# S29 遂西高速公路（西充县境内）“1·6”一般道路交通事故调查报告

2026 年 1 月 6 日 18 时 45 分许，S29 遂西高速遂宁至西充方向 K58+500m 处（西充县境内），发生一起一般道路交通事故，造成 1 人死亡、2 人受伤，多车受损，直接经济损失约 260 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规，2026 年 7 月 2 日，西充县人民政府成立了由县政府办、省公安厅交管总队高速公路五支队十三大队、省交通执法总队三支队六大队、县应急管理局、县交通运输局、县道路运输管理局、县公安局、县总工会有关负责同志组成的 S29 遂西高速公路（西充县境内）“1·6”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），全面开展事故调查工作，并邀请县纪委监委、县人民检察院和重庆市巴南区应急管理局派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、检测鉴定、资料查阅、调查取证、综合分析等方式，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故整改和防范措施建议。

经调查认定，S29 遂西高速公路（西充县境内）“1·6”一般道

路交通事故是一起因肇事货车驾驶人驾驶货箱超宽、遮挡侧后方观察视野的重型半挂牵引车上路行驶，在高速公路行驶过程中变更车道，影响其他车辆正常行驶，相关单位安全管理不到位而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026 年 1 月 6 日 5 时 42 分许，重庆申瑞运输服务有限公司快递运输车驾驶人陈*勇驾驶浙 A**N**重型半挂牵引车（牵引鲁 DPM**挂半挂车）搭乘同车驾驶人舒*华，从昆明出发前往西安。6 日 18 时 45 分许，当车行驶至 S29 遂西高速公路遂宁至西充方向 K58+500m 路段时，陈*勇驾驶牵引车从小客车道向客货车道变更车道，导致后方客货车道内由秦*驾驶的豫 HR****重型半挂牵引车（牵引豫 H**C*挂半挂车）先与道路右侧护栏刮擦（图 1），再与中央隔离护栏碰撞（图 2），所载货物（管桩）散落至高速公路对向车道（图 3），后对向车道多台社会车辆相继与散落的货物（管桩）发生碰撞。事故造成豫 HR****重型半挂牵引车驾驶人秦*当场死亡，小型普通客车驾驶人及乘车人受伤，多台涉事车辆车载物品和高速公路路产不同程度受损。



图 1 事故现场全貌



图 2 豫 HR****重型半挂牵引车碰撞中央隔离护栏



图 3 事故现场散落的水泥管桩



图 4 豫 HR****重型半挂牵引车受损情况

## （二）应急处置情况

收到报警信息后，省公安厅高速交警于 6 日 19 时 20 分许到达事故现场实施现场管控，“119”消防救援人员于 6 日 19 时 41 分许到达事故现场开展抢险救援，“120”医护人员于 6 日 19 时 45 分许到达事故现场进行紧急救治。接到事故报告后，相关部门高度重视，组织指挥各方力量全力开展事故抢险救援，2 名受伤人员被及时送到川北医学院附属医院救治。次日凌晨 2 时 32 分许，事故现场清撤完毕，交通秩序有序恢复。

## （三）应急处置评估

事故发生后，各相关单位响应迅速，应急救援、舆论引导、善

后处置工作有序开展。现场救援力量调动及时、协作顺畅，救援处置科学得当，伤员得到及时救治，有效遏制了事故扩大及次生衍生事故。工作人员第一时间安抚伤亡人员家属，积极协调善后赔付相关事宜，善后工作平稳推进。

## 二、事故基本情况

### （一）涉事车辆情况

#### 1.肇事货车情况

浙 A**N**重型半挂牵引车，车辆品牌：解放，初次登记日期：2025 年 11 月 7 日，检验有效期止：2026 年 11 月，车辆所有人：杭州**物流有限公司。该车投保于****财产保险股份有限公司，均在有效期内。

浙 A**N**重型半挂牵引车挂鲁 DPM**挂重型集装箱半挂车，半挂车品牌：迪尔帕斯，检验有效期止：2026 年 7 月，车辆所有人：山东**运输服务有限公司，地址：山东省枣庄市。

鲁 DPM**挂重型集装箱半挂车货箱由重庆申瑞运输服务有限公司购置，作为常态化货运运载工具使用，该挂车货箱产权归属重庆申瑞运输服务有限公司。事故发生后，经四川省公安厅交管总队高速公路五支队十三大队民警现场测量，挂车货箱实际宽度为 3190mm、高度为 4850mm。依据《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB 1589-2016）4.1.1.2 条[1]相关规定，

[1] 《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2016）4.1.1.2 条：其他车辆、挂车及汽车列车的外廓尺寸应不超过表 2 规定最大限值。其中，挂车长度最大限值为 13750mm，宽度最大限值为 2550mm，高度最大限值为 4000mm。

该挂车货箱宽度超出标准限值 640mm，高度超出标准限值 850mm。该挂车货箱箱体属于车辆配套运载装置，并非临时运载的不可解体货物，无法通过申请超限运输许可合法化，重庆申瑞运输服务有限公司长期使用外廓尺寸超国家标准的非标货箱从事道路货运经营。

2.其他涉事车辆情况

本次事故涉及的其余重型半挂牵引车、重型特殊结构货车、小型普通客车、小型轿车、轻型仓栅式货车，所有车辆的检验状态投保信息均在有效期内，车辆所有人信息仅用于事故内部定责，本次公示不对外披露完整隐私信息。

（二）涉事驾驶人及其他当事人情况

1.涉事驾驶人情况

（1）陈*勇，肇事货车浙 A**N**重型半挂牵引车驾驶人，男，汉族，准驾车型 A2。

经调查，2026 年 1 月 1 日，陈*勇与芜湖市***企业服务有限公司**分公司签订劳动合同，由该公司劳务派遣至重庆申瑞运输服务有限公司，担任快递运输车辆驾驶人。其岗前安全教育培训、日常作业调度、岗位日常管理以及运输任务下达等工作，均由重庆申瑞运输服务有限公司负责组织和实施。

经公安部互联网交通安全综合服务官方平台核实：驾驶人陈*勇近三年共有交通违法行为 14 起，所有违法行为均发生于 2023 年，2024 年、2025 年无交通违法记录，且无高速公路交通违法行

为记录。

经调取重庆申瑞运输服务有限公司****视频监控平台记录核实：2026 年 1 月 2 日至 1 月 6 日，陈*勇在执行运输任务期间，短短 5 日内累计出现 3 次违规驾驶行为，均被公司平台监测记录并内部处罚。

2.其他驾驶人情况及其他当事人情况

本次事故涉及的车辆驾驶人、乘车人信息仅用于事故内部定责，本次公示不对外披露完整隐私信息。

（三）事故道路及天气情况

事故现场位于 S29 遂西高速遂宁至西充方向 K58+500m 处（西充县境内），双向四车道，道路中央为绿化隔离带，两侧为应急车道，道路呈向右弯道、缓下坡路段，沥青路面，路面干燥、完好，视线良好（图 5）。该路段设计速度为 80km/h 。事故发生在傍晚，天气为晴。



图 5 事故路段道路线形、标志牌标线情况

（四）检验鉴定和勘验情况

1.肇事货车检验鉴定情况

经****司法鉴定中心鉴定，浙 A**N**重型半挂牵引车（牵引鲁 DPM**挂半挂车）的转向系、制动系、照明、信号装置、轮胎所检项目，符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）的相关标准要求。

2.其他涉事车辆检验鉴定情况

经****司法鉴定中心鉴定，豫 HR****重型半挂牵引车（牵引豫 H**C*挂半挂车）的转向系、制动系、照明、信号装置、所检项目，符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）的相关标准要求；轮胎所检项目，不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）的相关标准要求。事故调查组于 2026 年 7 月 29

日组织相关单位及应急领域专家会商研判，认定该轮胎存在的安全隐患和本次事故发生没有直接因果关系。

3.肇事车辆驾驶人血液检验情况

经向四川省公安厅交管总队高速公路五支队十三大队办案民警核实：肇事货车驾驶人陈*勇系事故次日 21 时在陕西咸阳被通知到案配合调查，事前对事故不知情。因距事发时间过长，无法确定事发时驾驶人体内酒精、毒品情况，公安机关未开展相关检验。

4.事故道路勘验分析情况

2026 年 7 月 21 日，事故调查组组织市级应急领域的专家结合事发时事故现场照片对本次事故事发路段及开展现场勘验，重点核查道路几何线形、交通标志标线、安全防护设施等合规情况，勘验意见如下：

（1）交通标志布设齐全清晰，设置符合规范，无缺陷；

（2）车道分界线、边缘线完整清晰，辨识度良好，无破损模糊等问题；

（3）道路平面、纵坡、横坡等指标合规，线形平顺，不存在影响行车安全的设计缺陷；

（4）路面、路基、防护设施均满足规范要求，路段跳车点位距离事发点较远，不足以造成车辆失控。

综上，事发路段道路设施完好、通行条件合规，道路本身不存在诱发本次事故的安全隐患，道路条件与本次事故发生无因果

关系。

（五）人员伤亡及直接经济损失情况

本次事故共造成1人死亡、2人受伤，6车和车载货物（车内物品）及高速公路路产不同程度受损。经事故调查组核查评估，本次事故造成直接经济损失约260万元。

（六）事故企业相关情况

重庆申瑞运输服务有限公司，为浙A**N**重型半挂牵引车实际使用和安全管理单位。该公司成立于2018年6月1日，法定代表人：邓*有，住所：重庆市巴南区界石镇，经营范围：道路货物运输等。持有合法有效的道路普通货物运输经营资质。目前，公司现有各类运输车辆398辆（其中自用车辆45辆、租赁车辆343辆、自有待处置停运车辆10辆）。

据调查，2025年12月，重庆申瑞运输服务有限公司作为承租方，分别与杭州**物流有限公司、山东**服务有限公司签订《车辆租赁合同》，租赁取得浙A**N**重型半挂牵引车及鲁DPM**挂半挂车使用权。根据合同约定，重庆申瑞运输服务有限公司系案涉车辆实际使用人、日常运营管控及安全管理责任人，全面负责车辆日常营运调度、安全管控、从业人员管理等工作；若因乙方（重庆申瑞运输服务有限公司）安全管理履职不到位引发事故或违法违规问题，全部法律责任、安全后果由重庆申瑞运输服务有限公司自行承担。

经属地交通运输监管系统核查，2025年2月18日至2026年5

月25日期间，重庆申瑞运输服务有限公司因运载可分载物品实施外廓尺寸超限（挂车货箱超宽、超高）等违法行为，累计被重庆市交通运输委员会行政处罚16次。企业历经多次查处，仍未开展彻底整改，长期使用非标超宽超高货箱投入营运。

（七）公安交警部门责任认定情况

2026年2月5日，四川省公安厅交通警察总队高速公路五支队十三大队出具《道路交通事故认定书》。认定书认定：肇事货车驾驶人陈*勇驾驶机动车变更车道时，影响客货车道内秦*所驾车辆正常通行，未按照操作规范安全驾驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十四条第二款“在道路同方向划有2条以上机动车道的，变更车道的机动车不得影响相关车道内行驶的机动车的正常行驶”之规定。陈*勇承担本次道路交通事故全部责任；其余事故相关当事人在该事故中无违法行为及过错，不承担事故责任。

三、事故发生的原因

（一）事故直接原因

驾驶人陈*勇安全驾驶意识淡薄，驾驶重型半挂牵引车在高速公路行驶过程中，未充分观察车辆侧后方道路交通动态，变更车道时影响相关车道秦*所驾车辆正常通行，该操作是造成本次事故发生的直接原因。

其所驾驶车辆货箱外廓尺寸不符合《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2016）国家标准，非标超

宽箱体导致驾驶人对侧后方观察视野受限，削弱了行车安全预判及应急处置能力，客观上增大了车辆变更车道的操作风险，增加了本次事故发生的概率。

（二）事故间接原因

1.重庆申瑞运输服务有限公司作为道路普通货物运输企业，未严格落实安全生产主体责任。一是从业人员安全教育培训不规范。未严格执行公司《安全教育培训制度》第十五条第一款[2]相关规定，对被派遣驾驶人陈*勇岗前安全教育培训内容不全面[3]、培训时长不达标[4]、考核不严谨[5]，在从业人员安全风险辨识能力未达到上岗要求的情况下，仓促安排其执行昆明至西安长途跨区域运输任务，从业人员岗前准入管控不严、安全教育闭环管理缺失。二是安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制形同虚设。公司违规采购、配置并长期使用不符合《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2016）国家标准的超宽超高非标挂车货箱[6]，造成车辆后视镜视野被遮挡、行车观察条件不足，车辆固有安全性能降低。企业未针对车辆挂车货箱外廓尺寸

---

[2] 《安全教育培训制度》第十五条第一款：新入职从业人员，应当接受安全生产常识培训、公司安全生产制度培训、岗位培训以及实务技术安全培训。岗前培训学时不得少于 24 小时。

[3] 重庆申瑞运输服务有限公司对被派遣驾驶人陈*勇未组织开展《安全生产管理制度》《安全生产操作规程》《双重预防机制建设》和长途高速行车风险、非标车辆盲区隐患辨识等安全教育培训。

[4] 驾驶人陈*勇 2026 年 1 月 1 日办理的入职，1 月 2 日即安排承担昆明至西安跨区域长途运输任务，岗前培训时长未达到公司《安全教育培训制度》的 24 小时要求。

[5] 根据重庆申瑞运输服务有限公司提供的《驾驶人岗前安全教育培训资料》，仅对驾驶人陈*勇开展倒车入库实操测试，未组织安全生产理论考核，且实操测试监考人员签字存在其他人事后补签、台账造假的问题。

[6] 重庆申瑞运输服务有限公司曾多次因挂车货箱外廓尺寸超标相关违法行为被执法部门行政处罚，明知存在结构性安全隐患，仍持续投入道路货运经营。

超标、结构性安全缺陷等风险开展风险辨识评估与专项隐患排查，未采取有效技术、管理措施消除车辆固有安全隐患，隐患治理工作未形成有效闭环；三是企业主要负责人安全管理责任悬空。公司法定代表人长期在上海，未在企业在岗履职，未实际参与日常安全生产管理工作，安全生产统筹管控责任落实不到位，企业安全生产主体责任管控缺位。四是安全管理人员配备管理不符合规范要求。企业虽配置 3 名专职安全生产管理人员，但未按规定全部取得相应从业资格[7]，安全管理岗位履职保障不足。该企业实际营运车辆多达 388 辆、驾驶人 665 名，经营规模较大，安全管理任务繁重，在岗人员无证，企业内部安全监管力量薄弱，风险管控难以落地。

2.重庆市巴南区道路运输管理所行业安全监管存在疏漏，日常监督检查不够深入，未能及时发现重庆申瑞运输服务有限公司驾驶人岗前教育培训不规范、挂车货箱超宽、法定代表人未履职、安全管理人员资质缺失等隐患，监管效能有待进一步提升。

四、有关部门存在的问题

省公安厅交管总队高速公路五支队十三大队作为道路交通安全管理职能部门，未严格落实《四川省道路交通安全责任制规定》第五十三条第一款[8]法定履职要求，部门协同联动工作有待进

[7] 重庆申瑞运输服务有限公司专职安全管理人员陈*勇、朱*先自 2025 年 12 月 15 日任职以来，一直未取得《道路运输企业安全生产管理人员考核合格证》，长期无证承担日常安全管理工作。

[8] 《四川省道路交通安全责任制规定》第五十三条第一款：公安机关交通管理部门应当按照有关规定及时将非法营运车辆和公路客运、公交客运、出租客运、网约车、旅游客运、租赁、教练、货运、危化品运输、工程抢险、校车、企业通勤车等十二类道路运输车辆严重超员、严重超限超载或者发生致人死亡道路交通事故的情况，以及驾驶人存在

一步规范。

五、对事故有关责任单位和人员的处理建议

（一）已被移送司法机关追究责任人员

陈*勇，肇事货车驾驶人。安全驾驶意识淡薄，驾驶重型半挂牵引车在高速公路行驶过程中，未充分观察车辆侧后方道路交通动态，变更车道时影响相关车道秦*所驾车辆正常通行，对本次事故负有直接责任。其行为涉嫌交通肇事罪，公安机关已依法立案调查。

（二）建议给予行政处罚人员

1.邓*有，重庆申瑞运输服务有限公司法定代表人，长期不在岗履职，未参与企业日常安全生产管理工作，未实际履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定的各项安全生产管理职责[9]，对事故发生负有领导责任，建议由西充县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[10]的规定，依法给予行政处罚。

2.陈*，重庆申瑞运输服务有限公司总经理，负责公司全面管

---

醉酒驾驶、吸食或者注射毒品后驾驶机动车等严重交通违法行为的情况，通报给属地应急管理及有关主管部门。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

理工作。未认真履行公司主要负责人安全生产法定职责，一是未严格组织落实从业人员安全教育培训计划，驾驶人岗前培训管理不规范、考核流于形式；二是未建立并落地双重预防机制，未排查整改非标超宽货箱营运等安全隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项[11]和第（五）项[12]的规定，对事故发生负有主要管理责任，建议由西充县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[13]的规定，依法给予行政处罚。

（三）建议由生产经营单位处理人员

保*帅，重庆申瑞运输服务有限公司昆明调度站负责人，负责昆明片区营运车辆、驾驶人日常管理工作。未按规定组织陈*勇完成完整的岗前安全教育培训，并且事后在培训档案资料上补签姓名，伪造安全教育培训记录，该行为违反企业安全生产教育培训管理制度相关要求，建议由重庆申瑞运输服务有限公司依据内部管理制度作出处理。

（四）建议给予行政处罚单位

重庆申瑞运输服务有限公司。落实道路运输企业安全生产主体

---

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

责任不到位，未规范开展从业人员安全教育培训；未建立健全并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未按规定配备考核合格的安全生产管理人员；企业主要负责人未依法履行安全生产管理职责。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第二款[14]、第四十一条第一款、第二款[15]和第二十七条第二款[16]的相关规定，对事故发生负有管理责任，建议由西充县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[17]的规定，依法给予行政处罚。

（五）其他处理建议

1.对重庆市巴南区道路运输管理所行业安全监管存在薄弱环节，日常监督检查不够深入的问题，建议由重庆市巴南区交通运

---

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第二款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款：危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

输委处理。

2.对省公安厅交管总队高速公路五支队十三大队未及时移交案件线索的问题，建议由省公安厅交管总队高速公路五支队处理。

请各相关部门或单位在 60 个工作日内将处理建议涉及的有关单位的处理结果报西充县应急管理局备案。

六、事故整改和防范措施建议

为深刻汲取 S29 遂西高速公路（西充县境内）“1·6”一般道路交通事故教训，深入排查整治道路运输行业安全隐患，切实封堵企业安全管理漏洞、整治行业监管薄弱环节，压紧压实企业安全生产主体责任和部门安全监管责任，有效防范和坚决遏制同类事故再次发生，提出如下整改和防范措施：

（一）重庆申瑞运输服务有限公司全面压实安全生产主体责任。一是规范企业安全管理制度建设。对照《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第 4 部分：道路普通货物运输企业》（JT/T 1180.4-2018）标准，全面梳理、修订、完善企业安全管理制度，补齐风险分级管控、隐患排查治理、超限运输管控、异地场站管理等制度短板，确保制度贴合实际、落地管用。二是强化安全管理队伍能力建设。按标准足额配备专职安全管理人员，严格落实安全管理人员安全生产知识和管理能力考核持证上岗制度，常态化开展业务培训，提升安全管理履职能力，杜绝无证管理、不懂管理、疏于管理问题。三是规范安全基础台账管理。严格落实“一车一档、一人一档”管理制度，全面完善从业人员资质档案、教育培训档案、

车辆技术档案、维护保养记录、隐患排查整改台账、调度派车记录实现从业人员、营运车辆全周期、全过程闭环管理。四是抓实常态化安全教育培训。严格制定并落实年度安全生产教育培训计划，坚决整改岗前培训流于形式、学时不实、考核不严、档案造假、未培训上岗等突出问题，常态化开展高速安全驾驶、规范操作、违法变道危害、超限风险防控、应急处置技能等警示教育，切实提升从业人员安全守法意识和风险辨识处置能力。五是刚性运行双重预防机制。建立常态化风险辨识、分级管控和隐患排查治理工作机制重点针对非标箱体使用、车辆超限营运、异地调度作业、长途高速运输等高风险环节开展动态风险研判，健全隐患排查、登记、整改复核、销号闭环机制，从源头化解系统性安全风险。

（二）交通运输主管部门强化行业源头监管治理。一是深化运输企业标准化监管。持续加强辖区普通货物运输企业常态化监督检查，聚焦企业安全制度建立、安全管理人员配备、教育培训落实、隐患排查治理、双重预防机制运行等关键环节，开展靶向式检查，及时发现并督促整改企业安全管理漏洞。二是从严压实企业主体责任。加大执法监管力度，对企业存在的安全教育流于形式、隐患排查治理不到位、无证超限运输等违法违规行为，依法依规严肃处理，倒逼企业规范经营、主动履责。三是常态化开展行业安全警示教育。通过以案促改、以案促治，组织辖区货运企业开展事故警示和普法宣传，强化企业主要负责人、安全管理人员法治意识和底线思维，持续提升企业自主安全管理水平。

（三）公安交管部门严格履职、健全事故协同处置机制。一是强化路面交通安全执法管控。持续加大高速公路重点路段巡查执法力度，从严查处机动车违法变更车道、不按规范安全驾驶、车辆超宽超限、带病上路等突出交通违法行为，保持常态化高压整治态势二是严格落实事故线索移送制度。严格执行《四川省道路交通安全责任制规定》相关规定，健全经营性道路交通事故甄别、通报、移送工作流程，压实涉生产安全事故线索及时移送工作机制，严防线索迟移、漏移情况发生，保障生产安全事故调查工作衔接顺畅程序规范高效。三是提升安全生产协同履职能力。加强民辅警安全生产法律法规、经营性事故识别标准、线索移送程序等业务培训进一步提升涉企道路交通事故风险研判和协同处置能力，健全公安、应急、交通多部门联动共治工作机制，全面提升道路运输安全综合治理水平。