G56杭瑞高速湄潭县黄家坝街道“4·12”一般道路交通事故调查报告

湄潭县人民政府事故调查组

2026年9月

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位概况.....2
（二）事故车辆基本情况.....2
（三）事故车辆驾驶人情况.....4
（四）事故发生经过.....4
（五）事故现场基本情况.....5
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....5
（七）其他情况.....6
二、事故应急处置及评估情况.....6
（一）事故信息接报及响应情况.....6
（二）事故现场应急处置情况.....6
（三）医疗救治和善后情况.....7
（四）事故应急处置评估.....7
三、事故原因分析.....7
（一）直接原因分析.....7
（二）事故车辆鉴定情况.....8
（三）其他有关因素情况.....9
四、遵义市公安局交通管理支队高速二大队湄潭勤务组履职情况.....9

五、事故暴露出的其他问题.....10
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....10
（一）有关责任人员的处理建议.....10
（二）对济南广顺运输有限公司的处理建议.....10
（三）其他建议.....11
七、事故的整改和防范措施.....11
（一）强化思想认识，深刻汲取事故教训.....11
（二）狠抓责任落实，深入开展隐患排查治理.....11
（三）强化安全宣传引导，切实提升安全意识.....12

G56杭瑞高速湄潭县黄家坝街道段“4·12”一般
道路交通事故调查报告

2026年4月12日凌晨00时15分许，G56杭瑞高速湄潭县黄家坝街道段1553公里800米上行处，发生一起重型厢式货车追尾轻型仓栅式货车的道路交通事故，造成1人死亡，直接经济损失104.2万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经湄潭县人民政府批准，成立了由县应急管理局、县公安局、县总工会、县交通局等单位有关人员组成的G56杭瑞高速湄潭县黄家坝街道段“4·12”一般道路交通事故调查组，并邀请县纪委监委、县检察院、山东省济南市章丘区人民政府派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故现场进行了勘验调查，对事故发生单位及其他相关工作人员进行了调查。通过现场勘验和调查取证，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了整改措施。

经事故调查组认定,G56杭瑞高速湄潭县黄家坝街道段

“4·12”一般道路交通事故是一起驾驶人陈某安全意识淡薄，驾驶机件不符合标准的鲁AX0137号重型厢式货车不按规定与前车保持必要的安全距离,追尾碰撞前方车辆引发的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.济南广顺运输有限公司。该公司成立于2020年9月3日，统一社会信用代码：91370181MA3TX5E607;法定代表人：孟**；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；登记机关：济南市章丘区市场监督管理局；住所：山东省济南市章丘区明水街道世元驾校内;经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批项目），许可项目：道路货物运输（不含危险货物）

（二）事故车辆基本情况

1.涉事车辆鲁AX0137基本情况。该车为重型厢式货车，车辆所有人：济南广顺运输有限公司（实际所有人：陈某），车辆识别代号LZZ1BCMG6PJ294774，发动机号230707809667，车身颜色：灰/白，使用性质：货运，核载2人，实载1人，核定载质量9990kg，实载8670kg；检验有效期至2026年08月31日，该车已投中国人寿财产保险股份有限公司，保单号660507202537012400354 4，保险有效期止2026年08月23日。车辆动态监控由山东卡友江湖信息技术有限公司负责。事发前，该

车辆由费县新程检测服务有限公司检测合格（有效期至2026年08月）。

2.涉事车辆贵C829QY基本情况。该车轻型仓栅式货车，车辆所有人：邓某（注册地址：贵州省沿河土家族自治县**乡**村**组），车辆识别代号LVBV3PBB1PB007920，发动机号BHP23012573，车身颜色：红，使用性质：非营业，核载3人，实载1人，核定载质量1580kg，实载6850kg，超载率335.545%；检验有效期至2026年05月31日，该车已投中国人民财产保险股份有限公司，保单号：PDZA20252240000095964，保险有效期止2026年05月06日。



图一 涉事车辆鲁AX0137



图二 涉事车辆贵C829QY

（三）事故车辆驾驶人情况

1.陈某，男，汉族，1993年**月**日出生，户籍所在地：山东省枣庄市薛城区张范镇上辛庄村150号，居民身份证号：370403********2215，持有B2类型机动车驾驶证，发证机关：上海市公安局交通警察总队。2015年05月04日初次申领驾驶证，驾驶证档案编号：13210775071，审验有效期止：2031年05月04日。陈某从申领驾驶证以来，共有16条道路交通违法记录，主要违法行为驾驶车辆违停、驾驶车辆未系安全带等违法行为，主要违法辖区在山东枣庄。经鉴定，排除陈某酒驾。

2.邓某，男，汉族，1985年**月**日出生，户籍所在地：贵州省沿河土家族自治县**乡**村**组，居民身份证号：522228********0419，持有B2D类型机动车驾驶证，发证机关：贵州省铜仁市公安局交通警察支队。2010年01月15日初次申领驾驶证，驾驶证档案编号：522200739286，审验有效期：长期。邓某从申领驾驶证以来，共有34条交通违法行为，主要违法行为驾驶

车辆超速不足20%、驾驶车辆未系安全带等违法行为，主要违法辖区在沿河土家族自治县。经鉴定，排除邓某酒驾毒驾。

（四）事故发生经过

2026年4月11日20时30分许，邓某驾驶车牌号为贵C829QY号轻型仓栅式货车装载废铁从贵州省铜仁市沿河土家族自治县出发，前往遵义市红花岗区深溪镇。2026年4月12日00时10分许，当车辆行至G56杭瑞高速湄潭段快到湄潭服务区时，车辆左后轮爆胎。为将车辆驾驶至湄潭服务区维修，邓某继续低速驾驶车辆沿慢车道行驶。00时15许，陈某驾驶鲁AX0137重型厢式货车行驶至杭瑞高速湄潭县段1553公里800米上行处时，追尾碰撞邓某驾驶的贵C829QY轻型货车后，又与中央隔离护栏相撞，造成陈某死亡的道路交通事故。

（五）事故现场基本情况

事故现场位于G56杭瑞高速湄潭县段1553公里800米上行处，属于高速公路，道路呈东、西走向，东往凤冈方向，西往遵义方向，道路中央及右侧为铁质波形护栏，沥青路面，路面平整完好，道路为双向四车道，道路单幅有效路宽10.5米，快慢车道宽度均为3.7米，应急车道宽度为2.7米，分道线宽度均为0.2米。



图三 事故现场

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.陈某，男，汉族，1993 年 10 月 03 日出生，户籍所在地：山东省枣庄市薛城区张范镇上辛庄村 150 号，居民身份证号：370403********2215，在本次事故中死亡。

2.事故直接经济损失。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》等规定,经统计确认,调查组核定事故直接经济损失约为 104.2 万元。

（七）其他情况

事故发生日道路天气情况:天气较好,视线良好。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026 年 4 月 12 日 00 时 17 分许，邓某拨打 110 报警和 120 急救电话。接到报告后，相关部门立即启动应急响应。2026 年 4 月 12 日 00 时 32 分许，遵义市公安局交通管理支队高速二大队、省运输综合执法二支队七大队、120 急救中心先后到达现场，协

同开展救援救治工作。2026年4月12日03时09分许，遵义市公安局交通管理支队高速二大队将事故信息报送湄潭县应急管理局；湄潭县应急管理局接报后立即将事故信息报送遵义市应急管理局并录入生产安全事故信息统计直报系统。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，贵C829QY驾驶员邓某立即下车拨打110报警电话和120急救电话。120急救中心接报后第一时间派出救护车辆和医护人员赶到事故现场开展伤者抢救；遵义市公安局交通管理支队高速二大队接警后第一时间组织民警赶到事发现场维持秩序，组织清理肇事车辆上掉落实的废品，防止次生事故发生；省运输综合执法二支队七大队接报后立即组织人员赶到事发现场协同开展救援救治和现场管控。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，陈某经湄潭县人民医院抢救无效死亡。事发当日，遵义市公安局交通管理支队高速二大队组织驾驶员邓某、死者陈某亲属和中国人民财产保险股份有限公司代表就丧葬事宜进行协商，商定由中国人民财产保险股份有限公司先行垫付5万余元丧葬费用于办理丧葬事宜。2026年5月14日，遵义市公安局交通管理支队高速二大队组织邓某和陈某亲属签订了交通事故赔偿协议。死者遗体已火化安葬。

（四）事故应急处置评估

接到事故报告后，遵义市公安局交通管理支队高速二大队、省

运输综合执法二支队七大队等有关部门积极响应，立即赶到事发现场维持秩序，防止次生事故发生，积极开展伤员抢救、家属安抚、善后处理、舆情管控等工作。本次事故应急处置工作组织指挥有效，应急救援迅速，处置得当，善后处理平稳有序，未发生次生事故，未造成社会负面舆情。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查认定，驾驶人陈某驾驶机件不符合标准的车辆不按规定与前车保持必要的安全距离，追尾碰撞前方车辆是造成事故的主要原因;驾驶人邓某驾驶超载且机件不符合标准的车辆在高速公路低速行驶是造成事故的次要原因。

（二）事故车辆鉴定情况

1.鲁AX0137号重型厢式货车。经安徽中衡司法鉴定中心对该车进行检验，结论如下:

（1）在静态检测条件下，鲁AX0137号重型厢式货车方向盘、转向器及其链接管理在事故中受损，其余转向系技术状况符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定;行车制动技术状况不符合国家标准相关规定;前部灯光装置及左后灯光装置在事故中受损，右后灯光装置外检完好，因前部供电线路受损而无法发亮。

（2）鲁AX0137号重型厢式货车事发时的行驶速度约为84km/h至85km/h。

2.贵C829QY号轻型仓栅式货车。经安徽中衡司法鉴定中心对该车进行检验，结论如下:

（1）在静态检测条件下，贵C829QY号轻型仓栅式货车转向技术符状况符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定；行车制动技术状况不符合国家标准相关规定；右前灯光装置及后部灯光装置在事故中受损，左前灯光装置外检完好，因事故后不能正常通电而无法发亮；后部反光标识粘贴情况不符合国家标准的相关规定，后下部防护装置在事故中损坏，其技术参数不具备检测条件。

（2）贵C829QY号轻型仓栅式货车事发时的行驶速度约为23km/h至24km/h.

（3）贵C829QY号轻型仓栅式货车左后轮胎的损伤符合主动性爆胎所形成的痕迹特征，非事故中碰撞作用导致爆胎。

（三）其他有关因素情况

经公安部门现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素影响。

四、遵义市公安局交通管理支队高速二大队湄潭勤务组履职情况

遵义市公安局交通管理支队高速二大队湄潭勤务组围绕事故预防"减量控大"总体目标，结合辖区高速公路通行实际，开展路面管控、隐患排查、应急保通、安全宣传等重点工作。一是开展路面通行管控情况。一季度，共计开展重点路段加密巡逻、值守350余次，处置车辆故障65余起，有效避免事故的发生。二是开

展隐患排查治理情况。一季度，共计开展隐患排查6次，施工检查30余次。三是开展交通安全宣传情况。一季度，联合属地深入村(社区)、公司(企业)、学校开展交通安全宣传20次，发放宣传资料860份，受教育950余人。四是执法打击情况。一季度，共计检查各类车辆7600余辆次，共查处各类交通违法行为1342余起，无证驾驶12起，客车超员26起，货车违法1014起。五是应急保通工作开展情况。严格落实24小时值班备勤，联合路政、应急部门展开错时巡逻，快速处置交通事故、车辆故障、路面障碍物等突发警情，坚持快处快撤、及时疏导，有效防止二次事故和拥堵积压。针对雨雾等恶劣天气及时落实管控、提示预警，全力保障道路安全畅通。综上，该时段内遵义市公安局交通管理支队高速二大队依法履行道路交通安全监管、交通违法查处、安全隐患排查治理、交通事故预防等工作职责，各项管控措施落实到位。

五、事故暴露出的其他问题

济南广顺运输有限公司未及时发现所属车辆鲁AX0137号重型厢式货车行车制动技术状况不符合国家标准相关规定。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）有关责任人员的处理建议

1.陈某,男,汉族,鲁AX0137号重型厢式货车驾驶人,驾驶机件不符合标准的车辆不按规定与前车保持必要的安全距离，追尾碰撞前方车辆导致事故发生，对本次事故负有直接责任,鉴于其已在事故中死亡,建议免于追究其责任。

2.邓某，男，汉族，贵C829QY号轻型仓栅式货车驾驶人，驾驶超载且机件不符合标准的车辆在高速公路低速行驶，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、四十八条第一款和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》七十八条第三款之规定，已由遵义市公安局交通管理支队高速二大队依法处理。

（二）对济南广顺运输有限公司的处理建议

济南广顺运输有限公司未及时发现所属车辆鲁AX0137号重型厢式货车行车制动技术状况不符合国家标准相关规定，建议移交山东省济南市章丘区交通运输局调查处理。

（三）其他建议

针对驾驶人邓某安全意识淡薄，驾驶货车超载行驶的行为，为强化源头管理，建议由**遵义市公安局交通管理支队高速二大队抄告铜仁市沿河土家族自治县交警大队。**

七、事故的整改和防范措施

针对此次事故暴露出来的问题，为进一步结合道路“减量控大”交通事故预防工作要求，切实落实企业安全生产主体责任，强化地方政府属地责任、部门监管责任，有效防范类似事故，提出以下防范措施。

各镇（街道）、各有关部门要强化思想认识，**继续深入学习习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，牢固树立人民至上，生命至上的工作理理念**，深刻汲取本次事故教训，结合辖区和行业领域安全生产工作实际情况，充分研判，查找问题，精准

施策，制定针对性措施，扎实开展道路交通事故预防“减量控大”专项整治工作。

。一是各镇（街道）、各有关部门要全面深入开展道路交通隐患排查治理、强化人车源头管理、落实跟场管理、红白喜事打招呼制度，严厉打击各类道路交通安全违法违规行为。二是各有关部门要督促道路运输企业依法落实企业安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度，配齐安全生产管理人员，落实隐患排查治理制度和安全教育培训制度，提升从业人员安全意识和应急处置能力，确保安全。

各镇（街道）、各有关部门要多途径多形式组织各村（社区）开展道路交通安全知识宣传，特别是要强化对二三轮摩托车、电动车、老头乐等驾驶人员的入户宣传力度，全面提升驾驶人员安全意识和应急处置能力，有效防范道路交通事故。