合川燕窝“7·2”一般道路交通事故调查报告

合川区政府事故调查组

2025年9月30日

目　录

一、事故基本情况 4
（一）事故车辆情况 4
（二）事故车辆驾驶人情况 4
（三）事故相关单位情况 4
（四）事故车辆出行目的及轨迹情况 5
（五）客运包车标志牌办理情况 6
（六）事故发生经过 6
（七）检验鉴定情况 7
（八）事故现场道路及环境情况 9
（九）事故现场勘查情况 9
（十）人员伤亡和直接经济损失情况 10
二、事故救援及应急处置情况 10
（一）事故信息接报及响应情况 10
（二）事故现场应急处置情况 11
（三）医疗救治及善后情况 11
（四）事故应急处置评估 12
三、事故原因分析 12
（一）直接原因 12
（二）间接原因 13
四、调查中发现的其他问题 14
五、有关单位的安全履职情况 14
（一）区道路运输事务中心 14
（二）区交通运输综合行政执法支队 15
（三）区公安局交通管理支队 17
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议 19
（一）建议追究刑事责任人员 19
（二）建议由应急管理部门给予行政处罚的单位和个人 20
（三）建议由其他部门给予行政处罚的单位和个人 21
（四）有关公职人员处理建议 22
（五）有关部门处理建议 25
七、事故防范和整改措施建议 26

合川燕窝“7·2”一般道路交通事故调查报告

2025年7月2日7时23分许，陈*驾驶渝A09G87号大型普通客车行驶至重庆市合川区县道356线3km+100m（合川区燕赤路高家坡）路段时发生侧翻事故，导致2人死亡，5人受伤，车辆受损。截至2025年8月2日，已核定直接经济损失158.98万元，其他损失尚需最终核定。

事故发生后，合川区相关领导、市区两级相关部门及时赶赴事故现场组织救援。按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》等有关法律法规规定，经区政府授权，成立由区应急管理局牵头，区政府办公室、区交通运输委、区总工会、区公安局交管支队等部门派员参加的“合川燕窝‘7·2’一般道路交通事故调查组”（以下简称“调查组”），并邀请区纪委监委、区检察院派员参与事故调查工作。

调查组通过现场勘察、检验鉴定、调阅资料、人员问询、查看视频、综合分析，查明了事故的经过、原因、应急处置、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理意见和事故防范措施。

调查组认定，合川燕窝“7·2”一般道路交通事故是因大型普通客车驾驶人驾驶不符合安全技术标准的机动车并在刹车失灵后应急处置不当，企业安全生产主体责任落实不到位导致的一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况。

渝A09G87号大型普通客车，品牌型号：金旅牌/XML6957J18；发动机号：A02LAFX0016；车辆识别代码：LL3AFCDH1FA019429；车身颜色：灰/蓝；核载人数：39人，实载人数：33人；使用性质：公路客运；登记所有人：重庆长途汽车运输（集团）有限公司合川分公司；车辆登记住所：重庆市合川区南办处书院路195号；初次登记日期：2015年4月21日；检验有效期止：2025年10月31日；车辆在中国平安财产保险股份有限公司重庆分公司投保交强险和商业险。经查该车无被盗抢记录。该车近三年内有两次交通违法记录均已处理完毕。

（二）事故车辆驾驶人情况。

陈*，男，汉族，55岁。户籍住址：重庆市合川区合阳城****；准驾车型：A1A2；初次领证日期：2000年1月20日；驾驶证状态：正常。

经全国公安交通管理信息综合查询系统查询，近三年陈*无交通事故发生，没有在同一记分周期内驾驶证被记满12分的情况。近三年有9条交通违法（机动车违反规定停放7次，乘坐摩托车未带安全头盔2次），均已处理完毕。事故后，对陈*进行酒精呼气和尿液毒化检测，排除酒驾、毒驾嫌疑。

（三）事故相关单位情况。

1. 重庆长途汽车运输（集团）有限公司合川分公司（以下简称“长运集团合川分公司”），系渝A09G87号大型普通客车

车属单位。统一社会信用代码：91500117903635242 8；成立日期：1982 年 1 月 22 日；注册地址：重庆市合川区南办处书院路 195 号；企业类型：有限责任公司分公司(国有控股)；负责人：胡*燕；经营范围：旅游业务、道路旅客运输经营、城市配送运输服务（不含危险货物）、道路货物运输（不含危险货物）、县内班车客运、县际班车客运、省际班车客运、出租客运、县内包车客运、县际包车客运、省际包车客运、公共汽车客运(合川区)、货物专用运输（集装箱）、意外伤害保险、旅游开发项目策划咨询、道路货物运输站经营、房屋租赁、场地租赁、停车场经营、物业管理。该公司现有营运车辆 340 辆（其中客运车辆 201 辆、出租车 135 辆、货运车辆 4 辆）并持有营业执照、道路运输经营许可证等证照。

2. 重庆长途汽车运输（集团）有限公司长运汽修合川分公司（以下简称“长运汽修合川分公司”），系渝 A09G87 号大型普通客车事发前一级维护及二级维护作业单位。统一社会信用代码：9150011774749992X2；成立日期：1992 年 6 月 11 日；注册地址：重庆市合川区南津街街道路 195 号；企业类型：有限责任公司分公司（国有控股）；负责人：黄*兵；厂长：张*文。经营范围：机动车修理和维护；汽车销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；洗车服务；新能源汽车整车销售；汽车拖车、求援、清障服务。

（四）事故车辆出行目的及轨迹情况。

6 时 57 分，陈*启动渝 A09G87 号大型普通客车做客运包车

前准备工作。

7时5分，陈*驾驶车辆从燕窝镇沿县道356线向龙凤镇方向行驶。

7时9分，车辆行驶至县道356线燕窝镇鞍山村宋家湾路段停车上客后继续向龙凤镇方向行驶。

7时20分，陈*驾车至龙凤镇常青村砖厂位置调头后停车上客。

7时22分，陈*驾车沿县道356线向燕窝镇方向行驶。

7时24分许，车辆行驶至事发路段发生事故。截至事发时，整个行驶路程约10公里，驾车时长约17分钟不属于疲劳驾驶。

（五）客运包车标志牌办理情况。

2025年7月1日15时2分，长运集团合川分公司合隆片区联运组车辆管理人员刘*兵在微信群“责任制包车办理群”内发消息“渝A09G87，7月2号，燕窝至重庆九宫庙，途径（经）合阳上高速，G75，内环。驾陈*”。

20时10分许，长运集团合川分公司客运经营部姜*在“重庆市证牌发放系统”中录入涉事包车客运相关材料，其中将驾驶员误录为何邑平。

20时26分许，区道路运输事务中心客运科完成材料审核后发放客运包车标志牌（以下简称“包车牌”）。姜*将包车牌打印后放在办公室内。截至事发，包车牌一直在长运集团合川分公司客运经营部办公室内。

（六）事故发生经过。

2025年7月2日6时57分许，驾驶人陈*在燕窝镇启动渝A09G87号大型普通客车执行客运包车线路，沿县道356线向龙凤镇方向行驶至龙凤镇常青村后调头再向燕窝镇方向行驶，期间沿途停车装载乘客。

7时22分许，陈*发现车辆制动不灵后观察到左后轮制动气室气压表显示为0，便采取持续制动、拉手刹、挂低速档的方式把车速由46km/h控制到最低23km/h，之后陈*采用挂空档轰油门的方式试图给制动系统补充压缩空气以恢复制动能力。因陈*持续制动、制动气室不断漏气等原因使车辆制动系统储气筒中压缩空气不足，导致其他车轮制动力不足后车辆持续在路面滑行。

7时23分8秒，陈*将车辆熄火并于19秒后再点火，点火时车辆已到达高家坡下坡路段，陈*试图抢挂低速档未果。车辆从高家坡坡顶开始空档滑行，车辆重力势能转化为动能，行驶速度持续升高到78km/h后车辆左前轮掉入道路左侧水沟后弹起继续向前，再与道路左侧堡坎擦挂后失控侧翻发生事故。

（七）检验鉴定情况。

1. 死亡原因鉴定意见。

（1）经重庆市合川区公安局物证鉴定所出具的合川公鉴（病理）〔2025〕65号鉴定书：死者尸体检验颜面部肿胀，多处擦挫伤及挫裂创，左侧面部可见贯通创，部分组织缺失，双侧外耳道可见血迹；双侧鼻腔可见血迹，口腔内可见血迹，余身体部位未见致命性损伤。结合案情分析：李*英系颅脑损伤死亡可能性大。

（2）经重庆市合川区公安局物证鉴定所出具的合川公鉴（病理）〔2025〕66号鉴定书：死者尸体检验双侧胸部塌陷，双侧肋骨扪及骨折，胸腹部皮肤大面积擦挫伤，盆骨扪及骨折，余身体部位未见致命性损伤。结合案情分析：罗*芳系腹腔脏器损伤死亡可能性大。

2. 车辆相关鉴定意见。

（1）经重庆市正港司法鉴定中心出具的〔2025〕痕鉴字第2457号鉴定意见：被鉴定车辆渝A09G87号大型普通客车的转向系、传动系、行驶系性能事发前有效；该车制动系（左后轮制动气室膜片龟裂和陈旧性破孔致左后轮制动气室漏气，导致车辆制动性能下降），不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》中相关要求。

（2）经重庆市正港司法鉴定中心出具的〔2025〕痕鉴字第2458号鉴定意见：根据现有材料，被鉴定车辆渝A09G87号大型普通客车事发时的行驶速度应为78km/h。

3. 其他鉴定意见。

经重庆市正港司法鉴定中心出具的〔2025〕痕鉴字第2211号鉴定意见：根据现有材料，本次事故系渝A09G87号大型普通客车驾驶人驾驶车辆在事故路段沿道路线性行驶过程中，因车辆左后轮制动气室膜片龟裂陈旧性破孔致左后轮在制动过程中储气筒内压缩空气持续漏气，车辆行车制动减速失败后，驾驶人在持续制动降速的过程中又加以驻车辅助、降档发动机牵制等减速避险措施，行驶至事发道路下坡路段时，重力势能转化为动能，

车辆行驶速度持续升高，驾驶人在频繁采取制动踏板减速避险，最终车辆减速失败，车辆失速后侧翻发生本次事故。

（八）事故现场道路及环境情况。

事故现场位于北纬30°19′1″、东经106°2′55″，县道356线3km+100m（合川区燕赤路高家坡）处。事发时为白天，天气晴。事发路段为水泥路面，双向两车道，可行路宽6.0m，道路中间为黄色中心单实线分隔，道路左侧为山体、右侧临崖，临崖一侧安装有波形防撞护栏。沿勘察方向道路为下坡，坡度为12.19%，前至合川区燕窝镇方向，后至合川区龙凤镇方向，道路右侧为坎下洼地；上游距事故地点约400米处设置限速30km/h、陡坡标志。

经查，自2020年该道路通车以来事故点未发生亡人事故，该路段不属于事故黑点和多发路段。

（九）事故现场勘查情况。

事故现场勘查以车辆侧翻点县道356线3公里里程碑为基准点，以山体一侧机动车道边缘线为基准线。渝A09G87号大型普通客车呈右侧翻状态，客车左侧与山体接触导致变形损坏，车辆档位3档，车辆右后轮距基准线0.5m，右前轮距基准线1.55m；渝A09G87号大型普通客车右前轮路距定位点35.9m，右后轮路距定位点39.1m，车身前后及两侧挡风玻璃损坏；道路上遗有一条涉事客车与山体碰撞点（山体碰撞痕迹长度8.4m，宽度3.3m），右侧护栏变形，道路左侧水沟破损，道路有轮胎制动痕迹长为95.8m，事故前下坡路段道路全宽7m，事故发生时客车侧翻点道

路全宽6m。

（十）人员伤亡和直接经济损失情况。

本次事故造成渝A09G87号大型普通客车乘坐人中2人死亡，5人受伤。

1. 死者基本情况。

（1）李*英，女，汉族，户籍地址：重庆市合川区龙凤镇*****。

（2）罗*芳，女，汉族，户籍地址：重庆市合川区燕窝镇*****。

2. 伤者基本情况。

（1）张*平，男，汉族，户籍地址：重庆市合川区龙凤镇*****，事故造成其双膝骨折。

（2）张*文，男，汉族，户籍地址：重庆市合川区龙凤镇*****，事故造成其颈椎骨折、颈椎脱位、面部挫裂伤。

（3）张*国，男，汉族，户籍地址：重庆市合川区燕窝镇*****，事故造成其颅脑损伤。

（4）朱*容，女，汉族，户籍地址：重庆市合川区燕窝镇*****，事故造成其耻骨骨折、头皮血肿。

（5）曹*会，女，汉族，户籍地址：重庆市合川区燕窝镇*****，事故造成其锁骨骨折、气胸、肺挫伤。

3. 直接经济损失情况。

截至2025年8月2日，已核定死亡赔偿金共计158.98万元，因伤者未出院，故其他直接经济损失尚需最终核定。

二、事故救援及应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况。

2025年7月2日7时24分许，区公安局指挥中心接到群众报警称：在县道356线3km+100m（合川区燕赤路高家坡）路段发生一起大型普通客车侧翻交通事故，有人员受伤。与此同时，现场人员拨打了120电话求救。区公安局指挥中心立即通知燕窝派出所、原区交巡警支队出警处置，并将事故信息报区委、区政府、区委政法委。随后区委、区政府将事故信息告知区级相关部门同时安排应急、卫生、消防、交通等部门同步派出应急力量前往现场开展应急处置。

（二）事故现场应急处置情况。

7时39分，合川区燕窝中心卫生院医护人员到达现场开展救援。

7时44分，燕窝派出所值班民警及燕窝镇值班干部到达现场维持秩序、管制交通并开展救援。

8时30分许，原区交巡警支队人员到达现场开展秩序维护、现场救援、现场勘查等相关工作，并及时收集上报事故情况。

8时45分后，区消防救援局、区应急管理局、区交通运输委先后到达现场开展现场救援，开展事故调查前期工作。

11时10分许，拖车将事故车辆拖移撤离现场，解除交通管制措施，逐步恢复道路通行。

（三）医疗救治及善后情况。

7时39分，第一辆120救护车到达现场，医务人员确认两名死者已无生命体征后将部分伤者带离就医并向区医疗卫生急救中心报告现场情况；区医疗卫生急救中心调派龙凤、二郎等周

边卫生中心救护车赶赴现场救援。各救护车陆续到达现场将伤者送往合川区人民医院抢救，死者尸体由殡仪馆车辆转运离开。

（四）事故应急处置评估。

事故发生后，区长陈桥、区委政法委书记秦辉富、副区长姜世伦等第一时间赶赴现场指导事故现场处置与救援，并现场部署死者善后、伤者家属安抚和医疗救治工作。市级相关部门在事后到场指导现场勘查、检验鉴定、协调伤员救治等应急处置。

公安、交通运输、卫生、应急管理、消防等部门能及时启动响应，迅速赶赴现场及时有序开展应急处置工作，事故得到有效控制，无次生事故和重大舆情发生，应急处置措施得当。

三、事故原因分析

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，调查组经现场勘验、调查询问并查阅事故相关资料，综合分析认定造成本次事故的原因如下：

（一）直接原因。

2025年6月29日陈*驾驶渝A09G87号大型普通客车过程中即发现制动系统存在气压过低的情况未作维修与报告。陈*在明知涉事车辆制动系统存在安全隐患的情况下仍然在7月2日驾驶该车上路行驶，车辆在事故路段沿道路线性行驶过程中，车辆左后轮制动气室膜片龟裂陈旧性破孔致左后轮在制动过程中储气筒内压缩空气持续漏气，车辆行车制动减速失败后，驾驶人在持续制动降速的过程中又加以驻车辅助、降档发动机牵制等减速避险措施，行驶至事发道路下坡路段时，重力势能转化为动能，

车辆行驶速度持续升高，驾驶人在频繁采取制动踏板减速避险，最终车辆减速失败，车辆失速碰撞堡坎后失控侧翻发生本次事故。

陈*驾驶制动效能存在安全隐患的车辆上路行驶过程中，未及时发现该车制动力下降，临危处置不当，未在下坡前的长直路面果断采取有效措施控制车辆，致使车辆失控侧翻，上述行为违反了长运集团合川分公司《道路运输驾驶员应急处置操作规程》5.2.1：“立即开启危险报警闪光灯，握稳方向盘，松抬加速踏板，抢挂低速挡减速。配备有发动机排气制动、缓速器等辅助制动装置的车辆，同时开启辅助制动装置”、5.2.2：“告知车内人员坐稳扶好，充分利用紧急避险车道、坡道或路侧障碍物（如路侧护栏等）帮助减速停车。在不得已的情况下，可利用车厢靠向路旁的岩石、护栏、树林碰擦，甚至用前保险杠斜向撞击山坡，迫使车辆停住，以减小损失”是该起事故发生的直接原因。

陈*在乘客上车后未提醒并检查乘客安全带，全车乘客多数未系安全带是导致事故伤亡人数扩大的主要原因。

经合川区公安局交通巡逻警察支队于2025年7月26日出具的《交通事故认定书》（第50170012025000113号）认定，陈*承担此次事故的全部责任。

（二）间接原因。

通过对长运集团合川分公司安全管理情况的调查，认定其安全生产主体责任落实不到位，主要表现为：

1. 隐患排查不到位。未对渝A09G87号大型普通客车车况

进行安全检查和管理，未能及时发现和消除车辆制动系统不符合安全技术标准的安全隐患。

2. 车辆动态监控不到位。对渝 A09G87 号大型普通客车在到达事故路段前的超速行为（限速 30km/h，实际最高车速 46km/h）未得到有效实时监控管理。

3. 对承包车辆的安全检查不到位。渝 A09G87 号大型普通客车平日很少在合川进站，公司未采取具有针对性的安全检查措施；未对涉事趟次包车进行安全检查和发车前安全例检。

四、调查中发现的其他问题

长运集团合川分公司，事故调查中发现该企业涉事车辆存在一级维护超期、包车牌办理与管理混乱、未对长期不进站车辆制定针对性措施、对联运组车辆管理不到位等安全管理的问题。

长运汽修合川分公司，调查组结合该单位的日常经营管理情况，对涉事车辆的维护保养流程进行调查，未发现其与事故有因果关系的违法违规行为。但调查中发现涉事车辆二级维护保养中存在二级维护前诊断检查走过场、总检人员不在场即完成竣工检验等安全管理方面的问题。

五、有关单位的安全履职情况

（一）区道路运输事务中心。

按照《中共重庆市合川区委机构编制委员会关于印发〈重庆市合川区交通运输综合行政执法支队机构编制方案〉等机构编制方案的通知》（合川委编委发〔2020〕20 号）规定，区道路运输事务中心承担道路运输管理相关辅助性、事务性、技术性等具

体工作。

1. 制定《关于印发2025年度安全生产与自然灾害防治监督检查计划的通知》（合道运〔2025〕24号）。按照检查计划，深入客运企业督促指导7家次。今年1月、6月对重庆长途汽车运输（集团）有限公司合川分公司开展了三次安全指导，发现隐患7个，完成整改7个。

2. 开展安全相关事务性工作。一是加强安全工作宣传。开展“五进”宣传活动，客运站场LED视频、客运车载视频、企业内部电子屏每天滚动播放了安全生产、环保治理、扫黑除恶、禁毒攻坚等公益片。二是加强安全工作部署。按期召开中心支委会、季度行业安全工作会等，安排部署安全稳定等重点工作，今年召开了6次支委会、2次季度安全工作会。三是完成行业安全管理能力大提升培训。2024年组织全区道路运输企业主要负责人和安全管理人员等330余人参加行业安全管理能力大提升培训并考试合格。

经调查，区道路运输事务中心存在包车牌办理审核把关不严、指导客运企业对营运车辆维护保养不到位、督促客运企业对营运车辆实时监控管理不到位、对长期不进站车辆安全监督不到位等问题。

（二）区交通运输综合行政执法支队。

按照《中共重庆市合川区委机构编制委员会关于印发〈重庆市合川区交通运输综合行政执法支队机构编制方案〉等机构编制方案的通知》（合川委编委发〔2020〕20号）规定，区交通运

输综合行政执法支队以区交通运输委的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1. 制定《2025 年度安全生产与自然灾害防治执法检查计划》（合交执发〔2025〕41 号）。1 至 6 月该支队共出动执法人员 10732 人次，出动执法车船 2863 辆（艘）次，共处理行政处罚案件 963 件，罚款 378.34 万元，警告及轻微违法行为告知承诺免罚 103 件。

2. 针对长运集团合川分公司的监管处理情况。按照年度勤务计划，该支队对长运集团合川分公司检查频率为每季度一次。2025 年 1 月 20 日、4 月 2 日该支队到长运集团合川分公司开展计划检查 2 次，检查发现渝 A7G679 号车安全技术检验报告时间与登记台账时间不符，已责令现场整改。另在 2025 年 4 月 29 日对长运集团合川分公司进行节前安全及五一节节前安全警提示督检。2025 年 5 月 23 日支队联合文旅执法支队检查 1 次，查出问题由区文化和旅游发展委员会另案处理，另对该公司重庆市“民呼我为”政务咨询投诉（编号：01002505190013）件进行调查；2025 年 6 月 13 日该支队参与区交通运输委组织的联合检查长运集团合川分公司发现违法行为 1 起，已立案调查。

3. 针对机动车维修的监管处理情况。按照年度勤务计划，该支队对一、二类机动车维修企业全年至少全覆盖检查一次，三类机动车维修企业每月抽查不少于 12 家次。1 至 6 月该支队对机动车维修行业共开展检查 144 家次，处罚违法行为 8 起，罚款

3 万元。

4. 对事故路段巡查检查情况。涉事路段属该支队太和大队管辖，太和大队按照年度安全生产与自然灾害防治执法检查计划的要求，制定本大队的执法月计划，对辖区各路段开展巡查检查，对现场发现的路政、运政违法行为进行查处，今年 1-6 月针对县道 356 线共开展巡查检查 25 次，查处非法营运案件 1 起。大队在 2025 年 3 月 7 日和 2025 年 4 月 3 日对渝 A09G87 号大型普通客车进行了检查登记，驾驶员均为李强，未发现违法行为，对驾驶员做好安全驾驶提醒。

经调查，区交通运输综合行政执法支队作存在未按《重庆市道路运输管理局关于切实加强和规范包车客运管理的通知》（渝道运发〔2013〕92 号）的要求对辖区内包车客运车辆强化日常监督检查，未发现涉事车辆当天擅自变更营运路线的违规行为，未发现涉事车辆在 2025 年 6 月还存在多次未办理包车牌即实质性开展包车业务的行为等问题。

（三）区公安局交通管理支队（原区公安局交通巡逻警察支队）。

按照《中华人民共和国道路交通安全法》及相关职责规定，区公安局交通管理支队负责辖区道路交通安全管理、交通违法行为查处、交通事故预防与处置、道路隐患排查治理等工作，其下属大石大队具体承担事故路段的维护道路交通安全和交通秩序职能。

1. 日常履职情况。

组织领导与部署。支队年初制定《2025年交巡警工作要点》，以事故预防“减量控大”和治本攻坚三年行动为主线，将任务分解至班子成员及责任单位，今年已制定下发工作文件16份，隐患整改函65份。通过“道安办”平台推动12项重点任务落地，每月召开形势分析会，开展督导检查95次，联合区级部门季度检查78次。

源头隐患治理。对“两客一危”企业开展全覆盖检查204家次，召开安全例会5次，约谈高风险企业28家次，曝光28家次；清理逾期未审、未换证重点驾驶人426人，逾期未检验、报废车辆1774辆，确保“两客一危”车辆检验率、报废率达100%。联合多部门排查国省县道临水临崖护栏缺失等隐患32处，完成年度170处道路隐患中的115处治理（治理率67.6%），整改通视盲区路口210处。

路面防控与违法查处。优化勤务模式，划分9个交通管理网格，设置18个高峰岗、19个护学岗，今年已查处各类交通违法143952起（含超速23847起、超载1956起、酒驾354起、醉驾240起）。

针对事故路段（县道356线燕赤路），大石大队及辖区道安办共查处违法439起（大石大队125起、燕窝道安办160起、龙凤道安办154起），重点整治超速、不按规定让行等行为。

宣传教育与设施完善。通过媒体平台发布宣传文章109篇，曝光典型案例30余起，发送提示短信43.5万条，更新农村宣传海报800余张。完善城区交通设施，整改标志39套、标线1600

平方米，优化信号灯配时8处，提升道路通行效率。

2. 事故当天履职情况。

勤务部署。7月2日6:30-8:30的早勤务期间，大石大队大队长杨长春带队在国道检查，查处摩电车违法3起，登记重点车辆6辆；大石大队的机动组、勤务组、检查站分别在351国道、212国道及省级检查站开展检查，全天共查处违法78起，登记重点车辆约50辆。

应急响应。7时35分，大石大队接到事故报警后，杨长春立即带队赶赴现场，参与秩序维护及事故处置，12时交通完全恢复后返回。

经调查，区公安局交通管理支队存在对事故路段动态管控不足，未针对该路段“陡坡、临崖”的地形特点强化动态管控措施，未能发现涉事车辆事发前超速及车上乘客未系安全带的违法行为等问题。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员。

陈*，渝A09G87号大型普通客车驾驶员，在本次事故承担全部责任，对6月29日即发现的左后轮制动系统存在气压过低的情况未作维修与报告，7月2日仍然驾驶安全技术状况不符合标准要求的车辆上路行驶，制动系统失灵后临危处置不当导致事故发生，未提醒乘客系安全带导致事故扩大，其行为涉嫌交通肇事罪，建议由司法机关依法追究刑事责任。

刘*兵，涉事合隆片区联运组管理人员，实际负责涉事车辆

日常管理工作。未开展在办理包车牌前的安全检查与发车前的安全例检，未对陈*开展包车行驶前的风险告知，未采取措施发现并消除事故车辆左后轮制动气室存在膜片龟裂陈旧性破孔的事故隐患，安排驾驶员按照包车人要求超许可范围行驶。刘*兵对事故发生负有责任。其行为涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关依法追究刑事责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议。

长运集团合川分公司，作为事故车辆渝 A09G87 号大型普通客车权属单位，未严格落实安全生产主体责任：一是隐患排查不到位，未对渝 A09G87 号大型普通客车车况进行安全检查和管理，未能及时发现和消除车辆制动系统不符合安全技术标准的安全隐患。二是车辆动态监控不到位，对渝 A09G87 号大型普通客车在到达事故路段前的超速行为（限速 30km/h，实际最高车速 46km/h）未得到有效实时监控管理，加重了事故伤亡后果。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……”违反了《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十五条第一款：“监控人员应当实时分析、处理车辆行驶动态信息，及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，并记录存档至动态监控台账；对经提醒仍然继续违法驾驶的驾驶员，应当及时向企业安全管理机构报告，安全管理机构应当立即采取措施制止；对拒不执行制止措施仍然继续违法驾驶的，道路运输企业应当及时报

告公安机关交通管理部门，并在事后解聘驾驶员。”长运集团合川分公司对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：“发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”的规定，给予长运集团合川分公司罚款的行政处罚。

胡*燕，长运集团合川分公司负责人、经理，安全生产第一责任人，未严格组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对本单位的安全生产工作督促、检查不力，未及时消除事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”的规定，未依法履行生产经营单位的主要负责人职责。胡*燕对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”规定，给予胡*燕罚款的行政处罚。

（三）建议由其他部门给予行政处罚的单位和个人。

长运集团合川分公司，在涉事包车客运中存在一级维护超期、包车牌办理与管理混乱、未对长期不进站车辆制定针对性措施、对联运组车辆管理不到位等问题。建议由区交通运输管理部

门依法依规处理。

长运汽修合川分公司，对涉事车辆二级维护保养中存在维护前诊断检查走过场、总检人员不在场即完成竣工检验的问题。建议由区交通运输管理部门依法依规处理。

渝 A09G87 号大型普通客车，事发前在县道 356 线行驶过程中存在超速行驶的问题。建议由区公安交通管理部门依法依规处理。

（四）对有关公职人员的处理建议。

1. 长运集团合川分公司。

（1）苏*松，中共党员，长运集团合川分公司副经理，分管安全管理、客运管理、设备技术等部门。对督促、检查本单位安全管理、车辆管理、包车管理中存在的安全隐患不到位，未及时消除相应生产安全事故隐患，对涉事车辆的包车牌发放、安全检查、维护保养存在的问题负有直接领导责任。建议由长运集团纪检监察部门问责。

（2）王*荣，中共党员，长运集团合川分公司设备技术部部长，负责管理本单位车辆维护保养工作。对本单位车辆维护保养管理不到位，未及时发现并消除涉事车辆今年存在的多次维护保养超期的隐患，未对长期不进站车辆采取针对性的安全检查措施。对事故发生负有重要管理责任，建议由长运集团纪检监察部门问责。

（3）代*，中共党员，长运集团合川分公司客运经营部部长，负责本单位包车牌流程管理工作。对涉事车辆包车牌申请前的安

全检查未进行、包车牌信息与实际不符、包车客运行驶中未携带包车牌的行为负有重要管理责任，建议由长运集团纪检监察部门问责。

（4）邹*峰，中共党员，长运集团合川分公司安全保卫部部长，统筹负责本单位GPS管理、隐患排查、安全教育工作，对涉事车辆超线路行驶、未及时发现并消除左后轮制动气室膜片安全隐患、陈*未掌握应急处置方式的问题负有重要领导责任。建议由长运集团纪检监察部门问责。

（5）王*，中共党员，长运集团合川分公司安全保卫部副部长，具体负责本单位GPS管理、隐患排查、安全教育工作，对涉事车辆超线路行驶、未及时发现并消除左后轮制动气室膜片安全隐患、陈*未掌握应急处置方式的问题负有重要领导责任。建议由长运集团纪检监察部门问责。

（6）姜*，入党积极分子，长运集团合川分公司客运经营部工作人员，具体负责涉事车辆包车牌办理工作。在申请包车牌前擅自将前置安全检查调整为后置安全检查，对未及时发现并消除左后轮制动气室膜片安全隐患负有重要责任。建议由长运集团纪检监察部门问责。

2. 长运汽修合川分公司。

（7）张*，群众，长运汽修合川分公司前台兼维修工。6月16日涉事车辆二级维护中，在没有大车总检资格的情况下代替总检吴德忠签署了总检合格的竣工资料。虽无法复原此行为与事故的直接关联，但亦涉嫌违章作业。建议由长运集团纪检监察部

门进一步调查问责。

（8）何*波，群众，长运汽修合川分公司原厂长，2025年7月1日调任长运汽修潼南分公司厂长。对张志的违章作业负有管理责任，建议由长运集团纪检监察部门进一步调查问责。

3. 区道路运输事务中心。

（9）张*，女，中共党员，合川区道路运输事务中心客运科副科长，存在未督促客运企业对长期不进站的车辆采取针对性管理措施，指导客运企业对营运车辆维护保养不到位，督促客运企业对营运车辆实时监控管理不到位等问题，建议由区纪检监察机关予以追责问责。

（10）秦*，中共党员，合川区道路运输事务中心党支部委员兼客运科科长。作为负责包车客运标志牌审核发放及客运行业监督指导的分管负责人和科室负责人，存在未对客运企业上传的包车客运资料进行全面核实把关，未督促客运企业对长期不进站的车辆采取针对性管理措施，指导客运企业对营运车辆维护保养不到位等问题，建议由区纪检监察机关予以追责问责。

4. 合川区交通运输综合行政执法支队。

（11）张*雷，中共党员，合川区交通运输综合行政执法支队太和交通行政执法大队大队长，存在未按《重庆市道路运输管理局关于切实加强和规范包车客运管理的通知》（渝道运发〔2013〕92号）的要求安排执法人员对辖区内包车客运车辆强化日常监督检查，对涉事车辆路检中存在三个月空白，未发现涉事车辆当天擅自变更营运路线的违规行为，未发现涉事车辆在2025年6

月还存在多次未办理包车牌即实质性开展包车业务的行为等问题，建议由区纪检监察机关予以追责问责。

5. 区公安局交通管理支队。

（12）杨*春，中共党员，区公安局交管支队大石大队大队长，存在未针对县道356线设施路段“陡坡、临崖”的地形特点强化动态管控措施，事发时段勤务未覆盖事故路段，未能发现涉事车辆事发前的超速行为，对辖区内客运车辆驾乘人员未系安全带等违法行为查处不到位等问题，建议由区纪检监察机关予以追责问责。

6. 其他人员。

建议由长运集团合川分公司对公司和合隆片区联运组的安全管理进行一次全方位拉网式体检检查，对发现的其他责任人员按照公司相关制度进行处理。并将检查报告和处理结果报区应急管理局。

（五）对有关管理部门的处理建议。

1. 合川区道路运输事务中心。调查发现其在包车牌办理审核把关不严、指导客运企业对营运车辆维护保养不到位、督促客运企业对营运车辆实时监控管理不到位、对长期不进站车辆安全监督不到位等问题，建议合川区道路运输事务中心针对上述问题建章立制，弥补管理漏洞，并向合川区交通运输委员会作出深刻书面检查。

2. 合川区交通运输综合行政执法支队。调查发现其在道路运输行业监管中存在协同联动不足、对客运企业违法违规行为查

处力度不够等问题。建议合川区交通运输综合行政执法支队深刻反思监管职责履行不到位的原因，明确整改措施和时限，强化与相关部门的联合执法，切实提升对“两客一危”企业及车辆的监管效能，并向合川区交通运输委员会作出深刻书面检查。

3. 合川区交通运输委员会。作为交通运输行业主管部门，对辖区内道路运输安全统筹监管不力，在督促企业落实安全生产主体责任、协调解决跨部门监管盲区等方面存在短板。建议合川区交通运输委员会牵头组织行业开展安全隐患排查整治，完善运输企业、维修单位监管机制，堵塞承包车辆管理漏洞，形成跨部门信息联动机制，确保行业安全监管责任落到实处，并向合川区人民政府作出深刻书面检查。

4. 合川区公安局交通管理支队。因在事故路段动态管控方面履职不够到位，对事故发生负有一定监管责任，建议合川区公安局交通管理支队针对道路管控中薄弱环节优化勤务模式，加强与交通运输部门的数据共享，建立重点车辆动态监控与实地核查机制，提升道路交通安全综合治理能力，并向合川区人民政府作出深刻书面检查。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取本次事故教训，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故的特点，特提出以下防范措施及建议：

（一）切实提高思想认识，积极主动作为。全区各级各部门要进一步提高思想认识，牢固树立人民至上、生命至上的理念，要以“时时放心不下”的责任感，切实做好道路交通安全各项工

作。当前全区道路交通安全形势严峻复杂，道路交通安全工作基础薄弱，交通违法行为普遍存在，安全风险隐患较大，要进一步压实工作责任，认真贯彻落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作要求，主动抓好抓实交通安全管理的各项工作，坚决防控较大道路交通安全事故风险。

（二）进一步加强安全生产监管力度。长运集团合川分公司要深刻吸取本次事故教训，举一反三做好安全生产工作。应严格按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路运输条例》《道路运输车辆动态监督管理办法》等法律法规规定，全面加强安全管理。一是按照《道路运输车辆动态监督管理办法》的规定通过技术手段严格监督包车客运、班线客运驾驶员按照操作规范安全驾驶、文明驾驶、严格按路线进站上下旅客；二是加强对从业人员安全教育培训，督促从业人员严格遵守本单位安全生产规章制度和安全操作规程，加大安全检查力度和隐患排查力度，对车辆安全设施设备等是否符合标准进行专项检查整治；三是做好从业人员业务技能考核工作，宜采用科技手段模拟各类突发状况对驾驶员应急处置能力进行再培训和再考核；四是应加强车辆维护保养工作，特别是十年以上的老车应采取更严格的维护保养措施，制定易损件强制更换制度，防止类似事故再发。

交通行业主管部门应进一步强化交通行业安全监管责任，强化底线思维、督导检查和隐患治理。进一步深入开展“两客一危一货”行业专项整治工作，对典型问题和严重违法行为公共曝光、顶格处罚、严管重罚，提高企业违法成本。坚持全面排查、重点

整治严格执法相结合，严格落实安全生产检查计划和监管工作制度，严格安全生产检查闭环管理，狠抓企业隐患整改落实，提高安全监管水平，促进安全生产管理形势好转。

（三）强化道路交通安全风险研判，进一步强化路面管控。公安交通管理部门要加强对辖区道路交通安全形势的研判，既要高度警惕“黑天鹅”事件，也要防范“灰犀牛”事件。要明确辖区的重点车辆、重点路段、重点时段等管控重点，科学安排勤务，通过开展统一行动、周末夜查、区域联动等方式，进一步提升见警率、管事率，持续深化交通违法整治。对客运车辆、网约车、大货车等重点车辆超员、超速、超载、违法停车等交通违法行为，要始终保持严查严管的高压态势，有效预防和减少道路交通事故的发生。

（四）强化交通安全专项整治，齐抓共管做好安全管控。在包车客运方面，公安交通管理部门、交通运输管理部门、客运经营企业要建立包车客运车辆信息共享机制，齐抓共管做好包车客运的安全管控。总体道路交通方面，三方要认真查找事故防控的薄弱环节，组织开展人、车、路等道路交通安全要素的风险隐患排查，分类制定有针对性的管控措施。