G30 连霍高速塔城沙湾“7·8”较大道路交通事故调查报告

编制单位：塔城地区行政公署事故调查组

编制日期：2025 年 10 月 10 日

目　录

一、事故基本情况 2

（一）事故发生单位情况 2

（二）事故车辆情况 2

（三）车辆驾驶员情况 3

（四）事故发生经过 3

（五）事故现场情况 4

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 6

（七）涉事道路情况 7

二、事故应急处置及评估情况 8

（一）事故信息接报情况 7

（二）事故应急处置情况 8

（三）事故应急处置评估 8

三、事故原因分析及事故性质 8

（一）事故直接原因 8

（二）检验鉴定情况 9

四、有关单位存在的主要问题 10

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 11

（一）建议移送司法机关处理的人员 11

（二）建议给予行政处罚的责任人员 11

（三）对事故责任单位的行政处罚建议 13

（四）对有关监管部门的处理建议 13

六、事故主要教训 13

七、防范整改措施建议 14

（一）压实企业安全生产主体责任，强化企业安全管理 14

（二）强化道路交通安全监管，提升管控效能 15

（三）加强交通安全宣传教育，提升社会公众安全意识 16

G30连霍高速塔城沙湾“7·8”较大道路交通事故调查报告

2025年7月8日23时30分许，G30连霍高速3813公里+400米路段（沙湾市辖区）发生一起较大道路交通事故，造成3人死亡、1人受伤，直接经济损失约186万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）以及《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》等法律法规规定，自治区安全委员会办公室于7月10日将该事故挂牌督办。塔城地区行政公署成立塔城沙湾“7·8”较大道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），由行署副专员任组长，地区应急管理局党委副书记、局长任副组长，地区公安局、交通运输局、工会办事处、人力资源和社会保障局、消防救援支队及沙湾市人民检察院等相关单位负责同志为成员，全面开展事故调查工作。

事故调查组严格遵循“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、查阅资料、证据调取、调查询问有关当事人和综合研判分析，全面查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和相关责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，G30连霍高速塔城沙湾“7·8”道路交通事故是一起因私家车驾驶员超速行驶、长时间未充分休息、行车过程中未与前车保持安全距离、紧急情况下操作处置不当等原因，与前方低于最低限速行驶的重型厢式货车发生碰撞造成的较大生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

乌鲁木齐市**运输有限公司，成立于2019年8月21日，法定代表人肖某某，注册资本5万元，统一社会信用代码为91650**0MA78G****G，企业注册地址位于新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区），所属行业为道路运输业。经营范围包括：普通货物道路运输；商务代理代办服务；汽车修理与维护；销售汽车零配件；该公司建立安全管理机构、安全管理制度健全，制定应急预案，主要负责人及安全管理人员均持有道路运输企业安全考核合格证书。

（二）事故车辆情况

1.新AFG2**0号比亚迪牌小型新能源汽车（私家车），车辆使用性质为非营运，初次登记日期为2024年10月17日，检验有效期至2026年10月31日，核载5人，事发时实载4人，车辆手续齐全，合法有效。该车投保于平安财产险股份有限公司，保险种类为交强险、第三者责任险，保额合计118万元，未投保座位险。

2.新 AD3**8 号东风牌重型厢式货车（营运车），车辆使用性质为货运，实际车主为谢某某，与乌鲁木齐市**运输有限公司属于合作经营关系，挂靠于乌鲁木齐市**运输有限公司名下，由乌鲁木齐市**运输有限公司负责该车驾驶员日常教育培训、车辆管理等工作。事发时车辆总质量 15770Kg，核载 9300Kg，整备质量 4550Kg，超载超重 1710Kg；车内核载 2 人，事发时实载 1 人。车辆初次登记日期为 2019 年 11 月 22 日，检验有效期至 2025 年 11 月 30 日，车辆手续齐全，合法有效。该车投保于中国人寿财产股份有限公司，投保险种为交强险、商业全险，保额合计 120 万元。

（三）车辆驾驶员情况

1.武某某，男，汉族，25 岁，持有 C1 型驾驶证，初次领证时间为 2019 年 7 月 17 日，系新 AFG2**0 号比亚迪牌小型新能源汽车驾驶员，驾驶证状态正常。

2.谢某某，男，汉族，43 岁，系新 AD3**8 号东风牌重型厢式货车实际车主及驾驶员，准驾车型为 B2，初次领证日期为 2007 年 2 月 16 日，发证机关为博乐市车管所。经调查，事发时谢**驾驶该重型厢式货车，装载酸奶从沙湾市前往博乐市。

（四）事故发生经过

经调查核实，武某某、刘某、马某某、张某某四人系朋友关系。2025 年 7 月 8 日，武某某驾驶新 AFG2**0 号比亚迪牌小型新能源汽车（车主为马某某），搭载刘某、马某某、张某某三人

前往沙湾市鹿角湾景区游玩，当日22时许四人结束游玩返程，23时22分行驶至G30连霍高速安集海收费站，驶入G30连霍高速前往奎屯市方向。同日中午13时许，谢某某驾驶新AD3**8号重型厢式货车，从博乐市出发前往沙湾市盖瑞乳业公司装载酸奶，22时30分左右，从沙湾东收费站驶入G30连霍高速前往博乐市方向。23时30分左右，武某某驾驶新AFG2**0号小型新能源汽车，在G30连霍高速第四车道由东向西行驶至3813公里+400米路段时，与前方同向行驶的谢某某金驾驶新AD3**8号重型厢式货车发生追尾碰撞，碰撞后新AFG2**0号小型新能源汽车迅速起火燃烧。随后，新AFG2**0号车向左（南）变道，与道路南侧护栏发生碰撞后停驶于第一车道。消防救援力量赶到现场后开展灭火处置并控制火势，事故造成3人死亡，1人受伤。

（五）事故现场情况

新AFG2**0号车驾驶员为武某某、副驾驶位为刘某、后排右侧（副驾驶位后方）为马某某、后排左侧（驾驶位后方）为张某某。事故现场位于G30高速3813公里+400米路段（沙湾市辖区），该路段为东西走向，事发时，新AFG2**0号车沿该路段第四车道由东向西方向行驶，车身前部与前方同向行驶的新AD3**8号车车身后部发生碰撞（经勘查，新AFG2**0号车碰撞前前照灯为正常使用状态，制动系统未检见使用痕迹）。碰撞后，新AFG2**0号车向左（南）变道，与道路南侧护栏碰撞后停驶于第一车道。



（现场照片 1）



（现场照片 2）



（现场照片 3）

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 事故伤亡情况

（1）刘某，新 AFG2**0 号比亚迪牌小型新能源汽车副驾驶位乘坐人员，事故中死亡。

（2）马某某，系新 AFG2**0 比亚迪号小型轿车车主，新 AFG2**0 号比亚迪牌小型新能源汽车副驾驶后排位乘坐人员，事故中死亡。

（3）张某某，新 AFG2**0 号比亚迪牌小型新能源汽车驾驶员后排位乘坐人员，事故中死亡。

（4）武某某，新 AFG2**0 号比亚迪牌小型新能源汽车驾驶员，事故中受伤。

2. 直接经济损失

事故造成直接经济损失约186万元人民币。

（七）涉事道路情况

事故现场位于高速G30连霍高速3813公里+400处（沙湾市辖区），该路段东西走向，为高等级公路，设计速度为120公里/小时，最限低速60公里/小时，双向八车道，单车道宽度3.5米，路肩宽度1.5米。道路两侧为树林带，线形平直，视线良好，沥青路面，交通标线完好、清晰。

根据沙湾市气象局材料和视频影像证明，事故发生时，天气晴朗，能见度正常，路面干燥。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

2025年7月8日23时30分许，沙湾市公安局指挥中心接到转警，称“G30连霍高速3813公里处有一辆小车自燃”。接警后，值班民警迅速出警，同步通知120急救中心和相关单位赶赴现场开展施救工作，并第一时间向沙湾市公安局主要领导报告事故情况。23时48分，乌苏大队高速中队巡逻组与沙湾大队高速中队相继抵达事故现场，同步开展现场处置；消防救援力量迅速开展灭火处置，医疗救助等部门开展伤员救治工作。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，交警部门第一时间对事故现场进行了封锁和交通疏导，设置警示标志，防止二次事故发生。消防救援力量抵达

现场后，快速开展灭火处置，控制火势。经120急救中心派遣的医疗救护人员现场检查确认，新AFG2**0号比亚迪牌小型新能源汽车内3名乘客当场死亡，驾驶员武某某被紧急送往医院进行救治，现场救援工作结束后，事故车辆被依法拖离现场，道路恢复正常通行。事故发生后，相关部门迅速启动善后处置工作，安排专人与遇难者家属进行沟通协商，妥善办理丧葬事宜；同时，积极协调保险公司，加快保险理赔进度，依法保障遇难者家属和伤者的合法权益，确保善后工作平稳有序推进。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，乌苏大队高速中队巡逻组与沙湾大队高速中队、消防救援力量、医疗救助部门反应迅速，快速抵达事故现场开展救援处置。交警部门及时采取现场封锁、交通疏导等措施，有效防范了二次事故发生；各部门协调配合，救援流程衔接顺畅，处置措施科学合理，未发生次生事故及灾害。整体应急处置工作响应及时，处置有效。

三、事故原因分析及事故性质

（一）事故直接原因

在夜间视距较差的情况下，驾驶员武某某安全意识淡薄，存在超速行驶、未与前车保持安全车距、处置措施不当等多重原因，与前方低于最低限速行驶的新AD3**8号东风牌重型厢式货车发生碰撞，造成本次事故。

1.事故发生时间为23时30分许，属于夜间行驶时段，驾驶

员视距受限。

2.驾驶员武某某驾驶新 AFG2**0 号车未与前车新 AD3**8 保持必要安全车距（高速公路超过 100km/h 时保持 100 米以上）；同时，其驾驶机动车超速行驶（该路段第四车道限速 60km/h-80km/h，新 AFG2**0 号车碰撞前瞬时速度为 113km/h），未按操作规范安全、文明驾驶，导致事故发生。

（二）检验鉴定情况

1.谢某某血液酒精检验鉴定：2025 年 07 月 15 日收到新疆科正司法鉴定所对谢某某血液出具的文号为：科正所【2025】血鉴字第 0**9 号司法鉴定意见书编号 G73***5 血液样品中未检出乙醇（酒精）。

2.武某某血液酒精检验鉴定：2025 年 07 月 15 日收到新疆科正司法鉴定所对武某某血液出具的文号为：科正所【2025】血鉴字第 0**2 号司法鉴定意见书编号 U34***3 血液样品中未检出乙醇（酒精）。

3.交通事故痕迹物证检验鉴定：2025 年 08 月 01 日收到新疆科正司法鉴定所出具的文号为：科正所【2025】痕鉴交字第 2*8 号交通事故痕迹物证司法鉴定意见书：新 AFG2**0 号车车身前部与前部新 AD3**8 号车车身后部发生过接触。新 AD3**8 号车与新 AFG2**0 号车碰撞点位于：距现场东西走向道路北侧边缘线以南 1.84~2.04m（第四车道）、距新 AFG2**0 号车停驶位置右后轮轮心以东 78.96~79.16m 范围内；

4.车辆起火原因检验鉴定：2025 年 08 月 05 日收到新疆中信司法鉴定中心文号为新中信司鉴中心【2025】痕鉴字第 2**5 号对新 AFG2**0 号比亚迪牌小型轿车着火原因司法鉴定意见书：新 AFG2**0 号比亚迪牌小型轿车车体前部与前方同向行驶的新 AD3**8 号东风重型厢式货车车体尾部发生碰撞致使新 AFG2**0 号比亚迪牌小型轿车发动机舱防火墙围板挤压、折叠变形，导致防火墙位置线束极压破损，发生搭铁断路引起起火，火势迅速蔓延烧损车辆。

5.其他：新 AD3**8 号车后部反光标识不符合 GB11564-2024《机动车回复反射装置》中相关规定；新 AD3**8 号车碰撞前瞬时速度为 44km/h。新 AFG2**0 号车碰撞前瞬时速度为 113kmh。

四、有关单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.乌鲁木齐市**运输有限公司，未严格落实安全生产主体责任。未与新 AD3**8 号重型厢式货车驾驶员谢某某签订安全生产责任书；对公司名下车辆的安全隐患排查不足，车辆反光标识不符合国家标准；未严格实施安全教育培训计划，2025 年 6 月该公司 18 名驾驶员，有 2 人未完成教育学习，涉事驾驶员谢某某只有 6 月、7 月参加培训记录，未见 6 月以前学习记录。

（二）有关监管部门

沙湾市公安局交通管理部门对高速公路交通风险研判不精准，对重点时段、重点车辆的监管不够，对高速公路交通风险研

判不精准，自2025年5月1日高速公路承接以来，对高风险驾驶行为的关联性预估不足，仅关注“超速”、“故障车辆”等单一行为，忽视“疲劳驾驶+低速行驶”等叠加风险，暴露出对高速公路管控手段单一且经验不足。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员

1.武某某，男，新AFG2**0号“比亚迪”牌小型新能源车驾驶员，驾驶机动车未与同车道行驶的机动车保持足以采取紧急制动措施的安全距离，超速行驶，未按操作规范安全、文明驾驶，对事故的发生负有主要责任，其行为违反了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条第一款[1]、《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条、第四十二条[2]，建议由沙湾市公安局交通管理部门以交通肇事罪依法追究刑事责任。

（二）建议给予行政处罚的责任人员

1.建议由相关部门依法对新AD3**8号车重型箱式货车驾驶员谢某某进行处罚。

2.建议由相关部门对乌鲁木齐市**运输有限公司主要负责人李某某进行处罚。

---

[1] 《中华人民共和国刑法》第一百三十三条 违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
第一款 在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：（一）追逐竞驶，情节恶劣的；（二）醉酒驾驶机动车的；（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。

[2] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。
第四十二条 机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。

3.建议由相关部门对乌鲁木齐市**运输有限公司安全管理人员沈某某进行约谈教育。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

建议由相关部门对乌鲁木齐市**运输有限公司进行处罚。

（四）对有关监管部门的处理建议

沙湾市公安局交通管理部门对高速公路交通风险研判不精准，管控手段单一且经验不足，建议由沙湾市安全生产和防灾减灾救灾委员会及相关部门对其进行约谈，督促其加强管理，改进工作。

六、事故主要教训

《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》中明确规定了夜间行驶的速度、车距、灯光的使用等要求，此次事故中涉事辆车存在夜间超速行驶、疲劳驾驶、超载等易肇事肇祸的违法行为。警示交通管理部门必须加大“三超一疲劳”、妨碍安全驾驶等违法行为的执法力度。同时，加强驾驶人员教育培训，增强防御性安全驾驶知识学习，倡导文明出行、安全出行，从源头减少人为因素引发的安全风险。

七、防范整改措施建议

（一）压实企业安全生产主体责任，强化企业安全管理

一是乌鲁木齐市**运输有限公司及辖区内所有道路运输企业，立即开展全面安全隐患排查治理工作，对所有营运车辆（含挂靠车辆）进行全面安全性能检测，重点检查车辆反光标识、制

动系统、灯光系统等安全部件，确保车辆符合安全技术标准；建立健全车辆维护保养档案，严格执行车辆定期维护保养制度，定期开展车辆隐患排查，对发现的隐患实行“闭环管理”，确保隐患及时整改到位。**二是**加强驾驶员安全教育培训，定期组织驾驶员学习道路交通安全法律法规、安全操作规程及应急处置知识，开展警示教育和应急演练，提高驾驶员安全意识、法治观念和应急处置能力；建立驾驶员安全考核制度，与所有驾驶员签订安全生产责任书，明确安全职责，对违规驾驶行为严肃处理，坚决杜绝疲劳驾驶、超速、超载、驾驶安全设施不全车辆等违法行为。**三是**完善企业安全生产管理制度，明确各岗位安全职责，加强安全生产工作监督检查，确保各项安全措施落实到位；充分利用信息化手段，对驾驶员行驶轨迹、行驶速度等进行实时监控，及时发现并干预超速、轨迹异常等违法行为，提升企业安全管理智能化水平。

（二）强化道路交通安全监管，提升管控效能

一是沙湾市公安局交通管理部门要切实提升高速公路管控效能，在现有警力基础上合理增配警力，调整勤务模式，制定科学合理的警力分段交叉勤务方案，在早晚高峰、夜间等重点时段，加强匝道口酒检震慑和安全带使用提示工作；邀请专业人员开展交通管理专题培训，提升民警应急处置能力和高速公路管理水平。**二是**加大重点路段、重点时段巡查力度，严厉查处超速、疲劳驾驶、违规变道、低速行驶、超载等易肇事肇祸违法行为；充

分利用电子监控、测速仪等科技设备，加强非现场执法力度，提高执法效率和覆盖面，形成常态化震慑效应。**三是**对辖区内高速公路道路设施进行全面排查，及时修复和完善交通标志标线、反光标识等设施，确保其清晰、准确、完整；重点规范高速公路车道限速标志设置和提示，确保驾驶员清晰了解限速要求，引导驾驶员规范行驶。**四是**整合监管资源，强化风险研判，联合交投、气象等相关部门，整合交通流量数据、道路基础信息、气象数据等资源，深入分析高速公路通行特点，建立健全视频提示、勤务提示、隐患提示的预警机制，强化交通预警监测和快速应对处置能力；加强对高风险驾驶行为关联性的研究和预判，重点关注“疲劳驾驶+低速行驶”等叠加风险，采取针对性管控措施，防范各类事故发生。

（三）加强交通安全宣传教育，提升社会公众安全意识

一是加大交通安全宣传教育力度，通过电视、广播、报纸、网络、新媒体平台等多种渠道，广泛宣传道路交通安全法律法规和高速公路行驶安全常识，重点普及保持安全车距、不超速、不疲劳驾驶、不超载等安全注意事项，提高社会公众交通安全意识和法治观念。**二是**深入开展交通安全“进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭”活动，通过举办交通安全讲座、发放宣传资料、播放警示教育片、曝光典型事故案例等形式，增强公众交通安全意识和自我保护能力；针对新能源汽车驾驶员，开展专项安全知识培训，重点讲解车辆安全性能、应急处置方法等内容，提升新

能源汽车驾驶员安全驾驶水平。**三是**健全公众监督机制，鼓励公众参与交通安全监督，畅通违法行为举报渠道，对发现的道路交通违法行为及时举报，形成“人人关注交通安全、人人参与交通安全管理”的良好社会氛围。

G30 连霍高速沙湾市“7·8”
较大道路交通事故调查组
2025 年 10 月 10 日