沈海高速日照东港段“6•6”较大道路交通事故责任调查报告

发布日期： 2017-11-14 00:00 信息来源：日照市应急管理局 浏览次数: 198 字体：[大 中 小]

2017年6月6日9时47分许，一辆鲁D03186号牌大型客车行驶至沈海高速日照东港段K713+900米处时车辆失控，冲破高速防撞护栏，驶出路面并发生翻滚，事故造成8人死亡（7人当场死亡，1人当日抢救无效死亡）、25人受伤，直接经济损失约300余万元。

事故发生后，国家、省和市领导高度重视，国务委员、公安部部长郭声琨，省委书记刘家义，省委副书记、省长龚正等领导同志分别作出批示，要求全力救治伤员，查明事故原因，妥善处理善后，确保道路交通安全。省公安厅等部门到日照指导工作。市委书记刘星泰、市长齐家滨第一时间作出安排部署，要求认真落实领导批示精神，全力做好各项处置工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）等法律法规规定，市政府成立了由市安监局、市监察局、市公安局、市总工会、市交通运输局和东港区政府负责同志参加的日照市人民政府沈海高速日照东港段“6.6”较大道路交通事故责任调查组（以下简称事故调查组），并函请枣庄市政府派员参加，开展事故调查工作。事故调查组邀请市检察院派员参加了事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆和驾驶人等情况。

1.车辆情况。鲁D03186（苏州金龙KLQ6109QE3型号，39座，大型高二级，营运证号370402100241）客车，机动车所有人：山东省枣庄汽车运输有限公司，道路运输许可证所有人：山东省枣庄汽车运输有限公司，车辆核载39人，出厂

日期2011年11月30日，初次登记日期2011年12月13日，检验有效期至2017年6月30日。车辆由山东省枣庄汽车运输有限公司装有GPS位置服务系统。2014年至2017年，共有5次交通违法行为，均已处理完毕。车辆状态正常。

本车经营枣庄至青岛客运班线，起讫地及起讫站点：枣庄（枣庄汽车总站）—青岛（青岛交运集团公司青岛长途汽车站），许可经营期限自2011年12月21日起至2019年12月20日止。运营主要途径路线为：206国道、苍山、京沪高速、日东高速、同三高速、胶州湾高速，无停靠站点。日发班次：每日一班。2016年5月5日正常参加年审，等级评定一级。2016年11月5日参加六十个月以上客运车辆的等级评定检测等级评定一级，2016年12月14日参加春检，2017年4月29日等级评定检测，等级评定一级。

事故发生后，日照高速交警支队立即委托山东交院交通司法鉴定中心对鲁D03186号牌大型普通客车车辆行驶速度、车辆技术状况、车辆轮胎、事故形成过程等进行科学技术鉴定，鉴定意见为：一是鲁D03186金龙牌大型普通客车安全带的设置不符合GB7258-2012《机动车运行安全技术条件》的相关要求。二是鲁D03186金龙牌大型普通客车左后轮外轮轮胎及右后轮两轮胎胎面磨损严重，不符合GB7258-2012《机动车运行安全技术条件》要求。三是鲁D03186金龙牌大型普通客车事故时（失控侧滑开始瞬间）的行驶速度为90—95km/h。

2.肇事驾驶人情况。鲁D03186号牌大型普通客车驾驶人高桂河，男，52岁，汉族，身份证号：370421196407037433，准驾车型：A1A2D，山东省滕州市东沙河镇步云村79号，驾驶证有效期至2019年12月4日，当前状态正常。

3、车辆承包人：宋成清，男，51岁，汉族，鲁D03186号牌大型普通客车承包人，身份证号：370402196509115851，枣庄市市中区孟庄镇涯头村140号。宋成清为鲁D03186大客车副驾驶员，准驾车型A1A2E，驾驶证有效期至2020年11月20日，当前状态正常。事发当日宋成清未驾驶车辆。

（二）车辆行驶路线。

2017年6月6日上午6时04分，高桂河驾驶鲁D03186号牌大型普通客车由枣庄汽车站出发，沿206国道行经大辛庄、税郭镇、界牌岭村、黄泉村，从峄城东收费站进入岚曹高速公路由西向东行驶，后转入京沪高速公路由南向北行驶，行驶到京沪高速临沂服务区停车休息约8分钟，后继续由高桂河驾驶车辆由京沪高速公路转到日兰高速公路由西向东转沈海高速公路由南向北行驶，行至沈海高速713KM+900M处（往青岛方向）时，冲破高速防撞护栏，翻入路基下，造成单方交通事故。

（三）事故相关单位情况。

1.山东省枣庄汽车运输有限公司。枣庄汽车运输有限公司是枣庄市唯一一家大型公路运输骨干企业，具有国家一级客运经营资质和三级货运经营资质，主要承担枣庄至省内外的长途旅客运输和大宗货物运输。公司下设26个分支机构，8个控（参）股子公司，职工2156人，资产总额1.44亿元，营运车辆1078辆，客运线路193条。

2.山东省枣庄汽车运输有限公司第四分公司，有客车80余部，营运线路27条，主要经营区内及东去方向的跨区线路，日发班次172个。发生事故的鲁D03186号牌大客车登记所有权人为山东省枣庄汽车运输有限公司，山东省枣庄汽车运输有限公司以招标方式与宋成清签定承包合同（宋成清出资68万元），由第四分公司管理运营。山东省枣庄汽车运输有限公司称该种经营方式为融资（承包）经营方式。

3.山东省枣庄汽车运输有限公司维修检测中心，负责枣庄客运站所有进站始发客车的安全例检工作。6月5日下午，鲁D03186客车由该中心进行了安全例检，结果是例检项目全部合格，并出具了《营运客车安全例检合格通知单》。

（四）现场道路设施情况。

事故发生地点位于沈海高速公路K713＋900米处，青岛方向，东港区境内。事故现场路段为国道高速公路，沥青路面，双向四车道，每侧有一条应急车道，每条行车道宽4米，应急车道宽3米，现场道路全封闭、全立交，道路中间及道路两侧路边由护栏控制，车道间由标线控制。2015年，日照市公路管理局委托山东省交通科学研究院、山东省交通建设工程检测中心对沈海高速、日兰高速两条高速公路日照段进行了路况检测与评价，经评定，发生事故的路段路面各项检测指标均符合相关标准。该路段于2003年通车运行，2015年12月前，由同三高速日照管理处负责运营管理和道路养护，2016年1月至今由齐鲁交通发展集团有限公司日照分公司负责运营管理和道路养护。

事故发生后，日照高速交警支队立即委托交通运输部公路科学研究所司法签定中心对沈海高速公路K713＋900处事故路段的路面横向力系数、护栏板和立柱强度进行了检验鉴定。鉴定结论是全部符合相关标准规范的要求。

（五）天气情况。

6月6日，日照市白天小雨转多云，气温为16-22℃。其中，10时事发时雨量为小雨，气温为18℃，西北风3级，路面湿滑。6月5日16时55分起，齐鲁交通发展集团有限公司日照分公司在沈海高速可变电子情报板上发布了“雨天路滑谨慎驾驶”的道路提示信息，持续至6月6日22时15分。日照市高速公路交警支队对辖区内高速公路采取了减速行驶措施，将原限速120公里/小时降为80公里/小时。

二、事故发生经过及处置情况

（一）事故发生经过。

2017年6月6日9时47分，鲁D03186号牌大型客车沿沈海高速由南向北行驶至日照东港段K713+900米处时，先向左侧转向、之后向右侧转向过程中车辆失控，发生侧滑并向右前方运动，冲向现场道路东侧护栏，客车与护栏接触碰撞并撞开护栏驶出现场路面。客车前部冲开护栏后，发生翻滚，车头指向南、车尾指向北停止于最终位置。车上共有33人，事故造成8人死亡（7人当场死亡，1人当日抢救无效死亡）、25人受伤。

（二）应急处置情况。

事故发生后，日照市成立了齐家滨市长任组长的事故处置领导小组，下设医疗救护、事故调查、舆情管控、安抚救助和综合协调5个工作小组，积极开展应急处置工作。日照市人民医院、市中医医院和市中心医院成立专门医疗救护小组，开通绿色通道，对所有入院伤员逐一进行病情分析，对筛选出的重症伤员制定科学完善的救治方案，及时报告、邀请省卫计委6名医疗专家来我市指导救治工作，全力以赴救治伤员。市卫计委抽调心理医师，对所有伤员及需要救助的伤亡人员家属进行面对面心理评估，抚慰心理创伤，消除恐惧情绪。

（三）善后处理情况。

事故发生后，东港区成立了由区委、区政府主要领导任组长的善后安抚领导小组，从区直有关部门和街道抽调110名工作人员进行全程服务。联系枣庄汽运公司和部分伤亡者家属及镇村干部配合做好安抚劝导工作。协调枣庄市交通运输局、枣庄汽运公司和有关保险公司垫付赔偿资金，提供食宿、交通、救治、火化等所需费用，同时市交警、民政、交通、卫生等部门全面靠上，在提供事故处理相关事宜咨询、亲属安抚劝导和各项服务保障的同时，做好突发事件防控工作。目前，所有遇难者家属均与事故单位达成了赔偿协议。事故善后工作平稳有序，社会舆情平稳。

三、事故原因和性质

（一）直接原因。

经调查认定，该事故直接原因为高桂河驾驶安全机件不符合安全技术规范的车辆上路行驶，未按操作规范安全驾驶，雨天未降低行驶速度，发生道路交通事故。

（二）间接原因。

1.枣庄汽车运输有限公司第四分公司安全生产主体责任落实不到位，安全生产规章制度不健全；安全隐患排查整治工作不到位；安全教育培训不力，事故车辆驾驶员和车主多次不参加安全培训、考试；部分安全管理人员未取得安全合格证书；规章制度不健全，档案资料管理不善，对肇事车辆安全检查和日常管理不到位。

2.枣庄汽车运输有限公司维修中心安全生产主体责任落实不到位，安全生产规章制度不健全；安全隐患排查整治工作不到位；车辆检测维护制度执行不力，对安全机件不合格的车辆熟视无睹，违规放行；对多次发现车辆安全例检员不认真履行职责的情况未引起足够重视，采取整治措施不力，致使问题长期存在。

3.宋成清作为鲁D03186号牌大型普通客车承包人，对鲁D03186号牌大型普通客车安全机件不符合安全技术规范未及时予以处理，违规站外揽客，对乘客系安全带督促检查不到位，指使、纵容驾驶人违反道路交通安全法律、法规和机动车安全驾驶要求驾驶机动车。

4.枣庄市市中区运输管理所对辖区内客运车辆安全监督检查不到位，对企业长途营运车辆GPS动态监控工作和安全培训工作监督检查不力，未及时发现并纠正事故车辆安全技术状况不符合规定的隐患。市中区交通运输局对市中区运输管理所履行客运安全监管工作督促检查指导不力。

（三）事故性质。

经调查认定，沈海高速日照东港段“6.6”较大道路交通事故是一起较大生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理情况及建议

（一）司法机关已采取措施人员。

1.高桂河，鲁D03186号牌大型普通客车驾驶员，驾驶安全机件不符合安全技术规范的车辆上路行驶，未按操作规范安全驾驶，雨天未降低行驶速度确保安全，对事故发生负主要责任，涉嫌犯罪，公安机关于6月9日立案侦查并采取监视居住刑事强制措施，6月14日刑事拘留，6月21日报请检察机关批准逮捕。

2.宋成清，鲁D03186号牌大型普通客车承包人，放任驾驶人违反道路交通安全法律、法规和机动车安全驾驶要求驾驶机动车，对事故发生负主要责任，涉嫌犯罪，公安机关于6月9日立案侦查并采取监视居住刑事强制措施，6月21日变更为取保候审刑事强制措施。

（二）建议给予党纪、政纪处分人员。

1.张友士，枣庄汽车运输有限公司维修中心客车修理厂安全例检员，在事发前负责对肇事车辆的轮胎等部位进行安全例检，严重不负责任，对车辆后部3个轮胎存在的花纹磨平严重问题熟视无睹，没有指出并要求车主更换，而是签署了车辆合格意见。对事故发生负有直接责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第一项和其他相关规定，建议给予开除处分。

2.赵志伟，中共党员，枣庄汽车运输有限公司维修中心副经理兼厂长。履行管理职责不到位，对安检员的例检行为中存在的失职问题没有及时进行有效纠正，安全教育培训不力。对事故发生负有重要领导责任，依据《中国共产党纪律处分条例》第二十九条第一款，《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条第五项和其他相关规定，建议给予其党内严重警告、撤职处分。

3.杜传朴，中共党员，枣庄汽车运输有限公司维修中心经理，履行管理职责不到位，对安检员的例检行为中存在的问题没有及时进行有效纠正，安全教育培训不力。对事故发生负有领导责任，依据《中国共产党纪律处分条例》第二十九条第一款，《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条第五项和其他相关规定，建议给予其党内严重警告、记大过处分。

4. 王越，枣庄汽车运输有限公司第四分公司安全机务科科员，负责事故发生当日第四分公司GPS监控值班，发现肇事车辆GPS监控有超速报警，未按规定通知并提醒驾驶员注意，对事故发生负有管理责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条第五项和其他相关规定，建议给予留用察看处分。

5.王景宇，中共党员，枣庄汽车运输有限公司第四分公司安全机务科副科长，负责安全内勤，监督检查车辆运行技术状况、机务保养及维修质量。对肇事车辆安全技术状况不符合规定的问题检查整治不力，对事故发生负有管理责任，依据《中国共产党纪律处分条例》第二十九条第一款，《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条第五项和其他相关规定，建议给予其党内警告、降级处分。

6.孙华琦，中共党员，枣庄汽车运输有限公司第四分公司安全机务科科长。未按规定取得安全合格证书，对驾驶员安全教育培训工作组织不到位，对肇事车辆存在站外上客违规问题和车辆安全技术状况不符合规定的隐患排查整治不力。对事故发生负有管理责任，依据《中国共产党纪律处分条例》第二十九条第一款，《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条第五项和其他相关规定，建议给予其党内严重警告、降级处分。

7.朱宗喜，中共党员，枣庄汽车运输有限公司第四分公司副经理，分管安全、机务。对驾驶员安全教育培训工作管理不到位，对车辆管理职责履行不到位，对车辆安全技术状况不符合规定的隐患排查整治不力。对事故发生负有领导责任，依据《中国共产党纪律处分条例》第二十九条第一款，《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条第五项和其他相关规定，建议给予其党内严重警告、记大过处分。

8.王剑，中共党员，枣庄汽车运输有限公司第四分公司经理。对驾驶员安全教育培训工作检查督促不到位，对车辆管理职责履行不到位，对肇事车辆存在站外上客违规问题和车辆安全技术状况不符合规定的隐患排查整治不力，对事故发生负有主要领导责任，依据《中国共产党纪律处分条例》第二十九条第一款，《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条第五项和其他相关规定，建议给予其党内严重警告、记大过处分。

9.贾继锋，中共党员，枣庄汽车运输有限公司副总经理、安全总监，分管安全机务和维修检测。未按规定取得安全合格证书，对第四分公司安全管理、教育培训、安全技术检测、隐患排查整治工作督促检查不到位，对事故发生负有

领导责任。依据《中国共产党纪律处分条例》第二十九条第一款，《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条第五项和其他相关规定，建议给予党内严重警告、记大过处分。

10.殷捷，中共党员，枣庄市市中区交通运输局运输管理所所长。履行安全生产属地监管职责不到位，对在辖区内运行的客运车辆监督检查不到位，对事故发生负有责任，依据《行政机关公务员处分条例》第二十条第一项，《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条第五项和其他相关规定，建议给予其党内警告、行政记过处分。

（三）有关人员及单位处理建议。

1.徐继斗，中共党员，枣庄汽车运输有限公司董事长、党委书记。作为公司主要负责人，落实企业安全生产主体责任不到位。对事故发生负有主要领导责任。建议枣庄市安监部门按照《安全生产法》第九十二条的规定，对其给予行政处罚。

2.孙东升，中共党员，枣庄市市中区交通运输局党委委员、农村公路管理处主任，分管运输管理。对运输管理所履行安全生产监督管理职责监督检查不到位，对事故发生负有领导责任，建议由枣庄市市中区政府负责同志对其诫勉谈话。

3.建议枣庄市交通部门依据有关法律法规的规定，对枣庄汽车运输有限公司违法违规行为作出处理。

4.建议枣庄市市中区交通运输局向枣庄市市中区政府作出深刻检查。

五、事故防范和整改措施

（一）进一步加大道路客运安全监管力度。枣庄市政府及交通运输部门要认真贯彻落实《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》（国发〔2012〕30号），加大道路客运安全监管力度，推动客运企业落实安全生产主体责任。要督促道路运输企业严格落实安全生产主体责任，强化对客、货运输车辆驾驶人的安全教育培训，提升驾驶人安全、法制、文明意识和驾驶技能。要完善车辆源头管理措施，建立健全车辆定期维修和检测制度，严禁车辆带病运行。要严把出站、出城、上高速、过境“四关”，切实将“三不进站、六不出站”制度落到实处，对卧铺客车、长途客车、旅游包车、校车做到逢车必查。要切实加强对客运车辆的动态监控，对存在安全意识薄弱、屡次发生超速、疲劳驾驶等违法行为的驾驶人，要作为重点管控对象加强教育，对屡教不改的，要坚决取消其运营驾驶资质。日照市政府及有关部门要举一反三，认真吸取6.6较大道路交通事故教训，切实加大对道路交通安全的监督管理，严格落实各项安全责任和措施，严防道路交通事故发生。

（二）进一步加大道路交通安全执法力度。枣庄市、日照市政府及有关部门要切实深化道路交通“平安行·你我他”行动，突出高速公路、国省道、城市、农村，加强对客运车辆、卧铺车、旅游包车、面包车、大型货车等重点车辆的执法和监管，严查客运车辆超速、超员、非法营运、疲劳驾驶和农用车非法载客等违法违规行为。要严格执行《刑法修正案（九）》的规定，对从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的，依法追究刑事责任，坚决防范较大及以上道路交通事故发生。

（三）迅速开展安全隐患排查整治工作。枣庄市、日照市政府及有关部门要立即组织开展运营车辆安全隐患专项整治，不断加大隐患排查治理力度，逐车、逐线进行排查治理，坚决杜绝排查盲区，及时整改事故隐患，对存在的重大隐患和问题要进行挂牌督办。要认真贯彻《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2014〕55号文件实施公路安全生命防护工程的意见》（鲁政办发〔2015〕19号）等文件要求，加快实施公路安全生命防护工程，强化对公路急弯陡坡、临水临崖、危旧桥梁等重点路段的排查整治，要做到各类防护护栏等安全设施设备齐全，各类安全标志标识清晰明确，确保公路安全畅通。

（四）广泛开展道路交通安全宣传教育培训。枣庄市、日照市政府及有关部门要充分发挥各类媒体的舆论宣传和监督作用，营造人人遵章守法的良好道路交通安全氛围；开展客运驾驶人安全承诺活动。要深入运输企业、客运站场和高速公路服务区等场所，扎实开展驾乘人员警示教育活动，切实提高客运驾驶人的交通安全意识和广大群众的防范意识，自觉抵制交通违法行为，增强自我保护能力，保证安全出行。

“6.6”较大道路交通事故责任调查组

2017年9月8日

【打印本页】【关闭窗口】

分享到：