政府信息公开
政府信息公开指南
政府信息公开制度
法定主动公开内容
重点领域信息公开
政策文件
政府信息公开年报
依申请公开

公示公告

马龙通泉"7·3"一般道路交通事故调查报告

发布时间：2024-12-09　来源：曲靖市马龙区应急管理局　浏览：749

2024年7月3日23时12分，曲靖市马龙区通泉街道让田大桥发生一起一般道路交通事故，事故造成1人

事故发生后，2024年7月11日，曲靖市安全生产委员会向马龙区人民政府下发了《一般生产安全事故

书》（曲安事故督办〔2024〕45 号），对该起事故查处进行挂牌督办。2024年8月26日，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）规。经马龙区人民政府批准（马安事故查处字〔2024〕第1号），成立由区应急管理局牵头，市公安局马龙区局、区总工会、通泉街道等部门有关人员组成的曲靖市马龙区"7·3"一般道路交通事故调查组，并邀请检察院介入事故调查，及时开展事故调查工作。

事故调查组按照"四不放过"和"科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效"的原则，通过现场勘查、阅资料和分析论证，查清了事故发生的时间、地点、经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，分析了事故暴露出的突出问题，提出了对相关责任人员的处理建议和事故防范措施。

经调查认定，曲靖市马龙区"7·3"一般道路交通事故，是一起因王**驾驶未按照规定安装后下部防护装置的车辆倒车时对车后方情况观察不足，在掉头倒车过程中，与纪**超速驾驶的普通二轮摩托车发生碰撞，导致纪**死亡的一般道路交通事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆基本情况

1.云E302**号重型自卸货车，红岩牌CQ33**，机动车所有人为侯贵平（登记住址：云南省楚雄彝族自治州于2024年6月22日出售给王**、崔**，未办理转让登记手续），该车系个人所有，无挂靠公司，无道路运输经营许可，车辆识别代码LZFF31****，发动机号码16H001**14，核定载人数2人（含驾驶时载1人），核定载质量15900kg（根据马龙

荣生塑料回收经营部2211139过磅单：肇事时载22590kg），该车于2016年4月13日在云南省楚雄州公安局注册登记，检验有效期至2025年4月30日，该车在中国太平洋财产保险股份有限公司云南分公司投保机动车保险，保险期间自2024年4月28日11时起至2025年4月28日11时止，保险单号AKUM037CTP24B000**驶。根据云南利民司法鉴定中心云利民〔2024〕车鉴字第0444号《云E302**号重型自卸货车司法鉴定意（1）转向系：云E302**号车发生事故时转向系的安全技术状况合格。（2）制动系：云E302**号车发生事技术状况不合格。（3）灯光电器：云E302**号车发生事故时灯光电器的安全技术状况不合格。（4）反光车发生事故时反光标识的安全技术状况不合格。（5）侧面防护装置：云E302**号车发生事故时侧面防护装合格。（6）后下部防护装置：云E302**号车发生事故时后下部防护装置的安全技术状况不合格。（7）机号车存在紧急制动时第一桥右后轮制动分泵漏气故障。（8）车速分析：云E302**号车通过参照线1.1km/h。

2.云D81D**号普通二轮摩托车，钱江牌QJ6**GS-3D，机动车所有人为纪**，车辆识别代号LBBG发动机号码1383**34，核定载人数2人（肇事时载1人），该车于2024年05月15日在云南省曲靖市公安局交册登记，检验有效期止2026年05月31日，该车在天安财产保险股份有限公司投保机动车交通事故责任强制2024年05月15日11时30分00秒起至2025年05月15日11时30分00秒止，保险单号652453108****024000**驾驶。根据云南利民司法鉴定中心云利民[2024]车鉴字第0445号《云D81D**号普通二轮摩托车司法鉴见：（1）转向系：云D81D**号车发生事故时转向系的安全技术状况合格。（2）制动系：云D81D**号车发安全技术状况合格。（3）灯光电器：云D81D**号车灯光电器的安全技术状况无法判断。（4）机械故障：车事发前的机械故障。（5）车速分析：云D81D**号车通过参照1和2时的速度约为97.4km/h。

（二）驾驶人及乘车人基本情况

1.王**，男，汉族，1976年11月06日出生，公民身份号码为53222*****558，住址为云南省宣威市靖市公安局交通警察支队核发的驾驶证号为5322*****558、档案编号为5303***4603、准驾车型为A2的次领证日期1995年01月09日，驾驶证有效期限为2023年01月09日至长期，系本案中云E302**号重型自卸龙区公安局《现场检测报告书》现场检测结果显示：王**的头发检测样本经现场检测，结果呈吗啡、冰毒阳检测仪检测，王**呼出气体中的酒精含量为0mg/100ml。

2.纪**，男，汉族，2003年12月06日出生，公民身份号码为53032*****514，住址为云南省曲靖市云南省曲靖市公安局交通警察支队核发的驾驶证号为5303*****14、档案编号为530***376、准驾车型为证，初次领证日期2023年2月27日，驾驶证有效期为2023年2月27日至2029年2月27日，系本案中云D81D车驾驶人，在事故中死亡（据曲靖珠源司法鉴定中心曲珠司[2024]尸鉴字18号《司法鉴定意见书》鉴定意见亡原因符合交通事故所致的重型颅脑损伤死亡）。

（三）事故发生经过

2024年7月3日，王**驾驶云E302**号重型自卸货车沿曲靖市马龙区龙泉东路由南向北行驶，23时1马龙区龙泉东路K0+770M处跨越中心黄色单实线向左转向至道路西侧场院上后掉头，在掉头倒车过程中与纪**驾驶的沿曲靖市马龙区龙泉东路由北向南超速行驶的云D81D**号普通二轮摩托车前部发生碰撞，造成救无效，于2024年7月4日死亡。造成两车不同程度受损的道路交通事故。

（四）事故现场

事故现场位于曲靖市马龙区龙泉东路K0+770M处，该路段为南北走向的双向通行混合城市道路，面，道路北至曲靖市经开区，南至马龙区城区，夜间有路灯照明，道路中心有黄色单实线，该道路法定限速

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失63.6万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年7月3日23时12分曲靖市公安局马龙分局110指挥中心接到王**用电话号码为139****833的移
电话，称在通泉街道让田大桥，一辆摩托车（车牌不详）追尾我的一辆四桥车（云E302**），有一人受
120），请求处理。23时14分，马龙区公安局交通警察大队指挥中心接马龙区公安局110 指挥中心指令，
队民警董锡升等人立即出警，并向大队长夏自钊汇报事故情况。23时25分，曲靖市马龙区交通警察大队大
队长李留祥、事故中队民警董锡升、辅警赵庭盛、彭爱松、潘松平到达事故现场进行处置。

（二）事故现场应急处置情况

民警到达事故现场后，及时对事故现场进行管控并核实人员伤亡情况。2024年7月3日23时17分，马
龙区公安局110指挥中心和马龙区人民医院120急救中心指令赶赴现场进行急救处置；23时30分，经急救医
立即送至马龙区人民医院抢救。现场勘验完毕后，恢复交通。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，马龙区人民政府副区长、区公安局局长赵征标要求尽快查明事故原因，成立医疗救治及
医疗救治及善后处置工作。善后处置工作组围绕1名遇难者及家属开展相关工作，经核算此次事故善后处理
万元。2024年8月8日，遇难者家属对遇难者遗体进行了火化，相关赔偿事宜已赔付到位。目前，遇难者家
社会舆情。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，该起道路交通事故发生后，应急响应启动及时，马龙区人民政府、通泉街道办事
交警、120等相关职能部门行动迅速、分工协作、科学处置，遇难者家属得到有效安抚，肇事路段交通有效
应急指挥得当，调动有序，应急处置方案制定科学、规范，针对性强；区、街道办事处两级政府统一指挥、
筹责任落实到位，争取了第一时间快速处置，应急救援处置及时高效，未出现新伤亡及影响社会稳定的问题

三、事故原因分析

王**驾驶未按照规定安装后下部防护装置的机动车倒车时对车后方情况观察不足，是造成此事故的一
驶机动车超速行驶且对前方道路动态观察不足，是造成此事故的另一方面原因。

四、对有关责任人员的处理建议

1.纪**，男，系云D81D**号普通二轮摩托车驾驶人，因在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.王**，男，系云E302**号重型自卸货车驾驶人，驾驶未按照规定安装后下部防护装置的机动车倒车
察不足，且载物超过核定的载质量，经交警部门认定，其对事故的发生承担同等责任。建议由市公安局马龙
依法进行处理。

五、事故主要教训

（一）驾驶人交通安全意识淡薄。驾驶员王**对道路动态观察不足倒车的违法行为屡禁不止，造成人
事故时有发生。

（二）道路交通安全宣传教育不到位。驾驶员纪**驾驶机动车在道路上超速行驶对路面动态观察不足
命安全造成危害。

六、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，进一步细化工作措施，举一反三，切实落实企业安全生产主体责任，有效防
生，提出以下事故防范和整改措施建议。

（一）强化安全监管。要深刻汲取本次事故教训，举一反三，对全区范围内客货运经营企业进行全覆面摸清底数，确保不漏一家企业、不漏一辆车、不漏一个驾驶人，坚决消除各类风险隐患。同时，持续加大车违法行为的打击力度。

（二）强化宣传教育。要深入开展道路交通安全宣传，扎实开展“安全生产月”及道路交通安全宣传进道路交通安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭。同时，对高风险驾驶员逐人见面开展宣传违法行为人、典型事故案例警示曝光力度。

上一篇：云南东辉新能源开发有限公司云南马龙产业园区红桥片区LNG加气站建设项目环境影响文...

下一篇：曲靖市马龙区市场监督管理局2024年第23期食品安全监督抽检信息公告