单位职责
领导之窗
机构设置
政策文件
工作动态
政务服务
政府信息公开
依申请公开
互动交流

玉屏侗族自治县“2·11”沪昆高速道路交通事故调查报告

发布时间： 2026年09月02日 09:41:02 浏览量：9次 字体： 小 中 大

玉屏侗族自治县
“2·11”沪昆高速道路交通事故

调查报告

2026年9月

目录

一、事故基本情况

（一）事故发生时间及地点

（二）事故发生经过

二、事故应急处置和善后处置情况

（一）事故应急处置情况

（二）事故善后处置情况

三、事故原因和性质认定

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

（三）事故性质认定

四、事故责任认定及法律依据

（一）责任认定基本原则

（二）责任主体及具体认定

1.贵F****轻型仓栅式货车驾驶人饶**（已死亡）

2.湘D****重型半挂牵引车驾驶人梁**

3.湘D****重型半挂牵引车、湘D****挂重型罐式半挂车所属衡阳**运输

4.湘D****重型半挂牵引车、湘D****挂重型罐式半挂车所属衡阳**运输法人张*

5.湘D****重型半挂牵引车、湘D****挂重型罐式半挂车所属衡阳**运输安全经理凌*

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议
（一）对衡阳**运输有限公司的处理建议
（二）对衡阳**运输有限公司法人张*的处理建议
（三）对衡阳**运输有限公司安全经理凌*的处理建议
（四）对驾驶人梁**的处理建议
（五）对已死亡责任人饶**的处理建议
六、事故主要教训
七、防范措施及整改建议
（一）强化路面执法与源头管控
（二）严格车辆安全管理
（三）压实运输企业安全生产主体责任
（四）强化交通安全宣传警示

玉屏侗族自治县

“2·11”沪昆高速道路交通事故调查报告

2026年2月11日22时43分许，沪昆高速大龙往玉屏方向1532公里+
发生一起轻型仓栅式货车与重型半挂牵引车牵引的重型罐式半挂车车
撞的道路交通事故，造成一人死亡，直接经济损失69万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查
例》（国务院令第493号）等相关法律法规的规定，县人民政府成立了
自治县“2·11”沪昆高速道路交通事故调查组（以下简称事故调查组
事故调查工作，并邀请县纪委监委参加。

经事故调查组调查认定：本起事故是一起因驾驶人交通违法行为引
般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生时间及地点

事故时间：2026年2月11日22时43分许

事故地点：事故现场位于沪昆高速公路上行1532公里+100米，双
道，混凝土中央隔离护栏，沥青路面，路面平整，干燥，夜间，视线
路呈东西走向，东往湖南省新晃县，西往贵州省玉屏侗族自治县，事
直道，交通标志、标线齐全有效，道路类型为高速(国道)。

（二）事故发生经过

2026年2月11日，驾驶人梁**驾驶湘D****重型半挂牵引车牵引湘
重型罐式半挂车沿沪昆高速大龙往玉屏方向行驶，22时43分许，发现
有警示标志后，由慢车道变更至快车道，发现前方车辆制动后，随
动，在后方快车道同向行驶的由驾驶人杨*驾驶的贵C****轻型仓栅式
后，避让至慢车道和应急车道上停住，其后同向行驶的驾驶人饶**驾驶
轻型仓栅式货车行驶至沪昆高速公路1532公里+100米处时车头与湘D**
罐式半挂车车尾发生碰撞，造成两车受损，驾驶人饶**胸部损伤严重，
医生抢救无效死亡的道路交通事故。

二、事故应急处置和善后处置情况

（一）事故应急处置情况

事故发生后，县委、县人民政府主要领导高度重视，立即安排县
常务副县长组织县应急管理局、县公安局、省交通运输综合行政执法
大队、市公安局交通管理支队高速二大队、县消防救援大队等相关部
场进行施救，于2月12日凌晨4点40分许，事故车拖离高速，结束救援。
*胸部损伤严重，现场经医生抢救无效死亡。

（二）事故善后处置情况

经医生现场抢救，饶**于2月11日23时30分死亡，死者尸体运回
馆。经过双方协商，衡阳**运输有限公司赔偿死者家属59万元。

三、事故原因和性质认定

（一）事故直接原因

1.贵F****轻型仓栅式货车驾驶人饶**驾驶该机动车在高速公路行中。一是超过核定载质量；二是未与前车保持必要的安全距离。其行为此次事故的直接原因之一。

2.湘D****重型半挂牵引车驾驶人梁**驾驶该机动车在高速公路行中。一是变更车道影响相关车道内车辆正常行驶；二是驾驶车身反光标合国家安全技术标准的车辆上道路行驶，导致夜间行车尾部辨识度不为也是事故发生的直接原因之一。

（二）事故间接原因

衡阳**运输有限公司驾驶人员梁**未严格落实岗位安全责任，未遵的安全生产规章制度和操作规程，未认真检查发现车辆反光标识不符合全技术标准的安全隐患。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查认定：本起事故是一起因驾驶人交通违法行为**般生产安全责任事故**。

四、事故责任认定及法律依据

（一）责任认定基本原则

坚持实事求是、权责一致、依法依规、过罚相当原则，严格区分直接责任、安全生产管理责任，精准划分个人责任与单位责任，明确体、违法事实、因果关系与处理尺度。

（二）责任主体及具体认定

1.贵F**轻型仓栅式货车驾驶人饶**（已死亡）**

责任认定：对本起事故负同等责任。

违法事实与法律依据：经事故调查组全面核查，饶**一是未与前车全距离，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾明驾驶”、第四十三条“同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持紧急制动措施的安全距离”之规定；二是超载，违反《中华人民共和国通安全法》第四十八条第一款“机动车载物应当符合核定的载质量，载”之规定。

2.湘D**重型半挂牵引车驾驶人梁****

责任认定：对本起事故负同等责任。

违法事实与法律依据：经事故调查组全面核查，梁**一是变更车道关车道车辆正常行驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法实施条例十四条第二款：“在道路同方向划有2条以上机动车道的，变更车道的得影响相关车道内行驶的机动车的正常行驶”；二是车身反光标识不

要求，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“驾驶人车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车”之规定；据衡阳**运输有限公司的《安全生产管理制度》，梁**在出车前应对情况进行检查并填写检查表，衡阳**运输有限公司制作的检查表中明辆标识标牌、反光标志是否清晰完整”的一项检查内容，梁**提交的中这一项填的结果为“是”，与车辆实际存在的“反光标识不符合相这一隐患情况不符，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条落实岗位安全责任，未遵守单位的安全生产规章制度和操作规程。

3.湘D**重型半挂牵引车、湘D****挂重型罐式半挂车所属衡阳*限公司**

责任认定：对本起事故不负安全生产管理责任。

认定依据：经事故调查组全面核查，该公司严格落实《中华人民全生产法》和《中华人民共和国道路运输条例》规定的安全生产主体立健全了安全生产责任制度、停车场设备安全管理制度、安全生产操安全生产监督检查制度、隐患排查治理制度、安全事故报告统计与处劳动防护用品管理制度、车辆安全管理制度、安全生产考核与奖励制生产例会制度、安全生产教育培训制度、应急救援预案制度、动态监从业人员安全管理制度。

4.湘D**重型半挂牵引车、湘D****挂重型罐式半挂车所属衡阳*限公司法人张***

责任认定：对本起事故不负安全生产管理责任。

认定依据：经事故调查组全面核查，张*严格落实《中华人民共生产法》第二十一条所列的职责。一是建立健全并落实了本单位全员责任制，加强了安全生产标准化建设；二是组织制定并实施了本单位规章制度和操作规程；三是组织制定并实施了本单位安全生产教育划；四是保证了本单位安全生产投入的有效实施；五是组织建立并落风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促、检查了本单位的工作，及时消除生产安全事故隐患；六是组织制定并实施了本单位生故应急救援预案。

5.湘D**重型半挂牵引车、湘D****挂重型罐式半挂车所属衡阳*限公司安全经理凌***

责任认定：对本起事故不负安全生产管理责任。

认定依据：经事故调查组全面核查，凌*严格落实《中华人民共生产法》第二十五条所列的职责。一是参与拟定了单位安全生产规章作规程和生产安全事故应急救援预案；二是组织了单位安全生产教育如实记录安全生产教育和培训情况；三是组织应急救援演练；四是检

安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患；五是制止和纠正了违反

的行为；六是督促落实了单位安全生产整改措施。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

为教育和惩戒事故相关责任人员和责任单位，防止同类事故再次

据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规和党纪政纪规定，对

责任人员和责任单位提出处理意见如下:

（一）对衡阳**运输有限公司的处理建议

经调查，该公司无安全生产管理过错，不予追究安全生产行政责

行政处罚。

（二）对衡阳**运输有限公司法人张*的处理建议

经调查，张*无安全生产管理过错，不予追究安全生产行政责任，

政处罚。

（三）对衡阳**运输有限公司安全经理凌*的处理建议

经调查，凌*无安全生产管理过错，不予追究安全生产行政责任，

政处罚。

（四）对驾驶人梁**的处理建议

经调查，梁**违反《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

条第二款、第二十一条，建议由事发地公安交通管理部门依据相关法

出行政处罚。违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条，建议

运输有限公司依据企业相关规章制度予以处罚。

（五）对已死亡责任人饶**的处理建议

经调查，贵F****轻型仓栅式货车驾驶人饶**已在事故中死亡，

华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定

予行政处罚，不予追究刑事责任。

六、事故主要教训

1.高速公路货车超载、未保持安全距离是追尾事故高发核心诱因

低车辆制动性能与应急处置空间，极易引发亡人事故。

2.高速公路随意变更车道、影响正常车道车辆行驶，属于高风

为，极易引发连锁碰撞事故，夜间行车危害进一步放大。

3.车辆尾部反光标识等安全设施是夜间行车关键防护装置，不符

直接降低车辆辨识度，显著提升碰撞风险。

4.道路运输企业必须常态化落实车辆出车前、行驶中、收车后全

检查，尤其对夜间行驶车辆安全设施开展闭环排查，杜绝隐患车辆上路

七、防范措施及整改建议

为深刻吸取事故教训，引以为戒、举一反三，提出以下整改

和防范措施:

（一）强化路面执法与源头管控

事发地公安交警、交通运输部门加大对超载、未保持安全距离、车道、安全设施不合格等违法行为的路面查处力度，强化夜间重点时控，从严打击违法违规行为，从源头降低事故风险。

（二）严格车辆安全管理

衡阳**运输有限公司要督促机动车公司安全管理部门对机动车的要严格执行国家标准，重点核查货车车身反光标识、尾部防护装置、等安全设施，坚决杜绝存在安全隐患的车辆上路行驶。

（三）压实运输企业安全生产主体责任

衡阳**运输有限公司要严格落实安全生产责任制，健全车辆安全治理台账，强化驾驶员常态化安全培训与警示教育，重点普及高速公驶、应急处置、安全风险等内容，严格执行驾驶员出车前安全告知、制度，严禁驾驶员违法驾驶、隐患车辆上路行驶。

（四）强化交通安全宣传警示

衡阳**运输有限公司要面向货车驾驶员开展针对性安全宣传，重载、违法变更车道、未保持安全距离、安全设施缺失等违法行为的严提升公司员工安全意识、法治意识、风险防范意识。

玉屏侗族自治县“2·11”沪昆高速道路交通事故调

2026年9月2日

国务院部门网站 省级政府网站 各市州政府网站 各县区

关于我们 | 联系方式 | 网站地图 | 版权声明 | 网站年报

政府网站找错

主办单位：玉屏侗族自治县人民政府 地址：贵州省玉屏侗族自治县茅坪新区行政中心

网站维护：玉屏侗族自治县人民政府办公室电子政务中心 黔ICP备05004376号

公安系统备案号：52062202522229 网站标识码5206220011

技术支持：贵州多彩博虹科技有限公司