

政府信息公开
政府信息公开指南
政府信息公开制度
法定主动公开内容
重点领域信息公开
政策文件
政府信息公开年报
依申请公开

公示公告

杭瑞高速马龙通泉“9·30”一般道路交通事故调查

发布时间：2024-12-26　来源：曲靖市马龙区应急管理局　浏览：1149

2024年9月30日0时许，杭瑞高速K2121+0M（曲靖市马龙区境内）发生一起重型牵引车失控冲入对一辆重型半挂牵引车相撞后起火的一般道路交通事故，事故造成2人死亡，1人受伤。

事故发生后，2024年9月30日，曲靖市安全生产委员会向马龙区人民政府下发了《一般生产安全事故书》（曲安事故督办〔2024〕69号），对该起事故查处进行挂牌督办。2024年11月01日，根据《中华人法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有龙区人民政府批准（马安事故查处字〔2024〕第3号），成立由区应急管理局牵头，市公安局马龙分局、区工会等部门有关人员组成的曲靖市马龙区“9·30”一般道路交通事故调查组，并邀请区纪委监委、区检察及时开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘阅资料和分析论证，查清了事故发生的时间、地点、经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了分析了事故暴露出的突出问题，提出了建议和事故防范措施。

经调查，杭瑞高速马龙通泉“9·30”一般道路交通事故的发生是由于车辆失控，冲向对向车道车辆是一起一般道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆基本情况

1.贵AB7***号解放牌CA4250******1E5重型半挂牵引车，车辆识别代号：LFWSR*****316，发动机册日期：2018年01月12日，车辆所有人：陈*问，登记住址：贵阳市清镇市双桥路**巷*8号，检验有效期至使用性质：货运，准牵引总质量：40000kg。该车投保于中国平安保险公司，交强险及商业险在有效期内，

保险金额200万，驾乘人员保险金额5万元/座。经查，该车近三年交通违法记录与电子监控违法记录共计13
交通事故关联信息。肇事时由陈*问驾驶。

渝D2**挂号华盛顺翔牌LHS9*****CYE重型仓栅式半挂车，车辆识别代号：LA994****009，注册
日，车辆所有人：重庆宝创物流有限责任公司，登记住址：重庆市万盛区经开区翠屏路*号附*3号*单元，
03月31日，使用性质为货运，核定载质量33200kg，实载约23760kg钢模板。

贵AB7***号车牵引渝D2**挂号车技术鉴定意见书鉴定意见：（1）该车发生事故时转向系功能有效
故时制动系功能有效；（3）该车发生事故时照明信号装置功能有效；（4）该车发生事故时行驶系功能有
车的机械故障。贵AB7***号车牵引渝D2**挂号车速度鉴定意见书鉴定意见：贵AB7***号车牵引渝D2**挂
速度约为77km/h。

2.豫NJ7***号解放牌CA42*****1E5重型半挂牵引车，车辆识别代号：LFWSR******466，发动机号
期：2021年07月01日，车辆所有人：商丘顺驰物流有限公司，登记住址：河南省商丘市柘城县大仵乡，检
月31日，使用性质：货运，准牵引总质量：40000kg。该车投保于中国人寿保险公司，交强险及商业险在有
车第三者责任保险金额100万，驾乘人员保险金额10万元/座。经查，该车近三年交通违法记录与电子监控
2条未处理；无交通事故关联信息。肇事时由陈*问驾驶。

豫NH***挂号华劲牌YJH****ZE重型集装箱半挂车，车辆识别代号：LA996****090，注册日期：201
所有人：柘城县神宇物流有限公司，登记住址：河南省商丘市柘城县马集乡马集卫生院对面*8号门面，检
月30日，使用性质：货运，核定载质量34000kg，实载约30200kg食用猪油。

豫NJ7***号车牵引豫NH***挂号车技术鉴定意见书鉴定意见：（1）该车发生事故时转向系功能有效
故时制动系功能有效；（3）该车发生事故时照明信号装置功能有效；（4）该车发生事故时行驶系功能有
车的机械故障。豫NJ7***号车牵引豫NH***挂号车速度鉴定意见书鉴定意见：豫NJ7***号车牵引豫NH**
的速度约为76km/h。

（二）驾驶人及当事人基本情况

1.陈*问：贵AB7***/渝D2**挂号车驾驶人，男，汉族，33岁，居民身份证号：52242****011，户
市赫章县古达苗族彝族乡中营村丫口组，准驾车型：A2，档案编号：522***504，发证机关：贵州省毕
支队，初次领证日期：2022年04月28日，有效期限：2022年04月28日至2028年04月28日，使用安全带
陈*问共有1条交通违法记录（已处理），无交通事故记录。

据昆锦司【2024】毒（药）鉴字第520号鉴定意见书，结论为陈*问的送检检材中为检出甲基
MDMA、氯胺酮、可卡因、可待因、苯甲酰爱康宁、6-单乙酰吗啡、吗啡成分；据云南乾盛【2024】毒物
意见书，结论为陈*问的送检血样中未检出乙醇成分，乙醇检验结果为阴性；据云南乾盛【2024】病鉴字第
结论为被鉴定人陈*问的死亡为交通事故外伤合并身体大面积烧毁导致死亡。

2.李*蒙：豫NJ7***/豫NH***挂号车驾驶人，男，汉族，36岁，居民身份证号：41142****619，户
丘市睢县城郊乡李庄村225号，准驾车型：A2，档案编号：4114****583，发证机关：河南省商丘市公安局
次领证日期：2011年08月01日，有效期限：2017年11月13日至2027年08月01日，使用安全带，在事故中死
有2条交通违法记录（已处理），无交通事故记录。

据昆锦司【2024】毒（药）鉴字第521号鉴定意见书，结论为李*蒙的送检检材中为检出甲基
MDMA、氯胺酮、可卡因、可待因、苯甲酰爱康宁、6-单乙酰吗啡、吗啡成分；据云南乾盛【2024】毒物
意见书，结论为李*蒙的送检血样中未检出乙醇成分，乙醇检验结果为阴性；据云南乾盛【2024】病鉴字第
结论为被鉴定人李*蒙的死亡原因为道路交通事故中受外力作用致胸腹部损伤死亡。

3.周*雪：贵AB7***/渝D2**挂号车乘车人，女，汉族，22岁，居民身份证号：53038****727，户籍住
龙场镇得所村委会**村**号，事故发生时躺卧于贵AB7***号车后排卧铺，在事故中受伤，送昆明医科大学

科治疗，病情稳定。

（三）事故发生经过

2024年9月30日，陈*问驾驶贵AB7***号重型半挂牵引车（牵引渝D2**挂号重型仓栅式半挂车，载屋靖方向行驶。9月30日0时18分许，陈*问驾车行驶至杭瑞高速K2121+0M处时，车辆向左失控，撞开中央隔离道，与对向行驶的由李*蒙驾驶的豫NJ7116号重型半挂牵引车（牵引豫NH430挂号重型集装箱半挂车）相问、李*蒙2人死亡，周东雪受伤及两车不同程度受损的死亡道路交通事故。

（四）事故现场

事故现场位于G56杭瑞高速K2121+0M路段（曲靖市马龙区境内），经纬度为东经103°31′46″、北纬2东西走向（东至曲靖，西至昆明）的双向四车道全封闭高速公路，由中央绿化带分隔为曲靖方向车道和昆明化带宽6.7m，曲靖方向中央绿化带外设有波形护栏，昆明方向中央为绿化带边坡，两侧高差约0.93m，由内次为3.6m宽的超车道、3.6m宽的行车道、3.7m宽的应急车道、3.6m宽的加减速车道。曲靖方向道路为-0.15°，干燥沥青路面，视线良好，小客车限速100km/h、其他车限速80km/h。事发时天气阴。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成2人死亡，1人受伤，直接经济损失200余万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年9月30日，昆曲大队指挥分中心先后于0时22分、23分接到过路驾驶员彭*宇（电话号码为18（电话号码为136****01）电话报警称：在杭瑞高速K2121处有一辆大货车冲入对向车道，与另一辆货车相求出警处置。接报后，昆曲大队值班大队领导迅速带队赶赴现场处置并逐级上报案情，0时32分，昆曲大队达现场并对双向进行交通管制，同步开展现场勘查工作。同时曲靖市消防支队马龙救援大队立即出动2车1府专职队1车5人前往处置，曲靖市消防支队指挥中心接报后立即就近调派紫云路特勤站4车15人、南海大道增援，支队于德江主任带领全勤指挥部2车5人遂行出动，共计出动10车46人，联动高速交警、120等部门现

（二）事故现场应急处置情况

2024年9月30日2时40分许，高速公路交巡警支队昆曲大队李忠海、王安东副支队长带队到达现场指施救工作。4时30分许，昆明往曲靖方向解除管制，恢复部分交通。9时40分许，冒锡昆副总队长带领交警总地，统筹指挥事故调查处置工作。10时30分许，经现场交警、消防、120等部门协作施救结束，双向交通恢

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，2名死者遗体保存在曲靖市华都医院太平间，尸体检验已完毕，出具了检验报告，并鉴定结论。李*蒙家属签收了尸体处理通知书，定于10月4日在曲靖殡仪馆火化，丧葬费由贵AB7***号车保险保险股份有限公司垫付；两名死者家属已签订伤者周东雪关于道路交通事故社会救助基金的申请。家属情绪情得到有效管控。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，该起道路交通事故发生后，应急响应启动及时，各级部门高度重视，公安交警相关职能部门行动迅速、分工协作、科学处置，遇难者家属得到有效安抚，肇事路段交通有效管控；救援当，调动有序，应急处置方案制定科学、规范，针对性强；市、区两级政府统一指挥、统一调度和全面统采取了第一时间快速处置，应急救援处置及时高效，未出现新伤亡及影响社会稳定的问题。

三、事故原因分析

根据事故现场东侧监控视频显示，0时18分许，陈*问驾驶贵AB7***/渝D2**挂号车沿杭瑞高速昆明往发路段时，车辆失控向左前方变道，随即碰撞中央隔离带，冲向对向车道的过程中与沿杭瑞高速曲靖往昆蒙驾驶豫NJ7***/豫NH***挂号车相撞并起火，是造成事故发生的全部原因。

四、对有关责任人员处理建议

陈*问，男，系贵AB7***/渝D2**挂号车驾驶人，对事故的发生承担全部责任，该人已在事故中死亡人责任。

五、事故主要教训

（一）驾驶人员交通安全意识淡薄。驾驶员注意力不集中引发的交通事故时有发生，给安全驾驶带来

（二）隔离带的设计强度和防撞性能需要进一步审视。事故中隔离带被大货车撞击，凸显了隔离带的能需要进一步审视。道路管理部门在规划和建设高速公路隔离带时，应考虑采用具有更高强度和更好缓冲性辆穿越隔离带的可能性。

六、事故整改和防范措施

（一）加强中央隔离缓冲防护作用。高速公路业主部门应定期对隔离带进行检查和维护，及时修复损发现隔离带的固定装置松动、防护栏变形等情况，应立即安排维修，确保隔离带能够正常发挥分隔车道的功速公路业主部门送达了道路安全隐患整改建议函，曲靖交投高速公路运营管理有限公司高度重视。昆曲大队人员对长下坡、高填方等危险路段进行排查，共同协商对道路存在的隐患治理，并制定了提升改造方案。

（二）对货车事故开展专题研判。高速公路交巡警支队于2024年10月14日印发了《关于进一步加强货通知》，在支队辖区昆明北、昆明南、昆明西及昆明西北警务站、执法站加强货车改装改型、超长超宽、超力度，支队辖区大队形成合力，力求对存在安全隐患的货车在进入辖区前进行整改。大队根据辖区货车安全实际情况，联合周边曲靖支队、昆明支队对货车违法行为进行源头管控，最大限度消除货车行车安全隐患。

（三）对症施策，宣传警示再精准。一是对辖区沿线“四类场站”有针对性开展交通安全宣传。二是区”开展交通安全宣传工作。三是加强行人管控，开展敲门行动。四是拓展宣传阵地，协调公路业主部门增志，利用LED显示屏加强提示警示。五是持续提高百度、高德导航软件语音提示信息录入工作，进一步扩大的覆盖面和影响力。

上一篇：曲靖市马龙区行政审批局关于医疗机构执业登记基本情况的公示

下一篇：曲靖市马龙区行政审批局关于马龙区永盛养殖场 《水域滩涂养殖证》核发的公示