百 色 市 人 民 政 府

百政函〔2023〕38号

百色市人民政府关于百色田东“2·18”较大道路交通事故调查报告的批复

市应急局：

你局《关于审批百色田东“2·18”较大道路交通事故调查报告的请示》（百应急报〔2023〕22号）收悉。现批复如下：

一、同意事故调查报告对该起事故原因的分析和性质的认定，同意结案。

二、同意事故调查报告对事故责任人的责任认定及处理意见。请你局督促有关单位按照有关法律法规规定的权限和程序，落实相关人员的责任追究。

三、同意事故调查报告提出的事故防范和整改措施，请你局指导、督促有关单位汲取事故教训，举一反三，切实防范类似事故的再次发生。

附件：百色田东“2·18”较大道路交通事故调查报告

百色市人民政府

2023年4月17日

附件

百色田东“2·18”较大道路交通事故调查报告

2023年2月18日7时10分左右，在广西壮族自治区百色市田东县林逢镇和同村路段国道G324线K1836+400处，发生一起道路交通事故造成3人死亡，1人受伤，车辆不同程度损坏，直接经济损失318.196万元。

事故发生后，自治区应急厅厅长张惠强批示：请百色应急局会同相关单位做好善后处置工作和事故调查，并举一反三，加强道路运输安全防范，压减类似事故发生。百色市人民政府市长葛国科批示：全力救治伤员，做好善后。尽快查明原因，举一反三，消除隐患。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规的规定，百色市人民政府依法成立由市应急局、市交通运输局、市司法局、市总工会、市人社局、市公安局交警支队、百色公路发展中心和田东县人民政府等单位共同组成百色田东“2·18”较大道路交通事故联合调查组（以下简称事故调查组），并邀请市纪委监委派员参加事故调查工作。

事故调查组认真贯彻落实自治区、市领导的重要批示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、检测鉴定、调查取证、调阅资料、人员问询等，

查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及相关人员的责任，针对事故暴露出的问题，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改的措施建议。

事故调查组认定，百色田东“2·18”较大道路交通事故是一起个人单方全责引发的较大生产安全非责任事故。

一、基本情况

（一）事故车辆情况

1．桂 AF05A1 号小型轿车。品牌型号为马自达牌 CA7201AT4；类型为小型轿车；车辆使用性质为非营运；核定载人数 5 人；发动机号为 80289716，车辆识别代码为 LFPM4ACCXA1F02238；检验有效期至 2023 年 4 月 30 日；车辆所有人为韦景隆；车辆购买有机动车强制险，保险期间自 2022 年 5 月 17 日起至 2023 年 5 月 16 日止。该车于 2011 年 4 月 20 日在杭州市公安局交警支队办理车辆登记手续，车号牌为浙 AY770U，所有人为谢芸，地址位于杭州市祥符镇郭家犀村。2021 年 4 月 20 日经过二手车交易在南宁交警支队车管所转户至韦景隆的名下。所有人为韦景隆，地址位于广西田东县林逢镇林逢村班芳屯十三组 * * 号。

经查，桂 AF05A1 号小型轿车车辆登记注册、转户过程和核发检验合格标志均符合公安部《机动车登记规定》《机动车登记工作规范》等现行法律法规的规定，事故发生时车辆在检验有效期内，车辆与车辆档案记录相符。

2. 桂 LD6335 重型半挂牵引车。机动车所有人为广西百色市远拓商贸有限责任公司，登记住所位于百色市右江区前程路 4 号长乐星城 1 幢 17 层 1703 号，品牌型号为乘龙牌 LZ4251M7DB，车辆类型为半挂牵引车，使用性质为货运，车辆检验有效日期至 2024 年 4 月，出厂日期为 2020 年 9 月 22 日，初次登记日期为 2021 年 4 月 1 日。车辆购买有机动车强制险，保险期间自 2022 年 4 月 25 日 9 时 30 分起至 2023 年 4 月 25 日 9 时 30 分止。该车于 2021 年 4 月 1 日在百色市公安局交警支队办理车辆登记手续，于 2021 年 4 月 6 日办理道路运输证，道路运输证号为桂交运管百字 451000025820 号，经营许可证号为 451000016683，经营范围为普通货运。

3. 桂 L8815 挂重型自卸半挂车。该挂车为桂 LD6335 重型半挂牵引车的挂车，机动车所有人为广西百色市远拓商贸有限责任公司，登记住所位于百色市右江区前程路 4 号长乐星城 1 幢 17 层 * * * 号，品牌型号为恒通梁山牌 CBZ94012，车辆类型为重型自卸半挂车；使用性质为货运；车辆检验有效日期至 2024 年 4 月，核定载质量为 32900kg，出厂日期为 2020 年 11 月 26 日，初次登记日期为 2021 年 4 月 1 日。该车于 2021 年 4 月 1 日在百色市公安局交警支队办理车辆登记手续，于 2021 年 4 月 6 日办理道路运输证，道路运输证号为桂交运管百字 451000025819 号，经营许可证号为 451000016683，经营范围为普通货运。

经查，桂 AF05A1 号小型轿车从 2020 年 1 月 19 日至 2023 年 1 月 19 日，在百色市田东县有 1 起违反禁令标志的违法行为，已经处理。根据机动车登记系统，桂 AF05A1 号小型轿车的当前状态为事故未处理。桂 LD6335 号重型半挂牵引车从 2020 年 01 月 19 日至 2023 年 01 月 19 日，有 4 起交通违法行为，分别为 2021 年 10 月 07 在合浦违反禁令标志，被合浦交警大队处罚 200 元记 3 分；2021 年 4 月 27 日在钦州高速路上不按车道通行，被钦州交警二大队处罚 100 元记 0 分，两起违章均已处理。另外两起违法行为均为警告。根据机动车登记系统，桂 LD6335 号重型半挂牵引车的当前状态为事故未处理。

桂 AF05A1 号小型轿车、桂 LD6335 重型半挂牵引车、桂 L8815 挂重型自卸半挂车均证照齐全，车辆登记注册过程和核发检验合格标志均符合公安部《机动车登记规定》《机动车登记工作规范》等现行法律法规的规定，事故发生时车辆在检验有效期内，车辆与车辆档案记录相符。桂 L8815 挂重型自卸半挂车及其挂车桂 LD6335，两车道路运输证均在有效期内。

（二）驾驶员情况

1. 桂 AF05A1 号小型轿车驾驶员韦景隆，男，壮族，1987 年 1 月 18 日出生，住址位于广西田东县林逢镇林逢村班芳屯十三组 15 号，持有 C1 类机动车驾驶证，机动车驾驶证号为 4526231*****1211，初次领证日期为 2016 年 01 月 22 日，有效期至 2032 年 01 月 22 日，发证机关为广西壮族自治区南宁市

公安局交通警察支队；交通方式为驾驶桂 AF05A1 号小型轿车，在本起事故中死亡。

经查，驾驶人韦景隆自 2020 年 02 月 19 日至 2023 年 02 月 19 日止，交通违法行为共 2 起，其中：严重违法行为 0 起，一般违法行为 2 起。

韦景隆在获取机动车驾驶证和审验驾驶证的过程中，符合公安部《机动车驾驶证申领和使用规定》的规定。

2. 桂 LD6335 号重型半挂牵引车驾驶员农有井，男，1980 年 04 月 18 日出生，住址位于广西田东县祥周镇联福村六立屯 18 号，持有 A2 类机动车驾驶证，机动车驾驶证号为 452623*****80619，初次领证日期为 2005 年 12 月 02 日，有效期至 2081 年 12 月 02 日，发证机关为广西壮族自治区百色市公安局交通警察支队；交通方式为驾驶桂 LD6335 号重型半挂牵引车牵引桂 L8815 挂号重型自卸半挂车。2005 年 9 月 16 日农有井申请准驾车型为“B2”，经考试合格，2005 年 12 月 02 日崇左市公安局交通警察支队核发证号为 452623*****0619，准驾车型为“B2”的机动车驾驶证。2019 年 2 月 22 日农有井申请增驾车型为“A2”，经考试合格，2019 年 06 月 13 日百色市公安局交通警察支队核发证号为 452623****80619，准驾车型为“A2”的机动车驾驶证。2007 年 12 月 11 日农有井初次取得经营性道路货物运输从业资格，证号为 452623******619，从业资格类别为经营性道路货物运输驾驶员，有效期限为 2019 年10 月 18 日至 2025 年 10 月 17 日。

经查，驾驶人农有井从2020年02月19日至2023年02月19日，交通违法行为共13起，交通违法累积记9分，其中：严重违法行为0起，一般违法行为13起。

农有井在获取机动车驾驶证和审验驾驶证的过程中，符合公安部《机动车驾驶证申领和使用规定》的规定。

（三）事故相关单位情况

广西百色市远拓商贸有限责任公司。该公司为桂LD6335重型半挂牵引车的注册登记所有人。公司成立于2017年4月10日，《营业执照》统一社会信用代码为91451000MA5L2UNX4Y，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所位于百色市右江区前程路4号长乐星城1幢17层***号，法定代表人为林春仁，营业期限为长期，公司注册资本为3000万元。经营范围包括建筑格料、机电产品、铁合金产品、矿产品（国家限制经营的矿产品除外）、焦炭、煤炭、石墨电极、冶炼铁合金辅料的销售；废旧钢材回收与批发服务；普通货物道路运输；普通货物装卸服务；国内货物运输代理服务。该公司持有《道路运输经营许可证》，证号为桂交运管许可百字451000016683号，有效期至2023年12月12日。

经查，该公司证照齐全，《道路运输经营许可证》在有效期内。

二、事故发生经过

2023年02月18日07时10分左右，韦景隆驾驶桂AF05A1号小型轿车（搭载黄元宁、黄树丛、韦光全、黄一刚）沿国道

324 线由西（百色方向）往东（南宁方向）行驶，当行驶至国道 G324 线 K1836+400（林逢镇和同村小沙屯路段）时，车辆与对向行驶由农有井驾驶桂 LD6335 号重型半挂牵引车牵引桂 L8815 挂号重型自卸半挂车（核载 32900kg，实载 32520kg）发生碰撞，造成韦景隆、黄元宁当场死亡，黄树丛、韦光全受伤，两车不同程度损坏。

三、现场道路勘查情况

事故现场位于国道 G324 线 K1836+400（林逢镇和同村小沙屯路段），道路等级为国道，道路呈东西走向，东往南宁方向，西往百色方向。道路以西往东（百色往南宁方向）为取向进行勘查。现场路面为干燥沥青路面，无阻碍物，视线良好，事故现场道路中间由一条黄色实线把道路划分为左右两车道，左侧道路宽为 366cm，右侧道路宽为 377cm，道路全宽为 1150cm。紧邻机动车道的是路肩，其中右侧路肩宽为 162cm，左侧路肩宽为 175cm。道路右侧为土坡，左侧为村庄；现场为一般右弯上坡路段，弯道半径为 350m，坡度为 3%；左侧机动车道施画有三组减速带；现场勘查以中心单黄实线为基准线，以道路北侧路边 K1836+400 桩为基准点进行测量。现场勘查是在白天自然光的条件下进行的。未发现设置有道路交通标志牌。

广西壮族自治区田东公路养护中心提供的道路数据：G324 线 K1836+100 至 K1836+700 路段该路段设计公路等级为二级公路，设计时速为 60km/h，路基宽度 12m，路面宽度 11m，纵坡

坡度为2.935%，圆曲线半为350m。以上指标均符合《公路工程技术标准》。该路段不属于危险路段。

四、人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

1. 韦景隆，男，36岁，壮族，住址为广西田东县林逢镇林逢村班芳屯十三组**号，身份证号为452623******211，系桂AF05A1号小型轿车驾驶员，因交通事故致头部、胸部被撞击致颅脑损伤合并胸部多器官破裂死亡。

2. 黄元宁，男，57岁，壮族，住址为广西田东县林逢镇林逢村班芳屯十五组**号，身份证号为452623*****1219，系桂AF05A1号小型轿车后排中间位置乘员，因交通事故致胸部被撞击或挤压致胸部多器官破裂死亡。

3. 黄树丛，男，56岁，壮族，住址为广西田东县林逢镇林逢村班芳屯十三组***号，身份证号为452623****041211，系桂AF05A1号小型轿车后排左侧位置乘员，因交通事故致头面部被撞击致颅脑损伤死亡。

4. 韦光全，男，40岁，壮族，住址为广西田东县林逢镇林逢村班芳屯十九组108号，身份证号为452623****41252，系桂AF05A1号小型轿车后排右侧位置乘员，在事故中受伤。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经广

西百色市远拓商贸有限责任公司和交警部门统计，事故调查组确认，此次事故共造成直接经济损失318.196万元。

五、其他情况

（一）天气情况

田东县气象局提供的天气信息：2023年02月18日7时田东县林逢镇无降雨，湿度74%，东南风2-3级。

（二）车辆行驶轨迹查询情况

1．桂LD6335号重型半挂牵引车自2023年2月17日23时00分车载GPS于广西钦州钦南区钦州港大道正西约602米发送数据，至2023年2月18日1时41分车载GPS数据停止，位于广西崇左扶绥县；自2023年2月18日4时57分车载GPS于广西崇左扶绥县发送数据，至2023年2月18日7时10分车载GPS数据停止。

2. 桂AF05A1号小型轿车的行车轨迹自广西田东县林逢镇林逢村班芳屯往林逢镇和同村小沙屯路段（事故地点），行驶距离为2.55公里，行驶时间为2023年2月18日6时51分至7时10分，行驶时长约为19分钟。期间停靠家门前3分钟，停靠林逢菜市场约8分钟。

六、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年02月18日07时13分左右，田东县公安局交警大队值班民警接到田东县公安局“110”指挥中心指令称:在二级公路和同加油站路段，有一起货车（桂LD6335/桂L8815挂）与

一辆小车（桂 AF05A1）相撞，有三人受伤，已通知 120 急救中心，要求交警前往处理。接报后，田东县交警大队值班民警迅速出警。在获知事故已造成 2 人死亡，2 人受伤后，田东县交警大队立即启动《较大道路交通事故应急处置预案》，由大队教导员、副大队长立即带领事故处理民警赶赴现场调查，同时联系辖区林逢派出所核实事故情况。并将事故情况逐级上报田东县公安局、百色市公安局交警支队、田东县人民政府等部门。

田东县委、县政府接报后，主要领导高度重视，立即作出指示，要求妥善处置，全力救治，做好善后。县委常委、统战部部长，县人民政府副县长李树德和县人民政府副县长、县公安局局长黄高云第一时间组织交警大队、应急、消防、交通、公路养护中心和林逢镇政府等相关部门赶到现场开展事故救援处置等工作。同时，田东县立即制定“2·18”道路交通事故处置工作方案，成立由县委、县政府主要领导担任组长，县委常委、副县长等县领导为副组长，相关县直单位、林逢镇政府为成员单位的“2·18”道路交通事故处置工作领导机构，分成事故综合协调组、伤员救治组、死者善后和家属安抚组、事故调查组、舆情引导组、后勤保障组等六个工作组，全力以赴开展伤员救治、事故调查处置以及家属安抚、善后处置等各项工作。

县交通局接报警后立即派出行政执法工作队员前往交通事故现场配合县公安交警、应急管理和消防等部门实施现场救援、道路交通管控及伤员家属安抚等工作，并及时向市交通运输局

报送“2·18”交通事故信息。

公路养护中心接到信息立即启动公路突发事件应急预案，并按照预案的流程执行，组织应急队伍前往事故现场协助交警部门做好事故善后工作，同时向上级主管部门上报公路突发事件信息。在交警部门处理事故完毕后，立即对事故路段油渍污染路面进行清污处理，以免因路面打滑造成二次事故的发生。

市人民政府接报后，立即派出市应急局、市交通运输局、市公安局交警支队等部门领导赶赴事故现场指导事故救援和善后处置工作。

在信息报送和舆情导控方面，田东县公安局第一时间电话报市局警令指挥部及各有关领导，并迅速组织开展信息收集上报工作，结合现场掌握最新情况按规定时间先后上报工作信息，无迟报、漏报现象。同时按照“三同步”工作要求开展舆情处置工作，加强网络舆情导控，加大负面舆情处置力度。此事故未发现造谣及负面传导等现象。

（二）医疗救治及善后情况

黄树丛受伤后送往田东县人民医院进行抢救，2023 年 02 月 18 日 11 时 28 分抢救无效死亡。广西百色市远拓商贸有限责任公司已于 2 月 19 日向每位死者的家属支付了 4.58 万元丧葬费。3 名死者遗体已分别由其家属运送回老家安葬。韦光全送往由县人民医院，于当日转院往市右江民族医学院附属医院进行治疗，目前病情稳定。

七、事故原因分析

事故直接原因是桂AF05A1号小型轿车驾驶员韦景隆驾驶机动车违反交通信号通行，在不具备超车条件的弯坡路段连续超车驶入对向车道，且超速行驶。

（一）直接原因分析

1．事故发生时，桂AF05A1号小型轿车驾驶员韦景隆存在驾驶机动车在不具备超车条件的弯坡路段连续超车驶入对向车道[1]、驾驶机动车超速行驶[2]、违反交通信号通行[3]等违法行为。

注释：[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条：同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。有下列情形之一的，不得超车:

……

（二）与对面来车有会车可能的；……

（四）行经铁路道口、交叉路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、市区交通流量大的路段等没有超车条件的。

注释：[2]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十五条：机动车在道路上行驶不得超过限速标志、标线标明的速度。在没有限速标志、标线的道路上，机动车不得超过下列最高行驶速度：……（二）同方向只有1条机动车道的道路，城市道路为每小时50公里，公路为每小时70公里。

注释：[3]《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条：车辆、行人应当按照交通信号通行;遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。

2. 事故发生时，桂 LD6335 号重型半挂牵引车驾驶员农有井存在驾驶机件不符合技术标准的机动车[4]的违法行为。

3. 事故发生时，桂 AF05A1 号小型轿车车上乘员黄元宁、黄树丛、韦光全、黄一刚无违法行为。

《田东县公安局交警大队事故责任认定书》认定，此次事故，韦景隆的交通违法行为与该事故的发生存在过错和作用关系，农有井交通违法行为与此事故的发生不存在过错和作用关系，属韦景隆单方过错作用导致事故。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 血液酒精含量检验鉴定情况

由右江司法鉴定中心对农有井、韦景隆血液酒精含量进行检验鉴定。送检农有井血液中未检出乙醇，送检韦景隆血液中未检出乙醇。

2. 血液毒物含量检验鉴定情况

由金桂司法鉴定中心对农有井、韦景隆血液毒物含量进行检验鉴定。送检农有井血液中未检出毒物，送检韦景隆血液中未检出毒物。

3. 车辆检验鉴定情况

注释：[4]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

由广东华亿司法鉴定所对桂 LD6335 号重型半挂牵引车、桂 L8815 挂号重型自卸半挂车、桂 AF05A1 号小型轿车进行车辆检验鉴定。

（1）桂 LD6335 号重型半挂牵引车的转向系、行驶系、照明及信号装置均未检见有不符合相关规定要求的情形；制动系不符合《汽车制动系统修理竣工技术规范》（GB/T 18274—2017）的相关规定要求，左侧第三轴制动鼓摩擦块磨损量超过使用极限值。

（2）桂 L8815 挂号重型自卸半挂车的制动系、行驶系、侧面防护装置、照明及信号装置均未检见有不符合相关规定要求的情形。

（3）桂 AF05A1 号小型轿车的制动系、行驶系、转向系、照明及信号装置均无法检验。

4. 车速鉴定情况

广东华亿司法鉴定所对桂 LD6335 号重型半挂牵引车、桂 L8815 挂号重型自卸半挂车、桂 AF05A1 号小型轿车进行车速检验鉴定。桂 LD6335 号重型半挂牵引车牵引桂 L8815 挂号重型自卸半挂车的车速约为 42km/h。桂 AF05A1 号小型轿车事发时的车速约为 71km/h。桂 AF05A1 号小型轿车超速。

5. 载货重量情况

桂 LD6335 号重型半挂牵引车（挂车号：桂 L8815 挂）载货（锰矿），经过磅，该车核载 32900kg，实载 32520kg。桂 LD6335

号重型半挂牵引车未超载。

八、对有关责任人的处理建议

（一）桂 AF05A1 号小型轿车驾驶员韦景隆

韦景隆驾驶机动车在不具备超车条件的弯坡路段连续超车驶过道路中间实线且超速行驶，其行为属单方过错作用导致事故，对该起事故承担全部责任。韦景隆的行为涉嫌犯罪，应负刑事责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不追究其刑事责任。

（二）桂 LD6335 号重型半挂牵引车驾驶员农有井

农有井驾驶机件不符合技术标准的机动车，其行为虽与此事故的发生不存在过错和作用关系，在本次事故中不承担事故责任。但其行为违反国家有关法律法规，建议由田东县公安局交警大队对其进行处理。

九、事故整改和防范措施

百色田东“2·18”较大道路交通事故是一起因驾驶员违规超车、超速行驶、违反交通信号通行引发的事故，暴露出在驾驶员培训以及各相关单位在安全管理上存在的突出问题，教训十分深刻。为防止类似事故再次发生，特提出以下防范措施建议:

（一）强化道路交通安全党委政府属地管理责任。田东县人民政府要认真贯彻落实自治区党委、自治区人民政府以及市委、市人民政府关于道路交通安全的各项决策部署，每季度组织召开道路交通安全专题会议研究解决道路交通安全突出问题，保障道路交通安全专项资金投入，加强道路交通安全基础

建设和监管能力建设，保障道路交通安全监管执法必需的人员、经费和车辆等装备。督促和推动各交通监管部门认真履行管理职责，加大监管力度，严格执法，保障辖区道路交通秩序畅通，安全有秩，要推进公路管养部门履行公路管养职责，确保道路安全隐患得到切实有效的整治，预防和减少道路交通事故的发生。

（二）加强道路交通安全监管。田东县公安交警部门要认真履行道路交通安全管理职责，加强机动车驾驶人管理工作。强化驾驶人日常教育，增强驾驶人安全文明意识，严格驾驶人考试发证、上路行驶、教育管理等工作要求，促进提高驾驶人整体安全文明驾驶素质。要加强对交通事故多发路段和时段的管控，加大对酒后、超速、超员、超载、疲劳驾驶、违规超车、违反交通信号通行等交通违法行为的查处力度。要实行交通违法处罚前教育，对现场查处的交通违法行为，要查处一起、教育一起。对交通技术监控设备记录的交通违法行为，要求当事人到大中队接受处理，按规定予以记分，在处理时，对大中型客货车违法行为人还要进行不少于半小时的交通安全宣传教育。要督促提高驾校培训质量，把好驾驶人培训考试第一关，会同道路运输管理部门加强驾驶培训质量全过程监管。建立驾驶培训质量倒查制度。汇总分析驾驶人发生负主要以上责任交通死亡事故的情况，通报道路运输管理机构进行培训质量责任倒查，对存在考试合格率排名靠后、缩短培训学时、减少培训项目、参与买卖驾驶证等情形的，暂停受理报考申请。

（三）强化道路运输安全监管。田东县交通运输主管部门要认真履行道路运输行业安全监管职责，深入道路运输企业开展督查检查，督促道路运输企业切实履行安全主体责任。要加强运输车辆动态监管，督促运输企业落实安全监控主体责任，切实加强对所属车辆和驾驶人的超速行驶、疲劳驾驶动态监管，确保车载卫星定位装置工作正常、监控有效。加强货运车辆及驾驶人的检查力度。开展多种方式的执法检查，加大对超重、超速、疲劳驾驶等货运车辆的检查力度，重点查看车辆载货情况，了解连续驾驶时间、卫星定位装置使用情况，消除超重、超速、疲劳驾驶等严重交通违法行为。

（四）强化道路事故隐患整治。公路养护部门要切实增强道路隐患整治主体责任，以排查、整治道路安全隐患为重点，组织技术力量，全面排查管养路段道路安全隐患，并落实整改措施。特别是发生事故路段，要重新施划路面标线，严禁超车等警示标志，清理排水沟，采取一切必要措施，确保类似事故不再发生。

（五）压实企业安全生产主体责任。企业法人要切实落实第一责任人责任，建立健全企业安全生产责任体系、强化安全培训、保障安全生产经费投入、加强风险管控和隐患排查治理工作。加强车辆动态监控系统管理和车辆出车前后的安全排查工作，确保车辆技术状况符合运输安全要求；加强突发事故的应急演练，确保发生事故时能及时、快速的进行处置。

百色市人民政府办公室　　2023 年 4 月 18 日印发