分宜县政府事故调查组

2025 年 9 月

目　　录

报告开篇及事故性质认定..... .1

一、事故基本情况.....2

（一）事故单位及车辆、驾驶人概况.....2

（二）事故发生单位安全管理情况.....6

（三）事故发生经过.....7

（四）事故现场情况.....8

（五）人员伤亡及直接经济损失.....9

（六）其他情况.....9

二、事故应急处置及评估.....10

（一）事故信息接报及响应情况.....10

（二）事故现场应急处置情况.....10

（三）医疗救治和善后情况.....10

（四）事故应急处置评估.....11

三、事故原因分析.....12

（一）直接原因分析.....12

（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....12（三）间接原因分析.....13

四、有关责任单位存在的主要问题.....13

（一）事故单位.....13

（二）有关监管部门.....14

（三）地方党委、政府.....17

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议..... 17

六、事故主要教训..... 20

七、事故整改和防范措施.....20

分宜高岚“7•11”一般道路交通事故调查报告

2025年7月11日12时许，赣K05519D农村班线客车行驶至分宜县高岚乡山背村山背桥路段，与准备停靠路边上客的赣K07209D农村班线客车发生碰撞，事故造成1人死亡、1人受伤及两车受损的道路交通事故。

事故发生后，分宜县公安局交通管理大队立即到达现场处置和调查。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，县人民政府成立由县纪委监委、县应急管理局、县公安局、县交通运输局组成的分宜高岚“7·11”一般道路交通事故调查组（以下简称调查组）。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经事故调查组认定，分宜高岚“7·11”一般道路交通事故是一起因该企业道路运输企业主体责任落实不到位，驾驶员未按导向行驶、对行车路况麻痹大意、未认真观察路面动态、未注意车辆行驶过程中四周的安全状况造成的道路运输一般生产

安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故涉及单位及车辆、驾驶员概况

1.事故涉及企业情况:

分宜悦行运输有限公司，2006年6月15日在新余市分宜县注册成立，法定代表人严爱平，统一社会信用代码：91360521MAD6C4715W，注册资本三十万元整，营业执照登记的经营范围为城市公共交通、道路旅客运输经营、校车营运服务、网络预约出租汽车经营服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：机动车修理和维护，汽车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司取得道路运输经营许可证，证号赣交运管许可新字360521900011号，经营许可范围：城市公共汽车客运，有效期从2025年2月17日至2029年2月17日。证号赣交运管许可新字360521100018号，经营许可范围：县内班车客运，有效期从2025年2月17日至2029年2月17日。公司名下共有公交车辆91辆，班线客运车辆8辆。

2.车辆驾驶员情况:

（1）刘君敏，男，58岁，身份证号：36052119******4217，户籍地：江西省新余市分宜县钤山西路

288号1栋3单元402室，系赣K05519D大型新能源公交客运车驾驶人。准驾车型A1A2D，驾龄31年， 发证机关为新余市车辆管理所，初次领证日期1994年10月9日，1994年4月报名申请机动车，学习车型B；1994 年10 月 09日取得实习期驾驶证，实习车型B ；1995年 10 月 09日转正，1997年10月17日系统升级成为A1A2驾驶证；2004年10月21日损坏换证；2010年10月13日期满换证，2015年9月21日期满换证，有效期至2025年10月9日。2012年9月21日参加审验教育；2018年10月参加审验教育，2021年10月20日参加审验教育，2022年10月11日参加审验教育，2023年10月18日参加审验教育；2024年11月19日参加审验教育，本记分周期内累计记分3分。经核查，刘君敏近3年有1起交通违法，为2024年11月4日驾驶车辆时拨打接听手持电话，已处理完毕，近3年有1起简易程序交通事故记录，但在事故中属无责一方。

（2）张文古，男，55岁，身份证号：36052119******5410，户籍地：分宜县双林镇青竹村委青竹村小组33号，系赣K07209D大型新能源公交客运车驾驶人。准驾车型A1，驾龄15年， 发证机关为新余支队车管所，初次领证日期2010年3月3日，2009年12 月31日报名申请机动车驾驶证；科一成绩：94分；科二成绩：100分；科三成绩：100分；2010年3月3日取得实习期驾驶证，实习车型C1，2011年3月3日转正，有效期至2012年。2016年 03 月 01日换证，有效

期至2026年03月03日；2020年4月10日增加准驾车型A3；科一考试成绩：91分，科二成绩：90分；科三成绩：100分；科三安全文明驾驶常识成绩：90分。2023年3月22日增加准驾车型A1；科一成绩：91分；科二成绩：100分；科三成绩：100分；科三安全文明驾驶常识成绩：92分；2023年3月参加审验教育；本记分周期内累计记分3分。经核查，张文古近3年交通违法行为共1起，为2022年9月23日驾驶机动车违反道路交通信号灯通行，已处理完毕，无交通事故记录。

3.事故涉及车辆情况:

（1）赣K05519D大型普通客车：车辆识别代号：LDPZYB3D6HF142348，发动机号：FKN0010617B007，厂牌型号：东风牌/EQ6800CACBEV5，登记所有人：分宜悦行运输有限公司，注册登记日期2017年12月19日，检验有效期止2025年12月31日，强制报废日期2030年12月19日，机动车状态正常，车辆使用性质：公交客运，购买交强险、第三者责任险100万元和车上人员责任险每人60万限额险，投保公司为中国人民财产保险股份有限公司。事故发生时，车内含驾驶员刘君敏共10人（其余人员为钟强强、钟懂妹、袁红英、黄静文、习员花、李昕霖、钟小庸、钟子荣、周天宇、钟任英，从视频监控上看车上乘客均未佩戴安全带）。

（2）赣K07209D大型普通客车，车辆识别代号：LDPZYB3D9HF142344，发动机号：FKN0010617B003，厂牌型号：

东风牌/EQ6800CACBEV5，登记所有人：分宜悦行运输有限公司，注册登记日期2017年12月19日，检验有效期止2025年12月31日，强制报废日期2030年12月19日，机动车状态正常，车辆使用性质：公交客运，购买交强险、第三者责任险100万元和车上人员责任险每人60万限额险，投保公司为中国人民财产保险股份有限公司。事故发生时，车内含驾驶员张文古共4人（其余人员为王垒堂、钟雨欣、陈欣雨，从视频监控上看车上乘客均未佩戴安全带）。

4.车辆行驶轨迹情况:

（1）赣K05519D大型普通客车的车辆行驶轨迹：在2025年7月11日10时40分许从分宜县嵩阳大道新汽车站发车去往操场，期间途经凤阳镇站点、杨桥镇湖分村站点、杨桥镇集镇站点、杨桥镇土坎下村站点、杨桥镇顾村村站点、杨桥镇社下村站点、高岚乡下塘村站点、高岚乡环桥村站点、高岚乡盆溪村站点、高岚乡泗背村站点、高岚乡集镇站点、当车行驶至高岚乡山背村路段时于12时许事发，直至事发时共行驶了80分钟。从沿途视频监控中查看，该车在整个行驶过程平稳均保持在右侧车道内，未发现有异常情况，但临近事故前四秒，车辆已经发生往左侧车道进行偏移，根据GPS数据显示，该车的速度为35.5公里/小时。

（2）赣K07209D大型普通客车的车辆行驶轨迹：11时50许，从操场集镇汽车站内发车，途经操场乡集镇、操场乡塘西

村，根据GPS数据显示，11时59分行驶至山背村路段靠右侧准备停车时被撞，当时速度已降至12公里/小时。

据查，该涉事车辆赣K07209D和赣K05519D当日例检记录合格，且司机都已签字确认。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理机构设置情况。分宜悦行运输有限公司印发了《关于公司各主要负责人任命的通知》（分悦行字〔2025〕7号），严爱平任公司总经理，负责全面工作，为安全生产第一责任人；钟景光任安全副总经理，负责安全生产及业务工作，为安全生产主要责任人；李玉生任行车及机务副总经理，负责行车调度、机务技术及后勤工作，为安全生产主要责任人。2023年4月28日，新余市交通运输局印发了《关于对新余市客运企业“两类人员”考试结果的公示》，严爱平以分宜县腾翔公共交通有限公司、钟景光以分宜县北翔公共交通有限公司名义参加了企业主要负责人培训并经考核合格；分宜县悦行运输有限公司自2024年4月成立至今，安全生产主要负责人未按规定办理变更手续，钟景光未参加安全管理人员培训考核，且钟景光兼任公司财务统计科会计、李玉生兼任公司财务统计科出纳；未按规定配备本单位专职安全生产管理人员。

2.安全管理制度建立情况。2025年1月，编制了分宜悦行运输有限公司安全生产管理制度汇编；制定了安全生产、行车安全、客运车辆动态监控管理、隐患排查、消防安全、机务技

术、安全风险管控等57项制度。制定了安全生产会议制度，每月召开了一次安全生产学习（培训）会议。制定了2025年度分宜悦行运输有限公司安全生产经费提取使用计划，但未严格按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》标准提取安全生产费用。

3.员工安全教育培训情况。建立了驾驶员安全学习培训记录，每月组织了一次安全学习（培训）并记录；未制定本单位2025年度《安全生产教育和培训计划》。

4.隐患排查治理情况。制定了本单位事故隐患排查治理制度、安全生产事故隐患和安全生产违法行为内部举报奖励制度，建立了安全隐患排查整治记录、安全生产重大安全风险隐患排查清单；未对本单位所属行业重大事故隐患判定标准进行自查，未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未进行风险辨识及管控，未设置安全风险分级管控四色分布图。

5.生产安全事故应急救援情况。制定了本单位《突发事件应急预案》（分悦行字〔2024〕6号），印发时间为2024年5月13日；未制定本单位2025年度生产安全事故应急救援预案，未开展本单位应急救援演练。

（三）事故发生经过

2025年7月11日12时许，刘君敏驾驶赣K05519D农村班线客车（车载10名乘客，碰撞前GPS时速为35.5公里/小时，

事发路段限速40公里/小时）从分宜出发开往操场，行驶至分宜县高岚乡山背村山背桥路段，越过路面中线撞向张文古准备停靠路边上客的赣K07209D农村班线客车（车载3名乘客，碰撞前GPS时速为12公里/小时），事故造成刘君敏经医院医生现场抢救无效死亡、张文古腹部受伤，两车受损，其余13名乘客轻微受伤的道路交通事故。

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>图1　由南向北拍摄</td><td>图2　车辆受损图片</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>图3　由北向南拍摄</td><td>图4　车辆受损照片</td></tr>
</table>

	
图 5　行车记录仪一	图 6　　行车记录仪二

（四）事故现场情况

事故现场位于高岚乡山背村山背桥路段（X010 县道-3KM+150M 处），道路为农村公路，路面宽度 6.5m，路基宽度 7.5m，双向两车道，横断面组成为 0.25m，路肩+6m 行车道+0.25m 路肩，为高岚乡通往操场乡的主要干线，沥青路面，该道路为县道改建项目，2020 年改建后加宽 50 公分。该道路为沥青路面，路段限速 40 千米/小时，道路两侧及中心均无防护措施，标志标线清晰。事发时天气为晴天，当日最高气温 35℃，最低气温 26℃，路表干燥。

（五）人员伤亡及直接经济损失

1.死亡人员情况

刘君敏，男，58 岁，身份证号：36052119******4217，户籍地：江西省新余市分宜县分宜镇钤山西路 288 号 1 栋 3 单元 402 室，系赣 K05519D 农村班线车驾驶人（经医院抢救无效现场

死亡）。

2.受伤人员情况

张文古，男，55岁，身份证号：36052119******5410，户籍地：分宜县双林镇青竹村委青竹村小组33号，系赣K07209D农村班线车驾驶人，事故中腹腔受撞击出血，已动完手术，目前各项体征平稳，已转至普通病房，无生命危险。

3. 直接经济损失

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）计算，此次事故共造成直接经济损失约198万元（工亡185万元，乘客医疗加赔偿9万元，汽车修理费4万）。

（六）其他情况

经核查，该路段近三年（2022年1月1日至2025年7月11日）未发生一般程序道路交通事故。

二、事故应急处置及评估

（一）事故信息接报及响应情况

县公安局110指挥中心于7月11日12时接到事故报警后，交管大队事故中队民警潘伟民、钟方明、辅警黄小波以及高岚派出所教导员黄小勇、民警刘巍、分宜县公安局交通管理大队杨桥中队民警黄丽亮、郭永杰、辅警钟文等人第一时间赶赴现场进行救援、处置。县公安局党委副书记袁平生、交管大队大队长王振勇、副大队长艾晓宏到达事故现场指挥调度事故处理、应急救援及善后处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

县公安局民警、辅警到达现场后采取警戒疏散、安全防护等措施维持现场秩序，对伤者进行救援并移交医务人员进行救治。

（三）医疗救治和善后情况

12时36分，高岚乡乡长习景盛、人大主席钟志勇、分管交通党委委员管政到达现场调度维稳安抚工作，之后乡党委书记钟小辉到现场。杨桥镇卫生院、县人民医院等五辆救护车先后到现场进行救援，死者刘君敏由县人民医院当场确认死亡，其他受伤人员均在第一时间得到有效救治。目前车上乘客都已出院，仅剩驾驶员张文古在县医院接受治疗，生命体征平稳。

事故发生后，按照省、市领导的相关指示和批示要求，县委书记和县长高度重视，高频调度事故处理和善后处置工作。7月12日上午，副县长蒋晓斌主持召开了县道安委全体成员单位会暨事故预防工作推进会。吸取事故教训，全面部署道路交通管理工作。县委常委、常务副县长胡宜出席并讲话。7月11日晚上，政法委康学光书记组织会议调度事故善后处置和维稳工作。7月12日上午，副县长、公安局局长蒋晓斌召集县应急局、县交通局、县公安局、钤西街道办、高岚乡和县公安局交管大队相关负责同志，组织召开事故调查处置和维稳工作调度会。7月12日晚，政法委康学光书记第二次调度善后处置和维稳工作。8月4日副县长、公安局局长蒋晓斌到事故现场进行复

盘，查看事故路段的隐患的整改治理情况，加强农村地区事故预防和交通宣传工作。

经分宜县人民政府交通运输管理局牵头，分宜县公安局交通管理大队等各方共同努力，刘君敏家属、分宜悦行运输有限公司，达成了损害赔偿调解协议，赔偿185万元，悦行汽车运输有限公司已向死者家属支付了148万元现金，剩余37万元由保险公司直接理赔。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，公安、卫健等部门接报后立即行动，各部门协调联动，密切配合，应急处置工作科学有序。本次事故现场救援措施得当，处置及时高效，在事故应急处置中无次生灾害，无衍生事故发生。但在善后处置过程中，殡仪馆车辆未及时抵达，导致死者遗体长时间滞留现场，极易引发重大负面舆情。针对突发应急事件，民政部门应当优先保障应急处置的殡葬车辆将遗体转运至殡仪馆，避免引发不必要的舆情。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

刘君敏驾驶机动车其行为驾驶车辆违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二章第二十二条第一款有关“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定及第四章第三十五条有关“机动车、非机动车实行右侧通行。”之规定，在对向车道有车辆

临近、即将会车时，未遵守会车相关的法律法规靠道路右侧并减速慢行，而导致车辆在会车时越过中心黄线与张文古驾驶的靠右侧停车准备上客的车辆发生碰撞，是形成本次事故的全部原因。张文古驾驶的车辆处于静止状态，对事故的发生无直接因果关系。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

分宜县公安局交通管理大队委托新余司法鉴定中心对交通事故当事人、交通事故车辆等进行了检验鉴定:

1.血液检验鉴定情况:

新余司法鉴定中心出具的编号：赣新余中心〔2025〕毒鉴字第256号司法鉴定意见书：经检测所送检的刘君敏血样中未检测出乙醇成分。

2.尸体检验鉴定情况:

新余司法鉴定中心出具的编号：赣新余中心〔2025〕病鉴字第51号司法鉴定意见书：被鉴定人刘君敏符合腹部脏器损伤致失血性休克死亡。

3.车辆检验鉴定情况:

（1）新余司法鉴定中心出具的编号赣新余中心〔2025〕车鉴字第394号司法鉴定意见书：悬挂赣K05519D号牌农村班线车事故发生前符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》。

（2）新余司法鉴定中心出具的编号赣新余中心〔2025〕车

鉴字第395号司法鉴定意见书：悬挂赣K07209D号牌农村班线车事故发生前符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》。

（三）间接原因分析

分宜悦行运输有限公司未制定本单位的安全生产教育和培训计划；未按规定配备专职安全生产管理人员；未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未进行风险辨识及管控，动态监控未有效聚焦于驾驶员行为，不能做到实时提醒，驾驶员健康检测不到位，未按周期对驾驶员进行体检。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

分宜县悦行运输有限责任公司落实安全发展理念不牢，安全生产管理工作落实不全面；未制定本单位的安全生产教育和培训计划；公司成立后，安全生产主要负责人未按规定办理变更手续，安全管理人员未参加安全管理人员培训考核，未按规定配备本单位专职安全生产管理人员；未严格按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》标准提取安全生产费用；未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未进行风险辨识及管控，未设置安全风险分级管控四色分布图，未对本单位所属行业重大事故隐患判定标准进行自查；未严格制定本单位的生产安全事故应急救援预案，未组织实施应急救

援演练；未有效实施本单位安全生产规章制度和操作规程，安全设施设备落后，未按规定更新4G实时监控系统；未严格落实本单位岗位安全生产责任，关注从业人员的心理状况不到位，防范从业人员行为异常不到位。

（二）有关监管部门

1.县交通运输局

分宜县交通运输局自2025年1月起对分宜县悦行运输公司进行了现场安全生产检查，截至事故前共检查6次，检查内容涵盖安全制度、车辆技术状况、驾驶员资质及教育培训等，对发现的部分问题下达了5份《责令整改通知书》，且该企业都已经完成整改要求，已形成闭环。同时开展了重大隐患自查专项治理行动，参与了上级部署的关于动态监控等专项整治工作，要求企业进行自查并上报情况。同时要求该企业制定内部举报奖励制度，并向该公司全体员工传达公示。在交通运输安全监管、宣传教育、隐患排查、违法行为打击等方面基本履职到位。

经调查，分宜县交通运输局开展治本攻坚三年行动、安全生产隐患排查整治、道路运输企业培训等工作基本履职到位，但对悦行公司的日常监管不细致，未能及时发现该公司安全生产责任制落实、安全教育培训、隐患排查等方面不到位的问题。

2.县公安局交通管理大队

持续推进事故预防“减量控大”重点工作，根据不同时段、

路段的交通流量和事故特点，实行弹性勤务、错时勤务和联勤联动机制，最大限度将警力下沉到路面一线，提高路面见警率、管事率。在高峰时段，加强城区主干道、学校、医院、商场等重点区域的交通疏；在平峰时段，加大对国省道、县乡道和农村道路的巡逻管控力度，严查各类交通违法行为。2024年7月11日至2025年7月11日，分宜辖区共处置道路交通事故警情4928起，查处各类交通违法175247起，其中现场查处50297起。现场处罚非机动车闯红灯5896起、逆行2174起、不分道4281起、未登记上牌345起；现场处罚机动车酒驾272起、再次酒驾48起、醉驾43起，逆行32起、不分道75起、遮挡号牌56起、准驾不符50起、无证驾驶231起。严格落实巩固提升“三个一律”风险隐患排查整改工作要求，组织警力对辖区国省道、县乡道和农村道路进行全面排查，重点排查道路交通安全设施是否完善、标志标线是否清晰、事故多发路段是否存在安全隐患等。对排查出的隐患，逐一建立台账，明确整改责任单位和整改期限，督促相关部门及时整改。2024年7月11日至2025年7月11日期间，交管大队依托县道安委，组织交通、公路、城管及各乡（镇、街道）道安办开展道路交通安全隐患排查工作，共排查X303县道隐患2条（其中高岚乡山背村路段1条：对沿途植被进行修剪，拓宽行车视野，高岚红绿灯路面坑洼），都按规定向相关部门报送，目前已全部整改到位。

事发当日，县公安局交管大队各勤务中队按照勤务值班备勤表上路执勤。事故发生地的杨桥交警中队由黄丽亮带班，勤务民警郭永杰带领辅警黄新军、黄志军、钟文、刘凯在辖区S222、S309省道等重点路段开展巡逻，对货车、电动车等交通违法进行整治，查处货车飘洒违法行为6起，机动车号牌不清晰5起，货车超长、超高1起，驾驶证暂扣期间驾驶机动车1起，劝导制止违法20余起。

由大队班子成员分别牵头，每月对评定为中高风险的企业逐一进行走访，实时动态监测源头企业、重点车辆、驾驶人风险隐患。2025年1月以来，共走访辖区客货运输企业107次，其中悦行运输公司7次，督促企业加强内部管理，强化教育培训，及时排查、消除安全隐患。

经调查，分宜县公安局交通管理大队在日常工作部署、勤务安排、隐患排查、违法查处等方面已基本履职到位，但在“一盔一带”的交通安全宣传等方面还存在不足。

（三）地方党委、政府

督促指导交通运输部门落实交通运输行业安全生产工作职责和公安交管部门交通安全宣传不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

分宜悦行运输有限公司驾驶员刘君敏，安全意识淡薄，未遵守安全管理规章制度；驾驶车辆在对向车道有车辆临近、即将

会车时，未遵守会车相关的法律法规靠道路右侧并减速慢行，导致车辆在会车时越过中心黄线与张文古驾驶的靠右侧停车准备上客的车辆发生碰撞，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二章第二十二条第一款有关“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定及第四章第三十五条有关“机动车、非机动车实行右侧通行。”之规定，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，免予追究责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.严爱平，男，群众，身份证号：36052119******421X，分宜悦行运输有限公司主要负责人、法人代表、经理；履行安全生产第一责任人不到位，未制定本单位的安全生产教育和培训计划，未严格按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》标准提取安全生产费用，未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未严格制定本单位的生产安全事故应急救援预案，对事故的发生负有主要责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第四项、第五项、第六项①的规定，建议由分宜县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条②规定予以行政处罚。

2.钟景光，男，群众，身份证号：36052119******0011，分宜悦行运输有限公司安全管理人员；履行安全生产管理职责不到位，未参加安全管理人员培训考核；未组织拟订本单位生产

安全事故应急救援预案，未组织开展危险源辨识和评估，未组织和参与本单位应急救援演练；检查本单位安全状况停留于表面，未及时排查出生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一项、第三项、第四项、第五项③，第二十七条④的规定，建议由分宜县应急管

①《中华人民共和国安全生产法》第二十一条（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六） 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。 ②《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。 ③《中华人民共和国安全生产法》第二十五条（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。 ④《中华人民共和国安全生产法》第二十七条　生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条⑤规定予以行政处罚。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

分宜悦行运输有限公司。落实安全发展理念不牢，安全生产管理工作落实不全面；未制定本单位的安全生产教育和培训计划；未按规定配备专职安全生产管理人员；未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未进行风险辨

识及管控，未履行发车前检查、提醒责任；未有效实施本单位安全生产规章制度和操作规程，安全设施设备落后，未按规定更新4G实时监控系统；未严格落实本单位岗位安全生产责任，关注从业人员的心理状况不到位，防范从业人员行为异常不到位；对事故的发生负有主要责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四条⑥、第二十四条⑦、第四十一条⑧、第四十四条⑨的规定，建议由分宜县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第

⑤《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 ⑥《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。 ⑦《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 ⑧《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。 ⑨《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

一百一十四条第一项⑩规定予以行政处罚。

（四）对有关公职人员的处理建议

1.邱佳俊，男，分宜县交通运输局干部，任职期间，督促企业落实主体责任不到位，未发现教育培训和企业管理方面存在的问题，对事故发生负有责任，建议由本单位党组进行处理。

2.易豆荣，男，中共党员，分宜县公安局交通管理大队城区中队副中队长，督促企业开展交通安全宣传等工作不到位，对事故发生负有责任，建议由本单位党委进行处理。

六、事故主要教训

（一）道路交通参与者安全意识淡薄。部分群众安全意识未能入脑入心，“一盔一带”等交通安全防范措施形同虚设的现象仍然存在。

（二）道路运输企业安全生产主体责任不落实。悦行公司疏于对所属车辆和驾驶员的日常安全管理教育，在安全教育培训、安全人员配备、隐患排查治理等方面均未落实到位。

（三）交通部门安全监管水平不高。事故暴露的道路运输企业落实安全生产主体责任不到位，从业人员安全学习培训不全面，安全隐患排查整治不彻底等问题反映出交通运输部门对企业安全生产工作监管不严、指导不力。

---

⑩《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条（一）发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

七、事故整改和防范措施

为防止类似事故再次发生，特提出以下防范措施建议:

（一）全面加强源头管控与监管力度。以此次事故为警钟，交通运输局把安全生产指导帮扶作为全局本月的中心工作，在全县范围内对“两客一危”、公交车辆展开地毯式隐患排查整

治。深入每一家运输企业、每一辆运营车辆，逐项排查安全漏洞，做到发现隐患，消除隐患，解决隐患。对问题车辆、违规操作零容忍，该停运整修的绝不手软，坚决杜绝类似隐患再次引发悲剧。增加乘客上车时系好安全带的语音或标识提醒，并将乘客安全带使用情况纳入司机绩效考核。将农村公交线路原有的2G监控系统全部升级为4G系统，安排专人24小时紧盯，实时掌握车辆动态、司机驾驶行为，做到早发现、早预警、早干预，用科技手段保障运营安全。立即组织全县公交客运司机开展全面体检，不仅关注身体指标，更重视心理状态，确保每位司机都能以健康的体魄、平稳的心态为乘客服务，从源头上筑牢安全防线。

（二）全面加强道路安全隐患排查整改力度。公安交管部门要对辖区所有道路进行一次全面、细致的道路风险隐患排查，特别是事故地点沿线的平交路口、急弯、陡坡、临水临崖以及近年来事故多发路段，将发现的道路隐患书面报告当地党委、政府、函告公路、交通等职能部门进行整改，消除道路交通安全隐患，确保不给隐患留死角，不让隐患造成事故。就事发路段提出改善建议如下:（1） 建议修剪交叉口安全视距范围内绿植。（2） 沿途村庄以及急弯路段增加爆闪灯等警示性的标识。

（三）全面加强路面交通违法查缉管控力度，加大重点交通违法行为查处，净化道路通行秩序。我县公安交管部门要进一

步强化路面勤务措施，结合正在开展的“百日行动”整治方案，切实把“巡起来、管起来、严起来”落到实处，实现对重点路段时段的精准管控、对重点违法的精准打击。深入实施路段联合勤务、错时勤务，切实提高全路段、全时段见警率、管事率，提升重点隐患车辆的预警拦截率、处置率。以易肇事肇祸交通违法为切口，以点带面，强化道路秩序管控。开展公交客运乘客不系安全带、货车超限超载、疲劳驾驶和面包车超员，以及农村“两违”、酒驾醉驾、骑乘三轮车、两轮车不戴安全头盔、闯红灯、不分道行驶等交通违法集中整治，消除各类动态交通安全风险隐患。

（四）加强公众参与监督，共同营造安全交通环境。结合此次“查找群众身边道路交通安全隐患”行动，借助应急管理部安全生产举报微信小程序以及新余市文明积分APP，在公交车上张贴举报二维码，鼓励民众举报交通违法行为，积极参与交通安全监督，形成全社会共同维护交通安全的良好氛围。组织交通安全志愿者活动，招募志愿者参与交通安全宣传及路口劝导活动，提高社区居民的参与感和责任感，共同营造安全的交通环境。