丹寨县“04.29”道路交通事故调查报告

时间：2026-05-28 10:33:25 来源：县应急管理局 浏览量：51次

2024年04月29日12时48分许，潘XX驾驶重型货车与李XX乘坐的小型轿车在广成线1103公里加50米处路段发生一起死亡人，车辆、房屋等受损的道路交通事故，经现场勘查、检验鉴定、调查取证，此起事故的基本情况已查明，现报告如下:

一、道路交通事故发生经过和救援情况

（一）道路交通事故发生经过

2024年04月29日，潘XX持“B1”型机动车驾驶证驾驶制动系、行驶系及其他安全设施不符合机动车运行安全技术条件车辆严重超载（核载12370kg，实载42000kg）的贵AF5747号重型自卸货车，行至广成线1103公里加50米处时下坡急弯三岔口时，未按照操作规范安全驾驶，以致车辆失控往左侧侧翻后碰撞路旁潘XX销售的电动正三轮摩托车13辆、潘XX停驶在路的贵HFA835号小型轿车、闫X驾驶的贵A16GR5号小型轿车及路外潘XX、潘XX房屋，事故造成贵A16GR5号小型轿车乘车人李受伤经抢救无效于2024年04月29日死亡，王XX、闫X受伤及贵AF5747号重型自卸货车、贵HFA835号小型轿车、贵A16GR5号型轿车、潘XX房屋损坏、潘XX房屋损坏，潘XX销售的电动正三轮摩托车13辆不同程度损坏的道路交通事故。

事故发生后，潘XX于2024年04月29日12时53分拨打交警队报警电话报警及拨打了120急救电话，接警后，立即通通知队领导及事故处理民警前往处理。

04月29日13时10分，民警相继到达现场，立即保护现场、维护秩序并对事故现场进行了初步了解，确认该事故系对向辆侧翻后碰撞事故，县交警大队立即组织事故处理民警对现场进行勘查，现场勘查于04月29日16时50分结束，现场恢复正通行。

（二）事故现场救援情况

丹寨县人民医院急救车于2024年04月29日13时09分到达事故现场，经医护人员现场急救后，对伤者李XX进行现场救治带其到丹寨县人民医院做进一步抢救，现场勘验结束后，将肇事的贵AF5747号重型自卸货车、贵A16GR5号小型轿车、贵HF35号小型轿车拖离现场停放至交警大队停车场。

（三）善后处理及维稳情况

潘XX先期垫付死者李XX安葬费人民币60000元进行安葬，死者已安葬。剩余600000元后期赔偿，现剩余保险公司80000未支付，其他费用均已支付完结。

事故发生至今未出现群众聚集闹事及媒体舆论炒作情况，目前死者家属情绪稳定，无不稳定因素存在。调查取证、检鉴定等工作有序进行。

二、道路交通事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人经县人民医院抢救无效死亡，贵AF5747号重型自卸货车、停驶车辆贵HFA835号小型轿车损坏与贵A16G号小型轿车，乘车人李XX受伤经抢救无效死亡、王XX、闫XX受伤及车辆损坏、潘XX电动正三轮摩托车13辆不同程度损坏，步核定事故造成直接财产损失11000元。

三、道路交通事故相关的人员、车辆、道路环境和天气情况

1、潘XX，男，1999年03月15日出生，苗族，户籍地址及现住址：贵州省凯里市庐山镇翁早村木油坪组，持B2型机动驾驶证，贵AF5747号重型自卸货车驾驶人，无伤害。

2、闫XX，男，1987年09月10日出生，汉族，户籍住址：河南省淮阳县安岭镇小闫村10号，持B2型机动车驾驶证，系贵16GR5号小型轿车驾驶人，在事故中受轻微伤。

3、李XX，男，1982年03月02日出生，苗族，户籍地址及现住址：贵州省雷山县西江镇干荣村一组，系贵A16GR5号小轿车乘车人，在事故中受伤经丹寨县人民医院抢救无效于当日死亡。

4、王XX，男，1987年12月27日出生，苗族，户籍地址及现住址：贵州省雷山县达地乡里勇村达山组，系贵A16GR5号型轿车乘车人，在事故中受伤。

5、闫XX，男，2001年02月06日出生，汉族，户籍住址：河南省淮阳县安岭镇小闫村54号，系贵A16GR5号小型轿车乘人，在事故中受伤。

6、潘XX，男，1966年05月05日出生，苗族，户籍地址及现住址：贵州省丹寨县兴仁镇台辰村四组27号，持C1型机动驾驶证，系停放贵HFA835号小型轿车车主，损坏房屋房主。

7、潘XX，男，1988年01月06日出生，苗族，户籍地址及现住址：贵州省丹寨县兴仁镇台辰村三组12号，电动正三轮托车所有人。

8、潘XX，男，1965年09月29日出生，苗族，户籍地址及现住址：贵州省丹寨县兴仁镇台辰村四组30号，损坏房屋主。

9、贵AF5747号重型自卸货车，品牌型号：陕汽牌，使用性质：货运，核定载人数：2人，机动车所有人：潘XX，初次记日期：2021年03月01日，检验有效期止：2025年05月31日；保险情况：承保公司：北部湾财产保险股份有限公司，保险止日期：2025年02月24日，保险单号803015288012024021990。商业险：承保公司：众安联合汽车服务有限公司，服务单号QTC202402212297。

10、贵A16GR5号小型轿车，品牌型号：东风日产牌，使用性质：非营运，核定载人数：5人，机动车所有人：李XX，次登记日期：2014年07月10日，检验有效期止：2024年07月31日；保险终止日期：2024年07月17日。

11、贵HFA835号小型轿车，品牌型号：大众牌，使用性质：非营运，核定载人数：5人，机动车所有人：潘XX，初次记日期：2016年02月19日，检验有效期止：2026年02月28日；保险终止日期：2025年02月17日。

12、事故现场为机非混合的三岔路口，广成线呈南北走向，南往丹寨县城区方向，北往兴仁镇方向，西往坝固镇方向坝固镇方向丹寨县城区方向为下坡转弯，纵坡度i=2%，以道路南北走向的路外两侧为住房。现场道路路宽规则，道路总宽56米，视距100米。

13、交通环境：事故发生时的天气为阴天、无雾，能见度100米左右，事故发生时间为白天，该事故路段无影响视线行驶的障碍物，交通信号有车道分界线、人行横道、停止线、导向标线、禁止停车标线，路侧防护为波形防护栏及行道树。

（1）事故发生后的调查取证、检验鉴定情况：事故发生后，我大队经对驾驶人潘XX，肇事车辆贵AF5747号重型自卸车由潘XX驾驶，于04月28日晚上0时左右自麻江县宣威镇卡乌砂场对车辆刹车系统进行改装后装载一车砂石，途经台下线广成线、龙泉大道、金钟大道后在金钟开发区大西洋商砼公司等待卸货，当晚在车辆上休息，04月29日09时30分许驾驶重自卸货车进入搅拌站内进行卸货，卸货完毕后在搅拌站内加水，10时04分从大西洋商砼搅拌站驶出，途经金钟大道、龙泉

道、广成线，11时许行至都匀市坝固镇大猫先砂场，11时30分许装砂完毕后驾车从大猫先砂场驶出，途经广成线，12时48行至广成线1103公里加50米处时发生道路交通事故，潘XX从车里爬出后报警并联系救护车。

（2）我大队经对驾驶人闫X进行询问，肇事贵A16GR5号小型轿车由闫X驾驶，于04月29日早上7点半左右自凯里驾车搭闫XX、王XX、李XX到丹寨县变电站进行设备维护，10时许，办理手续结束后沿广成线、台下线前往马田变电站进行维修，时许，沿原路线返回县城城北加油站附近就餐，就餐期间闫X未饮酒，就餐结束后其驾车搭载三人返回马田变电站继续作，12时48分行至广成线1103公里加50米处时发生道路交通事故。

（3）事故发生后，我大队聘请黔东南州凯运机动车检测有限责任公司对贵AF5747号重型自卸货车、贵A16GR5号小型车、贵HFA835号小型轿车的安全技术状况进行鉴定，鉴定意见为：贵AF5747号重型自卸货车转向系、制动系、灯光系符合关规定，行驶系不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求。贵A16GR5号小型轿车转向系、制动系、行驶系符相关规定，灯光系无法鉴定，贵HFA835号小型轿车转向系、制动系、行驶系、灯光系符合相关规定。

（4）我大队聘请贵州省丹寨县公安司法鉴定中心对李XX死因进行鉴定，经贵州省丹寨县公安局司法鉴定中心对李XX因进行鉴定，鉴定意见为：李XX系交通事故致腹胸碾压伤造成胸腹腔脏器破裂出血死亡。

（5）现场勘查及调查取证情况：路面上发现现场勘查发现贵AF5747号重型自卸货车侧翻倒地后挫划印一条，长21米，沙石散落面积为：31×4㎡。

（6）截至2024年04月29日查询日期:潘XX共有60条违章，其中涉及肇事贵AF5747号重型自卸货车车辆共计7条，其中自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的2条、驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的2条、驾驶型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之十以上未达到百分之二十的1条、闯红灯条，未使用安全带1条。

四、道路交通事故发生的直接原因和事故责任认定初查情况

（一）事故性质:

经调查，该事故造成1人死亡，是一起较大道路交通事故。

（二）事故形成的原因分析:

潘XX驾驶制动系、行驶系及其他安全设施不符合机动车运行安全技术条件且车辆严重超载的贵AF5747号重型自卸货车至下坡急弯三岔路口时未按照操作规范安全驾驶，以致车辆失控后往左侧侧翻后碰撞路旁销售的13辆电动三轮车、停驶的型轿车和正常行驶的小型轿车及路外房屋，事故造成乘车人李XX受伤经抢救无效死亡、王XX、闫XX受伤及多车辆损坏、潘房屋损坏、潘XX房屋损坏、潘XX销售的电动正三轮摩托车13辆不同程度损坏的道路交通事故。潘XX的行为是导致此次事故生的直接原因。

闫X正常驾驶，李XX、王XX、闫XX正常乘车，潘XX、潘XX、潘XX无违法行为，以上人员均无导致此次事故发生的过错为。

（三）违法行为及事故责任:

潘XX驾驶驾驶制动系、行驶系及其他安全设施不符合机动车运行安全技术条件且车辆严重超载的贵AF5747号重型自卸车行至下坡急弯三岔路口时未按照操作规范安全驾驶，以致车辆失控后往左侧侧翻后碰撞路旁销售的13辆电动三轮车、停的小型轿车和正常行驶的小型轿车及路外房屋，事故造成乘车人李XX受伤经抢救无效死亡、王XX、闫XX受伤及多车辆损坏潘XX房屋损坏、潘XX房屋损坏、潘XX销售的电动正三轮摩托车13辆不同程度损坏的道路交通事故，潘XX的行为违反了《中人民共和国道路交通安全法》第十六条第（一）项、第二十一条、第二十二条第一款、第四十八条第一款之规定，其违法错行为是导致此次事故发生的直接原因。

闫X正常驾驶，李XX、王XX、闫XX正常乘车，潘XX、潘XX、潘XX无违法行为，以上人员均无导致此次事故发生的过错为。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款（一）项之规定，潘XX承担此事故的全部责任，闫X、李XX、王XX、闫XX、潘XX、潘XX、潘XX无责任。

五、事故暴露出的主要问题

（一）肇事车辆存在的问题

贵AF5747号重型自卸货车制动系、行驶系及其他安全技术标准不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关定，贵A16GR5号小型轿车、贵HFA835号小型轿车无。

肇事驾驶人存在问题

潘XX，道路交通观念意识淡薄，明知车辆严重超载，但其依然在严重超载将可能会导致车辆失控的情况下驾驶车辆上行驶，以致发生该起道路交通事故。

闫X无。

（二）有关企业存在问题

丹寨县大西洋商砼有限责任公司。丹寨县大西洋商砼有限责任公司落实道路交通安全责任落实不到位，对进厂卸货车超载情况熟视无睹、劝导工作不力，公司内相关人员交通安全意识不牢，致使潘XX驾驶超载车辆上路。

都匀市陈工矿业有限责任公司（坝固镇大猫先沙场）。出货方都匀市陈工矿业有限责任公司（坝固镇大猫先沙场），明知潘XX驾驶车辆超载的事实情况下，不制止，不劝导，不向上级相关部门进行汇报，以利益为先，缺乏安全生产责任心落实安全监督责任不严。

（三）有关部门存在的问题

丹寨县公安局交通警察大队落实道路交通安全管理职责不到位。对辖区内道路打击超载查处力度不大，没有及时根据法情况进行勤务调整，震慑力不足，道路交通安全宣传不足，没有形成有效的高压态势，未发挥好道路交通安全管理职责。

丹寨县公安局兴仁派出所协助落实道路交通安全管理职责不到位。“所队合一”政策落实不够细致，警务安排不够理，对辖区重点路段巡逻不足，未发挥好协助道路交通安全管理职责。

（六）有关地方政府存在的问题

兴仁镇政府落实道路交通安全属地管理职责不到位。落实辖区内道路交通安全宣传不到位，辖区内驾驶人道路交通安全意识不强，对辖区内安全生产企业监督管理不严，发生驾驶严重超载机动车情况，导致事故发生。指导、督促、落实路交通安全及安全生产宣传工作不到位。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议同意公安交警部门处理决定人员（1 人）

潘XX，贵AF5747号重型自卸货车驾驶人，驾驶行驶系及其他安全设施不符合国家规定的严重超载车辆，潘XX的行为违了《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条第（一）项、第二十一条、第二十二条第一款、第四十八条第一款之规定导致一人死亡的道路交通事故，将对其以交通肇事罪进行起诉。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.建议责令兴仁镇人民政府向丹寨县人民政府作出书面检查。

2.建议丹寨县工信局约谈大西洋商砼有限责任公司。

3.建议丹寨县交警大队向丹寨县安委会做出书面检查。

4.建议丹寨县兴仁派出所向丹寨县安委会做出书面检查。

5.建议丹寨县大西洋商砼有限责任公司组织进行安全生产学习。

七、事故主要教训

本起事故虽然是由驾驶员交通安全法律知识缺乏，侥幸心理严重，驾驶行驶系及其他安全设施不符合国家规定的严重载车辆导致失控侧翻的事故，但通过事故调查，以下教训应引起各级各部门重视。

（一）存在的安全隐患

1、驾驶人法律意识及道路交通安全意识淡薄。

潘XX驾驶驾驶行驶系及其他安全设施不符合机动车运行安全技术条件且车辆严重超载的贵AF5747号重型自卸货车，行广成线1103公里加50米处时下坡急弯三岔路口时，未按照操作规范安全驾驶，以致车辆失控往左侧侧翻后碰撞闫X驾驶的贵16GR5号小型轿车、路旁潘XX停驶的贵HFA835号小型轿车和路外房屋，事故造成贵AF5747号重型自卸货车、停驶车辆贵HFA5号小型轿车损坏与贵A16GR5号小型轿车乘车人李XX受伤经抢救无效死亡、王XX、闫XX受伤及车辆损坏、潘XX电动正三轮托车13辆不同程度损坏、潘XX房屋损坏、潘XX房屋损坏的道路交通事故。

2、道路交通安全源头管理薄弱，宣传教育不到位。

金钟街道对辖区企业管控不到位，对企业疏于管理。

3、道路交通违法行为查处不力。

一是丹寨县交通局，勤务安排不合理，重点路段、重点时段巡查不够，交通违法行为查处震慑力不够、效果不佳，致辖区内驾驶人超载的交通违法行为发生。二是丹寨县公安局兴仁派出所落实辖区内道路交通安全宣传不到位，辖区内驾驶道路交通安全意识不强，驾驶超载机动车时有发生，落实道路交通交通安全宣传工作不到位，三是丹寨县公安局交警大队虽加强了路面交通违法行为查处，但勤务安排不合理，对重点违法查处力度薄弱，致使辖区内驾驶人超载的交通违法行为生。

（二）整改建议

1、要强化组织领导，进一步压实道路交通安全管理责任。

要高度重视道路交通安全工作，深刻吸取本起事故和近几年来我县境内多起较大道路事故教训，认真贯彻落实党中央国务院、省委省、州政府和县委、县政府关于道路交通安全工作的安排部署，强化红线意识和责任意识，严格落实道路交安全“党政同责、一岗双责”和“三个必须”要求，加强对本地区本部门道路交通安全工作的统筹协调和监督指导，将道交通安全工作纳入经济社会建设发展和考核考评范畴同部署、同落实、同考核。县人民政府和有关部门要按照道路交通安责任有关规定，促指导辖区乡镇、村（居）委会进一步健全和落实道路交通安全责任，加强道路交通安全监督检查，切实实辖区道路交通安全管理工作根基。

2、要深化推进道路交通“打非治违”工作，严厉打击道路交通违法行为。

要严格按照县委、县政府道路交通安全“打非治违”工作部署安排，结合辖区道路交通及违法行为形势特点，科学研重点车辆、重点违法行为规律特点，注重部门联勤联动，灵活摆布警力和调整勤务部署，在辖区道路重点路段、重点时段展设点执勤，加大对辖区内国省干道、城乡接合部、农村道路、山区道路的路面管控力度，依法从严从重查处严重超载、驾醉驾、超速逃逸等严重交通违法行为，确保关键路段、关键时段、关键节点不失控、不漏管，提高路面见警率、管事率有效防范道路交通安全风险。

3、加强道路交通安全宣传。

有效提高广大驾驶员及交通参与者的安全意识。一是切实开展宣传力度，通过微信、微博发布交通安全信息，切实提宣传氛围，让广大群众参与至道路交通管理中，营造全民参与的道路交通安全宣传氛围； 二是加强对超载、酒醉驾、一一带使用的宣传，特别是在货运车辆这块工作上，加大对超载重点违法的查处力度，有效减少事故发生。

丹寨县道路交通事故事故调查

2024年07月25日

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇： 丹寨县开展应急演练消防宣传日活动

下一篇： 黔东南州气象台5月19日6时15分升级暴雨橙色为暴雨红色预警

各省市政府 | 市（州） | 县（市、区） | 其他链接

关于我们 | 版权保护 | 联系方式 | 隐私声明 | 网站地图 | 网站年报

主办单位：丹寨县人民政府　版权所有：丹寨县人民政府
政府网站标识码：5226360001　黔ICP备17001437号
贵公网安备 52263602000104号　联系电话：0855-3611525
建议您使用IE9及以上版本、Chrome、Firefox和360等主流浏览器浏览本网

党政机关
政府网站找错
违法和不良信息举报
0855_3611556
Dzxwxcb@163.com