黄埔区黄埔街“1·17”一般道路交通事故

调查报告

广州市黄埔区生产安全事故调查组

2026 年 6 月

目 录

一、事故有关情况 2
（一）事故发生详细经过 2
（二）事故道路情况 3
（三）事故现场勘查情况 3
（四）事故车辆调查情况 4
（五）涉事单位情况 5
（六）事故相关人员基本情况 8
（七）事故人员伤亡和直接经济损失情况 9
二、事故应急救援处置效果评价 9
三、事故原因分析 9
四、生产经营单位存在的问题 10
（一）深圳斑马冷链物流有限公司 10
（二）广州运鲜物流有限公司 10
（三）广州象鲜科技有限公司 10
五、事故责任认定和责任者的处理意见 11
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员（1 人） 11
（二）已被司法机关采取强制措施人员（1 人） 11
（三）建议给予行政处罚的单位（2 家） 12
（四）其他处理建议 13
六、事故防范和整改措施 13

2026 年 1 月 17 日 23 时 57 分许，黄埔区黄埔街黄埔东路进新溪大街西约 97 米处发生一起道路交通事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 120.4 万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）及《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232 号）相关规定，区交管大队经过初步调查，认定本次事故属于经营性道路运输车辆造成 1 人死亡且对事故发生负有同等以上责任的一般道路交通事故，涉事经营性货车载物超过核定载质量 50%以上。根据相关规定，经区政府授权，区应急管理局依法牵头，区公安分局（交管、治安）、区建设和交通局、黄埔街道办事处、区总工会、广州市白云区交通管理总站、深圳市交通运输局龙岗管理局派员参加成立了黄埔区黄埔街“1·17”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委介入事故调查处理工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和人员的处理建议，以及加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，黄埔区黄埔街“1·17”一般道路交通事故是一起

生产经营性道路交通责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故发生详细经过

2026 年 1 月 16 日 18 时 20 分许，广州象鲜科技有限公司订货组根据订货系统推送的商品数量，通过大象 APP 向深圳斑马冷链物流有限公司下单预约次日需要从广州市黄埔区信华路 68 号现代物流园配送货物到佛山的用车需求。1 月 17 日 17 时 30 分许，深圳斑马冷链物流有限公司驻黄埔区车队长尹*在微信工作群发布运输任务，曾*在群里回复接单，并于当晚 22 时 33 分许驾驶粤 AAJ4192 号轻型厢式货车到达上述地址冷库装载货物，23 时 43 分许装完货物出发前往佛山。

23 时 57 分许，曾*驾驶粤 AAJ4192 号轻型厢式货车沿黄埔东路道路中心金属护栏以北第一条机动车道（BRT 车道）由东往西行驶至广州市黄埔区黄埔东路进新溪大街西约 97 米处时，发现同车道前方劳*飞驾驶的无号牌电动自行车，因避让不及发生碰撞，随后两车与道路中心金属护栏发生碰撞，粤 AAJ4192 号轻型厢式货车继续失控横穿对向五条车道后与黄埔东路西往东方向的人行道护栏发生碰撞后停止；碰撞产生的散落物与黄埔东路道路中心金属护栏以南对向车道内，由西往东行驶的廖*宇驾驶的粤 AJ37U8（临时号牌）小型轿车及王*驾驶的粤 ABC4531

号小型轿车发生碰撞，造成劳*飞死亡、金属护栏及多台车辆损坏。

（二）事故道路情况

事故现场位于黄埔区黄埔东路进新溪西约97米处，黄埔东路呈东西走向，双向设有十条机动车道，以中心金属护栏分隔，紧邻中心金属护栏第一条车道为BRT专用车道，机动车道南北两侧设有非机动车道及人行道，机非车道之间使用金属护栏分隔，设有60km/h标志及禁止停车标志，完好的沥青路面，夜间有照明，光线良好。道路业主单位：广州新中轴建设有限公司，养护单位：广州市第二市政工程有限公司。

经调查：事发路段不在重点路段“三必上”范围，路段设施齐全、路面平整、标志标线清晰有效、暂未发现道路设施隐患。该路段近两年无一般程序处理的交通事故。

（三）事故现场勘查情况

根据黄埔交管大队道路交通事故现场勘查笔录，广州市黄埔区黄埔东路进新溪大街西约97米处有道路交通标志、道路交通标线、中央隔离设施、路侧防护设施，路面完好、干燥。地面痕迹：刮痕、刹车痕；车体痕迹：粤AAJ4192号轻型厢式货车车头碰撞痕迹；人体痕迹：劳*飞尸体严重碰撞痕迹；物证：无号牌电动自行车损毁。

（四）事故车辆调查情况

1.粤 AAJ4192 号轻型厢式货车

粤 AAJ4192 号轻型厢式货车登记所有人为广州运鲜物流有限公司，登记地址为广州市白云区和龙罗洞二街 4 号 107 室，登记性质为货运。2025 年 11 月 4 日上的车牌，为吉利远程新能源冷藏车，核定载质量 1000kg。

2025 年 10 月 31 日，广州运鲜物流有限公司与深圳斑马冷链物流有限公司签订《冷藏车辆租赁合同》，自 2025 年 11 月 1 日起将包括粤 AAJ4192 号轻型厢式货车在内的 26 辆轻型厢式冷藏车出租给深圳斑马冷链物流有限公司，合同有效期 1 年。

事故发生后，黄埔交管大队经委托广东安盈汽车技术服务有限公司对粤 AAJ4192 号轻型厢式货车的车辆性能进行检验，检验结论：粤 AAJ4192 号轻型厢式货车的制动性能合格，转向性能合格，灯光性能合格；已委托广东安盈痕迹司法鉴定所对粤 AAJ4192 号轻型厢式货车碰撞前的行驶速度及核载进行鉴定，鉴定意见：核载：超载 221%；碰撞前的行驶速度介于 76.7km/h 至 92.0km/h。

2.无号牌电动自行车

无号牌电动自行车所有人为劳*飞，黑色的四季星品牌电动车，电机号：48V400W2303888553，车架号：243722303029106。

事故发生后，黄埔交管大队经查，该车未发现电机改装情况，经委托广东安盈汽车技术服务有限公司对无号牌电动自行车的车辆性能、车速进行检验，检验结论：无号牌电动自行车在事故中损坏严重，无法检验；碰撞前的行驶速度介于23.2km/h至31.0km/h。

（五）涉事单位情况

涉事单位一：深圳斑马冷链物流有限公司（粤AAJ4192号轻型厢式货车承租人、实际管理人）

属地管辖：深圳市龙岗区，法定代表人为林健，登记住所：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区东泰路3号2#厂房K6—201，经营范围：普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜），持有有效期内的营业执照、道路运输经营许可证。

该公司主要负责人、安全管理人员经考核合格，公司建立了相关安全生产管理制度，建立了车辆隐患排查档案，定期对驾驶员曾*开展了安全教育培训，但未对公司驾驶员苏*徐进行岗前安全教育培训，名下货运车辆或租赁货运车辆多次存在超载行驶行为。

涉事单位二：广州运鲜物流有限公司（粤AAJ4192号轻型厢式货车登记所有人）

属地管辖：广州市白云区，法定代表人为林健（与深圳斑马

冷链物流有限公司法定代表人为同一人），登记住所：广州市白云区和龙罗洞二街4号107室，经营范围：道路运输业，持有有效期内的营业执照、道路运输经营许可证，该公司名下共有货运车辆40辆，全部车辆已年检，12台车辆违法未处理；近两年交通违法共38宗，8宗未处理。较多的交通违法行为有：驾驶机动车违反禁令标志指示的（13宗），机动车违反规定停放、临时停车，妨碍其它车辆、行人通行的（6宗），驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量百分之五十以上的（5宗）。涉严重交通违法行为有：驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量百分之五十以上的（5宗），驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量百分之三十以上未达到百分之五十的（2宗），驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的（1宗）。该公司车辆近两年未发生亡人交通事故（不含本次事故）。

涉事单位三：广州象鲜科技有限公司（粤AAJ4192号轻型厢式货车装载源头）

属地管辖：广州市黄埔区，登记住址：广州市黄埔区开创大道1136号103房，经营范围：外卖递送服务、食品销售等。公司为美团旗下企业，负责运营美团小象超市，其在广州市黄埔区现代物流园设有仓储为周边各小象超市站点配送货物，货物配送运输分包给深圳斑马冷链物流有限公司等公司，涉案粤AAJ4192

号轻型厢式货车事发时从广州象鲜科技有限公司管理的黄埔区现代物流园冷库装载食品送往佛山市途中发生事故。

涉事单位四：广州公交集团黄埔现代物流有限公司（粤AAJ4192号轻型厢式货车装载源头相关企业）

属地管辖：广州市黄埔区，登记住所：广州市黄埔区信华路68号立体仓库1幢办公楼。经营范围：道路运输业。广州市黄埔区双沙工业区信华路68号仓储场所业主。

广州公交集团黄埔现代物流有限公司于2023年3月1日起将位于广州市黄埔区双沙工业区信华路68号仓储场所的A、B仓出租给广州市金鸿裕物流有限公司，租期为三年，2026年2月28日双方同意将合同期限延期至2026年5月31日止。

涉事单位五：广州市金鸿裕物流有限公司（粤AAJ4192号轻型厢式货车装载源头相关企业）

属地管辖：广州市黄埔区，登记住所：广州市黄埔区南岗圩新一街5号402房（仅限办公用途），经营范围：道路运输业。广州市黄埔区双沙工业区信华路68号仓储场所内A、B仓二手房东。

广州市金鸿裕物流有限公司于2023年6月1日起将位于广州市黄埔区双沙工业区信华路68号仓储场所的A、B仓转租给深圳象鲜科技有限公司，租期为五年，到期日为2028年5月31

日。深圳象鲜科技有限公司与广州象鲜科技有限公司均为美团旗下子公司，实际使用和管理广州市黄埔区双沙工业区信华路68号仓储场所内A、B仓的是广州象鲜科技有限公司。

（六）事故相关人员基本情况

1.粤AAJ4192号轻型厢式货车驾驶人

曾*，男，汉族，42岁，工作单位：深圳斑马冷链物流有限公司。经查询六合一系统，曾*持有效期内C1类型的机动车驾驶证及从业人员资格证，驾龄14年，驾驶证状态：违法未处理、事故未处理（本次事故），近两年无一般程序交通事故记录，有10宗交通违法记录，均已处理。经查，曾*无涉酒、涉毒驾驶机动车的情况。

2.无号牌电动自行车驾驶人

劳*飞，男，汉族，35岁，死亡，工作单位：东莞市弘林高级中学（面点师）。经查询六合一系统，劳*飞持有C1类机动车驾驶证，驾驶证状态：逾期未换证，近两年无一般程序交通事故记录（本次事故除外）及交通违法记录。经委托广东正孚法医毒物司法鉴定所对劳*飞的心脏血液样本进行酒精定性定量鉴定，鉴定意见：劳*飞的血液检材中未检出乙醇（酒精）成分。经委托广东省广州市黄埔区公安司法鉴定中心对劳*飞尸体进行死因鉴定，鉴定意见：劳*飞符合交通事故致创伤性、失血性休

克死亡特征。事发时，劳*飞有佩戴安全头盔，头盔在事故已损坏，符合《摩托车、电动自行车乘员头盔》GB811-2022 相关标准。

（七）事故人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡，4 车受损。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)核定本起事故直接经济损失为 120.4 万元。

二、事故应急救援处置效果评价

事发后，曾*于 1 月 18 日 0 时 4 分拨打 110 报警及 120 急救中心电话。黄埔交管大队接市局 110 转来警情后，迅速通知辖区中队值班民警、医疗部门及拯救队前往现场处置，同步启动多部门交通事故伤者救援救治工作机制。0 时 15 分广州医科大学附属第五医院 120 医务人员、黄埔交管大队民警先后到达现场处置，各部门按各自职责迅速开展工作。经 120 医务人员确认，劳*飞现场已死亡。在 120 前往事故现场途中，黄埔交管大队全程提供“绿波”通行保障。1 时 30 分，现场勘查结束并清理完毕，交通恢复正常。经评估，本次事故应急处置及时、得当，未造成次生事故。

三、事故原因分析

经调查认定，曾*驾驶超过核定载质量的机动车上道路行驶

时，未按照操作规范要求观察路面情况、超过限速标志值行驶，其过错行为是造成此次事故的主要原因；劳*飞驾驶无号牌电动自行车未在非机动车道内行驶，其过错行为是造成此次事故的次要原因。

四、生产经营单位存在的问题

（一）深圳斑马冷链物流有限公司

1.未按规定对驾驶员进行岗前安全教育培训[1]。安全教育培训不到位，未按规定对驾驶员苏*徐进行岗前教育培训。

2.名下货运车辆或租赁货运车辆多次存在超载行驶。安全生产主体责任落实不到位，自 2025 年以来，公司名下货运车辆或租赁货运车辆共 14 次因超载运输行为被行政机关查处。

（二）广州运鲜物流有限公司

车辆租赁合同中未明确各自的安全生产管理职责[2]。涉事车辆粤 AAJ4192 租赁给深圳斑马冷链物流有限公司，双方租赁协议未明确安全生产责任划分。

（三）广州象鲜科技有限公司

违规为道路货运车辆超载配货并放行违法超限超载货车[3]。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 修正）第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 修正）第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责……

[3] 《广东省道路运输条例》（2025 修正）第四十八条：港口、码头、工厂、矿山、商业企业等货物装载源头应

安全生产主体责任落实不到位，公司未采取有效措施管控出货环节，为粤 AAJ4192 号轻型厢式货车超载配货并放行。

五、事故责任认定和责任者的处理意见

为深刻吸取事故教训，严肃追究相关责任单位和责任人的责任，教育有关人员，提高安全管理意识，防止同类事故再次发生，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国刑法》等有关法律法规的规定，本着实事求是、尊重科学和“四不放过”的原则，对事故责任人及对事故调查中发现的问题提出如下处理意见:

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员（1 人）

劳*飞，无号牌电动自行车驾驶人。驾驶非机动车上道路行驶时未在非机动车道内行驶且违反规定使用其他车辆专用车道，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》（2021 修正）第三十七条[4]、第五十七条[5]的规定，对事故发生负有直接责任。但鉴于劳*飞在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）已被司法机关采取强制措施人员（1 人）

曾*，事故车辆粤 AAJ4192 号轻型厢式货车驾驶员。驾驶超

当采取技术、管理措施，及时发现并消除货物装载事故隐患，不得为道路货运车辆超限超载配货并放行违法超限超载货车，接受交通运输主管部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门、乡镇人民政府、街道办事处的监督检查。

[4] 《中华人民共和国道路交通安全法》（2021 修正）第三十七条：道路划设专用车道的，在专用车道内，只准许规定的车辆通行，其他车辆不得进入专用车道内行驶。

[5] 《中华人民共和国道路交通安全法》（2021 修正）第五十七条：驾驶非机动车在道路上行驶应当遵守有关交通安全的规定。非机动车应当在非机动车道内行驶；在没有非机动车道的道路上，应当靠车行道的右侧行驶。

载率为221%的机动车上道路行驶时违反规定使用专用车道、超速（超过规定时速20%以上未到达50%）且没有按照行车观察要求规范操作，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》（2021修正）第二十二条第一款[6]、第三十七条[7]、第四十二条[8]、第四十八条第一款[9]的规定，对事故的发生负有直接责任，涉嫌交通肇事罪，已被检察机关批捕。

（三）建议给予行政处罚的单位（2家）

（1）深圳斑马冷链物流有限公司。未按照规定对驾驶员进行安全生产教育，违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021修正）第二十八条第一款[10]的规定。建议由属地交通运输主管部门依据《中华人民共和国安全生产法》（2021修正）第九十七条第（三）项[11]的规定实施行政处罚，处理结果书面报广州市黄埔区广州开发区安全生产委员会办公室备案。

（2）广州运鲜物流有限公司。出租车辆合同中未明确双方

[6]《中华人民共和国道路交通安全法》（2021修正）第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶……

[7]《中华人民共和国道路交通安全法》（2021修正）第三十七条：道路划设专用车道的，在专用车道内，只准许规定的车辆通行，其他车辆不得进入专用车道内行驶。

[8]《中华人民共和国道路交通安全法》（2021修正）第四十二条：机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。夜间行驶或者在容易发生危险的路段行驶，以及遇有沙尘、冰雹、雨、雪、雾、结冰等气象条件时，应当降低行驶速度。

[9]《中华人民共和国道路交通安全法》（2021修正）第四十八条第一款：机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物……

[10]《中华人民共和国安全生产法》（2021修正）第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[11]《中华人民共和国安全生产法》（2021修正）第九十七条第（三）项：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：……（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的……

安全生产责任划分。违反了《中华人民共和国安全生产法》(2021修正)第四十九条第二款[12]的规定。建议由属地交通运输主管部门依据《中华人民共和国安全生产法》（2021修正）第一百零三条第二款[13]的规定实施行政处罚，处理结果书面报广州市黄埔区广州开发区安全生产委员会办公室备案。

（四）其他处理建议

1.针对深圳斑马公司名下货运车辆或租赁货运车辆多次存在超载行驶的问题，建议由该公司所在地深圳市龙岗区人民政府依法调查处理，处理结果书面报广州市黄埔区广州开发区安全生产委员会办公室备案。

2.针对广州象鲜科技有限公司违规为粤AAJ4192号轻型厢式货车超载配货并放行的问题，建议由广州市黄埔区红山街道办事处依法调查处理，涉及行政处罚的移交上级部门对上述违法行为予以行政处罚。处理结果书面报广州市黄埔区广州开发区安全生产委员会办公室备案。

六、事故防范和整改措施

为吸取本事故的深刻教训，防止同类事故的发生。结合本次

[12]《中华人民共和国安全生产法》（2021修正）第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[13]《中华人民共和国安全生产法》（2021修正）第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

事故的实际情况，特提出以下意见:

（一）深圳斑马冷链物流有限公司应认真吸取本次事故的深刻教训，将本次事故在全公司进行通报。要加强对公司货运车辆的安全管理，积极采取有效措施控制冷链运输车辆的超载、超速等违法行为。教育车辆驾驶人严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度，认真落实“安全驾驶、文明驾驶”规定。

（二）广州运鲜物流有限公司作为事故车辆的出租人，应当进一步加强对车辆承租人的安全管理，督促车辆承租人合法合规开展生产经营活动。

（三）广州象鲜科技有限公司应吸取事故教训，加强货物装载源头管控，应当采取技术、管理措施消除货物超载事故隐患，不得为货运车辆超限超载配货并放行违法超限超载货车。

（四）黄埔街道应加强对电动自行车交通安全的督导力度，举一反三，认真落实市、区道路交通安全防范要求，扎实抓好道路交通安全整治和宣传工作，提升辖区交通管理水平。

（五）红山街道应加强对辖区冷库的安全监管，督促企业落实源头装载单位安全生产主体责任，严厉打击违规为从事冷藏保鲜专用运输车辆超限超载配货并放行的违法行为。

（六）区建设和交通局要将本次事故在全区进行通报，督促道路运输企业特别是从事冷藏保鲜专用运输企业落实安全生产

主体责任，加强运输车辆的维护保养，杜绝超载、超速等违法违规行为。继续加大对从事冷藏保鲜专用运输车辆的执法力度，严厉打击从事冷藏保鲜专用运输车辆的违章违规行为。

（七）区公安分局应继续加大对从事冷藏保鲜专用运输车辆、电动自行车的执法力度，严厉打击违章违规行为，加强道路交通安全宣传力度，提高群众交通安全意识。

（八）由区公安分局对企业是否涉及犯罪进行调查，依法追究相关责任人法律责任。