大连普兰店市“11•17”较大道路交通事故调查报告

发布日期： 2015-07-30 10:08 浏览次数：6891次

2014年11月17日15时48分，在202国道1660km＋100m处（普兰店市行政区域内），一辆大型普通客车与一辆警用小型普通客车相撞，事故造成警用小型普通客车内5人死亡，3人受伤；大型普通客车内1人受伤。大型普通客车前风挡玻璃破碎，保险杠变形，警用小型普通客车右侧车体右后部撞击损坏，玻璃破碎。事故造成直接经济损失460.1万元人民币。

事故发生后，省领导高度重视，要求要按照“四不放过”的原则立即开展事故调查，举一反三，严防此类事故再次发生。大连市市委、市政府领导也对事故的调查、处置提出要求，指示要按照省领导的意见，实事求是做好调查，吸取教训、加强监管。依据《辽宁省道路交通事故行政责任调查追究规定》（省政府令第191号）的规定，立即成立了由市安监局、市交通局、市监察局、市公安局（交警支队）、市总工会、普兰店市政府组成的大连市人民政府普兰店市“11·17”较大道路交通事故调查组（以下简称：事故调查组），开展了事故调查工作。事故调查组邀请市检察院派员参加，并聘请了交通、计算机软件等方面的专家参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查检验、技术鉴定、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，对事故相关责任单位及人员提出了处理意见并提出了事故防范措施建议。现将情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆驾驶员情况

1. 辽B2206警日产牌小型普通客车（以下称辽B2206警车）驾驶人曲家俊，男，27岁，辽宁省普兰店市人。驾驶证档案编号：210213051617，初次领证日期：2010年07月09日，2012年02月29日由沈阳转入大连地区；有效期至2016年07月09日，准驾车型：“C1”，由大连市公安局交通警察支队核发。经核查，近三年驾驶人曲家俊在大连地区无道路交通事故，有1次道路违法记录（机动车违法停车，已处理完毕）。

曲家俊2010年11月8日与普兰店市警务中心签订聘用合同书（聘用期至2016年11月9日）。2014年9月自普兰店市看守所调入普兰店市海湾新区派出所，从事社区警员工作。

经普兰店市公安局检测，排除毒驾嫌疑；经大连博爱司法鉴定中心检测，排除饮酒后驾驶车辆嫌疑。

2. 辽BW6835号金龙牌KLQ6109QAE3型大型普通客车（以下称辽BW6835客车）驾驶人李季，男，31岁，辽宁省普兰店市人。驾驶证档案编号：210200367882，初次领证日期：2003年04月28日，2012年12月24日增驾大型客车准驾车型，有效期至2015年04月28日，准驾车型：“A1、A2”，由大连市公安局交通警察支队核发。由大连市道路客运管理处核发的从业资格证的证件号21020000100013002682，从业资格类别：道路旅客运输驾驶员，初次发证时间：2013年4月1日，有效期2019年4月1日。

经核查，驾驶人李季近三年在大连地区无道路交通事故记录，有1次道路违法记录（违反警告标志指示通行，已处理完毕）。

经普兰店市公安局检测，排除毒驾嫌疑；经大连博爱司法鉴定中心检测，排除饮酒后驾驶车辆嫌疑。

（二）事故车辆情况

1. 辽B2206警车

行驶证登记所有人：普兰店市公安局，地址：普兰店市世纪路中段206号，车辆使用性质：非营运。车辆型号：ZN6441V1A4，车架号：LJNMDV1L2BN054377，发动机号：640309E。初次登记日期2004年07月，检验有效期至2015年10月31日，核载7人，肇事时实载8人。2014年07月29日投保于中国人民财产保险股份有限公司，交强险、商业险、乘座险。在辽宁省公安厅交通管理局备案。经查证，自2009年9月至2014年11月16日，无交通事故信息。

辽B2206警车肇事时，系普兰店市公安局海湾新区派出所使用。

2.辽BW6835客车

行驶证登记所有人为普兰店市德泽运输有限公司，地址：普兰店市城子坦春满街。车辆行驶证载明的使用性质：营运。 2009年08月11日出厂，2009年09月15日初次登记，检验有效期至2015年03月31日，核载43人，肇事时实载23人，于2014年09月23日投保于中国人民财产保险股份有限公司，投保了交强险、商业险、道路客运承运人责任保险、乘座险。

大连市道路客运管理处核发的《道路客运班线经营许可决定书》（编号20110178）内载明：起止点是大连到方家，途经路线徐大屯、普兰店市、金州。停靠站点：金州、普兰店、徐大屯，日发班次：1 / 1，经营期限：2010年7月1日-2015年6月30日。

车辆综合性能检测评级卡显示：2013年4月12日，辽BW6835客车经普兰店市顺通汽车综合性能检测有限公司检测，通过普兰店市公路运输管理所审核，下次检测时间2014年4月30日。辽BW6835客车《道路运输证》显示：2013年5月17日取得大连市道路客运管理处核发的《道路运输证》，车辆审验记录的有效期至2014年4月30日。

经查证，辽BW6835客车自2009年9月至2014年11月16日，近五年在大连地区共发生一起伤人事故，7起简易事故，其中普兰店市境内发生一起简易事故。所属企业近5年未发生过一次死亡3人以上以及一次伤亡10人以上道路交通事故。

2012年前辽BW6835客车实际拥有人是栾明波，2013年1月8日后，被普兰店市德泽运输有限公司收购，栾明波与普兰店市德泽运输有限公司签订《营运客车承包经营合同》，取得该车的承包营运权。栾明波于2014年9月雇佣驾驶员李季，车辆乘务员栾德龙。

（三）事故单位情况

1. 辽B2206警车车辆使用单位

普兰店市公安局海湾新区派出所，现有21名民警，其中公务人员16名，事业编民警5人。该派出所有所长曲波、教导员于庆复、副所长孟庆涛、徐光跃，中队长1人，办案民警5人，社区民警7人，巡逻民警2人，户籍民警2人。车辆5台（4台轿车、1台面包车）。

2.辽BW6835客车车辆单位

普兰店市德泽运输有限公司，成立于2003年5月。法定代表人：姜德忠。经营范围：道路旅客运输；县内班车客运；县、市际班车客运。住所：普兰店市城子坦镇春满街。注册资本：壹仟伍佰壹拾万元整。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。该公司有员工215人，99台营运车辆，专职安全管理人员1名。省交通厅运输管理局2010年6月18日颁发《道路运输经营许可证》，证书号辽交运管许可省字21000000005号，有效期至2015年6月30日。

（四）事故道路情况

肇事现场位于202国道1660公里+100米处。202国道此段呈东西走向，沥青铺装，路面完好，路面平直，道路施划有黄色中心双实线及分道线、机非分道线，无交通隔离设施。双向6排机动车道，2排非机动车道，机动车道路宽均为3.5米，非机动车道宽1.6米。南侧为无名巷，无名巷为沥青路面，宽6.0米，无交通标线施划。202国道此段无交通监控设施，路口没有影响视线的障碍物，限速80公里，近三年有一起死亡1人事故发生。

经专家对现场实地勘察得出：道路标志、标线、道口立柱设施完善；道路线性合乎要求；视距符合相应标准。

（五）事故发生当天天气情况

普兰店市气象局《11月17日天气实况说明》：15点到17点，气温7-3℃，风向西到西北风1-2级，无降水。

（六）事故现场情况

肇事现场为原始现场。辽BW6835客车肇事前由西向东行驶，肇事后，头东尾西停放于路中双黄线南侧第一排机动车道内；辽B2206警车肇事前由东向西行驶到肇事地左转弯，肇事后，辽B2206警车头北尾南停放在路中双黄线处。

（七）相关涉事单位情况

1.普兰店市公安局交警大队。下设8个中队，事故发生路段属于普兰店市交警大队城区中队管辖，城区中队交警人数5人，政府雇员30人。日常巡逻分三个组分片轮换执勤，各由三个民警带一个政府雇员，在辖区国省干道巡逻执勤，另一名警察在市区负责学校周边的岗勤工作。主要巡逻执勤任务是纠正道路交通违法行为，对道路情况进行疏导，接受群众求助和对治安案件先前处置。对发现的道路交通违法行为依据《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规进行处罚，对驾驶人员及群众开展道路安全知识教育。

事故发生时，海皮路当值民警和一名文职雇员在距事故发生地8公里左右的太山加油站附近处理违法行为，肇事地点无执勤民警。

2. 普兰店市公安局警务督察大队。按照普兰店市公安局《警务督察大队的工作职责》规定：警务督察大队对警用车辆、警用标志的使用情况进行督察；对公安机关及人民警察依法履行职责、行使权力和遵守纪律的情况进行督察。队长张义彬，设副队长1人、其他警员3人。

3.大连天犬卫星定位系统有限公司。是大连市保安服务总公司的下属企业，法定代表人刘政，经营范围：卫星定位系统网络服务；视频监控系统设计、安装、调试；计算机软件开发以及提供相关技术咨询；计算机软硬件销售等。营业期限2001年12月30日至2021年12月29日。据《辽宁省交通厅运输管理局关于全省卫星定位平台通过符合性审查和技术认证的通告》（辽交运信发〔2014〕36号），大连天犬卫星定位系统有限公司通过了符合性审查和技术认证，具备在省内从事重点营运车辆的卫星定位运营服务的资格。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

1.事故背景。

（1）2012年，大连天犬卫星定位系统有限公司向普兰店市德泽运输有限公司提供社会化卫星定位系统监控平台，为辽BW6835客车安装了移动终端，普兰店市德泽运输有限公司开始运行道路运输车辆卫星定位系统。平台软件是由厦门雅迅网络股份有限公司提供的GPSKING软件，辽BW6835客车的车载终端厦门雅迅网络股份有限公司提供的GPS车载终端。

勘察显示，大连天犬卫星定位系统有限公司平台具备分段限速功能，普兰店市德泽运输有限公司客户端平台具备运输车辆运输线路的设定和分段限速使用功能，但没有按照规定的限速值设置限速。

（2）普兰店市公安局海湾新区派出所因旧址（位于普兰店市经济技术开发区管委会李店社区挂符桥隋屯6组）将搬迁，拟迁往新所（位于普兰店市天都城小区后身）。2014年11月17日中午，按照所长曲波打扫新所卫生的要求，教导员于庆复率海湾新区派出所相关人员前往新所打扫卫生。在打扫卫生工作结束后，15点40分左右，辽B2206警车于新所出发，沿202国道由东向西行驶，行驶至事发地左转弯（前方2公里左右为普兰店海湾新区派出所现址），发生交通事故。途中未通过三级以下山区道路。

（3）辽BW6835客车于2014年11月17日14时10分许由大连市北岗桥客运站出发，途经沈海高速，至三十里堡高速口下高速，经过石河街里，沿202国道由西向东行驶，于2014年11月17日15时48分行驶至事发地发生交通事故。途中未通过三级以下山区道路。

2.事故经过。

2014年11月17日15时48分，曲家俊驾驶核载7人的辽B2206警车，载乘于庆复（副驾驶位置，普兰店市公安局海湾新区派出所教导员）、赵长生（普兰店市公安局海湾新区派出所警察）、于思达（辽宁警察学院学生，自2014年7月在海湾新区派出所实习）、肖鹏、刘靖宇、孟祥凯、姜道伟（分别于2010年-2012年与普兰店市警务中心签订聘用合同）等7人（共8人，超员1人），沿202国道由东向西行驶至1660公里+100米处时，越过路中央黄色双实线向左转弯，准备驶入道路南侧无名巷。行至对向最外侧机动车道时，为让行在无名巷内行驶的车辆，曲家俊减速至停车。此时，李季驾驶辽BW6835 客车(43座，实载23人)以95～96公里/小时的速度在对向最外侧机动车道内行驶，辽BW6835客车前部直接撞击辽B2206警车右侧中部。事故致双方车辆损坏，辽B2206警车内人员均受伤，其中赵长生、于思达、姜道伟、孟祥凯、刘靖宇经普兰店市中心医院抢救无效当日死亡。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，海湾新区派出所所长曲波立即赶到事故现场，拨打120和119报警，并向普兰店市公安局领导报告。普兰店市公安局将事故情况逐级向普湾新区政府、大连市110指挥中心和大连市应急救援指挥中心报告。

普兰店120急救中心、普兰店市消防大队分别抵达现场，与周边群众一起救助伤员，普兰店公安局以及蓝鲨突击队警员也抵达现场开展救援，辽B2206警车上的人员先后被送达普兰店市中心医院。普兰店市德泽运输有限公司调配的车辆将辽BW6835客车上的乘客疏散。接到事故报告后，普兰店市政府有关负责同志第一时间赶赴现场，成立了由普兰店市副市长、公安局局长林乐毅为组长的事故处理指挥办公室，指挥现场处置，指导进行交通管制，抢救伤员，疏导交通，并立即展开事故先期调查，现场勘察结束后，恢复交通。

大连市安监局、交通局、公安局有关人员于事发当天赶到事故现场，指导协调事故处置和善后，并启动了事故调查工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故发生后，辽B2206警车内赵长生、于思达、刘靖宇、孟祥凯、姜道伟等5人被送至普兰店市第一人民医院进行抢救后无效于当日死亡；于庆复被送至大连医科大学附属第一医院救治；曲家俊、肖鹏被送至普兰店市第一人民医院救治；辽BW6835客车上1名乘客受伤（车内监控显示该乘客鼻子流血），在大客车停稳后自行离开。

（二）事故造成的直接经济损失

共计460.1万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

1.事故当事人曲家俊驾驶超过核定载客人数的机动车（核载7人，实载8人），违反交通信号越中心黄色双实线左转弯，转弯时瞭望不够，是造成本次交通事故的直接原因之一。

2.事故当事人李季驾驶机动车在限速80公里/小时的路段超速行驶（95-96公里/小时），行驶过程中观察交通情况不及时，未能提前发现险情，是造成本次交通事故的另一直接原因。

（二）间接原因

1.普兰店市公安局海湾新区派出所车辆管理不到位，对驾驶人员教育不到位，安全管理责任不落实。

海湾新区派出所《机动车管理制度》不完善。海湾新区派出所对《机动车管理制度》的“派车管理、专人责任驾驶、专人专车”等内容，没有按照公安部《警车管理规定》（公安部89号令）等规定予以细化、明确，造成车辆管理制度缺乏可操作性，没有起到应有的作用。

海湾新区派出所对包括制式警用车辆在内的车辆管理不到位。在日常工作中存在非警察人员驾驶制式警车等违规情况；使用辽B2206警车时，不按照规定进行登记的情况时有发生；疏于辽B2206警车的核载管理，在核载方面没有针对性的、有效的管理措施。

海湾新区派出所对驾驶警车的人员教育不到位。虽然海湾新区派出所定期开会进行安全教育，但对驾驶人员法制教育的针对性不强，对驾驶人员平常就在肇事处越黄色双实线左转弯情况检查不到位、纠正不及时。

2.普兰店市公安局警务督察大队对普兰店海湾新区派出所警用车辆的管理、驾驶人员的教育，监督检查不力。

普兰店市公安局警务督察大队对所属单位海湾新区派出所的警车管理、使用情况检查不到位，没有发现非人民警察、非警务人员驾驶警车问题；没有及时发现与纠正基层派出所车辆管理不到位情况。

3. 普兰店市德泽运输有限公司安全生产主体责任不落实。

普兰店市德泽运输有限公司没有及时采取措施，纠正辽BW6835客车乘务员栾德龙的从业人员资格证过期、驾驶员李季没有参加企业每月组织的驾驶员培训教育的问题；企业规章制度内容不完善，制度规定缺乏可操作性；道路运输车辆卫星定位系统平台没有根据辽BW6835客车车辆行驶道路的实际情况，按照规定设置监控超速行驶的限值；辽BW6835客车没有采取有效措施及时进行综合性能检测和车辆审验。

4.辽BW6835客车的承包人栾明波，安全意识淡薄，疏于承包车辆和雇佣人员管理。

栾明波是辽BW6835客车的承包者，也是肇事车辆驾驶员李季的雇佣人。栾明波没有及时对辽BW6835客车进行综合性能检测和车辆审验；栾明波没有及时督促乘务员栾德龙参加教育培训，没有及时安排司机李季参加企业每月的司机教育会议。

（三）事故性质

经事故调查组认定，此起事故为较大道路交通责任事故。

五、对事故有关人员处理建议

（一）司法机关已采取措施人员

1.曲家俊，男， 2014年11月18日，因涉嫌交通肇事案，被普兰店市公安局取保候审。曲家俊作为辽B2206警车的驾驶人，在车辆超载时没有予以制止，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十九条“机动车载人不得超过核定的人数”；在没执行紧急任务时，驾驶警车违法越过道路中心双黄线左拐占道行驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条“车辆、行人应当按照交通信号通行”；在不具有人民警察身份情况下，驾驶辽B2206警车，违反公安部《警车管理规定》（公安部89号令）第十四条“警车应当由警车所属单位的人民警察驾驶，驾驶警车时应当持有机动车驾驶证和人民警察证”。

曲家俊的行为对本次交通事故的发生起到主要作用，负此事故的主要责任。建议追究其刑事责任。

2.李季，男，辽BW6835客车驾驶员。2014年11月18日，因涉嫌交通肇事案，被普兰店市公安局取保候审。肇事时，驾驶辽BW6835客车，在限速80公里/小时路段以95-96公里/小时超速行驶；行驶过程中观察交通情况不及时，未能提前发现险情。

李季的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速”，对事故负有责任。建议由公安机关交通管理部门依据有关法律法规予以处罚；建议大连市道路客运管理部门按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第四十条的规定，依法撤销其从业资格证书。

（二）建议给予政纪处分人员

1. 曲波，男，民族，汉，1968年8月生，文化程度，大学本科，中共党员，现任普兰店市公安局海湾新区派出所所长。

曲波负责派出所全面工作，在日常工作中没有细化、明确海湾新区派出所《机动车管理制度》的“派车管理、专人责任驾驶、专人专车”等规定，车辆管理制度缺乏可操作性，对本单位车辆管理使用情况疏于监督检查，对驾驶人员教育缺乏针对性。

曲波的行为违反了《辽宁省道路交通事故行政责任调查追究规定》相关条款，对此起事故的发生负有主要领导责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条之规定，建议给予曲波同志行政记大过处分。

2. 徐光跃，男，民族，汉，1977年2月生，文化程度，大学本科，中共党员，现任普兰店市公安局海湾新区派出所副所长。

徐光跃分管社区安全防范等工作，是此次事故肇事驾驶员曲家俊的分管领导。徐光跃在对制式警用车辆的相关规定认识不清的情况下，违规安排不具备制式警车驾驶条件的曲家俊驾驶辽B2206警车。徐光跃的行为违反了公安部《警车管理规定》和《辽宁省道路交通事故行政责任调查追究规定》，对此起事故的发生负有主要领导责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条之规定，建议给予徐光跃同志行政记大过处分。

3. 孟庆涛，男，民族，汉，1975年7月生，文化程度，大学本科，现任普兰店市公安局海湾新区派出所副所长。

孟庆涛分管案件侦办工作。作为所内分工管理辽B2206警车的所领导，对辽B2206警用车辆使用过程中存在的驾驶员违规驾驶等问题疏于管理。孟庆涛的行为违反了《辽宁省道路交通事故行政责任调查追究规定》相关条款，对此起事故的发生负有重要领导责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条之规定，建议给予孟庆涛同志行政警告处分。

4. 张义彬，男，民族，汉，1972年12月生，文化程度，大学本科，中共党员，现任普兰店市公安局警务督察队队长。

张义彬在日常督察工作中，未能及时发现本局个别单位驾驶员违规驾驶制式警车现象，对警用车辆管理、使用情况存在督察不力的问题。张义彬的行为违反了公安部《警车管理规定》和《辽宁省道路交通事故行政责任调查追究规定》相关条款，对此起事故的发生负有重要领导责任。依据《安全生

产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条之规定，建议给予张义彬同志行政警告处分。

5. 于庆复，男，中共党员，普兰店市公安局海湾新区派出所教导员。在此次事故中负有一定领导责任，但鉴于于庆复在事故中伤势较重，目前正在大连大学附属中山医院接受治疗，现在不宜对其开展谈话、取证等调查工作，建议事故调查组待于庆复身体允许的情况下再进行调查，并依据调查事实和相关法律法规决定是否予以追责。

（三）建议给予行政处罚的人员

1.栾明波，男，肇事车辆辽BW6835客车的承包人和司机。栾明波在李季2014年9月开始驾驶辽BW6835客车以来，没有及时督促安排其参加普兰店市德泽运输有限公司每个月的司机教育会议；没有及时安排乘务员栾德龙进行从业人员资格再培训；在得到通知要求辽BW6835客车进行综合性能检测和车辆审验的情况下，仍然没有安排进行检测、审验。

栾明波上述行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》、《道路旅客运输及客运站管理规定》（交通运输部8号令）相关规定，对事故负有责任。

依据《辽宁省职工因工伤亡事故处理条例》第二十六条的规定，建议给予罚款人民币9000元的处罚。

2.曲恒斌，男，普兰店市德泽运输有限公司安全科科长，负责从业人员的安全教育培训，负责安全检查工作和企业道路运输车辆卫星定位系统平台工作，并在事故当日担任监控平台值班员。自2014年9月李季开始驾驶辽BW6835客车以来，缺席普兰店市德泽运输有限公司每个月的司机教育会议，曲恒斌没有按照规章制度予以纠正；对辽BW6835客车未进行综合性能检测、车辆未审验等安全隐患，没有采取排除措施；对已经建立的企业规章制度没有及时予以完善；不熟悉道路运输车辆卫星定位系统平台功能，对没有按照规定设置分段监控超速行驶的限值负有责任。

曲恒斌上述行为，违反了《辽宁省企业安全生产主体责任规定》（辽宁省政府264号令）、《道路运输车辆动态监督管理办法》（交通运输部　国公安部　国家安监总局令2014年第5号）、《道路旅客运输及客运站管理规定》（交通运输部8号令）相关规定，对事故负有责任。

依据《辽宁省职工因工伤亡事故处理条例》第二十六条的规定，建议给予罚款人民币5000元的处罚。

3.王金枝，女，普兰店市德泽运输有限公司运营科长，负责车辆管理、车辆检验。在发现辽BW6835号客车未进行综合性能检测和未进行审验后，没有采取有效措施督促承包人栾明波进行检测、审验。

王金枝的行为，违反了《道路旅客运输及客运站管理规定》（交通运输部8号令）相关规定，对事故负有责任。

依据《辽宁省职工因工伤亡事故处理条例》第二十六条的规定，建议给予罚款人民币4000元的处罚。

4.姜德忠，男，普兰店市德泽运输有限公司总经理，对本单位的安全生产工作全面负责。姜德忠疏于辽BW6835客车承包人及其驾驶人的教育、培训，疏于企业营运科、安全科的工作监督和检查，疏于安全生产责任制等规章制度执行情况的检查考核，未依法履行企业主要负责人的安全生产职责。违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，对事故负有重要领导责任。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十八条的规定，建议处上年年收入40%的处罚。

六、对相关责任单位的处理建议

1.责成普兰店市公安局向普兰店市人民政府做出书面检查，普兰店市人民政府向大连市人民政府做出书面检查。

2.普兰店市德泽运输有限公司对事故发生负有责任，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十七条的相关规定，建议予以26万元处罚。

七、事故防范措施

1. 加强道路安全宣传教育，加大处罚力度，提高交通参与者安全和法律意识

应针对事故暴露出的问题，特别是党政机关公职人员违反交通信号指示等违法违规行为，开展集中宣传，加大查处力度，消除特权思想，提高交通参与者安全和法律意识。公安系统应进一步加强本系统全员安全意识教育和车辆管理，严格执行国家、省、市有关车辆的规定，尤其要严格制式警用车辆管理，坚决制止违规违法驾驶制式警用车辆和违反《中华人民共和国道路交通安全法》的行为。

2.严格落实客运企业安全生产主体责任

客运企业要健全和落实安全生产规章制度，加强对承包人和客运车辆驾驶人员的安全培训教育，进一步加强道路运输车辆卫星定位系统平台和车载终端的建设和使用，严格按照相关规定和标准设置分段限速等技术指标，切实保证运行的车载终端在线、系统平台可进行实时监控、报警，切实承担企业安全生产的主体责任。

3. 大力排查整治道路安全隐患，确保道路安全通行

公安机关交通管理、交通等有关行政部门应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，在道路安全隐患排查治理中发挥主导作用，组织相关单位和部门，全面开展道路交通安全隐患排查，严格按照相关标准，对有关道路特别是县乡低等级公路的整体安全状况进行隐患排查和治理。要针对海皮路交叉道口多、道路两旁民居单位多等交通安全基础薄弱情况，完善限速设置、交通安全设备和监控设施，及时清除道路交通沿线有影响视线的障碍物，及时增加标志，完善道路交通语言信号，科学管理，进一步夯实道路交通安全基础，提高道路安全防护设施等级和安全保障水平。

4. 加强执法力量建设，提高路面执法巡查力度，及时报送事故信息，严格客运车辆和企业监管

公安机关交通管理部门要进一步加强交通执法力量建设，逐步增加交警和协管人员数量，进一步加大队伍装备投入，进行更为有效的管理；要针对不同路段的现状，加大路面执法巡查力度，强化事故多发路段交通管控，严厉打击车辆超速、超载、穿越双黄线等交通违法行为；要建立健全道路交通事故应急预案，严格执行事故信息报送规定。交通主管部门和道路运输管理机构要充分运用客运车辆运行动态行驶监控系统，强化客运车辆路面监控，加强对营运客车违法行为的查处力度；要进一步开展客运企业法人、车主、驾驶人的安全法制教育，对车辆交通违法行为多发、发生致人死亡交通事故、隐患整改不到位的客运企业，依法严管重罚。

5. 加强交通运输行业安全管理，切实做好道路交通的安全工作

各级政府及有关部门要严格落实《中共大连市委 大连市人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》（〔2014〕6号）规定，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全；有关行业主管部门，要进一步明确监管职责，防止出现监管空白或责任不明确，要按照职责分工和相关法律法规，依法履行行业监管责任，不断推进道路运输车辆卫星定位系统平台和车载终端的功能完善，加大监督考核力度、加大隐患排查整治力度、加大执法处罚力度，做好道路交通的安全工作。

大连市人民政府大连普兰店市

“11·17”较大道路交通事故调查组

2015年5月20日

打印 关闭

上一篇： 大连金州新区玉华市政工程有限公司“6.9” 较大中毒事故调查报告

下一篇： 关于瓦房店市北峰制冷设备安装处“2.22”火灾事故结案的批复

站点地图