索 引 号：
760803383/202311-00019
信息分类：
事故通报
内容分类：
其他,医疗、气象、应急,安全生产
发布机构：
宿州市应急管理局
成文日期：
2023-11-17
发布时间：
2023-11-17 17:12
文　　号：
有 效 性：
有效
废止时间：
暂无
关 键 词：
名　　称：
宿州埇桥“3·2”较大道路交通事故调查报告

宿州埇桥“3·2”较大道路交通事故调查报告

来源：宿州市应急管理局　浏览量：4996　发表时间：2023-11-17 17:12　编辑：宿州信息公开025

2023年3月2日2时50分许，埇桥区G344国道大泽乡镇路段发生一起较大道路交通事故，一辆轿车与重型半挂牵引车发碰撞，造成3人死亡，直接经济损失324.99万元。

事故发生后，宿州市委、市政府主要负责同志分别作出批示，要求做好事故调查处理及善后工作，开展交通安全隐排查整治，防止类似事故再次发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律、法规规定，市政府成立了由市应急、公安、交通、工会等部门组成的宿州埇桥“3·2”较大道路交通事故调查组，邀请市纪委监委、市安全生产专家组交通运输专家参加事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，先后调阅了相关单位的大量资料对相关人员进行调查询问，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的问题和教训提出了防范措施建议。

事故调查组认定：该起较大道路交通事故是一起驾驶人越线行驶而造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.焦作市弘运汽车运输服务有限公司公司，豫HN2259重型半挂牵引车（豫H70U1半挂车）所有人。成立于2010年7月日，法定代表人：何某某，为有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；机动车修理和护；汽车销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；五金产品零售；电器辅件销售；建筑材料销售；汽车零配件零售；机零件、零部件加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

资质情况：道路运输经营许可证，经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器、集装箱、冷藏保鲜备），有效期：2022年12月2日至2026年12月22日，发证机关：武陟县交通运输局。

企业安全管理情况。焦作弘运公司登记法人何某某与实际控制人于某某不是同一人，何某某仅挂名不参与公司管理作；该公司安全生产责任制和安全管理制度不健全，对驾驶人员安全教育培训仅仅依靠线上培训的方式进行学习；安全产基础台账不全，无安全管理制度落实和安全教育培训等资料；该公司虽有监控员但未对所属车辆实施24小时动态监管夜间几乎无人看守。

（二）事故发生经过

3月1日17时许，驾驶人朱某某驾驶HN2259重型半挂牵引车（豫N70U1号重型仓栅式半挂车）自河南省焦作市出发，往安徽省滁州市送货，18时50分许，车辆在连霍高速河南省开封市境内时轮胎损坏，20时20分许，轮胎更换完成，沿连高速继续行驶，3月2日2时21分，驶入宿州市埇桥区境内。

3月1日13时15分，丁某某驾驶苏NCR719小型轿车，从杭州市出发，经无锡、常州、南京，17时8分到达马鞍山市雨区，此前均是丁某某驾驶。20时23分，换张某某驾驶该车辆。22时50分，丁某某驾驶苏NCR719号小型轿车经滁州、蚌埠地区，于3月2日2时35分到达宿州市埇桥区南芦岭卡口，2时42分，经大泽乡地下道入口驶至G344国道，2时50分许，沿G4国道由固镇县向宿州市区方向行驶至K435+000处，因越线行驶与相对方向朱某某驾驶的豫HN2259重型半挂牵引车（豫0U1号重型仓栅式半挂车）发生碰撞，造成苏NCR719号别克牌轿车驾驶人丁某某及乘坐人张某某、成某死亡。

（三）事故道路基本情况

1.道路基本情况。事发地点位于G344国道K435+000处，公路等级二级，道路呈东南-西北走向，东南往固镇县方向，北往宿州市区方向。沥青混凝土路面，道路等级为二级公路，设计行车速度80km/h，路基宽15.00m，路面宽12.00m，双两车道，横断面布置为：1.50m土路肩+2.25m硬路肩+2×3.75m行车道+2.25m硬路肩+1.50m土路肩；道路中心划设黄色线，两侧划设白色机非分道线，无路灯照明；现场线形顺直，视线良好，交通安全设施齐全。

2.道路管养情况。G344国道事发路段日常管养由宿州市公路管理服务中心埇桥区分中心负责。中心下设9个道班（区）负责道路安全管理工作，事发路段属水池工区管养。经查，该中心建立了公路巡查台账与隐患整治台账，事发点道现场限速标志、道路标线完好，没有遮挡。

设计合标性情况：该路段设计符合《公路路线设计规范(jtg d20—2017)》的相关要求。



图1 现场道路情况航拍图

3.道路巡逻监管情况。事发路段交管工作由宿州市交警支队二大队二中队负责，主要开展道路安全宣传、路面巡查执法、安全隐患排查等工作，每天在三个重点时段开展巡逻。事发当日，二中队当班民警蒋某某带领辅警在事发路段开展道路巡逻、纠违等工作。

（四）事故车辆情况

1.苏NCR719别克牌小型轿车，登记所有人：张某某，初次登记日期：2015年1月7日，检验有效期止：2025年1月31日该车为张某某私用和业务工作用，未发现非法营运嫌疑。近三年违法记录18次，累记38分。

交强险投保公司为大家财产保险有限公司，保险期间自2022年12月10日至 2023年12月10日。商业险投保公司为大家产保险有限公司，保险期间自2022年12月10日至 2023年12月10日。其中第三者责任险保额300万元、机动车损失险保额87万元。

2.豫HN2259大运牌重型仓栅式货车，登记所有人：焦作市弘运汽车运输服务有限公司，初次登记日期：2018年4月日，检验有效期至：2023年4月30日。整备质量：8800kg，准牵引总质量：40000kg，经检测实际总质量为48500kg。近三在共有违法记录52次，累记55分；

豫H70U1“云台牌”重型仓栅式半挂车，登记所有人：焦作市弘运汽车运输服务有限公司，检验有效期至：2023年5月3日，总质量40000kg，整备质量：7460kg，状态正常。

豫HN2259大运牌重型仓栅式货车交强险投保公司为中国人寿财产保险股份有限公司，保险期间自2022年4月2日至 20年4月1日。商业险投保公司为中国人寿财产保险股份有限公司，保险期间自2022年4月2日至 2023年4月1日。其中第三者任险保额100万元、机动车损失险保额17.8870万元。

（五）事故车辆驾驶人情况

1.苏NCR719小型轿车驾驶人

丁某某，男，准驾车型：C1，有效期始 2020年8月13日，有效期止 2026年8月13日，当前状态正常；近三年存在违法录15次，累记15分。苏NCR719号轿车驾驶人，事故中死亡。

经调查和检测鉴定，事故发生前，丁某某身体状况良好，无重大疾病，无精神病史，无矛盾纠纷，排除酒驾、毒驾疑。事故发生时无使用手机等影响驾驶安全的行为。根据公安交警部门核查情况，无法判断丁某某是否存在疲劳驾驶为。

2.豫HN2259重型半挂牵引车驾驶人

朱某某，男，持有经营性道路货物运输驾驶员资格证，有效期始 2019年7月26日，有效期止2025年7月25日。准驾型：A2，驾驶证期限十年，有效期始 2016年2月17日，有效期止2026年2月17日，当前状态正常；近三年存在违法行为次、累记29分。事故中无伤害。

经调查和检测鉴定，事故发生前，朱某某身体状况良好，无重大疾病，无精神病史，无矛盾纠纷，排除酒驾、毒驾疑。事故发生时无使用手机等影响驾驶安全的行为。事故发生前，已连续驾驶超过4小时，涉嫌疲劳驾驶。

（六）事故现场勘查情况

苏NCR719号小型轿车与豫HN2259（豫N70U1挂）号重型仓栅式半挂货车在G344国道由固镇县向宿州市区方向行驶K435+000处会车时（图2），两车发生迎面碰撞（图3）；碰撞时苏NCR719号小型轿车处于越线行驶状态，两车碰撞的位在豫HN2259（豫N70U1挂）号重型仓栅式半挂货车行驶的车道内。

苏NCR719号小型轿车：车体主体颜色为黑色，前保险杠外饰碰撞脱落，部分断裂缺损，中网、左右前照灯、发动机盖、左前翼子板等碰撞脱落，前挡风玻璃碰撞破碎，车顶缺失，发动机舱内诸多部件碰撞损坏；左纵梁前部碰撞后移形；左前轮碰撞脱落，左前悬挂脱落；左后车门碰撞后移，其外蒙皮见黑色表漆减层伴粘附红色漆片的碰刮痕迹；主副座椅碰撞后移，仪表台、转向盘等脱落；后保险杠脱落，后防护杠、行李舱后部右侧等处见向前凹陷变形痕迹；左前车碰撞脱落、变形，其外蒙皮可见黑色表漆减层伴红色加层痕迹。

豫HN2259（豫N70U1挂）号重型仓栅式半挂货车：车身主体颜色为红色；前保险杠、前下部防护装置碰撞脱落，中左侧碰撞断裂缺损；散热水箱碰撞后移变形并破损，局部可见黑色加层的碰撞痕迹，散热水箱前方夹杂一只破裂的轿车视镜外壳，其外层表漆部分减层伴红色加层；左前悬挂钢板弹簧下侧面见由前向后、黑色加层的碰擦痕迹；左纵梁前部散落的玻璃碎片和轿车前照灯外壳碎片，左纵梁前部碰撞向左弯折；驾驶室右前部及挂车车厢右前部见粘附树皮的碰撞迹；驾驶室左前部及挂车车厢左前部见粘附树皮的碰撞痕迹；挂车左侧防护装置脱落，该防护装置前部见碰撞凹陷变形迹，淋水器前部外侧见凹陷变形痕迹和黑色加层痕迹。




图2 事故发生前现场示意图




图3 事故发生后现场示意图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

（1）丁某某，男，苏NCR719号轿车驾驶人，事故中死亡。

（2）张某某，男，苏NCR719号轿车车主，乘坐于苏NCR719号轿车副驾驶位置，事故中死亡。

（3）成某，男，事故中乘坐于苏NCR719号轿车后排位置，事故中死亡。

2.直接经济损失

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）计算，本次事故共造成直接经济损失为：324.99万元。

（八）其他情况

1.天气情况

根据气象部门提供资料，当日天气晴，无降水。

2.豫HN225号重型仓栅式半挂货车出行情况

3月1日18时17分，车辆在中牟县连霍高速545公里处，无照片显示；18时36分，车辆在开封市龙亭区连霍高速520公里处，无照片显示；20时51分，车辆在商丘市民权县连天310国道473公里加750米处，无照片显示。

3月2日0时19分，车辆在夏邑县S325卡口监控处，无照片显示；1时14分，濉溪县铁佛卡口，照片显示朱某某驾驶；1时24分，濉溪县303省道149公里加130米处，照片显示朱某某驾驶；2时21分，埇桥区西三环与宿蒙路交叉口处卡口，照片显示朱某某驾驶；2时22分，西三环路与Y198卡口，照片较模糊推断为朱某某驾驶；2时25分，西三环与Y197卡口，照片显示朱某某驾驶；2时27分，南三环人民路卡口，照片显示朱某某驾驶；2时28分，南三环西昌路卡口，照片显示朱某某驾驶；2时29分，淮海路卡口，照片显示朱某某驾驶；2时31分，宿怀路卡口，照片显示朱某某驾驶；2时32分，南三环区间测速开始至2时36分南三环区间测速终点，照片显示朱某某驾驶；2时41分，宿固路与金江七路交叉口，照片显示朱某某驾驶。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

3月2日2时56分，市交警支队二大队接到“110”指挥中心指令，在G344国道大泽乡南部，一辆货车与一辆轿车相撞，车乘员受伤严重，市交警支队二大队民警迅速出警。3时21分，市消防救援支队出警。3时42分，市交警支队二大队民警淮河西路消防站3辆消防车、17名消防救援人员到达事故现场，立即开展应急救援，会同医疗单位联合施救，同时，迅速省交警总队报告。

4时24分，位于轿车副驾驶位置的张某某被救出，同时紧急送上救护车送医急救，5时54分，位于轿车驾驶室位置的某某被救出，现场经急救医疗机构确认死亡，5时57分，位于轿车后排位置的成某被救出，现场经急救医疗机构确认死亡。死者均被送往宿州市殡仪馆。7时41分完成现场处置工作，交通恢复正常。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，宿州市委、市政府高度重视，市委主要负责同志立即批示要求做好事故调查善后工作，市政府成立了常务副市长任指挥长，公安、应急、交通、卫健等部门负责同志任成员的“3·2”事故应急指挥部，明确各单位职责分工，展应急救援和善后处置工作。省交警总队及市公安、交通、应急等部门有关负责人在接报事故信息后均立即赴事故现场指导事故救援、善后处置和调查工作。

（三）医疗救治和善后情况

宿州市市政府成立了由常务副市长任指挥长，公安、应急、交通、卫健等部门负责同志任成员的“3·2”交通事故医疗救治工作组，组织全市医疗资源，全力救治伤员。按照事故应急指挥部的部署要求，市公安局积极联系河南省焦作市、江省宿迁市相关单位落实赔偿及善后事宜。目前，善后工作已结束。

（四）事故应急处置评估

“3·2”较大道路交通事故发生后，事故信息接收、流转、报送流畅、及时，公安交警、消防救援、应急管理、医疗救机构等相关部门应对反应迅速、救援措施得当、协调配合顺畅、职责履行到位、舆情发布及善后处理工作积极稳妥、序。应对处置工作总体规范有序、运转通畅、科学高效，未发生次生、衍生事件，未造成不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因

丁某某未按右侧通行规定行驶是造成本次事故的直接原因。

（二）间接原因

1.朱某某驾驶安全设施不全的机动车上路，并存在疲劳驾驶行为。

2.焦作弘运公司对所属驾驶人员安全管理不严格、教育培训不到位。

3.公安交警部门路面巡查管控存在薄弱环节。

（三）事故相关检验检测和鉴定情况

1.乙醇定性分析

根据安徽永泰司法鉴定所〔2023〕毒鉴字第783号鉴定意见，苏NCR719小型轿车驾驶人丁某某未检出乙醇。

根据安徽永泰司法鉴定所〔2023〕毒鉴字第776号鉴定意见，豫HN2259重型半挂牵引车（豫N70U1号重型仓栅式半车）驾驶人朱某某未检出乙醇。

2.毒驾检测

根据宿州市公安司法鉴定中心（宿）公（司）鉴（理化）字〔2023〕25号物证检验报告，丁某某血液中未检出甲基丙胺。丁某某无毒驾行为。

根据宿州市公安局交警二大队现场检测报告书（宿交毒检〔2023〕030201号），采用甲基安非他明、吗啡尿检板对朱某尿液进行检测，结果呈阴性。朱某某无毒驾行为。

3.车辆鉴定

（1）根据安徽龙鑫司法鉴定所司法鉴定意见书（皖司龙鑫〔2023〕痕鉴字第232号）鉴定意见，苏NCR719小型轿车动系统、转向系统完备齐全；灯光系因碰撞损毁、无法确认苏NCR719号小型轿车灯光系灯光系是否处于有效工作状态。

（2）根据安徽龙鑫司法鉴定所司法鉴定意见书（皖司龙鑫〔2023〕痕鉴字第232号）鉴定意见，豫HN2259号重型半牵引车（豫H70U1号重型仓栅式半挂车）第一及第二轴左、右部车轮存在制动力不足现象，第三车轴左部车轮制动组件分缺失。豫HN2259号重型半挂牵引车（豫H70U1号重型仓栅式半挂车2侧面防护装置及后下部防护装置不符合GB11567.001《汽车及挂车侧面防护要求》、GB11567.2-2001《汽车及挂车后下部防护要求》中相关要求。豫HN2259号重型半挂牵车（豫H70U1号重型仓栅式半挂车）转向系完备齐全。豫HN2259号重型半挂牵引车（豫HH70U1号重型仓栅式半挂车）光系因碰撞损毁，无法确认能否处于有效工作状态。豫HN2259号重型半挂牵引车（豫H70U1号重型仓栅式半挂车）车身光标识不符合GB23254-2009《货车及挂车车身反光标识》相关要求。

豫HN2259号重型半挂牵引车（豫H70U1号重型仓栅式半挂车)第一车轴左部车轮为近期新更换轮胎，其失气原因为两发生碰撞所形成。

（3）根据安徽全诚司法鉴定中心司法鉴定意见书（皖全诚司法鉴定中心〔2023〕车鉴字第358号）鉴定意见，苏NC19小型轿车、豫HN2259重型半挂牵引车事发时行驶速度不能确定。

（4）经公安交警部门现场检查，苏NCR719小型轿车不存在超员、豫HN2259重型半挂牵引车不存在超载情况。

4.死亡原因鉴定

根据宿州市公安司法鉴定中心（宿）公（司）鉴（死因）字〔2023〕28、29、30号法医学尸体检验鉴定书，苏NCR7小型轿车驾驶人丁某某应系颅脑合并胸腹部损伤死亡，乘车人张某某、成某应系颅脑损伤死亡。

（四）公安交警部门对事故认定情况

苏NCR719小型轿车驾驶人丁某某未按照右侧通行规定行驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十五条“机动车、非机动车实行右侧通行”之规定，承担事故主要责任。

豫HN2259重型半挂牵引车（豫N70U1号重型仓栅式半挂车）驾驶人朱某某疲劳驾驶具有安全隐患的机动车，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车”和《中华人民共和国道路交通安全法施条例》第六十二条第七项：“驾驶机动车不得有下列行为：连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少0分钟”之规定，承担事故次要责任。

苏NCR719小轿车乘坐人张某某、成某无责任。

四、有关责任单位、人员存在的主要问题

（一）事故相关单位、人员

1.焦作弘运公司

该公司安全生产责任制和安全管理制度不健全，对驾驶人员安全教育培训仅仅依靠线上培训的方式进行学习；安全产基础台账不全，无安全管理制度落实和安全教育培训等资料；该公司虽有监控员但未对所属车辆实施24小时动态监管夜间几乎无人看守；所属车辆存在第一及第二轴制动力不足等问题。

2.丁某某

苏NCR719小轿车驾驶人安全意识淡薄，违反道路交通相关规定，未按右侧通行，导致发生较大道路交通事故。

3.朱某某

豫HN2259重型半挂牵引车驾驶人安全意识淡薄，驾驶安全设施不全的机动车上路行驶，且存在疲劳驾驶行为，导致生较大道路交通事故。

（二）有关监管部门

公安交警部门开展交通违法行为整治工作存在薄弱环节，对重点时段、重点路段和重点车辆的路面管控存在盲区点，未及时发现车辆未按右侧行驶和驾驶员疲劳驾驶等违法违规行为。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于责任追究人员

丁某某，苏NCR719小型轿车驾驶人，未按右侧通行规定行驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第三十五条规定，负本次事故直接责任。鉴于其在事故中死亡，不对其追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

1.朱某某，豫HN2259重型半挂牵引车（豫H70U1半挂车）驾驶人，疲劳驾驶安全设施不全的机动车上路行驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条及和《中华人民共和

国道路交通安全法实施条例》第六十二条第七项之规定，由宿州市公安交管部门依法追究其相关责任。

2.焦作市弘运汽车运输服务有限公司，驾驶人员安全教育培训不到位，安全生产管理制度执行不严格，所属车辆存在一及第二轴制动力不足等问题，违反《道路交通安全法》及《道路交通安全法实施条例》有关规定，由河南省焦作市相部门依法依规进行处理。

（三）对有关公职人员和单位的处理建议

1.刘某，市交警支队二大队二中队指导员，对辖区道路交通安全巡查管控不力，依据《中华人民共和国监察法》第四五条第（一）（三）项之规定，给予其诫勉处理。

2.张某某，市交警支队二大队二中队中队长，对辖区道路交通安全巡查管控不力，依据《中华人民共和国监察法》第十五条第（一）（三）项之规定，给予其诫勉处理。

3.责成市公安局交警支队二大队向市交警支队作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）车辆驾驶人安全意识淡薄

苏NCR719号别克牌轿车驾驶人安全意识薄弱，违反道路交通相关规定，未按右侧通行。豫HN2259重型半挂牵引车（豫H70U1半挂车）驾驶人驾驶安全设施不全的机动车上路行驶，且存在疲劳驾驶行为；在调查中还发现，豫HN2259重型半挂牵引车（豫H70U1半挂车）驾驶人存在未按照规定使用卫星定位汽车行驶记录仪的情况。

（二）企业安全生产主体责任落实不到位

该公司安全生产责任制和安全管理制度不健全，对驾驶人员安全教育培训仅仅依靠线上培训的方式进行学习；安全生产基础台账不全，无安全管理制度落实和安全教育培训等资料。该公司有重型货车70辆左右，依据《道路运输车辆动态监督管理办法》相关规定，对于拥有超过50辆重型货车的运输企业要有专职的监控员及24小时不间断实施监控。该公司虽有监控员但未对所属车辆实施24小时动态监管，夜间几乎无人看守。

（三）有关部门监管存在薄弱环节

公安交警部门开展交通违法行为整治工作存在薄弱环节，对重点时段、重点路段和重点车辆的路面管控存在盲区点，未及时发现车辆未按右侧行驶和驾驶员疲劳驾驶等违法违规行为；对上路行驶的机动车安全设施、卫星定位汽车行记录仪使用情况等检查力度不足。

七、事故整改和防范措施

（一）提升客货运车辆驾驶人安全意识

交通运输部门要加强执法检查，督促企业加强驾驶员的日常安全教育培训，进一步提升客货运车辆驾驶人行车安全意识，严守道路交通规则，规范道路运输行为；推动重点道路运输企业建立健全驾驶人教育和排查机制，通过GPS车载视频监控系统加强对货运车辆的抽查，及时发现车辆超速、疲劳驾驶等驾驶员不安全驾驶行为，并实时提醒，杜绝驾驶人“带病”行驶。公安交管部门要加强对客货运车辆驾驶人的宣传教育，提高交通安全意识，自觉遵守交通法律法规。

（二）严格落实企业安全生产主体责任

交通运输部门要督促企业建立健全安全管理制度，及时对车辆进行安全检查及维修保养，严防车辆“带病”上路；要将车辆动态监控工作开展情况纳入企业考核和安全评估内容。公安交管部门要充分利用动态监控系统共享信息，对于满足非现场处罚标准要求的超速、疲劳驾驶等动态监控报警信息，要切实加大执法处罚力度，以执法倒逼企业落实主体责任。要加强“私家车”安全监管，针对“私家车”常见的超员、超速、疲劳驾驶、酒驾醉驾及非法营运等交通违法行为，要持续保持严管态势，有效预防和减少道路交通事故发生。

（三）加大路面交通安全监管力度

各单位要加强沟通协调，联合开展路面隐患排查整治。公路部门要进一步健全道路隐患排查治理机制，定期组织对辖区事故多发路段的安全状况进行综合分析。对虽然符合技术标准，但又事故多发的路段，积极研究整治措施，切实提高道路的安全通行水平。公安交管部门要在易发交通事故的重点路段，增加科学有效的预警设备，提高防控能力，有针对性地强化巡逻管控，确保道路通行安全；依托公安交通集成指挥平台缉查布控模块，对涉嫌疲劳驾驶的车辆实施主动拦截查处，形成高压严管态势，切实减少交通事故。

扫一扫在手机打开当前页

主办单位：宿州市应急管理局 地址：宿州市埇桥区银河一路与通济二路交叉口西南角市应急管理局 联系方式：0557-3255809
皖ICP备19016362号 网站标识码：3413000044 皖公网安备 34130202000365号
本站支持IPv6访问

涉密信息禁止上网！
适老化 无障碍服务
违法与不良 信息举报中心
党政机关
政府网站 找错