耿马镇“4.15”一般道路交通事故调查报告

2026年04月15日，许某某驾驶无号牌电动自行车沿震新路西半幅外侧车道由县政府方向往耿马车站方向行驶，09时28分，行至震新路与青年路交叉路口处，其所驾车辆在左转弯时与汪某某驾驶、沿震新路西半幅内侧车道由县政府方向往耿马车站方向直行的云S*****号重型平板货车相撞，造成许某某被碾压当场死亡、电动自行车受损的道路交通事故。

事故发生后，县委、县政府高度重视，并迅速组织有关部门积极开展事故救援及善后处置工作，根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规规定，2026年04月15日，县人民政府批准成立了由县人民政府副县长、县公安局局长任组长，县应急管理局局长、县交通运输局局长、县住房和城乡建设局局长、县人民政府办公室、县公安局、耿马镇各一名分管领导为副组长，县总工会、县公安局交管大队等部门领导为成员的耿马镇“4.15”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县人民检察院、县纪委监委派员参加，依法开展事故调查工作。

事故调查组本着“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过事故现场勘验、调查询问相关人员、查阅收集有关资料、委托进行检验鉴定等方法，查明了事故

发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任人和责任单位的处理意见，并针对事故暴露出的问题提出防范及整改措施建议。

根据调查认定，耿马镇“4.15”一般道路交通事故是属于一般道路交通安全生产责任事故。

一、基本情况

（一）当事人基本情况

许某某，男，汉族，1956年11月25日出生，户籍所在地：湖北省仙桃市**********，公民身份号码：429004**********，发生事故时驾驶无号牌电动自行车，家属联系电话：159********。伤害情况：死亡。

汪某某，男，汉族，1999年10月12日出生，户籍所在地：云南省临沧市耿马傣族佤族自治县**********，持533527**********号“B2”类机动车驾驶证，发生事故时驾驶云S*****号重型平板货车，联系电话：137********。伤害情况：无伤害。

（二）车辆基本情况

甲车：无号牌电动自行车，品牌型号：雅迪牌TDT*****，整车编码：779422********，电动机型号：SWX400-48，电动机编码：48V400W323YZ********，事故发生时的乘载情况：载1人（许某某）。

乙车：云S*****号重型平板货车，所有人：汪某某，品牌

型号：江淮牌 HFC5311********，使用性质：货运，车辆识别代号：LJ11R6********，发动机号码：1618********，该车于2019 年 03 月 13 日在云南省临沧市公安局交通警察支队注册登记，检验有效期至 2027 年 03 月。该车机动车交通事故责任强制保险投保于诚泰财产保险股份有限公司，保险单号：601120008012026********，保险有效期至 2027 年 04 月 11 日；该车特种车商业保险投保于诚泰财产保险股份有限公司，保险单号：601120008222026********，保险有效期至 2027 年 04 月 12 日。该车核定载人数：2 人，核定载质量：15420kg，事故发生时的乘载情况：载 1 人（汪某某），载货情况：空载。

（三）道路和交通环境

事故现场位于耿马镇震新路与青年路交叉路口处，属一般城市道路。现场为十字交叉路口，南北走向为震新路，东西走向为青年路，北往县政府方向、南往耿马车站方向。震新路道路中心有黄色双实线及金属护栏将道路划分为东、西两半幅，东、西半幅各有两条机动车道，西半幅内侧为直行和左转合用车道，宽 3.0 米，外侧为直行和右转合用车道，宽 3.10 米，车道间用白色单实线分割。事故发生于路口中心偏西南位置，道路平直，视线良好，路面性质为沥青，路面完好，路表潮湿（阴雨天气所致）。事故路段有交通信号灯控制，路口处施划有人行横道线。事故发生于白天，天气：阴，现场勘查于白天，天气：阴。

（四）检验鉴定情况

1.经云南永鼎司法鉴定中心《法医毒物检验司法鉴定意见书》（云永司鉴[2026]法毒鉴字第19**号）确定：送检采血管编号为255*****（实验室编号2026-FD-****-1）的许某某血样中定性未检出乙醇。

2.经云南永鼎司法鉴定中心《交通事故痕迹物证鉴定意见书》（云永司鉴[2026]交痕鉴字第07**号）确定：（1）无号牌雅迪牌电动自行车（车架号为779422********）经检验，该车辆肇事前转向系、制动系、照明信号装置、行驶系零部件完好，连接牢靠，功能有效。（2）无号牌雅迪牌电动自行车（车架号为779422********）经检验，该车辆肇事前转向系、制动系、行驶系未检见存在异常的迹象，可以排除该车因机械突发性故障而诱发事故的可能性。

3.经云南省耿马傣族佤族自治县公安司法鉴定中心《法医学尸体检验鉴定书》【耿公司鉴（尸）字[2026]**号】确定：许某某系交通事故致颅脑损伤合并胸腔脏器损伤死亡。

4.经使用呼气式酒精测试仪（设备编号：S900*****）对汪某某进行检测：结果为0 mg/100ml。

5.经云南永鼎司法鉴定中心《交通事故痕迹物证鉴定意见书》（云永司鉴[2026]交痕鉴字第07**号）确定：（1）云S*****号江淮牌HFC5311********重型平板货车经检验，该车辆肇事前转向系、制动系、照明信号装置、行驶系零部件完好，连接牢靠，功能有效。（2）云S*****号江淮牌HFC5311********重型平板

货车经检验，该车辆肇事前转向系、制动系、行驶系未检见存在异常的迹象，可以排除该车因机械突发性故障而诱发事故的可能性。

6.经云南永鼎司法鉴定中心《交通事故痕迹物证鉴定意见书》（云永司鉴[2026]法毒鉴字第07**号）确定：云S*****号江淮牌HFC5311*****重型平板货车通过视频测算范围时的行驶速度约为18km/h。

（五）道路交通事故证据

1.经调查证实：事故现场位于耿马镇震新路与青年路交叉路口处，事故发生时，许某某驾驶无号牌电动自行车沿震新路西半幅外侧车道由县政府方向往耿马车站方向行驶，并在路口中心区域左转弯向青年路方向行驶；汪某某驾驶云S*****号重型平板货车沿震新路西半幅内侧车道由县政府方向往耿马车站方向直行。

2.经调查证实：许某某驾驶非机动车未按照交通信号规定通行。

3.经调查证实：许某某驾驶非机动车通过有交通信号灯控制的交叉路口，未按照转弯的非机动车让直行的车辆优先通行的规定通行。

4.经调查证实：许某某在道路上驾驶电动自行车，未遵守转弯前应当减速慢行，伸手示意，不得突然猛拐的规定。

5.经调查证实：汪某某驾驶机动车上道路行驶过程中，未注

意观察了解车辆周围道路交通状况，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

二、道路交通事故发生经过与应急处置情况

（一）事故发生经过

2026 年 04 月 15 日，许某某驾驶无号牌电动自行车沿震新路西半幅外侧车道由县政府方向往耿马车站方向行驶，09 时 28 分，行至震新路与青年路交叉路口处，其所驾车辆在左转弯时与汪某某驾驶、沿震新路西半幅内侧车道由县政府方向往耿马车站方向直行的云 S*****号重型平板货车相撞，造成许某某被碾压当场死亡、电动自行车受损的道路交通事故。

（二）事故人员伤亡情况和经济损失情况

事故造成许某某 1 人死亡，直接经济损失 1000 元。

（三）事故应急救援

2026 年 04 月 15 日 09 时 33 分，县公安局 110 指挥中心接到汪某某电话报警，随即指令交通管理大队事故值班民警出警处置，接到指令后值班民警立即赶到事故现场开展救援及处置工作，并向大队领导报告事故情况，随后大队领导及县公安局分管局领导相继赶到现场指挥并参与救援和处置，当事人许某某经耿马县人民医院医护人员现场抢救无效宣告死亡，县公安局交通管理大队核实有关情况后当即向县人民政府、县公安局、县应急管理局、市公安局交通管理支队报告，并于现场调查结束后在公安交通管理综合应用平台、国家应急指挥综合业务系统进行信息录入上报。

（四）事故善后处置工作

事故发生后，县委、县政府高度重视，立即启动生产安全事故处置应急预案，迅速组织公安、应急、卫健、民政、司法等部门开展事故善后处置工作，及时对事故现场进行勘验检查，对死者进行检验分析，全力做好死者家属的安抚工作，为事故调查组开展事故调查做好准备。2026 年 04 月 15 日，经县人民政府批准成立耿马镇“4.15”一般道路交通事故调查组，迅速对事故开展全面调查工作，由县公安局交通管理大队牵头开展事故善后处理工作，妥善安抚家属情绪，落实赔偿事宜。经积极协调，当事人汪某某于 2026 年 04 月 16 日向死者家属预付了 20000 元丧葬费，由家属申请并报经局领导审批同意后于 2026 年 04 月 17 日对死者许某某尸体进行了紧急火化处理。目前，双方已就该事故的损害赔偿问题达成了协议，所投保的诚泰财产保险股份有限公司也已按规定对死者家属履行了赔偿义务。

（五）事故应急处置评估

此次事故应急响应迅速、各有关部门参与救援处置得当，未造成次生伤害和衍生事故；信息报送及时、未出现迟报、漏报、瞒报等情况，经评估，本次事故应急处置及时、科学、有效。

三、事故责任认定

经查，许某某驾驶电动自行车上道路行驶过程中，未按照交通信号规定通行，通过有交通信号灯控制的交叉路口，未按照转弯的非机动车让直行的车辆优先通行的规定通行，且未遵守转弯

前应当减速慢行，伸手示意，不得突然猛拐的规定，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十八条第（一）项、第七十二条第（四）项之规定，上述是造成该事故发生的主要原因；汪某某驾驶机动车上道路行驶过程中，未注意观察了解车辆周围道路交通状况，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款之规定，上述是造成该事故发生的次要原因。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项之规定，县公安局交通管理大队于2026年05月18日出具《道路交通事故认定书》（耿公交认字［2026］第530926022026057号），认定许某某承担该事故的主要责任，汪某某承担该事故的次要责任。许某某家属对认定有异议，申请复核，经复核，临沧市公安局交通管理支队于2026年06月18日作出《道路交通事故复核结论》（临公交复结论字〔2026〕0088号），决定维持原道路交通事故认定。

四、事故防范整改建议

（一）压实安全生产主体责任，筑牢安全防线

结合本次事故教训，要增强风险意识、忧患意识、责任意识和底线意识，深刻汲取事故教训，举一反三，压实货运车辆安全生产主体责任，把安全生产发展理念贯穿到日常工作的各个领域

和全过程之中，强化安全生产发展意识，打牢安全基础。特别要清醒认识当前面临货车出行的风险，企业要带头落实安全生产第一责任人的职责，只有严格落实全员安全生产责任制，才能在日常生产活动中做到人人讲安全，个个会应急，确保企业生产活动平稳有序。

（二）强化重点驾驶人的安全驾驶行为养成

一是要定期组织辖区重点车辆驾驶人开展防御性驾驶培训，重点强化路口通行、盲区识别、观察瞭望等专项技能，鉴于重型货车车身高、盲区大等特点，建议向此类车辆驾驶人广泛宣传推广路口“二次起步”操作法，严格执行“起步前延后 3 秒观察”（即绿灯亮起后，先观察右后侧后视镜及补盲镜，确认安全后再缓慢起步）。二是要定期与辖区重点车辆驾驶人签订道路交通安全责任状及安全驾驶承诺书，明确其作为唯一责任人的法律后果，提升其安全驾驶意识。

（三）确保秩序管控和违法查纠到位

一是要突出重点区域和重点时段。根据辖区交通特点和车流量变化，及时调整警力部署，优化勤务模式，盯紧盯牢重要时间节点和重点部位，重大节庆活动期间要特别加强城区道路交通秩序管控，进一步提高街面见警率、管事率，最大限度发现和消除一切不文明交通行为和潜在风险隐患。二是要突出重点车辆和重点违法。要加大非机动车交通违法查处力度，重点整治闯红灯、不按规定车道行驶、转弯不让直行等易肇事肇祸行为，形成对电

动自行车违法乱象的高压严管态势。

（四）加强宣传教育和警示曝光，提升全民安全意识

一是要加强典型事故案例曝光，以近期事故、身边事故为鲜活案例，通过“两微一抖”等新媒体平台高频宣传，引导广大交通参与者安全驾驶、文明出行。二是要充分利用“交管 12123”APP、短信平台、公共 LED 显示屏、农村大喇叭等渠道分类发送交通安全宣传提示信息。三是要常态化开展“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲，深入农村、企业、学校、社区等开展主题宣传活动。四是要针对老年人、未成年人、外卖快递从业人员、流动人口等不同群体，开展差异化宣传教育，分群体精准宣教，比如在菜市场、医院、广场等老年群体高频活动区域设置宣传阵地，针对学生群体深化“小手拉大手”主题实践等。