温州永嘉“5·29”一般道路交通事故调查报告

温州市政府事故调查组

2025 年 10 月 8 日

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）肇事车辆、驾驶人、道路、企业等基本情况.....2
（二）事故发生经过.....7
（三）人员伤亡和直接经济损失情况.....8
二、事故应急处置及评估情况.....8
（一）事故信息报送情况.....8
（二）现场应急处置情况.....8
（三）医疗和善后处置情况.....9
（四）应急处置评估.....9
三、事故原因分析.....9
（一）直接原因.....9
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....9
（三）车辆载货情况.....11
（四）有关责任单位存在的主要问题.....11
四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议.....15
（一）移送司法机关处理人员.....16
（二）对有关公职人员处理建议.....16
（三）有关责任单位和责任人员处理建议.....16
（四）其他处理建议.....17
五、防范和整改措施.....17
（一）牢固梳理安全发展理念.....17
（二）开展针对性专项整治.....18
（三）加强道路交通安全管理.....18
（四）强化安全源头管控.....19

温州永嘉“5·29”一般道路交通事故调查报告

2025年5月29日16时35分许，永嘉县金溪镇茶一至青田界公路发生一起一般道路交通事故，造成2人死亡，6人受伤，直接经济损失约582万元。

事故发生后，温州市委主要领导立即批示，要求全力抢救伤员，同步开展事故调查，举一反三开展道路交通领域安全隐患大排查大整治;省安委办要求温州市对该起事故提级调查。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等规定，温州市政府于6月5日成立以市应急管理局、市公安局、市住建局、市交通运输局、市总工会和永嘉县人民政府等有关部门组成的温州永嘉“5·29”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），提级调查本起事故。

事故调查组严格落实相关规定和要求，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘验、查阅资料、谈话询问、检测鉴定等措施，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，查清了事故企业存在的问题及地方政府和相关部门在监管方面存在的问题,针对事故原因及暴露的问题,提出了事故防范措施建议。

经调查认定，温州永嘉“5·29”事故是一起因驾驶人戚某某驾驶严重超载的豫K*****轻型自卸货车，行经高陡坡路段车

辆熄火后，采取驻车措施不当，发生溜坡侧翻，造成人员 2 死 6 伤、直接经济损失约 582 万元的一般道路交通生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）肇事车辆、驾驶人、道路、企业等基本情况

1.肇事车辆基本情况

（1）车辆基本情况。涉事车辆：豫 K*****轻型自卸货车，核定总质量：4275kg，核定载质量：1490kg，整备质量：2560kg[1]，车上未安装行车记录仪及 GPS。车辆登记所有人：禹州某运输有限公司，使用性质：货运。初次登记日期 2017 年 5 月 24 日，检验有效期至 2025 年 5 月 31 日，登记机关：河南省许昌市公安局交通警察支队。保险情况：该车商业险、第三者强制保险均已过期。

（2）车辆实际所有人和管理人。该车于 2017 年登记于禹州某运输有限公司名下，实际所有人朱某某与禹州某运输有限公司签订《车辆挂靠协议》，其后在禹州地区从事运输活动。2020 年 7 月份，戚某某从朱某某手中购买该车，并与禹州某运输有限公司签订《车辆挂靠协议》。戚某某购买后使用车辆在温州地区从事运输行为。

（3）车辆安全技术检验情况。该车有 8 次（2017-2024）安全技术检验记录，分别为：①2017 年 5 月 22 日，在河南省禹州市某 1 机动车检测有限公司新车注册登记前检验；②2018 年 5 月 23 日，在河南省禹州市某 2 机动车检测有限公司机动车年度

[1] 核定载人数指核定的载客人数上限；总质量指车辆满载时最大允许重量；核定载质量指核定的限载货物重量上限；整备质量指车辆本身的重量。

安全技术检验；③2019 年 5 月 24 日，在河南省禹州市某 2 机动车检测有限公司机动车年度安全技术检验;④2020 年 3 月 12 日，在江苏省连云港市东海县某机动车检测服务有限公司机动车年度安全技术检验；⑤2021 年 5 月 7 日，在河南省禹州市某 2 机动车检测有限公司机动车年度安全技术检验；⑥2022 年 5 月 13 日，在福建省泉州市泉港区某机动车检测有限公司机动车年度安全技术检验；⑦2023 年 3 月 18 日，在上海市上海某机动车检测有限公司机动车年度安全技术检验；⑧2024 年 4 月 28 日，在上海某机动车检测有限公司机动车年度安全技术检验。经调阅相关业务档案，禹州市某 2 机动车检测有限公司、上海某机动车检测有限公司存在把关不严问题和涉嫌篡改数据违法行为。

2.肇事车辆驾驶人基本情况

（1）基本信息。戚某某，持有准驾车型：C1 类机动车驾驶证。驾驶证核发机关：江西省抚州市公安局交通警察支队，初次领证时间：2004 年 4 月 22 日，有效期至 2026 年 4 月 22 日，审验有效期至 2026 年 4 月 22 日。

（2）驾驶证获取情况。戚某某于 2004 年 4 月 22 日在江西省抚州市公安局交通警察支队车辆管理所初次申领准驾车型为 J[2]的机动车驾驶证。其本人未实际参加考试，系通过代办中介提交照片及身份证明材料完成申领流程,此次申领取得涉嫌“提供虚假材料申领机动车驾驶证”。2010 年 4 月 22 日，驾驶证经

[2] 指四轮农用运输车。

换证准驾车型变更为C3[3]。2013年10月24日，在江西省抚州市公安局交通警察支队车辆管理所通过增驾取得C1[4]驾驶资格；档案材料显示该增驾流程符合相关法律法规要求。

3.事故道路情况

（1）事故点位。事故地点位于永嘉县金溪镇茶一至青田界公路茶一村内坡路，茶坑村停车场西侧约70米处。道路呈东西走向，为水泥混凝土路面，长度约70米，计算平均纵坡约为13.1%。道路南侧紧邻山体；北侧临溪，路侧净空区至溪底垂直高差约3.75米，临溪路边设有C级波形护栏波形立柱，波形立柱间距2米。

（2）道路环境和天气情况。事发时该路段天气晴，路面干燥。

（3）道路基本情况。茶一至青田界公路东起金溪镇茶一村，西至青田县吴坑乡东溪村，全长5.169km，为小交通流量农村公路，日平均交通流量约30辆。

（4）道路建设情况。2009年8月，该路由温州市交通规划设计研究院永嘉分院按照四级公路标准设计。2009年10月15日，原永嘉县交通局批复通过公路施工图设计，并同意由桥下镇人民政府为业主组织实施。2012年10月19日，桥下镇人民政府立项，列入2012年度农村联网公路（路基）工程建设；2013年5月份动工，2014年12月完成路基建设；2015年9月20日开工路面硬化工程，同年12月30日完工。项目完工后未按相关

[3] 指低速载货汽车。

[4] 指小型汽车。

规定[5]组织竣工验收即投入通行使用。

（5）道路养护情况。该路2015年完工后，永嘉县交通局将之纳入村道管理。日常养护责任主体：2015年12月至2016年5月为桥下镇人民政府；2016年5月区划调整后至今由金溪镇人民政府负责。养护内容主要包括排水设施、边坡、防护设施等[6]。

4.车辆登记所有人基本情况

（1）禹州某运输有限公司基本情况。经营范围为道路普通货车运输、货物专用运输（罐式容器、集装箱、冷藏保鲜设备）、货运站经营（仓储服务、货运代理、货运信息配载、综合物流服务）、装卸搬运服务、货运信息服务。

（2）企业主要从业人员。①孙某某，系禹州某运输有限公司法定代表人，任执行董事兼总经理。②孙某某（甲），系禹州某运输有限公司股东、实际控制人。

（3）企业经营与安全管理状况。公司与实际车主签订的《车辆挂靠协议》中，未约定公司对挂靠车辆驾驶员负有安全管理、安全培训的法定义务或合同义务，亦未对驾驶员的运输作业行为实施有效监督管理。

5.其他相关人员

朱某某，经查证，豫K*****轻型自卸货车在其占有期间，

---

[5]《农村公路建设管理办法》（交通部令2006年第3号）第三十九条规定："农村公路建设项目中的县道、大桥、特大桥、隧道工程完工后，由设区的市级人民政府交通主管部门组织验收；其他农村公路建设项目由县级人民政府交通主管部门组织验收"。

[6]《公路养护技术标准》（JTG 5110—2023）3.2.2规定："路基养护对象应包括土路肩、路堤与路床、边坡、防护及支档结构物、路基排水设施等分项设施"；3.2.3规定："路面养护对象应包括路面面层和基层、硬路肩和路面排水设施等"。

存在车辆改装行为。

6.永嘉县金溪镇茶一村污水治理工程

（1）工程基本情况。该工程为永嘉县某厂及配套管网建设工程子项目，业主单位为永嘉某集团有限公司。2024年9月经公开招投标，由浙江某建设有限公司中标施工单位。《建筑工程施工合同》约定，工程施工项目负责人为余某某，每月在施工现场到位率要80%以上，且不少于24天。监理服务通过筛选询价，由温州某工程管理有限公司实施。该工程由永嘉县住建局进行开工备案，并于2024年10月30日进场施工。

（2）工程转包情况。浙江某建设有限公司承包该工程后，将项目转包给吴某、李某某，与吴某签订《建筑工程内部经济责任承包》《劳动合同书》，并于2025年5月起为吴某缴纳社保[7]。但该工程实际由吴某、李某某负责人员招聘、现场施工管理，未专门配备项目负责人、技术负责人、安全员等。投标约定项目负责人余某某、安全员夏某，均未实际负责项目管理工作。戚某某由吴某聘任，作为工地管理人员，负责日常员工管理、材料采购。因戚某某自有一辆轻型货车，双方口头约定，由戚某某额外负责垃圾清运处置，费用另算。

（3）永嘉某集团有限公司。一般项目：企业总部管理；土地整治服务；停车场服务；智能水务系统开发；水资源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（4）浙江某建设公司。公司许可项目：建设工程施工；施

[7] 参保结束时间2025年7月。

工专业作业；建设工程设计；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装，维修和试验；电动安装服务；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。资质为市政公用工程施工总承包二级。

①陈某某（甲），系浙江某建设公司法定代表人。②金某，系公司实际控制人。

（5）温州某工程管理有限公司。监理资质：市政公用乙级。工程现场项目负责人陈某某（丙）。

（二）事故发生经过

2025 年 5 月 29 日 15 时许，戚某某驾驶豫 K*****轻型自卸货车，为永嘉县金溪镇茶一村污水治理工程运输建筑垃圾。其在茶一村村委会旁工地完成建筑垃圾装载后，于16 时 30 分许出发，前往茶一村垃圾倾倒点。车辆行驶至茶一至青田界公路上坡路段，距出发点约 300 米时熄火。戚某某重新点火启动发动机，车辆未能成功起步。随后，其踩住行车制动踏板主动熄火，拉紧驻车制动器，并将变速器挡位置于空挡。戚某某离开驾驶室，搬取路边石块垫于车辆右后车轮下方。当其从车尾绕行至车辆左侧时，车辆碾碎垫在其右后车轮的石块，发生溜坡。车辆首先向左后方溜坡，碰撞并碾压后方同向行驶、由潘某某驾驶的电动三轮车后，方向发生偏转；继而向右后方溜坡至道路右侧，碰撞站立于路边的行人章某某、章某某（甲）以及道路北侧设置的 C 级波形梁钢护栏。随后侧翻于道路北侧溪沟内。事故导致车厢内装载

的建筑垃圾倾泻于溪沟，覆盖并压困位于溪沟内的季某某、季某某（甲）及碰撞掉下溪沟的章某某3人，溪沟内的季某某（乙）、季某某（丙）、季某某（丁）3人亦被砸受伤。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。该起事故造成2人死亡，6人受伤（其中2人于事故发生后第9日、第11日死亡，按规定[8]不纳入死亡统计）。

2.直接经济损失情况。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB6721-1986）》等标准和规定统计，该事故造成直接经济损失约581.511万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报送情况

5月29日16时37分，永嘉县公安局接到报警电话，称在金溪镇茶一村发生道路交通事故，有2～3人被压在车下受伤。16时57分，永嘉县公安局通过永嘉县紧急非警务协同处置（应急联动）向县委、县政府及相关部门发送信息。18时13分，永嘉县委办报温州市委办等部门。

事故信息报送总体符合要求。

（二）现场应急处置情况

5月29日16时37分，永嘉县公安局接报事故信息后，立即启动交通事故现场救援处置应急预案。永嘉县领导第一时间赶

[8]《交通事故统计暂行规定》（公交管〔2004〕24号）第八条规定：“交通事故受伤人员于事故发生7天以后死亡的，不列入死亡人数统计范围”。

赴现场指挥协调救援；永嘉县公安局、卫健局、应急管理局、消防救援大队及属地相关救援人员也相继赶赴现场。20 时 15 分，经确认事故现场已无被困人员，现场救援指挥部决定终止事故救援。事故救援处置期间，未发生大面积、长时间交通拥堵情况及二次事故。

（三）医疗和善后处置情况

事故发生后，现场救援指挥部立即将伤员分别送往永嘉县人民医院和温州医科大学附属第一医院救治。

永嘉县及时组织人员开展安抚家属和善后工作，相关家属均已接受调解，并签署调解协议书。事故伤亡人员家属情绪稳定，未产生严重社会舆论。

（四）应急处置评估

事故调查组对事故应急处置复盘评估认为，事故发生后永嘉县委、县政府领导立即赶赴事故现场指挥救援，第一时间成立现场救援指挥部，组织公安、卫健、应急管理、消防等部门和属地政府相关力量和专业救援队伍开展应急救援，应急救援坚持安全、科学、精准、高效的原则，对可能发生的各类危害进行全面分析研判，科学做好应急处置工作，应急救援响应及时、组织有效、行动迅速、善后平稳。

三、事故原因分析

（一）直接原因

戚某某驾驶存在非法结构性改装且严重超载的豫 K*****轻型自卸货车，行经大纵坡路段时，车辆熄火，其将车辆处于空挡

状态下，未对车轮实施有效固定，应急处置措施失当，致使车辆发生溜坡并最终侧翻。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.事故现场勘察情况。豫K*****轻型自卸货车在距离始发点约300米处大纵坡路段发生发动机熄火。车辆随后向左后方溜坡行进23.30米，碰撞并碾压后方同向行驶的电动三轮车后方向偏转，向右后方溜坡约12米，碰撞道路右侧C级波形梁钢护栏，随后侧翻于道路北侧溪沟内。事故导致车厢内装载的建筑垃圾倾泻于溪沟，覆盖并压困位于溪沟内的部分人员。

2.车辆鉴定情况。（1）车辆识别代号、发动机号码、后轴钢板弹簧片数与委托人提供的车辆登记信息相符，前后轮存在加大改动，货厢尺寸存在加长改动，整车长度与委托人提供的车辆信息不一致，其他技术数据与该车的登记信息相符；（2）经空载过磅，整车质量8870kg，超过行驶证登记总质量4275kg，空车状态下即超载；（3）根据现有勘查条件，该车转向系统的转向直拉杆后球销松旷，方向盘自由最大间隙超标，不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的技术要求；（4）该车制动系统因事故损坏无法进行动态测试，检验制动摩擦件等装置无发现机械异常；（5）该车驻车制动器断气制动作用有效。

3.道路坡度情况。该路段起终点距离70米，高差9.17米，现状路基纵坡坡度约13.1%。该坡度超出9%的设计坡度，超过《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021）四级公路最大纵坡坡度12%的要求。

4.驾驶人涉酒、涉毒等监测情况。在永嘉县金溪镇茶一村事故现场，对肇事驾驶员戚某某进行呼气酒精检测，结果为0mg/100ml，事故前未饮酒。戚某某无吸毒前科。

（三）车辆载货情况

豫K*****轻型自卸货车所载货物为污水治理工程废渣沙土。事故导致货厢内建筑垃圾倾覆入溪沟，救援时清理。经驾驶人戚某某核实，结合物证和相关证人证词，证实事发时实载货物7000千克~8000千克，超载369.7%~436.9%。

（四）有关责任单位存在的主要问题

1.相关事故责任单位

（1）禹州某运输有限公司。对其名下挂靠的豫K*****轻型货车安全管理不到位，存在管理责任未有效落实的问题[9]。具体问题包括：①日常安全管理制度不完善：在与戚某某签订的《车辆挂靠协议》及《道路货物运输驾驶员安全生产责任书》中，相关安全生产条款仅单方面强调驾驶员义务，未清晰界定甲方公司应承担的安全主体责任。②对戚某某及车辆管理不足：未建立有效机制预防和制止超载运输行为，缺乏内部违规处罚记录；同时对戚某某从事建筑垃圾运输等需专项许可的运输活动，未实施必

[9]《中华人民共和国安全生产法》第而十二条第二款规定：“生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实”；《中华人民共和国道路运输条例》第二十九条第二款规定：“客运经营者、货运经营者应当使用符合国家规定标准的车辆从事道路运输经营”，第三十条规定：“客运经营者、货运经营者应当加强对车辆的维护和检测，确保车辆符合国家规定的技术标准；不得使用报废的、擅自改装的和其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营”；第三十四条规定：“运输货物的，不得运输旅客，运输的货物应当符合核定的载重量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求”。

要的资格审核与行为约束。③挂靠车辆准入审核机制执行不力:未对挂靠货车进行严格技术审核，导致非法改装、安全条件不达标的车辆投入运营。涉事豫K*****轻型自卸货车在车厢和车轮非法改装、交强险和商业险过期的情况下，仍在永嘉县金溪镇超载运输建筑垃圾。

（2）禹州市某2机动车检测有限公司。经核查该公司出具的检验数据和存档车辆照片:在2018年5月23日检验时，该车车厢尾部存在稍微改装加长，整备质量称重3406kg；在2019年5月24日检验时，该车车厢尾部存在明显改装加长，整备质量称重2462kg；在2021年5月7日检验时，外观检测：照片不一致(车厢加长)，与事发时车辆外观一致，整备质量称重2505kg。该公司在三次检验中均出具了检验结论为合格的报告，存在把关不严问题和涉嫌篡改数据行为[10]。

（3)东海县某机动车检测服务有限公司。事故车辆曾于2020年3月12日在该公司进行年度安全技术检验，但该公司无法提供该次检验相关的原始数据记录，存在检验档案管理违规行为[11]。

---

[10]《关于加强和改进机动车检验工作的意见》（公交管〔2014〕138 号）规定：“严格查处违法违规检验问题。检验机构有下列情形之一的，认定为出具虚假检验结果，由公安机关交通管理部门根据《道路交通安全法》第94条的规定处所收检验费用五倍以上十倍以下罚款，并依法撤销检验资格：……（4）为检验不合格机动车出具检验合格证明”；《检验检测机构监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第39号）第十五条第二项规定：“检验检测机构不得出具虚假检验检测报告。检验检测机构出具的检验检测报告存在下列情形之一的，属于虚假检验检测报告：（二）伪造、变造原始数据、记录，或者未按照标准等规定采用原始数据、记录的”。

[11]《关于加强和改进机动车检验工作的意见》（公交管〔2014〕138 号）规定：“车辆管理所和检验机构对检验报告要保存至本次检验周期届满前，但最短不得少于两年”《检验检测机构监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第39号）第十三条规定：“检验检测机构应当对检验检测原始记录和报告进行归档留存，保存期限不少于6年”。

（4）上海某机动车检测有限公司[12]。经核查该公司出具的检验数据和存档车辆照片：在2023年3月18日检验时，该车车厢尾部改装加长特征显著，与事发时车辆外观一致，整备质量称重3894kg；在2024年4月28日检验时，该车车厢尾部改装加长特征依然显著，与事发时车辆外观一致，整备质量称重2751kg。该公司在两次检验中均出具了检验结论为合格的报告，存在把关不严问题和涉嫌篡改数据行为。

（5）浙江某建设有限公司。未有效履行对永嘉县金溪镇茶一村污水治理工程管理职责，未能及时发现并纠正工程项目负责人余某某未实际履行管理职责的问题，致使项目管理机构运行失效、管理制度不健全。具体问题包括：未对用于建筑垃圾运输的豫K*****轻型自卸货车进行合规性审核；未能采取有效措施防范超载运输行为[13]；未按规定制定建筑垃圾处理方案，也未向县综合行政执法局申请核准报备。上述管理失职导致戚某某违规运输和处置建筑垃圾。此外，该公司对该工程涉嫌存在违规转包项目的行为[14]。

（6）温州某工程管理有限公司。未有效履行对永嘉县金溪

---

[12] 该公司于2024年12月被上海市公安局长宁分局以“提供虚假证明文件案”立案并停业，已移交青浦分局办理。

[13]《浙江省固体废物污染环境防治条例》第三十九条规定：“工程施工单位、建筑垃圾驳运码头应当使用视频监控、号牌识别、车货称重监测等物联网监控设备，记录车辆出入、装载、称重以及建筑垃圾种类等信息……，制止……或者超限超载车辆出场上路”。

[14]《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规〔2019〕1号）第八条第三项规定：“存在下列情形之一的，应当认定为转包，但有证据证明属于挂靠或者其他违法行为的除外：“（三）施工总承包单位或专业承包单位未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，或派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人及以上与施工单位没有订立劳动合同且没有建立劳动工资和社会养老保险关系，或派驻的项目负责人未对该工程的施工活动进行组织管理，又不能进行合理解释并提供相应证明的”。

镇茶一村污水治理工程监理职责，未按规定对施工承包单位的管理制度建立健全及执行情况、组织机构设置和相关管理人员资格符合性实施有效监理；未对施工单位项目主要管理人员实施规范的考勤监督，导致施工现场管理失序。

（7）永嘉县某集团有限公司。未有效履行建设单位对施工合同的监督职责，在日常项目管理中，未能及时发现并纠正项目负责人、安全管理人员长期不在岗以及项目实际负责人不具备相应资质等问题。

2.相关监管部门

（1）永嘉县公安局。在道路交通安全执法履职方面存在不足[15]。未能有效查处和遏制车辆非法改装、超载运输等违法行为。涉事驾驶人戚某某驾驶豫K*****轻型自卸货车长期在永嘉县金溪镇等区域从事货物运输。该车存在典型“大吨小标”违规情形，车厢、车轮均经非法改装，机动车交通事故责任强制保险已过期失效。

（2）永嘉县交通运输局。对公路工程建设监管及日常安全隐患排查治理履职不到位[16]，在日常监管工作中，未能及时发现

[15]《中华人民共和国道路交通安全法》第五条条第一款规定：“县级以上地方各级人民政府公安机关交通管理部门负责本行政区域内的道路交通安全管理工作”；第九十二条第二款、第三款规定：“货运机动车超过核定载质量的，……。 有前两款行为的，由公安机关交通管理部门 扣留机动车至违法状态消除”。《中华人民共和国道路运输条例》第三十四条规定：“……；运输货物的，不得运输旅客，运输的货物应当符合核定的载重量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求。违反前款规定的，由公安机关交通管理部门依照《中华人民共和国道路交通安全法》的有关规定进行处罚”。

[16]《温州市农村公路管理办法》（温州市人民政府令第148号）第九条规定：“县(市、区)交通运输主管部门应当履行下列职责：(一)具体负责所辖行政区域内农村公路建设、养护与管理工作，负责农村公路建设和养护工程质量、安全的监督和管理”。《永嘉县农村公路养护与管理办法》（永政发〔2008〕149号）第六条规定：“县交通行政主管部门主要职责：……；加强对农村公路养护的行业监督管理；……”。《永嘉县农村公路管理办法》（永政发〔2021〕69号）第五条第四项规定：“县交通运输部门是全县农村公路建设、养护与管理工作的主管部门，主要履行下列职责：（四）具体负责所辖行政区域内农村公路建设、养护与管理工作，负责农村公路建设和

并纠正“茶一至青田界”公路项目存在的未组织竣工验收即投入使用、实际坡度大于设计标准问题。

（3）永嘉县住房和城乡建设局。对永嘉县金溪镇茶一村污水治理工程项目的指导服务存在疏漏，未能及时发现工程施工单位存在的安全管理主体责任落实不到位等问题。

（4）永嘉县综合行政执法局。在建筑垃圾处置中未有效履行职责，未及时发现永嘉县金溪镇茶一村污水治理工程建筑垃圾处置违规行为[17]。

3.属地党委、政府

（1）金溪镇未有效落实村道隐患排查职责，未发现事发路段坡度过大、警示标识不足等问题[18]。

（2）桥下镇未按规定履行四级村道公路建设相关职责[19]（2015—2016年期间）。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

养护工程质量、安全的监督和管理；承担所辖行政区域内县、乡道的养护管理，村道公路养护及建设的监管工作”。《“四好农村路”》（DB33/T2209-2019）6.1.2规定：“农村公路临水临崖高落差路段安全警示设施全面完善，应加强农村公路安全隐患治理，县道、乡道治理率100%”。

[17]《浙江省固体废物污染环境防治条例》第三十七条第二款：环境卫生主管部门应当会同公安机关交通管理、交通运输等主管部门对建筑垃圾的运输时间、运输线路、核定载重、核定装卸点等实施监督管理。

[18]《温州市农村公路管理办法》（温州市人民政府令第148号）第十一条第一项规定：”乡镇人民政府（街道办事处）是所辖行政区域内村道建设、乡村道养护与管理的实施主体，主要履行下列工作职责：（一）做好乡、村道日常养护与管理工作”。《永嘉县农村公路养护与管理办法》（永政发〔2008〕149号）第七条规定：“乡镇人民政府主要职责是：……，负责本辖区农村公路水毁、塌方、大中修计划预申报、路况巡查工作，确保农村公路畅通无阻”，第十条规定：“农村公路养护分为正常性的小修保养、水毁抢修、大中修工程三个方面，具体包括路基、路面及附属设施等养护”。《永嘉县农村公路管理办法》（永政发〔2021〕69号）第六条规定：“乡镇（街道）人民政府（办事处）是所辖行政区域内村道建设、养护与管理的实施主体，……”

[19]《温州市农村公路管理办法》（温州市人民政府令第148号）第十一条第四项规定：“乡镇人民政府（街道办事处）是所辖行政区域内村道建设、乡村道养护与管理的实施主体，主要履行下列工作职责：（四）负责农村联网公路等村道建设的实施管理”。《关于永嘉县上塘等十三个乡镇康庄工程（联网）公路施工图设计的批复》（永交〔2009〕125）明确：“同意上述通村公路项目由所在地乡镇政府为业主组织实施”“有关建设必须符合四级公路技术标准，……”

（一）移送司法机关处理人员

戚某某，豫K*****轻型自卸货车驾驶员，驾驶存在非法结构性改装且严重超载的豫K*****轻型自卸货车，行经大纵坡路段时，因车辆熄火，将车辆置于空挡状态下，未对车轮实施有效固定，应急处置措施失当，致使车辆发生溜坡并最终侧翻。对该起事故的发生负有直接责任，且涉嫌提供虚假材料申领机动车驾驶证、违规处置建筑垃圾等问题，现已被检察机关批准逮捕。

（二）对有关公职人员处理建议

对在事故调查过程中发现的有关单位公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交市纪委市监委追责问责。

（三）有关事故责任单位及责任人员处理建议

1.禹州某运输有限公司对其名下挂靠的豫K*****等轻型货车管理存在违规行为，建议由永嘉县交通运输局将线索移交河南省禹州市交通运输局处理。

2.豫K*****轻型自卸货车擅自改变结构，分别在禹州市某2机动车检测有限公司、东海县某机动车检测服务有限公司、上海某机动车检测有限公司通过机动车年审检验。建议由永嘉县公安局将违法线索移送上述公司所在地公安部门调查处理。

3.江西省抚州市公安局交通警察支队车辆管理所在戚某某考取J类机动车驾驶证中存在违规行为，建议由永嘉县公安局将线索移送江西省抚州市公安局调查处理。

4.浙江省某建设有限公司涉嫌违规转包工程项目，致使永嘉县金溪镇茶一村污水治理工程项目安全管理机构、管理制度不健

全；同时未制定建筑垃圾处理方案，致使戚某某违规处置垃圾。建议永嘉县住建局、永嘉县综合行政执法局依职权依法对其违法行为进行查处。

5.温州某工程管理有限公司未有效履行监理职责，致使施工单位管理不到位。建议永嘉县住建局约谈其主要负责人和项目负责人。

6.朱某某涉嫌非法改装机动车辆，建议由永嘉县公安局将线索移送河南省禹州市公安局调查处理。

（四）其他处理建议

责令永嘉县公安局、永嘉县交通运输局、永嘉县桥下镇人民政府、永嘉县金溪镇人民政府、永嘉县某集团有限公司分别向永嘉县人民政府作出深刻检查。

五、防范和整改措施

（一）牢固树立安全发展理念。永嘉县党委、政府要进一步提高政治站位，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神，充分认识体系化抓好安全生产工作的重要性，进一步强化红线意识和底线思维。要统筹发展和安全，对基础设施建设项目落实合法合规性审查，加大经费投入，确保标准规范、质量和安全制度刚性执行，提升辖区本质安全水平。要提升统筹协调能力，优化协同联动机制，落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”要求，明确各类农村建设项目、小额工程安全监管责任主体和机制。要厘清部门与乡镇任务分工，有效落实“乡镇吹哨、部门报到”机

制，确保安全生产“四方责任”落实到位，推动事故隐患动态清零，筑牢安全生产防线。

（二）开展针对性专项整治。针对事故暴露出的问题，永嘉县要集中精力开展专项整治，举一反三消除类似事故隐患点。开展外籍货运车辆专项整治，严查车辆“挂靠经营失管”“大吨小标”问题，对无需许可的小型货运车辆开展全覆盖排查，重点打击非法改装、逾期未检、证照失效等行为，建立“户籍化”监管台账。开展农村道路基建隐患排查整治，有效落实《农村公路条例》《农村公路建设管理办法》，实施新一轮农村公路提升行动，对事发路段进行有效整治，对全县道路开展全方位隐患排查，实施平纵线形符合性复核，对坡度超标路段采取工程改造或其他有效管控措施。开展建筑垃圾处置专项整治，完善渣土运输行业标准，明确车辆技术要求、运输路线、时间、消纳场所等，严查渣土车无证运输、随意倾倒等违规行为。

（三）加强道路交通安全管理。各地各部门要深刻汲取本次事故教训，举一反三，严格落实安全生产责任。严格落实安全生产责任制，根据“三个必须管”要求，构建完善的道路交通管理安全责任体系，形成环环相扣的监管链条。深化风险隐患治理，厘清本地区交通事故风险点，严格落实“3030”闭环管控机制，发动部门、乡镇、基层站所、村、网格等力量，加强人、车、路、企“四要素”风险画像。加强基层交通安全宣传，实施“美丽乡村行”交通安全精准宣教工程，特别是针对货运驾驶人、老年群体等推行“案例警示+技能实训”教育，不断提升社会公众守法

意识和应急处置能力。

（四）强化安全源头管控。各地各部门要关口前移，强化安全管控措施。落实超限超载源头治理，在矿山、沙石场、渣土产生工地等装载源头安装“双通道称重监控+视频识别”系统，实施罚驾驶人、车主、运输企业、装载企业“一超四罚”，压实源头单位治超主体责任。落实施工工地监管，扩大标化工地建设覆盖面，严防非法转包、严格落实项目负责人责任制，督促各方主体严格落实各项安全管理义务，协同防控各类事故发生。落实建设单位主体责任，建设单位要有效履行合同监督义务，尤其国有企业要发挥表率作用，建强安全管理团队，加强对下属企业、分包关联单位安全生产的指导、监督；对承包单位实施安全生产履约评价，将评价结果与合同续签、工程管理支付挂钩。