鄱阳“6·19”一般道路交通事故调查报告

信息来源： 发布时间： 2025年09月22日 【字体：大 中 小】

鄱阳“6·19”一般道路交通事故
调查报告

鄱阳“6·19”一般道路交通事故调查组

2025 年 7 月 30 日

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位概况 2
（二）事故发生经过 6
（三）事故现场情况 8
（四）人员伤亡和直接经济损失情况 9
（五）天气情况 9
二、事故应急处置及评估情况 9
（一）事故信息接报及响应情况 9
（二）事故现场应急处置情况 10
（三）医疗救治和善后情况 10
（四）事故应急处置评估 11
三、事故原因分析 11
（一）直接原因分析 11
（二）相关检验检测和鉴定情况 12
（三）其他可能因素排除 13
（四）间接原因分析 14
四、有关责任单位存在的主要问题 14
（一）事故相关单位 14
（二）有关监管部门 15
（三）事故暴露出的其他问题 16
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 17
（一）追究刑事责任及建议移送司法机关立案处理人员 17
（二）建议给予行政处罚人员 18
（三）建议给予行政处罚的单位 20
（四）对有关公职人员的处理建议 22
（五）其他处理建议 24
六、事故主要教训 24
七、事故防范和整改措施 24
（一）深刻吸取教训，提高抓好道路交通安全的政治站位。 24
（二）强化安全理念，进一步健全交通安全责任体系。 25
（三）坚持问题导向，全面落实道路交通安全各项措施。 25
（四）突出宣传教育，持续营造我要安全的交通安全氛围。 26

鄱阳“6·19”一般道路交通事故
调查报告

2025年6月19日13时32分，在江西省上饶市鄱阳县谢家滩镇福山路段，鄱阳湖旅游公司驾驶员金*生驾驶赣E02**6号大型客车（核载55人，实载51人）与安徽蒙城县****有限公司驾驶员陈想想驾驶的皖SH3**1重型半挂牵引车发生碰撞，造成2人死亡、4人在医院治疗（生命体征均平稳、无生命危险）及两车受损的交通事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的相关规定。市安防办于6月20日对鄱阳“6·19”一般道路交通事故进行挂牌督办（饶安办函〔2025〕28号）。

事故发生后，县政府立即成立了由县应急管理局、县公安局、县总工会、县交通运输局、县公安局交通管理大队、县教体局和石门街镇人民政府等部门组成鄱阳“6·19”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委县监委派员参与事故调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘查、调查询问、调阅资料和技术鉴定，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴

露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，鄱阳“6·19”一般道路交通事故是一起因驾驶员不当操作，危险驾驶，有关部门和单位履职不到位而引发的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.鄱阳县鄱阳湖**有限公司**（以下简称：鄱阳旅游客运公司）。统一社会信用代码：9136112858162****C。2011 年 9 月 7 日成立，注册地址：江西省上饶市鄱阳县鄱阳镇迎宾*****旁，法定代表人邓*元。营业期限 2011 年 9 月 7 日至 2031 年 9 月 6 日。

取得道路运输经营许可证，编号为赣交运管许可赣字 3611001****8 号，有效期 2023 年 12 月 20 日至 2027 年 12 月 9 日，发证机关为上饶市交通运输局。

经营范围：县内包车客运，县际包车客运，市际包车客运，省际包车客运。

涉事车辆：赣 E02**6 号大型普通客车。厂牌型号金龙牌/XMQ6122Y，车辆识别代号 LA6R1HSL4BB104370，使用性质为旅游客运，核定载客人数 55 人（实载 51 人）。

车辆所有人为鄱阳县鄱阳湖****有限公司，登记地址：鄱阳镇迎宾大道汽贸城旁。初次登记日期 2011 年 12 月 26 日，检验有效期止 2025 年 12 月 31 日，最近定检日期 2025 年 6 月 5 日。

在中国人民财产保险股份有限公司投保交强险和车上人员责任险，保险终止日期2025年12月24日。

赣E02**6号大型普通客车鉴定意见：事发前，被鉴定车辆的灯光、转向、制动性能符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的要求。

涉事驾驶员：金*生，赣E02**6号大型普通客车驾驶员，男，汉族，1965年9月29日出生。驾驶证号：3623301965****0211；准驾车型为A1A2D，初次领证日期1999年7月24日，审验有效期2024年7月24日至长期。

2.蒙城县**有限公司**（以下简称：蒙城运输公司）。统一社会信用代码：91341622MA8QG****4。2023年5月26日成立，营业期限为无固定期限，法定代表人张蜜蜜。

公司经营范围为：道路货物运输（不含危险货物），一般项目：总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输；国内货物运输代理；运输货物打包服务；国内集装箱货物运输代理；装卸搬运；汽车零配件零售；汽车销售；机动车修理和维护；集装箱销售；集装箱租赁服务；集装箱维修。道路运输经营许可证编号：皖交运管许可亳字3416222****2号，有效期至2028年1月31日，现有营运货车、牵引车22辆、平板挂车2辆。

涉事车辆：皖SH3**1重型半挂牵引车，厂牌型号解放牌/CA4250P77K25T1E6，车辆类型为重型半挂牵引车，车辆识别代号LFWSRXSJ1R1H14411，使用性质为货运，前排载客2人。

车辆所有人为蒙城县****有限公司，登记地址：安徽省亳州市蒙城县双洞镇蒙埠路329号门面。初次登记日期2024年12月2日，检验有效期止2025年12月1日。最近定检日期2024年12月2日,投保中国平安保险股份有限公司,保险期间自2024年12月2日起至2025年12月2日止。

皖SH3**1重型半挂牵引车检验检测情况：事发前，被鉴定车辆皖SH3**1号重型半挂牵引车的灯光、转向、制动性能符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的要求。

3.上海明明***理有限公司**（以下简称：上海明明公司）。统一社会信用代码：91310120MADA****6T。2024年1月26日成立，营业期限为2024年1月26日至2044年1月25日，法定代表人荆慢慢，地址为：上海市奉贤区海坤路1号1幢。

公司经营范围为:一般项目：供应链管理服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；企业管理咨询；包装材料及制品销售；塑料制品销售；木制容器销售；日用木制品销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；国内货物运输代理；无船承运业务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；国内船舶代理；包装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；汽车拖车、求援、清障服务。道路运输经营许可证编号：沪交运管许可奉字3101202****2号，有效期至2028年7月10日。

涉事车辆：沪 Q5**4 超重型低平板半挂车，系盛川达牌 HSF9600TDP，车辆识别代号 LA99LH531K1HSF099，该车为超限车辆，3+1 模块化设计，可组合 3 轴或 4 轴单独使用，仅用于运输不可拆解的物体。

车辆所有人为上海明明*****理有限公司，登记地址：上海市奉贤区海坤路 1 号 1 幢。初次登记日期 2021 年 4 月 5 日，检验有效期至 2024 年 4 月 30 日。

事发时沪 Q5**4 超重型低平板半挂车未悬挂沪 Q5**4 超临时号牌，经司机陈想想提供沪 Q5**4 超临时号牌，有效期为 2025 年 7 月 12 日，经交警部门查验沪 Q5**4 超临时号牌有效期为 2025 年 6 月 12 日。目前交警大队车管所已另案调查。

沪 Q5**4 超重型低平板半挂车检验检测情况：事发前，被鉴定车辆沪 Q5**4 超重型低平板半挂车的灯光、转向、制动性能符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的要求。

涉事驾驶员：陈想想，皖 SH3**1 重型半挂牵引车/沪 Q5**4 超重型低平板半挂车驾驶员，男，汉族，1995 年 3 月 1 日出生。驾驶证号：3412241995****9232；准驾车型为 A2D，初次领证日期 2018 年 5 月 17 日，审验有效期至 2034 年 5 月 17 日。19 日 6 点在无为县比亚迪公司将汽车配件装车，6 点 30 分出发送往抚州市比亚迪公司，下午 1 点由东至下高速从石门街经碧石线从景德镇前往抚州市。

（二）事故发生经过

2025 年 6 月 16 日至 6 月 19 日为全国初中学业学考，5 月 25 日石门街镇某中学与鄱阳旅游客运公司签订《学生中考包车协议书》，负责中考期间石门街镇 167 名学生（不含家长自驾陪考学生 138 人）及带考老师接送任务。鄱阳旅游客运公司派出 1 辆 55 座、4 辆 39 座车辆负责石门街镇某中学中考师生接送工作。6 月 16 日完成车辆编号（涉事车辆赣 E02**6 为 1 号车），学生按班级乘车，九年级一班 19 名、四班 28 名学生及 4 名带考老师合并乘坐 1 号车。13 点整，从石门街镇某中学统一出发赴县城参加 2025 年度初中学业学考，所有车辆全程负责接送考生参考任务。6 月 19 日上午 11 点考试结束，中午在鄱阳县柬埔寨饭店用餐，用餐后鄱阳旅游客运公司的 5 辆车在带队老师各自清点完人数，在微信工作群汇报即自行出发返回石门街镇。赣 E02**6 客车在 12 点 30 分，带考老师叶*英在微信工作群汇报后出发，经 G236 国道鄱田公路至碧石线前往石门街镇。13 时 32 分许，赣 E02**6 客车由南向北行驶至鄱阳县谢家滩福山路段（G236 国道 K314+900m 处）（该路段为长下坡弯道路段）此时时速 75Km/h 时，而且赣 E02**6 又是压中心单黄实线，发现前方（G236 国道 K314＋800m）有一辆二轮电动车和 2 名驾乘人，金*生见状急忙将缓速器按下，立即踩制动，向右推打方向，为避让路右侧二轮电动车和驾乘人，又向左打方向， 因刚下小雨，路面湿滑，客车在惯性冲力和离心力的作用下，在 G236 国道 K314＋840m 处

产生漂移与对向车道由陈想想驾驶的皖 SH3**1 重型半挂牵引车挂车头部左侧发生碰撞，陈想想当时正在和其哥哥通电话，陈想想立即踩制动，赣 E02**6 客车左侧中间部位与（沪 Q5**4 超）重型低平板挂车左侧部位发生剐蹭，造成乘客杨某当场死亡，杨*、王*宇、操*豪、黄*乐、李*颖受伤。杨*经抢救无效死亡，事故造成 2 人死亡、4 人在医院治疗（生命体征均平稳、无生命危险）及两车受损的交通事故。



图片 1：停靠在 G236 国道 K314+800m 处的二轮电动车



图片 2:赣 E02**6 客车最高时速 93Km/h（13 点 31 分）

（三）事故现场情况

经现场勘查，事故现场位于鄱阳县谢家滩福山路段（G236国道K314+840M处），该路段于2019年5月对上饶市G236芜汕线（原S208石宁线）进行养护大中修工程，实施范围为K295+000~K298+000、K305+500~K318+000，全长15.5公里，限速60公里/小时，属于二级、非收费公路。G236芜汕线K314+450~K314+950为500m弯道、K315+800~K316+120为340m弯道，K314+800~K315+200为1000m长缓坡。双向两车道，中间黄色实线隔离，呈南北走向，行车道为2*4m，硬路肩为2*0.5m，路面施划震荡标线，路侧设有“T”字路口、弯道等标志，沥青路面，小雨，湿滑路面，白天，视线较好。虽然标志标牌、护栏、震荡标线等设施齐全，路面宽度符合设计宽度，但该弯道处无减速标志，震荡标线有磨损。

（沪Q5**4超）重型低平板挂车装车货物为比亚迪公司汽车配件，采用篷布遮盖，绳索固定。

鄱阳县G236国道314KM+800M处航拍照



图片3：事故现场航拍照片

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成2人死亡、4人在医院治疗（生命体征均平稳、无生命危险）及两车受损。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失为318万元（不含医疗费用）。

（五）天气情况

根据县气象局实测气象资料：2025年6月19日14时前三小时谢家滩区域站降雨量分别为13时0.1毫米、12时1.1毫米、11时0.8毫米，田畈街区域站13时0.1毫米、12时0.8、11时0.2毫米，事故发生前时小雨，路湿。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

6月19日13时33分许，鄱阳县交警大队接到群众电话称：在鄱阳县谢家滩福山路段发生了一起严重的交通事故。

13时43分，鄱阳县交警大队谢家滩中队赶到现场向鄱阳县交警大队事故科报告，组织现场救援、医疗救助及维护秩序。

14时43分，鄱阳县交警大队事故科赶到现场，向县交警大队指挥中心报告。

15时10分鄱阳县交警大队向县应急管理局电话通报事故初步情况。

15时15分，县应急管理局向上饶市应急管理局指挥中心报告事故情况，同步县交通运输局向上饶市交通运输局报告事故情

况。

事故发生后，鄱阳县迅速启动应急响应，县委、县政府主要负责同志第一时间靠前指挥，并指派副县长、公安局局长牵头负责，相关部门立即赶赴现场，开展事故处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，省委省政府、市委市政府主要领导分别作出批示指示，要求全力救治伤员，做好应急救援、原因调查、善后处置等工作，不惜一切代价抢救伤者；省、市有关单位领导陆续赶赴事发地，指导事故救援和善后工作。

鄱阳湖医院、谢家滩西河医院、以及龙泉湾医院共出动救护车6辆，医疗救护人员20余人，并从3个消防站，调派5辆消防车及30名指战员以及县公安、交警、交通和石门街镇政府等单位工作人员，全力以赴做好伤员救援救治工作及现场秩序维护工作。同时，在县委县政府主要负责同志的指导下，组建应急处置工作领导小组，下设伤员救治组、维稳善后组、舆情管控组、事故调查组，全力以赴做好事故处置的相关工作。

（三）医疗救治和善后情况

17时许，现场救援基本结束，1名死者遗体送往县殡仪馆，其余受伤人员分别送往鄱阳湖医院、谢家滩西河医院和龙泉医院进行救治，其中1人经全力抢救无效死亡，其他伤员生命体征平稳。事故现场区域警戒于18时许撤除，事故路段道路恢复正常通行。

鄱阳县人民政府成立了联合专班工作组，全面做好事故伤亡人员家属心理劝导安抚工作，积极协调涉事车辆参保的保险公司做好理赔相关工作等。目前，其他善后工作有序推进，社会秩序稳定。

（四）事故应急处置评估

接到事故报告后，县委、县政府、相关职能部门及属地的领导先后抵达现场，立即成立了指挥应急处置组，协调救援处置、医疗保障、家属安抚、隐患排查、舆情管控等方面工作。县委、县政府及职能部门和事故单位按分工要求，迅速开展对事故遇难者家属的接待、安抚、赔付及受伤人员的心理疏导等工作。

经事故调查组评估，此次事故应急救援和处置，事故单位和属地政府联动协调迅速，救援方案有效，救援效果良好。

三、事故原因分析

事故直接原因是客车驾驶员金*生驾车在长下坡右转弯道超速行驶，未提前减速，为避让停靠在右侧的非机动车和驾乘人，不当操作导致车辆漂移压过道路中心单黄实线与对向来车发生碰撞。

（一）直接原因分析

金*生驾车在长下坡右转弯道超速行驶，未提前减速，为避让停靠在右侧的非机动车和驾乘人，不当操作导致车辆漂移压过道路中心单黄实线与对向来车发生碰撞，且多数乘客未系安全带，加大了事故后果，其行为是引发本次事故发生的直接原因。

（二）相关检验检测和鉴定情况

1.碰撞位置鉴定：赣 E02**6 号客车车体颜色为白色；该车前挡风玻璃破裂缺失；左边前部（离地面高度 92～104cm）见横向破孔，并有红色漆类物附着；左边车体（离地面高度 144～162cm）见碰剐痕迹，并有红色油漆物附着和表层铁皮缺失，左边乘客位车窗玻璃破碎，车窗下僭见血迹样物附着；左边行李仓门损坏脱落。

2、皖 SH3**1 重型半挂牵引车车体颜色为蓝色，沪 Q5**4 超重型低平板半挂车车体颜色为红色；

牵引车：左前角见碰撞破损痕迹；挡风玻璃、左边车门见碰擦痕迹；中网破损缺失；左前轮轮胎无气压；右前角见粗糙擦痕；右前轮变形。

平板挂车：左前角（离地面高度 144～160cm）见碰撞减层痕迹表层红色油漆擦落；左边平板外边缘自前至后（离地面高度 90～98cm）见减层痕迹。

3.赣 E02**6 客车左侧部位与沪 Q5**4 超重型低平板半挂车左侧部位发生碰撞可以成立。皖 SH3**1 号重型半挂牵引车前部痕迹与路边物体发生碰撞可以成立。

4.提取视频情况：共提取 5 段视频，1 份 GPS 后台数据和两驾驶员通话记录，查实事发前 2 辆涉事车辆运行状态和事发时情况如下：

（1）赣 E02**6 大型普通客车行经至 G236 芜汕线

K314+900M 处弯道右转时碰撞前 4 秒，赣 E02**6 客车行车记录仪视频示：13 点 32 分 02 秒，行驶速度 74Km/h;13 点 32 分 03 秒，行驶速度 75Km/h;13 点 32 分 04 秒，行驶速度 67Km/h；13 点 32 分 05 秒，行驶速度 63Km/h。13 点 32 分 05 秒，赣 E02**6 客车的左边与对向行驶的皖 SH3**1 号重型半挂牵引车/沪 Q5**4 超重型低平板半挂车左边发生碰撞，速度显示为 63Km/h。

（2）赣 E02**6 大型普通客车车内中段监控显示：位于客车车厢内乘客大部分未系安全带。

（3）皖 SH3**1 号重型半挂牵引车/沪 Q5**4 超重型低平板半挂车历史轨迹显示，在事发前 13 点 31 分 55 秒显示行驶速度 60Km/h;13 点 32 分 10 秒显示行驶速度 52Km/h。

（4）皖 SH3**1 号重型半挂牵引车/沪 Q5**4 超重型低平板半挂车司机陈想想在 13 点 03 分至事发时接听电话，通话时长为 30 分 55 秒。

（三）其他可能因素排除

1. 事故调查组对事故路段勘验：G236 芜汕线 K314+450~K314+950 为 500m 弯道，G236 芜汕线 K314+800~K315+200 为 1000m 长缓坡。双向两车道，中间黄色实线隔离，呈南北走向，行车道为 2*4m，硬路肩为 2*0.5m，路面施划震荡标线有磨损，路侧设有“T”字路口、弯道等标志。路面现状良好，满足二级公路路面技术标准要求，排除道路因素。

2.金*生，经检测排除酒驾、毒驾、疲劳驾驶等情况。

3.陈*想，经检测排除酒驾、毒驾、疲劳驾驶等情况。

（四）间接原因分析

陈*想驾车时接打电话分心驾驶，导致突发状况时精神不集中，难以及时制动或避险。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关单位

1.鄱阳县鄱阳湖**有限公司。**未认真履行安全生产主体责任[1]，未严格落实全员安全生产责任制，未对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，对从业人员进行安全生产教育和培训考核不到位[2]，未见从业人员培训考核资料；监控平台建设不到位，监控系统监控设置不合理，平台未能实时有效监控与预警[3]；客运车辆动态信息处理制度、动态监控不力[4]。

2.蒙城县**有限公司。**未认真履行安全生产主体责任[5]；生产安全事故隐患排查治理不到位，未及时发现并纠正（沪Q5**4超）重型低平板半挂车使用逾期临时号牌进行公路运输[6]。

---

[1] 《安全生产法》第三条：……安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

[2] 《安全生产法》第二十二条：……生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[3] 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十四条：道路运输企业应当根据法律法规的相关规定以及车辆行驶道路的实际情况，按照规定设置监控超速行驶和疲劳驾驶的限值，以及核定运营线路、区域及夜间行驶时间等，在所属车辆运行期间对车辆和驾驶员进行实时监控和管理。

[4] 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十五条：监控人员应当实时分析、处理车辆行驶动态信息，及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，并记录存档至动态监控台账；对经提醒仍然继续违法驾驶的驾驶员，应当及时向企业安全管理机构报告，安全管理机构应当立即采取措施制止；对拒不执行制止措施仍然继续违法驾驶的，道路运输企业应当及时报告公安机关交通管理部门，并在事后解聘驾驶员。

[5] 《安全生产法》第三条：……安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

[6] 《道路交通安全法》第十一条：驾驶机动车上道路行驶，应当悬挂机动车号牌，放置检验合格标志、保险标志，并随车携带机动车行驶证。

3.上海明明***理有限公司。**2024年12月开始至事发，为盛川达牌HSF9600TDP，车辆识别代号/车架号LA99LH531K1HSF099（上海明明*****理有限公司提供合格证后由陈想想在本地找人拓印车辆识别代号/车架号）重型低平板半挂车，办理三次临时牌照，且第一次办理临时牌照时提供原报废（车辆识别代号/车架号LA99LH531K1HSF099）的重型低平板挂车的整套资料，以人民币4千元代办陈想想所购买的重型低平板挂车临时牌照，后两次以人民币500元为陈想想进行续办临时牌照[7]。

（二）有关监管部门

1.鄱阳县教育体育局。作为县招生考试委员会牵头单位，负责日常具体工作，未认真履行安全生产主体责任；未严格执行上级有关部门关于中考考生安全保障措施等有关文件要求，宣传贯彻落实不到位；未及时督促石门街镇某中学制定的《考生安全赴考（接送）工作方案和应急预案》；未积极主动协调相关职能部门落实交警护送的安全保障工作，协调指导不到位。

2.鄱阳县交通运输局。作为客（货）运企业的行业安全监管部门，对辖区内客运企业落实安全生产主体责任监管不力，在重要时段未督促客运企业对客运司机做到全员安全教育培训，造成肇事司机金*生未参训；针对事故企业对客运车辆动态信息处理制度，车辆动态监控员对车辆动态监控不力，未及时发现和查处。

[7]《道路交通安全法》第十六条：……（二）改变机动车型号、发动机号、车架号或者车辆识别代号；（三）伪造、变造或者使用伪造、变造的机动车登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志、保险标志；

3.鄱阳县公安局交通管理大队。作为道路交通安全的监管部门，组织开展道路交通安全风险隐患排查治理年专项行动时落实“三个一律”措施不到位。所属交警部门开展辖区内道路交通巡逻管控、交通安全宣传工作力度不够，未及时发现涉事车辆和人员违法违规行为，对事故路段（500m 长下坡弯道）未设置减速标志及震荡标线磨损存在的安全隐患排查治理不到位。

4.鄱阳县石门街镇某中学。作为赴考生源学校未严格执行上级有关部门关于中考考生安全保障措施要求，且未切实制定《考生安全赴考（接送）工作方案和应急预案》；未按要求组织赴考学生集中统一往返；开展交通安全宣传工作力度不够，带队老师履职不到位，未严格督促学生系好安全带，同时对客运车辆驾驶员超速行驶未提醒警告；未按要求主动与主管部门协调组织交警护考。

5.鄱阳县石门街镇中心学校。负责本行政区域内中小学校及幼儿园的业务管理工作，对石门街镇某中学组织中考贯彻落实上级有关安全保障工作监督检查不力，未及时督促指导石门街镇某中学制定《考生安全赴考（接送）工作方案和应急预案》。

（三）事故暴露出的其他问题

上海明明*****理有限公司 2024 年 12 月开始至事发，为盛川达牌 HSF9600TDP，车辆识别代号/车架号 LA99LH531K1HSF099（上海明明*****理有限公司提供合格证后由陈想想在本地找人拓印车辆识别代号/车架号）重型低平板半挂车，办理三次临时

牌照，且第一次办理临时牌照时提供原报废（车辆识别代号/车架号 LA99LH531K1HSF099）的重型低平板挂车的整套资料，以人民币 4 千元代办陈想想所购买的重型低平板挂车临时牌照，后两次以人民币 500 元为陈想想进行续办临时牌照。涉嫌伪造重型低平板半挂车登记证书。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）追究刑事责任及建议移送司法机关立案处理人员

1.金*生，鄱阳县鄱阳湖****有限公司驾驶员。安全意识淡薄，驾车接送学生途经事发路段时，因占道行驶[8]，弯道超速行驶[9]、雨天路滑、操作不当[10]导致车身漂移而引发事故，且未督促乘车人员系好安全带，加大了事故后果。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十五条、第四十二条、第二十二条，涉嫌交通肇事罪，已被公安机关刑事拘留。

2.荆*慢，上海明明*****理有限公司法定代表人，为盛川达牌 HSF9600TDP，车辆识别代号/车架号 LA99LH531K1HSF099（上海明明*****理有限公司提供合格证后由陈想想在本地找人拓印车辆识别代号/车架号）重型低平板半挂车，办理三次临时牌照。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条[11]，涉嫌伪造、变造机动车登记证书，建议移送司法机关立案处理。

[8] 《中华人民共和国道路交通安全法》第三十五条：机动车、非机动车实行右侧通行。

[9] 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条：机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速……夜间行驶或者在容易发生危险的路段行驶，以及遇有沙尘、冰雹、雨、雪、雾、结冰等气象条件时，应当降低行驶速度。

[10] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶……。

[11] 《道路交通安全法》第十六条：……（二）改变机动车型号、发动机号、车架号或者车辆识别代号；（三）伪造、变造或者使用伪造、变造的机动车登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志、保险标志；

3.陈*想，蒙城县****有限公司驾驶员。安全意识淡薄驾车时接打电话分心驾驶[12]，雨天行车未保持安全车速[13]。皖SH3**1号重型半挂牵引车牵引的沪Q5**4超重型低平板半挂车未悬挂号牌[14]，使用变造的机动车号牌、检验合格标志[15]。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十一条、第十六条、第二十二条、第四十二条之规定，对事故的发生负有责任，建议移送司法机关立案处理。

（二）建议给予行政处罚人员

1.邓*元，鄱阳县鄱阳湖****有限公司法定代表人。履行安全生产职责不到位[16]，制定本公司安全生产管理制度和督促落实不够，组织开展安全隐患排查治理不到位[17]。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条，第二十一条第二、五项，之规定，对事故发生负有责任，建议由县应急管理局对其进行行政处罚。

2.曹*明，鄱阳县鄱阳湖****有限公司副总经理，分管公司安全生产工作。履行安全生产职责不到位[18]，风险辨识和风险管

---

[12] 《道路交通安全法》第二十二条　机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[13] 《道路交通安全法》第四十二条第二款夜间行驶或者在容易发生危险的路段行驶，以及遇有沙尘、冰雹、雨、雪、雾、结冰等气象条件时，应当降低行驶速度。

[14] 《中华人民共和国道路交通安全法》第十一条驾驶机动车上道路行驶，应当悬挂机动车号牌，放置检验合格标志、保险标志，并随车携带机动车行驶证。机动车号牌应当按照规定悬挂并保持清晰、完整，不得故意遮挡、污损。

[15] 《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条（三）伪造、变造或者使用伪造、变造的机动车登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志、保险标志；

[16] 《安全生产法》第五条　生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[17] 第二十一条：……（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[18] 《安全生产法》第五条　生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

控未有效落实，对本单位车辆监控平台的监控措施管理缺失，安全隐患排查治理不到位[19]。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十五条第三、五项、第二款之规定，对事故发生负有责任，建议由县应急管理局对其进行行政处罚。

3.丁*松，鄱阳县鄱阳湖****有限公司安全生产管理人员。对车辆驾驶员安全教育培训不到位；对车辆监控平台监控员履职监督不到位，对本单位安全隐患风险辨识和安全隐患排查治理不到位[20]，未认真履行安全生产工作职责[21]。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三、五项、第二款，第二十六条之规定，对事故发生负有责任，建议由县应急管理局对其进行行政处罚。

4.李*生，鄱阳县鄱阳湖****有限公司车辆监控平台监控员。未认真履行监控员的岗位职责，对金*生驾驶的涉事车辆赣E02**6大型普通客车违规行为没有及时发现，违反《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十六条第一款[22]。对事故负有责任，建议责成鄱阳县鄱阳湖****有限公司按照公司相关管理规定，对其进行内部处理。

---

[19]《安全生产法》第二十五条：……（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[20]《安全生产法》第二十六条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

[21]《安全生产法》第二十五条：……（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[22]《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十六条：第二十六条 监控人员应当实时分析、处理车辆行驶动态信息，及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，并记录存档至动态监控台账；对经提醒仍然继续违法驾驶的驾驶员，应当及时向企业安全管理机构报告，安全管理机构应当立即采取措施制止；对拒不执行制止措施仍然继续违法驾驶的，道路运输企业应当及时报告公安机关交通管理部门，并在事后解聘驾驶员。

5.王*，蒙城县****有限公司实际控制人。对公司的运营车辆管理不严，公司名下皖SH3**1号重型半挂牵引车牵引的沪Q5**4超重型低平板半挂车临牌逾期进行货物运输，安全隐患未消除，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[23]，对事故的发生负有责任。建议根据相关法律法规，由安徽省亳州市蒙城县人民政府对其进行处理。

（三）建议给予行政处罚的单位

1.鄱阳县鄱阳湖**有限公司。**未认真履行安全生产主体责任[24]，未对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，对从业人员进行安全生产教育和培训考核不到位[25]；监控平台建设不到位，监控系统监控设置不合理，平台未能实时有效监控与预警[26]；客运车辆动态信息处理制度、动态监控不力，安全隐患排查治理不到位[27][28]。违反《中华人民共和国安全生产法》第三条，第二十二条，第四十一条第二款，《道路运输车辆动态监督管理办法》

[23]《中华人民共和国安全生产法》 第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[24] 《安全生产法》第三条：……安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

[25] 《安全生产法》第二十二条：……生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[26]《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十四条：道路运输企业应当根据法律法规的相关规定以及车辆行驶道路的实际情况，按照规定设置监控超速行驶和疲劳驾驶的限值，以及核定运营线路、区域及夜间行驶时间等，在所属车辆运行期间对车辆和驾驶员进行实时监控和管理。

[27]《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十五条：监控人员应当实时分析、处理车辆行驶动态信息，及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，并记录存档至动态监控台账；对经提醒仍然继续违法驾驶的驾驶员，应当及时向企业安全管理机构报告，安全管理机构应当立即采取措施制止；对拒不执行制止措施仍然继续违法驾驶的，道路运输企业应当及时报告公安机关交通管理部门，并在事后解聘驾驶员。

[28]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

第二十四条，第二十五条之规定，对事故的发生负有责任，建议由县应急管理局对其进行行政处罚。

2.蒙城县**有限公司。**未认真履行安全生产主体责任[29]；生产安全事故隐患排查治理不到位，未及时发现并消除（沪Q5**4超）重型低平板半挂车，使用逾期临时号牌进行公路货运运输行为失察，使其带病运行[30]。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[31],《中华人民共和国道路安全交通法》第八条[32]之规定，对事故的发生负有责任，建议根据相关法律法规，由安徽省亳州市蒙城县人民政府对其进行处理。

3.上海明明***理有限公司。**2024年12月开始至事发，为盛川达牌 HSF9600TDP，车辆识别代号/车架号LA99LH531K1HSF099（上海明明*****理有限公司提供合格证后由陈想想在本地找人拓印车辆识别代号/车架号）重型低平板半挂车，办理三次临时牌照。且第一次办理临时牌照时提供原报废（车辆识别代号/车架号LA99LH531K1HSF099）的重型低平板挂车的整套资料，以人民币4千元代办陈想想所购买的重型低平板挂车临时牌照，后两次以人民币500元为陈想想进行续办临时牌

[29]《安全生产法》第三条：……安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

[30]《道路交通安全法》第十一条：驾驶机动车上道路行驶，应当悬挂机动车号牌，放置检验合格标志、保险标志，并随车携带机动车行驶证。

[31]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[32] 《道路交通安全法》第八条 国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶的，应当取得临时通行牌证。

照[33]。违反《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条。对事故发生负有责任，建议根据相关法律法规，由上海市奉贤区人民政府对其进行处理。

（四）对有关公职人员的处理建议

1.张*才，中共党员，鄱阳县教育考试中心主任兼县招生考试委员会办公室主任，负责县教育考试中心全面工作。在教育考试中心组考初中学业学考工作中贯彻落实上级有关文件精神和关于组考安全保障工作执行不力，未积极主动衔接相关职能部门落实安全保障工作，督促指导不到位；对《石门街中学2025年学业考试安排及应急预案》未按上级有关文件编制和执行监督检查不力，对事故的发生负有责任。

2.凌*炜，中共党员，鄱阳县交通运输局综合服务中心客货邮股股长，负责客运、货运运输企业的日常监管工作，对辖区内道路客运企业行业安全监管工作不到位，未及时督促企业落实安全生产主体责任；重要时段对客运车辆动态监控监管不力，对事故的发生负有责任。

3.徐*元，中共党员，鄱阳县交通运输局综合服务中心客货邮股网格员，对辖区内客运企业落实安全生产主体责任排查不力，重要时段对客运车辆动态监控抽查巡查不到位，未及时发现和查处事故企业客运车辆动态，监控不力，对事故的发生负有责任。

4.胡*涛，中共党员，鄱阳县公安局交通管理大队谢家滩中队中队长，负责谢家滩镇辖区内道路执法、道路巡逻、交通事故

[33]《道路交通安全法》第十六条：……（二）改变机动车型号、发动机号、车架号或者车辆识别代号；（三）伪造、变造或者使用伪造、变造的机动车登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志、保险标志；

预防和交通安全宣传等工作。对辖区内道路巡逻工作开展不细致，对事故路段隐患排查不力；对涉事车辆皖SH3**1牵引的低平板重型挂车未悬挂号牌进行道路货物运输打非治违不力；重要时段辖区内道路巡查安排警力不足，对事故的发生负有责任。

5.李*华，中共党员，鄱阳县石门街镇某中学党支部书记、校长，负责石门街镇某中学全面工作。未严格执行上级有关部门关于中考考生安全保障措施要求；且未切实制定《考生安全赴考（接送）工作方案和应急预案》；未按要求组织赴考学生集中统一往返；开展交通安全宣传工作力度不够，督促带队老师履职不到位；未主动与主管部门协调组织交警护考，落实主体责任不到位，对事故的发生负有责任。

6.郑*，中共党员，鄱阳县石门街镇中心学校党总支书记，负责本行政区域内中小学校及幼儿园的业务管理工作。对石门街镇某中学组织中考贯彻落实上级有关安全保障工作监督检查不力，督促落实不到位，对事故的发生负有责任。

7.黄*鸿，鄱阳县石门街镇某中学九年级四班班主任，开展班级交通安全宣传工作力度不够，作为带队老师履职不到位，未严格督促学生系好安全带，同时对客运车辆驾驶员超速行驶未提醒警告，对事故的发生负有责任。

8.叶*英，中共党员，鄱阳县石门街镇某中学九年级一班班主任，开展班级交通安全宣传工作力度不够，作为带队老师履职不到位，未严格督促学生系好安全带，同时对客运车辆驾驶员超速行驶未提醒警告，对事故的发生负有责任。

对于在事故调查过程中发现有关部门的公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移送县纪委县监委。对有关人员的党纪政务处分意见，由县纪委县监委提出；涉嫌刑事犯罪人员，移送司法机关处理。

（五）其他处理建议

1.责成鄱阳县教育体育局向县人民政府作出深刻书面检查。

2.责成鄱阳县交通运输局向鄱阳县人民政府作出深刻书面检查。

3.责成鄱阳县公安局交通警察大队向鄱阳县人民政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

鄱阳“6·19”一般道路交通事故的发生暴露出在预防道路交通事故工作中仍然存在短板弱项，在路面管控、源头管理、安全宣传等方面措施还不够有力、方法还不够科学。

1.道路客运企业安全生产主体责任落实不够，安全教育培训和隐患排查治理等措施未有效落实。

2.道路交通安全隐患排查整治不到位。

3.交通安全宣传针对性不够、效果不强。

七、事故防范和整改措施

（一）深刻吸取教训，提高抓好道路交通安全的政治站位。

全县各部门必须深刻吸取鄱阳“6·19”事故教训，牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，切实增强抓好道路交通安全工作的政治自觉和行动自觉。要将道路交通安全摆在更加突出的位置，坚决守住安全发展底线。深刻反思在思想认识、责任落实、工作作风上存在的差距和不足，从讲政治的高度审视和推进道路交通安全工作，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，以高度的责任感和紧迫感，推动各项安全防范措施落地见效，坚决防范和遏制类似事故再次发生，切实保障人民群众生命财产安全。

（二）强化安全理念，进一步健全交通安全责任体系。

交通运输管理部门和相关企业必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，通过常态化开展安全教育培训、事故案例分析以及安全文化建设，全面提升从业人员的安全意识和风险防范能力。要细化责任分工，明确企业法人代表为安全生产第一责任人，落实各部门、各岗位的安全职责，并层层签订安全生产责任书。建立健全行业监管、属地管理和部门协同的联动机制，对客运企业，要定期组织风险评估和隐患排查治理，实现责任落实、监督到位、整改闭环的全过程管理，切实防范类似事故重演。

（三）坚持问题导向，全面落实道路交通安全各项措施。

一是针对事故暴露出的车辆动态监管缺位、驾驶员违法行为纠治不及时等问题，深入开展风险隐患大排查大整治专项行动，重点强化对超速、疲劳驾驶、分心驾驶等突出违法行为的精准打击。二是严格落实车辆定期维护及卫星定位监控装置规范使用，实现对车辆及驾驶员操作行为的实时监测、自动预警和闭环干预。

三是要加密重点路段、时段的流动巡查和定点检查频次，完善跨区域、跨部门联合执法机制，并依据排查结果动态更新隐患路段治理清单，确保道路基础设施安全条件持续改善。

（四）突出宣传教育，持续营造我要安全的交通安全氛围。

一是强化重点群体精准宣教。聚焦重点群体，组织开展针对性安全培训和常态化警示教育，以案示警、以案说法，提升驾驶人的安全行车意识和应急处置能力。二是拓展公众安全宣传教育渠道。充分利用传统媒体与新媒体平台，制作发布通俗易懂、感染力强的交通安全公益广告、短视频及图文信息，普及安全出行常识，提升全社会交通参与者的规则意识和自我保护能力。三是创新宣传载体与形式。在人流密集区域广泛设置宣传栏、电子显示屏及安全提示牌；定期组织“交通安全宣传月”等主题实践活动；依托主流媒体设立交通违法“曝光台”，强化社会监督与舆论引导，持续巩固“我要安全、我会安全”的良好氛围。

鄱阳“6·19”一般道路交通事故调查组

2025 年 7 月 25 日

上一篇：

下一篇：2025年9月16日鄱阳县应急管理局安全生产标准化（三级）达标公告

【打印本页】