广州市花都区“12•22”一般生产经营性道路交通事故调查报告书

事故单位：广州市永航物流有限公司

事故日期：2021 年 12 月 22 日

伤亡情况：1 死 0 重伤 0 轻伤

事故类别：一般生产经营性道路交通事故

广州市花都区“12•22”一般生产经营性道路交通事故调查组

广州市花都区“12•22”一般生产经营性道路交通事故调查报告

2021年12月22日16时22分许，位于321国道与花都区炭步镇沿江大道交叉路口处，发生一起生产经营性道路交通事故，事故造成1人经送院抢救无效死亡，车辆部分损坏的交通事故，直接经济损失约100万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）的有关规定，区交警大队进行了前期调查处理，初步认定本起事故属于经营性道路运输车辆造成1人死亡且对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，涉事生产经营单位两年内所有营运车辆5%以上的车辆存在交通违法行为10次以上。根据有关规定，2022年1月7日，区政府成立了由区应急管理局卢雪平局长任组长，市公安局花都区分局、区交通运输局、区应急管理局、区总工会和炭步镇等部门派员组成的广州市花都区“12•22”一般生产经营性道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责开展事故调查处理工作。因部分成员职务调整，事故调查组组长由区应急管理局王志勇同志担任，事故调查组副组长由区应急管理局薛普希同志担

任。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，紧紧围绕“人、车、路、管理、源头监管”等关键要素，通过现场勘验、调查取证和检测鉴定，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经事调查组调查认定，**广州市花都区“12•22”一般生产经营性道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生的经过

2021 年 12 月 22 日，根据花都港海通车队安排，周志刚驾驶粤 ABP003 号牌重型半挂牵引车在花都区马溪村的花都港进行运输作业。

上午 9 时左右，周志刚驾驶粤 ABP003 号牌重型半挂牵引车从花都港运输物品到白云区竹料镇，卸载货物后约 12 时左右回到花都港，周志刚在花都港吃完中午饭，接着休息了半个小时。在下午 13 时左右，根据花都港海通车队的安排，安排周志刚到花都区炭步镇才经路的广州市东风电缆有限公司旁的无名废铁场运送废铁回花都港，下午 1 点 50 分左右到了无名废铁场，接着在废铁场开始装废铁，约 15 时，粤 ABP003 号牌重型半挂牵引

车装了 29050kg 废铁，周志刚就驾驶粤 ABP003 号牌重型半挂牵引车从铁场开始运送废铁到花都港，出来铁场由西往东大概行驶了 7 公里左右到花都区 S118 线与沿江路交叉口等红绿灯，事发时，因道路施工原因，临时封闭了花都区 S118 线由西往东的南侧两条车道，路口的红绿灯为临时设置。当时是粤 ABP003 号牌重型半挂牵引车前面有三台车等红绿灯，分别是一辆小型货车，一台小汽车，一台叉车，红绿灯变成绿色可以通行后，前面 3 台车是直行，周志刚驾驶粤 ABP003 号牌重型半挂牵引车开始正常行驶，因车辆需要由西往南转弯至南侧的沿江路，周志刚在 16 时 22 分许驾驶粤 ABP003 号牌重型半挂牵引车在路口中间位置右转弯，当时转弯时车速约 19 公里每小时，遇吴雪兰驾驶无号牌两轮电动车沿花都区沿江大道由北往南行驶至花都区 S118 线与沿江路交叉口，周志刚驾驶粤 ABP003 号牌重型半挂牵引车由于转弯时未及时发现吴雪兰驾驶电动车直行通行，双方车辆避让不及发生碰撞，吴雪兰与电动车从粤 ABP003 号牌重型半挂牵引车的右侧车头处碰撞被卷入车底，后分别被牵引车左侧车头处的第一、第二、第三处轮胎辗轧下半身，周志刚发现车辆有异响后马上刹车，下车后，看到车辆左侧有一名女性人员被辗轧在车轮下，周志刚叫伤者坚持，然后马上打电话至 110 和 120，接着又通知粤 ABP003 号牌重型半挂牵引车的车主朱汉全，告知其发生事故，后 120 急救车与 110 到场，周志刚被带到炭步镇医院进行抽血。后经告知，伤者经送院抢救，17 时 17 分送到广州市中西医结合

医院抢救无效死亡。

（二）视频监控情况

花都交警监控花都大道与沿江大道交叉路口（无门牌号）的视频资料：2021 年 12 月 22 日 16 时 22 分 20 秒，看到等红绿灯的车辆开始正常通过；在 16 时 22 分 30 秒，显示粤 ABP003 号牌重型半挂牵引车出现在视频中，车头行驶至路口的斑马线处，也看到吴雪兰驾驶电动车在该时间行驶至路口的斑马线处；在 16 时 22 分 31 秒，粤 ABP003 号牌重型半挂牵引车开始向右转弯至沿江大道，粤 ABP003 号牌重型半挂牵引车与电动自行车均未观察到，且双方均未减速通过或者停车让行；在 16 时 22 分 34 秒左右看到吴雪兰从牵引车左侧车头处的轮胎处被轮胎辗轧下半身；16 时 22 分 35 秒左右被左侧前的第二、第三处轮胎辗轧下半身。

（三）事发道路情况

事故地点为 T 字路口，321 国道呈南北走向，沿江大道呈东西走向；该路口南侧 321 国道东侧路面设置有实线分隔的双向通行临时道路向炭步大道东侧村落及无名码头延伸；该路口南侧 321 国道在路中水泥分隔带两侧设置由南往北通行的临时车道；该路口南侧 321 国道西侧路面设置有实线分隔的两条临时车道由北往南通行，三处临时道路由黄白相间石墩、红色水马及雪糕筒分隔，三处路面均为混凝土路面，标线模糊，部分路面凹凸不平。事发路口有临时交通信号灯。该路口向东延伸为沿江大道，

干燥沥青路面，路中设置绿化带分隔两侧车道，单向五条机动车道，机动车道宽3.6米，道路的两旁设有非机动车道，事故时为下午，晴天，视线清晰，车流量较多。经查，321国道业主及管养单位：花都区交通运输局，沿江大道业主及管养单位：秀全街道办。最近三年一般程序处理的事故宗数为1宗（本起事故入亡人事故宗数1宗（本起事故），造成1人死亡（本起事故）。

风险分析：1.事故路段标线不清晰；2.路口南侧321国道存在人车混行隐患。

（四）事故车辆情况

1.粤ABP003号牌重型半挂牵引车，机动车所有人：广州市永航物流有限公司，登记地址：广州市黄埔区志诚大道302号1707房，车辆类型：重型货车豪沃ZZ4257V324HE1B；登记性质为：货运，车辆年审和保险均在有效期内，车辆状态：正常，有道路运输证，核发机关：广州市黄埔区交通管理总站，证号：粤交运管穗字002981860号，发证日期2017年11月30日；核定载质量33100kg,事发时载有29050kg废铁，近两年共19条违章（均已处理）。

2.无号牌两轮电动车：未查询到合法登记信息，车辆实际所有人：吴雪兰；电机号：01004437；车架号：20622001008531；品牌：爱玛牌电动自行车。

3.涉事车辆痕迹检验情况：

序号	车辆	情况
1	粤ABP003号牌重型半挂牵引车	粤ABP003号牌重型半挂牵引车的制动性能合格，转向性能合格，事发时的行驶速度为19KM/H；
2	无号牌两轮电动车（电机号：01004437）	无号牌两轮电动车（电机号：01004437）的制动性能合格，转向性能合格，经检验为电动自行车，属于非机动车，事发时的行驶速度为24.3KM/H；

（证据材料：道路交通事故车辆技术检验报告、道路交通事故车辆速度检验报告、道路交通事故车辆属性检验报告）

4.涉事车辆技术鉴定情况

序号	车辆	制动系统	转向系统
1	粤ABP003号牌重型半挂牵引车	合格	合格
2	无号牌两轮电动车（电机号：01004437）	合格	合格

（证据材料：道路交通事故车辆技术检验报告）

（五）涉事企业情况

1．企业基本情况

广州市永航物流有限公司（以下称“永航物流公司”）[①]。取得广州市黄埔区交通管理总站核发的《道路运输经营许可证》[②]，该单位的法定代表人为李丽红，安全员为冯晓燕，车队长为吴志翔。公司名下共有货运车辆280辆，其中113辆为挂车，167辆为营运车辆。车辆所有人均为永航物流公司，其中挂靠车辆100台，自营车辆67台，员工70人（包括自营车辆司机）。

2．企业名下车辆历史违法情况

经区交警大队事故中队通过交警DG系统查询永航物流公司名下货运车辆近两年(2019年12月22日至2021年12月22日)查询部分车辆，发现有12台货运车辆存在交通违法行为10次以上。（证据材料：交警DG系统查询单、公安交通管理综合应用平台查询单）

永航物流公司的12辆名下车辆违法信息10条以上，占永航物流公司货运车辆总数（167台）比例为7.1%，超过5%的要求。其中，本次事故车辆（粤ABP003号牌重型半挂牵引车）在两年内违法次数19次。

---

①名称：广州市永航物流有限公司；法定代表人：李丽红；类型：有限责任公司；统一社会信用代码：91440101558359389U；成立日期：2010年06月30日；住所：广州市黄埔区志诚大道302号1707房；登记日期：2021年6月9日，经营范围：道路运输业，注册资本：贰佰万元（人民币）。

②业户名称：广州市永航物流有限公司；地址：广州市黄埔区志诚大道302号1707房；粤交运管许可穗字440100087267号；经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱）；大型物件运输，证件有效期2021年6月16日至2025年6月30日。

序号	车牌	近两年违章次数	备注
1	粤 AP3732	46	
2	粤 AP5263	15	
3	粤 AS2811	16	
4	粤 AV4050	15	
5	粤 AV4621	13	
6	粤 A94149	20	
7	粤 AAY197	11	
8	粤 AAZ509	15	
9	粤 AFL435	18	
10	粤 AH0427	12	
11	粤 AK3361	10	
12	粤 ABF003	19	事故车辆

（证据材料：公安交通管理综合应用平台查询单）

3. 肇事司机历史违法情况

经区交警大队事故中队通过公安交通管理综合应用平台查询粤 ABP003 号牌重型半挂牵引车驾驶员周志刚近三年（2018 年 12 月 22 日至 2021 年 12 月 22 日）的交通违法信息，周志刚近三年的违法信息记录有 30 条，1 条事故信息（本起事故）。（证据材料：公安交通管理综合应用平台查询单）

4. 企业存在的主要问题

①永航物流公司未对货运车辆司机（包括挂靠车辆）进行全员的安全生产培训记录（签到表大部分人员未进行签到）。

②永航物流公司名下货运车辆逾期未检验有10辆、逾期未报废2辆、违法未处理25辆，未对本单位名下车辆隐患信息进行排查，闭环处理。

③永航物流公司名下车辆交通违章较多，未针对公司名下车辆交通违章较多的安全隐患作出整改措施。

（六）相关人员情况

1.周志刚,男,49岁,汉族,户籍地址:广州市白云区,持“A2E”型机动车驾驶证,有效期限2012年8月9日至2022年8月9日,驾驶粤ABP003号牌重型半挂牵引车，持有道路运输从业人员从业资格证（证号：44011119730224****）。经对周志刚血液进行乙醇含量测定,证实:事发时周志刚的送检静脉血中未检出乙醇。

（证据材料：驾驶人信息查询结果单复印件、中山大学法医鉴定中心司法鉴定意见书）

2.吴雪兰,女,45岁,汉族,户籍地址:湖南省安乡县，驾驶无号牌两轮电动车。经对吴雪兰血液进行乙醇含量测定，证实：事发时吴雪兰的送检静脉血中未检出乙醇。

（证据材料：驾驶人信息查询结果单复印件、暨南大学法医鉴定中心司法鉴定意见书）

（七）事故人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡，两车受损。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约100万元。

二、事故应急救援处置效果评价

（一）事故信息接报及响应情况

2021年12月22日16：26：13，广州市公安局110指挥中心接到交通事故的警情，称现在上址发生大货车与摩托车碰交通事故，现场1名20岁没怀孕女子受伤，需要120，有现场。接报后，花都区交警大队马上派出民警赶赴事故现场进行处置，

16时39分，民警到达现场进行处置，

17时45分，处理完毕。

［证据材料：交通警情单］

（二）应急处置评估

事故接报后，公安交警部门、卫生急救部门，应急消防部门等相关政府职能部门应急救援及时，处置得当，未发生次生事故，评价为良好。

三. 道路交通事故责任认定情况

经区交警大队根据现场勘查、当事人陈述、证人证言、检验鉴定、视频监控等证据确认事故过错方及承担责任情况：

本事故因周志刚驾驶机动车通过有交通信号灯控制的路口，转弯时未让直行车辆先行，是造成事故的全部原因。

1. 周志刚的过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安

全法实施条例》第五十一条第一款第（七）项[①]之规定。

2.根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第一款（一）项[②]之规定，由周志刚承担此事故的全部责任,吴雪兰不承担此事故责任。

（证据材料：《道路交通事故认定书》）

四、事故原因

根据事故调查组调查认定，事故原因如下：

周志刚驾驶机动车通过有交通信号灯控制的路口,转弯时未让直行车辆先行，是造成此事故的全部原因。

五、对有关责任人员及责任单位的处理建议

周志刚，肇事车辆粤ABP003号牌重型半挂牵引车车辆驾驶员，驾驶机动车上道路行驶时通过有交通信号灯控制的路口，转弯时未让直行车辆先行，违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十一条第一款第（七）项之规定，造成事故，对事故的发生负全部责任，**周志刚**涉嫌犯罪，**建议由公安机关立案侦查并吊销周志刚机动车驾驶证**。

六、其它处理建议

1.永航物流公司，肇事车辆（粤ABP003号牌重型半挂牵引

①《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十一条第一款第（七）项：“机动车通过有交通信号灯控制的交叉路口，应当按照下列规定通行：7. 在没有方向指示信号灯的交叉路口，转弯的机动车让直行的车辆、行人先行。相对方向行驶的右转弯机动车让左转弯车辆先行。”

②《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项规定：“公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（一）因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任；”

车）登记所有人，未对货运车辆司机（包括挂靠车辆）进行全员的安全生产培训记录（签到表大部分人员未进行签到）；公司名下货运车辆逾期未检验有10辆、逾期未报废2辆、违法未处理25辆，未对本单位名下车辆隐患信息进行排查，闭环处理；名下车辆交通违章较多，未针对公司名下车辆交通违章较多的安全隐患作出整改措施。建议由**花都区交通运输局函告黄埔区道路运输主管部门依法处理。**

2.李丽红，永航物流公司法定代表人、公司安全生产第一责任人，未督促本单位落实安全生产主体责任，及时发现本单位存在的安全隐患，建议由**花都区交通运输局函告黄埔区道路运输主管部门依法处理。**

七、事故防范措施建议

该起事故是一起由于驾驶员驾驶机动车上道路行驶时通过有交通信号灯控制的路口，转弯时未让直行车辆先行导致发生事故的一般生产经营性道路交通责任事故，同时通过深度调查，发现车辆所在单位安全管理存在漏洞，事发地段存在安全隐患。为认真吸取教训，举一反三，采取措施，加强道路交通安全管理工作，防止发生同类事故和问题，事故调查组结合本次事故暴露出来的问题，提出事故防范措施建议如下：

（一）区交通运输局。要深刻汲取事故教训，加强道路安全监管，要针对事故暴露出的问题，剖析问题根源，查找工作短板，对该事发路段局部位置进行优化调整，制定交通疏导方案，做出

以下整改：1、在西往南下桥方向增设非机动车道，过桥交通实现机非分离，适当处增设非机动车驶入指示牌、红黄频闪等交通警示设施；2、取消往南行驶的车道借道，回复原有的车道；3、在快到事故路口处增设连续减速带，降低过往车辆车速。

（二）永航物流公司。1、要完善公司名下车辆登记和营运管理机制，建立车辆登记信息通报制度；2、加强对货运司机的安全教育和培训,对不到场培训的司机进行内部通报,并做出处理；3、对已到达车辆检验期限和已达到报废标准的，要通过车辆登记机制，进行处理；4、加强对货车司机的交通违法行为的教育和培训，严格自觉遵守交通安全法律法规和各项规章制度，每月对车辆违法信息进行通报。

(三) 交警大队。要大力开展交通安全宣传教育，加强对广大群众，特别是非机动车驾驶员的交通安全教育，充分利用充分利用传统媒体和自媒体平台，广泛开展交通安全宣传教育，引导广大市民自觉遵守交通法规，抵制交通违法行为。

广州市花都区“12•22”一般生产经营性道路交通事故

（花都区应急管理局代章）

2022 年 4 月 16 日