四川国腾供应链管理有限公司“6·24”一般道路交通事故调查报告

四川国腾供应链管理有限公司“6·24”

一般道路交通事故调查组

2025年12月

目　录

一、事故车辆及车属单位基本情况.....3

（一）事故车辆基本情况.....3

（二）事故车辆驾驶员情况.....3

（三）车属单位情况.....5

二、事故基本情况.....5

（一）事故现场情况.....5

（二）司法鉴定情况.....6

（二）道路交通事故认定情况.....6

三、事故发生经过及应急处置情况.....8

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况.....8

五、事故原因.....9

六、事故性质.....9

七、责任认定及处理建议.....9

（一）事故责任人员.....10

（二） 事故责任单位.....11

八、事故防范和整改措施建议.....12

四川国腾供应链管理有限公司“6·24”一般道路交通事故调查报告

2025年6月24日8时55分左右，朱某驾驶川AHU7xx重型半挂牵引车牵引川C33xx挂重型栏板半挂车组合汽车列车，在自贡市沿滩区348国道1614公里加5米（沿滩新大桥）处发生一起交通事故，造成1人死亡，1人受伤。直接经济损失约118万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）《四川省生产安全事故调查处理工作指南》等规定，自贡市沿滩区人民政府成立了由沿滩镇人民政府、区交通运输局、区应急管理局、区总工会、区公安分局、区交警大队派员组成的“四川国腾供应链管理有限公司‘6·24’一般道路交通事故调查组”（以下简称调查组）。同时，邀请区检察院参加事故调查，区纪委监委介入事故调查。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、司法鉴定、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，做出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故车辆及车属单位基本情况

（一）事故车辆基本情况

川AHU7xx重型半挂牵引车，车辆所有人：四川国腾供应链管理有限公司，登记住址：四川省成都市龙泉驿洪安镇洪黄大道11号3楼3xx号，车辆品牌型号：豪沃牌ZZ4257V424KF1xx，车辆识别代号：LZZ1CL3D3RD0037xx，发动机号码：7423J0367xx；该车已在国任财产保险股份有限公司成都中心支公司投保机动车第三者责任强制保险和商业险，保险单号分别为：62521080005070198xx、62521080005180163xx，在浙商财产保险股份有限公司投保国内公路货物运输保险，保单号为299510102012025002 87xx。

川C33xx挂重型栏板半挂车，车辆所有人：自贡某运输贸易有限公司，登记住址：四川省荣县旭阳镇二佛路3xx号，车辆品牌型号：梁山扬天牌SDB94xx，车辆识别代号：LA99LD3A4J0SBG3xx。

无号牌“台铃”牌电动自行车，车辆所有人：罗某，车辆品牌：台铃牌，车架号：2365221161664xx，电机号：LM（AQK）350-48WTLLMT48V350WMG4288xx，该车辆未登记注册。

根据《四川联立司法鉴定中心司法鉴定意见书》（川联立司鉴中心[2025]车鉴字第4xx号）所示，川AHU7xx重型半挂牵引车牵引川C33xx挂重型栏板半挂车组合半挂汽车列车转向系、制动系的安全技术性能，符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》之规定。川AHU7xx重型半挂牵引车间接视野装置（右后

视镜、前视镜及右前门上补盲外视镜）的安全技术性能，符合GB15084-2022《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》之规定。

（二）事故车辆驾驶员情况

本次发生事故的车辆川AHU7xx重型半挂牵引车牵引川C33xx挂重型栏板半挂车组合汽车列车，驾驶员朱某(男,46岁，居民身份证号：51102419790901xxxx)，驾驶证号：5110002779xx，准驾车型：A2，有效期2024年11月21日至长期。

根据酒精、毒品测试结果表明朱某无酒驾、毒驾行为。

（三）车属单位情况

四川国腾供应链管理有限公司，统一社会信用代码91510112MA663N6Bxx；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；营业住所：四川省成都市龙泉驿区洪安镇洪黄大道11号3楼3xx号；法定代表人：李某；成立日期：2021年9月2日；许可项目:一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

二、事故基本情况

（一）事故现场情况

根据2024年6月24日区交警大队接警后现场勘验笔录、照片等显示事故现场位于自贡市沿滩区348国道1614公里加5米处（小地名：沿滩新大桥）。事发路段为国道普通路段，沥青路面，路面干燥完好，有道路分道线，有绿化隔离带，事故发生时间为白天，天气阴。



2025年6月24日四川国腾供应链管理有限公司一般道路交通事故现场照片

（二）司法鉴定情况

事故发生后，区交警大队委托四川联立司法鉴定中心对罗某死亡原因、事故相关车辆安全技术性能等做了鉴定，鉴定结果如

下：1.罗某符合交通事故致开放性特重型颅脑损伤合并胸部损伤死亡。2.罗某驾驶的无号牌“台铃”牌电动二轮车属性为非机动车，属于非机动车类的电动自行车。3.罗某驾驶的无号牌电动二轮车无私自改装情况。4.川AHU7xx重型半挂牵引车牵引川C33xx挂重型栏板半挂车组合半挂汽车列车转向系、制动系的安全技术性能，符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》之规定。5.川AHU7xx重型半挂牵引车间接视野装置（右后视镜、前视镜及右前门上补盲外视镜）的安全技术性能，符合GB15084-2022《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》之规定。6.川AHU7xx重型半挂牵引车牵引川C33xx挂重型栏板半挂车组合半挂汽车列车第4、5、6轴同轴的左、右轮胎花纹不相同，不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》之规定。7.川AHU7xx重型半挂牵引车牵引川C33xx挂重型栏板半挂车组合汽车列车侧面防护装置的有效尺寸不足，不符合GB11567-2017《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》之规定。

（三）道路交通事故认定情况

区交警大队出具的《道路交通事故认定书》载明：当事人朱某驾驶机动车上道路行驶，由主车道往辅道变更车道时，对道路动态观察不足，影响所借车道上的车辆正常与优先通行，其行为及过错是此事故发生的全部原因；罗某、何某宇在此事故中无相关的行为及过错。

朱某的行为违反了四川省《中华人民共和国道路交通安全

法》实施办法第三十九条第一款第二项“ 机动车变更车道应当遵守下列规定: （二）不得影响所借车道上的车辆或者行人正常与优先通行; ”之规定。

依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(一)项之规定，认定:当事人朱某在此次事故中承担全部责任，当事人罗某、何某宇在此次事故中不承担责任。

三、事故发生经过及应急处置情况

2025年6月24日，朱某驾驶川AHU7xx重型半挂牵引车牵引川C33xx挂重型栏板半挂车组合汽车列车由自贡市区方向经348国道往富顺县方向行驶，7时55分，车行至348国道1614公里加5米(沿滩新大桥)处，由主车道向右变更车道进入辅道时，与在辅道内正常行驶由罗某驾驶并搭载何沐宇的无号牌“台铃”牌电动自行车发生刮撞，致罗某摔倒后被碾压，造成罗某当场死亡和何某宇受伤及两车受损。事故发生后，川AHU7xx重型半挂牵引车牵引川C33xx挂重型栏板半挂车组合汽车被跟随其后的车辆拦停并告知其发生了交通事故。当日7时57分，群众向区交警大队报案，8时20分区交警大队对事故现场进行了勘察。罗某于2025年7月18日前火化安葬完毕，事故未造成更大的社会影响。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失约118万元。

罗某，女，50岁，1974年9月30日出生，居民身份证号码：51032219740930xxxx，户籍所在地：四川省自贡市沿滩区飞跃村4组50号附x号，死亡。

何某宇，男，4岁，2021年9月22日出生，居民身份证号码：51031120210916xxxx，户籍所在地：四川省自贡市沿滩区飞跃村4组50号附x号，受伤。

五、事故原因

（一）直接原因

当事人朱某驾驶机动车上道路行驶，由主车道往辅道变更车道时，对道路动态观察不足，影响所借车道上的车辆正常与优先通行，其行为及过错是此事故发生的直接原因。

（二）间接原因

四川国腾供应链管理有限公司，安全管理不到位，对员工安全教育培训针对性不强，隐患排查流于形式。

六、事故性质

经调查认定，四川国腾供应链管理有限公司“6·24”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。

七、相关单位（部门）履职情况

根据中共四川省纪委机关、中共四川省委宣传部、四川省监察委员会、四川省应急管理厅、国家矿山安全监察局四川局《关于在生产安全责任事故追责问责审查调查中加强协作配合的办法（试行）》的通知（川纪发〔2022〕2号）规定，事故调查组收集了成

都市龙泉驿区交通运输局相关资料，履职情况如下。

2025年以来，成都市龙泉驿区交通运输局共计对四川国腾供应链管理有限公司开展安全检查4次，发现问题隐患7个，主要涉及:一是人员教育培训未全覆盖;二是2025年安全管理制度未修订;三是未见2024年第四季度领导小组会议记录;四是公司安全科科长未履职到位，未参加安全隐患排查，未组织召开安全生产例会;五是隐患排查流于形式;六是监控日志未体现监控人员履职情况;七是未见主要负责人及安全管理人员证件。此间:该公司未按期完成整改3次，完成整改1次。成都市龙泉驿区交通运输局书面向执法部门移交该公司违法线索1次，现场向执法部门移交违法线索1次。

此次事故未发现有履职不到位的情况。

八、责任认定及处理建议

（一）事故责任人员

1.朱某，事故车辆驾驶员，安全风险意识不强，行车中未严格遵守操作规程，对事故发生负有直接责任，其行为违反了四川省《中华人民共和国道路交通安全法》实施办法第三十九条第二项[1]之规定，建议由公安机关依法依规进行处理。

2.唐某梅，事故发生时任四川国腾供应链管理有限公司安全员，开展安全教育培训不深入，未落实本单位安全生产检查制度，

[1][?]四川省《中华人民共和国道路交通安全法》实施办法第三十九条第二项:机动车变更车道应当遵守下列规定:（二）不得影响所借车道上的车辆或者行人正常与优先通行;

未严格督促驾驶员遵守安全操作规程，对事故发生负有重要管理责任。其行为违反了《中华人民共和国道路运输条例》第二十八条[2]、第三十条[3]之规定，建议由成都市龙泉驿区交通运输局按照行业领域相关法律法规依法进行处理。

3. 王某渌，四川国腾供应链管理有限公司安全员，开展安全教育培训不深入，未落实本单位安全生产检查制度，未严格督促驾驶员遵守安全操作规程，对事故发生负有重要管理责任。其行为违反了《中华人民共和国道路运输条例》第二十八条、第三十条之规定，建议由成都市龙泉驿区交通运输局按照行业领域相关法律法规依法进行处理。

4. 周某彬，四川国腾供应链管理有限公司安全科科长，协助安全管理人员督促执行本单位安全生产规章制度和操作规程、执行本单位安全生产检查制度不力，对事故发生负有一般管理责任。其行为违反了《中华人民共和国道路运输条例》第二十八条、第三十条之规定建议由成都市龙泉驿区交通运输局按照行业领域相关法律法规依法进行处理。

5. 李某，四川国腾供应链管理有限公司法定代表人，未督促安全管理人员深入开展安全教育培训，未督促管理人员及驾驶员执行本单位安全生产检查制度，对事故发生负有重要管理责任。

---

[2][?]《中华人民共和国道路运输条例》第二十八条：客运经营者、货运经营者应当加强对从业人员的安全教育、职业道德教育，确保道路运输安全。道路运输从业人员应当遵守道路运输操作规程，不得违章作业。驾驶人员连续驾驶时间不得超过4个小时。

[3][?]《中华人民共和国道路运输条例》第三十条：客运经营者、货运经营者应当加强对车辆的维护和检测，确保车辆符合国家规定的技术标准；不得使用报废的、擅自改装的和其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营。

其行为违反了《中华人民共和国道路运输条例》第二十八条、第三十条之规定，建议由成都市龙泉驿区交通运输局按照行业领域相关法律法规依法进行处理。

（二）事故责任单位

四川国腾供应链管理有限公司，全员安全生产责任制落实不力，安全生产工作落实不到位，未及时消除生产安全隐患，未督促驾驶员严格执行安全操作规程，开展安全教育培训不扎实，未严格督促驾驶员加强对车辆的维护和检测，确保车辆符合国家规定的技术标准。其行为违反了《中华人民共和国道路运输条例》第二十八条、第三十条之规定，建议由成都市龙泉驿区交通运输局按照行业领域相关法律法规依法进行处理。

八、事故防范和整改措施建议

1. 四川国腾供应链管理有限公司。公司要深刻吸取此次事故教训，举一反三，进一步落实企业安全生产主体责任，加大对驾驶员的安全教育培训力度，督促驾驶员执行安全技术操作规程，有效树立确认车辆周边安全情况后再变更车道的安全意识。加强安全管理队伍能力建设，重点突出安全责任落实与监管，确保安全管理落实落地，提升安全管控力。实施日常性全面纠违查处，加大事故隐患排查整治力度，加强对运输车辆安全技术性能方面的检查，对检查出问题的车辆及时进行维护维修，进一步夯实安全生产基础，筑牢安全管理屏障，提升防范事故能力，杜绝类似事故发生。

2. 成都市龙泉驿区交通运输局。一是以安全生产治本攻坚三年行动、道路交通安全百日攻坚专项行动、交通安全隐患问题“大排查、大曝光、大整治”等专项行动为抓手，紧盯车辆驾驶员、企业主要负责人资质审核，运营车辆技术状况及动态监控、企业违规行为追责等重点环节，强化行业日常监督及执法检查，对存在重大风险隐患的企业限制发展，倒逼企业压实安全生产主体责任，不断增强驾驶员交通安全责任意识，强化风险防范和隐患排查，有效防范道路交通安全事故发生。

四川国腾供应链管理有限公司

“6·24”一般道路交通事故调查组

2025年12月15日

四川国腾供应链管理有限公司“6·24”一般道路交通事故调查组 2025 年 12 月 15 日印发