阜阳阜南“8·21”较大道路交通事故调查报告

阜阳市政府事故调查组

2023 年 12 月

2023年8月21日15时59分，在S317省道K26+400处发生一起重型特种结构货车碰撞小型普通客车、小型普通客车又碰撞前方重型罐式半挂车的道路交通事故，造成4人死亡、3车不同程度受损，直接经济损失504万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省人民政府令第232号）有关规定，按照安徽省安全生产委员会办公室《关于挂牌督办阜阳阜南“8·21”较大道路交通事故的通知》要求，阜阳市人民政府成立了阜阳阜南“8·21”较大道路交通事故调查调查组（以下简称“事故调查组”），由市应急局牵头，市公安局、市城乡建设局、市交通运输局、市总工会和阜南县人民政府组成的事故调查组，并邀请市监委、市检察院派员参加，依法对该起事故进行全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过实地勘察、调查取证、查阅资料、询问相关人员、技术鉴定、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经事故调查组认定：该起较大事故是一起因驾驶员驾驶车

辆超速行驶，在到达交通信号灯前疏于观察，未发现前方等待放行的小型普通客车，未及时采取制动措施追尾前方车辆而引发的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.临泉晶宫绿建节能建筑有限公司[1]（以下简称“临泉晶宫公司”）

系肇事车辆皖KU5509号重型特殊结构货车（混凝土搅拌运输车，以下简称“皖KU5509货车”）登记所有权人，该公司由安徽晶宫绿建集团有限公司[2]（以下简称“安徽晶宫公司”）完全控股，法定代表人：宫某锋。日常管理工作负责人：田某增[3]。临泉晶宫公司主要有混凝土预制件（PC）、商品混凝土生产两项业务。商砼站承担商品混凝土的生产任务，事故发生时商砼站站长为陈某阔[4]，调度长为魏某永。

按照安徽晶宫公司管理模式，临泉晶宫公司总经理与商砼站站长均是总监级，为同一级别。因商砼站在临泉晶宫公司厂区内，其行政管理[5]、后勤管理[6]等日常管理均纳入临泉晶宫公

---

[1] 临泉晶宫绿建节能建筑有限公司，统一社会信用代码：91341221MA2NG4747Y，法定代表人：宫某锋，企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，成立日期：2017年3月27日，注册地址：安徽省阜阳市临泉县邢塘街道办事处姜尚大道28号，登记机关：临泉县市场监督管理局。

[2] 安徽晶宫绿建集团有限公司，统一社会信用代码：91341225MA2NEX2J6W，法定代表人：宫某锋，企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，成立日期：2017年3月14日，营业期限：2017年3月14日至2037年3月13日，注册地址：安徽省阜阳市阜南县开发区于集路东侧、省道S328南侧，登记机关：阜南县市场监督管理局，

[3] 2021年3月22日至2023年5月31日期间，公司总经理为王甲，2023年5月31日，安徽晶宫公司进行人事调整：王甲调任芜湖晶宫绿建节能建筑有限公司总经理，临泉晶宫公司副厂长田某增代行公司负责人职务（主持工作），负责临泉晶宫公司日常管理工作。

[4] 陈某阔同时为安徽晶宫公司商砼板块总协调人，负责集团商砼板块统一管理、统一协调等工作。

[5] 办公用品的统一置买领取使用，厂区环卫保洁，公车使用、费用报销等。

司整体管理，但混凝土的原材料购置、生产、销售、车辆运输、人事管理由商砼站自行管理。

事故发生时，临泉晶宫公司名下注册登记混凝土搅拌运输车共40台，使用性质均为非营运。其中阜阳市冠兴物流有限公司（以下简称“阜阳冠兴公司”）实际出资购买20台，阜阳鼎诚工程机械设备租赁有限公司[7]（以下简称“阜阳鼎诚公司”）实际出资购买20台（含皖KU5509货车）。

资质情况：预拌混凝土专业承包不分等级，资质证书号：D334554615，发证日期：2021年11月10日，证书有效期：2026年11月09日，发证机关：阜阳市城乡建设局。未取得《道路运输经营许可证》。

2.阜阳市易泰商品混凝土有限公司[8]（以下简称“阜阳易泰公司”）

系肇事车辆皖KU5509货车货物源头装载单位。事故发生时，公司名下注册登记5台混凝土搅拌运输车[9]，公司总经理为

---

[6] 员工住宿、就餐等。

[7] 阜阳鼎诚工程机械设备租赁有限公司，统一社会信用代码：91341200MA2TY9X31M，法定代表人：陈甲，企业类型：有限责任公司(自然人独资)，成立日期：2019年7月26日，营业期限：2019年7月26日至2039年7月25日，注册地址：安徽省阜阳市颍东区阜蚌路313号，登记机关：阜阳市颍东区市场监督管理局，经营范围：工程机械设备租赁、销售、维修、运输；工业自动产品、系统集成的研发与销售；机电设备、柴油发电机组、机械设备、电气设备、工程机械配件、发动机零配件、润滑油、轮胎及汽车零配件、电缆附件、输配电设备、化工产品（除危险品监控产品）、电线电缆、五金交电、电工器材的销售；房屋建筑工程、土石方工程、钢结构工程、房屋拆迁工程（不含爆破拆除）、河道清淤及治理工程、建筑垃圾及渣土清运工程、土地复垦工程；二手车经营；商业信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

[8] 阜阳市易泰商品混凝土有限公司，统一社会信用代码：91341200557840832P，法定代表人：肖某，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，成立日期：2010年7月8日，企业地址：阜阳市颍州区三塔集镇工业园内，登记机关：阜阳市市场监督管理局，经营范围：混凝土生产、销售及技术咨询，干浆、预制构件生产、销售，建材销售。

[9] 2021年1月29日，阜阳易泰公司与阜阳合盛公司签订《车辆买卖协议书》，将公司19台混凝土搅拌运输车及4台泵车出售给阜阳市合盛工程机械设备租赁有限公司，阜阳市合盛工程机械设备租赁有限公司陆续将混凝土搅拌运输车和泵车出售、过户，目前，仅剩的5台车因购车款未完全支付，阜阳易泰公司未提供过户相关手续。

肖某，分管安全生产副总经理为王乙。

资质情况：预拌混凝土专业承包不分等级，资质证书号：D334059950，发证日期：2016 年 5 月 4 日，证书有效期：2021 年 12 月 31 日[10]，发证机关：阜阳市城乡建设局。未取得《道路运输经营许可证》。

2021 年 1 月 29 日，阜阳易泰公司与阜阳市合盛工程机械设备租赁有限公司[11]（以下简称“阜阳合盛公司”）签订《混凝土运输及泵送外包协议》，将公司商品混凝土运输和泵送业务外包给阜阳合盛公司，合同期限：2021 年 2 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日。

根据《混凝土运输及泵送外包协议》，阜阳合盛公司所承包的阜阳易泰公司（混凝土）运输和泵送使用的搅拌车和泵车（含汽泵和拖泵）等车辆设备均由阜阳合盛公司自行配备。合同期内，阜阳易泰公司对外销售的所有混凝土需要运输及泵送均由阜阳合盛公司完成。阜阳易泰公司通知阜阳合盛公司后，

---

[10] 根据安徽省住房城乡建设厅《关于建设工程企业资质有效期延期的通知》(建审函〔2021〕1134 号)，由安徽省住房城乡建设厅及各市住房城乡建设主管部门核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质（含安徽省住房城乡建设厅厅承接的住房和城乡建设部审批权限下放试点事项），证书有效期于 2021 年 12 月 31 日至 2022 年 12 月 30 日届满的，统一延期至 2022 年 12 月 31 日。根据安徽省住房城乡建设厅《关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建市函〔2022〕748 号），安徽省核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质（含安徽省住房城乡建设厅厅承接的住房城乡建设部审批权限下放试点事项），电子证书有效期于 2022 年 12 月 31 日之前届满的，统一延期至 2023 年 12 月 31 日。

[11] 阜阳市合盛工程机械设备租赁有限公司，统一社会信用代码：91341200MA2UBTLHX2，法定代表人：陈甲，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，成立日期：2019 年 11 月 28 日，营业期限：2019 年 11 月 28 日至 2039 年 11 月 27 日，注册地址：安徽省阜阳市颍州区岱山湖路与长安路东北处晶宫宝能公司院内，登记机关：阜阳市颍州区市场监督管理局，经营范围：工程机械设备租赁、销售、维修、运输；工业自动产品、系统集成的研发与销售；机电设备、柴油发电机组、机械设备、电气设备、工程机械配件、发动机零配件、润滑油、轮胎及汽车零配件、电缆附件、输配电设备、化工产品（除危险品监控产品）、电线电缆、五金交电、电工器材的销售；房屋建筑工程、土石方工程、钢结构工程、房屋拆迁工程（不含爆破拆除）、河道清淤及治理工程、建筑垃圾及渣土清运工程、土地复垦工程；二手车经营；商业信息咨询。

阜阳合盛公司应无条件安排好阜阳易泰公司混凝土生产任务的运输泵送。

3.陈某朋组建的车队

肇事车辆皖KU5509货车实际出资人为从某奎[12]、孙某俊[13]、陈甲、陈某朋、聂某斌5位股东（以下简称“5位股东”）。2019年起，5位股东共同出资陆续购买混凝土搅拌运输车（含皖KU5509货车)和泵车,实际以车队的形式为混凝土生产企业(商混站）提供混凝土运输及泵送服务。车队对外协调联络人、实际管理人为陈某朋，车辆的日常调配使用管理人为陈乙[14]、杨某梦。

为便于车队和混凝土生产企业（商混站）签订合同、对账、开具发票,5位股东商定以陈甲名义于2019年7月26日注册成立了阜阳鼎诚公司。后因阜阳鼎诚公司已开具500万的发票，需升为一般纳税人，为了以较低税率开具发票，于2019年11月28日注册成立了阜阳合盛公司。之后又于2021年12月17日注册成立了安徽鸿睿机械设备有限公司[15]（以下简称“安徽鸿睿公司”）。

经调查，阜阳鼎诚公司、阜阳合盛公司、安徽鸿睿公司是陈某朋组建的车队成立的运营公司,三家运营公司均未取得《道

[12] 太和县八方砼鑫工程机械设备有限公司法定代表人、股东（占股60%）。

[13] 太和县八方砼鑫工程机械设备有限公司股东（占股40%）。

[14] 陈乙系陈甲弟弟，2023年8月21日事故车辆皖KU5509的调度员为陈乙。

[15] 安徽鸿睿机械设备有限公司，统一社会信用代码：91341203MA8NHU322P，法定代表人：沈某勇，股东分别为陈甲（持股60%）和沈某勇（持股40%），企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，成立日期：2021年12月17日，营业期限：2021年12月17日至2041年12月16日，注册地址：安徽省阜阳市颍东区新华街道阜蚌路313号阜阳市鹏程物资有限公司院内3栋S317室，登记机关：阜阳市颍东区市场监督管理局。

路运输经营许可证》，其公司名下也无登记所属混凝土搅拌运输车、泵车。车队实际管理的混凝土搅拌运输车、泵车使用的是社会化卫星定位系统监控平台，未建立动态监控管理制度，未配备动态监控管理人员。5位股东作为混凝土搅拌运输车、泵车实际出资人，通过以阜阳鼎诚公司、阜阳合盛公司、安徽鸿睿公司的名义与混凝土生产企业（搅拌站）签订《混凝土运输及泵送外包协议》等方式，承揽了临泉晶宫公司、安徽晶宫公司、阜阳晶宫绿建节能建筑有限责任公司（市经开区站）、阜阳易泰公司等公司的混凝土运输和泵送业务。为满足各混凝土生产企业（搅拌站）之间的混凝土运输任务需求，车队调度员会不断地调配5位股东实际出资购买的混凝土搅拌运输车、泵车，继而出现了临泉晶宫公司名下的混凝土运输车为其他公司运输混凝土的现象。

（二）事故涉及车辆及驾驶员基本情况

1.皖KU5509货车，驾驶员：王某杰[16]，车辆登记所有人：临泉晶宫公司，使用性质：非营运，机动车状态：正常，检验有效期止：2023年10月31日，车辆投保于中国人民财产保险公司，交强险保险单号：PDZA202234010000568712，商业险保险单号：PDAA202234010000500791。经查询，2021年3月18日至事故发生之日，皖KU5509货车共14条违法记录，无一次性记12分的违法行为，事故发生之日，车辆历史违法行为均已

[16] 王某杰，男，身份证号342121**********，安徽省阜阳市颍州区居民，持A2机动车驾驶证，初次领证日期：2001年9月11日，有效至2023年9月11日，驾驶证状态：正常，累积记分3分，事发时驾驶皖KU5509货车。

处理。王某杰共29条历史违法记录，无一次性记12分的违法行为，事故发生之日，历史违法行为均已处理。

2.浙FT674G小型普通客车，驾驶员：凌某龙[17]，车辆登记所有人：凌某贺，使用性质：非营运，机动车状态：正常，检验有效期止：2024年1月31日。经查询，事故发生之日近两年来，浙FT674G小型普通客车共3次违法记录，事故发生之日，车辆历史违法行为均已处理。凌某龙共2条历史违法记录，无一次性记12分的违法行为，事故发生之日，历史违法行为均已处理。

3.皖KW9632重型半挂牵引车，驾驶员：华某利[18]，车辆登记所有人：太和县顺畅汽车运输有限公司，使用性质：货运，机动车状态：正常，检验有效期止：2024年3月31日。

4.皖KHH71挂重型罐式半挂车，车辆登记所有人：阜阳市东运集装箱汽运有限公司，使用性质：货运，机动车状态：查封，检验有效期止：2023年10月31日。

（三）事故发生相关单位的安全管理情况

2020年9月23日，由安徽晶宫公司组织内部招标，阜阳冠兴公司和阜阳鼎诚公司中标，约定由阜阳鼎诚公司和阜阳冠兴公司各将20台混凝土搅拌运输车（含皖KU5509货车）、2台泵车的购车首付款支付至临泉晶宫公司账户，以临泉晶宫公司

[17] 凌某龙，男，身份证号342423**********，安徽省霍邱县居民，持有C1驾驶证，初次领证日期：2019年4月1日，有效至2025年4月1日，驾驶证状态：正常，无记分，事发时驾驶浙FT674G小型普通客车。

[18] 华某利，男，身份证号341282**********，安徽省界首市居民，持A2机动车驾驶证，初次领证日期：1997年3月21日，有效至2025年3月21日，驾驶证状态：正常，累积记分1分，事发时驾驶皖KW9632重型半挂牵引车、皖KHH71挂车。

的名义购买车辆并登记在其名下。临泉晶宫公司作为按揭贷款的贷款人代替两家公司偿还贷款，每月所需偿还贷款从混凝土运输费用中扣减，扣减之后的运费再支付给两家公司。同时约定，自登记起满两年或贷款期限届满，临泉晶宫公司无偿将车辆过户到阜阳冠兴公司和阜阳鼎诚公司或指定第三方名下。

按照约定，阜阳鼎诚公司[19]实际出资购置了20台三一牌混凝土搅拌运输车（含皖KU5509货车）、2台泵车，阜阳冠兴公司[20]实际出资购置了20台星马牌混凝土搅拌运输车、2台泵车，分别注册登记在临泉晶宫公司名下，并与临泉晶宫公司签订《混凝土搅拌运输车、泵车挂靠经营及承运服务协议书》，为临泉晶宫公司商砼站提供混凝土运输、泵送服务。

2021年7月1日，临泉晶宫公司与阜阳合盛公司签订《混凝土搅拌运输车、泵车挂靠经营及承运服务协议书》[21]，约定由阜阳合盛公司为临泉晶宫公司提供承运服务。

2023年5月1日，临泉晶宫公司与阜阳合盛公司、安徽鸿睿公司分别签订《混凝土搅拌运输车承运服务协议书》，约定由阜阳合盛公司、安徽鸿睿公司为临泉晶宫公司提供混凝土承运服务，服务期限：暂定约定服务期限1年，从合同签订之日起。

---

[19] 截止事故发生时，20台混凝土搅拌运输车均在临泉晶宫公司名下，车辆按揭贷款均已还清。其中，2台泵车在事故发生前过户至阜阳易泰公司等其他公司名下，车辆按揭贷款也已还清。

[20] 截止事故发生时，20台混凝土搅拌运输车、2台泵车均在临泉晶宫公司名下。

[21] 因为2021年阜阳鼎诚公司是一般纳税人，为以较低税率开具发票，陈某朋车队在2021年以阜阳合盛公司与临泉晶宫公司签订《混凝土搅拌运输车、泵车挂靠经营及承运服务协议书》，但合同仍是沿用2020年11月1日临泉晶宫公司与阜阳鼎诚公司签订《混凝土搅拌运输车、泵车挂靠经营及承运服务协议书》。

经调查发现：由阜阳鼎诚公司出资购买的混凝土搅拌运输车，虽挂靠在临泉晶宫公司名下，但车辆实际所有权属于5位股东，车辆的安全管理、审验、维修、违章处理及驾驶员的招录、聘用和安全教育培训的均由车队负责。事故发生前，由于临泉晶宫公司的混凝土运输量不能满足车队的运载能力，车队实际在为临泉晶宫公司运输混凝土的混凝土搅拌运输车仅有4台[22]。其余车辆均不再为临泉晶宫公司承担混凝土运输服务，这些车辆驶出临泉晶宫公司，为其他混凝土生产企业进行运输时，未向临泉晶宫公司报备[23]，调度员仅仅监控实际为临泉晶宫公司运输的车辆。

皖KU5509货车自2023年4月1日起即被调配至阜阳易泰公司，长期驻点并保障该公司的混凝土运输任务。阜阳易泰公司根据客户的混凝土供应需求进行生产，综合部会在前一天将第二天的生产计划发在微信群（群名：易泰生产群和易泰联系群），车队根据生产计划制定并落实运输计划。在2023年8月20日夜，陈乙安排王某杰[24]于2023年8月21日为阜阳易泰公

[22] 车牌号分别为：皖KU3971、皖KU7130、皖KQ7503、皖KU1586。

[23] 根据临泉晶宫公司与阜阳合盛公司、安徽鸿睿公司分别签订《混凝土搅拌运输车承运服务协议书》约定：临泉晶宫公司商砼站调度长魏某永根据混凝土供应及业主方施工需要的运输车辆提前通知车队长杨某梦，杨某梦调配相应数量的混凝土搅拌运输车为临泉晶宫公司商砼站运输混凝土。临泉晶宫公司无权调配车辆。车辆设备的所有运行、操作、燃油、保险、车辆维护保养等费用及驾驶人员工资、福利待遇等全部由车队承担，驾驶人员的安全、教育和培训同样由车队负责。阜阳合盛公司、安徽鸿睿公司将车辆驶出临泉晶宫公司指定的区域之外或为临泉晶宫公司之外的其他项目进行运输时，阜阳合盛公司、安徽鸿睿公司应提前以书面、微信、QQ、邮件等书面方式通知临泉晶宫公司，临泉晶宫公司同意后，阜阳合盛公司、安徽鸿睿公司才有权进行上述行为，车辆及驾驶人员在此期间发生的一切事故或赔偿等均由阜阳合盛公司、安徽鸿睿公司承担。

[24] 2021年下半年，王某杰被陈乙招聘到车队，一直在阜阳易泰公司担任混凝土搅拌运输车驾驶员，2023年7月底，王某杰开始驾驶皖KU5509货车。

司运输混凝土，当天共运输了3车混凝土，事故是在返程回阜阳易泰公司途中发生的。

因车队未按时向社会化卫星定位装置监控平台运营商缴纳费用，2023年8月21日事故发生时皖KU5509货车卫星定位装置未处于在线状态，且车队未配备专职的人员负责车辆的动态监控管理与违章行为处置。

（四）事故发生经过

2023年8月21日15时59分，王某杰驾驶皖KU5509货车，沿S317省道由东向西行驶至K26+400处（阜南县许堂路口交通信号灯东侧路段），与前方正在停车等待交通信号灯放行的凌某龙驾驶的浙FT674G号小型普通客车尾部相撞，并骑轧、推行浙FT674G号小型普通客车与前方正在停车等待交通信号灯放行的皖KW9632号重型半挂牵引车（牵引皖KHH71挂号重型罐式半挂车）尾部相撞，造成浙FT674G号小型普通客车上驾驶人凌某龙、乘车人李某宣、朱某春和朱某敏经抢救无效死亡，3车不同程度受损的较大道路交通事故。

（五）事故道路基本情况

事故现场位于S317省道[25]K26+400处（阜南县许堂乡许堂村境内），在S317省道与许堂路交叉口东侧，S317省道北侧第二机动车道。S317省道道路呈东西走向，东往颍上方向，西往临泉方向，单向有两条机动车道和一条非机动车道，路宽19m，

[25] 原设计名称为S256省道，后更改名称为S317省道。

中间设有绿化带隔离，沥青路面，路面完好，干燥，视线良好，交叉路口交通信号灯工作正常。事故路段设计时速为 80km/h，事故路段实际限速为 70km/h，路口实施限速 40km/h[26]。

（六）事故现场勘查情况

事故发生后，民警立即开展现场勘查，拍摄现场照片、测量现场、绘制现场图、收集现场物证、提取现场痕迹。经勘查：皖 KW9632 重型半挂牵引车（皖 KHH71 挂）号车（以下简称为“C 车”）头西尾东静止在第二机动车道内，浙 FT674G 小型普通客车（以下简称为“B 车”）静止在 C 车后方，C 车后方路面见大量散落物，皖 KU5509 货车（以下简称为“A 车”）头西尾东静止在第二机动车道内。A 车前部损坏变形明显，车身骑在 B 上方，车辆后轮离北侧 360cm，前轮在 B 车上方；B 车严重扭曲变形，人员被困车内；C 车尾部撞击变形内凹，后轮距离路北侧 310cm，前轮距离路北侧 330cm。

（七）阜南县公安局交通管理大队勤务情况

1.辖区中队基本情况

事故路段为阜南县公安局交管大队田集中队辖区[27]，事故发生时田集中队有正式民警 3 人、辅警 18 人，中队长为张甲、

[26] 阜南县人民政府在 2019 年 12 月 27 日，经副县长刘斌主持召开省道 S256 交通安全隐患整治工作会议，针对省安委会挂牌督办省道 S256（40km-50km）交通安全隐患整治工作进行充分讨论，形成一致意见，对该路段实施限速 70km/h 管理，对相关路口实施限速 40km/h 管理。

[27] 管辖范围：六个乡镇（田集镇、许堂乡、朱寨镇、柳沟镇、焦陂镇、苗集镇），国省道路 5 条（S317 省道总里程 20.68 公里、S252 省道总里程 13.681 公里、S238 省道总里程 23.55 公里、S318 省道总里程 6.35 公里，南阳大道（原 S202 省道）总里程 8.1 公里），公里数共计 72.361 公里。县乡道 7 条（X044 总里程 27.534 公里，X045 总里程 5.341 公里，X052 总里程 7.027 公里，X054 总里程 5.341 公里，X055 总里程 14.3 公里，Y037 总里程 25.5 公里，Y049 总里程 5.4 公里），公里数共计 91.002 公里。

指导员为张乙。

2.事发当日勤务安排根据日常勤务安排计划[28],全部在岗在位。

08:00-11:30 时段,指导员张乙带领辅警在 S317 省道与 S252 省道交叉口进行路面错时巡逻、查纠路面违法行为、交通安全宣传等工作。

13:30-15:40 时段，指导员张乙带领辅警在 S317 与 S238 路口至临颍大道与南洋大道交叉路口进行勤务工作。

15:40-17:00 时段，指导员张乙带领辅警在辖区省道巡逻，于 16 时 10 分许巡逻至事故发生路段发现该事故，立即对现场进行安全防护，并逐级上报事故情况。

经调查发现：阜南县公安局交通管理大队田集中队在 2023 年 8 月 21 日 20 时至 8 月 22 日 8 时完成辖区里程巡逻任务，事发时警车在路巡逻及时发现交通事故现场并进行了前期处置。

（八）事故人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故共造成 4 人死亡，3 车不同程度受损。

1.浙 FT674G 小型普通客车驾驶人，凌某龙，在事故中经抢

[28] 日常勤务安排计划：民警带班分成 2 班，每班 1 人，由中队长张甲、指导员张乙每日轮换带班（带班时长 24 小时），辅警分成二班值班（值班时长 24 小时），第一班 8 人：代某春、熊某杰、邵某鑫、苗某飞、周某、李甲、吴某、张某奇，第二班 8 人：柳某山、郑某亮、张某奎、李某平、李乙、庞某奇、刘某、韩某。辅警吴某风系内勤人员，上行政班（周一至周五上班，周末休息两日）。勤务执行情况：每班值班当天，每日每班分为两组，一组由 1 名民警带领 4 名辅警前往 S317、S252、S238 路段进行日常警务工作（路面错时巡逻、查纠路面违法行为、交通安全宣传等），二组由一名民警带领 4 名辅警前往 S202、S318 路段进行日常警务工作（路面错时巡逻、查纠路面违法行为、交通安全宣传等），另一班的一至两人在队内负责值班备勤，上述勤务模式实行轮班制，两天一循环，以此类推，有人员日常休假、请假的，临时根据工作进行调整。

救无效死亡。

2.浙 FT674G 小型普通客车乘车人：李某宣[29]，在事故中经抢救无效死亡。

3.浙 FT674G 小型普通客车乘车人：朱某敏[30]，在事故中经抢救无效死亡。

4.浙 FT674G 小型普通客车乘车人：朱某春[31]，在事故中经抢救无效死亡。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定该起事故造成直接经济损失为 504 万元。

（九）其他情况

1.天气情况：2023 年 8 月 21 日，阜南县平均气温 26.6℃，日最高气温 29.8℃，平均相对湿度为 89%，日照时数为 0.6h，平均风速为 1.6m/s，最大风速为 5.0m/s，风向为西风，当日极大风速为 7.9m/s，风向为西北西。当日 12 时 21 分到 13 时 17 分出现降水天气，降水量为 11.3mm。

2.事故车辆运输情况：经调查，肇事车辆于 2023 年 4 月 1 日开始为阜阳易泰公司运输混凝土，截止 2023 年 8 月 21 日，共运输 409 车次，主要供应阜南县、颍州区和阜阳经开区的建

[29] 李某宣，女，身份证号 341221**********，安徽省临泉县居民，系浙 FT674G 小型普通客车内副驾驶乘客。
[30] 朱某敏，女，身份证号 341221**********，安徽省临泉县居民，系浙 FT674G 小型普通客车内驾驶员后排乘客。
[31] 朱某春，男，身份证号 341221**********，安徽省临泉县居民，系浙 FT674G 小型普通客车内副驾驶后面后排乘客。

设项目。肇事车辆在8月19日运输4车次[32]、8月20日运输3车次[33]、8月21日运输3车次[34]。

二、事故应急处置和评估情况

（一）事故信息接报和响应情况

2023年8月21日16时许，阜南县公安局110指挥中心接到报警人李某煜电话报警称：“许堂乡S317省道许堂路口处，发生一起三车追尾事故，有人员被困车内受伤”。指挥中心随即指令许堂派出所、阜南县交管大队事故中队前往处置，并通知120急救中心和消防大队等救援力量赶往事故现场救援处置。

16时03分许，阜南县人民医院120急救中心接到事故报警电话后，随即从阜南县人民医院派出1辆救护车前往事故现场救援；后阜南县人民医院120急救中心接到增援请求，立即指令阜南县人民医院派出3辆救护车前往增援。

16时05分许，阜南县消防大队接到市消防支队指挥中心救援指令，大队立即调配1辆抢险救援车、1辆水罐消防车、14名救援人员前往事故现场参与事故救援处置。

（二）事故现场和应急处置情况

阜南县应急局接阜南县消防大队事故报告电话后，立即向县委书记李云川，县委副书记、县长胡天立，县委常委、常务副县长胡允凯汇报事故情况。县委书记李云川安排县委副书记、

[32] 发车时间分别为6时25分、9时09分、12时40分、15时31分。
[33] 发车时间分别为6时07分、8时23分、12时43分。
[34] 发车时间分别为6时16分、9时35分、11时41分。

县长胡天立，副县长郑磊、王磊及县应急、公安、交通、消防救援大队第一时间赶赴救援现场，组建临时指挥部，指导事故救援处置工作。

16 时 15 分许，阜南县公安局交管大队田集中队值班人员巡逻中发现该起事故，立即对现场车辆疏散，打通救援通道，同时对东侧来车方向进行封闭交通管制，向上级汇报事故情况。

16 时 30 分，阜南县公安局交管大队事故中队值班人员到达现场，立即展开救援和现场勘察，同时向上级汇报事故情况，并请求支援。

16 时 32 分许，阜南县消防大队救援人员到达事故现场，立即对事故车辆内 4 名被困人员实施救援。

18 时 52 分许，4 名被困人员被救出，120 医疗急救人员立即进行现场施救；21 时 05 分许，4 名伤者经医护人员抢救无效死亡。

20 时许，事故现场清理完毕，全线恢复通车。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，阜南县及时成立人员救治、舆情管控、稳控善后、事故调查等专项工作组，研究部署善后处置工作。2023 年 8 月 21 日，善后处置工作组迅速开展工作，阜南县政法委书记梅雪玲带领许堂乡政府和临泉县政府工作人员分别与 4 名死者家属见面，慰问并安抚遇难人员家属，处理善后工作。遇难人员家属对县委、县政府前期事故处置工作表示认可，情绪稳定，遇难人员丧葬和家属抚恤理赔等事宜已完成。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组调查评估：事故发生后，阜南县政府和有关部门立即启动了应急救援预案，组织开展应急救援及善后处置工作，落实了省委、省政府，市委、市政府领导批示，事故现场救援工作开展有序，有效防止次生灾害发生以及人员伤亡和财产损失的进一步扩大，能够及时回应社会关切，善后工作稳妥。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

王某杰持A2型机动车驾驶证驾驶皖KU5509货车上路行驶，沿S317省道由东向西行驶至K26+400（阜南县许堂路口交通信号灯东侧路段）处时超速行驶、疏于观察，导致与正在停车等待放行的凌某龙驾驶的浙FT674G号小型普通客车尾部相撞，是本起事故发生的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

事发后，阜阳市相关部门出具事故责任认定书1份、尸体检验报告4份、车辆碰撞形态及车速鉴定报告1份、驾驶人酒驾检测结果3份。

1.事故责任认定情况

2023年8月28日，阜南县公安局交通管理大队对本起道路交通事故认定[35]如下：

[35] 第341225120230000085号认定书。

当事人王某杰驾驶车辆在道路上行驶，未安全驾驶、文明驾驶，超速行驶造成事故，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》（2021年4月29日修订）第二十二条第一款和第四十二条第一款之规定，是造成该事故的原因。当事人凌某龙、乘车人李某宣、朱某敏、朱某春无过错行为。当事人华某利无违法过错行为。根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》（2017年10月7日修订）第九十一条之规定，当事人王某杰承担全部责任，当事人凌某龙无责任，当事人华某利无责任，乘车人李某宣、朱某敏、朱某春无责任。

2.尸体检验报告

依据安徽龙图司法鉴定中心司法鉴定意见书[36]证实:

（1）凌某龙符合道路交通事故致胸部损伤合并腹盆部损伤死亡;

（2）朱某敏符合道路交通事故致胸部损伤合并腹部损伤死亡;

（3）李某宣符合道路交通事故致胸部损伤合并腹部损伤死亡;

（4）朱某春符合道路交通事故致胸部损伤合并腹盆部损伤死亡。

3.车辆碰撞形态及车速鉴定报告

[36] 详见司法鉴定意见书：皖龙图司鉴［2023］法病鉴字第342号、皖龙图司鉴［2023］法病鉴字第343号、皖龙图司鉴［2023］法病鉴字第344号、皖龙图司鉴［2023］法病鉴字第345号。

依据安徽龙图司法鉴定中心司法鉴定意见书[37]证实:

（1）事故发生时，A 车沿 S317 省道由东向西行驶至与许堂路交口东侧遇前方静止的 B 车、C 车。A 车前部与 B 车尾部发生碰撞，碰撞后 A 车推着 B 车向前运动致使 B 车前部与皖 C 车尾部发生碰撞。由于 B 车前部受 C 车阻碍，致使 A 车前部受阻并向上抬起同时向前运动，A 车前部与 C 车尾部发生接触。最终呈 A 车前部右侧骑跨于 B 车车体左侧并静止于 C 车后方状态。

（2）根据 A 车行驶记录数据解析可知，A 车在 2023 年 8 月 21 日 15 时 59 分 08 秒至 2023 年 8 月 21 日 15 时 59 分 12 秒，车速为 78km/h，2023 年 8 月 21 日 15 时 59 分 11 秒该车制动开启，随后车速开始下降，并在 2023 年 8 月 21 日 15 时 59 分 39 秒时车速为 0。事故发生时的行驶速度为 78km/h。

4.驾驶人酒驾检测结果

依据安徽中天司法鉴定中心司法鉴定意见书[38]证实:

王某杰静脉血液中未检测出乙醇成分；华某利静脉血液中未检测出乙醇成分；凌某龙股动脉血液中未检测出乙醇成分。

（三）间接原因分析

1.阜阳合盛公司、阜阳易泰公司落实安全生产责任不到位，临泉晶宫公司对混凝土承运单位安全生产统一协调、管理不到

[37] 详见司法鉴定意见书：皖龙图司鉴［2023］通鉴字第 1663 号。

[38] 详见司法鉴定意见书：皖中天司鉴［2023］毒物鉴字第 4668 号、皖中天司鉴［2023］毒物鉴字第 4639 号、皖中天司鉴［2023］毒物鉴字第 4640 号。

位;

2.涉事单位所在地散装水泥行政主管部门监管缺位;

3.涉事单位所在地交通运输部门对混凝土搅拌运输车从事非法营运行为查处不到位。

4.涉事单位所在地住建部门对预拌混凝土生产企业资质监管责任落实不到位;

5.事故发生地交管部门在辖区国省道开展机动车超速交通违法行为查处不力，落实道路抓拍设备管理责任不到位。

四、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）司法机关已立案调查人员（6人）

1.王某杰，皖KU5509货车驾驶员，涉嫌交通肇事罪，阜南县公安局已于2023年8月22日依法对其立案侦查。

2.田某增，临泉晶宫公司实际负责人，涉嫌重大责任事故罪，阜南县公安局已于2023年8月22日依法对其立案侦查。

3.陈甲，车队股东、阜阳合盛公司法人，涉嫌重大责任事故罪，阜南县公安局已于2023年8月22日依法对其立案侦查。

4.陈乙，车队调度员，涉嫌重大责任事故罪，阜南县公安局已于2023年8月22日依法对其立案侦查。

5.魏某永，临泉晶宫公司商砼站调度长，涉嫌重大责任事故罪，阜南县公安局已于2023年8月22日依法对其立案侦查。

6.陈某朋，车队股东、实际管理人员，涉嫌重大责任事故罪，阜南县公安局已于2023年8月22日依法对其立案侦查。

（二）建议给予行政处罚的人员（3人）

1.陈某阔，安徽晶宫公司商砼板块总协调人兼任临泉晶宫公司商砼站站长，对混凝土承运单位统一协调、管理不到位：对临泉晶宫公司所属非营运混凝土搅拌运输车被混凝土承运单位阜阳合盛公司、安徽鸿睿公司长期用于其他混凝土生产企业的混凝土运输行为持默许和放任态度，对皖KU5509货车卫星定位装置未保持在线状态失察失管，对事故的发生负有一定管理责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》（以下简称“《安全生产法》”）第四十九条第二款[39]之规定，依据《安全生产法》第一百零三条第二款[40]之规定，建议由阜南县应急局对陈某阔进行行政处罚。

2.肖某，阜阳易泰公司法定代表人、总经理，未依法履行安全生产管理职责：未查验阜阳合盛公司《道路运输经营许可证》、混凝土搅拌运输车《道路运输证》，将公司所生产的混凝土运输业务发包给无《道路运输经营许可证》、混凝土搅拌运输车无《道路运输证》的阜阳合盛公司承运，对事故的发生负有管理责任。其行为违反《安全生产法》第二十一条第（五）项[41]

---

[39]《安全生产法》第四十九条第二款规定：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[40]《安全生产法》第一百零三条第二款规定：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[41]《安全生产法》第二十一条第（五）项规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

之规定，依据《安全生产法》第九十五条第（二）项[42]之规定，建议由阜南县应急局对肖某进行行政处罚。

3.王乙，阜阳易泰公司安全管理人员，未依法履行安全生产管理人员职责：未组织查验阜阳合盛公司《道路运输经营许可证》、混凝土搅拌运输车《道路运输证》，对公司所生产的混凝土运输业务发包给无《道路运输经营许可证》、混凝土搅拌运输车无《道路运输证》的阜阳合盛公司承运的生产安全事故隐患失察失管，对事故的发生负有管理责任。其行为违反《安全生产法》第二十五条第一款第（五）项[43]之规定，依据《安全生产法》第九十六条[44]之规定，建议由阜南县应急局对王乙进行行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位（2 家）

1.阜阳合盛公司，皖 KU5509 货车运营单位，落实安全生产主体责任不到位[45]。其行为违反《中华人民共和国道路运输条例》（2022 年 3 月 29 日第四次修订）第二十四条第一款第（一）项[46]、《安全生产法》第四条第一款[47]、第二十条[48]、第二十

[42]《安全生产法》第九十五条第（二）项规定：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款。

[43]《安全生产法》第二十五条第一款第（五）项规定：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[44]《安全生产法》第九十六条规定：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[45] 详见有关责任单位存在的主要问题。

[46]《中华人民共和国道路运输条例》第二十四条第一款第（一）项规定：申请从事货运经营的，应当依法向市场监督管理部门办理有关登记手续后，按照下列规定提出申请并分别提交符合本条例第二十一条、第二十三条规定条件的相关材料：（一）从事危险货物运输经营以外的货运经营的，向县级人民政府交通运输主管部门提出申请；

八条第一款[49]、第四十一条第二款[50]之规定，依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第（二）项[51]之规定，建议由阜南县应急局对阜阳合盛公司进行行政处罚。

2.临泉晶宫公司，皖KU5509货车登记所属单位，对承运其混凝土的阜阳合盛公司、安徽鸿睿公司安全生产统一协调、管理不到位[52]。其行为违反《安全生产法》第四十九条第二款之规定，依据《安全生产法》第一百零三条第二款之规定，建议由阜南县应急局对临泉晶宫公司进行行政处罚。

（四）建议依法处理的单位及个人

对于在事故调查过程中发现的有关部门及公职人员履职方面的问题等线索及相关材料，移交属地政府及纪检监察部门依法依规处理。

（五）建议移交市城乡建设局依法处理的单位

针对阜阳易泰公司存在的违法违规行为，建议由市城乡建

---

[47]《安全生产法》第四条第一款规定：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[48]《安全生产法》第二十条规定：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[49]《安全生产法》第二十八条第一款规定：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[50]《安全生产法》第四十一条第二款规定：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[51]《安全生产法》第一百一十四条第一款第（二）项规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：……（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款。……

[52] 详见有关责任单位存在的主要问题。

设局依据有关法律法规处理。

五、事故主要教训

该起事故是一起因驾驶员驾驶车辆超速行驶，在到达交通信号灯前疏于观察，未发现前方等待放行的小型普通客车，未及时采取制动措施追尾前方车辆造成4人死亡、车辆不同程度受损的较大生产安全责任事故，后果惨痛，教训深刻，主要有:

（一）主管部门责任意识不强，责任落实不到位

经调查发现，部分单位政治站位不高、责任意识不强，在本次事故发生前未严格落实上级文件规定的管理责任。如临泉县经信局和颍州区经信局作为散装水泥行政主管部门的监管责任落实不到位，散装水泥管理办公室未落实行业管理职责，未依法定期组织混凝土运输专用车辆驾驶人免费开展业务技能和安全培训；阜南县交通运输综合行政执法大队九中队对未取得《道路运输经营许可证》的混凝土搅拌运输车途径其辖区非法从事道路运输经营的违法行为查处不力。

（二）混凝土搅拌运输车辆监管责任不集中，未形成监管合力

经调查，当前对于混凝土搅拌运输车辆的监管责任根据不同方面涉及到多个部门，加大了混凝土搅拌运输车辆的监管难度。经信部门作为散装水泥的行政主管部门，负责对预拌混凝土生产企业所属混凝土搅拌运输车驾驶员免费进行安全教育培训。住建部门在对预拌混凝土生产企业申报预拌混凝土专业承

包资质时仅核查其名下混凝土搅拌运输车辆数量是否达标，对与混凝土搅拌运输车实际用途未深入了解。同时，混凝土搅拌运输车因其特殊性，可以在不具备《道路运输经营许可证》的情况下，承担其所属预拌混凝土生产企业的混凝土运输，导致混凝土搅拌运输车未取得营运资格擅自从事非所属企业预拌混凝土运输的行为具有较强的隐蔽性，交通运输部门在国省干道上不能随意拦截正常行驶的运输车辆，仅在固定卡点联合交管部门对混凝土搅拌运输车的超载超限行为进行查处，但卡点数量有限，且针对混凝土搅拌运输车是否从事非法营运的行为调查不深入，导致混凝土搅拌运输车从事非法营运的现象时有发生。各单位虽根据自身职责对预拌混凝土企业和混凝土搅拌运输车辆进行管理，但部门间沟通联系较少，未形成监管合力。

（三）管理人员法律和安全意识淡薄，企业安全生产主体责任落实不到位

企业部分管理人员对安全生产工作重视程度不够，安全生产管理制度成为摆设，教育培训流于形式，法律意识淡薄。如阜阳合盛公司作为事故车辆的实际管理单位，对实际管理的皖KU5509货车驾驶员未履行安全生产主体教育培训责任，未安排专门人员对车辆进行动态监管。事故车辆所属车队队长对事故车辆卫星定位装置长期未保持在线状态失管，未及时制止和纠正涉事车辆的超载超速运输行为。

六、事故整改和防范措施

（一）预拌混凝土承运单位要严格遵守法律、行政法规的有关规定，一是在未取得道路运输经营许可的情况下，严禁使用非营运性质混凝土搅拌运输车开展道路运输业务。二是要着重加强从业人员教育培训及日常管理，引导驾驶员遵守职业道德、安全运营等规范和道路运输操作规程，安全文明行车，不得超限、超载运输，完善并严格落实各项安全生产管理制度，定期开展安全隐患排查整治，不断提升安全生产管理水平。三是要合理安排混凝土搅拌运输车辆驾驶员工作量，改变驾驶员“多跑多赚”等易引发驾驶员疲劳驾驶的薪资管理规定，防止此类事故再次发生。

（二）预拌混凝土生产企业要深刻汲取此次事故教训，一是严格落实安全生产主体责任，规范企业内部安全管理，建立健全各项安全生产制度，按照“谁主管、谁负责”“谁雇佣、谁负责”原则，对所属工程运输车车牌号、车主及驾驶人信息、车辆及驾驶人年检、保险情况等详细造册登记，严格落实各项安全管理措施，全面消除安全隐患。二是严格按照《安全生产法》中关于生产经营单位不得将生产经营项目发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人的具体要求，对已经发包的要立即作出整改，要充分发挥生产经营单位对承包单位的安全生产工作的统一协调、管理作用，定期对承包单位进行安全检查，及时发现问题隐患，并督促承包单位立即整改。三是要对所属混凝土搅拌运输车辆安装和使用具有信息采集、存储、交

换、监控功能的设施并保证其正常使用，安排专门的车辆动态监控管理人员对所属车辆进行动态监管，及时对驾驶员的疲劳驾驶、超速等违法驾驶行为进行制止和纠正，建立健全驾驶员管理制度和处罚机制，定期通报驾驶员违规驾驶行为，以此提升全体驾驶员安全驾驶意识。四是加强对从业人员的安全生产教育培训，如实记录安全教育培训情况，定期开展安全生产事故警示教育，切实提升从业人员法律意识和安全生产意识。

（三）经信部门要认真履行散装水泥行业主管责任，加强相关法律、法规、行业规范和上级重要文件的学习，提升对预拌混凝土生产企业的监督管理能力。要严格落实《安徽省促进散装水泥发展和应用条例》中关于散装水泥主管部门及其散装水泥管理机构的要求，会同公安交管部门，组织对散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆专用车辆驾驶人免费进行业务技能和安全培训。要加强与住建部门、交管部门、交通部门等单位的联系，探索建立散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆专用车辆联合监管机制，确保专用车辆无论是在厂区内还是厂区外都有人跟、有人问、有人管。

（四）各级交通运输部门要全面摸排重型特殊结构货车底数、道路运输证办理等情况，正确区分“自用”“非营运”和“营运”车辆的界定，严厉打击非营运车辆从事非法营运行为，倒逼其该办理道路运输证的主动去办理，将车辆及驾驶员全部纳入规范化管理，提升全市道路运输安全管理水平。

（五）各级公安交管部门要认真总结、深刻反思，一是以《安徽省工程运输车交通违法行为专项整治行动方案》为抓手，严格落实《安徽省道路交通安全管理责任追究“十个一律”严管措施》。采取定点检查与流动巡逻检查相结合的勤务模式，特别是针对少数驾驶员利用午休、夜间和双休日与执法人员打“游击战”的特点，因地制宜科学调配警力，加强对辖区内国省干线公路、建筑、渣土工地周边路段等重点路段，夜间、凌晨、中午等易疲劳驾驶且活动密集重点时段的巡查管控力度，对货运车辆疲劳驾驶，违法超限超载的交通违法行为坚决打击、从严处罚，并将处理结果抄告相关企业和施工单位。二是与相关部门沟通，对城区道路上不清晰的交通标志标线重新施划、更新安装信号灯及电子警察设备，加强道路电子警察设备维护和重点路口、路段照明设施维护，有效保障车辆交通违法行为能够被及时有效地抓取记录，依法震慑和整治交通违法行为。三是加强交通安全教育和舆论引导，及时曝光工程运输车辆严重交通违法行为和经营单位，鼓励广大人民群众对工程运输车辆违法行为进行监督举报，营造社会舆论监管氛围。

（六）住建部门要认真吸取本次事故教训，加强对预拌混凝土生产企业的资质监管工作，在不违反上级文件规定的情况下，加大对预拌混凝土生产企业的抽查力度，既要把好企业资质核发关，又要确保企业在取得建筑业企业资质后在资产、主要人员、技术装备等方面继续符合相应建筑业企业资质标准的

要求，对于不再符合相关资质要求的，责令其限期改正，逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，由资质许可机关依法撤回相应资质证书。

（七）各有关单位要以生产安全事故为警醒，举一反三、以点带面，进一步增强忧患意识、风险意识、责任意识，不断督促预拌混凝土生产企业、建筑企业、运输企业、施工单位、混凝土运输车辆所属单位等履行安全生产法定责任，深入企业一线，通过悬挂宣传横幅、发放宣传材料、开设安全讲座、集中播放视频等方式，讲解相关交通安全法律法规，持续提高驾驶人员的交通安全意识和遵守交通安全法律法规的自觉性，杜绝驾驶员超速行驶、疲劳驾驶等违法违规行为。要充分发挥新闻媒体的舆论引导作用，曝光工程运输车辆严重交通违法行为，开展交通安全宣传，营造良好的安全生产氛围。鼓励广大群众举报工程运输车辆交通安全违法行为，对疏于管理的企业和违法驾驶人形成强大的舆论压力，督促工程运输车辆驾驶人规范行车、文明行车、安全行车。

（八）各级党委政府要提高政治站位，统一思想认识，树牢安全发展理念，加强安全生产监管，强化企业主体责任落实，牢牢守住安全生产底线，进一步压紧压实工程运输车辆安全管理责任，切实维护人民群众生命财产安全。要加强辖区内工程运输车辆管理工作，完善公安、住建、交通、经信、生态环境、城管和应急等多部门参与的综合治理体制，形成“制度健全、责

任明确、信息共享、协调联动、合力监管”的工作格局。要依托安全生产委员会和道路交通联席会议定期开展专项督查督导，对各部门履职情况进行监督指导和检查，进一步落实各部门的监管职责。