湄潭县“4.04”杭瑞高速黄家坝段一般道路交通事故调查报告

2025年4月4日4时14分许，一辆皖KU6112重型厢式货车从遵义方向沿杭瑞高速公路往湄潭方向行驶，行驶至杭瑞高速公路下行1569公里850米路段（黄家坝段）时，在慢车道撞击因发生事故后停驶在慢车道和应急车道上的贵C789W6轻型仓栅式货车，导致1人当场死亡，1人送医院抢救无效死亡，1人轻伤。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，湄潭县人民政府成立了湄潭县“4.04”杭瑞高速黄家坝段一般道路交通事故调查组，对本次事故开展调查。事故调查组由县应急管理局牵头，县公安局、县交通运输局、县公安交警大队、县总工会、县纪委监委组成。事故调查组邀请县人民检察院派员参加事故调查，安徽省阜阳市临泉县应急管理局等相关部门协助参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、调查取证、座谈问询、技术认定、综合分析，查清事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，指出事故暴露出的突出问题和

教训，提出防范和整改措施建议。

经事故调查组调查认定：湄潭县“4.04”杭瑞高速黄家坝段一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故简要经过

2025年4月4日，当事人刘某严驾驶皖KU6112重型厢式货车从遵义方向沿杭瑞高速公路往湄潭方向行驶，当日4时14分许，行驶至杭瑞高速公路下行1569公里850米路段时，在慢车道撞击因发生事故后停驶在慢车道和应急车道上的贵C789W6轻型仓栅式货车，导致贵C789W6轻型仓栅式货车位移侧翻后与站在慢车道和应急车道的当事人谯某江、陈某元（陈某元系浙G81QD5小型轿车驾驶人）、何某高、赵某坤（何某高、赵某坤系贵C789W6轻型仓栅式货车乘车人）相撞肇事，造成当事人赵某坤当场死亡、当事人何某高受伤后经湄潭县人民医院抢救无效于2025年4月4日8时0分死亡、当事人谯某江受伤及3车受损的交通事故。

（二）涉事车辆情况

皖KU6112重型厢式货车，机动车所有人临泉县安泰运输有限责任公司，车辆品牌及型号：江淮牌/HFC5181XLCP3K3A57V，车辆识别代号LJ11R2CG6L3514416，发动机号53452629，车身颜色：白，使用性质：货运，车辆检验有效期止2025年8月31日，核定载

人数2人，实载2人，核定载质量10020千克，实际载货9820千克，未超载。该车在中华联合财产保险股份有限公司投有保单号P24030013412218900000001439机动车第三者责任强制保险，保险终止日期2025年8月17日。

根据《遵义市公安交通管理局高速公路交通警察二大队道路交通事故认定书》（第5203911202500000004号）明确：经安徽中衡司法鉴定中心鉴定，出具的皖中衡司鉴〔2025〕痕迹鉴字第1199号报告：在静态检测条件下，受检皖KU6112重型厢式货车的转向性能符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定；右前灯光装置在事故中损坏、其余灯光装置外检完好，因前部连接线路受损，各灯光性能不具备检测条件；行车制动性能不符合国家标准的相关规定。由于计算速度条件不足，受检皖KU6112重型厢式货车事发时的行驶速度无法计算。

贵C789W6轻型仓栅式货车，机动车所有人：谯某江，车辆品牌及型号：江淮牌HFC5045CCYP82K1C2，车辆识别代号LJ11RBBC4G6517060，发动机号Q161201889Z，车身颜色：白使用性质：营转非，车辆检验有效期至2025年06月30日，核定载人数3人,实载3人，核定载质量1495千克，实际载货6870千克，超载率为360%。该车在中国平安财产保险股份有限公司投有保单号121040439028406341l1机动车交通事故责任强制保险，保险终止日期2026年01月19日。

根据《遵义市公安交通管理局高速公路交通警察二大队道路交通事故认定书》（第520391120250000004号）明确：经安徽中衡司法鉴定中心鉴定，出具的皖中衡司鉴〔2025〕痕迹鉴字第1200号报告：在静态检测条件下，受检贵C789W6轻型仓栅式货车的转向性能符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定；左前灯光装置，右前近光灯、右后转向信号灯可以正常发亮，其余灯光及线路装置在事故中受损，未能发亮；后下部防护装置在事故中损坏，其技术参数不具备检测条件；行车制动性能不符合国家标准相关规定；后部反光标识粘贴情况不符合国家标准的相关规定。

浙G81QD5小型轿车，机动车所有人：李某起，车辆品牌及型号：大众汽车牌SVW71521DF，车身颜色：白，发动机号115687，车辆检验有效期至2025年10月31日，使用性质：非营运，核定载人数5人，实载4人。该车在中国人民财产保险股份有限公司投有保单号PDZA2024331200002360 30机动车交通事故责任强制保险，保险终止日期2025年10月09日。

据《遵义市公安交通管理局高速公路交通警察二大队道路交通事故认定书》（第520391120250000004号）明确：经安徽中衡司法鉴定中心鉴定,出具的皖中衡司鉴〔2025〕痕迹鉴字第1201号报告：受检的浙G81QD5小型轿车的安全技术状况（转向、行车制动、灯光）符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定。

（三）当事人基本情况

1.当事人：刘某严，男，55岁，汉族，家住安徽省界首市任寨乡岳刘行政村岳刘东71号，居民身份证号3421291970*******，持档案编号34120015****准驾车型A2类有效机动车驾驶证，初次领证日期为2000年09月27日、有效期为长期，系皖KU6112重型厢式货车驾驶人，在本次事故中无伤害。

2.当事人：谯某江，男，汉族，59岁，户籍地：贵州省绥阳县温泉镇洪骆村老房子组30号，现住址：贵州省绥阳县温泉镇洪骆村老房子组30号，居民身份证号5221231966********，驾驶证准驾车型C1E类，初次领证日期2006年9月1日，有效期至2082年9月1日，档案编号52030410****，肇事时系贵C789W6轻型仓栅式货车驾驶人，在本次事故中受伤。

3.当事人：陈某元，男，汉族，48岁，户籍地：贵州省六盘水市水城区都格镇黄泥村谢家寨组，现住址：贵州省六盘水市水城区都格镇黄泥村谢家寨组，居民身份证号5202211977********，驾驶证准驾车型C1D类，初次领证日期2013年9月9日，有效期至2029年9月9日，档案编号52020516****，肇事时系浙G81QD5小型轿车驾驶人，在本次事故中无伤害。

4.当事人：赵某坤，男，55岁，汉族，户籍地址：贵州省金沙县长坝镇昆仑村昆仑三组，居民身份证号

5224241970********，系贵C789W6轻型仓栅式货车乘车人，在本次事故中当场死亡。

5.当事人：何某高，男，61岁，汉族，户籍地址：贵州省金沙县源村乡普惠村中寨组34号，居民身份证号码5224241964********，系贵C789W6轻型仓栅式货车乘车人，在本次事故中受伤后经湄潭县人民医院抢救无效于2025年4月4日8时0分死亡。

（四）涉事相关企业情况

1.临泉县安泰运输有限责任公司（安徽省阜阳市临泉县）。持《中华人民共和国道路运输经营许可证》。经营服务管理34辆货物运输车辆，设置有安全管理机构，法人郑克纪为专职安全管理人员，聘请刘鹏鹏为公司兼职安全员协助公司安全生产工作，持有《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》。

2.郑克纪，男，身份证号码：3421221976******，机动车皖KU6112重型厢式货车所属企业安徽省阜阳市临泉县安泰运输有限责任公司法定代表人。持有《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》。

（五）事故道路情况

事故中心现场位于遵义市湄潭县黄家坝街道境内杭瑞高速公路下行1569公里850米路段，道路呈东西走向，东往湄潭方向，西往遵义方向，双向四车道，单幅路宽10.50米（快、慢

车道均宽3.70米，应急车道宽2.80米，分道线均宽0.20米），道路平直、下坡，沥青路面，路表完好，路面干燥，道路中央为混凝土护栏、路侧为混凝土护栏。

二、事故应急救援和善后处置评估情况

（一）事故应急救援和善后处置

事故发生后，浙G81QD5小型轿车乘客李少起拨打报警电话和120急救电话，4时37分左右，遵义市公安交通管理局高速公路交通警察二大队四中队、贵州省交通运输综合行政执法二支队七大队相继出警赶赴事故现场，贵州省公路开发集团有限公司遵义营运管理中心新蒲养护应急救援站、湄潭县公安交警、应急管理等部门也同步组织应急救援人员赶赴事故现场，开展伤者救治和事故现场管控，5时2分，120救护车到达现场救治伤者。

经120救护中心确认，当事人赵某坤当场死亡；当事人何某高受伤后经湄潭县人民医院抢救无效于2025年4月4日8时0分死亡。目前两名死者遗体已火化安葬。

（二）事故应急救援处置评估情况

事故发生后，市公安交通管理局、遵义营运管理中心、湄潭县有关部门积极响应，开展伤员救治、善后处理、舆情管控、家属安抚等工作，组织指挥有效，应急救援迅速，处置得当，善后处理平稳有序，未发生次生事故，未造成社会负面舆情。

（三）事故造成人员伤亡和直接经济损失

经事故调查组调查：此次事故造成2人死亡1人受伤，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）和《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》核定，事故直接经济损失182万元。

（四）涉事车辆驾驶员与临泉县安泰运输有限责任公司管理情况

皖KU6112重型厢式货车驾驶员刘某严于2024年1月1日与临泉县安泰运输有限责任公司签订《车辆挂靠服务协议》，实行挂靠运营，明确双方运营过程中的权利与责任。《车辆挂靠服务协议》签订后，临泉县安泰运输有限责任公司开展了以下工作：**一是**建立了皖KU6112重型厢式货车档案资料，包括中华人民共和国道路运输证（临泉县安泰运输有限责任公司）、车辆技术档案、中华人民共和国机动车辆行驶证（皖KU6112）等资料，同时协助购买车辆保险，保证车辆保险齐全。**二是**公司于2025年1月16日、2月20日、3月9日、4月6日对皖KU6112的轮胎、大灯、三角架、资格证、驾驶证、灯光6个方面进行了安全隐患排查。**三是**记录皖KU6112车辆北斗监控日报记录。**四是**2025年1月13日、2月9日、2月16日、2月20日、2月23日、3月5日、3月9日、3月17日、3月19日、3月23日、3月26日开展了11次安全短信叮嘱。

（五）相关部门安全生产履职情况

1.安徽省阜阳市临泉县交通运输局：一是对习近平总书记关于安全生产重要论述进行了贯彻落实，及时传达部署各级安全生产会议精神。**二是**2025年1—5月，临泉县交通运输局共召开安全生产工作例会、专题会议3次，会议涉及组织县属相关道路运输生产经营单位观看警示教育片、传达学习上级有关会议精神、开展企业负责人安全教育培训、行业重大事故隐患判定标准解读培训、安排部署有关专项整治及部署近期安全生产工作等内容；会议还对未参加会议及请假单位发出《交办通报》3份，要求局属执法大队联合运营中心对缺席运输企业进行一次安全生产执法大检查，对缺席运输企业上门传达会议精神并计入年度信誉考核。**三是**常态化开展安全隐患大起底大排查大整治专项行动，聚焦道路运输领域开展地毯式摸排；2024年12月对涉事企业临泉县安泰运输有限责任公司实施行政处罚。**四是**加大道路市场监管力度，持续落实企业对运输车辆监控制度，强化源头监管，保证动态监控管理工作常态化、制度化。

2.遵义市公安交通管理局高速公路交通警察二大队四中队：一是2025年清明节期间四中队采取三分之二的警力上班，三分之一的警力备勤的做法，上路开展路面巡逻管控和定点执勤工作。**二是**中队2025年1月1日—5月26日共出动警力750人，查处各类交通违法行为2712起，查获无证驾驶1人、酒后驾车1起；开展交通安全七进宣传37次，上报宣传素材10条，发送

短信提醒过往驾驶员2242条，发放宣传资料5000余份，受教育人数达6000余人；排查边网缺失、防护栏损毁等安全隐患11处，已经整改10处，正在整改1处。

3.贵州省交通运输综合行政执法二支队七大队：2025年1月1日—5月26日，大队联合“一路三方”开展安全隐患排查202余次，共排查安全风险隐患53处，整改53处，开展隧道消防检查16次，开展施工安全培训2次，开展救援单位安全培训7次，开展施工监管6次，开展汛期突发事件应急演练2次；发现行人违法进入高速3人次、劝返3人次；深入周边村镇、集市宣传行人违法进入高速4次，发放宣传资料80余份，进村入户发送宣传单、面对面交流、开坝坝会等2次；联合湄潭县交警大队、县交通运输局开展联合治超共计22次，出动执法人员95人次，检查货运车辆85台，开展运政执法检查48次，检查车辆数182辆。

4.贵州省公路开发集团有限公司遵义营运管理中心新蒲养护应急救援站：2025年1月1日—5月26日，养护站开展安全检查381次，联合“一路三方”开展节前（春节、清明、五一）及汛前安全隐患排查4次，排查隐患107处，整改107处，组织汛期演练1次，开展安全培训5次。

三、事故原因和暴露出来的问题

（一）事故直接原因

交警部门认定：**此次道路交通事故系当事人刘某严驾驶机**

件不符合技术标准的车辆上道路行驶过程中疏于观察，其行为分别违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第二十二条第一款之规定。**当事人谯某江驾驶机件不符合技术标准的机动车在发生事故后，**人员未迅速转移到右侧应急车道内且未按规定规范设置警告标志，其行为分别违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第四十八条第一款、第五十二条、第六十八条第一款、第七十条之规定。**当事人陈某元在发生事故后**，人员未迅速转移到右侧应急车道内且未按规定规范设置警告标志所致。其行为分别违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十二条、第六十八条第一款、第七十条之规定。

经调查分析：当事人谯某江驾驶安全设施不全、机件不符合技术标准及载物超过核定载质量（核定载质量1495千克，实际载货6870千克，超载率为360%）的机动车上道路行驶，在车辆发生事故后，人员未迅速转移到右侧应急车道内且未按规定规范设置警告标志；以及当事人陈某元驾驶车辆发生事故后，人员未迅速转移到右侧应急车道内且未按规定规范设置警告标志，是导致事故的直接原因。

（二）事故暴露出的其他问题

临泉县安泰运输有限责任公司安全管理制度不健全，制度落实不到位；公司无专职安全管理人员；安全教育培训不到位，驾驶员安全培训主要依靠微信点对点提醒，未强化企业安全生

产规章制度的教育培训；安全生产隐患排查不彻底，排查台账不规范，未切实有效开展车辆隐患排查；企业动态监控未能有效治理，及时消除隐患。

四、对事故直接责任人员的处理

1.事故直接责任人谯某江驾驶机件不符合技术标准的机动车在发生事故后，人员未迅速转移到右侧应急车道内且未按规定规范设置警告标志，导致本次事故发生，对该起事故的发生负有直接责任，谯某江由交警部门按相关法律法规调查处理。

2.事故直接责任人陈某元驾驶机件不符合技术标准的机动车在发生事故后，人员未迅速转移到右侧应急车道内且未按规定规范设置警告标志，导致本次事故发生，对该起事故的发生负有直接责任，谯某江由交警部门按相关法律法规调查处理。

3.事故直接责任人刘某严驾驶机件不符合技术标准的车辆上道路行驶过程中疏于观察，导致本次事故发生，对该起事故负有责任，刘某严由交警部门和临泉县交通运输管理局按相关法律法规调查处理。

五、对其他问题的处理

将临泉县安泰运输有限责任公司存在的问题移交安徽省临泉县交通运输管理局依法调查处理。

六、事故整改和防范措施

针对此次事故暴露出来的问题，为进一步强化相关部门安全监管责任，有效防范类似事故再次发生，提出如下措施建议：

（一）进一步提高政治站位，切实增强做好道路交通安全工作的政治自觉、行动自觉

要深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，牢固树立安全发展理念，更好地统筹安全与发展“两件大事”，进一步强化红线意识和责任意识，充分认识抓好道路交通安全工作的重要性。要深刻吸取此次事故的教训，切实加强道路交通安全管理和监督检查，要针对辖区内道路交通事故多发、频发的情况，认真研究，制定切实有效的措施，全力整治道路交通安全，把道路交通安全各项工作抓细、抓实、抓落地，有效防范化解重大安全风险，保障人民群众生命财产安全。

（二）全面压实企业主体责任

各生产经营单位要建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，加强对从业人员安全生产教育和培训；加强安全生产标准化、信息化建设，改善企业安全生产条件，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，提高企业安全生产水平。交通运输管理部门要对辖区内道路运输企业安全生产主体责任落实情况逐一摸排，督促企业定期开展安全教育和培训，加大对所属车辆安全隐患排查力度。