黔西市黔金线“12·3”一般道路交通事故调查报告

2025-11-04 11:54 来源：黔西市应急管理局 浏览量：137次 【字体：大 中 小】 打印

黔西市黔金线“12·3”一般道路交通事故调查报告

2024年12月03日，驾驶人徐某驾驶贵FZU010号普通二轮摩托车，从定新乡方向往黔西方向行驶，于01时07分许途经黔金线12公里加200米（小地名：新田煤矿）处时，碰撞驾驶人赵某驾驶停放在同方向右侧道路上的贵F*******D号重型半挂牵引车牵引的贵F***4挂号重型自卸半挂车尾部肇事，造成驾驶人徐某受伤及两车不同程度受损的交通事故。伤者徐某经医院治疗无效于2024年12月06日死亡。此次事故直接经济损失60万余元。

事故发生后，黔西市相关单位人员及时赶赴现场，进行应急救援处置，同时积极开展事故善后处置工作。

经报请市人民政府批复，成立由市应急管理局牵头，市公安局、市交通运输局、市总工会等单位组成黔西市黔金线“12·3”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展调查，邀请市纪委监委、市人民检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、检测鉴定、查阅资料等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情

、基本情况

（一）肇事驾驶人、乘车人基本情况

1.徐某，男，汉族，1977年04月30日生，驾驶证号：5**********，准驾车型：“D”型，住：贵州省黔西市甘棠镇红星村，初次领证日期：2009年10月21日，有效期限：2015年10月21日至2025年10月21日，系贵FZU010号普通二轮摩托车驾驶人，徐某在此次事故中死亡。

2.赵某，男，汉族，1979年10月29日生，驾驶号码：5**********，准驾车型：“A2”型，住：贵州省黔西市锦星乡金岗村第1组，初次领证日期：2000年09月20日，有限期限：2021年09月20日至2081年09月20日，系停放在右侧道路上的贵F*******D号重型半挂牵引车牵引的贵F***4挂号重型自卸半挂车驾驶人。

（二）事故车辆情况：

1.贵FZU010号普通二轮摩托车，车辆品牌型号：本田牌WH150-7,车辆识别代号：LWBPCK708K1010348,发动机号：19H01249,车辆所有人：徐某，住：贵州省黔西市甘棠镇红星村老街二组，注册日期：2021年07月30日，发证日期：2021年07月30日，检验有效期至：2025年07月31日，交强险投保单位：华安财产保险股份有限公司贵州分公司，强制保险单号:62080103012024010186 3,保险期间自2024年08月06日00时00分起至2025年08月06日00时00分止。

2.贵F*******D号重型半挂牵引车，车辆品牌型号：贵州牌GK4251SM524BEV,车辆识别代号：HGCB3DDT7RZ042001,发动机号：24061901000008，车辆所有人：黔西某航物流有限责任公司百里杜鹃分公司，地址：百里杜鹃管理区金坡乡煤洞场村，注册日期：2024年09月09日，发证日期：2024年09月09日，验有效期至：2025年09月30日，交强险投保单位：中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司，强制保险单号AGYA930CTP24B007162S,保险期间自2024年09月01日00时00分起至2025年08月31日24时00分止。

3.贵F***4挂号重型自卸半挂车，车辆品牌型号：钦洋牌CJC9402ZDT,车辆识别代号：LZ9940Z37R0CJ360,发动机号：无，车辆所有人：黔西某航物流有限责任公司百里杜鹃分公司，地址：百里杜鹃管理区金坡乡煤洞场村，注册日期：2024年09月09日，发证日期：2024年09月09日，检验有效期至：2025年09月30日。

（三）事故道路情况：

为黔西市方向，道路全宽为7.00米，道路中心施划有黄色车实线，道路为一般弯，弯道半径为67.0米，双向通行，同方向只有一条车道，道路两侧路肩均为0.5米，事故现场往定新乡方向150米处道路设置有全段禁停标志，该现场为原始现场。

二、事故发生经过

2024年12月03日，驾驶人徐某驾驶贵FZU010号普通二轮摩托车，从定新乡方向往黔西方向行驶，于01时07分许途经黔金线12公里加200米（新田煤矿门口）处时，碰撞驾驶人赵某驾驶停放在同方向右侧道路上的贵F*******D号重型半挂牵引车牵引的贵F***4挂号重型自卸半挂车尾部肇事，造成驾驶人徐某受伤及两车不同程度受损的交通事故，后伤者送医院医治无效死亡。

三、应急处置情况

2024年12月03日01时11分，黔西市公安局交通警察大队值班民警接110指挥中心指令称：在黔西市新田煤矿附近一辆摩托车碰撞到停放在路边上的货车，摩托车驾驶人受伤严重，请立即出警。

接到指令后值班民警立即赶赴现场，黔西市道路交通事故应急救援处置工作同时响应，事发地政府及市直有关部门工作人员、120医护人员等陆续赶到事故现场开展处置救援工作。

按照现场总指挥的要求，对事故现场进行警戒，疏导通行车辆、对事故现场进行勘查，抢救伤者，联系清障车拖走肇事车辆，清除残留物消除现场安全隐患等相关救援处置工作有条不紊展开。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

经调查组认定，事故直接原因：一是驾驶人徐某驾驶机动车上道路行驶时没有在确保安全、畅通的原则下通行且夜间行驶未降低行驶速度。二是驾驶人赵某驾驶机件不符合技术标准且具有安全隐患的机动车在设有禁停标志、标线的路段违法停车且停车时没有开启危险报警闪光灯、示廓灯、后位灯。具体分析如下：

1.驾驶人徐某驾驶机动车上道路行驶时没有在确保安全、畅通的原则下通行且夜间行驶未降低行驶速度。驾驶人徐某的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条：“车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。”和第四十二条第二款：“夜间行驶或者在容易

2.驾驶人赵某驾驶机件不符合技术标准具有安全隐患的机动车在设有禁停标志、标线的路段违法停车且停车时没有开启危险报警闪光灯、示廓灯、后位灯。驾驶人赵某的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条第一款：“机动车在道路上临时停车，应当遵守下列规定：在设有禁停标志、标线的路段，在机动车道与非机动车道、人行道之间设有隔离设施的路段以及人行横道、施工地段，不得停车。”及《贵州省道路交通安全条例》第三十一条：“机动车在道路上临时停车，应当按照顺行方向紧靠道路右侧停放，同时开启危险报警闪光灯；夜间或者遇风、雪、雨、雾等能见度气象条件时，开启危险报警闪光灯、示廓灯、后位灯。”之规定。

（二）有关人员存在的问题

樊某银，甘棠镇******长，主要负责联系道路交通安全工作，参与道路交通路检路查及相关道路交通安全工作。根据对相关人员询问了解和甘棠镇人民政府提供的有关工作资料文件进行分析。甘棠镇派出所副所长樊某银，未落实好交通事故预防工作；存在的问题是未认真履职尽责，对事故发生负有责任。

刘某品、龙某迅，甘棠镇*****中队队员，具体负责落实道路交通安全工作，协助派出所民警开展道路交通安全路检路查工作，协助排查道路交通安全隐患，协助维护乡镇道路交通秩序，劝阻、纠正、取证道路交通安全违法行为等。根据对相关人员询问了解和甘棠镇人民政府提供的有关工作资料文件进行分析。甘棠镇道路交通协管中队队员刘某品、龙某迅未落实好交通事故预防工作；存在的问题是未认真履职尽责，对事故的发生负有责任。

（三）事故性质

经调查组认定，黔金线“12·3”道路交通事故是一起因驾驶人徐某、驾驶人赵某在驾驶车辆的过程中违法、违规操作造成的生产安全责任事故。

五、处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条：“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错

通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任。”之规定，对事故责任人员提出如下处理意见:

（一）驾驶人徐某承担此次事故的同等责任。

（二）驾驶人赵某承担此次事故的同等责任。

略

六、事故防范和整改措施建议

为了深刻吸取教训，防范类似事故再次发生，提出以下建议:

(一）重点整治辖区内道路交通安全突出风险，强化隐患治理

甘棠镇人民政府应把道路交通安全工作放在安全生产工作的一个突出重要的位置，抓好抓细抓实，定期开展道路交通安全风险研判。对道路交通安全突出风险，短期内难以排除的风险隐患，要开展集中整治、重点整治、阶段性整治，加强重点和源头宣传，对隐患比较突出的路段，要在周边社区、村寨、厂矿、学校进行集中宣传、进村入户宣传、进厂进校宣传等，提高宣传频次力度和受众，动员广大的群众支持配合甚至自觉参与进来。加强重点检查，强化对重点风险隐患路段排查及路检路查工作，把路检路查工作作为治理隐患的重要抓手，重要手段，提高治理成效，从源头上减少和遏制事故的发生。

（二）加强业务指导和培训，共同会商研判

市公安交通管理部门，应进一步加强对乡镇道路交通安全工作业务指导，提高乡镇道路交通安全业务工作能力和水平，把道路交通协管中队队员业务培训纳入年度工作计划。对乡镇道路交通安全存在突出和难以解决的困难，及时跟进和介入，定期会商研判，指导好乡镇。在整治乡镇道路交通安全工作的重点隐患上，在重要关键路段的路检路查工作中，要始终坚持以我为主，乡镇为辅，“关口前移、重心下移”，集中力量，联合乡镇，攻坚克难，迎难而上，全面治理整顿乡镇道路交通安全工作重点隐患。

附件：1.事故调查组人员名单

2.伤亡人员名单

黔西市安委办事故调查组

上一篇： 黔西市广成线“12·6”一般道路交通事故调查报告
下一篇： 黔西市2024年“10·15”一般道路交通事故调查报告

扫一扫在手机打开当前页面

主办：黔西市人民政府办公室
承办：黔西市电子政务服务中心
值班电话：0857-4222194
办公地址：黔西市迎宾大道168号行政办公中心
网站标识码：5205220010 黔ICP备16003485号
技术支持：贵州多彩博虹科技有限公司
贵公网安备 52052202522448号
黑客攻击破坏举报电话：毕节市公安局0857-8300348
建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站

未成年人网上有害信息举报中心