东莞沙田广龙高速“7·23”
一般道路交通事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2025 年 10 月

目 录

一、事故基本情况 2
（一）涉事车辆、事故相关单位及人员基本情况 2
（二）事故相关单位安全管理情况 6
（三）事故发生经过 7
（四）事故现场情况与涉事车辆出行轨迹 7
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 9
（六）事故责任认定情况 9
二、事故应急处置及评估情况 9
（一）事故信息接报及响应情况 9
（二）事故现场应急处置情况 10
（三）医疗救治和善后情况 10
（四）事故应急处置评估 11
三、事故原因分析 11
（一）直接原因分析 11
（二）事故相关检验检测和鉴定情况 11
（三）其他可能因素排除 13
四、有关监管部门履职情况 13
（一）东莞市公安局交通管理支队高速公路一大队 13
（二）高州市交通运输局 14
（三）深圳市交通运输局南山管理局 14
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 15
（一）对事故有关人员和单位的行政处罚建议 15
（二）其他处理建议 17
六、事故主要教训 18
七、事故整改和防范措施 18

2025年7月23日22时27分许，广龙高速公路东行13公里+200米路段（沙田镇）发生一起大型普通客车与重型半挂牵引车（牵引重型集装箱半挂车）碰撞的交通事故，造成1人死亡、4人受伤，直接经济损失约为人民币200万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2025年7月25日，东莞市人民政府依法成立了由沙田镇党委副书记为组长，东莞市交通管理支队高速公路一大队、沙田镇公安分局、交通运输分局、应急管理分局、交通管理大队、司法分局、卫生健康局和总工会等相关单位人员组成的东莞沙田广龙高速“7·23”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，同时邀请广东省茂名市高州市人民政府、深圳市南山区人民政府派员参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞沙田广龙高速“7·23”一般道路交通事故是一起因驾驶员驾驶机动车在变道的过程中疏于观察路面情况，另一名驾驶员驾驶机件不符合技术标准的机动车，在高速公路发生

故障后未按规定设置警示标志、没有及时报警从而引发的一般生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事车辆、事故相关单位及人员基本情况

1.粤 KK7533 号大型普通客车[1]，品牌型号：渝州牌，注册日期：2025 年 1 月 13 日，检验有效期至 2026 年 1 月 31 日，车辆所有人：高州市第二运输公司，登记住所：高州市南关街 138 号，使用性质：公路客运，总质量：18000kg，核定载人数 55 人，事发时实载 34 人。该车持有《中华人民共和国道路运输证》，经营范围：四类客运班线（县内）、三类客运班线、二类客运班线、一类客运班线、省际包车客运。经查，该车近三年共有 7 次交通违法记录，均已处理，近三年内无事故记录。事发时该车乘客均有佩戴安全带。

（1）涉事客车所有人：高州市第二运输公司，成立日期：1981 年 12 月 25 日，法定代表人：丁文高，统一社会信用代码：91440981617821343 3，住所：高州市南关街 138 号，经营范围：市际班车客运，省际班车客运，县际班车客运，县内班车客运，省际包车客运，校车运营服务；二类机动车维修（大中型客车维修）等。该公司持有《中华人民共和国道路运输经营许可证》，经营范围：四类客运班线（县内）；三类客运班线；二类客运班线；一类客运班线；省际包车客运；市际包车客运。

[1] 该车投保中华联合财产保险股份有限公司茂名中心支公司交通事故责任强制保险（保险期间：2025 年 1 月 27 日 0 时至 2026 年 1 月 26 日 24 时止）和交通事故责任商业保险（保险期间：2025 年 2 月 11 日 0 时至 2026 年 2 月 10 日 24 时止），第三者责任保险金额为 200 万元。

高州市第二运输公司主要负责人：丁文高，男，汉族，1970年12月29日出生，住址：广东省高州市。

高州市第二运输公司安全管理人员：黄高权，男，汉族，1975年9月19日出生，住址：广东省高州市。

（2）涉事客车承租人：李中全，男，汉族，1962年6月17日出生，住址：广东省高州市。高州市第二运输公司将涉事车辆出租给李中全使用，租赁期限为2025年1月1日起至2027年12月31日止，每月租金13940元。李中全负责涉事车辆的客源组织、车辆收支管理、驾驶员管理；高州市第二运输公司负责驾驶员聘用和安全教育培训、车辆日常检测保养维护、证件办理等。事发当天是由李中全安排驾驶员胡任驾驶涉事车辆，该趟运费收入共3000元。

（3）涉事客车驾驶员（事故伤者）：胡任，男，1970年8月2日出生，住址：广东省高州市，准驾车型：A1A2。其持有《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》，从业资格类别：经营性道路旅客运输驾驶员，有效期至2028年12月28日。经查，胡任近三年来有7宗交通违法信息记录（现场违法信息共4次，非现场违法信息共3次），均已处理，无历史事故记录。高州市第二运输公司与胡任签订了聘用合同，聘请胡任为驾驶员，胡任于2016年7月25日入职，工资报酬由李中全发放。

（4）涉事客车乘客（事故死者）：周海，男，住址：广东省高州市，1987年8月25日出生。

（5）涉事客车乘客（事故伤者）：陈宗程，男，住址：广东省高州市，2000 年 2 月 14 日出生。

（6）涉事客车乘客（事故伤者）：陈进荣，男，住址：广东省东莞市，1974 年 12 月 19 日出生。

（7）涉事客车乘客（事故伤者）：李开茂，男，住址：广东省高州市，1980 年 8 月 14 日出生。

2.粤 BGJ816 号重型半挂牵引车（牵引粤 BJF11 挂号重型集装箱半挂车）

（1）粤 BGJ816 号重型半挂牵引车[2]，品牌型号：江淮牌，所有人：深圳市丰泽富国际供应链有限公司，登记住所：广东省深圳市南山区蛇口街道荔湾路南、兴海路西月亮湾花园 17 栋 309，使用性质：货运，注册日期：2017 年 9 月 18 日，检验有效期至 2026 年 9 月 30 日，总质量：18000kg，整备质量：6800kg，核定牵引总质量 35000kg，核定载人数：3 人。该车持有《中华人民共和国道路运输证》（证号：粤交运管深字 02963202 号），经查，该车近三年有 20 宗交通违法信息记录（现场处罚共 2 次，非现场处罚共 18 次），均已处理，无历史事故记录。

（2）涉事牵引车所有人：深圳市丰泽富国际供应链有限公司，成立日期：2016 年 11 月 3 日，法定代表人：邓燕丰，统一社会信用代码：91440300MA5DNK3N5W，住所：深圳市南山区蛇口街道荔湾路南、兴海路西月亮湾花园 17 栋 309，经营范围：

[2] 该车投保中国平安财产保险股份有限公司深圳市分公司交通事故责任强制保险（保险期间自 2024 年 9 月 13 日 0 时至 2025 年 9 月 12 日 0 时止），特种车商业保险（保险期间自 2024 年 10 月 31 日 0 时至 2025 年 10 月 31 日 24 时止）。

国内货运代理、普通货运、货物专用运输（集装箱）等。该公司持有《中华人民共和国道路运输经营许可证》，经营范围：普通货运，货物专用运输（集装箱）。涉事牵引车日常保养由深圳市丰泽富国际供应链有限公司负责。

深圳市丰泽富国际供应链有限公司主要负责人:邓燕丰,男，汉族，1994 年 1 月 14 日出生，住址：广东省河源市紫金县。

深圳市丰泽富国际供应链有限公司安全管理人员：朱灵君，男，汉族，1993 年 7 月 9 日出生，住址：广东省河源市紫金县。

（3）粤 BJF11 挂号重型集装箱半挂车，品牌型号：大力士牌，所有人：深圳市丰泽富物流有限公司，登记住所：深圳市南山区前海路 0101 号丽湾商务公寓 B-1618，使用性质：货运，注册日期：2019 年 6 月 13 日，检验有效期至 2026 年 6 月 30 日，总质量:40000kg，整备质量：5500kg。该车持有《中华人民共和国道路运输证》。经查，该车近三年没有交通违法信息记录。

（4）涉事半挂车所有人：深圳市丰泽富物流有限公司，成立时间：2010 年 12 月 2 日，法定代表人：陈丽娜，统一社会信用代码:91440300565704988M,住所:深圳市南山区前海路 0101 号丽湾商务公寓 B-1618，经营范围：国内道路货运代理，普通货运、货物专用运输（集装箱）等。该公司持有《中华人民共和国道路运输经营许可证》，经营范围：普通货运，货物专用运输（集装箱）,大型物件运输，货物专用运输（冷藏保鲜）。深圳市丰泽富国际供应链有限公司和深圳市丰泽富物流有限公司是

关联企业。

深圳市丰泽富物流有限公司主要负责人：陈丽娜，女，汉族，1988年3月24日出生，住址：广东省河源市紫金县。

深圳市丰泽富物流有限公司安全管理人员：黄开广，男，汉族，1986年10月4日出生，住址：广东省河源市紫金县。

（5）涉事牵引车驾驶员：张国吉，男，1979年2月27日出生，汉族，住址：湖北省襄樊市，持有A2机动车驾驶证（初次领驾驶证日期：2009年10月30日，有效期从2015年10月30日至2025年10月30日）和《中华人民共和国道路运输从业人员资格证》，从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员。经查，张国吉近三年来有23宗交通违法信息记录（现场违法信息共3次，非现场违法信息共20次），均已处理，无历史事故记录。张国吉是深圳市丰泽富国际供应链有限公司聘请的专职司机，于2020年9月23日入职，有签订劳动合同，同时张国吉与该公司存在业务合作关系，涉事牵引车是由张国吉与该公司共同出资购买，该公司把业务指派给张国吉，支付张国吉运费，事故当天张国吉是由该公司指派业务前往佛山市顺德区装货回深圳。

（二）事故相关单位安全管理情况

1.高州市第二运输公司有制定安全生产责任制，有制定安全生产管理制度，每月有组织驾驶员开展安全教育培训，并有台账记录，每月有组织开展场所、车辆、人员等安全生产和消防安全隐患排查检查，并有台账记录；但该公司存在违规出租班线客运

车辆给私人经营的问题。

2.深圳市丰泽富国际供应链有限公司有制定安全生产责任制，有制定安全生产管理制度，每月组织驾驶员开展安全教育培训，有台账记录，有提供安全生产和隐患排查记录；但该公司存在对涉事车辆安全隐患排查不到位的问题。

3.深圳市丰泽富物流有限公司未制定安全生产管理制度，有提供驾驶员安全教育培训台账记录，有提供安全生产和隐患排查记录；该公司存在对涉事车辆安全隐患排查检查不到位的问题。

（三）事故发生经过

2025 年 7 月 23 日 22 时 27 分许，胡任驾驶涉事客车（甲车）自广州往东莞方向行驶，途经广龙高速公路东行 13 公里+200 米路段（东莞市沙田镇）从左往右第二车道往第三车道变道时，车头碰撞由张国吉驾驶的涉事牵引车牵引半挂车的车尾（乙车，于 7 月 23 日 21 时 36 分行驶到广龙高速公路东行 2 公里+500 米路段时，因故障缓慢行驶；22 时 12 分，该车因故障停在广龙高速公路东行 13 公里+200 米路段从左往右第三车道上），造成甲车乘客周海经现场抢救无效死亡，甲车驾驶员胡任、甲车乘客陈宗程、陈进荣、李开茂共 4 人受伤，甲车乘客林显卫等 14 人到医院检查，乙车装载的货物损坏及两车不同程度损坏。

（四）事故现场情况与涉事车辆出行轨迹

1.事发时天气情况：阴天。

2.道路情况：事故路段为省级高速公路，现场位于广龙高速

公路东行 13 公里+200 米路段（沙田镇），道路为东西走向，东往东莞方向，西往广州方向；双向 6 条机动车道，单向三条机动车道行车道均宽375厘米，两侧各设有一条应急车道宽285厘米，道路中央设有水泥护墙分隔带，道路两侧设水泥板防护墙，道路潮湿平直沥青路面；夜间有路灯照明，视线良好；道路限速最高 100 公里每小时，最低时速 60 公里每小时；路面标志标线清晰完善，交通设施齐全。该路段三年内未发生亡人事故。

3.涉事车辆出行轨迹与装载情况:

（1）涉事客车：2025 年 7 月 23 日 6 时，胡任驾驶涉事客车从深圳沙头角返回高州，从深圳沙头角到开平市水口镇驾驶了约 200 公里后由另一名司机彭远斌[3]驾驶。14 时许，涉事客车回到高州。17 时 30 分，涉事客车由高州汽车客运站出发前往深圳市盐田区人民政府，先由彭远斌驾驶涉事客车到开平水口梁金山服务区，在梁金山服务区休息了 20 分钟。21 时，胡任驾驶涉事客车从广州往深圳行驶途经广龙高速公路发生事故。

（2）涉事牵引车（牵引半挂车）：2025 年 7 月 23 日上午，张国吉驾驶涉事牵引车（牵引半挂车）由深圳出发前往佛山市顺德区容桂镇容光路 12 号装载货物。7 月 23 日 20 时许，涉事牵引车（牵引半挂车）完成装货后（车上装载生活电器五金配件）从顺德容桂返回深圳蛇口集装箱码头，途经广龙高速公路发生事故。事故发生时车辆装载货物 23 吨，过磅时车货总重是 39 吨，

[3] 彭远斌，男，汉族，1971 年 12 月 13 日出生，住址：广东省高州市。

未超载。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本事故造成周海 1 人死亡，胡任[4]、陈宗程[5]、陈进荣[6]、李开茂[7]4 人受伤，林显卫等 14 人[8]到医院检查。

据统计，此次事故造成的直接经济损失约为人民币 200 万。

（六）事故责任认定情况

2025 年 8 月 13 日，东莞市公安局交通管理支队高速公路一大队出具《道路交通事故认定书》[9]认定当事人事故责任如下：胡任承担该事故的同等责任，张国吉承担该事故的同等责任，陈宗程、陈进荣、李开茂不承担该事故的责任，乘客林显卫等 14 人不承担该事故的责任。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 7 月 23 日 22 时 27 分许，高速公路一大队值班室接报市公安局 110 转接报警称在广龙高速公路东行 13 公里+200 米

---

[4] 伤情诊断：1、双下肢多发性粉碎性骨折；2、双胫骨、左腓骨中下端粉碎性骨折；3、双侧内踝骨折；4、左跟骨粉碎性骨折；5、左趾骨骨折；6、右骰骨骨折；7、右足第 2、3、4 趾骨基底部骨折；8、创伤性休克；9、失血性贫血；10、双下肢挤压伤并皮肤软组织缺损等损伤。

[5] 伤情诊断：额部皮肤软组织裂伤，左膝部挫伤。

[6] 伤情诊断：1、左开放性跟骨骨折；2、左足皮肤撕脱伤；3、左小腿开放性伤口。

[7] 伤情诊断：左踝和足多处损伤，左跗中关节，跖趾关节脱位，开放性左 2-4 跖骨基底及第 5 跖骨远端骨折，开放性左足骰骨、中间楔骨骨折，左 1-5 趾远侧趾间关节脱位分离，左足部软组织撕裂伤，左膝挫伤，多处开放性伤口。

[8] 林显卫、梁佳健、张准中、李庆、许雪玲、梁文乐、林芳、张志杰、李弟全、陈金玉、邓晓颖、何淑珍、梁进廷、张劲共 14 人到医院检查，检查完后于 7 月 24 日离开医院。

[9] 胡任驾驶机动车在变道的过程中疏于观察路面情况，对应当发现的危险情况没有及时发现，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定。

张国吉驾驶机动车进入高速公路机动车发生故障后，未及时将机动车移至不妨碍交通的地方停放，不按规定设置警告标志，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十二条“机动车在道路上发生故障，需要停车排除故障时，驾驶人应当立即开启危险报警闪光灯，将机动车移至不妨碍交通的地方停放；难以移动的，应当持续开启危险报警闪光灯，并在来车方向设置警告标志等措施扩大示警距离，必要时迅速报警。”之规定。

路段发生一大客车与货车碰撞的事故，有人员受伤。接警后，大队值班室立即通知 119、120 前往现场协助开展救援。同时将情况上报交管支队总值班室。22 时 33 分许，广龙高速公路公司路政到场。22 时 49 分，消防部门人员到场。22 时 53 分，大队巡逻民警方锦球和陈柱堂到场。

（二）事故现场应急处置情况

接报后，高速公路一大队领导叶伟斌副大队长、苏招权教导员带领值班民警陈柱堂、方锦球、陈永超，陈耀滔到达现场开展现场处置工作，广龙高速公路公司路政、拯救先后到达现场协助开展现场救援及清理工作。东莞市交通管理支队杨方煜支队长，罗勇副支队长到沙田医院协调伤者抢救，林裕杰副支队长到现场进行指导工作。7 月 23 日 23 时 50 分，现场勘查完毕，现场清理后于 7 月 24 日 0 时 46 分许解封，恢复交通，暂扣事故车辆 2 台。

（三）医疗救治和善后情况

2025 年 7 月 23 日 22 时 33 分，高速公路一大队通知 120。22 时 53 分，沙田医院救护车到场。23 时 07 分，伤者胡任等人被分别送往沙田医院进行检查治疗。23 时 17 分，沙田医院确认周海经现场抢救无效死亡。7 月 24 日 5 时许，死者遗体运送至东莞市殡仪馆保存。

事故发生后，东莞市公安局交通管理支队高速公路一大队立即成立事故善后处理工作小组，确定死者身份，联系死者家属，

全力做好死者家属安抚工作。2025 年 8 月 17 日，死者遗体火化，事故各项善后工作平稳有序开展。

（四）事故应急处置评估

经评估，事故发生后，各部门对事故救援先期响应迅速及时，事故现场应急处置到位，救援行动开展有序，该路段车流疏导及时有效，未造成高速公路出现拥堵，救援处理过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.胡任驾驶机动车对路面情况注意不够，没有及时发现前方发生故障的车辆。

2.张国吉驾驶机件不符合技术标准的机动车，在高速公路发生故障后未按规定设置警示标志，没有及时报警。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.东莞市公安局交通管理支队高速公路一大队对张国吉进行酒精快速呼气检测和毒品检测，结果为无涉酒涉毒驾驶。

2.东莞市公安局交通管理支队高速公路一大队委托广东至信司法鉴定所对胡任血液中常见毒品筛查进行检验鉴定，鉴定意见[10]：送检的胡任血液中未检出本次鉴定涉及的 15 种常见毒品及代谢物。

[10] 文书编号：粤至信司鉴所[2025]毒鉴字第 4248 号。

3.东莞市公安局交通管理支队高速公路一大队委托广东正航司法鉴定中心对周海的尸体进行检验鉴定，确定死亡原因，鉴定意见[11]:被鉴定人周海符合交通事故暴力作用导致全身多发骨折及胸腹盆部脏器损伤死亡。

4.东莞市公安局交通管理支队高速公路一大队委托广东至信司法鉴定所对粤KK7533号渝州牌大型普通客车的制动系统、转向系统、灯光系统等进行安全技术检验鉴定，鉴定意见[12]：受检的粤KK7533号渝州牌大型普通客车制动系统、转向系统、灯光系统、行驶系统均符合《机动车运行安全技术条件》（GB 7258-2017）的相关要求。

5.东莞市公安局交通管理支队高速公路一大队委托广东至信司法鉴定所对粤BGJ816号重型半挂牵引车（牵引粤BJF11挂号重型集装箱半挂车）的制动系统、转向系统和灯光系统、反光标识等进行安全技术检验鉴定，鉴定意见[13]：受检的粤BGJ816号重型半挂牵引车制动系统、转向系统、灯光系统均符合《机动车运行安全技术条件》（GB 7258-2017）的相关要求。传动系统不符合《机动车运行安全技术条件》（GB 7258-2017）的相关要求。粤BJF11挂号重型集装箱半挂车制动系统、灯光系统均符合《机动车运行安全技术条件》（GB 7258-2017）的相关要求，车身反光标识不符合《货车及挂车车身反光标识》（GB 23254-2009）的相关要求。

[11] 文书编号：粤正航司鉴中心[2025]病鉴字第279号。
[12] 文书编号：粤至信司鉴所[2025]痕鉴字第4068号。
[13] 文书编号：粤至信司鉴所[2025]痕鉴字第4069号。

6.东莞市公安局交通管理支队高速公路一大队委托广东至信司法鉴定所对粤 BGJ816 号重型半挂牵引车（牵引粤 BJF11 挂号重型集装箱半挂车）是否离合器故障或其他故障导致车辆不能行驶进行检验鉴定，鉴定意见[14]：受检的粤 BGJ816 号重型半挂牵引车传动系统不符合《机动车运行安全技术条件》（GB 7258-2017）的相关要求。

7.东莞市公安局交通管理支队高速公路一大队委托广东至信司法鉴定所对粤 KK7533 号渝州牌大型普通客车的行驶速度进行检验鉴定，鉴定意见[15]：事故发生前粤 KK7533 号渝州牌大型普通客车的行驶速度约为 68km/h，未超速。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素。

四、有关监管部门履职情况

（一）东莞市公安局交通管理支队高速公路一大队

2025 年以来，高速公路一大队坚持压减亡人事故不放松，大力推进交通安全隐患排查治理，加大重点交通违法打击力度，加强并做好队伍管理工作，强化多元化、精准化交通安全宣教。2025 年上半年，大队共处理交通事故 5079 起，办理刑事案件 12 起，办理行政拘留案件 13 人次，大队开展教育及培训活动 32 项，观看教育片 2 次，查处交通违法行为 19578 宗，其中查处疲劳驾

[14] 文书编号：粤至信司鉴所[2025]痕鉴字第 4069 号。
[15] 文书编号：粤至信司鉴所[2025]痕鉴字第 3949 号。

驶、分心驾驶、酒醉驾、客车超员、货车低速行驶、违法停车、中型重型货车不按规定车道行驶、违法占用应急车道、大客车凌晨 2 时至 5 时违规运行共 9 类交通违法行为 2091 宗；在辖区开展各类宣传活动 15 场次，利用辖区路面可变电子信息板、高速公路出入口 LED 屏滚动播放交通安全提示语、交通信息 2800 余次；派发宣传材料 1600 份。事发当天大队共查处各类违法行为 17 宗，接警总数 122 宗，事故警情 42 宗，求助警情 80 宗，值班人员全部在岗在位。

（二）高州市交通运输局

2025 年 2 月 21 日，高州市交通运输局开展高州市 10 年以上客车排查整治回头看行动；2025 年 3 月 5 日向客运企业印发《关于全面开展营运客车安全隐患排查整治的通知》；2025 年 4 月 18 日，向客运企业印发《关于转发<高州市重点道路客运车辆安全专项整治百日行动工作方案>的通知》。高州市交通运输局落实开展安全生产治本攻坚三年行动、隐患排查治理年行动、安全生产月活动等，督促指导高州市第二运输公司落实春运及春节假期、汛期暑期交通运输安全生产重大风险隐患排查整治行动，对高州市第二运输公司进行监督检查，督促指导该企业落实车辆技术隐患排查，并要求企业按期完成整改。事故发生后，高州市交通运输局联合茂名市交通运输局对企业进行事故督导检查，责令企业对照问题整改。

（三）深圳市交通运输局南山管理局

深圳市交通运输局南山管理局督促企业落实安全生产主体责任、落实安全生产检查、车辆和驾驶员动态监管、开展安全教育培训和宣传、开展道路运输行业突发事故应急演练等总体情况。通过召开行业安全生产会议、道路货运专项会议等形式，及时传达上级安全生产工作要求，部署《道路运输安全生产治本攻坚三年行动实施方案》《春运及春节假期交通运输安全生产重大风险隐患排查整治行动实施方案》《2025 年汛期暑期交通运输安全生产重大风险隐患排查整治行动方案》等重点工作。同时，督促企业严格落实车辆技术隐患排查，加强车辆日常保养维护，切实履行安全生产主体责任。经核查，深圳市丰泽富国际供应链有限公司有按要求参加南山管理局组织的 4 次行业安全生产专项会议及 1 次复工复产安全专项会议。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关人员和单位的行政处罚建议

1.胡任，驾驶机动车对路面情况注意不够，没有及时发现前方发生故障的车辆，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款的相关规定，建议由东莞市公安局交通管理支队高速公路一大队依法对其进行处罚。

2.张国吉，驾驶机件不符合技术标准的机动车，在高速公路发生故障后未按规定设置警示标志，没有及时报警，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[16]和第五十二条的相关

[16]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

规定，建议由东莞市公安局交通管理支队高速公路一大队依法对其进行处罚。

3.高州市第二运输公司，违规出租班线客运车辆给私人经营，违反《中华人民共和国道路运输条例》第十八条[17]的相关规定，建议由属地交通运输部门对该公司及其主要负责人依法进行处罚。

4.深圳市丰泽富国际供应链有限公司，对涉事车辆安全隐患排查检查不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[18]的相关规定，建议由属地交通运输部门依法对其进行处罚。

5.邓燕丰，作为深圳市丰泽富国际供应链有限公司的主要负责人，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[19]的相关规定，建议由属地交通运输部门依法对其进行处罚。

6.朱灵君，作为深圳市丰泽富国际供应链有限公司的安全管理人员，检查本单位的安全生产状况不到位，未及时排查生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第

[17]《中华人民共和国道路运输条例》第十八条：班线客运经营者取得道路运输经营许可证后，应当向公众连续提供运输服务，不得擅自暂停、终止或者转让班线运输。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[19]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

一款第（五）项[20]的相关规定，建议由属地交通运输部门依法对其进行处罚。

7.深圳市丰泽富物流有限公司，对涉事车辆安全隐患排查检查不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的相关规定，建议由属地交通运输部门依法对其进行处罚。

8.陈丽娜，作为深圳市丰泽富物流有限公司的主要负责人，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项[21]、第（五）项的相关规定，建议由属地交通运输部门依法对其进行处罚。

9.黄开广，作为深圳市丰泽富物流有限公司的安全管理人员，检查本单位的安全生产状况不到位，未及时排查生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项的相关规定，建议由属地交通运输部门依法对其进行处罚。

（二）其他处理建议

1.建议东莞市交通运输局约谈广龙高速公路公司路政大队负责人，要求广龙高速公路公司路政大队切实履行路面巡查监控职责，及早发现路面异常情况并及时进行处置。

2.建议东莞市交通管理支队约谈市交通管理支队高速公路

[20]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[21]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

一大队主要负责人，要求其切实加强高速路面管控，防范和遏制道路交通事故发生。

3.建议函告高州市交通运输局约谈高州市第二运输公司主要负责人督促提醒企业落实安全生产主体责任，加强对从业人员的安全生产教育和培训，切实履行安全生产主体责任。

4.建议函告深圳市交通运输局南山管理局约谈深圳市丰泽富国际供应链有限公司主要负责人和深圳市丰泽富物流有限公司主要负责人，督促提醒企业落实安全生产主体责任，严格落实车辆技术隐患排查，加强车辆日常保养维护，加强对从业人员的培训，切实履行安全生产主体责任。

事故涉及其他法律责任，如构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故主要教训

本次事故中主要暴露出涉事驾驶员驾驶机动车对路面情况注意不够；驾驶员驾驶机件不符合技术标准的机动车，在高速公路发生故障后未按规定设置警示标志，未及时报警，应急处置能力薄弱。相关企业隐患排查治理不到位，对从业人员培训不到位。

七、事故整改和防范措施

（一）涉事企业要认真吸取本次事故的教训，严格落实企业安全生产主体责任，进一步提高安全生产管理水平，建立健全的安全生产管理制度和运输操作规程，加强对从业人员的安全教育培训和应急演练，加强对车辆和设备的综合安全性能检测、加强

日常安全生产事故隐患排查治理和风险预防管控能力，严格落实监控人员的岗位职责，强化 GPS 车辆动态监控措施，加大企业安全生产投入，改善安全生产条件，杜绝类似事故的发生。

（二）加强运输企业安全检查。属地交通运输部门要进一步加强对辖区的客货运企业安全管理、安全教育培训等专项监督检查，督促运输企业严格落实交通安全管理责任制，把责任落实到人，安全教育培训到位，把好车辆出行安全关。对安全责任、安全教育培训不落实或者落实不到位以及内部安全管理混乱的运输企业，要坚决落实停业整顿工作措施，安全隐患得不到有效消除的不允许恢复运营。

（三）强化交通安全宣传教育。相关职能部门要重视和加强交通安全的宣传教育。公安交管部门要加大《中华人民共和国道路交通安全法》的宣传教育，用事故案例警示人、教育人；交通运输部门要加大《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路运输条例》的宣传力度，督促交通运输企业落实安全生产主体责任；各村（社区）要加大交通安全的宣传，加强辖区企业的安全监管，努力营造良好的道路交通安全环境，有效防范和坚决遏制伤亡道路交通事故的发生。