东莞厚街“11·29”一般道路交通事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2025年5月

目 录

一、事故基本情况 2
（一）涉事车辆、事故相关单位（人员）概况 2
（二）事故相关单位安全管理情况 5
（三）事故发生经过 6
（四）事故现场情况 6
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 7
（六）事故责任认定情况 7
二、事故应急处置及评估情况 7
（一）事故信息接报及响应情况 7
（二）事故现场应急处置情况 8
（三）事故善后情况 8
（四）事故应急处置评估 8
三、事故原因分析 8
（一）直接原因分析 8
（二）事故相关检验检测和鉴定情况 9
（三）其他可能因素排除 10
四、有关监管部门履职情况 10
（一）东莞市公安局交通警察支队厚街大队 10
（二）东莞市交通运输局厚街分局 11
（三）东莞市望牛墩镇住房和城乡建设局 11
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 12
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 12
（二）建议移送司法机关处理的人员 12
（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 12
（四）其他处理建议 14
六、事故主要教训 14
七、事故整改和防范措施 15
（一）建立重点货运源头监管机制 15
（二）动态监控干预防范疲劳驾驶 15
（三）强化对故障车辆应急处置能力 15
（四）落实企业安全生产主体责任 15

2024年11月29日19时37分许，东莞市环莞快速路厚街河田路段发生一起重型特殊结构货车追尾重型自卸货车，并致其碰撞前方轻型厢式货车的道路交通事故，造成1人死亡、2人受伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2024年12月2日，东莞市人民政府成立了由厚街镇副镇长许冰任组长[1]，镇应急管理分局、交通运输分局、交警大队、人社分局、卫健局、平安法治办、宣教文旅办和总工会等相关单位人员组成的东莞厚街“11·29”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞厚街“11·29”一般道路交通事故是一起因重型特殊结构货车驾驶员疲劳驾驶超载机动车在道路上行驶，未及时发现并追尾停在右侧道路上未规范设置危险标志的重型

[1] 2025年3月13日，根据工作需要，调整东莞厚街“11·29”一般道路交通事故调查组组长为厚街镇副镇长黄志强。

自卸货车，导致重型自卸货车碰向违规在道路上维修车辆的人员及其停放的车辆而引发的一般生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事车辆、事故相关单位（人员）概况

1.粤SV1588号牌重型特殊结构货车[2]，厂牌型号：中集牌ZJV5311GJBJM22，车辆使用性质：货运，所有人：东莞市创筑汽车运输有限公司，登记住所：东莞市厚街镇博览大道91号805室，注册日期：2020年7月28日，检验有效期至2025年7月，强制报废期：2035年7月28日，整备质量14500Kg，总质量31000Kg，核载2人，于2020年8月31日取得《中华人民共和国道路运输证》[3]。事发时，该车装载混凝土，载货总质量：31530Kg，超载1.7%。经查，该车辆已安装行车记录仪、GPS定位、右侧盲区雷达，近三年有23条违法纪录，均已处理。

（1）涉事车辆所属单位：东莞市创筑汽车运输有限公司[4]（以下简称创筑公司），住所：广东省东莞市厚街镇博览大道91号805室，统一社会信用代码：91441900MA54TEQ1XP，成立日期：2020年6月10日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：王桂敏，注册资本：人民币壹佰万元，经营范围：道路货物运输（不含危险货物）等。

---

[2] 车辆投保情况：该车在中国平安财产保险股份有限公司购买了强制责任险，有效期至2025年7月23日；机动车辆商业保险（第三者责任险赔偿限额2000000元），有效期至2025年7月17日。

[3] 业户名称：东莞市创筑汽车运输有限公司，核发机关：东莞市交通运输局，道路运输证审验有效期至2025年7月31日。

[4] 该公司于2021年10月14日取得东莞市交通运输局核发的《中华人民共和国道路运输经营许可证》，证件有效期至2025年12月31日。

（2）涉事车辆驾驶员[5]：雷宏宝，男，汉族，住址：广西壮族自治区钦州市灵山县，持有B2型机动车驾驶证（初次领证日期：2012年11月20日，有效期至：2028年11月20日），持有《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》（从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，发证机关：钦州市道路运输管理处，有效期至2028年11月2日）。车内视频监控显示，雷宏宝在事发前驾驶车辆行驶过程中已出现疲劳状态。

（3）货物装载单位：东莞市亨达混凝土有限公司（以下简称亨达公司），住所：东莞市望牛墩镇上合村，统一社会信用代码：91441900779962034 3；成立日期：2005年9月8日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：陈沛禧，注册资本：人民币贰仟万元，经营范围：水泥制品制造；水泥制品销售等。

经查，创筑公司为亨达公司提供运输服务，创筑公司派出运输车辆和驾驶员由亨达公司进行调度安排，运输费用每月结算。

2.粤SR2889号牌重型自卸货车[6]，厂牌型号：江淮牌HFC3311P2K5H24S3V，车辆使用性质：货运，所有人：东莞市裕彭土石方工程有限公司，登记住所[7]：东莞市厚街镇河田村南朗，注册日期：2020年3月25日，检验有效期至2025年3月，

[5] 创筑公司与雷宏宝签订劳动合同，合同自2021年11月20日至2026年11月19日止，合同期间，乙方服从甲方的生产（工作）需要，在驾驶员岗位，承担运输生产（工作）任务。

[6] 车辆投保情况：该车在华安财产保险股份有限公司购买了强制责任险，有效期至2025年8月28日；机动车辆商业保险（第三者责任险赔偿限额1000000元），有效期至2025年8月29日。

[7] 该公司于2021年3月2日将住所变更为：广东省东莞市厚街镇环莞快速路厚街段20号111室。

强制报废期：2035年3月25日，整备质量14700Kg，总质量31000Kg，核载2人，于2020年8月31日取得《中华人民共和国道路运输证》[8]。经查，该车辆近三年有11条违法记录，均已处理。事发前，该车因爆胎停放在路边。

（1）涉事车辆所属单位：东莞市裕彭土石方工程有限公司[9]（以下简称裕彭公司），住所：广东省东莞市厚街镇环莞快速路厚街段20号111室，统一社会信用代码：91441900588321410T，成立日期：2012年1月6日，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：王裕彭，注册资本：人民币伍佰万元，经营范围：土石方工程；道路普通货运等。

（2）涉事车辆驾驶员[10]**：**黎立汉，男，汉族，住址：广西壮族自治区北流市，持有B1B2机动车驾驶证（初次领证日期：2001年4月26日，有效期至2033年4月26日），持有《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》（从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，发证机关：惠州市交通运输局，有效期至2028年8月4日）。

3. 粤SBQ259号轻型厢式货车[11]，厂牌型号：五菱牌LZW5028XXYSLEQUA，车辆使用性质：非营运，所有人：宋

---

[8] 业户名称：东莞市裕彭土石方工程有限公司，核发机关：东莞市交通运输局，道路运输证审验有效期至2025年3月31日。

[9] 该公司于2020年7月7日取得东莞市交通运输局核发的《中华人民共和国道路运输经营许可证》，证件有效期至2028年9月8日。

[10] 裕彭公司与黎立汉签订劳动合同，合同自2024年6月25日至2024年12月31日止，合同期间，乙方服从甲方的生产（工作）需要，在驾驶员岗位，承担运输生产（工作）任务。

[11] 车辆投保情况：该车在太平洋保险股份有限公司购买了强制责任险和机动车辆商业保险（第三者责任险赔偿限额1000000元），有效期均至2025年3月30日。

长路，登记住所：广东省东莞市，注册日期：2024年4月3日，检验有效期至2025年4月，强制报废期：2039年4月3日。经查，该车辆近三年有1条违法纪录，均已处理。

涉事车辆所有人（驾驶员、死者）：宋长路，男，汉族，住址：安徽省阜南县，持有C1型机动车驾驶证（初次领证日期：2020年7月10日，有效期至2026年7月10日）。经查，宋长路日常承接个人流动补胎工作。事发前，黎立汉电话联系于振喜[12]前来补胎，于振喜没空便联系宋长路前去补胎。

（二）事故相关单位安全管理情况

1.创筑公司建立了安全生产责任制度、业务操作规程、安全生产监督检查制度、驾驶员安全管理制度、车辆安全管理制度、车辆动态监控管理制度以及道路运输应急预案等。创筑公司委托第三方培训机构对驾驶员开展线上安全培训，雷宏宝有参加并通过考试。经查，该公司存在个别安全例会记录不完善，车辆动态监控智能视频监控设备老化、摄像头角度偏差，事发时没有预警提醒，车辆动态监控管理制度未结合实际及时更新等问题；企业主要负责人雷震生[13]存在未按照公司全员安全生产责任制对全体人员进行考核、未落实本单位全员安全生产责任制等问题。

2.裕彭公司建立了安全生产责任制度、业务操作规程、安全生产监督检查制度、驾驶员安全管理制度、车辆安全管理制度、车辆动态监控管理制度以及道路运输应急预案等。裕彭公司委托

[12] 于振喜，男，汉族，住址：安徽省阜南县，系宋长路姨夫。
[13] 雷震生，男，汉族，住址：广西壮族自治区钦州市灵山县。

第三方培训机构对驾驶员开展线上培训，黎立汉均有参加。经查，该公司存在对涉事车辆隐患排查治理不到位的问题。

（三）事故发生经过

2024年11月29日，雷宏宝驾驶粤SV1588号牌重型特殊结构货车在望牛墩镇上合村亨达公司装载混凝土（超载1.7%）后，送往厚街镇河田社区东环路星凯华庭8号。19时37分许，车辆行驶至环莞快速路厚街河田路段时追尾因车辆爆胎停靠在右侧车道的粤SR2889号重型自卸货车[14]和黎立汉[15]，致使粤SR2889号重型自卸货车碰向宋长路[16]和由宋长路驾驶停放在前方的粤SBQ259号轻型厢式货车，造成雷宏宝、黎立汉、宋长路受伤及3车不同程度损坏。11月29日22时26分，宋长路因伤势过重经抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

1.天气情况。事发时天气为晴天，视线良好。

2.道路情况。东莞市环莞快速路厚街河田路段，西南东北走向，西南往虎门镇方向，东北往南城街道方向；沥青路面，道路中间设有护栏及隔离花带；路段限速80km/h，为非事故多发路段。

3.道路交通安全隐患情况。经现场分析研判，事故路段标志标线清晰，灯光照明充足，未发现安全隐患。

---

[14] 该车由黎立汉驾驶，从广东创新科技职业学院空载出发，返回裕彭公司途中。

[15] 黎立汉此时正在粤SR2889号重型自卸货车车身中部旁边的绿化带小便。

[16] 此时宋长路正在粤SR2889号牌重型自卸货车车头前，对从粤SR2889号牌重型自卸货车拆下来的右前轮进行补胎。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本事故造成宋长路1人死亡，雷宏宝[17]、黎立汉[18]2人受伤。截至日前，事故各方正协商处理赔偿事宜，直接经济损失暂无法核算。

（六）事故责任认定情况

2024年12月24日，东莞市公安局交通警察支队厚街大队（以下简称厚街交警大队）出具《道路交通事故认定书》[19]，认定当事人雷宏宝负事故主要责任，黎立汉和宋长路共负事故次要责任。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年11月29日19时38分，120急救指挥中心接报，迅速指令东莞市厚街医院派出救护车赶赴现场。19时40分，东莞市公安局110指挥中心接报，厚街交警大队迅速通知民警秦就

---

[17] 伤者雷宏宝，事发后被送往东莞市厚街医院救治（医院诊断：1.创伤性肝挫裂伤；2.创伤性腹腔积液；3.胃十二指肠动脉损伤；4.双侧四根以上肋骨骨折不伴第一肋骨骨折；5.肺挫伤；6.肝功能不全；7.肠系膜损伤），治疗后于2024年12月16日出院。

[18] 伤者黎立汉事发后送往东莞市厚街医院检查，自认伤势轻微，检查后于2024年11月29日晚上自行离开医院。

[19] 当事人雷宏宝的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”和第四十八条“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载”的规定。

当事人黎立汉的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十二条“机动车在道路上发生故障，需要停车排除故障时，驾驶人应当立即开启危险报警闪光灯，将机动车移至不妨碍交通的地方停放；难以移动的，应当持续开启危险报警闪光灯，并在来车方向设置警告标志等措施扩大示警距离，必要时迅速报警”和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十条“机动车在道路上发生故障或者发生交通事故，妨碍交通又难以移动的，应当按照规定开启危险报警闪光灯并在车后50米至100米处设置警告标志，夜间还应当同时开启示廓灯和后位灯”的规定。

当事人宋长路的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十一条“未经许可，任何单位和个人不得占用道路从事非交通活动”的规定。

综合所述，依照《中华人民共和国道路交通安全法》第七十三条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第二项之规定，认定当事人事故责任如下：当事人雷宏宝负事故主要责任，黎立汉和宋长路共负事故次要责任。

军、曹华为前往处置。

（二）事故现场应急处置情况

2024年11月29日19时49分，救护车到达事故现场，将伤者送往东莞市厚街医院进行抢救治疗。19时57分，厚街交警大队民警秦就军、曹华为到达现场处置。20时05分，厚街交警大队副大队长叶朝晖、事故中队长王有礼到事故现场指导勘查现场工作。21时05分，现场勘查结束，现场交通恢复。

（三）事故善后情况

事故发生后，交警部门成立事故善后处理工作小组，确认死者身份，联系死者家属，全力做好死者家属安抚工作，事故各项善后工作平稳有序开展。

2024年11月30日15时许，东莞市公安局交通警察支队副支队长罗国辉，厚街镇党委副书记何庆华，厚街公安分局政委战鹏，厚街公安分局副局长、交警大队大队长陈林楚和镇应急分局、城管分局、交通分局、住建局、工程建设中心、河田社区等相关单位人员在事故现场召开分析研判会，对事故成因进行分析，提出整改意见。

（四）事故应急处置评估

经评估，此次事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，事故应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.雷宏宝疲劳驾驶[20]超载机动车在道路上行驶时未及时发现前方故障车辆。

2.黎立汉驾驶货车在环莞快速路发生故障后未规范设置警示标志，未及时报警。

3.宋长路违规在环莞快速路维修车辆。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.2024年11月29日，厚街交警大队对雷宏宝进行吸毒现场检测，经现场检测，雷宏宝的检测样本结果：甲基苯丙胺（冰毒），吗啡，氯胺酮（K粉）呈阴性。

2.2024年11月29日，交警部门委托广东正航司法鉴定中心对雷宏宝血液进行血中乙醇含量检测，得到如下鉴定意见：送检的血液中未检出乙醇成份。

3.2024年11月29日，交警部门委托广东正航司法鉴定中心对宋长路进行尸表检验、死亡原因分析，得到如下鉴定意见：被鉴定人宋长路符合因交通事故暴力作用导致颅脑损伤，胸部脏器损伤死亡。

4.2024年11月29日，交警部门委托广东至信司法鉴定所对粤SV1588号牌重型特殊结构货车的安全技术性能进行检验鉴定，得到如下鉴定意见：受检的粤SV1588号牌重型特殊结构货车制动系统、转向系统、灯光系统符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求。

[20] 根据粤SV1588号牌重型特殊结构货车车内监控视频显示，事发前雷宏宝在驾驶车辆的过程中已处于“打瞌睡”状态，此状态持续至事故发生。

5. 2024 年 11 月 29 日，交警部门委托广东至信司法鉴定所对粤 SR2889 号重型自卸货车的安全技术性能进行检验鉴定，得到如下鉴定意见：受检的粤 SR2889 号重型自卸货车制动系统、转向系统符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求，灯光系统不符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》[21]的相关要求。

6. 2024 年 11 月 29 日，交警部门委托广东至信司法鉴定所对粤 SBQ259 号轻型厢式货车的安全技术性能进行检验鉴定，得到如下鉴定意见：受检的粤 SBQ259 号轻型厢式货车制动系统、转向系统、灯光系统符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求。

7. 根据视频监控显示，粤 SV1588 号牌重型特殊结构货车事发时车速为 44km/h，未超速。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素。

四、有关监管部门履职情况

（一）东莞市公安局交通警察支队厚街大队

该单位严格按照支队统一部署和有关要求，深入贯彻落实工作会议精神，积极联合镇辖区内派出所、交通分局、城管分局等职能部门，认真扎实地开展各项工作。2024 年度，共查处车辆

[21] 经检验，右近光灯、右远光灯、右前转向灯、右前位灯、左右倒车灯、左制动灯功能失效，后雾灯没有安装，灯光功能失效，不符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求。

违法数219022宗，其中涉货车的违法数7337宗（其中涉货车超载654宗、疲劳驾驶119宗）。事故发生后，交警大队针对该事故作出以下预防措施：1.强化视频巡查，及时发现拥堵或故障车辆，及时清场；2.督促辖区内货运单位落实安全生产措施，提高驾驶员风险意识，坚决杜绝疲劳驾驶、带病驾驶。

（二）东莞市交通运输局厚街分局

2024年，该单位认真落实行业安全监管职责，对道路运输行业开展安全生产检查，共检查企业607家次；积极推广应用“两客一危一重货”智能监管平台，核查信息2753条，及时处置驾驶员违规行为；举办消防、普法培训，约谈违章企业550家次，召开行业安全生产工作会议11次，有序开展安全生产治本攻坚三年行动、危险化学品道路运输安全隐患排查治理、消防安全检查、道路交通安全百日攻坚行动、异地运营货车专项行动、治超、打“四黑”、路域环境等行动及宣传活动，共查处各类交通运输违法案件831宗，始终保持高压态势，确保道路运输行业安全。2024年12月1日和12月12日，该单位分别到创筑公司、裕彭公司开展安全生产检查，于2024年12月2日集中约谈了上述两家公司负责人。针对检查发现的问题，两家公司均已于2024年12月底前完成整改。

（三）东莞市望牛墩镇住房和城乡建设局

该单位按照市住建局、镇道安办相关工作要求，持续开展货物装载源头整治行动，2024年共出动544人次对全镇在建受监

工地以及相关企业开展安全检查工作，对相关责任主体签发限期整改通知书148份、局部停工通知书17份、扣分通知书100份，并在规定期限内进行复查，确保相关单位落实整改到位，实现闭环管理；召开住建系统安全生产工作会议2次，开展货物装载源头超限超载专项治理3次，配合市住建局对亨达公司专项检查4次，签发整改通知书2份，并跟踪整改落实情况。事故发生后，联合市住建局对亨达公司开展了专项检查工作。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

宋长路，违规在环莞快速路维修车辆，鉴于其在事故中已死亡，免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

雷宏宝，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条[22]，涉嫌交通肇事罪，交警部门于2024年12月25日对其立案，于2025年2月18日将该案件移送至东莞市第二市区人民检察院，追究其刑事责任。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.**雷宏宝**，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款、第四十八条第一款[23]，建议厚街交警大队依法对

[22]《中华人民共和国刑法》第一百三十三条：违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

[23]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款：饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。

第四十八条第一款：机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

其进行行政处罚。

2.黎立汉，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第五十二条[24]和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十条[25]，建议厚街交警大队依法对其进行行政处罚。

3.创筑公司，个别安全例会记录不完善、车辆动态监控管理制度内容未结合实际及时更新，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款[26]和《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十三条[27]规定，建议属地交通运输部门依法对其进行行政处罚。

4.雷震生，创筑公司主要负责人，未按照公司全员安全生产责任制对全体人员进行考核，未落实本单位全员安全生产责任制，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项[28]规定，建议属地交通运输部门依法对其进行行政处罚。

5.裕彭公司，对涉事车辆隐患排查治理不到位，违反了《中

---

[24]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。
第五十二条：机动车在道路上发生故障，需要停车排除故障时，驾驶人应当立即开启危险报警闪光灯，将机动车移至不妨碍交通的地方停放；难以移动的，应当持续开启危险报警闪光灯，并在来车方向设置警告标志等措施扩大示警距离，必要时迅速报警。

[25]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十条：机动车在道路上发生故障或者发生交通事故，妨碍交通又难以移动的，应当按照规定开启危险报警闪光灯并在车后50米至100米处设置警告标志，夜间还应当同时开启示廓灯和后位灯。

[26]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[27]《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十三条：道路运输企业应当建立健全并严格落实动态监控管理相关制度，规范动态监控工作：（一）系统平台的建设、维护及管理制度；（二）车载终端安装、使用及维护制度；（三）监控人员岗位职责及管理制度；（四）交通违法动态信息处理和统计分析制度；（五）其他需要建立的制度。

[28]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设……

华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[29]规定，建议属地交通运输部门依法对其进行行政处罚。

6.亨达公司，存在为车辆超标准装载配载行为，违反了《广东省道路货物运输超限超载治理办法》第十条第二款第三项[30]规定，建议住建部门依法对其进行行政处罚。

（四）其他处理建议

1.建议厚街镇分管安全生产副书记对东莞市交通运输局厚街分局分管安全生产的分管负责同志进行谈话提醒，督促其加强对辖区交通运输企业的安全监管。

2.建议东莞市交通运输局厚街分局约谈创筑公司、裕彭公司主要负责人，督促其制定并落实整改措施，做好隐患排查、人员教育培训、车辆监控等工作。

3.建议住建部门督促亨达公司加强安全生产管理，落实源头装载监管责任。

事故如涉及构成民事侵权等其他法律责任的，建议当事各方通过法律途径解决。

六、事故主要教训

本次事故中，涉事重型特殊结构货车驾驶员驾驶机动车上道路行驶未及时发现并追尾发生故障后停在右侧道路上未及时在

[29]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[30]《广东省道路货物运输超限超载治理办法》第十条第二款：货物装载源头单位应当采取下列技术、管理措施，及时发现并消除货物装载事故隐患：……（三）其他发现、消除货物装载事故隐患的技术、管理措施。

来车方向设置危险标志的重型自卸货车，导致重型自卸货车碰向违规在道路上维修车辆的人员。各生产经营单位应深刻吸取此次事故教训，将安全生产教育培训落实到位，认真落实安全生产主体责任，严防事故发生。

七、事故整改和防范措施

（一）建立重点货运源头监管机制。住建、交通、交警部门对砂石、建材等易超载货物装载场站进行联合检查，杜绝超限车辆出站。对违法车辆实施卸货、罚款、扣分等处罚。

（二）动态监控干预防范疲劳驾驶。企业要对“两客一危一货”车辆安装疲劳驾驶预警装置，实时监控驾驶员状态，对连续驾驶超4小时或夜间违规行为自动报警；监管部门要调整勤务模式，在午后、深夜等疲劳驾驶高发时段加密巡逻频次，通过喊话提醒、强制休息等方式干预。

（三）强化对故障车辆应急处置能力。企业要定期组织驾驶员参与应急演练，重点培训使用安全锤破窗、灭火器操作、伤员急救等技能。驾驶员遇故障时立即开启双闪灯，按“车靠边、人撤离、即报警”原则操作：普通道路放置50-100米警示牌，高速公路放置150米外。制定分场景处置指南（如爆胎、自燃、制动失效），明确优先控制车速、避免二次事故等操作要点。

（四）落实企业安全生产主体责任。企业要强化安全生产的法治观念，按照安全生产有关法律规定、规范要求认真落实企业安全生产主体责任，吸取事故教训，加强制度化、规范化管理，

完善日常考评和检查机制，重点督促从业人员严格遵守和执行确保安全责任落实到位。