龙岗区吉华街道“3·5”一般道路交通死亡事故调查报告

2023年3月5日15时12分许，龙岗区吉华街道吉华路359号路段发生一起重型自卸货车与两轮电动车碰撞的交通事故，造成2人死亡。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）、《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）的有关规定，龙岗区政府委托区应急管理局牵头，区总工会、龙岗公安分局、市交通运输局龙岗管理局、龙岗交警大队、吉华街道办组成的事故调查组，组长由区应急管理局局长黄权担任，副组长由区应急管理局副局长陈春龙担任。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，对事故责任单位、人员提出了处理建议，提出了事故相关防范措施，现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）肇事车辆情况

1.粤BHT245号重型自卸货车

（1）基本信息。粤BHT245号陕汽牌重型自卸货车，车辆型号:SX3310MB266J，品牌型号:陕汽SX3310MB266J，车辆类型:重型自卸货车，总质量:31000kg，整备质量:15500kg，核定载

质量:15370kg,检验有效期止:2023年03月31日,初次登记日期:2019年03月15日,车辆状态:正常,车辆所有人:深圳市新达源物流有限公司,登记住所:深圳市盐田区盐田街道金水湾御园1栋B座2104号房,使用性质:货运。道路运输证号粤交运管深字440300650858号,发证日期:2020年06月13日,核发机关:深圳市交通运输局。

(2)保险情况。粤BHT245号陕汽牌重型自卸货车购有中国人民财产保险股份有限公司深圳分公司的机动车交通事故责任强制保险(保险单号:PDZA202344030000054151,保险期间:自2023年01月15日00时00分起至2024年01月14日24时00分止)、中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司的机动车商业保险(保险单号:660521202244039000698,保险期间:自2022年05月09日00时00分起至2023年05月08日24时00分止)。其中,机动车第三者责任保险的责任限额为200万元。

(3)载重情况。粤BHT245号陕汽牌重型自卸货车,核定载人数为2人,总质量31000kg,整备质量为15500kg,核定载质量15370kg。事发时该车装载石子,过磅总质量33490kg。超载率:8.03%。

(4)违法信息情况。粤BHT245号陕汽牌重型自卸货车,近三年至今有11条违法信息记录,违法内容为:驾驶重型载货汽车违反禁行、限行规定;驾驶机动车在高速公路、城市快速干道以外道路行驶时,驾驶人不按规定使用安全带;驾驶机动车不按规定使用转向灯;驾驶机动车在高速公路、城市快

速路以外的道路上不按规定车道行驶；驾驶安全设施不全的机动车；驾驶机件不符合技术标准的机动车，已接受处罚11次，除本次事故外，无其他道路交通事故记录。

（5）检验鉴定情况。①根据广东南天司法鉴定所出具的粤南〔2023〕车鉴字第265号司法鉴定意见书显示：粤BHT245号陕汽牌重型自卸货车转向系、制动系（静态鉴定）符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）中的相关规定；行驶系、照明信号装置不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）中的相关规定。

②根据司法鉴定所出具的粤广正〔2023〕痕鉴字第150号司法鉴定意见书显示：粤BHT245号重型自卸货车右侧补盲后视镜（右侧补盲外视镜）不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》、GB15084-2013《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》的相关规定，其反射性能下降及调节角度不适当，不能满足驾驶人的间接视野要求。

③根据广东南天司法鉴定所出具的粤南〔2023〕痕鉴字第980号司法鉴定意见书显示：死者张玉身体损伤痕迹，符合事故发生时，张玉处于深圳HD7555号两轮电动车驾驶位状态，其身体与粤BHT245号重型自卸货车右前部碰撞刮擦、倒地摔跌被粤BHT245号重型自卸货车右前轮刮擦碾压形成；深圳HD7555号两轮电动车车体痕迹，符合事故发生时，粤BHT245号重型自卸货车右前部与张玉身体接触刮擦，致深圳HD7555号两轮电动车向右侧倒地过程中与粤BHT245号重型自卸货车右前部发生接触刮擦，进入底盘被粤BHT245号重

型自卸货车右前轮碾压形成；死者惠乐身体损伤痕迹，符合事故发生时，惠乐处于深圳HD7555号两轮电动车乘员位状态，粤BHT245号重型自卸货车右前部与张玉身体接触刮擦，致惠乐倒地摔跌被粤BHT245号重型自卸货车右前轮碾压形成。

2.深圳HD7555号两轮电动车

（1）基本信息。车辆所有人为张玉，车辆类型：新标车（《电动自行车安全技术规范》GB17761-2018），登记日期：2021年04月01日，车辆状态正常，电动车编码为237422092122272，车身通体颜色为银色，车辆一般损坏。

（2）保险情况。未购买保险。

（3）检验鉴定情况。①根据广东南天司法鉴定所出具的粤南〔2023〕车鉴字第266号司法鉴定意见书显示，深圳HD7555号两轮电动车转向系、制动系（静态鉴定）、行驶系、照明信号装置符合《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018）中的相关规定。

②根据广东南天司法鉴定所出具的粤南〔2023〕痕鉴字第981号司法鉴定意见书显示，深圳HD7555号两轮电动车，整车质量、标称电压及脚踏行驶能力不符合《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018）中的相关规定；深圳HD7555号两轮电动车，额定功率及最高设计车速符合《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018）中的相关规定。

（二）肇事驾驶人情况

1.粤BHT245号陕汽牌重型自卸货车驾驶人

（1）基本信息。李成文，男，汉族，1987年09月04日出生，户籍：广东省高州市南塘镇村头坡周村77号。

（2）驾驶证信息。李成文持有B2型机动车驾驶证，发证机关为广东省茂名市公安局交通警察支队，初次领证日期2010年06月29日，有效期限2026年06月29日。持有道路运输从业人员从业资格证，发证机关为茂名市交通运输局，有效起始日期2022年04月29日，有效期限2028年04月29日。符合驾驶重型自卸货车条件。经查，李成文2020年至今有4条违法信息记录，违法内容为：机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物；违法停车；驾驶机件不符合技术标准的机动车；重型载货汽车违反禁行、限行规定，已接受处理4次，除本次事故外无其他道路交通事故记录。

（3）血液酒精含量鉴定情况。深圳市公安局交通警察支队龙岗大队抽取李成文的血液后送往广东南天司法鉴定所进行血中乙醇含量检验，经检验，送检的李成文血液中未检出乙醇成份。

（4）血液精麻药品含量鉴定情况。深圳市公安局交通警察支队龙岗大队抽取李成文的血液后送往广东南天司法鉴定所进行常见毒品筛查，经检验，检测结果为：送检的李成文血液中未检出精神药品和麻醉药品成分。

2.深圳HD7555号两轮电动车驾驶人

（1）基本信息。张玉，男，汉族，1986年01月05日出生，户籍：河南省社旗县太和乡马埂村古惠庄143号，在事故中当场死亡。

（2）血液酒精含量鉴定情况。深圳市公安局交通警察支队龙岗大队抽取张玉的血液后送往广东南天司法鉴定所进行血中乙醇含量检验，经检验，张玉血液中检出乙醇成分，其含量小于5mg/100mL。

（3）血液精麻药品含量鉴定情况。深圳市公安局交通警察支队龙岗大队抽取张玉的血液后送往广东南天司法鉴定所进行常见毒品筛查，经检验，检测结果为：送检的张玉血液中未检出精神药品和麻醉药品成分。

（三）事故发生单位及人员情况

（1）基本信息。粤BHT245号重型自卸货车属于深圳市新达源物流有限公司所有。深圳市新达源物流有限公司于2010年03月11日取得营业执照，统一社会信用代码：91440300552101870C，类型：有限责任公司，住所：深圳市盐田区盐田路金水湾御园1栋B座2104号房，法定代表人：周瑞良，成立日期：2010年03月11日，道路运输许可证号：粤交运管许可深字440300060110号，经营范围：普通货运，许可证有效期：2022年01月08日至2026年01月07日。

（2）车辆信息。深圳市新达源物流有限公司名下车辆经公安网和调查查询共有110辆，近两年有违章的车辆共110台，近两年公司货运车辆违章次数1085次，超10次的有47辆，占全部货运车辆的42.72%。

（3）相关人员情况

1.李成文，男，1987年09月04日出生，汉族，住址：广东省高州市南塘镇村头坡周村77号，系粤BHT245号重型自卸

货车驾驶人。

2.周瑞良，男，1978年01月22日出生，汉族，住址：广东省深圳市盐田区盐田路89号金水湾御园B座2104，系深圳市新达源物流有限公司法定代表人。

3.邓方兴，男，1988年10月20日出生，汉族，住址：广东省深圳市盐田区中青路15号梧桐翡翠花园A座903，系深圳市新达源物流有限公司安全主任。

4.李明海，男，1988年02月01日出生，汉族，住址：深圳市龙岗区吉华街道凉帽三区三巷三栋，系深圳市新达源物流有限公司第八车队车队长。

（四）事故现场情况

1.天气情况。事发时间为2023年3月5日15时12分许，天气晴，视线良好。

2.道路情况。事故现场位于龙岗区吉华街道吉华路359号路段，吉华路为一般城市道路，单向三车道，单向路宽约为8.5米，呈东西走向，东往秀峰路方向，西往科技一路方向，其中最右侧车道以水马隔离成非机动车专用道，专用道宽度约为1.8米，限速标志标明的最高限速为50km/h，交通信号控制方式为交通标志(人行横道标志)、交通标线(人行横道)，路中设有绿化带隔离设施，路侧设有金属护栏防护设施和水马。

3.货运车辆运行状态情况。2023年3月5日15时12分许，李成文驾驶粤BHT245号重型自卸货车沿龙岗区吉华街道吉华路由西往东方向行驶至吉华路359号路段停车等候右转驶

入福盈搅拌站路段，起步右转时，该车右前部与沿该路段同方向行驶的由张玉驾驶的深圳HD7555号两轮电动车车身左侧发生碰撞剐蹭，造成道路交通事故。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2023年3月5日早上，李成文独自对粤BHT245号重型自卸货车做出车前车辆检查工作，检查过程中未发现问题，检查完毕后李成文驾驶粤BHT245号重型自卸货车在钰杰石场跟福盈搅拌站之间往返运输货物。15时12分许，李成文驾驶粤BHT245号重型自卸货车沿龙岗区吉华街道吉华路由西往东方向行驶至吉华路359号路段停车等候右转驶入福盈搅拌站路段，起步右转时，该车右前部与沿该路段同方向行驶的由张玉驾驶的深圳HD7555号两轮电动车（搭载：惠乐）车身左侧发生碰撞剐蹭，致张玉与惠乐倒地摔跌后被粤BHT245号重型自卸货车右前轮刮擦碾压，致张玉当场死亡、惠乐经深圳市第三人民医院抢救无效于3月5日19时30分许死亡及车辆部分受损的道路交通事故。

（二）应急处置情况

2023年3月5日15时13分许，龙岗交警指挥分中心接一位先生来电报警称：“在龙岗区吉华路302号，一辆泥头车压死两个人。”的事故警情。15时23分，深圳市公安局交通警察支队龙岗大队坂田中队民警李杨到达现场，用时10分钟。15时32分，深圳市公安局交通警察支队龙岗大队布吉中队警辅温振锋到达现场，用时19分钟。15时35分，深圳市公

安局交通警察支队龙岗大队坂田中队副中队长何保龙到达现场，用时22分钟。15时39分，深圳市公安局交通警察支队龙岗大队布吉中队民警梁金财到达现场，用时26分钟。16时20分，深圳市公安局交通警察支队龙岗大队事故中队民警到达事故现场，开展安全防护、现场勘查、调查取证、应急救援等各项工作。17时05分，事故现场勘查完毕，清理现场后恢复交通，暂扣肇事车辆粤BHT245号重型自卸货车一辆、深圳HD7555号两轮电动车一辆。经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，对该路段车流做好疏导，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

（三）善后处置工作开展情况

1.善后处置情况。事故发生后，深圳市公安局交通警察支队龙岗大队成立事故善后处理工作小组，组织警力查清了死者的真实身份，并且联系到死者张玉、惠乐的直系亲属，深圳市公安局交通警察支队龙岗大队组织人员全力做好死者家属的安抚工作。事故发生至今，未出现上访等群体性事件，善后处置得当。

2.后续工作情况。2023年3月24日，深圳市公安局交通警察支队龙岗大队出具《道路交通事故认定书》[1]，认定李成

[1]《道路交通事故认定书》（第440307120230000015号）“李成文出车检查时，未按操作规范确保补盲镜清晰可见、可视角度良好，其驾驶行驶系、照明信号装置不符合技术标准的机动车上道路行驶右转弯时，未提前开启右转向灯，疏忽大意，未查明道路情况安全驾驶，且车载货物超过核定的载质量（总质量：31000kg，整备质量：15500kg，核定载质量：15370kg，实载总质量：33490kg，超载率：8.03%），其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第二十二条第一款、第四十八条第一款及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第

文应承担事故的全部责任，张玉、惠乐不应承担事故的责任。2023年3月27日，李成文对深圳市公安局交通警察支队提出对《道路交通事故认定书》进行复核。2023年3月29日，深圳市公安局交通警察支队做出维持原事故认定书的结论。

三、人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

1.死者张玉，深圳HD7555号两轮电动车驾驶人，男，汉族，1986年01月05日出生，河南省南阳市人（在事故中当场死亡）。根据《居民死亡医学证明（推断）书》（编号：D442021132758）显示，张玉的死亡原因：因交通事故损伤死亡。经深圳市公安局交通警察支队龙岗大队委托张玉的尸体送广东南天司法鉴定中心进行死亡原因鉴定检验，检验结果：张玉符合生前头部、胸部与钝性物体（如车辆、地面等）以碰撞、挤压、刮擦等方式造成严重的颅脑损伤和胸部损伤，导致急性呼吸、循环功能衰竭而死亡。

2.死者惠乐，深圳HD7555号两轮电动车乘客，女，汉族，1987年10月10日出生，河南省南阳市人（在事故中受伤，经深圳市第三人民医院抢救无效于2023年3月5日19时30分许死亡）。根据《居民死亡医学证明（推断）书》（编号：

五十七条第（二）项之规定；张玉未佩戴安全头盔驾驶电动车上道路行驶，其行为违反了《广东省道路交通安全条例》第三十七条第一款及《深圳市电动自行车管理规定》第二十六条第（十三）项之规定；无证据证明惠乐有道路交通违法行为。

李成文出车检查时，未按操作规范确保补盲镜清晰可见、可视角度良好，其驾驶行驶系、照明信号装置不符合技术标准的机动车上道路行驶右转弯时，未提前开启右转向灯，疏忽大意，未查明道路情况安全驾驶，其过错行为是导致此事故发生的直接原因；无证据证明张玉、惠乐有导致此事故发生的过错行为。”

D442021132759）显示，惠乐的死亡原因：因交通事故损伤死亡。经深圳市公安局交通警察支队龙岗大队委托惠乐的尸体送广东南天司法鉴定中心进行死亡原因鉴定检验，检验结果：惠乐符合生前腹部、盆部、左上肢与钝性物体（如车辆、地面等）以碰撞，挤压、刮擦等方式造成严重的多发性损伤，导致创伤性失血性休克而死亡。

（二）直接经济损失情况

本次事故造成直接经济损失暂未能统计，保险公司已介入。

四、调查情况

（一）车辆实际控制人

粤BHT245号重型自卸货车，车辆实际控制人为李明强，与深圳市新达源物流有限公司签订合作经营协议，车辆登记所有人为深圳市新达源物流有限公司。深圳市新达源物流有限公司下设八个车队，其中第三、四、五、六、八车队（七车队已停运）为合作经营车队，肇事车辆属于第八车队。目前八车队只有三台车辆运营，分别是粤BHT245号车、粤BKE000号车、粤BMP087号车，交由车队长李明海管理。

（二）车辆出场前检查情况

根据公司制度规定，车辆需进行日常检查，车辆出车前、行驶中、停车后均需要对车辆进行检查，由司机落实，车队长需要监督实施。经查，2023年3月5日，出车前检查由司机李成文单独自行检查，车队长李明海未监督实施检查，且未发现粤BHT245号重型自卸货车右侧补盲镜长期存在镜面模糊、

可视角度不佳等问题。

（三）右侧盲区监控摄像头情况

事发后，龙岗交警大队对粤BHT245号重型自卸货车右侧盲区检测系统进行实验，驾驶室内显示器见车身右侧后部摄像头影像，1.未遮盖该摄像头，靠近车身右侧时，驾驶室内会发出“滴滴”警示声，车身右侧警报器未发出警示声音；2.遮盖该摄像头，靠近车身右侧时，驾驶室内未发出“滴滴”警示声，车身右侧警报器未发出警示声音。事发时，摄像头处于蒙尘状态，不能起到正常的辅助作用，车辆行驶过程中摄像头出问题由公司的GPS监管员发现并登记在异常情况表。

（四）GPS动态监督管理情况

经查，2023年3月5日11时22分许，新达源公司GPS监控管理员已经发现右侧盲区监控摄像头模糊情况，并在排查表上登记相关情况，但由于新达源公司未落实对GPS动态监督管理制度，采用一日一报方式进行动态监督，导致未能及时通知驾驶员整改。根据《道路运输车辆动态监督管理办法》规定[2]，道路运输车辆进行运输作业时需要专职人员进行GPS动态监督管理工作，帮助驾驶员及时发现并消除安全隐患。

（五）GPS监控员管理情况

新达源公司安全生产小组架构中共有三名GPS监控员，

[2]《道路运输车辆动态监督管理办法》规定，第三章，第二十六条 监控人员应当实时分析、处理车辆行驶动态信息，及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，并记录存档至动态监控台账；对经提醒仍然继续违法驾驶的驾驶员，应当及时向企业安全管理机构报告，安全管理机构应当立即采取措施制止；对拒不执行制止措施仍然继续违法驾驶的，道路运输企业应当及时报告公安机关交通管理部门，并在事后解聘驾驶员。

分别是张子康、曾昊、盛景，2023年2月张子康离职，任命曾健为GPS监控员，安全生产小组架构未及时更新。事故发生时GPS监控值班员是曾昊，在3月5日上午11时22分许检查到肇事车辆盲区摄像头模糊无画面情况，并登记在GPS监控异常情况记录表，未发现其有违法行为。

（六）公司安全管理人员情况

新达源公司法定代表人：周瑞良，安全总监：孙灵轩（事故前已离职），安全主任：邓方兴，资料员兼安全员：张紫婷，安全员：吕干、周英、袁兴得、彭江龙，GPS监控员：张子康（已离职）、曾昊、曾健、盛景，名下车辆共110台，目前运营车辆46台，在职司机为49人。该公司从业人员已超过50人，根据《深圳市人民政府令（第308号）深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》要求，需要设置安全总监。而该公司在安全总监离职后，未按规定配备安全总监，继续从事生产经营活动，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》《深圳市人民政府令（第308号）深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》的有关规定。

五、事故原因及性质

（一）直接原因

1.司机李成文驾驶粤BHT245号重型自卸货车行驶至吉华路359号路段停车等候右转驶入福盈搅拌站路段过程中，未提前开启右转向灯，未查明道路情况安全驾驶。

2.粤BHT245号重型自卸货车右侧补盲镜镜面模糊、可视角度不佳，不能满足驾驶人的间接视野要求。

3.粤BHT245号重型自卸货车右侧盲区监控摄像头处于蒙尘状态，不能起到正常的辅助作用。

（二）间接原因

1.深圳市新达源物流有限公司未落实隐患排查治理制度，未及时发现并消除车辆右侧补盲镜镜面模糊、可视角度不佳和右侧盲区监控摄像头处于蒙尘状态，丧失“滴滴”警示声的隐患。

2.深圳市新达源物流有限公司未严格教育督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

3.深圳市新达源物流有限公司安全生产培训流于形式，驾驶员未掌握本岗位的安全操作技能和缺乏遵章守纪意识。

4.深圳市新达源物流有限公司未落实安全生产责任制，未对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核。

（三）事故性质

经调查认定，深圳市龙岗区吉华街道“3·5”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

六、相关单位履职情况

经调查，针对此起事故，未发现深圳市交通运输局盐田管理局履责相关问题。

七、责任认定及处理建议

（一）建议追究刑事责任人员

1.粤BHT245号重型自卸货车驾驶人李成文，驾驶粤BHT245号重型自卸货车行驶至吉华路359号路段停车等候右转驶入福盈搅拌站路段过程中，未提前开启右转向灯，未

查明道路情况安全驾驶。此外，粤BHT245号重型自卸货车存在右侧补盲镜镜面模糊、可视角度不佳，不能满足驾驶人的间接视野要求；右侧盲区监控摄像头处于蒙尘状态，不能起到正常的辅助作用，最终发生导致2人死亡的道路交通事故，对事故负全部责任。其行为违反了《中华人民共和国刑法》有关规定，涉嫌交通肇事罪。深圳市公安局交通警察支队龙岗大队于2023年3月30日对其涉嫌交通肇事罪立案侦查，并对其采取刑事拘留强制措施。建议由龙岗交警大队追究其刑事责任。

2.深圳市新达源物流有限公司法定代表人周瑞良，未依法履行安全管理职责，未落实本单位全员安全生产责任制；未落实隐患排查治理制度；督促检查本单位安全生产工作不力；未按规定配备安全生产管理机构人员；涉嫌违反《中华人民共和国刑法》有关规定，建议由龙岗交警大队追究其刑事责任。

3.深圳市新达源物流有限公司安全主任邓方兴，未依法履行安全管理职责，未及时检查本单位安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未及时制止纠正违反操作规程的行为；涉嫌违反《中华人民共和国刑法》有关规定，建议由龙岗交警大队追究其刑事责任。

4.深圳市新达源物流有限公司第八车队车队长李明海未履行安全管理职责，未及时发现并消除隐患；涉嫌违反《中华人民共和国刑法》有关规定，建议由龙岗交警大队追究其刑事责任。

（二）建议追究行政责任单位和人员

深圳市新达源物流有限公司未落实安全生产主体责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定，对事故发生负有责任。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定对其进行处罚。

八、善后赔偿情况

深圳市新达源物流有限公司前期已提供50万人民币给死者家属，主要用于丧葬补助金，供死者家属抚恤金等费用，该公司目前跟家属还在协商赔偿协议，家属未谅解。

九、事故防范和整改措施

（一）深刻汲取事故教训。政府各相关职能部门应当认真吸取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、省、市关于安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（二）强化安全生产教育培训。交通运输部门、交警部门要督促各运输企业和货运源头装载企业结合实际，强化从业人员的安全教育和培训，尤其针对驾驶司机，保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的责任和义务。在制定有关管理制度和操作规程后，要建立完善日

常考评和检查机制，重点是督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（三）严厉打击各类交通违法行为。各级公安交警部门要进一步加强针对货运等重点车辆的检查力度，严厉打击和整治超速超员超载、疲劳驾驶、酒后驾驶、吸毒后驾驶、货车违法占道行驶、违法停车、低速行驶、违法变道等各类交通违法行为，全力预防各类道路交通事故的发生。

（四）加强交通安全的宣传教育。各级政府及其有关部门要重视和加强交通安全的宣传教育。公安交警部门要加大《道路交通安全法》的宣传教育，用事故案例警示人、教育人；特别针对非机动车骑行安全，戴头盔、不走机动车道等交通安全问题的宣传，加强辖区企业的安全监管，努力营造良好的道路交通安全环境，有效防范和坚决遏制较大及以上道路交通事故的发生。

龙岗区吉华街道“3·5”一般道路交通死亡事故事故调查组