东城街道“6·3”一般道路交通事故调查报告

东城街道“6·3”一般道路交通事故组

2018 年 7 月

目　　录

一、事故发生经过及应急救援情况.....4
（一）事故发生经过.....4
（二）事故应急处置情况.....4
二、事故相关情况.....6
（一）事故车辆情况.....6
（二）事故车辆驾驶员情况.....9
（三）事故车辆乘员情况.....10
（四）车辆检验鉴定情况.....11
（五）事故单位基本情况.....12
（六）事故车辆入户和年审情况.....13
（七）事故现场情况.....13
三、人员伤亡和直接经济损失情况.....15
（一）人员伤亡情况.....15
（二）直接经济损失.....15
四、事故原因及性质.....15
（一）事故直接原因.....15
（二）间接原因.....16
（三）相关单位履行职责情况.....16
（四）事故性质.....16
五、责任认定及处理建议.....17
（一）建议追究刑事责任人员.....17
（二）因在事故中死亡不予追究责任人员.....17
（三）其它处理建议.....17
六、防范和整改措施.....18

东城街道“6·3”一般道路交通事故调查报告

2018年6月3日13时51分，在G94珠三角环线高速北行62KM+300M（东城街道）路段发生一起中型厢式货车碰撞轿车，事故造成1人死亡，2人受伤，5车不同程度损坏的一般道路交通事故。

为查清事故原因，举一反三，吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，市政府批准成立了由东城街道办事处党委委员张建良任组长，东城安监分局、东莞高速公路大队、东城监察室、东城公安分局、东城交通分局、东城总工会有关负责同志参加的东莞市东城街道“6·3”一般道路交通事故调查组（以下简称：事故调查组），开展事故调查工作。并聘请东康怡司法鉴定中心、东莞市广协鉴定评估有限公司协助事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘察、调查取证、检测鉴定、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，对责任人和责任单位提出了有关处理建议；并

针对事故原因及暴露出的突出问题和教训，提出了事故防范措施建议。

一、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2018 年 6 月 3 日 13 时 51 分许，刘志刚驾驶粤 SB2638 号中型厢式货车行驶至上在 G94 珠三角环线高速北行 62KM+300M（东城街道）路段时，由于左后轮发生爆胎将车辆停靠在紧急教授车道后，并电话通知车主邵勇告知爆胎的位置等待邵勇送更换轮胎的工具。约 1 小时后邵勇驾驶粤 S8YL69 号小轿车到达现场，把车辆停在粤 SB2638 车后约 8 米的紧急救援车道上，刘志刚使用邵勇送来的工具更换轮胎就差把几个螺丝拧紧的时间。由于盘盛健驾驶粤 S1WG15 号轻型厢式货车时使用手机查看导航，车辆跑偏进入紧急救援车道从后驶至撞上停在紧急救援车道内的粤 S8YL69 号轿车尾部致使车辆与邵勇和粤 SB2638 车发生碰撞，然后粤 S1WG15 号轻型厢式货车再与叶佩龙驾驶的粤 S802HZ 小轿车、顾海衡驾驶的粤 S034RV 号轿车发生碰撞，事故造成 1 人当场死亡，2 人受伤，五车不同程度损坏的交通事故。

（二）事故应急处置情况

1、事故信息接报及响应情况

2018 年 6 月 3 日 14 时 59 分，东莞高速公路大队值班室接盘盛健报警称，在东莞市 G94 珠三角环线高速北行 62KM+300M（东城街道）路段，其驾驶货车和小轿车发生碰撞，有一男子受伤严重。15 时 02 分，东莞高速公路大队

值班室通知巡逻民警、执勤民警、120 救护中心及消防队赶赴事故现场，15 时 05 分，东莞高速公路大队事故处理民警杜叶枝、刘峰出警；15 时 30 分，交警部门人员紧随 120 及消防车到达现场，开展抢救伤者、控制现场和勘查取证等工作。

2、事故现场应急处置工作情况。

事故发生后，东莞高速公路大队出警人员到达现场后，立即对道路实施交通管制，维持现场秩序，开展抢救伤者等应急处置工作。经勘查发现，粤 S1WG15 号轻型厢式货车车头朝东南尾向西北停在第二车道与第三车道间，粤 SB2638 号中型厢式货车车头朝北尾向南停在紧急救援车道内，粤 S802HZ 小型轿车车头朝南向北停在紧急救援车道内，粤 S034RV 小型轿车车头朝西北南尾向东南北停在第一车道与第二车道间，粤 S8YL69 小型轿车车头朝东尾向西停在紧急救援车道内，粤 S8YL69 小型轿车驾驶人邵勇躺在紧急救援车道内，经现场医生诊断为当场死亡。当日 17 时 00 分，交警部门结束现场勘查，事故现场清理后交通恢复正常，暂扣肇事车辆 5 台。

3、应急处置评估

经评估，此次事故处置，交警部门及时启动应急响应，迅速组织消防、医院等部门开展应急处置，现场救援处置措施得当，无救援人员伤亡，事故应急处置到位，符合道路交通事故处理，善后工作有序，在事故救援过程未发生次生衍生事故发生。此次应急处置及时、有效。

二、事故相关情况

（一）事故车辆情况

1、粤 S1WG15 号牌轻型厢式货车，车辆登记所有人：东莞市伟群贸易有限公司，登记住所：广东省东莞市大岭山镇建设路 1 街 8 号，品牌型号：福田牌 BJ5049V8BEA-FA，注册日期为：2017 年 6 月 20 日，检验有限期至 2018 年 6 月 30 日，使用性质：非营运，未办理道路运输许可证，车辆核定载客 3 人，实载 3 人，事故发生时车辆为空车，无超载。车辆购有交通事故强制责任险和商业险，投保公司：中国平安财产保险股份有限公司，商业险第三者责任险赔偿限额为 100 万元，商业保险单号：13531003900253754970，强制保险单号：13531003900253754971，车上人员责任险司机为 1 万元。经查，该车近三年来共 3 次交通违法行为记录，已接受处理 3 次；无历史事故记录。

2018 年 6 月 3 日 14 时许，盘盛健驾驶粤 S1WG15 号牌轻型厢式货车从东莞市寮步镇出发，前往广州市增城区装货；14 时 50 分许，在途中发生交通事故。经查，未发现盘盛健有疲劳驾驶情况。

2、粤 SB2638 号牌中型厢式货车，品牌型号：东风牌 DFA5080XXY11D4AD，注册日期为：2013 年 12 月 20 日，检验有限期至 2018 年 12 月 31 日，车辆登记所有人：邵勇，登记住所：广东省东莞市寮步镇西溪村美景街 13 号纤亚鞋材有限公司宿舍，使用性质：营转非，未办理道路运输许可证，车辆核定载客 3 人，实载 1 人，车辆核定载质量 3790KG，

实载质量 3960KG，超载 4.48%。车辆购有交通事故强制责任险，强制保险单号：PDZA201744190000686493，投保公司：中国人民财产保险股份有限公司东莞市分公司。经查，该车近三年来共有过 15 次交通违法行为记录，已接受处罚 15 次，无历史事故记录。

2018 年 6 月 3 日 13 时许，邵勇安排刘志刚驾驶粤 SB2638 号牌中型厢式货车从东莞市大朗镇新各路 28B 兄弟纺织厂送一批毛线到惠州市博罗县；途中车辆发生爆胎，将车停于救援车道内，14 时 50 分许，在更换轮胎过程中发生交通事故。经查，未发现刘志刚有疲劳驾驶情况。

3、粤 S802HZ 小型轿车，品牌型号：福特牌 CAF7154A5，注册日期：2018 年 5 月 28 日，检验有限期至 2020 年 5 月 31 日，车辆所有人：叶佩龙，登记住所：广东省东莞市大朗镇蔡边村九墩区 108 号，使用性质：非营运，核定载客 5 人，事发时实载 1 人，无超载。车辆购有交通事故强制责任险和商业险，商业保险单号：ADNG01JY1418B037656F，强制保险单号：ADNG01ICTP18B041054C，投保公司：中国太平洋财产保险股份有限公司东莞分公司，其中商业第三者保险 100 万元。经查，该车近三年来无交通违法行为记录，该车近三年内无历史事故记录。

2018 年 6 月 3 日 14 时许，叶佩龙驾驶粤 S802HZ 小型轿车从深圳出发去广州，在途中发生事故。经查，未发现叶佩龙有疲劳驾驶情况。

4、粤S034RV小型轿车，品牌型号：马自达牌CAF7151A，注册日期：2009年7月13日，检验有限期至2018年7月31日，车辆所有人：列雪霞，登记住所：广东省东莞市石碣镇石碣居委会桥东路1号，使用性质：非营运，核定载客5人，事发时实载1人，无超载。车辆购有交通事故强制责任险和商业险，商业保险单号：AGUZ121V14178397492E，强制保险单号：AGUZ121CTP17B443050W，投保公司：中国太平洋财产保险股份有限公司广州市增城支公司，其中商业第三者保险100万元。经查，该车近三年来共有过2次交通违法行为记录，已接受罚款2次，该车近三年内无历史事故记录。

2018年6月3日14时许，顾海衡驾驶粤S034RV小型轿车从深圳出发去广州，在途中发生事故。经查，未发现顾海衡有疲劳驾驶情况。

5、粤S8YL69小型轿车，品牌型号：北京现代牌BH7142TAV，注册日期：2017年5月5日，检验有限期至2019年5月31日，车辆所有人：罗游祝，登记住所：广东省东莞市厚街镇赤岭村委会阳明山祠前新丽苑四巷8号，使用性质：非营运，核定载客5人，事发时实载1人，无超载。车辆购有交通事故强制责任险和商业险，投保公司：中国太平洋财产保险股份有限公司广州市增城支公司，商业第三者保险100万元商业保险单号：ADNG01HY1418B012687D，强制保险单号：ADNG01HCTP18B013791A。经查，该车近

三年来共有过3次交通违法行为记录，已接受罚款1次，该车近三年内无历史事故记录。

2018年6月3日13时许，邵勇驾驶粤S8YL69小型轿车出发送工具到现场，在更换轮胎过程中发生交通事故。经查，未发现邵勇有疲劳驾驶情况。

（二）事故车辆驾驶员情况

1、粤S1WG15号轻型厢式货车驾驶人：盘盛健，住址：广西岑溪市大业镇奕清村茶地组36号，身份证号：，持C1型机动车驾驶证，初次领驾驶证日期：2016年1月3日，有效期至2022年8月12日，驾驶证状态正常，符合驾驶轻型厢式货车条件。盘盛健无领取其他特种车辆从业资格证。盘盛健为东莞市伟群贸易有限公司的搬运工，因公司专职司机陈展孚临时身体不适时私自同意由盘盛健驾车运输。经查，盘盛健近三年来共有3次交通违法行为记录，已接受处理3次，无历史事故记录。

2、粤SB2638号牌中型厢式货车驾驶人：刘志刚，住址：安徽省淮北市濉溪县濉溪镇王冲孜村北刘庄48号，身份证号：，持B2型机动车驾驶证，初次领驾驶证日期：2014年6月3日，有效期至2020年6月3日，驾驶证状态正常，符合驾驶中型厢式货车条件。刘志刚有有效的经营性道路货物运输驾驶员从业资格证。经查，刘志刚近三年来共有6次交通违法行为记录，已接受处理6次，无历史事故记录。

3、粤 S802HZ 小型轿车驾驶人：叶佩龙，住址：广东省惠州市博罗县观音阁镇桂岭村委会第五小组，身份证号：，持 C1 型机动车驾驶证，初次领驾驶证日期：2015 年 10 月 22 日，有效期至 2021 年 10 月 22 日，驾驶证状态正常，符合驾驶小型轿车条件。经查，叶佩龙近三年来共有 1 次交通违法行为记录，已接受处理 1 次，无历史事故记录。

4、粤 S034RV 小型轿车驾驶人：顾海衡，住址：广东省广州市增城区石滩镇顾屋村向西路一巷 3 号，身份证号：，持 C1 型机动车驾驶证，初次领驾驶证日期：2011 年 10 月 7 日，有效期至 2027 年 10 月 27 日，驾驶证状态正常，符合驾驶小型轿车条件。经查，顾海衡近三年来共有过 1 次交通违法行为记录，已接受处理 1 次，共有 1 次历史事故记录。

5、粤 S8YL69 小型轿车驾驶人：邵勇，住址：四川省大竹县竹阳镇春草坪巷 50 号，身份证号：，持 C1 型机动车驾驶证，初次领驾驶证日期：2011 年 9 月 16 日，有效期至 2027 年 9 月 16 日，驾驶证状态正常，符合驾驶小型轿车条件。经查，邵勇近三年来共有过 6 次交通违法行为记录，已接受处理 6 次，无历史事故记录。

（三）事故车辆乘员情况

事故粤 S1WG15 号牌轻型厢式货车，登记核载 3 人，事故发生时实载 3 人，没有超员。经调查，事故车辆接载乘客为东莞市伟群贸易有限公司搬运工赵彦龙、专职司机陈展

孚。

（四）车辆检验鉴定情况

1、交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对盘盛健及邵勇的血液进行酒精含量检验及常见毒品筛查，得到如下鉴定结论：盘盛健及邵勇的血液中未检出乙醇成份；盘盛健及邵勇的血液中未检出苯丙胺、甲基苯丙胺（冰毒）、MDA(3,4-亚甲基二氧基苯丙胺)、MDMA（3,4-亚甲基二氧基甲基苯丙胺，摇头丸）、对-甲氧基甲基苯丙胺、甲氧基甲基苯丙胺、甲卡西酮（K 粉）、单乙酰吗啡、吗啡、美沙酮、可卡因、可待因、芬太尼、度冷丁、曲马多、海洛因、四氢大麻酚等毒品成份。交警部门现场对刘志刚、顾海衡、叶佩龙使用酒精测试仪及毒品唾液检测，刘志刚、顾海衡、叶佩龙均未检出酒精成分及毒品成份。

2、交警部门委托东莞市广协鉴定评估有限公司对肇事车辆进行安全技术性能检验，得到如下鉴定结论：

（1）粤 S1WG15 号轻型厢式货车：该车制动系统、转向系统、灯光系统、其它安全设备（车身反光标识、后下部防护装置）重要技术安全部件均符合安全技术要求标准（合格）。勘察车辆外观，该车无改装嫌疑。

（2）粤 SB2638 号中型厢式货车：该车转向系统、灯光系统、其它安全设备（车身反光标识、后下部防护装置）重要技术安全部件均符合安全技术要求标准（合格），该车左后外轮胎胎壁破裂，违反国家标准《机动车运行安全技术条件（GB7258-2017）》第 9.1.8 条款规定，（轮胎的胎面和胎壁

上不应有长度超过 25MM 或者深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤），不符合要求，制动系统不符合安全技术要求的标准（不合格）。勘察车辆外观，该车无改装嫌疑。

（3）粤 S802HZ 小型轿车：该车制动系统、转向系统、灯光系统均符合安全技术要求标准（合格）。勘察车辆外观，该车无改装嫌疑。

（4）粤 S034RV 小型轿车：该车制动系统、转向系统、灯光系统均符合安全技术要求标准（合格）。勘察车辆外观，该车无改装嫌疑。

（5）粤 S8YL69 小型轿车：该车制动系统、转向系统、灯光系统均符合安全技术要求标准（合格）。勘察车辆外观，该车无改装嫌疑。

（五）事故单位基本情况

东莞市伟群贸易有限公司，法定代表人：陈宏伟，统一社会信用代码：91441900MA4W55R144，地址：东莞市大岭山建设路 1 街 8 号，类型：有限责任公司（自然人独资），注册资本：贰佰万元整，经营范围：批发、零售：预包装食品（不含冷藏、冷冻食品）、酒类。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。成立日期：2017 年 1 月 9 日。经查，公司约有从业人员 4 人，由陈晓珊负责公司全面管理工作，陈展孚为专职司机，盘盛健及赵彦龙为搬运工。目前正常生产经营，公司名下有车辆 1 辆，审验正常，近三年来有 3 次违章记录，无历史事故记录。车辆为公司自用车，不对外出租使用，该公司经营范围不包含道路运输，

是非道路运输企业，无道路运输许可证，车辆无安装卫星定位装置。

（六）事故车辆入户和年审情况

1、粤 S1WG15 号轻型厢式货车于 2017 年 6 月 20 日注册，检验有效期至 2018 年 6 月 30 日。

2、粤 SB2638 号中型厢式货车于 2013 年 12 月 20 日注册，检验有效期至 2018 年 12 月 31 日。

3、粤 S802HZ 小型轿车于 2018 年 5 月 28 日注册，检验有效期至 2020 年 5 月 31 日。

4、粤 S034RV 小型轿车于 2009 年 7 月 13 日注册，检验有效期至 2018 年 7 月 31 日。

5、粤 S8YL69 小型轿车于 2017 年 5 月 5 日注册，检验有效期至 2019 年 5 月 31 日。

（七）事故现场情况

1、事故时间：2018 年 6 月 3 日 15 时 40 分，地点：G94 珠三角环线高速公路北行 62KM+300M（东城区）路段，天气晴朗，沥青路面，路面完好，干燥，视线清晰，能见度良好。

2、道路情况：事故路段呈南往北走向，中间有水泥隔离带，路面平直，水泥路面。单向设三机动车道和一紧急救援车道，机动车道宽 3.75m，救援车道宽 3.3m，道路限速 120km/h。经核查，事故路段的技术指标、交通安全设施的设置情况均符合国家和行业相关标准规范。

3、肇事车辆停车位置：

事故发生后，粤 S1WG15 号轻型厢式货车车头朝东南尾向西北停在第二车道与第三车道间，车辆右侧轮在左起第二车道间，左侧轮在左起第三车道内。

粤 SB2638 号中型厢式货车车头朝北尾向南停在紧急救援车道内。

粤 S802HZ 小型轿车车头朝南向北停在紧急救援车道内。

粤 S034RV 小型轿车车头朝西北南尾向东南北停在第一车道与第二车道间，车辆右侧轮在第二车道内，车辆左侧轮在第一车道内。

粤 S8YL69 小型轿车车头朝东尾向西停在紧急救援车道与第三车道间，车辆前轮在紧急救援车道内，后轮在第三车道内。

4、车辆痕迹。

粤 S1WG15 号轻型厢式货车车头碰撞粤 S8YL69 小型轿车车尾，粤 S1WG15 号轻型厢式货车左车尾碰撞粤 S802HZ 小型轿车右侧车身，粤 S034RV 小型轿车车头碰撞粤 S1WG15 号轻型厢式货车右后侧车身，粤 S8YL69 小型轿车车头碰撞粤 SB2638 号中型厢式货车车尾部，粤 S8YL69 小型轿车右侧碰撞右护栏。

5、路面痕迹。

由南往北勘查，地面痕迹最先发现的是粤 S8YL69 小型轿车底盘刮地痕，前底盘刮地起点距离基准点以北 3040 厘米，距基准线 170 厘米，水平长 1210 厘米，直至粤 S8YL69

小型轿车车头底盘；粤 S8YL69 小型轿车尾底盘与前底盘始点处于同一水平，距基准线 50 厘米的距离，向前直至粤 S8YL69 小型轿车尾部水平长 120 厘米，该刮地痕见有粤 S8YL69 小型轿车轮胎刮地痕；粤 S1WG15 号轻型厢式货车轮胎挫地痕距基准点以北 3660 厘米，距基准线 110 厘米的右侧车道上，向右前延伸，呈抛物线状，终点至粤 S1WG15 号轻型厢式货车停车位置距基准线 400 厘米，水平长 1650 厘米。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

死亡人员：邵勇，男，37 岁，汉族，　　年 月 日，四川大竹县人，系粤 S8YL69 小型轿车驾驶人。

受伤人员：赵彦龙，男，31 岁，汉族，　　年 月 日，汕头潮南人;

受伤人员：陈展孚，男，22 岁，汉族，　　年 月　日，广东陆丰人。

（二）直接经济损失

经评估，事故造成的直接经济损失约 53 万元。

四、事故原因及性质

（一）事故直接原因

驾驶人盘盛健驾驶事故车辆上道路行驶过程中使用手机，妨碍安全驾驶，导致车辆偏离行驶方向与停靠在救援车道内更换轮胎的车辆发生碰撞，是造成事故的直接原因。

（二）间接原因

1、邵勇，作为粤SB2638号中型厢式货车所有人。没有落实车辆的日常使用和维护，货车左后轮外轮胎胎壁破裂，机件不符合安全技术标准的情况下仍然安排驾车上路，违法存在时间已久，导致带“病”车辆上路行驶；在收到驾驶员告知车辆发生故障后，没有按照规定迅速报警或拨打紧急抢修电话，并且在紧急救援车道内检修车辆，体现出车主及驾驶员安全意识不强，车主及驾驶员对相关部门的管理不重视，车主及其驾驶员的法律意识淡薄，显示出车主对车辆未能实施有效监督管理。

2、驶员刘志刚在车辆发生故障后没有按照规定设置警告标志及迅速报警，并且在刘志刚、邵勇在紧急救援车道内检修车辆的违法行为。

（三）相关单位履行职责情况

东莞市伟群贸易有限公司属非道路运输企业，名下粤S1WG15号轻型厢式货车不纳入道路货物运输行业管理范围，不需要按照道路运输企业制定安全生产规章制度及实施安全生产教育、培训计划和交通事故等其他突发事件的道路运输应急预案等制度。

经调查该公司有对公司员工进行教育培训，对事故车辆按时进行年检和保养等工作。

（四）事故性质

经调查认定，东城街道“6·3”一般道路交通事故是一起由于驾驶人驾驶车辆上道路行驶过程中使用手机，妨碍安全驾

驶的一般生产安全责任事故。

五、责任认定及处理建议

（一）建议追究刑事责任人员

盘盛健，粤 S1WG15 号轻型厢式货车驾驶人。盘盛健驾驶车辆上道路行驶过程中使用手机，妨碍安全驾驶，行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十二条第三项之规定，是造成事故的主要过错，对事故负有责任，建议以涉嫌交通肇事罪移交司法机关追究其刑事责任。

2018 年 6 月 3 日，交警部门对盘盛健实施刑事拘留，羁押在东莞市看守所；2018 年 7 月 6 日，经东莞市第一人民检察院批准，交警部门对其实施逮捕；目前交警部门正在办理将此案移送东莞市第一人民检察院，由检察院起诉追究盘盛健的刑事责任。

（二）因在事故中死亡不予追究责任人员

邵勇，男，粤 S8YL69 小型轿车驾驶人。邵勇在车道内检修车辆，其行为违反了《广东省道路交通安全条例》第三十二条第二款的规定，对此次事故的发生负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（三）其它处理建议

1、刘志刚，男，粤 SB2638 号中型厢式货车驾驶人。刘志刚在车辆发生故障后没有按照规定设置警告标志及迅速报警，并且在车道内检修车辆，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第六十八条第一款以及《广东省道路交通安全法》第三十二条第二款的规定，建议交警部门已依

照《道路交通安全法》、《道路交通安全法实施条例》等法律法规对其的违法行为进行处罚。

2、东莞市伟群贸易有限公司属非道路运输企业，未制定安全生产规章制度及实施安全生产教育、培训计划，未制定突发事件的应急预案。建议属地安全监管部门加强对该公司管理，对存在的违法行为进行处理。

3、事故有关的其他民事法律争议，如民事纠纷，建议当事各方通过了事法律途径解决。

六、防范和整改措施

各有关部门要深刻吸取此次道路交通事故的沉痛教训，认真贯彻落实安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，强化安全生产红线意识，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，坚决避免类似事故重复发生。

（一）东莞市伟群贸易有限公司要吸取教训加强对从业人员的教育培训，加强安全生产管理。

（二）切实加强货运企业安全检查。交通运输、安全监管、公安交警部门要进一步加强沟通联系，由交通运输部门牵头采取联合行动的方式对辖区的客货运企业进行安全监管、安全教育培训专项检查，督促运输企业客运站场严格落实交通安全管理责任制，把责任落实到人，安全教育培训到位，把如车辆出行安全关。对安全责任、安全教育培训不落实或者落实不到位以及内部安全管理混乱的运输企业和客运站场，要坚决落实停业整顿工作措施，安全隐患得不到有

效消除的不允许恢复运营。

（三）严格落实运输车辆动态监管。属地交通运输、安全监管、公安交警部门要不定期开展两项集中检查：一查运输企业监控平台建设及配套监管机制建立情况；二查客货运车辆安装、使用具有行驶记录功能的卫星定位车载终端情况，督促企业履行安全生产主体责任。对不按规定安装、使用卫星定位装置和监控平台的，要依照相关规定严肃处理。

（四）集中整治运输企业及车辆交通违法。公安交警部门要突出重点严厉整治货运车辆的违法行为。要对辖区内货运车辆的运行规律进行认真的排查摸底，准确掌握货运车辆的运行规律和实时动态。对货运车辆超载、违法停车、冲红灯、污损号牌等交通违法行为突出的路口、路段集中整治进行集中整治，进一步规范货运车辆道路通行秩序。

（五）大力开展运输车辆隐患清零工作。交通运输、公安交警部门要按照属地管理的原则，对多次违法未处理的运输车辆加强清理排查，对逾期未年检、逾期未报废的客货运车辆和危险化学品运输车辆，落实车辆查控、约谈企业负责人等措施。要主动联合深入企业进行清查，督促企业或车主尽快到公安交警部门办理相关业务手续，全面消除重点车辆源头隐患。

（六）强化交通安全的宣传教育。加强交通安全的宣传教育。交警部门要加大《道路交通安全法》的宣传教育，用事故案例警示人、教育人；交通运输部门要加大《广东省道路货物运输超限超载治理办法》的宣传力度，督促货运源头

单位落实安全生产主体责任；地方政府要落实属地管理责任，加大交通安全的宣传，加强辖区企业的安全监管，努力营造良好的道路交通安全环境，有效防范和坚决遏制伤亡道路交通事故的发生。

东城街道“6·3”一般道路交通事故调查组