郁南大湾“11·26”一般道路交通事故调查报告

2022年11月26日2时45分许，郁南县大湾镇G234线3122KM+700M路段发生一起一辆桂R38336号重型半挂牵引车牵引桂RD160挂号重型罐式半挂车与一辆粤WDE248号普通二轮摩托车碰撞，致两人死亡、一人受伤及两车辆损坏的道路交通事故，直接经济损失约230万元。

事故发生后，郁南县委、县政府主要领导高度重视，第一时间作出批示，要求全力抢救伤员，妥处善后，同时要求有关部门要尽快查明事故原因，吸取教训，举一反三，迅速排查交通安全隐患，加强道路安全管理，采取有效措施，严防类似事故发生。副县长、县公安局局长王朝辉到达现场并指导做好交通疏导、现场处置等工作。为全面开展该宗事故深度调查处理工作，不断加强和改进全县道路交通安全管理工作，县政府依据《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》的有关要求，授权县应急管理局牵头县交通运输局、县公安局交警大队、县公路事务中心、县教育局、县总工会、县人力资源和社会保障局、县市场监督管理局、大湾镇政府等单位派员组成大湾镇“11·26”一般道路交通事故深度调查组，并邀请县纪委监委派员参加该起事故深度调查。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效”的原则，通过现场取证、询问相关人员、查阅相关资料等方法，现已查明事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关人员和单位的处理建议，并分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了事故防范和整改建议。

经事故调查组调查认定，大湾镇“11·26”一般道路交通事故是一起一般生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

1.桂R38336号重型半挂牵引车，品牌型号：集瑞联合牌QCC42********；使用性质：货运；发动机号：KX1Q*******，车辆识别代号：L584C4D**********；初次登记日期：2020年9月30日；强制报废期止：2035年9月30日；检验有效期止：2023年9月30日；车辆核定载人数：2人；整备质量：8805kg；准牵引总质量：40000kg；机动车状态：正常。经郁南县公安局交通警察大队通过公安交通管理综合应用平台查询显示该车近三年无交通违法及交通事故记录。机动车所有人：林*；登记住所：广西桂平市木圭镇********；行驶证发证机关：广西壮族自治区贵港市公安局交通警察支队。

桂R38336号重型半挂牵引车持有贵港市港北区交通运输局核发的《中华人民共和国道路运输证》，道路运输证号：桂交运管贵字4508********号，发证日期：2022年9月14日；业主名称：林*；地址：广西桂平市木圭镇*******；经营许可

证号:450802002474;经营范围:普通货运。林*是该车辆的实际所有人，无挂靠其它运输公司。

桂R38336号重型半挂牵引车的机动车交通事故责任强制保险投保于中国平安财产保险股份有限公司南宁中心支公司,保险单号:114390*******,保险有效期自2022年9月29日14时起至2023年9月29日14时止;机动车综合商业保险投保于中国平安财产保险股份有限公司南宁中心支公司,保险单号:114390******,保险有效期自2022年9月30日00时起至2023年9月29日24时止。其中交通责任强制险赔偿限额20万元,商业险第三者责任保险责任限额为100万元。

2.桂RD160挂号重型罐式半挂车，品牌型号：瑞江牌WL94******;车辆识别代号:LRJ98RG**********;初次登记日期:2020年9月30日;强制报废期止:2035年9月30日;检验有效期止:2023年9月30日;机动车所有人:林*;登记住所:广西桂平市木圭镇******;行驶证发证机关:广西壮族自治区贵港市公安局交通警察支队。车辆使用性质:货运;车辆核定载质量:33550kg，总质量:39950kg，整备质量:6400kg;登记车辆外廓尺寸:9015*2550*3995mm,机动车状态:正常。经郁南县公安局交通警察大队通过公安交通管理综合应用平台查询显示，桂RD160挂号重型罐式半挂车近三年无交通违法及交通事故记录。桂RD160挂号重型罐式半挂车无购置保险（无提供任何保险单据）。

桂RD160挂号重型罐式半挂车持有贵港市港北区交通运

输局核发的《中华人民共和国道路运输证》，道路运输证号：桂交运管贵字4508********号，发证日期：2020年9月14日。业主名称：林*；地址：广西桂平市木圭镇*****；经营许可证号：4508********；经营范围：普通货运。林*是该车辆的实际所有人，无挂靠其它运输公司。

3.粤WDE248牌普通二轮摩托车，车辆品牌型号：五羊-本田牌，车辆识别代号：LWBTCH2**********，发动机号：17D*****，初次登记日期：2017年7月10日；检验有效期止：2023年7月31日；核定载人数：2人；机动车所有人：罗*宝，身份证号码：441230**********；登记住所：广东省罗定市*******。机动车状态：正常。经郁南县公安局交通警察大队通过公安交通管理综合应用平台查询显示，粤WDE248牌普通二轮摩托车近三年无交通违法及交通事故记录。

粤WDE248牌普通二轮摩托车交通事故责任强制保险投保于紫金财产保险股份有限公司肇庆中心支公司，保险单号：205919*******，保险有效期自2022年7月5日11时34分起至2023年7月5日11时34分止。

（二）机动车技术参数、安全技术检验情况

1.2022年11月26日，郁南县公安局交通警察大队对事故车辆桂R38336号重型半挂牵引车及所牵引桂RD160挂号重型罐式半挂车进行勘验调查，桂RD160挂号重型罐式半挂车装载货物总量为0吨，无超载。

2.2022年11月26日，郁南县公安局交通警察大队对事故

车辆粤WDE248号牌普通二轮摩托车进行勘验调查，事故发生时粤WDE248号牌普通二轮摩托车实载3人，超员1人。

3.2022年11月28日，郁南县公安局交通警察大队委托广东恒安司法鉴定所对桂R38336号牌重型半挂牵引车牵引桂RD160挂号牌重型罐式半挂车进行安全技术状况鉴定。2022年12月6日，广东恒安司法鉴定所作出《司法鉴定意见书》（恒安司鉴所〔2022〕痕鉴字第632号），鉴定意见：经检视、检验未发现不符合GB7258--2017《机动车运行安全技术条件》标准的相关规定。

4.2022年11月28日，郁南县公安局交通警察大队委托广东恒安司法鉴定所对粤WDE248号牌普通二轮摩托车进行安全技术状况鉴定。2022年12月6日，广东恒安司法鉴定所作出《司法鉴定意见书》（恒安司鉴所〔2022〕痕鉴字第630号），鉴定意见：经检视、检验未发现不符合GB7258--2017《机动车运行安全技术条件》标准的相关规定。

5.2022年11月28日，郁南县公安局交通警察大队委托广东恒安司法鉴定所对事故车辆桂R38336号牌重型半挂牵引车牵引桂RD160挂号牌重型罐式半挂车在事故发生时的行驶速度进行鉴定，2022年12月6日，广东恒安司法鉴定所作出《司法鉴定意见书》（恒安司鉴所〔2022〕痕鉴字第633号），鉴定意见：桂R38336号牌重型半挂牵引车牵引桂RD160挂号牌重型罐式半挂车在事故发生时行驶速度约为60-61km/h。经勘验，事故发生地点为限速路段，最高限速为30km/h，综合

测定，该车在事故发生时超速行驶，且超过限速标志标明最高时速100%以上。

6.2022年11月28日，郁南县公安局交通警察大队委托广东恒安司法鉴定所对事故车辆粤WDE248号牌普通二轮摩托车在事故发生时的行驶速度进行鉴定，2022年12月6日，广东恒安司法鉴定所作出《司法鉴定意见书》（恒安司鉴所〔2022〕痕鉴字第631号），鉴定意见：粤WDE248号牌普通二轮摩托车在事故发生时行驶速度约为45-46km/h。经勘验，事故发生地点为限速路段，最高限速为30km/h，综合测定，该车在事故发生时超速行驶，且超过限速标志标明最高时速50%以上。

7.2022年11月28日，郁南县公安局交通警察大队委托广东恒安司法鉴定所对碰撞前粤WDE248号牌普通二轮摩托车由慢车道驶入快车道时与桂R38336号牌重型半挂牵引车牵引桂RD160挂号牌重型罐式半挂车的纵向距离和碰撞前粤WDE248号牌普通二轮摩托车由快车道驶入慢车道时与桂R38336号牌重型半挂牵引车牵引桂RD160挂号牌重型罐式半挂车的纵向距离进行鉴定，2022年12月6日，广东恒安司法鉴定所作出《司法鉴定意见书》（恒安司鉴所〔2022〕痕鉴字第634号），鉴定意见：碰撞前粤WDE248号牌普通二轮摩托车由慢车道驶入快车道时与桂R38336号牌重型半挂牵引车牵引桂RD160挂号牌重型罐式半挂车的纵向距离约为14.42m-16.92m；碰撞前粤WDE248号牌普通二轮摩托车由快

车道驶入慢车道时与桂R38336号牌重型半挂牵引车牵引桂RD160挂号牌重型罐式半挂车的纵向距离约8.35m。

（三）事故相关人员情况

1.林*，桂R38336号牌重型半挂牵引车驾驶人，男，汉族，1985年1月3日出生，住址:广西桂平市木圭镇******，身份证号码：45088119******，持有准驾车型为“A2”类机动车驾驶证，驾驶证号：45088119******，有效期至2026年2月20日；初次领证日期：2004年2月20日；发证机关：广西壮族自治区贵港市公安局交通警察支队。林*持有贵港市道路运输管理处核发的《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》,从业资格证号:45088119******,从业资格类别:经营性道路货物运输驾驶员,有效期至:2026年7月1日。经郁南县公安局交通警察大队通过公安交通管理综合应用平台查询，截至事故发生时显示林*近三年无交通违法记录。

2022年11月28日，郁南县公安局交通警察大队委托广东恒安司法鉴定所对林*的血液样品进行酒精含量测定。2022年11月29日，广东恒安司法鉴定所作出《司法鉴定意见书》(恒安司鉴所〔2022〕毒鉴字第559号),鉴定意见:林*的血液样本中未检测出乙醇(酒精)成份。查实林*没有涉嫌酒后驾驶。

2.彭**(死者),粤WDE248号牌普通二轮摩托车驾驶人，男，汉族，住址：广东罗定市华*****，身份证号码：445381********，罗定市华石中学学生。经郁南县公安局交

通警察大队通过公安交通管理综合应用平台查询，未查询到彭**已办理机动车驾驶证信息。查实，彭**未取得机动车驾驶证。

2022年11月26日，郁南县公安局交通警察大队委托广东恒安司法鉴定所对彭**的死亡原因进行鉴定。2022年12月5日，广东恒安司法鉴定所作出《司法鉴定意见书》（恒安司鉴所〔2022〕病鉴字第105号），鉴定意见：依据尸表检验，死者彭**符合因交通事故造成颅脑损伤导致死亡。

2022年11月28日，郁南县公安局交通警察大队委托广东恒安司法鉴定所对彭**的血液样品进行酒精含量测定。2022年11月29日，广东恒安司法鉴定所作出《司法鉴定意见书》（恒安司鉴所〔2022〕毒鉴字第558号），检验鉴定意见：彭**血液中乙醇（酒精）含量小于5mg/100ml。根据《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》(GB19522— 醉酒驾车的测试 2004)中规定：“饮酒驾车，车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于20mg/100mL，小于80mg/100mL的驾驶行为。”因此，彭**不属于饮酒驾车。

3.陈**（死者），粤WDE248号牌普通二轮摩托车乘坐人（第一乘客），女，汉族，住址：广东罗定市******，身份证号码：445381*******，罗定市华石中学学生。

2022年11月26日，郁南县公安局交通警察大队委托广东恒安司法鉴定所对陈**的死亡原因进行鉴定。2022年12月5日，广东恒安司法鉴定所作出《司法鉴定意见书》（恒安

司鉴所〔2022〕病鉴字第104号），鉴定意见：依据尸表检验，死者陈**符合因交通事故造成颅脑损伤导致死亡。

4.邓**，粤WDE248号牌普通二轮摩托车乘坐人（第二乘客），女，汉族，住址：广东罗定市*****，身份证号码：445381*******，罗定市华石中学学生。经郁南县第二人民医院诊断，邓**受轻伤。

（四）事故发生经过

2022年11月25日19时许，罗*宝的儿子罗**驾驶粤WDE248号普通二轮摩托车离家前往罗定市华石镇和彭**等人一起玩耍。吃完宵夜后，罗**把粤WDE248号普通二轮摩托车开到彭**家门口并等待父亲罗*宝前来接其回家。罗**因担心粤WDE248号普通二轮摩托车妨碍彭**家门口出入，于是在回家前把该摩托车钥匙交给了彭**。

2022年11月25日22时许，罗定市华石中学学生彭**等七人在罗定市华石镇“如期烧烤店”吃宵夜、喝啤酒。

2022年11月25日22时许，林*驾驶桂R38336号牌重型半挂（牵引车牵引桂RD160挂号牌重型罐式半挂车）到罗定市两塘高速出口附近的华润水泥厂装载水泥粉，然后前往郁南县南江口镇恒兴隆码头进行卸货。事故发生时，林*在南江口镇恒兴隆码头完成卸货后前往罗定华润水泥厂准备再次装载货物途中。

2022年11月26日0时，罗*宝驾驶小型轿车到彭**家门口把罗**接回家，而罗**和罗**均未及时向彭**要回粤

WDE248号普通二轮摩托车的锁匙，随后导致彭**驾驶该摩托车外出引发事故。

2022年11月26日1时48分，彭**等九个人分别驾乘三辆摩托车由罗定市华石镇经罗定市苹塘镇、郁南县河口镇往郁南县大湾镇方向行驶，驾驶人彭**驾驶粤WDE248号普通二轮摩托车(搭乘陈**、邓**两人)在三辆一起出去兜风摩托车中行驶在最后面的摩托车。

2022年11月26日2时45分，驾驶人彭**驾驶粤WDE248号普通二轮摩托车（搭乘陈**、邓**两人）沿G234线由郁南县大湾镇返回罗定市华石镇，行驶至郁南县G234线3122KM+700M路口，打左转向灯往左车道变更车道准备左转弯驶入左侧路口，在左转弯过程中彭**发现后方同向超车道上有一辆由驾驶员林*驾驶的桂R38336号牌重型半挂牵引车(牵引桂RD160挂号牌重型罐式半挂车)在直行，随即驾驶粤WDE248号普通二轮摩托车返回右侧车道；此时，后方牵引车驾驶员林*发现彭**驾驶的摩托车往左侧变道后，立即驾车往右侧车道变更紧急避让，由于避让不当致使林*驾驶的桂R38336号牌重型半挂（牵引车牵引桂RD160挂号牌重型罐式半挂车）车头左侧前保险杠部位与粤WDE248号普通二轮摩托车右后侧车尾部位发生碰撞，造成彭**、陈**两人受重伤经送郁南县第二人民医院抢救无效于当日死亡，邓**受轻伤及两车损坏的道路交通事故。

（五）事故现场相关痕迹情况

1. 事故车辆位置情况

事故路段大致为由东往西走向，路面性质为水泥；以事故路段北侧保安亭为基准点，桂R38336号牌重型半挂牵引车牵引桂RD160挂号牌重型罐式半挂车头西尾东停于事故路段北侧路外，其六轴右侧轮胎中心距基点1400cm，该车左、右侧轮胎制动痕迹长分别为360cm、930cm；粤WDE248号牌普通二轮摩托车头西南尾东北右倒于桂R38336号牌重型半挂牵引车牵引桂RD160挂号牌重型罐式半挂车左侧地面，前轮中心距桂R38336号牌重型半挂牵引车牵引桂RD160挂号牌重型罐式半挂车第一轴左侧轮胎中心100cm。

2. 事故车辆碰撞情况

2022年11月28日，郁南县公安局交通警察大队委托广东恒安司法鉴定所对事故车辆桂R38336号牌重型半挂牵引车牵引桂RD160挂号牌重型罐式半挂车与粤WDE248号牌普通二轮摩托车的碰撞形态进行鉴定。2022年12月6日，广东恒安司法鉴定所作出《司法鉴定意见书》（恒安司鉴所〔2022〕痕鉴字第629号），鉴定意见：认定桂R38336号牌重型半挂牵引车牵引桂RD160挂号牌重型罐式半挂车前保险杠左侧左前组合灯及雾灯与粤WDE248号牌普通二轮摩托车后部货架、后位灯、右后部护杠及护板发生接触碰撞，碰撞时两车车体纵向中轴线为大于四十五度的锐角所形成的痕迹特征可以成立。

3. 事故路段情况：事故路段位于郁南县G234线

3122KM+700M路口，事故路段大致为由东往西走向，西往罗定市城区方向，东往郁南县连滩镇方向，双向四车道，往罗定市城区方向左起第一车道路宽3.60米，第二车道路宽3.10米；路面情况：平直水泥路面，视线良好，有交通标线指示。

（六）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该起事故造成粤WDE248号普通二轮摩托车上人员彭**、陈**2人死亡，邓**1人受伤，直接经济损失约230万元。

（七）其它情况

天气情况：根据郁南县气象站网的资料记录，郁南县大湾镇2022年11月26日出现了小雨天气，11月26日02时至03时录得雨量0.2毫米。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2022年11月26日2时46分，云浮市公安局指挥中心110接到群众电话报警，报警内容如下：在广东云浮市郁南县大湾镇政府门口处一辆桂R38336号牌货车和一辆摩托车发生碰撞，有三人受伤，要求派员出警处理。接到报警后110指挥中心立即指派交警大队连滩中队事故处理民警黄智勇、卢俊驰和大湾镇派出所立即赶赴事故现场对事故人员进行救治、进行事故处置并联系郁南县第二人民医院120救护中心工作人员到事故现场对事故受伤人员进行救治。

（二） 事故现场应急处置情况

事故发生后，云浮市公安局交警支队副政委陈康球、交

管科副科长温元文及郁南县公安局交警大队大队长刘晓飞、副大队长黄春葵到达事故现场事故指导工作，增派人员疏导交通、保护现场、固定证据，要求医院对事故受伤人员加大力度抢救、处理等措施。之后对事故现场展开勘查取证、控制肇事者、走访相关证人。4 时 25 分，事故现场勘查完毕，撤离现场并恢复交通。

（三）医疗救治和善后处置情况

郁南县第二人民医院医务人员到达事故现场后，立即对彭**、陈**、邓**在现场抢救，后又送往郁南县第二人民医院继续进行抢救治疗，彭**、陈**两人经郁南县第二人民医院抢救无效后于当日 4 时 50 分死亡。尸体经检验后，家属在法定时间内对尸体进行处理，之后双方经县公安局交警大队主持调解，达成交通事故赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

此次事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动有序，救援过程没有发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，事故应急处置较好。

三、事故发生的原因

根据《安全生产法》、郁南县公安局交通警察大队《道路交通事故认定书》（第 44532212022000014 21 号）以及事故深度调查组经深层次调查认定:

（一）事故的直接原因

1. 驾驶人林*在夜间驾驶桂 R38336 号牌重型半挂牵引车

牵引桂RD160挂号牌重型罐式半挂车经过设置有人行横道、减速带等交通标识和容易发生危险的交叉路口时，未降低行驶速度、保持安全车速，不按规定与前车保持必要的安全距离，遇险情时估计不足，采取措施不当，没按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，其违法行为是造成事故的原因之一，对此道路交通事故所引起的作用以及过错相当。

2.驾驶人彭**未取得有效机动车驾驶证且不佩戴安全头盔驾驶遮挡号牌的粤WDE248号牌普通二轮摩托车搭乘超过核定人数的乘客在道路上超速行驶，变更车道时疏忽大意，没按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，其违法行为是造成事故的另一原因，且在机动车乘客邓**、陈**均未佩戴安全头盔的情况下，加大了事故造成的后果。对此道路交通事故所引起的作用以及过错相当。

（二）事故的间接原因

1.林*作为道路运输业务的个人投资经营者，桂R38336号牌重型半挂牵引车和桂RD160挂号牌重型罐式半挂车的所有人，没有制定相关安全生产管理制度以及道路运输操作规程，没有健全的安全生产管理制度；没有加强对自我的安全教育、职业道德教育，未能做到安全驾驶、文明驾驶，确保道路运输安全。

2.罗*宝作为粤WDE248号普通二轮摩托车的所有人，未履行监护人职责，没有对车辆进行妥善管理，没有及时制止其儿子罗**驾驶摩托车外出，导致未成年人彭**通过罗**取得

粤WDE248号普通二轮摩托车的钥匙并驾驶外出，对事故的发生负有间接责任。

3.罗定市华石中学开展交通安全教育不到位，特别是对未成年人驾驶摩托车的教育宣传不足，学校与家长之间交流和沟通不足，没有让家长认识到交通安全的重要性，没有让摩托车车主、家长监管好摩托车及家长对学生在家的安全监管。

四、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）彭**，事故车辆粤WDE248号牌普通二轮摩托车的驾驶人，其存在的交通违法行为有：未取得机动车驾驶证，不佩戴安全头盔，机动车超员，遮挡号牌，超速50%以上，变更车道时影响正常行驶的机动车。彭**的上述行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十一条第二款、第十九条第一款、第二十二条第一款、第四十二条第一款、第四十九条、第五十一条的规定。彭**和林*的交通违法行为在交通事故中所起的作用以及过错程度大小相当，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项的规定作出事故责任认定，认定彭**对事故的发生负事故同等责任。但鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）林*，事故车辆桂R38336号牌重型半挂牵引车牵引桂RD160挂号牌重型罐式半挂车的驾驶人，其存的交通违法行为有：机动车超速100%以上，遇事采取措施不当，没有按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。林*的上述行为违反《中华人

民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、第四十二条、第四十三条的规定。林*和彭**的交通违法行为在交通事故中所起的作用以及过错程度大小相当，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(二)项的规定作出事故责任认定，认定林*对事故的发生负事故同等责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第二条的规定，建议由郁南县公安局交通警察大队执行《道路交通事故认定书》（第 44532212022000014 21 号）的事故责任认定。

（三）林*，作为道路运输业务的个人投资经营者，没有健全的安全生产管理制度；没有加强对自我的安全教育、职业道德教育，确保道路运输安全。其行为违反了《中华人民共和国道路运输条例》第二十一条（三）和第二十八条的规定。

建议郁南县交通运输局通报广西贵港市港北区交通运输局对林*进行调查处理，将其列为年度重点监管对象，对其加大监督执法的频率和力度，督促其落实相关安全生产主体责任。

（四）罗定市华石中学开展交通安全教育不到位，特别是对未成年人驾驶摩托车的教育宣传不足，学校与家长之间交流和沟通不足，没有让摩托车车主、家长监管好摩托车及家长对学生在家的安全监管。建议郁南县教育局通报罗定市教育局，督促罗定华石中学加强学生遵守道路交通安全法律法规教育，特别加强对未成年人不得驾驶机动车教育，加强与家长的沟通，让家长认识到交通安全的重要性。

（五）罗*宝作为粤WDE248号普通二轮摩托车的所有人，未履行监护人职责，将机动车交由未取得机动车驾驶证的人驾驶；未成年人罗**未取得机动车驾驶证驾驶机动车。

建议郁南县公安局交警大队通报罗定市公安交通警察大队对罗*宝、罗**进行调查处理，并加大道路交通法律法规的宣传教育，加强对机动车驾驶员的培训学习。

五、相关单位责任倒查

经调查，相关职能部门能够严格落实道路交通工作职责，确实履行相关安全管理工作和党委、政府有关工作部署，未发现有失职失责行为。

六、事故防范和整改措施

下阶段，要深刻汲取此次一般道路交通事故的教训，举一反三，始终把维护人民群众生命财产安全放在首位，强化安全生产红线意识，认真贯彻落实中央、省、市关于安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展的理念，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（一）县交通运输局要督促客货运企业切实落实安全生产主体责任，深入辖区客货运输企业、站场等层层签订《安全生产责任书》，推动辖区客货运输企业、站场等严格落实交通安全主体责任。要督促客货运输企业、站场等进一步完善安全生产管理工作制度、档案、台账，加强对运输车辆及驾驶员的监督管理以及采取有效措施，严防驾驶员超速驾驶，强化

对客货运输从业人员的安全教育培训，严防存在安全隐患的驾车上路行为。

（二）县公安局交警大队要加大对道路交通违法违规行为打击力度，集中力量严查超员、超载、超速行驶、疲劳驾驶、不按规定系安全带、违规占道变道行驶、酒后驾驶、无证驾驶等交通违法行为。

（三）大湾镇政府要对辖区内重点路口加强监管，加装交通警示灯。县交通、交警、公路等部门要相互配合，各司其职，全面排查全县道路交通标志、标牌、标线是否符合设计规范，并督促道路施工企业严格落实安全生产主体责任，在车流量大的重点路段、危险路口要规范设置交通警示标志、标牌、标线，并上报有关主管部门备案。

（四）县教育局要加强对辖区内学校开展交通安全教育，切实提高教育实效。督促学校加强学生遵守道路交通安全法律法规教育，特别加强对未成年人不得驾驶机动车的教育，引导学生自觉抵制各种道路交通违法行为；加强学校与家长的沟通，加大车主或家长对家中摩托车的监管，让家长认识到交通安全的重要性，配合做好在家学生的监管。

（五）强化交通安全宣传教育。各级人民政府及相关部门要坚持宣传先行，不断拓展宣传的广度和深度，充分利用广播、电视、报纸、互联网等各类宣传媒体，采取多种形式，广泛开展社会宣传，加大典型案例宣传，提高驾驶员遵章行车意识；充分发挥“两站两员”的作用，加强对驾驶员安全警示

教育，加大对学生无证驾驶二轮摩托车危害性的宣传力度，加强对交通违法行为的舆论监督和社会监督，鼓励群众积极举报各种交通违法行为，形成全社会关心、支持、参与道路交通安全工作的良好氛围。