附件 1：

三水白坭“9·11”一般生产经营性道路交通事故调查报告

三水白坭“9·11”一般生产经营性道路交通事故调查组

2024 年 11 月

目　录

一、事故发生经过、应急救援和善后处理情况 - 1 -
（一）事故发生经过 - 1 -
（三）应急处置评估 - 2 -
（四）人员伤亡和财产损失情况 - 3 -
（五）事故善后情况 - 3 -
二、事故车辆、人员、单位相关情况 - 3 -
（一）事故车辆情况 - 3 -
（二）事故相关人员情况 - 6 -
（三）事故单位情况 - 7 -
三、事故人员检验鉴定情况 - 8 -
（一）涉事司机酒精、毒品检测情况 - 8 -
（二）死亡人员死因鉴定 - 8 -
四、车辆行驶轨迹及现场道路环境 - 8 -
（一）肇事车辆行驶轨迹 - 8 -
（二）现场道路环境 - 9 -
五、相关单位及个人调查情况 - 10 -
（一）事故单位、车辆及相关人员调查情况 - 11 -
（二）货物源头单位调查情况 - 12 -
（三）监管部门履职调查情况 - 13 -
六、事故原因 - 13 -
七、相关人员和责任单位的处理建议 - 14 -
1.张时宽 - 14 -
2.贺州市嘉瑞运输有限公司 - 15 -
3.李奕开 - 15 -
八、事故整改及防范措施建议 - 16 -
（一）迅速开展涉事企业隐患整治工作 - 16 -
（二）强化监管执法力度 - 16 -
（三）加强对道路隐患巡查排查 - 17 -
（四）积极做好道路交通安全教育宣传活动 - 17 -

三水白坭“9·11”一般生产经营性道路交通事故调查报告

2024年9月11日，位于三水区白坭镇的创业大道与凤果村路口发生一起道路交通事故，造成1人死亡、1人受伤。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《佛山市一般生产经营性道路交通事故调查处理工作实施细则（试行）》（佛安监[2019]12号）的有关规定，经区政府授权委托，成立由区应急管理局、区公安分局、区交通运输局、区交通执法支队、区人力资源社保局、区总工会等单位有关人员组成的事故调查组，并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，针对事故原因及暴露出的问题，提出了对有关责任人员、责任单位的处理意见和改进工作的措施建议。

经调查认定，三水白坭“9·11”一般生产经营性道路交通事故是一起因驾驶人员疲劳驾驶、运输企业主体责任落实不到位导致的生产安全责任事故。

一、事故发生经过、应急救援和善后处理情况

（一）事故发生经过

2024年09月11日，张**驾驶一辆桂J59619号重型半挂牵引车牵引桂JE038挂重型平板半挂车装载货物沿佛山市三水区白坭镇金白线最右侧的机动车道由北往南方向行驶，5时47分，车辆行驶至佛山市三水区白坭镇金白线凤果村牌坊前路段（X613线17KM+900M）时，碰撞前方同方向同车道正在等红绿灯的由蒙**驾驶的粤E65962重型半挂牵引车牵引粤E4385挂号重型平板半挂车的尾部位置，碰撞时，粤E65962重型半挂牵引车牵引粤E4385挂号重型平板半挂车的车头位置与前方黄**驾驶桂GUS117号小型普通客车尾部位置发生碰撞，桂GUS117号小型普通客车的车头位置再与前方由罗**驾驶的粤WA1538重型半挂牵引车牵引粤WQ167挂号重型平板半挂车的车尾位置发生碰撞，造成黄**抢救无效当场死亡、张**受轻微伤、四车不同程度损坏的道路交通事故。

（二）事故应急救援、处置情况

2024 年 9 月 11 日 05 时 52 分，110 接报在三水区白坭镇金白线凤果村牌坊前路段，发生交通事故，有人受伤，需救护车。事故发生后，三水区委区政府高度重视，区公安分局、白坭镇等相关部门负责人到场指挥处置工作；区公安分局交警大队对事故现场采取警戒措施，设置警戒区域，临时封闭事故现场路段，指引车辆绕行及现场处置；区人民医院医护人员到场后确认黄**经抢救无效当场死亡，张**受轻微伤送区人民医院治疗。截至 08 时 25 分许，事故现场基本处理完毕，道路交通恢复畅通。

（三）应急处置评估

区公安分局、区应急管理局、白坭镇等相关部门及时启动应

急响应，迅速组织有关部门和单位开展应急处置，现场救援处置措施得当，信息报送及时，分工明确，职责到位。

（四）人员伤亡和财产损失情况

此次事故共造成1人死亡、1人受伤，伤亡人员情况如下:

黄**，男，壮族，住址：广西*******，居民身份证号：4522*******，交通方式：驾驶桂GUS117号小型普通客车。在此次交通事故中当场死亡。

张**，男，汉族，住址：广西*******，居民身份证号：4524*******，交通方式：驾驶桂J59619号重型半挂牵引车牵引桂JE038挂号重型平板半挂车。在此次事故中胸部受伤。

此次交通事故，桂J59619号重型半挂牵引车、桂JE038挂号重型平板半挂车、桂GUS117号小型普通客车、粤E65962重型半挂牵引车、粤E4385挂重型平板半挂车、粤WA1538号重型半挂牵引车、粤WQ167挂号重型平板半挂车受到不同程度损坏。

（五）事故善后情况

事故发生后，经公安交警等部门协调处理，保险公司（桂J59619号重型半挂牵引车投保公司）与黄**（死者）家属、蒙**（粤E65962重型半挂牵引车司机）协商一致，贺州市嘉瑞有限公司与罗**（粤WA1538重型半挂牵引车司机）协商一致，各方已达成口头协议，善后后续事宜由区公安交警部门继续跟进处理。

二、事故车辆、人员、单位相关情况

（一）事故车辆情况

1.桂J59619号重型半挂牵引车和桂JE038挂重型平板半挂车

桂J59619号重型半挂牵引车，该车登记所有人：莫**，地址：广西*******；贺州市平桂区交通运输局核发了《中华人民共和国道路运输证》，道路运输证号：桂交运管贺字45110*******，发证日期：2024年09月13日。交通强制险保险公司：中华联合财产保险股份有限公司临武支公司，保险单号：0223*******，保险公司地址：湖南省郴州市临武县*******；商业险保险公司：中国太平洋财产保险股份有限公司贺州中心支公司，保险单号：ANAN068*******（第三者责任险100万元），保险公司地址：广西壮族自治区贺州市昭平县*******。

桂JE038挂号重型平板半挂车，该车登记所有人：贺州市嘉瑞运输有限公司，地址：广西壮族自治区*******。贺州市八步区交通运输局核发了《中华人民共和国道路运输证》，道路运输证号：桂交运管贺字451102*******号，发证日期：2024年09月13日。

经检验，桂J59619号重型半挂牵引车牵引桂JE038挂重型平板半挂车的制动系、转向系、照明信号装置、左/右后视镜、喇叭和前风窗玻璃刮水器均无法检验其工况；经鉴定：该车事发时的车速为42km/h～45km/h。经查询，该车本次交通事故之前共产生8条交通违章，均已接受处理；在本次事故中产生交通违章2条，尚未处理。

2.E65962重型半挂牵引车和粤E4385挂号重型平板半挂车

粤E65962号重型半挂牵引车，所有人：佛山君瑞伟业运输有限公司，地址：广东省佛山市三水区云东海街道*******，保险

公司：中国平安财产保险股份有限公司禅城支公司，交通强制险单号：14180983902547*******，商业险单号：1418098390*******（第三者责任险100万元），保险公司地址：广东省佛山市汾江南路*******;

粤E4385挂号重型平板半挂车，所有人：佛山君瑞伟业运输有限公司，地址：广东省佛山市三水区云东海街道*******。经检验：该车尾部标志板/后部车身反光标识不符合相关的规定；半挂车后下部防护装置横向构件在碰撞后损坏变形严重，已检数据未检见不符合相关规定要求的情形，其他技术要求无法进行检验。

经检验：粤E65962号重型半挂牵引车牵引粤E4385挂号重型平板半挂车的制动系、转向系、左/右后视镜、喇叭和前风窗玻璃刮水器均未检见不符合相关规定要求的情形；牵引车的右后刹车灯陈旧性损坏，不符合相关技术要求项，其余照明信号装置未检见不符合相关规定要求的情形。

3.桂GUS117号小型普通客车

桂GUS117号小型普通客车，车辆所有人：黄**，地址：广西*******；保险公司：大家财产保险股份有限公司，交通强制险单号：2165503202*******，商业险单号：216550356*******。经检验：该车的制动系、转向系、照明信号装置、左/右后视镜、喇叭和前风窗玻璃刮水器均无法检验其工况。

4.粤WA1538重型半挂牵引车和粤WQ167挂号重型平板半挂车

粤WA1538号重型半挂牵引车，所有人：新兴县新城镇罗解

荣运输部，地址：广东省云浮市新兴县新城镇*******；保险公司：天安财产保险股份有限公司佛山中心支公司，交通强制险单号：63049320881*******，商业险单号：6304932088*******（第三者责任险100万元），保险公司地址：广东省佛山市高明区荷城街道*******。

粤WQ167挂号重型平板半挂车，所有人：新兴县新城镇罗解荣运输部，地址：广东省云浮市新兴县新城镇*******。

经检验：粤WA1538号重型半挂牵引车牵引粤WQ167挂号重型平板半挂车的制动系、转向系、左/右后视镜、喇叭、前风窗玻璃刮水器均未检见不符合相关规定要求的情形；牵引车中的右后转向灯陈旧性损坏，不符合相关规定要求，半挂车右后灯组在碰撞中损坏，无法检验其工况，其余照明信号装置未检见不符合相关规定要求的情形。

（二）事故相关人员情况

1.桂J59619号重型半挂牵引车牵引桂JE038挂重型平板半挂车人员

驾驶员：张**，男，汉族，住址：广西*******，机动车驾驶证号：452402198*******，准驾车型：A2，驾驶证状态：正常，有效期为2016年2月4日至2026年2月4日，在发生本次事故之前，张**共产生27条交通违章，均已接受处理，本次事故产生的交通违章一共2条，尚未接受处理。持有贺州市交通运输局核发的《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》，证号45240219**********，从业资格类别：道经营性道路货物运输驾驶员，从业资

格证起始日期：2021年06月29日，有效期限：2027年06月29日。

2.粤E65962重型半挂牵引车牵引粤E4385挂号重型平板半挂车人员

驾驶员：蒙**，男，壮族，住址：广东省*******，驾驶证号/身份证号：4306*******，准驾车型：A2，驾驶证状态：正常。

3.**桂GUS117号小型普通客车人员**

驾驶员：黄**（死者），男，壮族，住址：广西*******，驾驶证号/身份证号：4522*******，准驾车型：C1，驾驶证状态：正常，交通方式：驾驶桂GUS117号小型普通客车。

4.**粤WA1538重型半挂牵引车牵引粤WQ167挂号重型平板半挂车**

驾驶员：罗**，男，汉族，住址：广东省*******，驾驶证号/身份证号：4406*******，准驾车型：A2，驾驶证状态：正常。

（三）事故单位情况

1.莫**[1]

持有贺州市交通运输局核发的《中华人民共和国道路运输经营许可证》，证号：桂交运管许可贺字45110*******号，地址：广西*******。经营范围：普通货运。发证日期：2023年10月13日，有效期至2027年10月12日。

2.贺州市嘉瑞运输有限公司，

统一社会信用代码：914511*******,类型：有限责任公司，地址：广西壮族自治区*******，经营范围：许可项目：道路货

[1]莫**：道路运输经营许可证业户名称。

物运输（不含危险货物）。一般项目：国内货物运输代理；运输货物打包服务；装卸搬运，法定代表人：莫**。持有贺州市交通运输局核发的《中华人民共和国道路运输经营许可证》，证号：桂交运管许可贺字451102*******号，地址：广西壮族自治区*********。经营范围：普通货运、货物专用运输（罐式）。发证日期：2023年04月17日，有效期至2027年03月21日。

三、事故人员检验鉴定情况

（一）涉事司机酒精、毒品检测情况

1.事故后经对张**、蒙**、罗**进行呼气式酒精测试，结果为0mg/100ml。对张**毛发检测，吗啡阴性反应、甲基安他明（冰毒）阴性反应、氯胺酮阴性反应，依托咪酯阴性反应；对蒙**、罗**尿液检测，结果为吗啡阴性反应、甲基安他明（冰毒）阴性反应、氯胺酮阴性反应。均未检出精神、麻醉药品成分。

2.事故后经对黄**（死者）血液进行乙醇定性定量分析，血液中乙醇含量为0mg/100ml。

（二）死亡人员死因鉴定

经委托广东弘正司法鉴定所对死者黄**尸体（尸表）进行检验，检验结果为：死者黄**符合本次道路交通事故致严重颅脑损伤死亡。

四、车辆行驶轨迹及现场道路环境

（一）肇事车辆行驶轨迹

2024年9月10日20时50分许，张**驾驶桂J59619重型半挂牵引车牵引桂JE038挂重型平板半挂车从广西贺州204工业区一粉

体厂出发前往中山市民众科宝特种建材厂，途经广西贺州八步区灵峰镇灵峰加油站对面路边时，张**停车休息至9月11日01时30分许，3时30分许途经广东省广宁排沙镇新锋花木场时，张**停车休息了十余分钟后继续驾车行驶，4时30分许途经广东省四会市G321国道大沙镇村美村路边时，张**停车休息了十余分钟后继续驾车行驶，05时47分张**驾车沿佛山市三水区白坭镇金白线最右侧的机动车道由北往南方向行驶至肇事路段。

2024年9月11日05时46分许，蒙**驾驶粤E65962重型半挂牵引车牵引粤E4385挂重型平板半挂车、黄**驾驶桂GUS117号小型普通客车、罗**驾驶粤WA1538号重型半挂牵引车牵引粤WQ167挂号重型平板半挂车依次从广明高速公路金白收费站驶出高速进入佛山市三水区白坭镇金白线最右侧的机动车道由北往南方向行驶至肇事路段。

（二）现场道路环境

现场位于佛山市三水区白坭镇金白线凤果村牌坊前路段（X613线17KM+900M），沥青路面，路平直，视线良好，该路段呈南北走向，南往南海区西樵镇方向，北三水区白坭镇岗头村方向，道路中心设有绿化隔离带，绿化隔离带两侧各有三条机动车道和一条路肩，事故路段划有横向减速带，设有限速60公里/小时交通标志，夜间有路灯照明。

经调查，事故现场道路设计未发现明显缺陷，有关交通信号灯、交通标志、交通标线设置合理完善。

道路概貌及现场图片如下:





五、相关单位及个人调查情况

为查明事故原因，认定事故责任，调查组对涉事的贺州市嘉

瑞运输有限公司及法定代表人莫**、车队长李**、司机张**进行了调查询问，具体情况如下:

（一）事故单位、车辆及相关人员调查情况

1.莫**

虽然桂J59619号重型半挂牵引车登记所有人为莫**，但实际控制者为贺州市嘉瑞运输有限公司，运营管理、使用收益均为该公司所有，莫**不参与桂J59619号重型半挂牵引车的管理。

2.贺州市嘉瑞运输有限公司

一是未对涉事司机张**开展安全教育培训，未经考核合格上岗；二是未对桂J59619号重型半挂牵引车牵引桂JE038挂重型平板半挂车开展隐患排查治理，安排涉事车辆超载装载石粉；三是提供的桂J59619重型半挂牵引车和桂JE038挂重型平板半挂车道路运输证发证日期为2024年9月13日，晚于事故发生时间2024年9月11日。

3.李**

车队长李**是贺州市嘉瑞运输有限公司的主要决策人，作为实际控制人、主要负责人，负责公司的管理，存在以下问题：一是未对涉事司机张**开展安全教育培训，未经考核合格上岗；二是未对桂J59619号重型半挂牵引车牵引桂JE038挂重型平板半挂车开展隐患排查治理，安排涉事车辆超载装载石粉。

4.张**

张**疲劳驾驶桂J59619号重型半挂牵引车牵引桂JE038挂重型平板半挂，驾驶货运机动车载物超过核定载质量（牵引车和半

挂车登记总质量为48805kg，经过磅称重车辆总重为82360kg，超载约101%）。

（二）货物源头单位调查情况

经询问车队长李**、司机张**并经贺州市嘉瑞运输有限公司法定代表人莫**、车队长李**于10月24日现场指认，确定桂J59619号重型半挂牵引车牵引桂JE038挂重型平板半挂车先后到广西贺州市恒业粉体有限公司、贺州市华南粉体有限公司各装载石粉22包、33吨石粉，总共44包、66吨石粉。

10月24日，区应急管理局、区交通运输局、区公安分局交警大队、区交通执法支队联合赴广西贺州市，在贺州市平桂区应急管理局和平桂管理区安环部相关负责人协助配合下，先后对贺州市华南粉体有限公司、广西贺州市恒业粉体有限公司开展调查，情况如下:

1.贺州市华南粉体有限公司

贺州市华南粉体有限公司为桂J59619号重型半挂牵引车牵引桂JE038挂重型平板半挂车第二次装载货物位置，经调查发现贺州市华南粉体有限公司未开展生产经营活动，现场未见任何工作人员，未能联系到该公司的任何工作人员。

2.广西贺州市恒业粉体有限公司

广西贺州市恒业粉体有限公司为桂J59619号重型半挂牵引车牵引桂JE038挂重型平板半挂车第一次装载货物位置，统一社会信用代码：914511*******，类型：有限责任公司，法定代表人：刘**，地址：贺州市*******。该公司提供了桂J59619号重

型半挂牵引车牵引桂JE038挂重型平板半挂车9月10日在该公司出货清单，装载货物33吨，桂J59619号重型半挂牵引车牵引桂JE038挂重型平板半挂车在离开该公司时未超载。

（三）监管部门履职调查情况

调查组对负有行业监管职责的区交通运输局、区交通执法支队和区公安分局交警大队的履职情况进行了调查，调查情况如下:

区交通运输局、区交通执法支队坚持路警联合路面治超制度化落实，联合路面治超专班采取“白+黑”、“5+2”等方式，在全区范围内开展路面治超专项行动，每月开展的联合治超次数不少于20次。对重点路段如G240线、G321线等区内重点道路加大路面治超打击力度，前三季度路面联合查处超限超载案件954宗，其中在涉“9·11”事故路段(三水二桥路段)共出动执法人员639人次，开展路面治超行动142次，查处超限超载案件481宗。根据交通执法工作计划，事发当日涉“9·11”事故路段无治超工作任务。

区公安分局交警大队白坭中队每周开展查处超限超载勤务不少于3次，加密夜间巡逻密度，对工地、沙场等重点场所进行跟踪，切实保障辖区道路交通安全畅通。今年以来在辖区范围共查处29宗超载超员无证驾驶等违法车辆。

根据上述单位工作履职情况调查，本次事故未发现相关职能部门和公职人员存在失职行为。

六、事故原因

张**疲劳驾驶货运机动车，驾驶货运机动车载物超过核定载质量（牵引车和半挂车登记总质量为48805kg，经过磅称重车辆

总重为82360kg，超载101%），其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款[2]和第四十八条第一款[3]的规定，根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条[4]和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项[5]的规定，认定其过错行为是导致本次事故发生的全部过错，无证据证明蒙**、黄**、罗**三人有导致事故发生的过错，张**承担本次事故的全部责任，其违法行为是导致本次事故发生的直接原因，蒙**、黄**、罗**不承担本次事故的责任。

贺州市嘉瑞运输有限公司未落实安全生产主体责任，未对涉事司机张**开展安全教育培训，未经考核合格上岗；未对桂J59619号重型半挂牵引车牵引桂JE038挂重型平板半挂车开展隐患排查治理工作，安排涉事车辆超载装载石粉，是导致本次事故发生的间接原因。

七、相关人员和责任单位的处理建议

1.张**

张**驾驶机动车违反交通管理法规发生道路交通事故，造成一人死亡，承担事故全部责任，违反了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条[6]的规定，涉嫌交通肇事罪，区公安分局已于20

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款 饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。

[3]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款 机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

[4]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条 公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。

[5]《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项 公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（一）因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任。

[6]《中华人民共和国刑法》第一百三十三条 违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

24年10月17日对涉嫌交通肇事罪的张**进行立案侦查，并采取刑事强制措施。

针对张**过度疲劳仍继续驾驶机动车，机动车载物超过核定载质量的违法行为，建议由区公安分局交警大队依法对当事人张**作出行政处罚。

2.贺州市嘉瑞运输有限公司

安全生产主体责任落实不到位，未对涉事司机张**开展安全教育培训并未经考核合格上岗，安排涉事车辆超载装载石粉，安全隐患排查治理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[7]和第四十一条第二款[8]，对事故发生负有责任。建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[9]，对其作出行政处罚。

3.李**

作为实际控制人、主要负责人，履行安全生产职责不到位，未有效组织公司做好安全教育培训和隐患排查工作，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项和第五项[10]，对事

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[10]《中华人民共和国安全生产法》 第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落

故负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[11]的规定，对其作出行政处罚。建议由区公安分局以涉嫌重大责任事故罪对其开展立案侦查。

八、事故整改及防范措施建议

三水白坭“9·11”一般生产经营性道路交通事故，是一宗典型的相关人员知法犯法，无视法律法规约束造成的生产安全责任事故。为深刻吸取事故教训，加强道路交通安全管理工作，督促企业落实安全生产主体责任，提出以下防范措施建议:

（一）迅速开展涉事企业隐患整治工作

针对贺州市嘉瑞运输有限公司提供的桂J59619重型半挂牵引车和桂JE038挂重型平板半挂车道路运输证发证日期为2024年9月13日的问题，区交通运输局要核查处理。针对贺州市嘉瑞运输有限公司安全生产主体责任落实不到位的问题，区交通运输局要函告贺州市八步区交通运输局督促贺州市嘉瑞运输有限公司落实好隐患问题整治，健全安全生产责任制、完善安全生产规章制度、落实安全生产教育培训等工作，切实提升企业本质安全水平。

（二）强化监管执法力度

区交通运输、交警部门要通过固定检测站与流动治超相结合的方式，加强路面巡查力度，特别是要增加对各过境主要道路的

实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定： 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

检查频率，形成全天候不定时执法态势，重拳打击超限超载违法行为。要吸取事故教训，督促辖区内运输企业履行好安全生产主体责任，严格落实从业人员安全生产教育培训、隐患排查治理、车辆动态监控等相关管理措施，不断提高驾驶员安全驾驶意识和水平。区交通运输局党组要对局机关相关股室和执法支队相关大队就加强超载超限车辆治理工作开展提醒谈话，进一步加强超载超限车辆治理，确保道路交通领域安全。

（三）加强对道路隐患巡查排查

区交通、交警部门及各镇（街道）进一步加强对辖区内道路规划、交通标志、标线的隐患排查力度，重点排查长下坡、新建道路标志标线不足等问题，通过合理设置警示标志、增加减速让行标线等措施，有效消除事故隐患，保障道路安全畅通。

（四）积极做好道路交通安全教育宣传活动

区交通、交警部门要加强对交通违法行为打击处理宣传力度，坚决查处冲红灯、超载等严重违法行为，营造严管严打执法氛围。充分发挥主管部门、车辆使用单位、运输行业协会以及社区、学校等社会单位的作用，广泛开展道路交通安全宣传活动，不断提高全民的交通守法意识、安全出行意识。