“8·1”

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二四年十月八日

目 录

一、事故概述 1
二、事故基本情况 2
（一）事故人员基本情况 2
（二）涉事车辆基本情况 4
（三）事故相关单位情况 7
（四）死者基本情况 8
三、事故发生经过、原因及责任认定 8
（一）事故发生经过 8
（二）各参与方的出行目的 9
（三）事故相关检验鉴定结果及记录情况 10
（四）事故原因及责任认定 12
四、事故处置情况及善后处理 13
（一）交通事故信息接报和应急处置情况 13
（二）地方政府和相关部门应急响应情况 14
（三）事故善后处置情况 14
五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见 15
六、其他处理建议 16
七、事故教训和防范措施 17

2024年8月1日8时26分许，佛山市南海区九江镇辖区发生一起道路交通事故。黄启高（男，44岁，广东高明人）驾驶粤E5013X号轻型厢式货车搭乘押运人员伍兆初（男，42岁，广东高明人）沿南海区龙高路从高明方向往顺德方向行驶至龙高路九江镇敦根村路段时，追尾碰撞前方同车道由黄中凡驾驶的桂L25296号重型半挂牵引车牵引的桂LD319挂号重型仓栅式半挂车尾部（因同车道前方由练庆才驾驶粤W39197号重型半挂牵引车牵引粤WC679挂号重型厢式半挂车临时停车而临时随尾停车），造成车辆损坏，黄启高、伍兆初当场死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定、《佛山市安全生产委员会办公室关于明确生产安全事故调查工作有关事项的通知》（佛安办〔2021〕60号）及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了九江“8·1”一般道路交通事故调查组，由区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、区交通运输局、九江镇人民政府等单位人员组成，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称：九江“8·1”一般道路交通事故。

（二）事故发生时间：2024年8月1日8时26分许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区龙高路九江镇敦根村路段。

（四）事故相关单位：佛山市高明区捷和气体有限公司。

（五）事故伤亡人数：2人死亡。

（六）直接经济损失：依据《2023年广东居民收入和消费支出情况》，计算得出黄启高死亡涉及的直接经济损失约167万元，伍兆初死亡涉及的直接经济损失约165万元。

经调查认定，九江“8·1”一般道路交通事故是一起因危险货物运输车辆追尾碰撞前车造成的一般生产经营性道路交通事故。

二、事故基本情况

（一）事故人员基本情况

1.黄启高，男，汉族，1979年9月16日出生，交通方式：驾驶粤E5013X号轻型厢式货车。驾驶证号：4406**********5737，准驾车型：A2E，住址：广东省佛山市高明区******，驾驶证状态：正常，近三年内有3条已处理交通违法记录，无未处理交通违法记录。事发时系佛山市高明区捷和气体有限公司的司机及押运员。黄启高领取了中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证，从业资格类别：道路危险货物运输驾驶员、经营性道路

货物运输驾驶员、道路危险货物运输押运人员，发证机关：佛山市交通运输局，有效期至2028年3月3日。

2.伍兆初，男，汉族，1981年11月20日出生，交通方式：粤E5013X号轻型厢式货车押运员。驾驶证号：4406**********5032，准驾车型：A2E，住址：广东省佛山市高明区******，驾驶证状态：正常，近三年内有6条已处理交通违法记录，无未处理交通违法记录。事发时系佛山市高明区捷和气体有限公司的司机及押运员。伍兆初领取了中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证，从业资格类别：道路危险货物运输驾驶员、经营性道路货物运输驾驶员、道路危险货物运输押运人，发证机关：佛山市交通运输局，有效期至2028年9月17日。

3.黄中凡，男，汉族，1981年5月24日出生，交通方式：驾驶桂L25296号重型半挂牵引车（牵引桂LD319挂号重型仓栅式半挂车）。驾驶证号：4526**********1230，准驾车型：A2，住址：广西壮族自治区百色市田东县******，驾驶证状态：正常，近三年内有10条已处理交通违法记录，无未处理交通违法记录。黄中凡领取了中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证，从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，发证机关：百色市交通运输局，有效期至2025年10月9日。

4.练庆才，男，汉族，1975年12月12日出生，交通方式：驾驶粤W39197号重型半挂牵引车（牵引粤WC679挂号重型厢式半挂车）。驾驶证号：4409**********6813，准驾车型：A2，住

址：广东省高州市******，驾驶证状态：正常，近三年内有4条已处理交通违法记录，无未处理交通违法记录。练庆才领取了中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证，从业资格类别：道路危险货物运输驾驶员、经营性道路货物运输驾驶员、道路危险货物运输押运人，发证机关：茂名市交通运输局，有效期至2027年2月5日。

（二）涉事车辆基本情况

1.粤E5013X号轻型厢式货车

车辆注册登记人：佛山市高明区捷和气体有限公司，登记地址：佛山市高明区杨和镇人泰路8号，登记使用性质：危化品运输，型号：福田牌BJ5049XRQ-A3，核定载人数：3人，总质量：4495kg，整备质量：3310kg，核定载质量：990kg，外廓尺寸：5995mm×2200mm×3020mm，事发前的车辆状态：正常，近三年内有3条已处理交通违法记录，无未处理交通违法记录。该车于中国平安财产保险股份有限公司佛山分公司投保了交强险及商业险（车损险、第三者100万，车上人员责任险司机、乘客各1万）、危险货物道路运输承运人责任保险（第三者责任保险100万）。该车办理了中华人民共和国道路运输证，道路运输证号：粤交运管佛字003083168号，经营范围：危险货物运输（2类1项（1049）、2类2项（1006、1013、1046、1066、1072））除剧毒化学品、爆炸品、强腐蚀性危险货物外，核发机关：佛山市交通运输局，发证日期：2024年5月16日，有效期至2025年12月8

日，审验有效期至2025年5月31日。该车有安装GPS和智能视频监控，事发时均运作正常。

经查，该车事发当天运输作业已制作《危险货物道路运输运单》，运单显示该车运输10瓶总重量0.9吨冷冻液体氩气，但该车实际运输48瓶氧气和4瓶二氧化碳，总重量约3吨，超出该车核定载质量。

2.桂L25296号重型半挂牵引车

登记车主：黄中凡，住址：广西田东县******，登记使用性质：货运，事发前的车辆状态：违法未处理，近三年内有2条未处理交通违法记录，有5条已处理交通违法记录。该车于北部湾财产保险股份有限公司投保了交强险，于中国人民财产保险股份有限公司百色分公司投保了100万第三者商业险。该车办理了中华人民共和国道路运输证，道路运输证号：桂交运管百字451022212510号，经营范围：道路普通货物运输，核发机关：田东县交通运输局，发证日期：2023年8月23日。该车有安装GPS，事发时运作正常。

3.桂LD319挂号重型仓栅式半挂车

登记车主：黄中凡，住址：广西田东县******，登记使用性质：货运，事发前的车辆状态：违法未处理，近三年内有1条未处理交通违法记录，无已处理交通违法记录。该车办理了中华人民共和国道路运输证，道路运输证号：桂交运管百字451022212382号，经营范围：道路普通货物运输，核发机关：田东县交通

运输局，发证日期：2023年10月27日。

4.粤W39197号重型半挂牵引车

车辆登记所有人：广东金晟达物流有限公司，登记地址：广东省云浮市云城区腰古镇康乐大道腰古财政所办公楼，登记使用性质：货运，事发前的车辆状态：违法未处理，近三年内有1条未处理交通违法记录，有8条已处理交通违法记录。该车于中国平安财产保险股份有限公司广东分公司投保了交强险及100万第三者商业险。该车办理了中华人民共和国道路运输证，道路运输证号：粤交运管云字445300019741号，经营范围：道路普通货物运输，核发机关：云浮市云城区交通运输局，发证日期：2024年5月20日，有效期至2027年5月19日，审验有效期至2025年6月30日。该车有安装GPS及智能视频监控，事发时均运作正常。

5.粤WC679挂号重型厢式半挂车

车辆登记所有人：广东金晟达物流有限公司，登记地址：广东省云浮市云城区腰古镇康乐大道腰古财政所办公楼，登记使用性质：货运，事发前的车辆状态：正常，近三年内有3条已处理交通违法记录，无未处理交通违法记录。该车办理了中华人民共和国道路运输证，道路运输证号：粤交运管云字445300020471号，经营范围：道路普通货物运输，核发机关：云浮市云城区交通运输局，发证日期：2024年5月16日，有效期至2027年5月15日，审验有效期至2025年7月31日。

（三）事故相关单位情况

1.基本情况

佛山市高明区捷和气体有限公司（以下简称“捷和公司”），登记住所:佛山市高明区杨和镇人泰路8号,统一社会信用代码:914406087592455800，法定代表人：刘贤杰，注册资本：1000万人民币，成立日期：2004年3月8日，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：许可项目：危险化学品经营；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备检验检测服务；特种设备安装改造修理；移动式压力容器/气瓶充装；货物进出口。（依法须经批准的项目，以相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；特种设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；专业设计服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。)

经查,捷和公司具有危险化学品经营许可证,编号:粤佛(高)应急经字（2024）0009号，经营方式：带有储存设施经营，发证机关：佛山市高明区应急管理局，证件有效期自2024年4月26日至2027年4月25日。

经查，捷和公司具有中华人民共和国道路运输经营许可证，许可证号：粤交运管许可佛字440600075353号，经营范围：道

路普通货物运输、危险货物运输（2类1项（1001、1049、1978）、2类2项（1006、1951、1013、1046、1066、1072、1073、1977、2187）），核发机关：佛山市交通运输局，证件有效期自2023年11月29日至2027年11月28日。

经查，捷和公司为涉事车辆粤E5013X号轻型厢式货车的登记所有人。

2.安全生产管理情况

捷和公司建立了安全生产责任制，组织制定了车辆和从业人员安全管理、安全生产教育培训和监督检查等各项安全生产管理制度，组织制定并实施了安全生产培训计划，定期组织开展应急处置演练。

（四）死者基本情况

1.黄启高，男，汉族，1979年9月16日出生，住址：广东省佛山市高明区******，系佛山市高明区捷和气体有限公司的员工。

2.伍兆初，男，汉族，1981年11月20日出生，住址：广东省佛山市高明区******，系佛山市高明区捷和气体有限公司的员工。

三、事故发生经过、原因及责任认定

（一）事故发生经过

2024年8月1日6时40分许，黄启高驾驶粤E5013X号轻型厢式货车在佛山市高明区捷和气体有限公司装载了氧气瓶、二

氧化碳瓶等货物(经过磅共重 3070kg,该车核定载质量为 990kg)。途经高明区高明大道进入南海区，8 时 26 分许，黄启高驾驶车辆行至南海区龙高路九江镇敦根村路段。练庆才驾驶粤 W39197 号重型半挂牵引车牵引粤 WC679 挂号重型厢式半挂车在南海区龙高路九江镇敦根村路段机动车道内无故停车 6 秒后驶离，致使同车道同方向后方由黄中凡驾驶桂 L25296 号重型半挂牵引车牵引桂 LD319 挂号重型仓栅式半挂车停车避让时，被同车道同方向后方由黄启高驾驶粤 E5013X 号轻型厢式货车追尾碰撞，造成车辆损坏，黄启高、伍兆初当场死亡。

经调取车内视频监控，显示事发前黄启高驾驶过程中状态疲劳，影响驾驶行车安全。

经鉴定，黄启高、伍兆初因道路交通事故致多器官复合性损伤死亡。

（二）各参与方的出行目的

经调查，2024 年 8 月 1 日 6 时 40 分许，黄启高驾驶粤 E5013X 号轻型厢式货车在佛山市高明区捷和气体有限公司装载了氧气瓶、二氧化碳瓶等货物（经过磅共重 3070kg，该车核定载质量为 990kg），07 时 04 分许装完货后，黄启高将该车开到佛山市高明区捷和气体有限公司门口，07 时 11 分许，由伍兆初驾驶该车搭着黄启高出发，07 时 16 分许，从高明大道中转入杨和镇独岗工业路在奥通产业园门前停车，然后两人到对面的早餐店吃早餐，07 时 42 分许，两人吃完早餐后，黄启高驾驶该车搭着伍

兆初驶入高明大道中往南海区方向行驶，准备送货给客户，途经高明区高明大道进入南海区龙高路，至 8 时 26 分许，沿南海区龙高路从高明方向往顺德方向行驶至龙高路九江镇敦根村路段时发生道路交通事故。

经调查，2024 年 7 月 31 日 12 时许，黄中凡驾驶桂 L25296 号重型半挂牵引车牵引桂 LD319 挂号重型仓栅式半挂车从广西百色市田东县运送一车白土（经过磅，车货总重 50580kg）到广东省广州市南沙区，8 月 1 日 08 时 26 分许途经南海区龙高路九江镇敦根村路段时发生道路交通事故。

经调查，2024 年 8 月 1 日 05 时许，练庆才根据广东金晟达物流有限公司的调度，驾驶粤 W39197 号重型半挂牵引车牵引粤 WC679 挂号重型厢式半挂车在广东省云浮市云城区腰古镇的广东金晟兰冶金科技有限公司装载了一车螺纹钢，然后运送到中山市三角镇的广东海源管业有限公司项目工地，08 时 26 分，沿南海区龙高路由高明方向往顺德方向行驶至龙高路九江镇敦根村路段时在右侧机动车道临时停车约 6 秒，后起步驶离。

（三）事故相关检验鉴定结果及记录情况

1.车辆性能鉴定

经委托广东政凯司法鉴定所对事故车辆的安全技术性能进行检验，结果如下:

粤 E5013X 号轻型厢式货车：制动系、转向系、照明信号装置均在事故中损坏，无法检验工况。

桂 L25296 号重型半挂牵引车：制动系、转向系符合

GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定；车辆右后制动灯通电不工作，痕迹陈旧，照明信号装置不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定。

桂LD319挂号重型仓栅式半挂车：制动系符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定；车辆左后制动灯通电不工作，痕迹陈旧，照明信号装置不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定。

2.驾驶人酒精含量检测定量分析及常见毒品定性分析

办案民警于当天09时45分许用酒精测试仪对涉事司机黄中凡的呼出气体进行酒精含量检测，结果为0mg/100ml，排除酒驾嫌疑；11时50分许，办案民警对涉事司机黄中凡的尿液检测样本进行毒品检测，结果呈阴性，排除毒驾嫌疑；21时50分许，办案民警对涉事司机练庆才的尿液检测样本进行毒品检测，结果呈阴性，排除毒驾嫌疑。

经委托广东省佛山市南海区公安司法鉴定中心对事故死者黄启高的血液样本进行血中乙醇定性定量分析及常见毒品定性分析，检验结果：黄启高的血液样本中未检出乙醇成分、未检出常见毒品成分，排除酒驾、毒驾嫌疑。

3.道路交通环境信息

事故现场位于南海区龙高路九江镇敦根村路段，事故地点为龙高路主道，呈东西走向，东往顺德区龙江镇方向，西往高明区方向，道路中心设置绿化带分隔，主道两侧均设置辅道，西往东走向设置三条机动车道，事故地点开始，最右侧机动车道设置导

流线，导流线后方为辅道驶入主道汇入口，龙高路主道西往东走向设置有限速80公里每小时交通标志、注意车道变少交通标志、辅道入口交通标志、禁止右转弯交通标志及事故易发路段标志。

事发时为白天，天气为晴天，气温28.3～30.9℃，偏南风1到2级，无降雨。

（四）事故原因及责任认定

1.事故直接原因

黄启高在过度疲劳影响安全驾驶情况下驾驶机动车，驾驶的机动车载物超过核定的载质量，其过错行为是导致此事故发生的主要原因；练庆才驾驶机动车违反规定临时停车，其过错行为是导致此事故发生的次要原因；无证据证明黄中凡有导致此事故发生的过错；黄中凡虽有驾驶的机动车照明信号装置不符合相关技术要求的违法行为，但是该违法行为不是导致此事故发生的原因，与事故无因果关系；无证据证明伍兆初有导致此事故发生的过错。

2.责任认定情况

黄启高在过度疲劳影响安全驾驶情况下驾驶机动车，驾驶的机动车载物超过核定的载质量，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款[1]和第四十八条第一款[2]的规定，其过错行为是导致此事故发生的主要过错。

练庆才驾驶机动车违反规定临时停车，其行为违反了《中华

[1] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款：“饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。”

[2] 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款：“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。”

人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条第一款第一项[3]的规定，其过错行为是导致此事故发生的次要过错。

无证据证明黄中凡有导致此事故发生的过错。

无证据证明伍兆初有导致此事故发生的过错。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项的规定，黄启高承担此事故的主要责任，练庆才承担此事故的次要责任，黄中凡不承担此事故的责任，伍兆初不承担此事故的责任。

四、事故处置情况及善后处理

（一）交通事故信息接报和应急处置情况

2024 年 8 月 1 日 08 时 27 分 12 秒，佛山市公安局 110 指挥中心接到群众李权勇电话（13433178448）报警称在南海区九江镇龙高路敦根路口发生一起燃气车撞到挂车的交通事故，有人受伤严重，需救护车和消防。110 指挥中心随即根据警情发出各项救援处警指令，交警部门立即启动了绿色救援机制。08 时 42 分，消防人员到达现场并马上开展救援工作。08 时 50 分，九江交警中队值班民警高宝津带领辅警到达现场，立即设置警戒区域。08 时 59 分，九江医院的救护车到达现场。09 时 09 分，消防员将涉事粤 E5013X 号轻型厢式货车的驾驶员抬出驾驶室位置，09 时 10 分，消防员将涉事粤 E5013X 号轻型厢式货车乘客抬出副驾驶

[3] 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条第一款第一项：“机动车在道路上临时停车，应当遵守下列规定：(一)在设有禁停标志、标线的路段，在机动车道与非机动车道、人行道之间设有隔离设施的路段以及人行横道、施工地段，不得停车；”

室位置，医务人员马上对该两名伤者进行现场抢救，经抢救后证实该两名伤者已经死亡，随后，医务人员将该两名死者运回九江医院暂时停放。09 时 15 分，九江派出所所长王伟杰到达现场参与指挥调度。09 时 43 分，南海交警大队大队长叶建文、副大队长杨国华带领事故处理中队值班警辅人员到达现场处置。09 时 47 分，南海分局副局长程永成、交警支队支队长吕丰华、交警支队交管科科长谭凌伟到达现场参与指挥调度。现场勘查工作于 11 时 07 分许全部结束，事发路段全面恢复通车。

（二）地方政府和相关部门应急响应情况

事故发生后，九江镇党委副书记、镇长房钰昕、党委委员、副镇长邹荣坤、九江镇应急办主任麦延骏、区交通运输局九江分局潘耀南等领导先后到达现场参与指挥调度现场处置工作。

08 时 42 分，消防人员到达现场并马上开展救援工作。09 时 10 分，消防人员将涉事粤 E5013X 号轻型厢式货车上两名男子抬出车外后，九江医院的医务人员马上对该两名男子进行现场抢救，经现场抢救后证实该两名男子已经死亡，随后，九江医院的救护车将该两名死者运到九江医院暂时停放待殡仪馆的车辆前来处置，未发生延误救治及救治不当问题。

（三）事故善后处置情况

事发后，南海交警大队及时通知了两名死者家属。由分管事故的大队领导、事故处理中队领导和办案民警接待了两死者的家属，耐心安抚家属，并向其讲述了事故的基本情况和事故处理流

程，两名死者的家属均表示理解，情绪稳定，没有过激行为。南海区交通事故损害赔偿纠纷一体化处理中心（南海区道路交通事故纠纷人民调解委员会）依据《2023年广东居民收入和消费支出情况》，计算得出黄启高死亡涉及的直接经济损失约167万元，伍兆初死亡涉及的直接经济损失约165万元，现暂未达成调解。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下：

（一）粤E5013X号轻型厢式货车驾驶员黄启高，在过度疲劳影响安全驾驶情况下驾驶机动车，驾驶的机动车载物超过核定的载质量，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款和第四十八条第一款的规定，是导致此事故发生的主要过错，承担此事故的主要责任。鉴于黄启高在事故中死亡，免予追究其相应法律责任。

（二）粤W39197号重型半挂牵引车驾驶员练庆才，在事故中存在驾驶机动车违反规定临时停车的违法行为（违法代码：1039），违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条第一款第一项的规定。佛山市公安局南海分局交通警察大队于2024年9月2日依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十三条第二款[4]、《广东省道路交通安全条例》第五十九条

[4]《中华人民共和国道路交通安全法》第九十三条第二款：机动车驾驶人不在现场或者虽在现场但拒绝立即驶离，妨碍其他车辆、行人通行的，处二十元以上二百元以下罚款，并可以将该机动车拖移至不妨碍交通的地点或者公安机关交通管理部门指定的地点停放。公安机关交通管理部门拖车不得向当事人收取费用，并应当及时告知当事人停放地点。

第一款第二十三项[5]的规定，对练庆才给予罚款200元的公安交通管理行政处罚。

（三）桂L25296号重型半挂牵引车驾驶员黄中凡，在事故中存在驾驶机件不符合技术标准的机动车的违法行为（违法代码：1073），违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[6]的规定；驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的违法行为（违法代码：1126），违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十四条第一款[7]的规定。佛山市公安局南海分局交通警察大队于2024年8月28日依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条[8]的规定，对黄中凡给予罚款100元；依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十二条第二款[9]的规定，对黄中凡给予罚款500元、记1分；以上两项违法行为，分别裁决、合并执行，决定给予黄中凡罚款600元、记1分的公安交通管理行政处罚。

六、其他处理建议

[5] 《广东省道路交通安全条例》第五十九条第一款第二十三项：驾驶机动车有下列行为之一的，责令改正，处警告或者二百元罚款：.....(二十三)违反规定停放、临时停车，妨碍其他车辆、行人通行的；。

[6] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[7] 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十四条第一款：第五十四条　机动车载物不得超过机动车行驶证上核定的载质量，装载长度、宽度不得超出车厢，并应当遵守下列规定：（一）重型、中型载货汽车，半挂车载物，高度从地面起不得超过4米，载运集装箱的车辆不得超过4.2米；.....。

[8] 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条：机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者二十元以上二百元以下罚款。本法另有规定的，依照规定处罚。

[9] 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十二条第二款：.....货运机动车超过核定载质量的，处二百元以上五百元以下罚款；超过核定载质量百分之三十或者违反规定载客的，处五百元以上二千元以下罚款。

佛山市高明区捷和气体有限公司，在事故调查过程中，发现该公司在日常经营中存在以下问题：部分驾驶员和押运员未按公司安全生产教育培训制度参加每月不少于1次的培训；公司隐患排查工作不到位，未按公司隐患排查制度开展排查；制作的《危险货物道路运输运单》与实际装载情况不符，存在超载违法行为。根据此次调查中暴露出的问题，反映该企业存在超载运输，安全隐患排查不彻底、日常安全培训未落实到位、危险货物运单制作不规范，未能切实履行企业安全生产主体责任。建议将情况通报给高明区人民政府，交由行业主管部门对该企业存在的问题进行处理，对企业涉嫌违法违规行为进行查处。

七、事故教训和防范措施

（一）捷和公司要迅速吸取经验教训参照“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，强化车辆驾驶员、押运员安全生产教育培训工作，提高从业人员交通安全意识；要迅速开展隐患排查，落实“一线三排”工作机制，切实做好车辆日常维护和隐患排查治理工作，采取有效的技术上和管理上的措施及时发现并消除货物装载事故隐患；要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到高明区交通运输局进行汇报，切实提高企业的安全管理力度，预防和减少道路运输安全事故。

（二）交通运输部门要加强辖区内危险货物道路运输安全监管力度，组织开展危运企业全覆盖排查整治行动，全面检查车辆超载隐患、驾驶人交通安全教育等安全生产制度落实情况，对存

在问题的企业实施联合惩戒，对发现的各类安全隐患要强化跟踪和督促落实整改，依法严格处理安全生产违法行为，督促企业落实主体安全责任，要求企业定期组织开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，加大对道路运输企业的事故警示教育宣传力度，提高交通守法和安全出行意识，避免同类事故发生。

（三）佛山市公安局南海分局要进一步规范引导道路车辆有序通行，加强区内货车、危化品运输等车辆的交通安全管理，通过开展专项行动、不定期设点检查等行动，进一步加大超载、疲劳驾驶、机动车违停等违法违规行为的查处力度，切实提高道路交通安全形势稳定转好。