“8·6”

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二四年十月八日

目 录

一、事故概述 1
二、事故基本情况 2
（一）事故人员基本情况 2
（二）涉事车辆基本情况 3
（三）事故相关单位情况 6
（四）死者基本情况 9
三、事故发生经过及原因 10
（一）事故发生经过 10
（二）各参与方的出行目的 10
（三）事故相关检验鉴定结果及记录情况 11
（四）事故原因及责任认定 13
四、事故处置情况及善后处理 14
（一）交通事故信息接报和应急处置情况 14
（二）地方政府和相关部门应急响应情况 15
（三）事故善后处置情况 15
五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见 16
六、其他处理建议 17
七、事故教训和防范措施 17

2024年8月6日13时51分许，陈治强驾驶皖CF8709号重型半挂牵引车牵引皖CH206挂号重型普通半挂车沿南海区狮山镇桂丹西路辅道由桂城方向往丹灶方向行驶，行至桂丹西路辅道金沙大桥上桥位路段时，刹车避让其车左前方从桂丹西路主道驶入辅道由甘清科驾驶的粤E320UC号小型普通客车，被同车道同方向后方由曹文韬驾驶的粤E23116号中型厢式货车碰撞皖CH206挂号重型普通半挂车尾部，造成车辆损坏和曹文韬死亡的道路交通事故。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定、《佛山市安全生产委员会办公室关于明确生产安全事故调查工作有关事项的通知》（佛安办〔2021〕60号）及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了狮山“8·6”一般道路交通事故调查组，由区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、区交通运输局、狮山镇人民政府等单位人员组成，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称：狮山“8·6”一般道路交通事故。

（二）事故发生时间：2024 年 8 月 6 日 13 时 51 分许。

（三）事故发生地点：南海区狮山镇桂丹西路辅道金沙大桥上桥位路段。

（四）事故相关单位：佛山市华信能运输有限公司。

（五）事故伤亡人数：1 人死亡。

（六）直接经济损失：依据《2023 年广东居民收入和消费支出情况》，计算得出曹文韬死亡涉及的直接经济损失约 193 万元。

经调查认定，狮山“8·6”一般道路交通事故是一起因危险货物运输车辆追尾碰撞前车造成的一般生产经营性道路交通事故。

二、事故基本情况

（一）事故人员基本情况

1.曹文韬，男，汉族，1983 年 5 月 8 日出生，交通方式：驾驶粤 E23116 号中型厢式货车。驾驶证号：4309**********5752，准驾车型：A2，住址：湖南省南县******，驾驶证状态：正常，近三年内有 6 条已处理交通违法记录，无未处理交通违法记录。事发时系佛山市华信能运输有限公司司机。曹文韬领取了中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证，从业资格类别：经营性道路旅客运输驾驶员、经营性道路货物运输驾驶员、道路危险货物运输驾驶员，发证机关：广州市交通运输局，有效期至 2030 年 3 月 26 日。

2.杨继兴，男，汉族，1982年09月18日出生，交通方式：粤E23116号中型厢式货车押运员。驾驶证号：4329**********1574，准驾车型：C1，住址：湖南省永州市祁阳县******，驾驶证状态：正常，近三年内有3条已处理交通违法记录，无未处理交通违法记录。事发时系佛山市华信能运输有限公司的押运员。杨继兴领取了中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证，从业资格类别：道路危险货物运输押运人员，发证机关：佛山市交通运输局，有效期至2030年7月3日。

3.甘清科，男，汉族，1969年1月20日出生，交通方式：驾驶粤E320UC号小型普通客车。驾驶证号：4525**********5973，准驾车型：C1D，住址：广西桂平市******，驾驶证状态：正常，近三年内有1已处理交通违法记录，无未处理交通违法记录。事发时系佛山市南海丰杰包装厂的司机。

4.陈治强，男，汉族，1982年7月19日出生，交通方式：驾驶皖CF8709号重型半挂牵引车（牵引皖CH206挂号重型普通半挂车）。驾驶证号：3403**********0511，准驾车型：A2，住址：安徽省蚌埠市怀远县******，驾驶证状态：正常，近三年内有29条已处理交通违法记录，无未处理交通违法记录。陈治强领取了中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证，从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，发证机关：蚌埠市交通运输局，有效期至2026年11月19日。

（二）涉事车辆基本情况

1.粤 E23116 号中型厢式货车

车辆登记所有人：佛山市华信能运输有限公司，登记地址：广东省佛山市禅城区祖庙街道河滨路尾扶西气站办公楼，登记使用性质：危化品运输，核定载质量：3550kg，车辆状态：正常，近三年内有 5 条已处理交通违法记录，无未处理交通违法记录。该车投保于中国人民财产保险股份有限公司佛山市分公司，强制保险单号：PDZA202444060000015146，责任赔偿限额：20 万元，商业保险单号：PDAA202444060000100338，第三者责任限额：100 万元，道路危险货物承运人责任保险单号：PZBM202444060000000057，货物责任限额：5 万元，第三者人身伤亡与财产损失每次事故责任限额：140 万元，其中每人人身伤亡责任限额 40 万元。该车办理了中华人民共和国道路运输证，道路运输证号：粤交运管佛字 440600078201 号，经营范围：危险货物运输[2 类 1 项（仅限石油气，液化的）]除剧毒化学品、爆炸品、强腐蚀性危险货物外，核发机关：佛山市交通运输局，发证日期：2024 年 3 月 19 日，有效期至 2025 年 6 月 1 日，审验有效期至 2025 年 3 月 31 日。该车有安装 GPS 及智能视频监控，事发时均运作正常。

2.皖 CF8709 号重型半挂牵引车

车辆登记所有人：怀远县恒兴物流有限公司，登记地址：安徽省蚌埠市怀远县榴城镇明强华府 1 幢 S106 号，登记使用性质：货运，准牵引总质量：40000kg，车辆状态：违法未处理，近三年内有 1 条未处理交通违法记录，有 7 条已处理交通违法记录。

该车投保于中国人寿财产保险股份有限公司怀远县支公司，强制保险单号：660507202434032100099l，责任赔偿限额：20万元；商业保险单号：660521202434032100095l，第三者责任限额：100万元。该车办理了中华人民共和国道路运输证，道路运输证号：皖交运管蚌字340321290565号，经营范围：道路普通货物运输，核发机关：蚌埠市怀远县交通运输局，发证日期：2024年2月20日。该车有安装GPS及智能视频监控，事发时均运作正常。该车实际支配人：陈治强。

3.皖CH206挂号重型普通半挂车

车辆登记所有人：怀远县永兴运输有限公司，登记地址：安徽省怀远县荆山镇靠山村，登记使用性质：货运，核定载质量：34440kg，整备质量：5550kg，总质量：39990kg，车辆状态：正常，近三年内有3条已处理交通违法记录，无未处理交通违法记录。该车办理了中华人民共和国道路运输证，道路运输证号：皖交运管蚌字340321252541号，经营范围：道路普通货物运输，核发机关：蚌埠市怀远县交通运输局，发证日期：2017年12月5日。该车实际支配人：陈治强。

4.粤E320UC号小型普通客车

车辆登记所有人：郭浩坚，登记地址：广东省佛山市南海区******，登记使用性质：非营运，核定载客：6人，车辆状态：正常，近三年内有1条已处理交通违法记录，无未处理交通违法记录。该车投保于中国平安财产保险股份有限公司佛山分公司，

强制保险单号：14104953902499252065，责任赔偿限额：20万元；商业保险单号：14104953902499252059，第三者责任限额：300万元。

（三）事故相关单位情况

1.佛山市华信能液化石油气有限公司，登记住所：佛山市禅城区祖庙街道扶西村，统一社会信用代码：91440600056835445P，法定代表人：王小东，注册资本：3000万人民币，成立日期：2012年11月19日，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），营业期限：长期，经营范围：许可项目：燃气经营，道路危险货物运输，移动式压力容器/气瓶充装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）一般项目：非电力家用器具销售，非居住房地产租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理咨询，社会经济咨询服务，物业管理，以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

该佛山市华信能液化石油气有限公司办理了相关燃气经营许可证，证书编号：粤建燃证字06n-2021003号，经营范围：瓶装液化石油气，供气区域：南海区，发证机关：佛山市南海区住房城乡建设和水务局，证件有效期至2026年6月2日；证书编号：粤建燃证字06S-0014号，经营范围：瓶装液化石油气，供气区域：三水区，发证机关：佛山市三水区住房城乡建设和水务

局，证件有效期至2024年8月8日。

2.佛山市华信能运输有限公司（以下简称“华信能运输公司”），登记住所：佛山市禅城区祖庙街道河滨路尾扶西气站办公楼，统一社会信用代码：91440604MA51683Q3P，法定代表人：王建林，注册资本：300万人民币，成立日期：2017年12月25日，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），营业期限：长期，经营范围：许可项目：道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）一般项目：非金属矿及制品销售，石油制品销售（不含危险化学品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，选矿，建筑材料销售，炼油、化工生产专用设备销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品销售（不含危险化学品），日用化学产品销售，涂料销售（不含危险化学品），合成材料销售，高品质特种钢铁材料销售，金属结构销售，金属材料销售，有色金属合金销售，五金产品零售，五金产品批发，电子专用材料销售，建筑用钢筋产品销售，砼结构构件销售，金属工具销售，建筑用石加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

该佛山市华信能运输有限公司办理了中华人民共和国道路运输经营许可证，许可证号：粤交运管许可佛字440600255066号，经营范围：危险货物运输[2类1项（仅准许运输：液化石油

气）]禁运爆炸品、剧毒化学品、强腐蚀性危险货物。核发机关：佛山市交通运输局，证件有效期自2021年12月21日至2024年12月31日。

该公司为涉事车辆粤E23116号中型厢式货车的登记所有人。

华信能运输公司安全生产管理情况：华信能运输公司建立了安全生产责任制，组织制定了安全生产检查与隐患管理制度、安全教育培训和持证上岗、车辆管理等各项安全管理制度，组织制定并实施了安全生产培训计划，定期组织开展应急处置演练。

3.佛山市南海丰杰包装厂，登记住所：佛山市南海区桂城平南平顺西路22号（住所申报），统一社会信用代码：91440605MA53UA579Q，投资人：郭蔼然，出资额：5万人民币，成立日期：2019年9月30日，企业类型：个人独资企业，营业期限：长期，经营范围：塑料丝、绳及编织品制造，其他产业用纺织制成品制造（以上制造类项目不含《市场准入负面清单》禁止类项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

4.怀远县恒兴物流有限公司，登记住所：安徽省蚌埠市怀远县榴城镇明强华府1幢S106号，统一社会信用代码：91340321MA2U1GR68J，法定代表人：唐元祖，注册资本：100万人民币，成立日期：2019年8月20日，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限：长期，经营范围：道路普通货物运输、货物配送、装卸与仓储，汽车租赁、清洗、车辆过

户、年审代理服务，汽车及配件、电力设备、机械产品、办公用品销售，汽车保险服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

该怀远县恒兴物流有限公司办理了中华人民共和国道路运输经营许可证，许可证号：皖交运管许可蚌字340321221406号，经营范围：普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜设备），大型物件运输，货物专用运输（集装箱），核发机关：蚌埠市怀远县交通运输局，证件有效期自2023年9月4日至2027年9月3日。

5.怀远县永兴运输有限公司，登记住所：安徽省蚌埠市怀远县榴城镇明强华府1幢S106号，统一社会信用代码：91340321MA2NTGB2XL，法定代表人：常先成，注册资本：100万人民币，成立日期：2017年7月17日，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限：长期，经营范围：道路普通货物运输，汽车及配件销售，二手车信息咨询、汽车保险业务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

该怀远县永兴运输有限公司办理了中华人民共和国道路运输经营许可证，许可证号：皖交运管许可蚌字340321220935号，经营范围：货物专用运输（罐式），大型物件运输，普通货运，货物专用运输（集装箱），核发机关：蚌埠市怀远县交通运输局，证件有效期自2021年8月4日至2025年8月3日。

（四）死者基本情况

曹文韬，男，汉族，1983年5月8日出生，住址：湖南省南县******，系华信能运输公司的员工。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2024年8月6日13时29分许，曹文韬驾驶粤E23116号中型厢式货车在佛山市华信能液化石油气有限公司装载了一车液化石油气罐（货物总重6670kg，该车核定载质量为3550kg）后搭乘杨继兴从该公司出发，准备运送到南海区丹灶镇的佛山市沛阳遮阳制品有限公司、广东泰驰金属科技有限公司和三水区白坭镇的佛山市众兴龙建材有限公司。2024年8月6日13时51分许，陈治强驾驶皖CF8709号重型半挂牵引车牵引皖CH206挂号重型普通半挂车沿南海区狮山镇桂丹西路辅道由桂城方向往丹灶方向行驶，行至桂丹西路辅道金沙大桥上桥位路段时，刹车避让其车左前方从桂丹西路主道驶入辅道由甘清科驾驶的粤E320UC号小型普通客车，被同车道同方向后方由曹文韬驾驶的粤E23116号中型厢式货车碰撞皖CH206挂号重型普通半挂车尾部，造成车辆损坏，曹文韬当场死亡。

经鉴定，曹文韬因道路交通事故致创伤性失血性休克死亡。

（二）各参与方的出行目的

经调查，2024年8月6日13时29分许，曹文韬驾驶粤E23116号中型厢式货车在佛山市华信能液化石油气有限公司装载了一车液化石油气罐（货物总重6670kg，该车核定载质量为35

50kg）后搭乘杨继兴从该公司出发，准备运送到南海区丹灶镇的佛山市沛阳遮阳制品有限公司、广东泰驰金属科技有限公司和三水区白坭镇的佛山市众兴龙建材有限公司，途经桂丹西路辅道金沙大桥上桥位路段时发生道路交通事故。

经调查，2024年8月6日13时36分许，陈治强驾驶皖CF8709号重型半挂牵引车（牵引皖CH206挂号重型普通半挂车）从南海区狮山镇罗村北湖一路出发，打算到肇庆市高要区的肇庆市将军陶瓷有限公司拉陶瓷到江苏省无锡市宜兴市，途经桂丹西路辅道金沙大桥上桥位路段时发生道路交通事故。

经调查，2024年8月6日13时许，甘清科驾驶粤E320UC号小型普通客车在南海区桂城街道平洲平南工业区的佛山市南海丰杰包装厂装了一车重230kg的珍珠棉货物，然后搭乘李莲打算送到南海区丹灶镇金沙联沙工业区，途经桂丹西路辅道金沙大桥上桥位路段时发生道路交通事故。

（三）事故相关检验鉴定结果及记录情况

1.车辆性能鉴定

经委托广东政凯司法鉴定所对事故车辆的安全技术性能进行检验鉴定，结果如下:

粤E23116号中型厢式货车：制动系、照明信号装置均符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定；转向系在事故中损坏，无法检验工况。

皖CF8709号重型半挂牵引车：制动系、转向系、照明信号装置均符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规

定。

皖CH206挂号重型普通半挂车：制动系、照明信号装置均符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定。

粤E320UC号小型普通客车：制动系、转向系均符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定；车辆右后位灯及右后制动灯通电不工作，痕迹陈旧，照明信号装置不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定。

2.驾驶人酒精含量检测定量分析及常见毒品定性分析

办案民警于当天14时56分许在事故现场用酒精测试仪对涉事司机陈治强的呼出气体进行酒精含量检测,结果为0mg/100ml,排除酒驾嫌疑;办案民警于当天15时01分许在事故现场用酒精测试仪对涉事司机甘清科的呼出气体进行酒精含量检测,结果为0mg/100ml，排除酒驾嫌疑；办案民警于当天在南海交警大队事故处理中队对涉事司机陈治强、甘清科的尿液检测样本进行毒品检测，结果均呈阴性，排除毒驾嫌疑;

经委托广东省佛山市南海区公安司法鉴定中心对事故死者曹文韬的血液样本进行血中乙醇定性定量分析及常见毒品定性分析，检验结果：曹文韬的血液中未检出乙醇成分、未检出常见毒品成分，排除酒驾、毒驾嫌疑。

3.道路交通环境信息

现场位置位于南海区狮山镇桂丹西路辅道金沙大桥上桥位路段，桂丹路呈东西走向，东往桂城方向，西往丹灶方向，平坦沥青路面，道路中间设置有绿化带分隔，事发路段由东往西方向

设置有主道和辅道，主道划分两条机动车道，限速60公里/小时，辅道划分三条机动车道，限速50公里/小时，主道和辅道之间设置有绿化带分隔，在上金沙大桥前开设一个匝道，指引主道的大型车靠右驶离主线，并设置有减速让行标志。交通控制方式：交通标志、交通标线控制。

事发时为白天，天气为晴天，气温35.3～36.2℃，偏西风2级，无降雨。

（四）事故原因及责任认定

1.事故直接原因

曹文韬驾驶机动车不按规定与前车保持必要的安全距离，驾驶机动车载物超过机动车行驶证上核定的载质量，其过错行为是导致此事故发生的主要原因；甘清科驾驶机动车未按照交通信号通行，其过错行为是导致此事故发生的次要原因；无证据证明陈治强有导致此事故发生的过错行为。

2.责任认定情况

曹文韬驾驶机动车不按规定与前车保持必要的安全距离，驾驶机动车载物超过机动车行驶证上核定的载质量，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条第一款[1]及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十四条第一款[2]的规定，是导致此事故发生的主要过错。

[1] 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条第一款：“同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。”

[2] 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十四条第一款“机动车载物不得超过机动车行驶证上核定的载质量，装载长度、宽度不得超出车厢。”

甘清科驾驶机动车未按照交通信号通行，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条[3]的规定，是导致此事故发生的次要过错。

无证据证明陈治强有导致此事故发生的过错。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项的规定，曹文韬承担此事故的主要责任，甘清科承担此事故的次要责任，陈治强不承担此事故的责任。

四、事故处置情况及善后处理

（一）交通事故信息接报和应急处置情况

2024年8月6日13时53分32秒，佛山市公安局110指挥中心接到涉事司机陈治强电话（15056151099）报警称在南海区小塘桂丹路工业大道路口发生一起拖挂车与中型厢式货车相撞，有一人受伤被困，需救护车、消防、交警处置。110指挥中心随即根据警情发出各项救援处警指令，交警部门立即启动了绿色救援机制。14时20分，消防人员到达现场并马上开展救援工作。14时21分，小塘医院救护车到达现场。14时26分，狮山交警中队值班民警邵纯锋带领辅警孔梓豪到达现场，立即设置警戒区域。14时35分，消防人员将粤E23116号中型厢式货车被困男子解救出车外，医务人员马上对该男子进行现场抢救，经现场抢救后证实该男子已经死亡，随后救护车将该男子运回小塘医院暂

[3] 《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条：“车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。”

时停放待殡仪馆的车辆前来处置。随后，南海交警大队大队长叶建文、副大队长杨舸带领事故处理中队值班警辅人员到场处置。随后，南海分局副局长程永成到达现场参与指挥调度。现场勘查工作于18时许全部结束，事发路段全面恢复通车。

（二）地方政府和相关部门应急响应情况

事故发生后，狮山镇党委委员岑志成、狮山镇应急办副主任叶文杰、狮山镇市政办副主任马浩翔、区公路管理站李文茂、唐能辉等领导先后到达现场参与指挥调度现场处置工作。

14时35分，消防人员将粤E23116号中型厢式货车被困男子解救出车外，医务人员马上对该男子进行现场抢救，经现场抢救后证实该男子已经死亡，随后救护车将该男子运回小塘医院暂时停放待殡仪馆的车辆前来处置，未发生延误救治及救治不当问题。

（三）事故善后处置情况

事发后，南海交警大队及时通知了死者家属。由分管事故的大队领导、事故处理中队领导和办案民警接待了死者的家属，耐心安抚家属，并向其讲述了事故的基本情况和事故处理流程，死者的家属表示理解，情绪稳定，没有过激行为。8月22日，曹文韬的尸体已火化。南海区交通事故损害赔偿纠纷一体化处理中心（南海区道路交通事故纠纷人民调解委员会）依据《2023年广东居民收入和消费支出情况》，计算得出曹文韬死亡涉及的直接经济损失约193万元。事故各方已达成赔偿调解协议，由粤E

320UC号车方所投保的中国平安财产保险股份有限公司一次性赔偿曹文韬家属共684279元;由皖CF8709号车方所投保的中国人寿财产保险股份有限公司在交强险责任限额内一次性赔偿曹文韬家属共18000元。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下:

（一)曹文韬驾驶机动车不按规定与前车保持必要的安全距离，驾驶机动车载物超过机动车行驶证上核定的载质量，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条第一款及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十四条第一款的规定,是导致此事故发生的主要过错,承担此事故的主要责任。鉴于曹文韬在事故中死亡，免予追究其相应法律责任。

（二）甘清科在事故中存在驾驶机件不符合技术标准的机动车的违法行为（违法代码：1073），违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[4]的规定；驾驶机动车违反禁令标志指示的违法行为（违法代码：1116），违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条的规定。佛山市公安局南海分局交通警察大队于2024年8月20日依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条[5]的规定，对甘清科给予罚款100元；依据《中华

[4] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[5] 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条：机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者二十元以上二百元以下罚款。本法另有规定的，依照规定处罚。

人民共和国道路交通安全法》第九十条、《广东省道路交通安全条例》第五十九条第一款第十三项[6]的规定，对甘清科给予罚款200元、记1分；以上两项违法行为，分别裁决、合并执行，决定给予甘清科罚款300元、记1分的公安交通管理行政处罚。

六、其他处理建议

佛山市华信能运输有限公司，在事故调查过程中，发现该公司在日常经营中存在以下问题:安全生产教育和培训记录不完善，存在漏填信息、部分人员签名不真实的问题；未能提供部分从业人员本年度安全生产责任书；制作的《危险货物道路运输运单》与实际装载情况不符，存在超载违法行为；押运员未按安全生产职责和操作规程履行职责。根据此次调查中暴露出的问题，反映该企业存在超载运输，日常安全培训未落实到位、安全生产责任制未有效落实、危险货物运单制作不规范、部分从业人员未按规程履行职责，未能切实履行企业安全生产主体责任。建议将情况通报给禅城区人民政府，交由行业主管部门对该企业存在的问题进行处理，对企业涉嫌违法违规行为进行查处。

七、事故教训和防范措施

（一)华信能运输公司要迅速吸取经验教训参照“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，强化车辆驾驶员、押运员安全生产教育培训工作，提高从业人员交通安全意识；要迅速开展隐患排查，落

[6] 《广东省道路交通安全条例》第五十九条第一款第二十三项：驾驶机动车有下列行为之一的，责令改正，处警告或者二百元罚款:.....(二十三)违反规定停放、临时停车，妨碍其他车辆、行人通行的;。

实“一线三排”工作机制，切实做好车辆日常维护和隐患排查治理工作，采取有效的技术上和管理上的措施及时发现并消除货物装载事故隐患；要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到禅城区交通运输局进行汇报，切实提高企业的安全管理力度，预防和减少道路运输安全事故。

（二）交通运输部门要加强辖区内危险货物道路运输安全监管力度，组织开展危运企业全覆盖排查整治行动，全面检查车辆超载隐患、驾驶人交通安全教育等安全生产制度落实情况，对存在问题的企业实施联合惩戒，对发现的各类安全隐患要强化跟踪和督促落实整改，依法严格处理安全生产违法行为，督促企业落实主体安全责任，要求企业定期组织开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，加大对道路运输企业的事故警示教育宣传力度，提高交通守法和安全出行意识，避免同类事故发生。

（三）佛山市公安局南海分局要进一步规范引导道路车辆有序通行，加强区内货车、危化品运输等车辆的交通安全管理，通过开展专项行动、不定期设点检查等行动，进一步加大超载超速等违法违规行为的查处力度，切实提高道路交通安全形势稳定转好。

（四）交通、公安等部门要对事发及同类路段进行隐患排查，制定针对性的治理工作方案，消除事故路段匝道进入辅道的交通流冲突频繁的事故风险隐患。