新丰丰城“4·12”一般道路交通事故调查报告

编制单位：新丰县政府事故调查组

编制日期：2024年5月17日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故车辆和涉事道路情况.....2
（二）事故相关人员基本概况.....3
（三）事故发生经过.....3
（四）事故现场情况.....4
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....6
二、事故应急处置及评估情况.....6
（一）事故信息接报及响应情况.....6
（二）事故现场应急处置情况.....6
（三）医疗救治和善后情况.....7
（四）事故应急处置评估.....7
三、事故原因分析.....7
（一）事故直接原因.....7
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....8
四、 有关责任单位存在的主要问题.....9
（一）新丰县公安局交警大队.....9
（二）新丰县丰城街道办事处.....10
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....11
（一）对有关人员的处理建议.....11

（二）对有关单位的处理建议.....12
六、事故主要教训.....13
七、事故整改和防范措施.....13

新丰丰城“4·12”一般道路交通事故调查报告

2024年4月12日14时47分许，新丰县丰城街道105国道2394公里470米处路段发生一起重型货车与三轮电动车碰撞的道路交通事故，造成两人死亡。

事故发生后，新丰县政府高度重视，县委县政府领导作出重要指示，要求做好事故死亡人员善后，认真查明事故原因，依法依规严肃处理，并举一反三，深刻汲取教训，认真开展隐患排查、消除安全隐患，加强道路安全生产监管，进一步压实部门主体责任，保障人民群众生命财产安全，保持全县道路安全的平稳态势。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《广东省安全生产条例》等有关法律法规规定，新丰县人民政府成立了以副县长陈**为组长，县公安局、县交通运输局、县应急管理局、丰城街道办事处、县总工会等单位人员组成的事故调查组对事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经

济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和有关责任人员的处理建议，并对事故原因及暴露出来的突出问题，提出了事故相关防范措施。

经调查认定，新丰丰城“4·12”一般道路交通事故是一起一般生产经营性道路交通责任事故。

现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故车辆和涉事道路情况

1.桂KDF669重型厢式货车登记所有人：罗*，登记地址：广西北流市清水口镇竹榄塘村二其垌组*号，车辆品牌型号：东风牌DEH525XXYAX1V，车辆识别代号：LGAX4C**6L902****，发动机号：L3104888，使用性质为货运，核载人数3人（事故发生时，车内只有驾驶员1人），初次登记入户时间：2020年11月03日，车辆检验有效期至2024年11月。该车由中国人民财产保险有限公司南宁市分公司承保，强制保险，保险期限自2023年11月08日至2024年11月07日，使用性质为货运。

经公安交通管理综合应用平台查询，该车在新丰县辖区事故发生前近三年内未发生过一般程序处理道路交通事故；该车在事故发生前近三年内有两起违法行为，均未处理。分别是2024年03月27日在东莞市凤岗镇金龙路中集路口驾驶机动车违反道路交通信号灯通行。2024年3月29日248省道168公里600米驾驶机动车违反禁令标志指示。

2.无号牌电动三轮车所有人：俞**，地址：广东省新丰县梅坑镇张田村坎下小组**号。车辆未登记注册入户，未购买保险，使用性质为私用。

3.事故涉及的G105国道松园村红朱石路口路段为无名山路，经调查，该山路从上世纪以来一直用于鲁古村村民出行及松园村村民耕作通行使用，山路里面无村居小组，无居民居住；2012年G105国道改造期间，施工单位为方便施工取土，在该路口进行扩宽，并铺设一段长约30米的混凝土硬化道路，属无人管养路段。

（二）事故相关人员情况

1.罗*，男，身份证号码：452503198309220***，住址：广西北流市清水口镇竹榄塘村二其垌组*号，准驾车型：B2，有效期限：2022年05月12日至长期。驾驶证状态正常。事故发生时驾驶桂KDF669重型厢式货车。

2.俞**，女，身份证号码：440233196509230***。户籍地址：广东省新丰县梅坑镇张田村坎下小组**号。俞**未取得机动车驾驶证。现住址：广东省新丰县松园十一队。事故发生时驾驶无号牌电动三轮车，在事故中当场死亡。

3.谭**，男，身份证号：440233202111050***。与无号牌电动三轮车驾驶员俞**是祖孙关系。事故发生时乘坐无号牌电动三轮车，在事故中受伤送医院抢救无效死亡。

（三）事故发生经过

2024年4月12日14时47分许，罗*驾驶桂KDF669重型厢式货车沿105国道（广州往江西方向）行驶至新丰县105国道2394公里470米处松园村路段时，遇俞**驾驶无号牌电动三轮车搭载谭**从无名山路(下坡路段)驶出105国道，双方车辆发生碰撞。该事故造成俞**当场死亡，谭**受伤送医院抢救无效死亡以及车辆损坏。

（四）事故现场情况

1.事故现场位于105国道2394公里470米处新丰县松园村路段，道路呈东西走向，东往江西方向，西往广州方向，105国道为平直水泥路面，双向四车道，设有中央隔离花基，行车道之间以白色虚线划分，视线良好。无号牌电动三轮车驶出的无名路为农耕山路，下坡路段。



无名路道路情况



事故现场道路情况

2.桂KDF669重型厢式货车车辆行驶情况。经调查，调取的卡口及监控录像数据信息查实桂KDF669重型厢式货车行驶轨迹为：2024年4月12日12时19分广州市从化区河滨北路—12时44分广州市从化区G105良口段—13时49分105国道吕田镇莲麻村—14时36分行至105国道新丰县梅坑镇347省道路口—14时43分行至105国道新丰县与220国道会前村交叉路口—14时47分行至105国道2394公里470米新丰县松园村路段（发生事故）。

3.无号牌电动三轮车车辆行驶情况。经调查，无号牌电动三轮车行驶轨迹为：2024年4月12日，14时47分许，从新丰县松园村山上的无名路驶入105国道路面（发生事故）。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。该事故造成2人死亡。死者1：俞**，女，汉族，户籍地址：广东省新丰县梅坑镇张田村坎下小组**号，居民身份证号码：44023319650923****，系无号牌电动三轮车驾驶员。死者2：谭**，男，汉族，2岁，居民身份证号：44023320211105****，系无号牌电动三轮车搭乘人。

2.直接经济损失情况。该事故造成直接经济损失约为人民币260万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年4月12日14时49分，韶关市公安局110接报称：在新丰县行政中心往江西方向处，桂KDF669重型厢式货车与一辆三轮车碰撞，有人员伤亡的道路交通事故，需派出警力和120。接报后，新丰县交警大队值班民警立即赶赴现场进行前期处置，值班领导接报后立即赶赴现场指挥开展应急救援和交通管控工作。14时50分，新丰县公安局先后通知消防、医疗、拯救等部门前往现场。同时，新丰交警大队迅速将事故信息向上级领导和有关部门报告。

（二）事故现场应急处置情况

新丰县公安局接110指令后，立即指示新丰县公安局交警大队、派出所处警，通知县卫健、拯救等部门人员立即到达现场。经医护人员现场确认，俞**当场死亡；伤者谭**送往新丰

县人民医院救治。16 时 37 分，事故现场处理完毕，现场交通恢复正常。

县应急管理局接事故报告后，经初步了解事故发生经过后，及时向市应急管理局报告事故情况，按规定上报事故信息。

（三）医疗救治和善后情况

新丰县公安局、新丰县丰城街道办事处、新丰县卫健局成立事故善后处理工作小组，全力以赴、认真做好事故调查工作，积极做好死者家属接待安抚工作，听取家属的想法和诉求，通过宣讲法规政策，主动协调解决家属的实际困难，及时解答死者家属相关问题。死者遗体于 4 月 26 日在新丰县殡仪馆火化，目前，死者家属情绪稳定，未发生死者家属上访闹访等事件，善后处置得当。

（四）事故应急处置评估

经评估，事故发生后，各部门事故救援先期响应迅速，现场处置得当，未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1. 俞**未取得机动车驾驶证驾驶无号牌电动三轮车，交通安全意识淡薄，驾车不注意安全行驶，从路侧无名路下坡驶入道路时，未减速留意道路路面来车动态，未按规定让在道路内行驶的车辆优先通行，是引发事故的主要原因。

2.罗*驾驶机动车遇突发情况时未能采取有效避让措施，是引发事故的次要原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

经委托司法鉴定所对事故车辆、人员进行相关检验鉴定，具体鉴定意见如下。

1.桂KDF669重型厢式货车的转向系统、行驶系统和制动系统符合相关规定要求，检验合格；桂KDF669重型厢式货车的灯光系统和反光标识不符合相关规要求，检验不合格。事发时的行驶速度约为56km/h-60km/h。

2.无号牌电动三轮车属于机动车范畴。无号牌三轮电动车的转向系统、行驶系统和制动系统符合相关规定要求，检验合格。灯光系统不符合相关规定要求，检验不合格。湘无号牌电动三轮车事发时的行驶速度约为28km/h-30km/h。

3.罗*现场呼气式乙醇检测结果为0mg/100ml，尿液检测麻醉药品、精神药品的鉴定结论为阴性；血液中未检测出乙醇成分。

4.俞**的血液未检出依托咪酯、吗啡、可待因06-单乙酰吗啡等成分。

5.死者俞**、谭**均符合机械性外力作用导致颅脑损伤死亡。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）新丰县公安局交警大队

新丰县公安局交警大队负责辖区道路交通秩序维护、交通违法查处和事故处理工作。今年以来，**一是**严密防范化解交通安全风险。持续加强“两客一危一货”重点车辆管理，检查客货运企业21家次，发现并完成整改安全隐患8处；开展重点运输企业召开约谈会3次，约谈重点运输企业13家；通过短信通知重点车辆企业及所有人办理车驾管业务819人次，清理重点车辆隐患108辆，通知重点驾驶人946人，清理重点人员隐患190人；持续开展日常道路隐患排查治理，共推动治理1处省级督办事故多发路段，6处县级督办农村突出隐患路口，18处“双无”路段及3处伤亡3人以上事故路段的隐患治理。**二是**强化重点交通违法攻坚。深入开展摩电车辆专项整治行动，共查处5类涉摩电严重违法行为3226宗，查扣违法二轮摩托车464辆，三轮摩托车46辆；深入开展酒驾醉驾整治行动，共查处涉酒醉驾违法行为200宗；强化重点车辆违法打击，共查处货车超载79宗，大货车超速40宗，查扣违法货车83辆。**三是**强化交通安全宣传。持续开展交通安全宣传“七进”工作，共组织交通安全宣传“七进”活动20次；组织开展村居、企业、学校等企事业单位集中观看以本地交通事故案例制作交通安全警示教育片《血与泪的教训》的警示教育活动；在治超违法整治专项行动中同步向货运车辆驾驶员开展交通安全宣教警示和宣传提示工作，深入运输企业开展安全生产检查，并同步开展交通安全宣传活动，共开展货运企业宣传活动5次，宣教驾驶人400

多人次，派发宣传单张600余份。

县交警大队在接到报警后，及时赶赴现场进行处置。在本次事故中，暂未发现县公安局交警部门未履行监管职责的情况，但在日常工作中对无证驾驶、无号牌三轮电动车上道路行驶等交通违法行为查处未能做到全覆盖，交通违法打击查处力度仍需进一步加强。

（二）新丰县丰城街道办事处

新丰县丰城街道办事处负责辖区道路交通安全工作。2024年以来，**一是**组织召开交通安全工作相关会议6次。**二是**开展交通安全劝导工作，开展劝导30余场次，出动人员80余人，劝导过往行人车辆600余车（人）次。**三是**开展道路交通安全隐患排查整治。分别于2022年6月份和2023年5月、2024年4月组织各村开展交通隐患排查，并将收集情况报新丰公路事务中心等职能部门协调整治。其中事故路段所在责任村松园村责任范围内共排查出3处国道边隐患点。**四是**开展交通安全宣传工作，组织街道干部入户上门派发《丰城街道交通安全倡议书》、交通安全手册，派发倡议书、手册共6000余份；3月份起组织村居干部群众观看我县交通安全宣传片《血与泪的教训》，组织场次超60场，观看人次1300余人，并组织村（居）利用党员群、乡亲群、志愿者群等各类微信群，转发宣传以不戴头盔、酒驾醉驾及新丰县辖区案例为主题的3支交通

安全事故宣传警示视频，进一步扩大宣传面；利用辖区电子横幅、电子显示屏等轮播宣传标语和宣传动画。**五是**开展货运企业交通安全检查工作。到货运企业了解车辆状态、运输路线和安全管理情况，教育宣传企业做好车辆运行管理，排查整治安全隐患。**六是**排查街道辖区驾驶员、车辆信息，建立信息台账。**七是**组织社区联合县交警大队、派出所等单位在县城辖区内开展6次大型交通安全宣传活动，通过组织观看交通安全警示片、知识问答、交通安全小游戏等普及知识，并通过活动送出安全头盔180顶。

在本次事故中，暂未发现新丰县丰城街道办事处未履行监管职责的线索，但在日常工作存在督促指导不力，督促指导丰城街道松园村开展道路隐患排查工作不够深入，以至于事故现场路段存在安全隐患而未得到及时排查整治的问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

通过调取有关资料，并对相关人员进行询问谈话，按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，对有关人员和单位的责任认定及处理建议如下:

（一）对有关人员的处理建议

1.俞**，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十

九条第一款[1]和《广东省道路交通安全条例》第二十八条第一款规定[2]，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条的规定，认定当事人俞**负事故的主要责任，涉嫌交通肇事罪，应依法追究其刑事责任。鉴于其已于事故中死亡，故免于追究其刑事责任。

2.罗*，驾驶机动车遇突发情况时未能采取有效避让措施，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[3]，认定当负事故的次要责任。建议公安机关按照相关规定对其进行处理。

3.谭**，无引发事故的行为和过错。

（二）对有关单位的处理建议

1.新丰县公安局交警大队在日常工作中对无证驾驶、无号牌三轮电动车上道路行驶等交通违法行为查处未能做到全覆盖，交通违法打击查处力度、覆盖面不够，责成其向新丰县人民政府作深刻书面检讨。

2.新丰县丰城街道办事处，在日常工作存在督促指导不力，未及时督促指导丰城街道松园村深入开展道路隐患排查，责成其向新丰县人民政府作深刻书面检讨。建议新丰县道路交

---

[1] **《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款**：驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。

[2] **《广东省道路交通安全条例》第二十八条第一款**：驾驶车辆驶入、驶出道路或者借道通行时，应当让在道路内正常行驶的车辆或者行人优先通行。

[3] **《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款**：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

通安全联席会议办公室对丰城街道办事处进行挂牌，对事故路段安全隐患问题进行限时整改。

六、事故主要教训

（一）驾驶人员安全意识淡薄。

从本起事故来看，驾驶员俞**安全生产意识不强，未取得有效机动车驾驶证，肇事时驾驶无号牌电动三轮车，从无名路下坡驶入道路过程中疏忽大意、操作不当，从而导致事故的发生。

（二）道路交通安全隐患排查不够精准。

事故路段靠近105国道为下坡路段，未设置停车让行、道口桩、减速带等道路安全设施，而国道G105是新丰县主要通道，过境车辆多，在事故路段驶入或穿过国道G105存在一定的安全隐患。

（三）交通安全宣传针对性不够强。

该起事故涉事电动三轮车驾驶员为农村地区中老年妇女，未取得机动车驾驶证，驾驶电动三轮车驶入道路未停车让行，交通安全意识十分淡薄，暴露出农村地区、“一老一小”等重点地区、重点人群交通安全宣传教育针对性仍需再加强。

七、事故整改和防范措施

针对“4·12”道路交通事故暴露出来的问题，为进一步落实道路交通安全责任，落实交通安全隐患排查治理措施，切实有效防范类似事故发生，提出以下防范措施:

（一）开展事故深度调查。按照相关规定，新丰县人民政府将深入组织开展该事故深度调查工作，全面排查“人、车、路、企”存在的问题隐患，落实“发生一起事故、歼灭一类隐患”的工作要求。推动事故调查结果运用和隐患整改，进一步压实属地管理责任、部门监管责任、企业主体责任，杜绝再次发生类似事故。

（二）落实道路交通安全隐患整治工作。新丰县道安办组织丰城街道办事处、公安、交通、公路等相关部门对涉事路段的交通安全设施开展隐患排查，梳理形成隐患清单，责令相关责任部门落实完成整改。

（三）保持路面严查严处态势。各镇（街）、县各有关部门要以重点管控路段为核心，针对国省道、农村道路等管理重点路段，午后、夜间等交通事故多发时段，“两客一危一货一面”、酒醉驾、超速、超员、无证无牌、农村地区“双违”等重点车辆违法查处上来，扎实推进酒醉驾周末夜查、摩电交通安全整治、治理超载超限等专项行动，确保路面秩序稳定向好。

（四）强化安全宣传教育。各镇（街）、县各有关部门要进一步依托各种媒体途径，开展交通安全警示曝光，加大对农村地区、“一老一小”等重点地区、重点人群的宣传教育力度，深入企业、场站、村（居）委会开展警示教育，广泛宣传酒醉

驾、超速、无证驾驶、“一盔一带”、违规载人等交通违法的危害，增强驾驶人的法治意识、规则意识、安全意识。

新丰丰城“4·12”一般
道路交通事故调查组
2024年5月17日