龙川龙母“6•17”一般道路交通事故调查报告

龙川县人民政府门户网站 www.longchuan.gov.cn 2025-10-29 来源： 龙川县应急管理局 阅读人次： 277

2025年6月17日7时09分许，龙川县宇通客运有限公司大型普通客车搭载车田中学学生去往维嘉学校参加初中学业水平生物学实验操作考试，途经236国道龙母镇花井村路段发生一起单方面的一般道路交通事故，造成5人受轻伤。直接经济损失约12.8万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，县委副书记、县长朱以威作出重要批示，由县委常委、常务副县长叶书利同志牵头，立即组织应急、公安、卫健、教育等有关部门开展救援工作。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，6月20日，龙川县人民政府成立了由县应急管理局局长张朝阳任组长，县公安局党委委员杨超平，县应急管理局党委委员、安全生产监察专员叶文标任副组长，县公安局、县交通运输局、县应急管理局、县总工会有关负责同志为成员组成的龙川龙母“6·17”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委有关负责同志参加，对本次事故开展调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、调查取证，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范及整改措施。现将有关情况报告如下：

经调查认定，龙川龙母“6·17”一般道路交通事故是一起因驾驶员驾驶具有制动系安全隐患的大型普通客车，在转弯时超速驾驶，导致的道路

交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故经过

6月17日，龙川县宇通客运有限公司驾驶员邓建辉按照宇通公司的包车派单计划，驾驶粤P28161号大型普通客车前往龙川县车田中学，搭载25名初二年级学生及1名随车老师邓文卫，前往龙川县维嘉学校参加初中学业水平生物学实验操作考试。车辆于6点30分出发，车辆出发前，邓文卫提醒车上学生系好安全带，邓建辉见随车老师已提醒，便未再提醒乘客系好安全带。车辆出发后，在行驶期间多次超速，最高时速达87km/h（该路段限速70km/h）。车载GPS智能监管系统多次发出超速预警，但由于当天雨势过大，产生噪音导致司机未能听清。邓文卫也多次对邓建辉进行劝阻，但邓建辉未理会。7点09分，车辆行驶至236国道龙母镇花井村路段弯道时，由于车速过快（经鉴定，入弯时行驶速度为82km/h），车辆发生侧翻后呈底朝天状态滑出路面，随后碰撞道路旁种植的竹林。

事故发生后，邓建辉及邓文卫第一时间组织学生从破碎的车窗处撤离，并立即拨打120急救电话与112交通报警电话，随后带领学生转移至路边安全区域等待救援。此次事故导致5名学生受轻微伤。

（二）事故发生单位概况

龙川县宇通客运有限公司（以下简称宇通公司）为粤P28161号大型普通客车所属公司，位于龙川县老隆镇隆江路交通宿舍首层，法定代表人为苏伟明，公司经营范围为客运运输服务。有《道路运输经营许可证》，经营范围为县内班车客运，省际班车客运，县际班车客运。现有车辆56辆，现有驾驶员44人。

2025年6月16日，宇通公司与龙川县车田中学签订《定制承运服务合同》，包车费用800元，由粤P28161号大型普通客车承运6月17日车田中学至维嘉学校的双程包车，来回路程约130公里。

（三）事故车辆和人员情况

1.事故车辆情况

粤P28161号宇通牌大型普通客车，核定载客30人，出厂日期为2019年5月30日，登记所有人为龙川县宇通客运有限公司，登记机关为广东省河源市公安局交通警察支队，检验有效期至2025年12月。该车于2024年

12月18日取得《道路运输证》，核发机关为龙川县交通运输局，有效期至2027年6月23日，经营范围为县内班车客运。车辆投保有机动车商业保险、机动车交通事故责任强制保险和道路客运承运人责任保险，均处保险期内。

事故发生后，经第三方机构检验，车辆车头受损，无法启动，受损符合此次事故造成；右后轮制动盘内侧工作面摩擦不均匀，外侧工作面见龟裂，不符合《汽车制动系统修理竣工技术规范》（GB/T 18274–2017）中4.2.2条[1]有关要求，制动系存在安全隐患。

2.驾驶人情况

邓建辉，男，54岁，龙川县车田镇车田村人，事故车辆驾驶人，住址为广东省龙川县车田镇车田村委会坪塘村83号，驾驶证发证机关为广东省河源市公安局交通警察支队，初次领证日期为1992年8月26日，准驾车型为A1、A2，有效期至长期。2022年12月21日，邓建辉经由河源市交通运输局取得经营性道路旅客运输驾驶员证，准驾车型A1、A2，有效期至2027年4月27日。

经查，驾驶人邓建辉驾驶证申领符合相关规定，近三年无驾驶人违法记录。事发当天血液检测酒精浓度为0，毒品检验K粉、冰毒呈阴性，排除驾驶人因酒驾和毒驾导致驾驶行为失控的因素。

3.乘员情况

事故车辆核载30人，实载27人，其中包括驾驶员1名，车田中学跟车老师1名和初中学生25名。

---

[1]《汽车制动系统修理竣工技术规范》4.2.2制动盘：1.制动盘不应有裂纹,其工作表面不应有锈斑、缩孔等缺陷。2.汽车制动盘总厚度尺寸应符合原厂技术要求,没有规定的不应小于标准厚度2.0mm,最大径向跳动量为0.15mm,划痕沟槽深度不应大于0.38 mm。3.大型客车制动盘总度尺寸应符合原厂的技术要求,没有规定的不应小于标准厚度8.0mm，最大径向跳动量为0.50mm,每边最大损厚度为4.0mm,划疫沟深度不应大于0.38mm。

（四）事故现场情况

1.事故路段核查情况

发生事故路段位于G236线K1084+300–700段，龙母镇花井村路段，前与县道X806线交叉，公路等级二级，路基宽度12m,路面宽度9m，车道数2道，该段路于2024年完成了沥青铺设以及标线重新施划工作，路面损坏状况等级优，道路畅通无坑洼，交通安全防护设施较齐全，路段左侧为路肩，右侧有混凝土护栏，有连续转弯提醒标志、路口交叉标志、慢行提醒标志等，路面减速标线、边线和中线均清晰，标志标线齐全。

经查，事故路段符合国家相关标准的规定要求，事故原因与该路段无关。

2.事故痕迹

事故车辆前方左右倒车镜、前杠、车顶空调机盖受损变形，右侧两扇固定玻璃、三扇活动玻璃、前挡玻璃、后挡玻璃破损。除路边竹林外，车辆未与其他物体发生碰撞。

3.天气情况

根据气象部门提供气象资料，6月16日8时到17日8时，龙川县出现大雨到暴雨局部暴雨，事故发生时，事发路段正处于暴雨天气。事发当天，龙川县已启动防汛Ⅲ级应急响应。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成王俊、邓栋城、杨瞳、张镇海、廖佳颖5名车田中学八年级学生受轻伤，均已出院。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721），经统计，事故共造成直接经济损失为12.8万元。



图1事故车辆粤P28161号大型普通客车









图2事故现场

二、事故应急救援处置情况

（一）事故处置情况

6月17日7时13分许，龙川县公安交警大队接市局110指令称：位于龙川县龙母镇花井村路口落花井位置有一辆中巴车（核载30人，实载27人）

翻车,有人受伤,人数不详（核实为5人受轻伤，伤者已送医）,需要120救援人员。

接报警电话后，公安和120救护人员第一时间赶到现场开展救援，龙母卫生院紧急将受伤的五名学生送往县人民医院进行救治，其余学生也陆续送往医院对身体进行检查。

接事故报告后，公安、应急、交通、卫健、教育等部门负责同志立即赶赴现场开展事故处置工作，并督促相关单位积极做好学生安抚工作。副县长、公安局局长何瑞棠同志指令党委委员杨超平同志赶赴现场指挥，同时指派巡特警处警组、龙母、丰稔派出所到场协助交警大队开展处置工作，并协调应急吊机到现场进行作业。

（二）应急处置评估结论

经评估，事故发生后，各部门事故救援先期响应迅速，现场处置得当，未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求，本次事故应急处置及时、有效。

（三）善后处置情况

事故发生后，宇通公司、车田中学等单位部门全力做好受伤学生及学生家长安抚和赔偿工作，未发生不稳定事件。目前，5名受伤学生均已出院。

6月26日，县公安局交警大队出具《道路交通事故认定书》（第4416221202500000036号），认定当事人邓建辉应负此次交通事故的全部责任。

三、事故原因

（一）事故直接原因

邓建辉驾驶具有制动系安全隐患的粤P28161大型普通客车在雨天情况下，转弯时超速驾驶，导致车辆在入弯过程发生侧翻，是造成事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

事故发生当天，事故路段正处暴雨天气，路面湿滑易导致车辆轮胎打滑，是造成事故发生的间接原因。

（三）有关责任人存在的问题

驾驶员邓建辉，在暴雨天气路面湿滑的情况下，驾驶大型客车转弯时超速行驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条[2]的规定。

（四）有关责任单位

龙川县宇通客运有限公司，安排事故车辆发车运营前，未对车辆的安全装置（制动系统）进行安全检验，安全隐患排查工作流于形式，未能有效发现车辆制动系统存在的问题。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款、第二款[3]的规定。

---

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条：机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

夜间行驶或者在容易发生危险的路段行驶，以及遇有沙尘、冰雹、雨、雪、雾、结冰等气象条件时，应当降低行驶速度。

（五）相关单位履职情况

1.龙川县车田中学：“初中学业水平生物学实验操作考试”包车服务发包单位，就此次包车出行编制有《初中学业水平生物学实验操作考试应急预案》及《生物实验操作考生名单及乘车安排》并组织实施，日常编制有《交通安全管理制度》《交通安全组织机构》，有开展安全教育会议、交通安全宣传等活动，且事故发生车辆的随车老师对学生系好安全带做了提醒，对司机的超速驾驶行为进行了劝阻。基本履行了相关职责。

2.龙川县教育局，就此次考试编制有《龙川县国家教育考试突发事件应急处置预案》《龙川县2025年初中学业水平生物学实验操作考试安排》并组织实施，印发有考试工作安排，定期有在媒体平台发出工作提醒。今年以来就安全方面开展了以下工作：一是定期召开全县教育系统安全工作会议；二是针对校园开展隐患排查，建立隐患台账，并联合多部门在校园周围进行交通安全隐患排查；三是组织开展应急演练，完善应急预案；四是开展校园教育活动，通过网络及短信平台推送交通安全提醒。基本履行了相关职责。

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款、第二款：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

3.龙川县交通运输局，通过车载GPS智能监管系统对车辆进行监管，并形成有周报和月报，印发有《2025“隐患排查治理年”行动》《自然灾害隐患排查整治专项行动》等行动方案并组织实施，定期组织召开季度安全生产形势分析会、交通运输安全生产例会等安全生产会议，定期组织从业人员观看安全生产警示教育片，开展交通安全知识培训，有组织开展防灾减灾日、安全宣传月等活动，出动工作人员发放宣传册，普及交通安全知识等。基本履行了相关职责。

四、对有关责任单位和责任人员的处理建议

通过调取有关资料，并对相关人员进行询问谈话，按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，对有关单位和人员的处理建议如下：

（一）对有关责任人员的处理建议

邓建辉，龙川县宇通客运有限公司中巴车驾驶员，安全意识薄弱，在暴雨天气路面湿滑的情况下，驾驶中巴车违法超速行驶，未能履行其岗位的安全责任，对事故发生负直接责任。建议龙川县公安局交通警察大队依照《中华人民共和国道路交通安全法》追究其相关责任。

（二）事故发生单位的处理建议

龙川县宇通客运有限公司，未按规定对运营车辆的安全设备进行检测，导致粤P28161大型普通客车上路时存在制动系安全隐患，对事故的发生负有管理责任。建议由龙川县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二、三项[4]的规定，对其实施行政处罚。

五、事故主要教训

本次事故暴露出客运公司对运营车辆的安全隐患排查工作不到位，未能有效发现车辆制动系统存在的安全隐患。对于从业人员的安全教育存在不足，尤其是对驾驶员的安全意识教育重视程度不够，安全教育培训流于形式，客运车辆驾驶员的安全管理未做到日常化。

六、事故防范措施建议

（一）事故发生单位要深刻吸取事故教训

龙川县宇通客运有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，牢固树立安全意识。要加强对运营车辆的隐患排查工作，排查车辆尤其是安全设备的状况是否符合国家标准，确保车辆不“带病上岗”。要加强从业人员的安全教育培训工作，通过系统全面的职业教育培训，从源头上解决客车驾驶员整体素质不高、安全意识薄弱等问题。同时，要进一步加强对客车驾驶员的入职培训和日常教育培训，完善驾驶员驾驶证和从业资格证审验教育

_____

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十九条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任:

（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；

（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的。

培训，加大对道路交通安全法律法规、安全行车常识、典型事故案例等内容的学习，时刻强化安全责任意识。

（二）行业主管部门要抓好监督与管理职责

龙川县交通运输局要加强对道路运输企业尤其是客运公司的监督管理，督促企业抓好一线从业人员的安全教育培训工作。同时，加强对客运车辆的监管，积极推进动态监控系统与运政管理、报班发车等信息管理系统的有机结合，实现静态管理与动态管理的相互促进与融合。

（三）教育部门要优化学生出行安排

龙川县教育局要加强与气象部门的信息共享，及时把控恶劣天气的出现，做好联合会商，将天气对学生集体出行的风险进行综合研判。要合理化出行安排和管理，针对恶劣天气做出灵活调整，采取多手段方式，避免因天气原因导致的事故发生。

扫一扫在手机打开当前页

点击排行

一天 一周 一月

2025年龙川县政府网站工作年度报表

龙川县教育系统2026年公开招聘教师入围递补体检人员公告

2026年龙川县定向委托培养生拟聘人员公示（第1批）

龙川县技工学校2026年公开招聘工作人员面试成绩、综合成绩及进入体检人员名单公

龙川县国有建设用地使用权网上交易出让公告（龙公易土【2026】09号）

热词

疫情 防控 政务服务 互联网 产业