城区“2·13”一般道路交通事故调查报告

城区“2·13”一般道路交通事故调查组编制

2025年6月25日

目录

一、事故基本情况 2

（一）涉事相关单位、车辆、驾乘人员情况 2

（二）涉事定制公交项目情况 3

（三）事故相关单位安全管理情况 3

（四）事故发生经过 4

（五）事故现场情况 4

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 6

（七）气象情况 7

二、事故应急处置及评估情况 7

（一）事故信息接报及响应情况 7

（二）事故现场应急处置情况 8

（三）医疗救治和善后情况 8

（四）应急处置情况及评估 8

三、事故原因分析 9

（一）主要原因分析 9

（二）次要原因分析 9

（三）事故相关车辆和人员检测情况 9

（四）其他可能因素排除 10

四、 有关单位存在的主要问题 10

（一）事故发生单位存在的问题 10

（二） 相关行业监管部门的履职情况 10

五、对有关人员的责任认定和处理建议 11

六、对有关生产经营单位的处理建议 12

七、对有关行业监管部门的工作建议 12

八、事故整改和防范措施 12

（一）树牢安全发展理念，提升定制公交项目安全管理水平。 12

（二）加大行业监督管理力度，深入排查治理安全风险隐患。 13

（三）提升人文关怀力度，加强道路交通安全宣传教育。 13

城区“2·13”一般道路交通事故调查报告

2025年2月13日17时许，在我区东涌镇赤岗路口发生一起公交车与电动二轮自行车碰撞的道路交通事故，造成一人死亡，一人受伤。

为查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训并提出整改措施，对事故责任单位和人员提出处理建议，经区政府授权，区应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的有关规定，牵头成立了城区“2·13”一般道路交通事故调查组（下称“事故调查组”），对该起事故开展调查。汕尾市安全生产委员会办公室对该起事故的调查处理工作进行了挂牌督办。事故调查组由区应急管理局主要领导任组长，分管领导任副组长，分别从区应急管理局、东涌镇政府、市公安局交通警察支队市区大队、市交通局直属分局、区总工会抽调骨干人员组成，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、人员问询、查阅资料等工作，认定了事故发生的原因、经过、性质和责任等情况，提出事故有关处理建议，并针对暴露出的问题提出了事故防范和整改措施建议。

经事故调查组调查认定，城区“2·13”一般道路交通事故是一起因涉事电动二轮自行车驾驶员驾驶车辆变更车

道时，未按规定让直行车辆优先通过，涉事公交车驾驶员在行驶过程中未确保安全、畅通原则通行，导致涉事公交车与电动二轮自行车发生碰撞，造成电动二轮自行车驾驶员死亡、乘员受伤的一般经营性道路交通事故。

一、事故基本情况

（一）涉事相关单位、车辆、驾乘人员情况

1.汕尾市粤运公共交通有限公司，涉事公交车粤 N07260 号公交车及公交车驾驶员所属公司，成立日期：1996 年 10 月 25 日，统一社会信用代码：91441500617682312T，法定代表人：何文驳，类型： 其他有限责任公司 ，经营范围：汕尾市县 0-50 公里公共交通客运服务；小汽车出租；新能源汽车充电；汽配零配件销售；汽车维修等。

粤 N07260 号公交车，车辆类型：大型普通客车；车辆性质：营运车辆；车辆状态：正常；近三年来未发生事故及交通违法；车辆所属单位：汕尾市粤运公共交通有限公司；车辆强制保险、商业保险正常生效。事故发生时，该车乘载东涌中心小学学生 21 名，随车人员 1 名。

陈*文，男，汉族，广东省汕尾市海丰县人，53 岁，身份证号：4**********2，准驾车型：A1A2E，汕尾市粤运公共交通有限公司公交车驾驶员，粤 N07260 大型普通客车驾驶人。

2.涉事电动二轮自行车，车辆所有人：杨*标，未投保保险。

杨*标，男，汉族，广东省汕尾市城区人，73岁，身份证号：4**********1，涉事电动二轮自行车驾驶人。

杨*兰，女，汉族，广东省汕尾市城区人，69岁，身份证号：4**********4，涉事电动二轮自行车乘员。

（二）涉事定制公交项目情况

2020年以来，区政府为做好我区部分学校学生上下学车辆保障，协调汕尾市粤运公共交通有限公司承担我区定制公交项目。后续汕尾市粤运公共交通有限公司每年与相关学校签订定制公交保障协议，明确双方责任义务。2024年9月，汕尾市粤运公共交通有限公司分别与城区东涌中心小学等学校签订《定制公交专线协议》，共安排43辆车辆保障学生接送工作。其中，东涌中心小学共安排车辆16辆，需接送学生490余人(包含品清小学学生)，协议到期时间为2025年1月11日。截至事故发生时，2025年协议暂未签订，学生接送工作由汕尾市粤运公共交通有限公司先行出车保障。

（三）事故相关单位安全管理情况

汕尾市粤运公共交通有限公司。该公司设置董事长1名，分管领导2名，下设综合部、安全技术部等业务部门，安全技术部下设5个车队，每个车队均设置了车队长1名。该公司成立了安全生产领导小组，明确责任分工，对公司安全生产工作进行管理；建立了安全生产监督管理、培训教育、车辆动态监督、驾驶员管理等安全管理制度和公司安全生产责任制度；根据企业运营特点，制定了事故风险评估报告、生

产安全事故应急预案等；对企业人员开展了教育培训、工作交底等工作，对企业车辆落实了统一检查维护，并建立了车辆管理维保档案、车辆技术管理档案、驾驶员档案等；针对学生定制公交项目，开展了运输线路勘察，制定了学生定制线路安全隐患防范指引；事故当天，按要求对粤N07260号公交车驾驶员进行了出车前安全教育提醒、安全技术交底等工作。

（四）事故发生经过

经调查取证、询问和综合分析，确认事故发生经过如下：

2025年2月13日16时30许，陈*文驾驶粤N07260号公交车到达东涌中心小学准备接送该校学生放学。16时50分许，东涌中心小学乘车学生均已上车完毕，各线路公交车先后从学校驶出。17时02分许，粤N07260号公交车行驶至红海湾大道赤岗路口路段时，与杨*标驾驶并随车搭载杨*兰的电动二轮自行车相遇。两车同向行驶过程中，杨*标突然驾驶电动二轮自行车向左侧变道，随即与粤N07260号公交车发生碰撞，最终造成杨*标、杨*兰受伤及两车不同程度损坏的道路交通事故。

（五）事故现场情况

事发点为红海湾大道出141县道北275米（红海湾大道赤岗村路段），道路呈南北走向，南往红海湾开发区，北往汕尾市区。道路为双向四车道，交通标志标线清晰，来车方向见限速80公里标志牌，中央绿化带隔离，沥青路面完好。

事发时为白天，视线良好。事故发生后粤 N07260 号公交车停置在左侧快速车道，车辆前挡风玻璃右下角有撞击裂纹，杨*标驾驶的电动二轮自行车碰撞后，倒伏于粤 N07260 号公交车右前方，杨*标佩戴的安全头盔掉落在事发点前方约 20 米左右的马路边。



图 1：事故现场照片（自南向北拍摄）



图 2：粤 N07260 号公交车碰撞位置



图 3：杨*标佩戴的安全头盔摔落位置

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成的人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡，1 人受伤。

杨*标，男，广东省汕尾市城区人，73 岁，身份证号：4**********1，事故发生后受伤，经救治无效死亡。

杨*兰，女，广东省汕尾市城区人，69 岁，身份证号：4**********4，事故发生后受伤。

2.事故造成的直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115 号）等规定，核算事故直接经济损失约 45 万元人民币。

（七）气象情况

事故发生时间段天气晴朗，气温 15~18℃，东风 4 级，事故路段驾驶视线良好。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 2 月 13 日 17 时 05 分许，陈*文分别拨打交警和 120 急救电话，随后拨打公司车队长李*双电话报告事故情况，李*双接报事故后立即报告公司事故安全员吴*锋和安全工作分管领导何*涛。同时，车辆随车人员黄*玲也通过电话向东涌中心小学负责领导报告事故情况。17 时 15 分左右，深汕中心医院救护车辆、市区交警大队先后到达现场处置事故，汕尾市粤运公共交通有限公司相关人员也随后到场处

置。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，陈*文立即下车查看伤者情况，拨打交警和120电话，随后向公司报告事故情况。车辆随车人员黄*玲也通过电话向学校报告事故情况，由于事发时事故路段车流量大，黄*玲组织车辆上学生在车内就坐，等待接驳车辆到场转移学生。17时15分左右，深汕中心医院救护车辆、市区交警大队先后到达现场处置事故，汕尾市粤运公共交通有限公司相关人员随后到达现场处置。17时25分许，汕尾市粤运公共交通有限公司安排的接驳车辆到场，事故车辆上学生转移至接驳车辆前往目的地。事故处置过程未发生次生事故。

（三）医疗救治和善后情况

深汕中心医院救护人员到达现场后，立即将杨*标、杨*兰接往深汕中心医院进行救治。杨*标后被家属转往广州市医院，诊察后又被转回汕尾市人民医院。2月14日，杨*标在家中死亡，杨*兰经治疗后现已出院。2025年3月13日，汕尾市粤运公共交通有限公司与杨*标家属达成《事故和解协议》，就事故赔偿事宜达成一致。死者家属情绪稳定，事故未造成不良社会影响。

（四）应急处置情况及评估

经评估，事故发生后，涉事人员迅速报告事故情况，事故现场处置得当，120 救护、公安交警部门到达现场快速，

工作处置及时。

三、事故原因分析

（一）主要原因分析

杨*标，涉事电动二轮自行车驾驶人。安全意识淡薄，在驾驶电动二轮自行车行驶时，未确保自身安全，变更车道过程中未按规定让直行车辆优先通过，导致被车辆碰撞受伤后死亡。

（二）次要原因分析

陈*文，汕尾市粤运公共交通有限公司公交车驾驶员。岗位安全责任落实不到位，未在确保安全、畅通的原则下通行，驾驶警惕性不足，导致杨*标被撞受伤后死亡。

（三）事故相关车辆和人员检测情况

1.相关车辆检测情况

粤 N07260 号公交车：经鉴定，陈*文驾驶的粤 N07260 号公交车右前灯组受损，系早期形成；制动系、转向系及行驶系均未见异常；事故时行驶速度约为 67.32km/h，未超过事故路段最高行驶速度。

涉事电动二轮自行车：经鉴定，杨*标驾驶的电动二轮自行车未检见后灯组；制动系、转向系及行驶系均符合规范。

2.相关人员检测情况

杨*标：经鉴定，杨*标系遭受交通事故碰撞的外力作用致颅脑损伤死亡。

陈*文：经鉴定，排除陈*文酒驾和毒驾情况。

（四）其他可能因素排除

调查组通过现场勘察、人员问询和相关车辆行车记录仪视频等资料分析，排除事故人为、突发自然灾害等因素影响。

四、有关单位存在的主要问题

（一）事故发生单位存在的问题

汕尾市粤运公共交通有限公司。未及时与相关学校续签2025年度定制公交合作协议并继续开展相关运营活动；安全生产教育工作没有真正落到实处，没有有效提升车辆驾驶员驾驶警惕性和防御性驾驶习惯；出站车辆动态监管工作还需进一步加强，对在途运行车辆的管控力度还需进一步增强。

（二）相关行业监管部门的履职情况

汕尾市交通运输局直属分局。作为行业监管部门，与行业企业签订了安全生产目标责任书，督促企业落实安全生产主体责任；针对行业隐患排查治理工作，出台了相关监督检查、行动方案等文件，针对重点时段、重点企业开展了安全生产排查检查、专项整治行动等工作；利用监管系统加强了对道路运输车辆的动态监管力度；组织辖区内相关企业开展了安全生产培训教育、应急演练等工作；2025年以来，共计出动检查人员180余人次、检查道路运输企业30家次，排查一般安全隐患56处，其中重大隐患1处，挂牌督办企业1家，所有隐患均已闭环整改，针对汕尾市粤运公共交通有限公司，着力压实企业安全生产主体责任，重点开展了安全生产警示教育培训、隐患排查整治、人文关怀和应急演练等工

作。在后续工作上，要加强对事故单位安全生产工作的支持指导，提高事故单位的经营水平；同时，要针对性加强公交公司涉学生接送的定制公交项目监督管理，切实防范涉学生的敏感性生产安全事故发生。

五、对有关人员的责任认定和处理建议

1.杨*标，涉事电动二轮自行车驾驶人。安全意识淡薄，变更车道过程中未按规定让直行车辆优先通过，导致被撞受伤后身亡，违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十四条第二款[1]之规定，对事故发生负有主要责任，因其在事故中死亡，建议依法免予追究相关责任。

2.陈*文，汕尾市粤运公共交通有限公司公交车驾驶员。在驾驶车辆过程中未确保安全、畅通原则通行，导致杨*标被撞受伤后死亡，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条之规定[2]，对事故发生负有次要责任，建议由市区交警大队依据有关规定进行处理。同时，作为公交车驾驶员，在驾驶公交车运行过程中岗位安全责任落实不到位，未做到安全驾驶[3]，建议由汕尾市粤运公共交通有限公司按照

---

[1] 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十四条第二款：在道路同方向划有2条以上机动车道的，变更车道的机动车不得影响相关车道内行驶的机动车的正常行驶。

[2] 《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条：车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。

[3] 《汕尾市粤运汽车运输有限公司驾驶员手册》第一章 驾驶员职责 第十二条：严格遵守交通法规、驾驶操作规程和公司安全管理制度，保证行车安全。

公司相关规定进行处理。[4]

六、对有关生产经营单位的处理建议

汕尾市粤运公共交通有限公司。安全生产教育工作不到位，建议由汕尾市交通运输局直属分局进行处理，对于该单位发生经营性道路交通事故的情况，建议汕尾市交通运输局直属分局按照《汕尾市城区公交企业服务质量考核指标体系（2024年修订）》相关规定进行处理；未及时与相关学校续签2025年度定制公交合作协议，建议由区教育局督促协调，尽快落实协议签订。

七、对有关行业监管部门的工作建议

汕尾市交通运输局直属分局。对汕尾市粤运公共交通有限公司的工作指导还不够，建议由汕尾市交通运输局对该单位进行谈话提醒，督促该单位加强对所辖生产经营单位的监督管理力度。

八、事故整改和防范措施

（一）树牢安全发展理念，提升定制公交项目安全管理水平。汕尾市粤运公共交通有限公司要吸取事故教训，充分认识企业安全生产工作的重要性，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，严格落实法律法规和规范要求，要通过多种方式加强企业安全生产教育工作，切实提升在途驾驶员安全意识和警惕性，要加强企业安

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给与处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

全管理信息化、科技化资金资源投入，利用好新技术、新手段，强化车辆运营途中监控管理，提升企业安全生产管理水平；区教育局要协调还未与公交公司签订2025年定制公交协议的学校尽快完成合作协议签订，明确双方安全生产责任义务，确保各方责任清晰，同时区教育局要督促各涉定制公交项目学校针对本校情况特点，完善学生乘车方案和管理办法，提高定制公交项目安全管理水平；从我区实际情况看，我区校车配备数量和实际需求还不匹配，建议区政府结合我区实际加强校车配备和相关体系、制度、人员配套。

（二）加大行业监督管理力度，深入排查治理安全风险隐患。汕尾市交通运输局直属分局要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述和重要知识精神，严格落实“管行业必须管安全、管业务必需管安全、管生产经营必需管安全”和“谁主管、谁负责”的要求，切实加强我区城市公交客运企业的安全监管；要深化推进安全生产治本攻坚三年行动和“隐患排查治理年”行动，持续深入推进道路交通运输领域重大事故隐患专项排查整治工作；特别要针对汕尾市粤运公共交通有限公司作为我区部分学校定制公交接送学生的情况，加强针对性隐患排查和安全培训教育，坚决防范涉及学校定制公交事故发生，确保学生路途安全。

（三）提升人文关怀力度，加强道路交通安全宣传教育。汕尾市粤运公共交通有限公司要优化企业运营调度和排班管理，合理安排车辆驾驶员工作时间和休息时间，加强从业

人员心理疏导和精神慰藉，强化驾驶员身心健康管理和人文关怀力度。各镇（街道）、交警部门、教育部门，特别是涉及定制公交项目的相关学校，要加强道路交通安全宣传教育工作，进一步提高家、校、学生的交通安全意识，规范学生上下车秩序、乘坐过程中安全管理以及突发事件应对等内容。