二广高速肇庆广宁段“5·19”较大道路交通事故调查报告

2025年5月19日上午6时12分，G55二广高速K2619+200M处（肇庆市广宁县古水镇路段）发生一起大型普通客车左前轮爆胎失控，碰撞道路中心护栏及对向车道路边护栏的事故，造成客车上3人死亡、38人受伤，直接经济损失约600万元。

事故发生后，公安部领导和省委、省政府及市委、市政府高度重视，相关领导先后作出指示批示，要求迅速组织力量开展救援，全力救治伤员。市应急管理局、市公安局、市交通运输局、市卫生健康局、市消防救援局以及广宁县政府迅速组织力量赶赴现场做好应急处置工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，肇庆市人民政府成立了由市应急管理局局长李冠艺任组长，市公安、交通、应急等部门及广宁县有关负责同志参加的二广高速肇庆广宁段“5·19”较大道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组邀请市纪委监委、市检察院及事故发生单位所在地四川省南充市人民政府派员参加调查，并委托肇庆市公安司法鉴定中心、广宁县公安局公安司法鉴定中心、广东谨正司法鉴定中心、北京橡院橡胶轮胎检测技术服务有限公司（国家橡胶轮胎质量检验检测中心）、广东交科检测有限公司等机构开展技术鉴定。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、调查取证、检测鉴定和专家论证，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定，二广高速肇庆广宁段“5·19”较大道路交通事故是一起因左前轮存在安全隐患、座椅违规加装的大型客运车辆超速、超员行驶，车辆所属客运企业及实际经营者、驾驶人安全责任不落实导致的**生产安全责任事故**。

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

川 R72222 大型普通客车，登记所有人：四川南充当代运业（集团）有限公司仪陇交通分公司，登记地址：四川省仪陇县金城镇西霞路*号，车辆中文品牌：宇通牌，型号：ZK6126H5YY1，使用性质：公路客运，核载 50 人，实载 51 人，初次登记日期 2017 年 12 月 19 日，机动车状态正常。该车于 2023 年 12 月 28 日取得道路运输证[1]，行驶线路：南充市仪陇县至深圳市龙岗区。

车辆出厂核定载客 50 人，座椅（含驾驶位）50 个。事发时，车辆座椅（含驾驶位）共 53 个，违规加装了 3 个座椅，有 48 名乘客，加上 3 名驾驶员，总共 51 人。

[1] 道路运输证号为川交运管南字 511300000548 号，发证日期：2023 年 12 月 28 日，有效期至：2025 年 6 月 1 日，经营范围：省际班车客运（一类）、省际包车客运，核发机关：南充市交通运输局。

左前轮爆胎检验鉴定方面，北京橡院橡胶轮胎检测技术服务有限公司（国家橡胶轮胎质量检验检测中心）对故障轮胎的产品质量及爆胎原因进行检验鉴定[2]，结论是轮胎故障不属于制造质量问题，并在故障原因分析中指出胎冠部位曾经受到撞击，在后续使用过程中导致气密层与过渡层出现分层和气密层破损，轮胎强度严重下降并最终在撞击处破损，轮胎瞬间失压，车辆失控。

经鉴定[3]，川 R72222 大客车事发时车速为 118km/h-120km/h；制动系、转向系和照明信号装置除事故碰撞中损坏或影响外，均未检见不符合相关规定要求的情形；该车辆在路况良好的道路正常行驶时，存在爆破隐患的左前轮爆破致车辆向左大幅度偏转；车辆于制动中碰撞道路中央隔离护栏，之后在取消制动中继续向前，直至碰撞对向车道的路外山体水泥防护墙后逆向停车；其间未见与其他车辆发生接触碰撞。

2025 年 5 月 16 日，事故车辆川 R72222 到四川南充汽车运输（集团）有限公司仪陇分公司汽车（88 队）大修厂进行一级维护，台检路试合格。2025 年 5 月 18 日，事故车辆川 R72222 到超长车站分公司进行安全例检，检查结论：合格[4]。

安全带使用方面，事发时，何某献系安全带驾驶；贾某允坐

---

[2] 《质量鉴定报告》（No：2025-ZLJD04）

[3] 广东谨正司法鉴定中心出具《痕迹司法鉴定意见书》3 份（粤谨正司鉴〔2025〕痕鉴字 776 号、777 号、778 号）。

[4] 2025 年 5 月 18 日班车发车前，超长车站分公司对涉事车辆的车辆技术、安全设施配备、三品检查、驾驶员趟次教育、驾驶员趟次谈话、驾驶员四项指标等内容进行安全审查，并签发“同意发车”；仪陇交通分公司对驾驶员何某献、林某尧开展安全谈话，对车辆 GPS、证件等内容进行安全审查，并签发“同意发车”。超长车站分公司提供的《2025 年川 R72222 发班明细》《四川省汽车客运站违禁物品检查登记表》《出站登记表》《营运客车安全例行检查报告单》显示：2025 年 5 月 18 日，该车站在川 R72222 当日班次发班前，对车辆进行安全例检、“三品”检查，检查结果为：报班手续齐备、不存在超载（载客 10 人）、司乘已系好安全带、智能防控系统正常、无发现易燃易爆和其他违禁物品。当班驾驶员何某献、林某尧在相关表格上签字确认。

在何某献旁的铁皮箱上（见图 1）未系安全带；林某尧在休息舱（图 1 中两人中间处为休息舱入口）未系安全带。



图 1 事故车辆川 R72222 行驶记录仪视频截图

（二）事故车辆驾驶人情况

1.何某献[5]（事发时驾驶员，在事故中死亡），男，59 岁，四川省仪陇县金城镇西寺街人。经鉴定，排除何某献酒驾、毒驾。经查，何某献 2011 年至今共有历史交通违法记录 19 条，除 2017 年 4 月 5 日和 2018 年 4 月 30 日两宗是驾驶其名下的小汽车交通

[5] 驾驶证号：512927*********81478，准驾车型：A1A2，驾驶证状态：正常，初次领证日期是 1995 年 5 月 5 日，有效期至 2081 年 5 月 5 日。驾驶员从业资格证号：512927********1478,从业资格类别：经营性道路旅客运输驾驶员，有效期至 2026 年 3 月 7 日。

违法以外，其余17宗均为驾驶四川南充当代运业（集团）有限公司仪陇交通分公司名下大客车产生的交通违法。以上交通违法行为已处理。

2.贾某允[6]（接驳驾驶员，在事故中死亡），男，53岁，四川省仪陇县金城镇人。经查，贾某允2010年以来共有6条交通违法记录，近三年没有交通违法记录。

3.林某尧[7]（随车驾驶员，经送院抢救无效死亡），男，52岁，四川省仪陇县大风乡人。经查，林某尧2013年以来共3条交通违法记录，近三年没有交通违法记录。

（三）涉事单位有关情况

1.基本情况

（1）四川南充当代运业（集团）有限公司仪陇交通分公司[8]（以下简称“仪陇交通分公司”），事故车辆川R72222大型普通客车的登记所有人，持有《道路运输经营许可证》[9]，是由法人

---

[6] 驾驶证号：512927********4174，准驾车型：A1A2D，驾驶证状态：正常，初次领证日期是1997年9月2日，有效期至2031年9月2日。驾驶员从业资格证号：512927********4174，从业资格类别：经营性道路旅客运输驾驶员，有效期至2026年5月5日。

[7] 驾驶证号：512927********3638，准驾车型：A1，驾驶证状态：正常，初次领证日期是2002年7月2日，有效期至2078年7月2日。驾驶员从业资格证号512927********3638,从业资格类别经营性道路旅客运输驾驶员，有效期至2026年6月3日。

[8] 营业执照统一社会信用代码：91511324749634072E。类型：其他有限责任公司分公司，负责人：袁某，营业场所：仪陇县金城镇西霞路*号，成立日期：2003年06月09日，营业期限：长期，经营范围：普通货运，县内班车客运（四类），县内班车客运（农村客运），县际班车客运（三类），县际班车客运（农村客运），市际班车客运（一类），市际包车客运，市际包车客运（旅游），省际班车客运（一类），省际包车客运，省际包车客运（旅游），出租汽车客运，城市公交客运，客运站经营；物流仓储、售票、托运、寄存、零担服务；销售：各型汽车（小轿车、旧汽车除外）、汽车零配件、建材、百货、日杂（不含烟花爆竹）；汽车保养、车辆洗停；汽车租赁、汽车销售代理服务、机动车维修；设计、制作、发布、代理国内外广告；网约车客运服务；票务代理服务；新能源汽车充电服务；新能源汽车设备销售及租赁服务；城镇公交客运、农村公交客运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

[9] 川交运管许可南字510000000061-001号，地址：仪陇县金城镇西霞路*号，经济性质：有限责任（公司），经营单位：道路客运站（场），省际班车客运（一类），市际班车客运（二类），县际班车客运（三类），县内班车客运（四类），毗邻县间（四类），省级包车客运，省内包车客运。证件有效期至2028年10月14日。

四川南充当代运业（集团）有限公司依法设立并领取营业执照的分支机构。

（2）四川南充当代运业（集团）有限公司[10]（以下简称“当代运业（集团）公司”），持有《道路运输经营许可证》[11]。2023年10月26日当代运业（集团）公司取得《道路客运班线经营行政许可决定书》（编号：H5113002023100022）[12]，起讫地：仪陇至龙岗。

（3）四川省接驳运输联盟（以下简称“四川联盟”），接驳点运营单位。2016年，四川省交通运输厅道路运输管理局原则同意由四川省道路运输协会牵头成立四川联盟[13]。四川联盟分为川东北片区和川南片区，制定有《接驳点管理制度》《接驳运输工作流程》《接驳驾驶员管理制度》《联盟接驳点（驿站）建设

---

[10] 营业执照统一社会信用代码：915113007175940530，类型：其他有限责任公司，住所：南充市顺庆区滨江中路二段**号，法定代表人：陈某才，成立日期：2002年04月26日，经营期限：2002年04月26日至长期，经营范围:普通货运，县内班车客运（四类），县内班车客运（农村客运），县际班车客运（三类），县际班车客运（农村客运），市际班车客运（一类），市际包车客运，市际包车客运（旅游），省际班车客运（一类），省际包车客运，省际包车客运（旅游），出租汽车客运，城市公交客运，客运站经营；物流仓储、售票、托运、寄存、零担服务；销售:各型汽车（小轿车、旧汽车除外）、汽车零配件、建材、百货、日杂（不含烟花爆竹）；汽车保养、车辆洗停；汽车租赁、汽车销售代理服务、机动车维修；设计、制作、发布、代理国内外广告；网约车客运服务；票务代理服务；新能源汽车充电服务；新能源汽车设备销售及租赁服务；城镇公交客运、农村公交客运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

[11] 川交运管许可南字510000000061号，地址：南充市顺庆区滨江中路二段**号，经营范围：道路客运站（场），巡游出租汽车客运，省际班车客运（一类），市际班车客运（二类），省际包车客运，省内包车客运，县际班车客运（三类），毗邻县间（四类），县内班车客运（四类）。证件有效期2024年10月15日至2028年10月14日。

[12] 审批单位南充市交通运输局，班线类型：一类客运班线，中途停靠站点：云浮云城金山汽车客运站、深圳市龙岗沙湾汽车客运站，经营期限：自2023年10月26日至2027年10月31日止，属于营运线路长度在800公里以上的客运班线，公司化经营。

[13] 《道路客运接驳运输管理办法》第六条 鼓励接驳运输企业组建接驳运输联盟，制定联盟章程、自律公约、管理规章等，设立公用型接驳点，明确联盟及联盟企业安全生产管理职责，发挥行业协作、自律作用，推动接驳运输资源整合共享，降低运营成本。

《四川省交通运输厅道路运输管理局关于四川省道路运输协会牵头成立四川省接驳运输联盟有关意见的函》川运客便〔2016〕79号：……我局原则同意由你会牵头，成立四川省接驳运输联盟。……请你会组织接驳运输联盟创始成员企业，建立完善联盟章程以及相关规章制度，……。四川联盟创始成员共有21家企业，联盟各创始成员有权参与接驳运输站、点的选择，设置和接驳运输运营服务平台的建立。

标准》等长途客运接驳运输管理系列制度[14]。

2.有关单位经营活动情况

仪陇交通分公司为当代运业（集团）公司分支机构，对其开行线路、站点对外自主经营、独立核算、自负盈亏、照章纳税。当代运业（集团）公司不参与利润分配，每年收取仪陇交通分公司管理费。在公司运营管理中，仪陇交通分公司具备独立自主性[15]。

经调查，事故车辆川 R72222 实际由何某献、贾某允出资购买并登记在仪陇交通分公司名下从事超长客运业务，独立经营，自负盈亏。何某献、贾某允每月向仪陇交通分公司缴交 1200 元、每运营趟次缴交 1200 元作为管理费用，仪陇交通分公司不参与车辆的实际经营、收益分配和风险管理[16]。

3.有关单位日常管理情况

（1）车辆动态监控情况

---

[14] 《道路客运接驳运输管理办法》第六条 鼓励接驳运输企业组建接驳运输联盟，制定联盟章程、自律公约、管理规章等，设立公用型接驳点，明确联盟及联盟企业安全生产管理职责，发挥行业协作、自律作用，推动接驳运输资源整合共享，降低运营成本。

[15] 四川南充当代运业（集团）有限公司提供的《关于四川南充当代运业（集团）有限公司与仪陇交通分公司关系的情况说明》：“仪陇交通分公司名义上为四川南充当代运业（集团）有限公司分支机构，其工商登记及运营资质依托于我司，但仪陇交通分公司的实际控制人为袁某，由袁某挂靠我司对外自主经营、独立核算、照章纳税，对外一直独立承担法律、经济责任。挂靠背景为享受超长线运营需具备的集团公司二级资质。在公司运营管理中，仪陇交通分公司始终具备独立自主性。”

四川南充当代运业（集团）有限公司仪陇交通分公司提供的《说明》：“为响应行业关于客运企业规模化、集约化发展的指导政策，我公司于 2003 年自愿加入四川南充当代运业（集团）有限公司，接受集团公司的管理、监督和指导。同时，我公司实行独立核算、自负盈亏，独立承担安全经济法律责任的自主经营模式，按照集团董事会纪要，向集团公司履行管理费缴纳义务。”

《四川南充当代运业（集团）有限公司第一届七次董事会会议纪要》：自 2003 年起所有线路、站点实现属地经营。

[16] 根据涉事车辆川 R72222《营运客车加盟经营合同》得知：2022 年 1 月 1 日，谢奇与四川南充当代运业（集团）有限公司仪陇交通分公司签订《营运客车加盟经营合同》，约定谢奇将车辆登记在四川南充当代运业（集团）有限公司仪陇交通分公司名下从事超长客运经营活动，公司每月收取 1200 元、每趟次缴交 1200 元（根据经营情况调整）作为管理费，谢奇自负盈亏、享有收益。

2024 年 1 月，谢奇将川 R72222 大客车转让何某献、贾某允，并向仪陇交通分公司递交《两车合作协议》约定何某献与贾某允为川 R72222 大客车实际经营者。

当代运业(集团)公司与成都兆益科技发展有限责任公司[17],签订合作协议,约定2025年1月1日至2025年12月31日期间,当代运业(集团)公司下属6家分公司(含仪陇交通分公司)所属车辆数据接入该公司的卫星定位车辆安全预警监控系统,当代运业(集团)公司及其分公司享有该公司提供的平台软件系统、平台操作人员培训、客户端软件日常维护等服务。

(2)事故车辆轮胎维护管理情况

仪陇交通分公司与四川南充汽车运输(集团)有限公司仪陇分公司汽车(88队)大修厂[18](以下简称"(88队)大修厂")签订了《客运车辆一级维修合同》《客运车辆维修合同(二级维护)》,约定仪陇交通分公司的包括涉事车辆川R72222在内的客运车辆由(88队)大修厂负责一级维护、二级维护[19](含对

---

[17] 统一社会信用代码:9151010078267042X3,法定代表人:袁某,成立日期:2005年12月15日,经营范围:一般项目:软件开发;数字视频监控系统销售;智能车载设备销售;智能控制系统集成;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;网络与信息安全软件开发;软件销售;互联网安全服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;工业互联网数据服务;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术研发;物联网技术服务;移动终端设备销售;通讯设备销售;通讯设备修理;移动通信设备销售;通用设备修理;5G通信技术服务;人工智能硬件销售;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能基础软件开发;汽车零配件零售;汽车零配件批发;电子产品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);单用途商业预付卡代理销售;仪器仪表销售;仪器仪表修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务;道路货物运输(网络货运);呼叫中心。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

[18] 营业执照统一社会信用代码:91511324584241157U。类型:有限责任公司分公司(自然人投资或控股),负责人:林某松,营业场所:仪陇县金城镇建设南路**号,成立日期:2003年8月25日,营业期限:2003年8月25日至长期,经营范围:一类机动车维修(大中型客车维修、大型货车维修)。

[19] 执行《汽车维护、检测、诊断技术规范》GB/T18344-2016。

一级维护基本作业项目及技术要求:序号11,作业项目:车轮及半轴的螺栓、螺母,作业内容:校紧车轮及半轴的螺栓、螺母,技术要求:扭紧力矩符合规定;序号12,作业项目:车轮轮辋及压条挡圈,作业内容:检查轮辋及压条挡圈,技术要求:轮辋及压条挡圈无裂损及变形。

二级维护基本作业项目及技术要求:序号20,作业项目:车轮及轮胎,作业内容:(1)检查轮胎规格型号,技术要求:轮胎规格型号符合规定,同轴轮胎的规格和花纹应相同,公路客车(客运班车)、旅游客车、校车和危险货物运输车的所有车轮及其他车辆的转向轮不得装用翻新的轮胎;(2)检查轮胎外观,技术要求:轮胎的胎冠、胎壁不得有长度超过25 mm或深度足以暴露出帘布层的破裂和割伤以及凸起、异物刺入等影响使用的缺陷。具有磨损标志的轮胎,胎冠的磨损不得触及磨损标志;无磨损标志或标志不清的轮胎,乘用车和挂车胎冠花纹深度应不小于1.6mm;其他车辆的转向轮的胎冠花纹深度应不小于3.2 mm,其余轮胎胎冠花纹深度应不小于1.6mm;(3)轮

车辆轮胎内外侧以及轮胎表面进行检查）。客运车辆完成维护后，由车主或者驾驶员直接向（88队）大修厂支付维修费用，仪陇交通分公司负责督促驾驶员做好车辆日常维护。

（3）事故车辆接驳运输管理情况

四川联盟设立、运营中方县兄弟餐饮服务部[20]接驳点（以下简称“兄弟饭店接驳点”）作为四川联盟川东北片区[21]的广东方向超长客运班线的接驳点，聘请李某涛作为该接驳点专职管理人员，负责接驳点接驳管理工作[22]。当代运业（集团）公司是四川联盟的创始成员之一，四川联盟川东北片区办公地点设在当代运业（集团）公司[23]。根据《接驳站（点）场地租赁协议》约定[24]：

胎换位，技术要求：根据轮胎磨损情况或相关规定，视情进行轮胎换位；（4）检查、调整车轮前束，技术要求：车轮前束值符合规定。

二级维护竣工检验项目及技术要求：序号13，检验项目：轮胎，技术要求：同轴轮胎应为相同的规格和花纹,公路客车（客运班车）、旅游客车、校车和危险品运输车的所有车轮及其他机动车的转向轮不得装用翻新的轮胎,轮胎花纹深度及气压符合规定,轮胎的胎冠、胎壁不得有长度超过25mm或深度足以暴露出帘布层的破裂和割伤以及凸起、异物刺人等影响使用的缺陷，检验方法：检查、检测。

[20] 中方县兄弟餐饮服务部位于湖南省怀化高新技术产业开发区，营业执照统一社会信用代码：91431221MADKY0PY1G，类型：个人独资企业，投资人：晏某东，成立日期：2024年5月29日，住所：湖南省怀化市中方县中方镇竹田高速路口*号门面，经营范围：许可项目:餐饮服务；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；新鲜水果零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

[21] 四川联盟分为川东北片区和川南片区。

[22] 2025年6月26日，四川省接驳运输联盟川东北片区联络处向肇庆市公安局提供《情况说明》：……四川省接驳运输联盟确定怀化中方兄弟饭店为川东北片区的广东方向超长客运班线的南下接驳点。……四川南充当代运业（集团）有限公司是四川省接驳运输联盟确定的川东北片区召集单位，故与怀化中方兄弟饭店签订《接驳点场地租赁协议》。……驻站管理人员李某涛同志系四川省接驳运输联盟川东北片区联络处聘用人员，主要负责怀化中方兄弟饭店接驳点接驳管理工作，他工作行为属于双边管理，川东北片区负责对他的业务指导和监督，怀化中方兄弟饭店接驳点负责对他的日常行为监督和管理。

2018年12月31日，甲方四川省接驳运输联盟川东北片区与乙方李某涛签订《劳动合同书》约定：自2019年1月1日起至2019年12月31日止（合同到期后，双方无异议合同顺延），乙方李某涛在甲方的指定地工作，且必须严格按照四川省接驳运输联盟的要求执行、落实工作，承担相应管理责任。劳动合同到期后，双方无异议，合同顺延执行至今。

[23] 当代运业（集团）公司副总经理陈某顺兼任四川联盟执委会副主任、经营处处长裴某兼任四川联盟川东北片区的联络员。

[24] 经调查，2024年1月1日，甲方中方县兄弟饭店（已注销，实际控制人杨某权）与乙方当代运业（集团）公司签订《接驳站（点）场地租赁协议》，约定乙方承租甲方场地用于乙方所运行超长客运班线车辆实施接驳运输，租赁期限1年，自2024年1月1日至2024年12月31日（合同到期后，双方无异议合同顺延）。协议签订后，中方县兄弟饭店因经营场地变更等原因，注销了原有工商营业执照，并由饭店的实际控制人杨某权重新设立中方

中方县兄弟餐饮服务部承担接驳站点的安全保卫责任和食品卫生安全责任，为接驳驻站人员、驻站车辆和歇息旅客提供必要的人身安全保障和食品卫生安全条件；为强化接驳站点管理，中方县兄弟餐饮服务部人员可纳入接驳站点管理体系，当进入接驳站点实施接驳车辆较少的情况下，四川联盟开行班线的接驳运输企业可委托中方县兄弟餐饮服务部代为进行接驳换驾管理。

经调查，截至2025年3月，当代运业（集团）公司有长途客运接驳运输线路18条（包含仪陇交通分公司的仪陇－龙岗线路），接驳点3个，接驳运输车辆48台（包含仪陇交通分公司的涉事车辆川R72222）。2021年起，当代运业（集团）公司仪陇至龙岗班线接驳点由湖南省怀化西接驳站调整到兄弟饭店接驳点[25]。事故车辆川R72222取得《2025年度道路客运接驳运输车辆凭证》[26]，持证可按规范于凌晨2~5时运营[27]。

（4）涉事车辆揽客情况

经调查，川R72222大型普通客车于5月18日9时20分从始发站出站，出发时共10名乘客从始发车站购票上车，途经四

县兄弟餐饮服务部，服务部投资人由其侄儿晏某东担任，负责服务部日常经营管理。当代运业（集团）公司对此没有提出异议，也没有与中方县兄弟餐饮服务部签订新的《接驳站（点）场地租赁协议》，超长客运班线车辆继续到中方县兄弟餐饮服务部实施接驳运输。

[25] 相关《接驳运输线路运行组织方案》已于2020年底报原南充市道路运输管理局、四川省交通运输厅道路运输管理局审定备案。

[26] 四川南充当代运业（集团）有限公司及其下属分公司需要办理接驳的车辆均由集团公司通过《全国重点营运车辆联网联控系统接驳运输管理模块》提交接驳运输通行申请，经南充市交通运输局在系统审批后直接流转公安部（系统直接审批）。经查，涉事车辆及同线路另3辆长途客运车接驳申请均已经过系统审批通过，取得2025年度道路客运接驳运输车辆凭证，其中川R72222大客车凭证编号：5125010125H，接驳方式是换驾式，接驳点怀化中方兄弟饭店（四川联盟），审核机关：南充市交通运输局。

[27] 通过查询全国重点营运车辆联网联控系统接驳运输管理模块得知：四川南充当代运业（集团）有限公司所经营的仪陇-龙岗路线的2025年第二季度接驳运输线路运行组织方案已经四川省交通运输厅道路运输管理局审批，线路里程（公里）1800，接驳运输车辆：川R72222、川R72299、川R73100、川R70033，接驳次数：1，接驳方式：换驾式，接驳点：怀化中方兄弟饭店（四川联盟）。

川省南充市仪陇镇、新政镇、嘉陵区、高坪区和重庆市忠县、垫江县、湖南省怀化市等地沿途揽客，其中该车行驶记录仪视频记录有25人没有在规定的配客站点上车（因监控视频不完整，未能看到其他乘客上车的视频记录），违规揽客的地点涉及多地路边、桥边、高速收费站、加油站、接驳站等。5月18日22时29分，涉事车辆进入兄弟饭店接驳点，车上共有49人，完成接驳手续后，分别在22时49分违规揽客一名，在22时51分违规揽客一名，22时53分，涉事车辆从接驳点出发，实载51人（含3名驾驶员），超员1人。

（5）驾驶员轮换及疲劳驾驶情况

2025年5月18日9时20分，林某尧驾驶川R72222大型普通客车从始发站仪陇县超长车站出发，5月18日14时26分，林某尧驾驶至沪蓉高速荆坪服务区停车休息；5月18日14时35分，由贾某允接班继续行驶；5月18日18时12分贾某允驾驶至黔江西收费站出口张平饭店停车休息；5月18日18时35分，由何某献接班继续行驶；5月18日22时29分，何某献驾驶车辆到达湖南省怀化接驳点，完成接驳手续后，22时53分，由贾某允驾驶车辆继续出发行驶。应当落地休息的驾驶员林某尧违反规定随车离开。5月19日2时02分，贾某允驾驶车辆行驶至湖南省永州市冷水滩区G55（二广高速） 栗山黄家南319米处，2时10分，由林某尧驾驶车辆继续行驶，4时58分行驶至清远市

连山壮族瑶族自治县永丰停车区，5月19日5时06分由何某献驾驶车辆继续行驶，直至5月19日6时12分车辆行驶至G55二广高速肇庆广宁古水路段时发生事故。整个行驶过程，车辆实际驾驶员与车载GPS记录仪显示的驾驶员IC卡均一一对应。经调查[28]，2025年5月18日22时53分至5月19日02时02分期间，贾某允累计驾驶时长3小时10分；2025年5月19日02时10分至5月19日04时48分期间，林某尧累计驾驶时长2小时48分，两人均违反夜间连续驾驶不超过2小时的规定。

（四）事故发生经过

2025年5月19日6时12分许，何某献驾驶川R72222大型普通客车由四川往广州方向行驶至G55二广高速肇庆广宁古水路段K2619+200M处时，该车在左前轮爆胎后失控，从第二车行道往左拐向碰撞道路中心护栏后越过对向车道，再碰撞路边护栏驶出路外，造成车内3人死亡、38人受伤及车辆、道路有关设施损坏。

车辆有关轨迹：2025年5月18日9时20分，林某尧驾驶川R72222大型普通客车从始发站仪陇县超长车站出发，随车驾驶员何某献、接驳驾驶员贾某允同时在车站随车出发，其间三人轮流驾驶，沿途在站外揽客。5月18日16时，因上坡动力不足，

[28] 调查组分析了涉事车辆上机械硬盘（型号：ZY-8000D-HDD，序列号：03WM153199S00904，因发生事故时受猛烈撞击导致部分文件损坏丢失；且车辆熄火停车时，视频无法录取。）所记录的车载视频，视频开始时间为2025年5月18日06时33分45秒，结束时间为2025年5月19日06时11分54秒。

车辆在重庆市忠县强联汽车修理有限公司更换了增压器管。5月18日22时29分，到达湖南省怀化接驳点，完成接驳手续后，22时53分，由贾某允驾驶车辆继续出发行驶。5月19日5时31分，川R72222大型普通客车经二广高速进入肇庆辖区，至当天6时12分许在G55二广高速K2619+200M处发生事故。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成川R72222大型普通客车上3名驾驶人员死亡及38名乘客受伤。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约600万元。

（六）事故现场情况

1.事故路段情况

现场位于肇庆市广宁县G55二广高速公路K2619+200处，道路呈东西走向，东往广州方向，西往广西方向，在上行（往广州方向）K2599+700处路边设置有“小型轿车限速100公里/小时、大型客车限速80公里/小时，货车限速80公里/小时”标志牌，现场道路为“古水、木格”出入口路段，在上行K2619+090处路边设置有“古水、木格”出口指示标志牌，在上行K2619+244处路边设置有“注意合流”标志牌，在上行K2618+700、K2619+080、K2619+195路侧设有“慢”黄闪灯，上行K2619+200中央分隔带设有“慢”黄闪灯，现场道路设有中央金属防护栏及路边金属防护栏，金属防护栏高78cm，间隔400cm设一立柱固定，上、下行

左侧道路边缘线距离为270cm，现场路面单边设有三条车行道及一条应急车道，车行道宽380cm，应急车道宽230cm，上行方向车行道分道线为单虚线，下行方向车行道分道线为单实线，沥青路面，路面完好，道路上行路外为平地，设有排水沟；下行（往广西方向）路外为山坡，设有排水沟及水泥挡土墙，挡土墙高140cm。事故发生时为白天，车流量正常，道路通行正常。根据广东交科检测有限公司对二广高速公路（G55）怀集至三水段K2618+000~K2619+500南行（交通标志、交通标线、波形梁护栏和路面抗滑系数）作出的检测报告，结论：均符合规定。

2.现场勘查情况

经勘查，川R72222大型普通客车呈头东尾西停在G55二广高速肇庆广宁古水路段往四川方向车道的路外位置，该车右前轮轴中心点、右后轮轴中心点距离G55二广高速广宁古水路段往四川方向车道北侧路边分别为0米、0米，该车右后轮轴中心点距离K2619+200（基准点）为151米。川R72222大型普通客车在事发路段留有左侧轮胎制动痕（长为22米、制动痕起点距离K2619+200基准点为41米）及右侧轮胎制动痕（长为35米、制动痕起点距离K2619+200基准点为36米）、左侧轮胎印痕（长为80米、制动痕起点距离K2619+200基准点为71米）、右侧轮胎印痕（长为80米、制动痕起点距离K2619+200基准点为71米）。川R72222大型普通客车车头及左侧车身损坏并留有碰撞痕迹。事发路段道路中心护栏被撞损坏约有24米并留

有碰撞痕迹。事发路段北侧护栏被撞损坏约有14米并留有碰撞痕迹。

3.天气情况

根据广宁县气象部门记录，5月19日05时至07时，雨量为0毫米，气温在24.9—25.5摄氏度之间，平均风速为1.3m/s，平均相对湿度96%，最小能见度2.8km。

4.路面管控情况

肇庆市公安局交通警察支队高速公路第二大队共管辖G55二广高速肇庆段（2549公里加510米至2699公里加110米，全长149.6公里）、G78汕昆高速（64公里）、S14汕湛高速（47公里）、S59怀阳高速（37公里），主线总里程约298公里（不含匝道）。事发前，路面管控采取路警联勤与视频巡查（业主公司监控中心、大队指挥室及高速视频云巡逻)相结合的方式，5月18日22时至事发时，高速二大队共安排8组巡逻警力在辖区高速路段开展夜间巡逻管控（每组2人，一辆警车），其中，18日22时至24时4组，19日00时至19日凌晨4时4组，19日4时至6时0组。当晚22时至事故发生前，大队共有3辆警车、3辆次巡逻途经事故现场位置，共巡逻辖区高速里程约1200公里，查纠交通违法30宗。巡逻制度由当天值班的大队领导监督落实；辖区各高速公路公司业主路政中队共安排8组巡逻，其中G55二广高速共安排6组巡逻，5月18日22时00分至19日0时00分2组，19日00时00分至19日

04 时 2 组（00 时 30 分、01 时 40 分巡逻途经事发路段），5 月 19 日 04 时至 06 时 2 组（04 时 30 分、05 时 12 分巡逻途经事发路段），共巡逻 630 公里；交警大队指挥室视频巡查为三级权限（不能转动），轮巡视频均为主线视频，轮巡周期约为 4 分钟。

事发路段高速公路运营管理单位广东省路桥建设发展有限公司广贺分公司的监控中心在事故发生前24小时内巡查共96次，其中24次全线巡查，24次隧道巡查，48次重点边坡结构物、重点关注、重点隧道口巡查，未发现存在影响安全通行的情况。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

5 月 19 日 6 时 15 分许，现场人员先后拨打 110、120、119 报警电话，告知事故地点、车辆失控、人员伤亡及车辆损坏等情况。

6 时 18 分，肇庆市公安局交通管理支队高速二大队指挥室接到 110 指挥中心转警，立即核实事故地点，调度路面警力、刑侦、网通等部门到场，同步通知消防、医疗、路政、施救队，报告值班领导；6 时 45 分，高速三大队警员率先抵达现场。

6 时 20 分，市消防救援支队接报后，调派南街消防救援站、古水专职队等 5 个队站 8 辆消防车、40 名消防救援人员前往处置；6 时 35 分，消防救援队伍到场。

6 时 25 分，广宁县 120 指挥中心接报后，调度广宁县人民

医院、古水镇卫生院、江屯镇卫生院等医疗机构出车；7 时 10 分至 7 时 40 分，各医疗机构陆续抵达现场。

7 时 30 分，广宁县应急管理局值班室接市应急管理局通知后，立即通报局主要负责同志、分管负责同志及公安、卫健、消防、属地镇政府等部门，8 时 15 分汇总情况上报市应急管理局并派出应急处置工作组。

8 时 30 分，广宁县交通运输局主要负责同志及分管负责同志赶赴现场参与救援。

（二）现场应急处置基本情况

5 月 19 日 6 时 35 分，消防救援队伍到场后，立即开展被困人员搜救和现场警戒，利用破拆工具拆解变形车辆，7 时 50 分成功救出全部被困人员；8 时 30 分，完成现场搜救和隐患排查。

7 时 10 分，古水镇卫生院率先到达现场，对伤者实施紧急止血、包扎、固定等初步救治；随后广宁县人民医院、江屯镇卫生院等陆续到场，开通急救绿色通道，按照“先救命、后治伤”原则分类处置。7 时 50 分起，陆续将重伤者转至广宁县人民医院、肇庆市第一人民医院接受进一步治疗；8 时 30 分，完成所有伤者的现场处置和转运工作。

6 时 50 分，交警在广宁主线出口、古水收费站入口实施交通分流和管制，引导过往车辆绕行；古水镇政府组织人员在周边道路指挥交通，保障救援通道畅通。11 时 30 分，现场清理完毕，恢复部分车道通行；13 时 15 分，事故路段全面恢复正常通车。

（三）医疗部门应急处置情况

广宁县120指挥中心接报后，精准研判事故伤亡规模，科学调度医疗资源，协调多家医疗机构协同救援，保障救援力量快速到位。有关医疗机构接到指令后，快速调配救护车辆、医护人员及急救设备赶赴现场，共救治38名伤者，其中，12名重伤者转至肇庆市第一人民医院，20名轻伤者由广宁县人民医院收治，6名轻微伤者经现场处理后自行离开。救治过程规范有序，严格遵循“先重后轻、科学施救”原则，未出现因救治不及时导致的伤情恶化情况。

（四）善后处置情况

事故发生后，四川省及广东省肇庆市政府高度重视善后工作，四川省交通运输厅、南充市及仪陇县政府立即派出人员赴肇庆市，联合属地政府及有关职能部门做好伤员救治等工作。

（五）应急处置评估

现场人员及时报警，公安、消防、医疗等部门接报后快速响应，应急响应机制高效运转。各级及有关部门信息传递及时，职责分工明确，处置工作高效有序。

三、事故原因分析

经调查认定，事故直接原因是驾驶人何某献驾驶左前轮存在安全隐患、座椅违规加装的机动车，超员、超过道路限速标志标明的最高时速行驶，左前轮泄气失压，车辆失控往左偏离车行道碰撞中心护栏，越过对向车道碰撞路边护栏驶出路外，造成人员

伤亡、车辆及道路有关设施损坏。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）有关单位

1.仪陇交通分公司

经调查，仪陇交通分公司安全生产主体责任不落实。

（1）企业道路运输车辆动态监控主体责任落实不到位。经调查，该公司动态监控安全管理制度不完善，每监控班次只安排1名专职监控员负责实时监控仪陇交通分公司和仪陇分公司在线运行车辆，而据调查，高峰时同时有50、60辆车在线运行，工作量大，监控效能低[29]；未能督促监控人员严格按照《道路运输车辆动态监督管理办法》《四川省道路运输企业动态监控工作指南》以及公司制定的《汽车卫星定位监控及主动安全智能防控系统安全管理制度》等要求开展车辆动态监控工作，通过监控平台实时分析、核查处理车辆行驶动态信息，致使驾驶员超速驾驶、疲劳驾驶、超员驾驶、违规接驳、站外揽客、司乘人员未按规定佩戴安全带等问题未能及时提醒并纠正到位。

（2）教育和督促车辆驾驶员执行安全生产规章制度和安全操作规程不到位。经调查，涉事车辆川R72222事发趟次存在超速驾驶、疲劳驾驶、违规接驳、站外揽客[30]、超员驾驶[31]、违

[29] 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十五条第一款 监控人员应当实时分析、处理车辆行驶动态信息,及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为,并记录存档至动态监控台账；对经提醒仍然继续违法驾驶的驾驶员，应当及时向企业安全管理机构报告,安全管理机构应当立即采取措施制止；对拒不执行制止措施仍然继续违法驾驶的,道路运输企业应当及时报告公安机关交通管理部门,并在事后解聘驾驶员。

[30] 《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十七条第二款 客运班车不得在规定的配客站点外上客或者沿途揽客，无正当理由不得改变途经路线。客运班车在遵守道路交通安全、城市管理相关法规的前提下，可以在起讫地、中途停靠地所在的城市市区、县城城区沿途下客。

[31] 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十九条 机动车载人不得超过核定的人数，客运机动车不得违反规定

规揽货[32]、司乘人员未按规定佩戴安全带等问题；同时，抽查了该公司仪陇－龙岗线路其余3辆超长客运车辆川R73100、川R70033、川R72299在2025年4月至5月期间营运情况，均发现出现站外揽客、超速驾驶、疲劳驾驶、违规接驳、超员驾驶、司乘人员未按规定佩戴安全带等问题。以上问题反映出企业虽有制定安全生产规章制度和安全操作规程，但未能有效教育和督促驾驶员严格执行[33]，驾驶员违规驾驶行为、违规接驳运输时有发生[34]。

（3）隐患排查治理不到位。①对车辆开展安全检查流于形式，未能及时发现并消除涉事车辆川R72222左前轮胎的安全隐

载货。

《中华人民共和国道路运输条例》第三十四条 道路运输车辆运输旅客的，不得超过核定的人数，不得违反规定载货；运输货物的，不得运输旅客，运输的货物应当符合核定的载重量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求。

[32] 《道路旅客运输及客运站管理规定》第四十一条 客车不得违反规定载货。客运站经营者受理客运班车行李舱载货运输业务的，应当对托运人有效身份信息进行登记，并对托运物品进行安全检查或者开封验视，不得受理有关法律法规禁止运送、可能危及运输安全和托运人拒绝安全检查的托运物品。

[33] 《中华人民共和国安全生产法》第二十条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

第四十四条第一款“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

[34] 经抽查涉事车辆车载视频发现：

1.2025年5月6日、7日仪陇至深圳班次中，超速的时段有：5月6日12:23:27至5月6日12:25:05、5月6日15:43:30至5月6日15:45:20、5月6日17:36:48至5月6日17:37:38；疲劳驾驶的时段有：5月6日21:37:56至5月7日01:43:31（何某献夜间行驶超2小时，累计驾驶4小时5分钟35秒），5月7日01:54:38至5月7日05:51:27（贾某允夜间行驶超2小时，累计驾驶3小时57分49秒）；5月6日:21：37：56，当班驾驶员违反接驳规定未落地休息。

2.2025年4月24日、25日仪陇至深圳班次中，超速的时段有：4月24日15:08:56至4月24日15:10:50、4月25日06:11:49至4月25日06:12:58、4月25日06:13:25至4月25日06:15:16；疲劳驾驶的时段有：4月24日22:20:10至4月25日02:37:52（贾某允夜间行驶超2小时，累计驾驶4小时17分钟42秒），4月25日02:46:39至4月25日05:07:00（林某尧夜间行驶超2小时，累计驾驶2小时20分钟21秒），4月24日22:20:32，当班驾驶员违反接驳规定未落地休息。

3.2025年4月12日、13日仪陇至深圳班次中，超速的时段有：4月12日14:48:54至4月12日14:52:30、4月12日18:04:00至4月12日18:05:03、4月12日18:10:40至4月12日18:11:44；疲劳驾驶的时段有：4月12日22:46:09至4月13日02:19:00（何某献夜间行驶超2小时，累计驾驶3小时32分钟51秒），4月13日02:42:00至4月13日05:28:08（林某尧夜间行驶超2小时，累计驾驶2小时42分钟8秒）；4月12日22:46:56，当班驾驶员违反接驳规定未落地休息。

患[35]，车辆轮胎“带病上路”；②未能及时发现并消除涉事车辆加装座椅非法改装[36]、超长客运车辆违规接驳运输[37]等**重大事故隐患**；③未能充分运用动态监控、视频监控、台账资料核查、现场检查抽查等方式分析，有效消除超员行驶、站外揽客、违规揽货、部分乘客不系安全带以及接驳点仅配备1名管理人员、无法满足正常管理等隐患和问题。

（4）客运车辆技术档案管理不规范。企业虽有对车辆建立道路运输车辆技术档案，但未按规定如实记录，如车辆轮胎等车辆主要零部件更换情况[38]，难以真实反映并跟踪车辆技术状况，确保车辆处于良好的安全与技术状态。

（5）接驳运输管理缺失。未督促驾驶员按规定接驳运输、执行接驳运输流程、接受接驳点管理人员的过程监督，未通过动态监控、视频监控、接驳信息记录检查等方式及时发现并纠正接驳运输违规行为[39]，换驾式接驳运输车辆的待班驾驶员未按规定

---

[35] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[36] 《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》第三条 道路运输企业和城市客运企业存在下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：……（二）使用报废、擅自改装、拼装、检验检测不合格（含未在有效期内）以及其他不符合国家规定的车辆装备、设施设备等从事经营活动的；……。

第四条 道路旅客运输企业存在本标准第三条规定的情形或下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：……。

[37] 《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》第四条 道路旅客运输企业存在本标准第三条规定的情形或下列情形之一的，应当判定为重大事故隐：（一）800公里以上道路客运班线未按规定开展安全风险评估，或所属客运车辆未按规定执行凌晨2时至5时停车休息或接驳运输的；……。

[38] 《道路旅客运输企业安全管理规范》第三十条 客运企业应当建立客运车辆技术档案管理制度。按照规定建立客运车辆技术档案，实行一车一档，实现车辆从购置到退出运输市场的全过程管理。客运车辆转移所有权或者车籍地时，技术档案应当随车移交。 客运车辆技术档案内容应当准确、详实，包括：车辆基本信息，机动车检验检测报告（含车辆技术等级），道路运输达标车辆核查记录表，客车类型等级审验、车辆维护和修理（含《机动车维修竣工出厂合格证》）、车辆主要零部件更换、车辆变更、行驶里程、对车辆造成损伤的交通事故等记录。 客运企业应当逐步建立客运车辆技术信息化管理系统，完善客运车辆的技术管理。

[39] 《道路客运接驳运输管理办法》第二十四条 接驳运输企业应当通过动态监控、视频监控、接驳信息记录检查、现场抽查等方式，加强接驳运输管理，严格执行接驳运输流程和旅客引导等服务；发现违规操作的，应当立即纠正。 接驳运输企业应当加强安全事故隐患排查治理，并将未按接驳运输线路运行组织方案完成接驳且在凌晨2时

在接驳点休息等待，而是从始发站出发随车往返的情况时有发生，且事故发生前最后一次载客因待班驾驶员未下车休息导致超员运输情况出现。

（6）客运车辆“加盟经营”模式下安全责任悬空。该公司名下超长客运车辆均是“加盟经营”模式，车辆由个人出资购买并登记在公司名下从事超长客运业务，独立经营、自负盈亏；加盟车辆不是该公司实际购买，加盟车辆的驾驶人不是公司实际聘请人员，公司对加盟的车辆及其驾驶人缺乏实质安全管理，安全检查流于形式，企业主体责任未能全面、有效履行，“人、车、企”的管理责任虚化，管理链条脱节，对客运重点风险管控和隐患整治工作失管。

2.当代运业（集团）公司

该企业对仪陇交通分公司的安全生产风险管控与隐患排查治理工作指导不到位，未能指导、督促仪陇交通分公司有效管控超长客运车辆“加盟经营”模式带来的安全风险；未能指导、督促仪陇交通分公司落实隐患排查治理工作，未及时发现并消除营运车辆存在的隐患[40]。

3.四川联盟

经调查，四川联盟安全生产管理职责落实不到位，接驳运输

至5时仍然运行的行为作为安全事故隐患，及时发现并消除。

[40] 当代运业（集团）公司《安全风险分级管控与隐患排查治理制度》：第五条 集团公司及分（子）公司是安全生产风险管理与隐患排查治理的实施主体，集团公司指导全司安全生产风险管理与隐患排查治理工作，并负责集团公司层面安全生产风险管理与隐患排查治理工作。分（子）公司具体负责本单位范围内安全风险辨识、评估、管控与隐患排查治理工作。

管理制度不完善[41]；对接驳管理人员的教育培训不到位[42]；督促接驳点管理人员履行接驳职责不到位[43]。

（二）有关监管部门

1.仪陇县道路运输管理局

仪陇县道路运输管理局对道路运输行业的安全监督管理不到位：一是隐患排查不够深入。当前安全监管执法仍以“查阅资料、现场检查、现场询问”等传统方式为主，对隐蔽性、深层次的安全隐患挖掘不够，如企业安全生产制度的实际执行情况、从业人员的应急处置能力、站外揽客、动态监控系统数据、车辆维

[41] 四川联盟虽有制定接驳点管理人员工作规定，明确“工作人员有事外出要向接驳点负责人请假，接驳点负责人有事外出应向企业请假，未经批准不得擅自离岗”，但未对接驳点管理人员请（休）假期间的接驳管理工作交接作出明确规定。同时，未明确接驳点管理人员数量要求，未及时发现并督促涉事接驳点仅配备 1 名管理人员、无法满足实际管理工作的隐患。

[42] 经调查，四川联盟默许兄弟饭店接驳点接驳管理人员李某涛请假期间由晏某东临时代替接驳管理工作，但未将晏某东纳入接驳点管理体系，对其开展教育培训，致使晏某东对接驳管理相关规定和接驳流程均不熟悉，开展涉事趟次接驳运输管理期间未能发现交接班驾驶员违规接驳行为和站外揽客导致超员驾驶的违规行为。

[43] 《道路客运接驳运输管理办法》第十条 接驳运输企业应当直接管理接驳点，或者进驻接驳运输联盟及其他接驳运输企业运营的接驳点。 接驳运输企业直接管理接驳点的，应当配备专职管理人员。 接驳运输企业进驻接驳运输联盟或者其他接驳运输企业运营的接驳点的，应当签订协议，明确双方安全管理责任，接驳运输企业应当督促驾驶员执行接驳运输流程，履行接驳运输手续，接受接驳点管理人员的过程监督和信息核查。接驳点运营单位应当督促接驳点管理人员按照岗位职责和双方协议履职。

第二十条 接驳运输执行以下流程：（一）驾驶员发车前，应当领取《接驳运输行车单》（以下简称《行车单》，参考式样见附件），如实填写接驳运输相关信息，经发车站点或所属企业管理人员签字后，随车携带前往指定接驳点进行接驳。（二）接驳运输车辆到达接驳点后，接驳运输交接班驾驶员应当交接车辆（仅限换驾式接驳运输）、旅客、旅客行李及行李舱载运货物等，并在《行车单》上签字。（三）接驳运输交接班驾驶员完成交接后，接驳点管理人员应当核查接驳运输车辆、驾驶员及相关证件等，并在《行车单》上签字确认。（四）实施分段式接驳运输的，接驳点管理人员及驾驶员应当引导旅客候车、换车，组织旅客行李及行李舱载运货物换车，防止旅客错乘、漏乘及行李货物遗失。（五）接驳点管理人员在接驳点留存一份《行车单》。驾驶员随车携带一份《行车单》（分段式接驳运输双方驾驶员各携带一份），待运输任务结束后交由接驳运输企业留存。 由多个承运主体共同实施分段式接驳运输的，以交接班驾驶员和接驳点管理人员完成《行车单》签字时间为节点，前后承运主体分别承担其承运路段的安全生产和其他相关责任。

第二十一条 接驳点管理人员发现接驳运输车辆、驾驶员信息不符或交接班驾驶员不履行接驳流程等违规行为的，不得在《行车单》上签字确认，应当立即将有关情况报告接驳运输车辆所属企业和接驳点运营单位相关负责人，并做好违规情况登记。接驳运输企业应当立即纠正接驳运输违规行为。

第二十四条 接驳运输企业应当通过动态监控、视频监控、接驳信息记录检查、现场抽查等方式，加强接驳运输管理，严格执行接驳运输流程和旅客引导等服务；发现违规操作的，应当立即纠正。 接驳运输企业应当加强安全事故隐患排查治理，并将未按接驳运输线路运行组织方案完成接驳且在凌晨 2 时至 5 时仍然运行的行为作为安全事故隐患，及时发现并消除。

护保养数据、接驳运输的真实性[44]等深层次问题核查还做得不够严、实、深、细。**二是**动态监控监督不到位。未能充分发挥监控平台作用定期对仪陇交通分公司动态监控工作情况进行监督，未能及时发现并督促仪陇交通分公司纠正超长客运车辆长期存在的超速驾驶、站外揽客、部分乘客不系安全带、违规接驳运输等违规行为[45]。**三是**督促道路客运企业规范经营行为不力，辨识并化解管控“加盟经营”模式下的安全风险不到位。**四是**对接驳运输企业履行接驳运输工作监管不到位，未能结合日常监督检查、接驳管理模块生成的接驳信息记录和相关违规记录发现仪陇交通分公司长期存在的违规接驳问题[46]。

2.仪陇县公安局交通警察大队

对涉事客运车辆非法改装的违法行为未能及时发现并查处，涉事车辆长期处于非法改装营运状态，存在重大事故隐患。

3.怀化市、中方县交通运输局

经调查，兄弟饭店接驳点位于湖南省怀化高新技术产业开发区，根据属地监管原则[47]，2024 年 9 月 19 日前，该接驳点由怀化市交通运输局和中方县交通运输局负责监督管理，并由怀化市

---

[44] 《四川省道路运输条例》第五十二条　道路运输管理机构应当加强对道路运输行业的管理，依法实施道路运输站（场）、营运车辆技术状况、道路运输经营者和道路运输从业人员从业资格的安全监督管理。

[45] 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十九条　道路运输管理机构应当充分发挥监控平台的作用，定期对道路运输企业动态监控工作的情况进行监督考核，并将其纳入企业质量信誉考核的内容，作为运输企业班线招标和年度审验的重要依据。

[46] 《道路客运接驳运输管理办法》第三十条 交通运输主管部门结合日常监督检查、接驳管理模块生成的接驳信息记录和相关违规记录，发现接驳运输企业接驳运输安全生产管理制度不健全或违反接驳运输安全生产管理制度的，应当责令企业进行整改，实施安全生产重点监管；发现存在安全事故隐患的，应当依据《中华人民共和国安全生产法》等法律、行政法规和规章有关规定，对接驳运输企业、驾驶员予以处理。

[47] 《道路客运接驳运输管理办法》第二十九条 接驳点实施属地监管。接驳点所在地设区的市、县级交通运输主管部门应当加强对接驳运输台账、管理人员工作流程等的监督检查，及时纠正检查发现的违规行为，并将企业违规行为通过接驳管理模块告知接驳点运营单位、接驳运输企业所在地设区的市级交通运输主管部门。

交通运输综合行政执法支队参与安全监管、负责行政执法[48]，2024年9月20日至今，该接驳点由怀化市交通运输局和中方县交通运输局负责监督管理，并由怀化市交通运输局、市交通运输执法专班负责行政执法[49]。

经调查，怀化市交通运输局和中方县交通运输局未按规定对属地接驳运输点进行监督检查，对兄弟饭店接驳点失管失察，履职不到位。经调查，兄弟饭店接驳点在全国重点营运车辆联网联控系统接驳运输管理模块上一直处于运行状态，怀化市交通运输局和中方县交通运输局应当知道该接驳点的存在且应当根据《道路客运接驳运输管理办法》第二十九条规定履行属地监管职责。但由于行政执法体制改革原因，怀化市交通运输局和中方县交通运输局未能充分理顺、区分行业监管与行政执法职责，致使中方县交通运输局错误以为兄弟饭店接驳点的行政执法权限为怀化

---

[48] 《怀化市人民政府办公室关于印发怀化市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（怀政办发〔2010〕54号）：二、主要职责：（五）……负责道路运输、营运性客货运输站（场）、……道路运输服务、……的行业管理。

《中共中方县委办公室关于印发中方县人民政府办公室等6个机关职责、机构编制调整方案和中方县发展和改革局等26个机关职能配置、内设机构、人员编制规定的通知》（中方办〔2019〕16号）：《中方县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》：第三条 县交通运输局负责贯彻落实中央、省和市关于交通运输工作的方针和政策，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导，组织指导统筹协调全县交通运输工作。主要职责是：（五）……负责道路运输、营运性客货运输站（场）、……道路运输服务、……的行业管理。

《关于<印发怀化市交通运输综合行政执法支队职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（怀编〔2020〕28号）明确：怀化市交通运输综合行政执法支队系怀化市交通运输局管理的副处级执法机构，承担怀化高新技术产业开发区内交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调和业务目标考核工作，负责组织落实行政执法的程序、标准和规定；负责以市交通运输局名义集中行驶道路运政领域的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制的执法职能，负责怀化高新技术产业开发区内相应交通运输执法门类的动态执法事项清单；参与怀化高新技术产业开发区内交通运输领域安全监管。

[49] 《中共怀化市委机构改革领导小组办公室关于实施<怀化市机构改革方案>任务分工的通知》：10.……撤销……市交通运输综合行政执法支队……。（责任分工：②市级行政主管部门负责法律法规规定必须由市级承担的执法职责，其他执法职责由鹤城区承担。）

《中共怀化市委办公室 怀化市人民政府办公室 关于调整怀化市交通运输局机构编制的通知》（怀办〔2024〕54号）：（二）设立执法科。职责是：……负责法律法规规定必须由实交通运输主管部门承担的执法职责。

《怀化市交通运输局关于成立市交通运输执法专班的通知》（怀交函〔2024〕110号）：一、专班职责：市交通运输执法专班在市交通运输局的统一领导下，负责改革过渡时期市级执法事项的具体执法工作……。

市交通运输综合行政执法支队，其不再承担该接驳点的行业监管职责，从而未将兄弟饭店接驳点按规定纳入监管；怀化市交通运输局认为已督促指导各地依法履行客货运安全管理职责，接驳点的监督检查由属地的县级交通运输部门直接负责，自2022年以来未将接驳点按规定纳入市级交通运输部门的监管。由于**怀化市交通运输局**和**中方县交通运输局**以执法改革为由，两部门就接驳运输监管未主动对接明确职责，推诿不作为，致使兄弟饭店接驳点长期处于脱管状态，违规接驳问题未能及时发现并予以处理。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）在事故中死亡的人员

1.何某献，事故车辆经营者之一、当班驾驶员。经调查，何某献对涉事车辆川R72222的日常维护、检查不到位，未能及时发现车辆左前轮胎的安全隐患，致使车辆轮胎“带病上路”；违规使用擅自改装的车辆从事经营活动[50]；放任违规接驳问题，事发趟次营运未安排待班驾驶员贾某允提前到达兄弟饭店接驳点休息待驾，而是允许贾某允随车前往接驳点且期间允许其长时间驾驶车辆[51]；长期存在站外揽客、违规揽货、超员驾驶、超速驾驶等违规行为；车辆行驶期间，未督促司乘人员按规定使用安全带[52]，安全生产主体责任落实不到位，在车辆运输经营期间违反有

[50] 《四川省道路运输条例》第二十七条　客货运输经营者应当使用符合国家规定标准的车辆，按规定定期对车辆进行维护和检测，建立维护、修理制度和车辆技术档案，保持车辆技术状况良好；不得使用未按规定进行维护或者检测、经检测不合格、擅自改装、拼装或者报废的车辆从事客货运输经营。

[51] 通过涉事趟次车载GPS记录仪记录和驾驶员IC卡记录反映：5月18日14时32分至18时34分，川R72222车辆驾驶员为贾某允。

[52] 《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条 机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。

关安全管理规定，导致较大生产安全事故发生，涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款[53]。鉴于其在本起事故中死亡，建议对其不予追究刑事及行政责任[54]。

2.贾某允，事故车辆经营者之一、待班驾驶员。经调查，贾某允对涉事车辆的日常维护、检查不到位，未能及时发现车辆左前轮胎的安全隐患，致使车辆轮胎“带病上路”；违规使用擅自改装的车辆从事经营活动；放任违规接驳问题，其作为事发趟次待班驾驶员，未按规定提前到达兄弟饭店接驳点休息待班，而是随车出发前往接驳点且期间长时间驾驶车辆；长期存在站外揽客、违规揽货、超员驾驶、超速驾驶、疲劳驾驶等违规行为；在车辆行驶期间，未督促司乘人员按规定使用安全带，安全生产主体责任落实不到位，在车辆运输经营期间违反有关安全管理规定，导致较大生产安全事故发生，涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款，鉴于其在本起事故中死亡，建议对其不予追究刑事及行政责任。

3.林某尧，事故车辆随车驾驶员。经调查，对涉事车辆的日常维护、检查不到位，未能及时发现车辆左前轮胎的安全隐患，致使车辆轮胎“带病上路”；违规使用擅自改装的车辆从事经营活动；放任违规接驳问题，其作为事发趟次随车驾驶员，未按规定

---

[53] 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款　【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[54] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（二）项　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:……（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；……。

在湖南省怀化市中方兄弟接驳站下车休息，而是继续随车出发；且在事发前存在站外揽客、违规揽货、超员驾驶、超速驾驶、疲劳驾驶等违规行为；在车辆行驶期间，未督促司乘人员按规定使用安全带，且在机动车行驶过程中违规进入休息舱休息，未按规定使用安全带，在车辆运输经营期间违反有关安全管理规定，导致较大生产安全事故发生，涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款。鉴于其在本起事故中死亡，因此建议对其不予追究刑事及行政责任[55]。

（二）建议移送司法机关处理人员（2人）

1.袁某，仪陇交通分公司主要负责人，未严格组织并落实企业安全生产管理职责，组织实施公司安全生产规章制度不到位，公司名下车辆动态监控、隐患排查及接驳运输等工作责任不落实，导致较大生产安全事故发生，涉嫌构成犯罪[56]，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

2.王某强，仪陇交通分公司车辆技术科长，对涉事车辆安全与技术状况管理不力，车辆隐患排查责任不落实，车辆日常维护不到位，未能及时监督发现并纠正客车违规加装座椅，导致涉事车辆“带病上路”，导致较大生产安全事故发生，涉嫌构成犯罪[57]，

---

[55] 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条　机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者二十元以上二百元以下罚款。本法另有规定的，依照规定处罚。

[56] 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[57] 《中华人民共和国安全生产法》。第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照

建议由司法机关依法追究其刑事责任。

（三）对有关公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现的政府部门公职人员履职方面的问题及相关材料，移交纪委监委。对有关人员的党纪政务处分等处理意见，由纪委监委提出。

（四）对有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.建议给予行政处罚的个人（2人）

（1）王某蓉，仪陇交通分公司分管安全副经理，履行安全生产管理职责不到位，组织安全生产教育培训不到位，未督促动态监控室履行实时监控职责，未健全动态监控制度、规范动态监控工作，接驳运输安全生产制度落实不到位，导致发生较大生产安全事故，建议由肇庆市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定[58]给予行政处罚。

（2）唐某华，仪陇交通分公司安全科科长兼监控室主任，履行安全生产管理职责不到位，组织安全生产教育培训不到位，未督促动态监控室履行实时监控职责，未健全动态监控制度、规范动态监控工作，接驳运输安全生产制度落实不到位，导致发生较大生产安全事故，建议由肇庆市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定[59]给予行政处罚。

刑法有关规定追究刑事责任。

[58] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[59] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者

2.建议给予行政处罚的单位（共2家）

（1）仪陇交通分公司，安全生产主体责任落实不到位，对事故负有责任，建议由肇庆市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定[60]给予行政处罚。

（2）当代运业（集团）公司，安全生产风险管控与隐患排查治理不到位，未能及时对仪陇交通分公司“加盟经营”模式的高安全风险进行管控，未能指导、督促、落实仪陇交通分公司的车辆技术隐患和重大事故隐患的排查和治理工作。建议由南充市交通运输主管部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条等[61]有关规定依法处理。

（五）其他处理建议

1.建议仪陇县道路运输管理局、仪陇县公安局交通警察大队分别向仪陇县人民政府作出深刻检查。

2.建议怀化市交通运输局、中方县交通运输局分别向怀化市人民政府、中方县人民政府作出深刻检查。

3.四川联盟，作为接驳点运营单位履行安全管理职责不到位，建议由**中方县交通运输局**按照有关规定[62]对其进行处理。

吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[60] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（二）项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

[61] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[62] 《道路客运接驳运输管理办法》第二十九条 接驳点实施属地监管。接驳点所在地设区的市、县级交通运输主管部门应当加强对接驳运输台账、管理人员工作流程等的监督检查，及时纠正检查发现的违规行为，并将企业违规行为通过接驳管理模块告知接驳点运营单位、接驳运输企业所在地设区的市级交通运输主管部门。

4.窦某红，涉事趟次当班监控员，未能实时分析和处理车辆违规行驶动态信息，未能及时提醒驾驶员纠正超速驾驶、疲劳驾驶、站外揽客、司乘人员未使用安全带等违法行为，建议由仪陇交通分公司根据公司管理规定予以处理。

5.李某涛、晏某东，接驳点管理人员，未严格落实客运接驳运输管理制度，接驳管理工作流于形式，建议由四川联盟按照有关规定对其进行处理。

六、事故主要教训

（一）企业主体责任落实不到位。**一是**仪陇交通分公司安全生产主体责任不落实。仪陇交通分公司对车辆行驶、接驳运输等动态信息监控、处置不力，导致违规驾驶、违规接驳运输等情况长期存在；隐患排查治理不到位，未能及时发现并排除涉事车辆左前轮胎安全隐患、车辆擅自改装及不按规定接驳等重大事故隐患；车辆技术管理流于形式，未能及时掌握、跟踪并如实记录车辆主要零部件更换情况；教育和督促从业人员执行安全生产规章制度和安全操作规程不到位，驾驶员违规驾驶、违规接驳行为时有发生；对“加盟经营”模式安全风险管控不力，营运车辆由车辆购买人具体经营、维护保养，仪陇交通分公司虽有提供安全检查、教育培训等服务，但流于形式，没有完全履行企业主体责任，导致“人、车、企”的管理严重脱节。**二是**当代运业集团公司安全生产主体责任不落实，对仪陇交通分公司的安全生产风险管控与隐患排查治理工作指导不到位。

（二）客运车辆“加盟经营”模式安全风险突出。“加盟经营”模式下，客运企业完整的安全生产责任在实质上被分割和转移，管理链条脱节、断裂。驾驶员就是经营者，驾驶员承担的经营成本大，违规“多拉快跑”等“重效益、轻安全”的倾向明显。客运企业对驾驶员，尤其是作为“加盟”经营者的驾驶员在招聘、培训、考核和日常监督方面管理流于形式，驾驶员违反安全生产操作规范、站外揽客、未按规定督促驾乘人员使用安全带、违规接驳运输，超速驾驶、疲劳驾驶、超员驾驶，车辆维护不到位，带病运行等问题易发多发。

（三）接驳运输管理合力亟待加强。事故客运车辆运营线路属于跨省运输经营，运行里程在800公里以上，途经行政区域多、道路环境复杂、运行时间长、驾驶员约束小，风险点多，接驳运输监管压力大。接驳运输企业、接驳运输联盟等单位履行接驳运输安全生产主体责任不到位，接驳运输安全生产管理制度不健全，接驳管理工作流于形式，难以对发现的违规接驳问题形成闭环管理。接驳点依赖纸质台账和人工核验，系统监管乏力，易出现虚假打卡、待班驾驶员没有实际“待班”开展接驳运输、超员驾驶等问题。且接驳运输跨省协同机制缺失，数据未实现实时共享，无法实时追踪车辆接驳运输情况。

七、事故整改和防范措施

（一）深刻汲取事故教训，树牢安全发展理念。南充市仪陇县、怀化市中方县及肇庆市各地要深入贯彻落实习近平总书记关

于安全生产重要论述，坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，高度重视道路旅客运输特别是超长客运的安全风险管控，深刻汲取事故教训，杜绝麻痹意识和侥幸心理，始终将安全生产置于一切工作的首位；切实加大道路运输安全监管力度，督促道路运输企业落实安全生产主体责任；及时召开警示教育会，举一反三，查找漏洞，补齐短板，采取有力措施，有效防范遏制道路交通安全事故。

（二）落实企业主体责任，加强安全生产管理。**仪陇交通分公司、当代运业集团公司**要严格落实全员安全生产责任，加强对驾驶员安全生产法律法规、道路交通安全法律法规、安全生产操作规范、安全事故应急处置等内容的培训和考核，增强驾驶员的安全意识和业务能力；强化车辆运行过程动态监控，加强车载终端排查，确保卫星定位、主防装置性能良好、正常在线运行，按规定及监控实际足额配备专职动态监控人员，实时掌握车辆位置及运行情况，及时提醒、纠正、处理驾驶员超速、疲劳驾驶等违法违规行为；充分运用动态监控、视频监控、台账记录检查、现场检查抽查等方式分析排查违规驾驶行为、违规接驳运输、安全风险以及事故隐患，并及时予以纠正和整治；加强车辆安全例检和维护保养，重点跟踪管理并如实记录轮胎等关键部件的维护和更换情况，确保车辆技术状况良好，坚决杜绝车辆“带病”上路；有效辨识并防范化解“加盟经营”模式带来的安全风险，落实全链条安全管控，严格管理车辆及驾驶员，从源头上抓好防风险除隐

患。

（三）健全接驳运输事前事中事后监管链条，切实保障车辆安全运行。有关地区及职能部门要加强对接驳运输联盟监督指导，推动各接驳运输企业履行接驳运输安全生产主体责任，加强接驳点运营管理，加强接驳点管理人员安全教育培训，规范接驳运输管理。**南充市交通运输局**要全面掌握辖区内接驳运输企业、线路以及企业设置的接驳点等基本情况，做好每季度拟开行的接驳运输线路的客运班线和车辆信息核实工作；定期和不定期检查接驳运输企业台账和动态监控等信息及接驳运输信息公示情况，并将检查结果纳入企业诚信考核；充分发挥接驳管理模块作用，定期或不定期登录查看模块生成的接驳信息记录和相关违规记录，对违规行为加强处理，督促落实接驳运输企业、接驳点运营单位主体责任；加强接驳运输管理业务培训，提升有关工作人员业务素质和服务水平。**怀化市交通运输局和中方县交通运输局**要加强对辖区内接驳点的接驳运输台账、管理人员工作流程等的监督检查，及时处理检查发现的违规行为，并将企业违规行为通过接驳管理模块告知接驳点运营单位、接驳运输企业所在地设区的市级交通运输主管部门。

（四）加大交通、公安、应急等部门共管共治力度。肇庆市有关部门**要**按照职责，严格督促旅客运输企业全面落实安全生产主体责任，重点排查动态监控、车辆维护、隐患排查治理、教育培训及接驳运输等制度落实情况，及时查处车辆非法改装情况，

发现问题堵塞漏洞;**要**加大联合执法力度,加强部门间信息共享,从严查处整治“三超一疲劳”、站外揽客、违规揽货、违规接驳运输等违规行为;**要**认真研判、核查、分析高风险企业和驾驶员,梳理动态监控系统预警次数高、违法违规多发的企业和驾驶员清单,将其纳入重点监管,必要时实施联合惩戒,进一步规范旅客运输企业经营行为和驾驶员驾驶行为;**要**加强外地籍车辆监管,对查获已取得道路运输资质车辆、实行接驳运输车辆但存在违规驾驶、违规接驳运输行为的,及时通报车籍地,对车属企业涉嫌重大事故隐患情况进行溯源调查,依法督促限期整改或勒令停业整顿。