肇庆德庆“7·5”较大道路交通事故调查报告

2025年7月5日，G321国道肇庆市德庆县悦城镇路段发生一起小型普通客车与重型自卸货车尾部碰撞，造成客车4人死亡、1人受伤，直接经济损失约635万元。

事故发生后，刘国周副省长以及肇庆市委张爱军书记、许晓雄市长等领导先后作出指示批示，省、市、县立即启动应急响应机制，公安、交通、应急、卫健、消防等相关职能部门立即赶赴现场，开展应急救援和事故处置工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，7月7日，经市政府同意成立了由市应急管理局局长李冠艺担任组长，由市应急管理局、市公安局、市人力资源社会保障局、市交通运输局、市卫生健康局、市公路事务中心、市总工会、市消防救援支队以及德庆县有关负责同志参加的肇庆德庆“7·5”较大道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组邀请了市纪委监委、市检察院及清远市政府派员参加事故调查工作。7月14日，省安委会对该起事故调查处理实行挂牌督办。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、调查取证、检测鉴定和专家论证，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了

对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定，肇庆德庆“7·5”较大道路交通事故是一起因非营运的小型普通客车驾驶人未按照规范安全驾驶导致的**非生产安全责任事故**。

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

1.粤 ADG9470 小型普通客车[1]

经查，粤 ADG9470 小型普通客车驾驶人葛某棋搭载 4 人[2]沿 G321 国道由东往西（肇庆往梧州）方向行驶，当行至 153 公里 926 米路段时，碰撞前方由徐某明驾驶的粤 R25366 号重型自卸货车尾部。车辆后排 3 名乘客均未扣系安全带，司机及副驾驶座乘客均扣系安全带。

经鉴定[3]，该车事发时的车速为 105km/h-109km/h，制动系、转向系均未检见不符合相关规定要求的情形；照明信号装置除事故碰撞中造成的损坏或影响外，未检见不符合相关规定要求

---

[1] 车辆所有人：周某莲，使用性质：非营运，地址：广东省德庆县九市镇九市居委会旧圩小学，车辆品牌型号：埃安牌，初次登记日期：2023 年 11 月 15 日，检验有效期止 2025 年 11 月 30 日，强制报废期止 2099 年 12 月 31 日，机动车状态：正常，抵押情况：已抵押，保险承保公司：中国平安财产保险股份有限公司肇庆市广宁支公司，交强险保险单号：104161139026****4687，商业险保险单号：104161139026****4685（第三者保险金额 300 万元），另车辆所有人周某莲购买中国平安财产保险股份有限公司平安车主尊享保障险，保险单号：104161166Z27****8868，驾驶或乘坐意外身故残疾每座位保额 60 万，保险有效期至 2025 年 10 月 31 日。

[2] 全某波、谈某连、梁某萍、岑某荧等 4 人均为德庆县妇幼保健院医护人员，与小型普通客车驾驶人葛某棋的妻子陈某飞为同事关系，葛某棋当日到肇庆端州区办事顺道搭载该 4 人返回德庆县。

[3]广东谨正司法鉴定中心《痕迹司法鉴定意见书》（粤谨正司鉴〔2025〕痕鉴字 1063 号、粤谨正司鉴〔2025〕痕鉴字 1064 号），有关检材视频为事发现场附近的监控设备拍摄所得。

的情形。

经对该车的 EDR 数据分析[4]，有关情况如下：

（1）车辆行驶状态分析。车速变化：碰撞前 3.5 秒，车速从 114km/h 降至 76km/h，反映了驾驶员在碰撞前采取了制动措施。制动操作：行车制动状态在碰撞前 2.5 秒被开启，制动踏板在碰撞前 2.5 秒被激活。加速踏板状态：碰撞前 5 秒至 3.5 秒间，加速踏板开度从 59%降至 39%，反映驾驶人在碰撞前松开了油门。

（2）转向分析。转向角度：碰撞前 0.5 秒至 0 秒期间，方向盘转角发生突变，最大转角为 30°。

（3）安全系统状态分析。气囊与安全带：驾驶座安全带扣系，驾驶座正面气囊在碰撞瞬间正常展开，驾驶座侧面气囊在碰撞瞬间正常展开；前排乘客安全带扣系，前排乘客正面气囊在碰撞瞬间正常展开，前排乘客侧面气囊在碰撞瞬间正常展开。乘员保护系统报警状态：关闭，轮胎压力监测系统报警状态：关闭，制动系统报警状态：关闭，表示乘员保护系统（如安全气囊、安全带预警装置等）、轮胎压力和制动系统在事件发生时没有检测到任何故障或异常情况，系统处于正常工作状态。

经查，该车近三年共有交通违法记录 2 条[5]，均已处理完毕。

---

[4] 粤 ADG9470 小型普通客车无行车记录仪视频，事故调查组向广汽埃安新能源汽车股份有限公司调取车辆行驶数据，委托广东谨正司法鉴定中心对粤 ADG9470 小型普通客车的 EDR 数据进行提取与分析，广东谨正司法鉴定中心出具《EDR 数据读取报告的分析报告》。

[5] 分别是 2025 年 3 月 13 日机动车违反规定停放、临时停车，及 2025 年 6 月 28 日驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的交通违法。

2.粤 R25366 重型自卸货车[6]

事发时，粤 R25366 重型自卸货车（空车）由徐某明驾驶，沿 G321 国道由东往西（肇庆往梧州）方向行驶。

经鉴定[7],该货车的后下部防护装置检见其横向构件的下边缘离地高度、两端端口形态、后部与车辆最后端（包括尾板）的纵向水平距离均不符合《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》GB 11567-2017 的规定；未安装尾部标志板，不符合《机动车运行安全技术条件》GB7258-2017 的规定和《车辆尾部标志板》GB25990-2010 的规定；事发时的车速为 20km/h ~22km/h；该车前轮到达机动车道中央分道线上时与粤 ADG9470 号小型普通客车的纵向距离约为 ll7m~121m。

经查,该车近三年共有交通违法记录 2 条[8],均已处理完毕。

（二）事故车辆驾驶人情况

1.葛某棋，男，30 岁，持有效驾驶证。经检验，已排除毒驾、酒驾行为。经查，葛某棋近三年有交通违法记录 1 条[9]，已处理完毕。

---

[6] 车辆所有人：清远市航达运输有限公司，使用性质：货运，地址：广东省清远市清城区横荷街道百加社区居委会大围一村十四号首层商铺，车辆品牌型号：万山牌，初次登记日期：2021 年 12 月 17 日，检验有效期止 2025 年 12 月 31 日，强制报废期止 2036 年 12 月 17 日，机动车状态：正常，抵押情况：未抵押。保险承保公司：中国人民财产保险股份有限公司清远分公司，交强险保险单号：PDZA2024441800****2514，商业险保险单号：PDAA2024441800****2405（第三者保险金额 100 万元），另车辆所有人清远市航达运输有限公司购买有中国大地财产保险股份有限公司深圳分公司的安全生产责任保险（B 款）保险单：PZFS244403002800****1242，每次事故责任限额 500 万的超赔险，保险有效期至 2025 年 12 月 17 日。
该车于 2025 年 4 月 10 日取得道路运输证，道路运输证号为冀交运管石字 1301****2957 号，发证日期：2025 年 4 月 10 日，有效期至：2028 年 4 月 9 日，经营范围：普通货运，核发机关：井陉县数据和政务服务局。

[7]广东谨正司法鉴定中心《痕迹司法鉴定意见书》（粤谨正司鉴〔2025〕痕鉴字 1063 号、粤谨正司鉴〔2025〕痕鉴字 1064 号）

[8] 分别是 2024 年 8 月 31 日擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数，及 2025 年 4 月 21 日驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的交通违法。

[9] 是 2023 年 7 月 5 日上道路行驶的机动车未放置（未申领）检验合格标志的交通违法行为。

2.徐某明，男，49 岁，持有效驾驶证、驾驶员从业资格证。经检验，已排除毒驾、酒驾行为。经查，徐某明近三年共有交通违法记录 2 条[10]，均已处理完毕。

（三）涉事单位情况

清远市航达运输有限公司[11]，已取得道路运输经营许可证[12]。

（四）事故发生经过

2025 年 7 月 5 日 14 时 38 分许，葛某棋驾驶粤 ADG9470 号小型普通客车（搭载 4 人）沿 G321 国道由东往西（肇庆往梧州）方向行驶，途经德庆县悦城路段 153 公里 926 米处时，追尾碰撞前方由徐某明驾驶的粤 R25366 号重型自卸货车，造成客车乘客 4 人死亡、驾驶人葛某棋受伤及两车损坏。

（五）人员伤亡和事故直接损失情况

事故造成粤 ADG9470 号小型普通客车乘客 4 人死亡、驾驶人葛某棋受伤及两车损坏。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约 635 万元。

---

[10] 分别是 2025 年 4 月 21 日驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十，及 2023 年 5 月 8 日高速公路上车辆发生故障或交通事故后，不按规定设置警告标志的交通违法行为。

[11] 营业执照统一社会信用代码：91441802MA****B36E，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：向某权，住址：广东省清远市清城区横荷街道百加社区居委会大围一村十四号首层商铺，成立日期：2020 年 01 月 06 日，营业期限：长期，登记机关：清远市清城区市场监督管理局，经营范围：许可项目，道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；建筑材料销售；机械设备租赁；建筑用石加工。

[12] 证号：粤交运管许可清字 4418****5142 号，有效期开始时间 2024 年 06 月 24 日，有效期至 2028 年 06 月 23 日，经营范围：道路普通货物运输，核发机关：清远市清城区交通运输局。

（六）事故现场情况

1.现场道路情况。事发路段位于G321国道153公里926米路段，双向四车道，道路呈东西走向，东往肇庆方向，西往梧州方向，北侧为山体，南侧为源远陶瓷原料场路口，道路为沥青路面，路面施划有分道标线，道路有中央混凝土隔离带分隔，事发路段中间设有开口约16米，整体路况较好，事故发生时晴天。321国道东往西方向149公里490米设置有限速60公里每小时的限速标志；源远陶瓷原料场路口正对开口的北面路边有八角形“停”字标志牌。经评估，国道G321线德庆段建设工程、路面大修、完善工程、修复、预防性养护工程均由符合资质的单位设计，并按上级主管部门审核批复的设计图施工，已通过竣工验收，该路段日常管养工作到位，目前运行状况安全。

2.现场勘查情况。经勘查，G321国道153公里926米路段东往西（肇庆往德庆）方向，慢车道宽350 cm，快车道宽370cm，粤ADG9470小型普通客车车头沿东往西停在321国道肇庆往德庆方向快车道上，右前轮轴中心点、右后轮轴中心点距离北侧慢车道路边分别为430cm、410cm，该车右前轮轴中心、右后轮轴中心点距离K153＋900M（基准点）分别为3100cm、2840cm。粤ADG9470小型普通客车在事发路段无刹车印。

粤R25366重型自卸货车车头沿东往西停在G321国道肇庆往德庆方向快车道上，右前轮轴中心点、右后轮轴中心点距离北侧慢车道路边分别为440cm、500cm，该车右前轮轴中心、右

后轮轴中心点距离 K153 + 900M（基准点）分别为 5580cm、4900cm。粤 R25366 重型自卸货车在事发路段留有左侧轮胎拖印（长为 2110cm、起点距离 K2619 + 200M 基准点为 2600cm）及右侧轮胎拖痕（长为 1100cm、起点距离 K2619 + 200M 基准点为 3700cm）。

粤 ADG9470 小型普通客车车头与粤 R25366 重型自卸货车尾部有明显碰撞痕迹，粤 ADG9470 小型普通客车车头及前车身损坏严重，地面有粤 ADG9470 小型普通客车车头底板着地印及散落物（面积：1600cm*400cm），粤 R25366 重型自卸货车后部下防护杠被撞左边脱落痕迹，左后转向灯被撞损坏，车厢后部下边缘有碰刮痕迹。

3.天气情况。根据气象部门提供信息，2025 年 7 月 5 日 14—15 时，德庆县悦城镇雨量为 0 毫米，平均气温 36 度，风速为 1.9m/s，能见度 30 公里。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场人员立即拨打 110、120、119 报警电话，告知事故地点、车辆碰撞、人员伤亡及车辆损坏等情况。

14 时 42 分，德庆县公安局交通管理大队指挥室接到 110 指挥中心转警，立即调度路面警力、刑侦等部门赶赴现场，同步通知消防、医疗、路政、施救队，报告值班领导；14 时 55 分，路面警力率先抵达现场。

14 时 45 分，市消防救援支队德庆大队接报后，调派悦城专职队 2 辆消防车、12 名消防救援人员前往处置；15 时 08 分，消防救援队伍到场。

14 时 43 分，德庆县 120 指挥中心接报后，调度德庆县人民医院、悦城镇中心卫生院出车；15 时 02 分，医疗机构陆续抵达现场。

15 时 10 分，德庆县应急管理局值班室接报后，立即通报局主要负责同志、分管负责同志及公安、卫健、消防、属地镇政府等部门，15 时 30 分汇总情况上报市应急管理局并派出应急处置组。

15 时 20 分，德庆县交通运输局接到县委办通知后，局主要负责同志及分管负责同志赶赴现场配合救援。

（二）现场应急处置基本情况

15 时 08 分，消防救援队伍到场后，立即开展现场警戒、被困人员搜救及车辆破拆工作，协助医护人员转运伤者；15 时 40 分，完成现场搜救及隐患排查。

15 时 02 分，悦城镇中心卫生院率先到达现场，对伤者实施紧急止血、包扎等初步救治，对 4 名重伤者开展抢救，其中 3 人经现场抢救无效死亡，1 人在送医途中死亡；德庆县人民医院同步开通急救绿色通道，对受伤驾驶人葛某棋进行收治，救治过程规范有序，未出现因救治不及时导致的伤情恶化情况。

15 时 00 分，交警在事故路段两端实施交通分流和管制，引

导过往车辆绕行；悦城镇政府组织人员在周边道路指挥交通，保障救援通道畅通。17 时 30 分，现场清理完毕，恢复部分车道通行；19 时 10 分，事故路段全面恢复正常通车。

（三）医疗部门应急处置情况

德庆县 120 指挥中心接报后，精准研判事故伤亡规模，科学调度医疗资源，协调多家医疗机构协同救援，保障救援力量快速到位；建立伤员救治跟踪机制，实时掌握伤者病情，确保医疗救援高效开展。各医疗机构接到指令后，快速调配救护车辆、医护人员及急救设备赶赴现场，共救治 1 名伤者（葛某棋），收治于德庆县人民医院；对 4 名死亡人员开展现场抢救及转运，救治流程规范，未出现处置不当情况。

（四）善后处置情况

事故发生后，市、县两级政府及相关部门立即组织专人对接 4 名死者家属，第一时间告知事故情况、调查进展及善后处理流程。提供住宿、餐饮等后勤保障，协助家属办理遗体确认、丧葬相关手续，安排心理疏导人员缓解家属情绪，耐心解答赔偿标准、责任认定等疑问，获得家属理解与配合。

涉事车辆保险承保公司、相关责任方与死者家属、伤者就赔偿事宜积极沟通协商，未因赔偿问题引发矛盾纠纷。事故后 1 个月内，德庆县应急管理局、县卫健局联合组织人员对伤者进行回访，确保伤者得到妥善治疗。

（五）应急处置评估

1.响应启动高效，救援处置及时。事故发生后，现场人员及时报警，各部门接报后快速响应，交警13分钟内抵达现场，消防、医疗也在20分钟内陆续到场，三级应急响应机制高效运转。医疗部门第一时间开展抢救，公安、消防协同配合，最大限度缩短救援时间，有效控制伤亡扩大。

2.现场管控有序，证据固定扎实。交警及时实施交通管制和分流，避免交通拥堵及二次事故；公安刑侦部门规范开展现场勘验，完整固定痕迹、物证等关键信息，快速出具事故认定书并获复核维持，为事故处理提供扎实支撑；消防部门科学处置现场隐患，未引发次生灾害。

3.善后处置周全，社会秩序平稳。相关部门第一时间对接死者家属，提供全方位后勤保障和心理疏导，推动保险赔偿有序落实，未出现因赔偿、善后引发的矛盾纠纷；舆情监测及时，未发生不实信息扩散，社会影响可控。

4.协同联动有力，处置机制顺畅。应急管理部门统筹协调，公安、消防、交通、卫健、属地政府等部门职责分工明确，信息传递及时，未出现推诿扯皮现象，形成强大工作合力，保障处置工作高效有序推进。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

经调查认定，此事故的直接原因是：葛某棋驾驶机动车上道路行驶（事发时的车速为105km/h-109km/h）超过限速标志标

明的最高时速（限速 60km/h），且没有遵守道路交通安全法律法规的规定，应当发现没有及时发现道路前方车辆情况采取有效措施，存在妨碍安全驾驶的行为，没有按操作规范安全驾驶，没有督促后排 3 名乘客使用安全带，在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车，事故发生时，后排 3 名乘客在车内受到撞击，在一定程度上加重了事故的损害后果。

（二）公安交管部门对事故认定情况[13]

1.葛某棋驾驶机动车上道路行驶超过限速标志标明的最高时速（经鉴定：粤 ADG9470 号小型普通客车事发时的车速为 105km/h-109km/h，该路段限速 60km/h），且没有遵守道路交通安全法律法规的规定，应当发现没有及时发现道路前方车辆情况采取有效措施，存在妨碍安全驾驶的行为，没有按操作规范安全驾驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、第四十二条第一款和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十二条第（三）项之规定，对事故的发生负有全部过错，承担全部责任。

2.葛某棋驾驶机动车上路前没有督促乘坐人员使用安全带，在乘坐人员未按规定使用安全带（后排三名乘客未使用安全带）的情况下驾驶机动车，其行为违反了《广东省道路交通安全条例》第三十一条第二款的规定，该交通违法行为不是造成此次事故的成因；另**徐某明**其行为违反了《中华人民共和国道路交

[13] 肇庆市公安局交通管理支队于 2025 年 9 月 4 日出具了《道路交通事故复核结论》（肇公交复结论字[2025]第 440 号），维持德庆县公安局交通管理大队作出的第 44122612025****0041 号《道路交通事故认定书》。

通安全法》第二十一条的规定，该交通违法行为不是造成此事故的成因，不承担此事故的责任；没有证据证实乘客全某波、谈某连、梁某萍、岑某荧在此事故中存在过错行为，不承担此事故的责任。

四、有关责任单位存在的主要问题

经调查，粤 R25366 重型自卸货车车辆所有人**清远市航达运输有限公司**，对事故的发生没有过错，不承担责任。同时，调查发现，该公司存在 2 项其他问题：

1.涉事货车机件不符合技术标准。其中后下部防护装置不符合国家相关标准，未安装尾部标志板。

2.企业车辆动态监控管理存在漏洞。企业没有专职监控员，未能对驾驶员进行警示提醒并纠正违法行为[14]，涉事货车 GPS 已损坏（不在线），未能及时维护修复[15]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）已被司法机关采取强制措施人员

葛某棋，作为粤 ADG9470 号小型普通客车的驾驶人，驾驶机动车上道路行驶超过限速标志标明的最高时速，且没有遵守

---

[14] 调查发现，涉事粤 R25366 重型自卸货车在 2025 年 4 月 21 日、26 日、28 日共出现 3 次连续驾驶超过 4 小时的记录，涉嫌疲劳驾驶的情况，但涉事货运企业车辆动态监控平台监控室监控人员均未对驾驶员进行警示提醒并纠正违法行为，也未做出其他有效处理。经向清远市航达运输有限公司调查发现其企业安全员和监控员都是法人向某权妻子郭某芬兼任，未落实专人负责。

《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十五条：监控人员应当实时分析、处理车辆行驶动态信息，及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，并记录存档至动态监控台账；

[15] 调查发现，涉事粤 R25366 重型自卸货车 GPS 行驶记录在 2025 年 5 月至 7 月 5 日（事发时）均不在线，企业法人代表向某权称 2025 年 4 月损坏至事发未修复，粤 R25366 重型自卸货车 GPS 行驶记录仪检测时发现实际机动车号牌为：粤 R25366，但记录仪记录车号为粤 R83978。

《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十六条：道路运输经营者应当确保卫星定位装置正常使用，保持车辆运行实时在线。卫星定位装置出现故障不能保持在线的道路运输车辆，道路运输经营者不得安排其从事道路运输经营活动。

道路交通安全法律法规的规定，应当发现没有及时发现道路前方车辆情况采取有效措施，存在妨碍安全驾驶的行为，没有按操作规范安全驾驶，承担此事故的全部责任，根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，其行为已涉嫌交通肇事罪，德庆县公安局已于2025年7月6日立案侦查。

（二）其他处理建议

1.清远市航达运输有限公司，建议由德庆县交通运输局将调查发现的问题线索移交清远市清城区交通运输部门依法进行处理。

2.徐某明，粤R25366重型自卸货车的驾驶人，驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条之规定[16]，建议由德庆县公安局交通管理大队依法处理。

六、事故主要教训

（一）驾驶员道路交通安全意识不足。本起事故中，驾驶员安全意识淡薄，**一是**对超速风险存在致命漠视，在路况复杂的国道上严重超速行驶，严重违反驾驶交通安全规定，极大压缩了对突发情况反应时间与车辆的制动空间，导致失控风险几何级数增长；**二是**对综合风险存在错误评估，一定程度对熟悉路况而存在麻痹思想，低估了国道上混合交通、路侧开口多、突发状况频繁的潜在风险。**三是**对交通规则存在主动弃守，启

[16] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条　驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

动驾驶车辆前未督促提醒和确保乘坐人员正确使用安全带，进一步增大车辆行驶过程中存在的风险。

（二）交通参与者安全防范意识不强。本起事故中，部分群众避险知识缺乏，在搭乘客车期间未使用安全带，导致主动防护缺失，且未能及时、坚决提醒和劝阻驾驶员超速行驶的行为。

七、事故整改和防范措施建议

（一）葛某棋。**要**深刻汲取本次事故教训，驾驶车辆上路行驶要集中注意力，仔细观察道路及路上行人动向；**要**严格按照《中华人民共和国道路交通安全法》相关要求驾驶车辆上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速；**要**主动加强学习，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处置能力。

（二）市县两级公安交通管理部门。**要**深化国省道风险排查与管控，要组织对全市国省道，尤其是类似G321事故路段的速度管理措施、交通标志标线完整性等进行再评估、再优化。研究强化车辆转弯、调头等重点环节的安全监管措施。**要**加大重点违法查处力度。持续保持对超速、疲劳驾驶等严重违法行为的高压整治态势，提升精准查缉能力。**要**强化交通安全宣传教育，进一步深化案例警示教育和精准宣传，提升全社会交通参与者的安全意识和规则意识。

（三）市县两级交通（公路事务）部门。**要**进一步完善道

路交通安全设施规划与建设。全面评估全市国道、省道、县道实际需求，深入调研该有关路段的交通流量、行人出行规律以及周边环境特点，依据调研结果科学合理地规划安全设施布局，合理增设或封堵路口，确保道路路口能够满足行人、车辆正常安全通行需求。**要**进一步强化道路安全设施维护管理，进一步建立健全道路安全设施巡查机制，及时掌握道路安全设施的运行状况，并结合实际合理增设减速带、警示标志等安全设施。**三要**加强协同管理，主动与公安等部门建立协同管理机制，定期召开联席会议，共同商讨交通安全问题，利用各自的资源优势，形成管理合力。

（四）德庆县人民政府及属地镇街。**要**加大宣传力度，充分发挥各类载体、媒体平台作用，广泛开展道路交通安全宣传教育工作。梳理交通违法、事故典型案例，制作成图文、视频资料，讲危害、讲后果、讲责任，以案说法，警钟长鸣。**要**深入开展“七进”（进家庭、进农村、进企业、进社区、进媒体、进学校、进网络）交通安全宣传，有针对性地向重点客货运车辆驾驶人、国省道沿线农村群众点对点发送安全提示信息，加强对驾乘人员使用安全带、超速行驶的警示教育，切实提高宣传提示的实效性。