顺德龙江“10·16”一般道路交通事故调查报告

龙江镇“10·16”车辆伤害事故调查组

2026年1月

目 录

一、基本情况.....1
（一）事故车辆及驾驶员情况.....1
（二）涉事驾驶人情况.....6
（三）涉事保洁人员情况.....8
（四）事故相关单位及人员情况.....8
（五）公安交警部门事故责任认定情况.....12
二、事故发生经过及应急救援情况.....12
（一）事故发生经过.....12
（二）应急处置情况.....13
（三）善后处理情况.....13
三、人员伤亡和直接经济损失.....14
（一）事故人员伤亡情况.....14
（二）直接经济损失.....14
四、事故调查情况.....14
（一）事故现场道路相关情况.....14
（二）粤E40719重型半挂牵引车挂靠情况.....15
（三）施*生工作情况.....16
（四）佛山赛帕尔汽车运输有限公司相关管理情况.....16
（五）广东彤日园林环境工程有限公司相关管理情况.....18
（六）部门履职情况.....20
（七）事故发生的直接原因.....23
（八）事故发生的间接原因.....23
五、事故性质.....24
六、事故相关单位及人员责任认定及处理建议.....25
（一）追究事故责任单位和人员.....25
（二）其它处理建议.....26

七、事故防范措施建议.....27

2025年10月16日14时20分许，施*生驾驶粤E40719号重型半挂牵引车（牵引赣DT361号挂重型厢式半挂车），沿顺德区乐龙路由南往北方向行驶至该路东侧东胜路出口前453米时，碰撞前方张*强同向驾驶的粤E81480号重型罐式货车尾部，粤E81480号受撞前移碰撞黄*初驾驶的粤E61863号中型自卸货车，粤E61863号受撞前移碰撞环卫作业人员张*彩、冯*兴，造成2人死亡及三车不同程度受损的道路交通事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，成立龙江镇“10·16”车辆伤害事故调查组，由区应急管理局、区民政和人力资源社会保障局、区交通运输局、市交通运输局顺德综合执法支队、区城市管理和综合执法局、区总工会、市公安局顺德分局和龙江镇政府等派员组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料、查看视频以及询问相关人员等，现已查清事故发生经过和事故原因，并认定事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及事故防范和整改措施。现将调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆及驾驶员情况

1、粤E40719重型半挂牵引车（牵引赣DT361挂重型箱式半挂车）

（1）粤E40719重型半挂牵引车，品牌型号：东风牌DFH4250D，

车辆识别代码: LGAG4DY38K803***7, 发动机号码: K203***5, 注册日期: 2019 年 11 月 12 日, 检验有效期至 2025 年 11 月, 使用性质: 货运, 所有人: 佛山赛帕尔汽车运输有限公司, 登记住所: 广东省佛山市三水区云东海街道永业路 6 号之一展厅*栋*号铺位之*, 实际支配人: 刘*健。

赣 DT361 挂重型厢式半挂车, 品牌型号: 鹏合牌 TPX9401XXY, 车辆识别代码: LA99FRJC5K0TP***9, 发动机号码: 无, 注册日期: 2020 年 1 月 8 日, 检验有效期至 2026 年 1 月, 使用性质: 货运, 所有人: 江西海顺智慧物流科技有限公司, 登记住所: 江西省吉安市吉水县城家私城龙华南大道 1**-*, 实际支配人: 刘*健。

(2) 粤 E40719 重型半挂牵引车购有中国平安财产保险股份有限公司佛山市禅城支公司机动车交通事故责任强制保险(保险单号: 1418098390271358***4, 保险期间自 2024 年 11 月 11 日 00 时起至 2025 年 11 月 10 日 24 时止); 中国平安财产保险股份有限公司佛山市禅城支公司机动车商业保险(保险单号: 1418098390271358***5, 保险期间自 2024 年 11 月 12 日 0 时起至 2025 年 11 月 11 日 24 时止), 其中, 机动车第三者责任险的责任限额为 100 万元; 华农财产保险股份有限公司广东分公司道路危险货物承运人责任险(保险单号: F44061727202402***9, 保险期间自 2024 年 11 月 11 日 0 时起至 2025 年 11 月 10 日 24 时止), 第三者责任(人身伤亡及财产损失)累计赔偿限额为 1000 万元, 每次事故赔偿限额为 500 万元, 被保险人: 佛山赛帕尔汽车运输有限公司。

（3）粤E40719重型半挂牵引车，核定载人数为2人，整备质量为8800kg，准牵引总质量为40000kg，赣DT361挂重型厢式半挂车最大允许总质量为40000kg，整备质量为7400kg，核定载质量为32600kg，事故发生时无搭载乘客，车厢也没有装载货物，处于空车状态。

（4）粤E40719重型半挂牵引车于2025年8月22日取得佛山市三水区交通运输局核发的《中华人民共和国道路运输证》(粤交运管佛字44060007***4号)，业户名称：佛山赛帕尔汽车运输有限公司，车牌号码：粤E40719，经营许可证号：44060027***2，车辆类型：重型半挂牵引车，吨(座)位：40吨，经营范围：道路普通货物运输，有效期至2026年11月19日，审验有效期至2025年11月30日。

（5）佛山市公安局顺德分局委托广东通济司法鉴定中心对粤E40719重型半挂牵引车（牵引赣DT361挂重型箱式半挂车）的安全技术性能进行检验和分析，鉴定意见如下：“1.粤E40719重型半挂牵引车（牵引赣DT361挂重型箱式半挂车）制动总泵的管路因事故碰撞断损、漏气，制动系失去检验条件；2.粤E40719重型半挂牵引车（牵引赣DT361挂重型箱式半挂车）的转向系失去检验条件；3.粤E40719重型半挂牵引车的右前组合大灯及雾灯缺失，左前组合大灯及雾灯破损、脱落(均系事故造成)，左右组合尾灯未检见异常；4.赣DT361挂重型箱式半挂车的灯光信号装置均失效；5.粤E40719重型半挂牵引车（牵引赣DT361挂重型箱式半挂车）的牵引车第二轴右侧外侧轮、半挂车左侧第二轴外侧轮及右

侧第二轴内侧轮的胎面磨损严重，行驶系未检见其他异常；6.粤E40719重型半挂牵引车的左侧广角镜破裂，前视镜缺失（系事故造成），间接视野装置未检见其他异常；7.粤E40719重型半挂牵引车的喇叭未检见异常。”

2、粤E81480重型罐式货车

（1）粤E81480重型罐式货车，品牌型号：齐东方牌CLD5160GPSEQ6，车辆识别代码：LGAX2A124PC01***7，发动机号码：YV30S7P0***0，注册日期：2023年11月22日，检验有效期至2025年11月，使用性质：非营运，所有人：广东彤日园林环境工程有限公司，登记住所：广东省佛山市顺德区大良街道德和社区兴顺路4号嘉信城市广场二期**06、**07（原地址：兴顺路嘉信城市广场二期C**6、C**7）。

（2）粤E81480重型罐式货车购有安诚财产保险股份有限公司广东分公司机动车交通事故责任强制保险（保险单号：299440203602024O3***4，保险期间自2024年11月21日00时起至2025年11月20日24时止）；安诚财产保险股份有限公司广东分公司特种车商业保险（保险单号：299440203652024O0***6，保险期间自2024年11月21日0时起至2025年11月20日24时止），其中，机动车第三者责任险的责任限额为100万元；

（3）粤E81480重型罐式货车，核定载人数为2人，总质量为16000kg，整备质量为6400kg，无超员情况。

（4）佛山市公安局顺德分局委托广东通济司法鉴定中心对粤E81480重型罐式货车的安全技术性能进行检验和分析，鉴定意见

如下：“1.粤E81480重型罐式货车的制动系未检见异常；2.粤E81480重型罐式货车的转向系失去检验条件；3.粤E81480重型罐式货车的左后组合尾灯缺失、右后组合尾灯灯壳破损、右前照灯、右前转向灯、右前雾灯及右后转向灯失效(均系事故造成),灯光系未检见其他异常;4.粤E81480重型罐式货车的行驶系未检见异常；5.粤E81480重型罐式货车的雨刮装置未检见异常；6.粤E81480重型罐式货车的间接视野装置未检见异常；7.粤E81480重型罐式货车的喇叭未检见异常。”

3、粤E61863中型自卸货车

(1)粤E61863中型自卸货车,品牌型号:福田牌BJ3073DDADA-FA,车辆识别代码:LVBV4ABB5LW03***0,发动机号码:L02***9,注册日期：2020年11月5日，检验有效期至2025年11月，使用性质:非营运,所有人:广东彤日园林环境工程有限公司,登记住所:广东省佛山市顺德区大良街道德和社区兴顺路4号嘉信城市广场二期**06、**07(原地址:兴顺路嘉信城市广场二期C**6、C**7)。

（2）粤E61863中型自卸货车购有中国平安财产保险股份有限公司佛山市顺德支公司机动车交通事故责任强制保险（保险单号1411566390270266***7，保险期间自2024年10月28日00时起至2025年10月27日24时止);中国平安财产保险股份有限公司佛山市顺德支公司机动车商业保险（保险单号：1411566390270266***0，保险期间自2024年10月30日0时起至2025年10月29日24时止），其中，机动车第三者责任险的责任限额为100万元。

（3）粤E61863中型自卸货车，核定载人数为2+3人，总质量为7360kg，整备质量为3200kg，无超员情况。

（4）佛山市公安局顺德分局委托广东通济司法鉴定中心对粤E61863中型自卸货车的安全技术性能进行检验和分析，鉴定意见如下：“1.粤E61863中型自卸货车的制动系未检见异常；2.粤E61863中型自卸货车的转向系未检见异常；3.粤E61863中型自卸货车的左前组合大灯灯壳破损（系事故造成），左后尾灯、转向灯、制动灯及左右后雾灯失效，灯光系未检见其他异常；4.粤E61863中型自卸货车的行驶系未检见异常；5.粤E61863中型自卸货车的雨刮装置未检见异常；6.粤E61863中型自卸货车的间接视野装置未检见异常；7.粤E61863中型自卸货车的喇叭未检见异常。”

（二）涉事驾驶人情况

1、粤E40719重型半挂牵引车的（牵引赣DT361挂重型箱式半挂车）驾驶人：施*生，男，汉族，1968年12月出生，湖南省常宁市人，施*生受雇于刘*健，由刘*健安排固定驾驶粤E40719重型半挂牵引车（牵引赣DT361挂重型厢式半挂车），日常货运工作也是由刘*健安排，货运工作主要是负责帮佛山市海航饲料有限公司运输货物，也有承接少量其他的货运工作。

施*生持有准驾车型为A2的机动车驾驶证，发证机关为湖南省衡阳市公安局交通警察支队，初次领证日期为2000年3月31日，有效期2020年3月31日至2030年3月31日，符合驾驶重型半挂牵引车条件。施*生2023年至2025年10月有34条违法信息记录，

已处理34条违法信息记录,持有中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证。

佛山市公安局顺德分局交管大队民警对施*生进行呼气测试中检出乙醇成份含量为0mg/100ml，已排除酒驾毒驾。

2、粤E81480重型罐式货车的驾驶人:张*强,男,汉族,1976年8月出生，广东省佛山市人，张*强于2023年11月入职广东彤日园林环境工程有限公司,日常负责驾驶粤E81480重型罐式货车进行洒水作业,事发时驾驶粤E81480重型罐式货车为环卫工人保洁作业提供挡车保障。

张*强持有准驾车型为A2E的机动车驾驶证，发证机关为广东省佛山市公安局交通警察支队，初次领证日期为2002年12月20日，有效期2024年12月20日至长期，符合驾驶重型罐式货车条件。

佛山市公安局顺德分局交管大队民警对张*强进行呼气测试中检出乙醇成份含量为0mg/100ml，已排除酒驾毒驾。

3、粤E61863中型自卸货车驾驶人:黄*初，男，汉族，1971年11月出生,广东省佛山市人,黄*初于2023年11月入职广东彤日园林环境工程有限公司,日常负责驾驶粤E61863中型自卸货车进行保洁作业。

黄*初持有准驾车型为A2E的机动车驾驶证，发证机关为广东省佛山市公安局交通警察支队，初次领证日期为2001年9月27日,有效期2024年9月27日至长期,符合驾驶中型自卸货车条件。

佛山市公安局顺德分局交管大队民警对黄*初进行呼气测试中

检出乙醇成份含量为 0mg/100ml，已排除酒驾毒驾。

（三）涉事保洁人员情况

1、张*彩(事故死者之一)，女，汉族，1956 年 6 月出生，广东省佛山市人，事故中交通方式为步行，张*彩于 2023 年 11 月入职广东彤日园林环境工程有限公司，日常负责环卫保洁作业。

2、冯*兴(事故死者之一)，女，汉族，1966 年 10 月出生，广东省佛山市人，事故中交通方式为步行，冯*兴于 2025 年 8 月入职广东彤日园林环境工程有限公司，日常负责环卫保洁作业。

3、陈*玉，女，汉族，1959 年 8 月出生，广东省佛山市人，事故中交通方式为步行，陈*玉于 2023 年 11 月入职广东彤日园林环境工程有限公司，日常负责环卫保洁作业。

4、郭*珍，女，汉族，1972 年 12 月出生，重庆市合川市人，事故中交通方式为步行，郭*珍于 2023 年 11 月入职广东彤日园林环境工程有限公司，日常负责环卫保洁作业。

（四）事故相关单位及人员情况

1、事故单位情况

(1)佛山赛帕尔汽车运输有限公司，粤 E40719 重型半挂牵引车挂靠单位，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：佛山市三水区云东海街道永业路 6 号之一*栋首层 0***商铺（住所申报），法定代表人：雍*，统一社会信用代码：91440605MA4X1R***5，注册资本：伍拾万元人民币，成立日期：2017 年 8 月 25 日，经营范围：道路货物运输(危险货物道路运输活动除外)；其他道路运输辅助活动(专业停车场服务)；其他专业

咨询(交通运输咨询服务);其他未列明商务服务业(机构商务代理服务);汽车批发;机动车燃料零售(润滑油零售);百货零售;日用家电设备零售;汽车零配件批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)持有中华人民共和国道路运输经营许可证(粤交运管许可佛字44060027***2号),经营范围:道路普通货物运输,证件有限期:2024年3月29日至2028年3月28日。

(2)广东彤日园林环境工程有限公司,粤E81480重型罐式货车和粤E61863中型自卸货车所有人,类型:有限责任公司(自然人投资或控股);住所:广东省佛山市顺德区大良街道德和社区兴顺路4号嘉信城市广场二期**06、**07(原地址:兴顺路嘉信城市广场二期C**6、C**7),法定代表人:何*辉,统一社会信用代码:91440606708080***0,注册资本:壹仟壹佰万元人民币,成立日期1998年2月9日,经营范围:一般项目:园林绿化工程施工;城市绿化管理;城市公园管理;森林公园管理;市政设施管理;工程管理服务;城乡市容管理;专业保洁、清洗、消毒服务;打捞服务;环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务);建筑物清洁服务;农村生活垃圾经营性服务;固体废物治理;园艺产品种植、花卉种植(以上另设点种植);树木种植经营;礼品花卉销售;防洪除涝设施管理;白蚁防治服务;水污染治理;林业有害生物防治服务;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:城市生活垃圾经营性服务;道路货物运输(不含危险货物);

建设工程设计；建设工程施工；公路管理与养护；餐厨垃圾处理；电气安装服务；河道疏浚施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、事故的相关人员

（1）张*彩（事故死者之一），1956年6月出生，广东彤日园林环境工程有限公司环卫保洁员；

（2）冯*兴（事故死者之一），1966年10月出生，广东彤日园林环境工程有限公司环卫保洁员；

（3）施*生（肇事司机），1968年12月出生，粤E40719重型半挂牵引车（牵引赣DT361挂重型箱式半挂车）驾驶人；

（4）张*强，1976年8月出生，粤E81480重型罐式货车驾驶人；

（5）黄*初，1971年11月出生，粤E61863中型自卸货车驾驶人；

（6）雍*，1979年2月出生，佛山赛帕尔汽车运输有限公司法定代表人；

（7）何*辉，1968年3月出生，广东彤日园林环境工程有限公司法定代表人；

（8）刘*健，1978年11月出生，粤E40719重型半挂牵引车及赣DT361挂重型箱式半挂车的实际支配人；

（9）陈*玉，1959年8月出生，广东彤日园林环境工程有限公司环卫保洁员，事故目击者；

（10）郭*珍，1972年12月出生，广东彤日园林环境工程有限公司环卫保洁员，事故目击者；

（11）雍*，1984年2月出生，佛山赛帕尔汽车运输有限公司事故处理的受委托人；

（12）黄*发，1990年3月出生，广东彤日园林环境工程有限公司事故处理的受委托人、环卫项目主管。

3、车辆违法和被查处情况

（1）佛山赛帕尔汽车运输有限公司共有货运车辆28台，2023年以来，被公安交警部门查处的交通违法行为201次，其中184条已处理，17条未处理；其中单台车辆交通违法3次以上的共22台。

粤E40719重型半挂牵引车2023年至今违章条数有17条，其中16条已处理，1条未处理，主要违法行为：违停、违反禁令标志指示、污损车号牌、反光标识缺失等。

（2）广东彤日园林环境工程有限公司作业车辆共45台，其中重型罐式货车12台、中型自卸货车12台、其他车辆21台，2023年以来，被公安交警部门查处的交通违法行为10次，已处理10条；未出现单台车辆交通违法3次以上的情况。

（五）公安交警部门事故责任认定情况

2025年10月30日，佛山市公安局顺德分局交通管理大队作出第440606120250000**6号道路交通事故认定书，对该起交通事故作出责任认定：确定当事人施*生承担此道路交通事故的主要责任，确定当事方广东彤日园林环境工程有限公司承担此道路交通事故的次要责任，确定当事人张*强、黄*初、张*彩、冯*兴不承担此道路交通事故的责任。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2025年10月16日14时20分许，施*生驾驶粤E40719重型半挂牵引车（牵引赣DT361挂重型厢式半挂车）沿佛山市顺德区乐龙路龙江镇路段由南往北方向行驶，行至佛山市顺德区龙江镇乐龙路东侧东胜路出口前453米处在小型客车道内行驶（经检验鉴定:该车行驶速度范围为61.5km/h至64.5km/h)时,遇张*强驾驶粤E81480重型罐式货车、黄*初驾驶粤E61863中型自卸货车与张*彩、冯*兴步行正在小型客车道内施工作业（清理中心花基上面遗留的垃圾），施*生驾车行至致使粤E40719重型半挂牵引车的车头正面与粤E81480重型罐式货车尾部发生碰撞，粤E81480重型罐式货车被碰撞向前与粤E61863中型自卸货车尾部发生碰撞，粤E61863中型自卸货车受碰撞力向前再与张*彩、冯*兴身体发生碰撞，造成张*彩、冯*兴受伤经送医院抢救无效于次日死亡、张*强和黄*初受伤及车辆损坏的道路交通事故。该事故经公安交管部门调查:事发时驾驶员施*生精神状况处于疲劳打瞌睡状态,且在抽烟。



图 1 事发时粤 E40719 重型半挂牵引车行车记录截图

（二）应急处置情况

2025 年 10 月 16 日 14 时 21 分许，市局 110 指挥中心接到警情后，立即通知市公安局顺德分局交管大队派警前往处置并通知 120 指挥中心指派救护车到场处理。14 时 35 分，镇领导及公安交管大队值班民警到场处置。现场民警对事故现场设置警戒区域，封闭事故现场路段，对事故现场开展防护及勘查等处置措施，防止次生事故发生，及时疏导交通，并按照《道路交通事故处置预案》要求，将有关情况迅速通过区公安局交通警察大队指挥室逐级上报到区公安局、市交警支队、市公安局以及区应急部门。

（三）善后处理情况

目前，死者张*彩、冯*兴家属已前往区交管大队接受处理。区交管大队及相关部门已做好死者家属的接待工作，并听取死者家属的诉求，做好善后安置工作。现死者家属情绪稳定，死者张*彩、冯*兴的遗体已分别于 11 月 3 日、10 月 31 日火化。

粤E40719重型半挂牵引车购买了相关车险，张*彩、冯*兴符合出险要求，预计赔偿合共约140万元；广东彤日园林环境工程有限公司有为张*彩、冯*兴参加工伤保险（目前两人已进行工伤认定，正在申领工亡待遇），预计赔偿合共约200万元。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）事故人员伤亡情况

本次事故造成2人死亡，相关死亡信息如下:

姓名	出生年月	性别	籍贯	死亡原因
张*彩	1956年6月	女	广东佛山	呼吸心跳骤停、创伤性失血休克
冯*兴	1966年10月	女	广东佛山	失血性休克

（二）直接经济损失

目前，两名死者家属仍在与保险公司协商，再加上工伤保险理赔，估算理赔金额合共约340万元；另车辆损失约10万元。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721-1986)等标准和规定统计，本次事故造成的直接经济损失约350万元。

四、事故调查情况

（一）事故现场道路相关情况

事故现场位于顺德区乐龙路东侧东胜路出口前453米，该路段主道为双向六条机动车道中间以绿化带分隔，该路段为隧道入口均沥青路面、完好，干燥。事发地点路面为南往北走向，三条机动

车道从左往右设为小型客车道、快车道、慢车道，设有限速标线，三条机动车道限速均为 60km/h，一般陡坡，事发时间为白天，天气晴。



图 2 事故现场照片

（二）粤 E40719 重型半挂牵引车挂靠情况

粤 E40719 重型半挂牵引车是刘*健 2019 年购置，因运输货物需要道路运输许可证，于 2019 年 11 月 12 日刘*健和佛山赛帕尔汽车运输有限公司签订《车辆挂靠协议》，将粤 E40719 重型半挂牵引车挂靠在佛山赛帕尔汽车运输有限公司名下，由佛山赛帕尔汽车运输有限公司代为购买保险，按时报审粤 E40719 重型半挂牵引车的中华人民共和国道路运输证，刘*健每年支付佛山赛帕尔汽车运输有限公司 2400 元。

（三）施*生工作情况

施*生受雇于刘*健，由刘*健安排固定驾驶粤 E40719 重型半挂

牵引车(牵引赣DT361挂重型厢式半挂车),日常货运工作也是由刘*健安排,货运主要工作是负责帮佛山市海航饲料有限公司运输货物,也有承接少量其他的货运工作,按出车次数由刘*健月结工资,每次出车工资大概400-450元左右。工作安排流程如下:刘*健接到货运工作,分给其雇佣的两名驾驶人员(严*善和施*生),两人接到刘*健安排的货运工作后自行和目的地方预约时间,然后按时前往目的地点取货运输。

佛山赛帕尔汽车运输有限公司日常运输工作不会直接对接施*生,而是通过刘*健对接的,包括培训和应急演练等工作。流程如下:佛山赛帕尔汽车运输有限公司将培训演练的时间地点告知刘*健,刘*健转发给驾驶人员,驾驶人员就会按时前往培训演练地点配合佛山赛帕尔汽车运输有限公司开展安全教育培训和应急演练工作。

(四)佛山赛帕尔汽车运输有限公司相关管理情况

1、佛山赛帕尔汽车运输有限公司建立了安全管理架构,制定了包括《安全事故隐患消除制度》《车辆驾驶人岗前培训制度》《驾驶员安全操作规程》等安全管理制度,编写了《生产安全事故应急预案》。

2、佛山赛帕尔汽车运输有限公司和广东长宝信息科技股份有限公司佛山分公司[1]于2023年6月1日签订了广东长宝信息科技股份有限公司佛山分公司GPS/GPRS车载终端销售及服务合同,该合同包括安装智能视频设备(主动安全预警设备),设备里面有智

[1] 统一社会信用代码91440604MA4W5Y***E,注册地址:广东省佛山市顺德区大良街道红岗社区南国中路168号嘉盈楼*座***(住所申报)。

能视频主机+(ADAS+DSM)设备(拍车头摄像头和机司摄像头)+BSD设备费(拍右侧摄像头)+DSM2(检测方向盘摄像头)等，可以监控驾驶员及车外情况，另在车辆行驶过程中当驾驶员及车辆产生有ADAS功能(车辆偏离报警、前车碰撞预警)和DMS功能(驾驶员身份识别、瞌睡提醒、分神提醒、抽烟提醒、打电话提醒、遮挡提醒等）的情况时，所产生的报警信息上传到第三方智能监控平台并进行7X24小时监控服务及把报警信息通知佛山赛帕尔汽车运输有限公司。

佛山赛帕尔汽车运输有限公司也有权限登录GPS/GPRS车载终端对驾驶员及车外情况进行监控，但佛山赛帕尔汽车运输有限公司未安排人员登录GPS/GPRS车载终端对驾驶员及车外情况进行监控，仅依靠第三方智能监控平台的发出的报警信息对驾驶员及车外情况进行监控。事发时，佛山赛帕尔汽车运输有限公司未收到第三方智能监控平台的报警信息，也没有安排人员进行监控，致使未及时发现并消除施*生在精神状况处于过度疲劳状态下驾驶粤E40719重型半挂牵引车(牵引赣DT361挂重型厢式半挂车）超过限速标志标明的最高时速行驶，并正在实施妨碍安全驾驶的行为（吸烟），且不按规定在专用车道内通行的事故隐患。

日常报警信息传递过程：第三方智能监控平台发给佛山赛帕尔汽车运输有限公司，佛山赛帕尔汽车运输有限公司转给刘*健，刘*健再和施*生对接反馈。

3、佛山赛帕尔汽车运输有限公司，对事发车辆日常安全生产管理缺乏，安全教育培训不到位，根据佛山赛帕尔汽车运输有限公

司自查结果：其属下共有28台货运车辆，2023年以来，被公安交警部门查处的交通违法行为201次，其中单台车辆交通违法3次以上的共22台，粤E40719重型半挂牵引车2023年至2025年10月有17条违法信息记录，且未能提供由粤E40719重型半挂牵引车驾驶员施*生本人签名的安全教育培训记录，事发时，施*生在精神状况处于过度疲劳状态下驾驶粤E40719重型半挂牵引车(牵引赣DT361挂重型厢式半挂车）超过限速标志标明的最高时速行驶，并正在实施妨碍安全驾驶的行为(吸烟)，且不按规定在专用车道内通行的行为也违反了佛山赛帕尔汽车运输有限公司的《驾驶员安全操作规程》[2]，佛山赛帕尔汽车运输有限公司安全教育培训流于形式，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，熟悉自身在安全生产方面的权利和义务。

（五）广东彤日园林环境工程有限公司相关管理情况

1、道路移动保洁作业流程及现场情况

道路移动作业现场会安排2台车辆和2-4名保洁作业人员，2台车辆中，1台负责防护保障，1台负责收集垃圾和搭乘保洁作业人员，车辆沿着需要保洁作业的道路往前行驶，发现道路上有垃圾，会安排保洁作业人员下车处理，如果是大块垃圾就直接丢到负责收集垃圾的车的车尾箱上，如果是小垃圾的就装到保洁作业

[2] 佛山赛帕尔汽车运输有限公司《驾驶员安全操作规程》第6点“驾驶员在行车中必须严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通安全法实施条例》和安全操作规程，遵守驾驶员职业道德规范，驾驶车辆必须证、照齐全，不准驾驶与证件不符的车辆，严禁酒后开车，自觉遵守交通标志、标线、指挥灯信号、交通管制以及现场公安交警的指挥，严禁超速、超载行驶，礼貌行车，确保行车安全。”第8点“驾驶人员连续驾驶时间不得超过4小时。驾驶员一次连续驾驶4小时应休息20分钟以上，24小时内实际驾驶车辆时间累计不得超过8小时。行车过程中，驾驶中不得饮食、吸烟、闲谈、穿拖鞋、打赤膊和接打手机，严禁酒后驾驶、疲劳驾驶。”

人员手持的黑色垃圾袋中，装满一袋就丢到负责收集垃圾的车的车尾箱上，如果短距离内没有垃圾就会上车继续往前巡查。

事发时，张*强负责驾驶粤E81480重型罐式货车在最后面作为防护保障车辆，防止后面的车辆冲撞过来；黄*初负责驾驶粤E61863中型自卸货车在中间，负责收集垃圾和搭乘4名保洁作业人员；张*彩、冯*兴、陈*玉、郭*珍4名保洁作业人员负责步行收集垃圾。

现场安全措施设置：保洁作业人员身上穿有反光衣，头带安全头盔，设置了防撞保障车辆，保障车顶设置了左右指向的指示灯，车尾有闪光灯，保障车辆后拖2排，共4个雪糕筒作为警示标志，但雪糕筒距离保障车辆过近，同时安全车辆设置间距过小，保洁作业人员离车辆工作距离太短，不符合广东彤日园林环境工程有限公司《保洁作业安全管理制度》[3]的要求。

2、安全生产工作落实情况

（1）广东彤日园林环境工程有限公司建立了安全管理架构，制定了包括《企业安全生产管理制度》《保洁作业安全管理制度》、《安全风险分级管控制度》等安全管理制度，编写了《应急救援预案》。定期开展员工教育培训和应急演练工作，向员工发放了手套反光衣，安全头盔等劳动防护用品。

（2）广东彤日园林环境工程有限公司配备了4名安全员，不定时进行安全作业检查，重点检查作业时的安全行为。但未及时发

[3] 广东彤日园林环境工程有限公司《保洁作业安全管理制度》第三点“环卫清扫工人上岗作业时，必须穿戴统一安全标志服装，在街路清扫正确摆放安全桩，把保洁车放置在过往车辆行驶方向前方20米以外，作为防护提示设施，随走随设。”

现并消除没有在距离施工作业地点来车方向安全距离处设置明显的安全警示标志，安全车辆设置间距过小，保洁作业人员离车辆工作距离太短的事故隐患。

（六）部门履职情况

1、龙江镇综合行政执法队履职情况

（1）落实开工前安全监督交底：2023年11月1日上午，龙江镇综合行政执法队联合镇交警中队组织镇环卫绿化新旧标段公司召开工作交接会议，会议明确要求各管养单位必须督导加强安全生产教育培训管理，落实企业主体责任，加强一线员工的安全意识及自我防范保护能力。必须严格落实安全警示要求，设置明显的安全警示标志和防护措施保障交通安全。必须设置规范缓冲区和作业区等交通控制区域，确保作业安全。同时，会上由镇龙江交警中队与镇环卫绿化公司签署了安全责任协议。

（2）组织安全生产培训专题会议：龙江镇综合行政执法队通过定期组织相关环卫绿化公司开展安全生产培训专题会议、镇交警中队现场案例教学分析以及约谈等方式，一是向有关单位传达关于落实占道施工养护作业安全管理工作措施的文件精神，二是运用真实的交通事故案例向管理人员及员工进行道路安全作业宣传教育，三是约谈落实不到位的单位，立行立改，压实责任单位的安全生产主体责任。从2023年11月1日起至今，龙江镇综合行政执法队共组织安全生产培训专题会议17场。其中，2025年7月16日下午，龙江镇综合行政执法队联合镇交警中队组织各社区（村）环卫负责人、镇环卫绿化标段及各村居环卫保洁公司负责人

召开道路交通安全工作会议，针对现时的交通安全形势进一步明确落实路面作业安全保障措施，包括规范作业流程、配备安全防护装备、设置警示标识等，切实保障一线环卫工人的作业安全。

（3）开展安全生产检查：龙江镇综合行政执法队通过开展日常安全监督检查、安全生产专项检查等形式，压实各管养单位的安全生产主体责任。截至2025年*月*日，龙江镇综合行政执法队根据自身职能每月通过日常检查、定期检查、不定期检查和专项检查对环卫绿化公司开展相关工作检查，向管养单位针对不同安全生产问题发出督办整改**份。

（4）开展项目监督检查：龙江镇综合行政执法队对镇环卫绿化管养项目监督检查过程中，发现占道施工作业区域未按规定设置标准化警示标识、作业人员未按要求佩戴安全帽和反光背心等防护装备、占道作业时未按照规范设置足够的缓冲区域进行防护现场没有安全监管人员进行指挥等安全隐患的，均及时发出督办函，责令管养单位立行立改。管养单位都能按相关规范标准落实整改。

2、交通运输部门履职情况

（1）开展专业培训：截至2025年三季度，开展企业主要负责人安全教育培训*次，共***人参加培训。聚焦“人人讲安全、个个会应急”开展安全宣传**次，共培训***人次。

（2）开展安全生产检查：领导带队检查方面：区交通运输局和市交通运输局顺德综合执法支队领导通过区镇督检联动的方式，开展“四不两直”安全生产检查，区局和支队领导截至第三季度

共出动约**人次，检查企业约**家次，包括交通行业各运输、道路建设企业；交通隐患排查治理方面：2025年1-3季度，区局和支队共出动检查人员****人次，检查企业***家次、检查工地项目***项次，检查道路运输车辆****辆次、船舶***艘次，下达工程质量安全整改指令**份，共排查整改一般隐患***个；交通执法方面：截至2025年三季度，发出整改通知***份，拟立案****宗（含***宗联合治超案），查处**宗未采取必要措施防止货物脱落案，**宗轻微免处罚案，罚款*.*万。同时，依托全区**个交通稽查站点和移动治超路段，多部门联动开展治超工作，共查处***宗非现场执法治超案件，查处安全生产案*宗；公路桥梁养护方面：截至9月底区管道路，共完成路面病害修补*****平方米、养护路面沥青灌缝***公里、清理桥梁伸缩缝*****米、维修隧道泵房**次，修复沙井盖***个、维修更换交通标志牌****个、修复路灯交通灯****处。

（3）开展宣传培训：加强交通运输行业安全宣传培训，组织“安全隐患排查行动”**场，参与***人次；组织“消除隐患演练行动”*场，参与**人次；“专家帮扶送安全”活动*场，参与*人次；在各平台展播安全应急科普、事故警示宣传片*部，受教育****人次；开展“全城点亮”活动****处，覆盖*****人次；“安全宣传进企业”活动*场，参与**人次。

3、交警部门履职情况

龙江镇辖区现有面积约73.8平方公里，23个村居（农村社区13个、城市社区10个），25个工业园区，人口33.75万人（户籍人口10.9万人、流动人口22.85万人）。龙江机动车保有量约11.73

万辆，电动自行车保有量约10.13万辆，驾驶员约4.9万人，县乡道118.712公里，城市道路18.54公里。龙江中队在编民警**人，实际在岗**人，中队事发当日值班民警*人，辅警*人，均在岗在位。龙江中队今年以来(截止10月16日)开展货车专项违法查处行动**次，查处货车违法****宗，开展交通安全宣传教育**次，督导检查环卫绿化占道施工企业**次，约谈环卫绿化占道施工企业*次。

综上，相关职能部门已履职到位。

（七）事故发生的直接原因

施*生，安全生产意识淡薄，在精神状况处于过度疲劳状态下驾驶粤E40719重型半挂牵引车（牵引赣DT361挂重型厢式半挂车）超过限速标志标明的最高时速行驶，并正在实施妨碍安全驾驶的行为（吸烟），且不按规定在专用车道内通行，导致事故发生。

（八）事故发生的间接原因

1、佛山赛帕尔汽车运输有限公司，日常安全生产管理不到位，安全生产主体责任落实不到位，教育培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，从业人员未熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，未掌握本岗位的安全操作技能，未知晓自身在安全生产方面的权利和义务；隐患排查不到位，未及时发现并消除施*生在精神状况处于过度疲劳状态下驾驶粤E40719重型半挂牵引车（牵引赣DT361挂重型厢式半挂车）超过限速标志标明的最高时速行驶，并正在实施妨碍安全驾驶的行为（吸烟），且不按规定在专用车道内通行的事故隐患。

2、雍*，作为佛山赛帕尔汽车运输有限公司的法定代表人，未严格履行主要负责人职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除施*生在精神状况处于过度疲劳状态下驾驶粤E40719重型半挂牵引车（牵引赣DT361挂重型厢式半挂车）超过限速标志标明的最高时速行驶，并正在实施妨碍安全驾驶的行为（吸烟），且不按规定在专用车道内通行的事故隐患。

3、广东彤日园林环境工程有限公司，安全生产主体责任落实不到位，隐患排查不到位，未及时发现并消除没有在距离施工作业地点来车方向安全距离处设置明显的安全警示标志，安全车辆设置间距过小，保洁作业人员离车辆工作距离太短的事故隐患。

4、刘*健，作为事发粤E40719重型半挂牵引车及赣DT361挂重型箱式半挂车的日常工作支配人，对驾驶人员安全生产管理流于形式，未履行安全生产管理职责，制止或纠正违章行为工作不力，未及时排查出相关生产安全事故隐患。

五、事故性质

经过调查取证和综合分析，认定该事故是一起一般生产经营性道路交通责任事故。

六、事故相关单位及人员责任认定及处理建议

（一）追究事故责任单位和人员

1、施*生，安全生产意识淡薄，在精神状况处于过度疲劳状态下驾驶粤E40719重型半挂牵引车（牵引赣DT361挂重型厢式半挂车）超过限速标志标明的最高时速行驶，并正在实施妨碍安全驾驶的行为（吸烟），且不按规定在专用车道内通行。施*生的上述行

为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》等有关法律法规规定，对事故发生负有责任，涉嫌触犯刑法，建议由公安部门依法处理。

2、佛山赛帕尔汽车运输有限公司，日常安全生产管理缺乏，安全生产主体责任落实不到位，教育培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，从业人员未熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，未掌握本岗位的安全操作技能，未知晓自身在安全生产方面的权利和义务；隐患排查不到位，未及时发现并消除施*生在精神状况处于过度疲劳状态下驾驶粤E40719重型半挂牵引车（牵引赣DT361挂重型厢式半挂车）超过限速标志标明的最高时速行驶，并正在实施妨碍安全驾驶的行为（吸烟），且不按规定在专用车道内通行的事故隐患。佛山赛帕尔汽车运输有限公司的上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对本次事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对佛山赛帕尔汽车运输有限公司予以行政处罚。

3、雍*，作为佛山赛帕尔汽车运输有限公司的法定代表人，未严格履行主要负责人职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除施*生在精神状况处于过度疲劳状态下驾驶粤E40719重型半挂牵引车（牵引赣DT361挂重型厢式半挂车）超过限速标志标明的最高时速行驶，并正在实施妨碍安全驾驶的行为（吸烟），且不按规定在专用车道内通行的事故隐患。雍*的上述行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对雍*予以行政处罚。

4、广东彤日园林环境工程有限公司，安全生产主体责任落实不到位，未执行自身制定的保洁作业安全管理制度，隐患排查不到位，未在距离施工作业地点来车方向安全距离处设置明显的安全警示标志，未及时发现并消除安全车辆设置间距过小，保洁作业人员离车辆工作距离太短的事故隐患。广东彤日园林环境工程有限公司的上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对本次事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对广东彤日园林环境工程有限公司予以行政处罚。

5、刘*健，作为事发粤E40719重型半挂牵引车及赣DT361挂重型箱式半挂车的日常工作支配人，对驾驶人员安全生产管理流于形式，未履行安全生产管理职责，未制止或纠正违章行为，未及时排查生产安全事故隐患，对本次事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对刘*健予以行政处罚。

（二）其它处理建议

广东长宝信息科技股份有限公司佛山分公司，作为涉事车辆GPS/GPRS车载终端销售及服务提供商，事发前未向佛山赛帕尔汽车运输有限公司报送驾驶员精神疲劳、超过限速行驶、妨碍安全驾驶的行为（吸烟）、不按规定在专用车道内通行的报警信息，建议由属地交通运输部门警示约谈广东长宝信息科技股份有限公司佛山分公司。

七、事故防范措施建议

（一）佛山赛帕尔汽车运输有限公司要认真吸取事故教训，遵守有关安全生产的法律法规，严格落实安全生产主体责任，全面

加强安全生产管理工作，安排人员对旗下车辆进行监控，加强对从业人员安全生产教育和培训力度，提升从业人员安全意识；雍*、刘*健，作为相关负责人，应依法履行在安全生产方面的职责，落实督促、检查安全生产工作，及时发现并消除生产安全事故隐患，防止生产安全事故发生。广东长宝信息科技股份有限公司佛山分公司要优化信息服务工作机制，堵塞管理漏洞，强化安全生产工作力度，深刻吸取事故教训。

（二）广东彤日园林环境工程有限公司要认真吸取事故教训，遵守有关安全生产的法律法规，严格落实安全生产主体责任，全面加强安全生产管理工作，加大对作业现场的巡查力度，杜绝违规作业行为，采取更有效措施防范事故发生；何*辉，作为广东彤日园林环境工程有限公司的主要负责人，应依法履行在安全生产方面的职责，严格自查自省。

（三）龙江镇综合行政执法队要聚焦道路清扫、绿化养护等涉路作业重点环节，全面梳理风险点，对排查中发现的安全隐患，立查立改，加强对环卫保洁公司、占道施工单位的检查和警示宣传工作，督促企业落实主体责任，认真开展安全教育和隐患排查治理工作，严防事故再次发生。

（四）交通运输部门要切实加强辖区道路运输企业管理，联合有关部门开展重点企业、重点驾驶员安全警示活动，对多次违法的重点车辆及运输单位进行约谈告诫，督促企业落实主体责任，认真开展安全教育和隐患排查治理工作，严格按要求完善安全管理规章制度及操作规程。

（五）公安交警部门要针对该起事故，加强交通事故宣传警示教育，充分利用多媒体、公益宣传栏等途径，通过转播事故警示视频、张贴宣传图画、发放宣传资料等多种形式，深入开展主题交通安全宣传活动。通过行政执法、宣传教育等多方面手段，提高驾驶员的安全意识，进一步防范化解道路交通安全风险。

上述事故防范和整改措施的落实情况由龙江镇综合行政执法队牵头汇总，转龙江镇应急办报送至事故调查组。