三水区西南街道“8·6”一般生产经营性道路交通事故调查报告

2025年8月6日，在三水区西南街道贤兴路云海加油站路段发生一起道路交通事故，造成一人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（493号令）、《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》和《佛山市一般生产经营性道路交通事故调查处理工作实施细则（试行）》规定，经区政府授权，成立由区应急管理局、区公安分局、区交通运输局、区交通执法支队、区人力资源社保局、区总工会、西南街道办事处等单位有关人员组成的事故调查组,并邀请区纪委监委机关、区检察院列席参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，针对事故原因及暴露出的问题，提出了对有关责任人员、责任单位的处理意见和改进工作的措施建议，现将有关情况报告如下:

一、事故发生经过、应急救援和善后处理情况

（一）事故发生经过

2025年8月5日晚上，陈*飞驾驶粤ABB****号轻型厢式货车从广州市白云区出发，前往肇庆市高要区，8月6日5时42分许，车辆行驶至三水区西南街道贤兴路北往南的云海加油站路段时，车头前左侧碰撞指路标志立柱，随后车辆起火燃烧，造成陈

*飞当场死亡以及车辆、指路标志立柱、反光防撞桶筒损坏的道路交通事故。

（二）事故应急救援、处置情况

事故发生后，现场附近的云海加油站工作人员拨打110报警，110情指中心接警后即通知公安交警部门出警前往处置，并通知医疗救护和消防部门赶赴现场。西南街道、区公安分局、区应急管理局等部门接报后立即赶赴现场协调处置事故处理工作。消防救援人员到场后立即对起火的车辆进行灭火救援，因火势猛烈，无法将陈*飞从驾驶室救出。火情被扑灭后，现场医护人员确认陈*飞已当场死亡，随后交警立即采取相关应急措施，开展勘查取证，封锁并清理事故现场等工作。

（三）应急处置评估结论

区公安分局、应急管理和相关部门及时启动应急响应，迅速组织有关部门和单位开展应急处置，现场救援处置措施得当，信息报送及时，分工明确，职责到位。

（四）人员伤亡和财产损失情况

本次事故造成陈*飞死亡，粤ABB****号轻型厢式货车损坏，车辆直接财产损失约18.69万元。

（五）事故善后情况

事故发生后，经公安交警等部门协调处理，陈*飞家属情绪平稳，理性表达诉求，未见过激行为。家属表示将按照法律程序向相关单位提请民事赔偿，后续处理事宜将由区公安交警部门、西南街道办事处继续跟进协调处理。

二、事故单位、人员、车辆情况

（一）相关单位情况

广东新景新能源汽车有限公司（下称广东新景公司），统一社会信用代码：914401**********；法定代表人：李*凯；类型：其他有限责任公司；住所：广州市海珠区琶洲大道东******(仅限办公)；经营范围：零售业。

佛山新旭创汽车租赁服务有限公司(下称佛山新旭创公司)，统一社会信用代码：914406**********；法定代表人：尹*明；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：佛山市顺德区大良街道******（住所申报）；经营范围：一般项目：小微型客车租赁经营服务等。

江苏运满满同城信息科技有限公司（下称省省 APP 平台），统一社会信用代码：913201**********；法定代表人：龙*；类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；住所：南京市雨花台区凤信路 20 号******；经营范围：许可项目：道路普通货物运输（网络货运）等。持有南京市雨花台区交通运输局核发的《中华人民共和国道路运输经营许可证》，证号：苏交运管许可宁字 320114******号，证件有效期：2023 年 09 月 15 日至 2027 年 09 月 14 日。

广州浩盛物流有限公司（下称广州浩盛公司），统一社会信用代码：914401**********；法定代表人：揭*禄；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：广州市白云区太和镇大源街大源北路******；经营范围：道路运输业。持有广州市白云区

住房建设和交通局核发的《中华人民共和国道路运输经营许可证》，证号：粤交运管许可穗字440100******号，证件有效期：2024年05月09日至2028年05月08日。

（二）相关人员情况

陈*飞，粤ABB***号轻型厢式货车驾驶员，男，36岁，汉族，住址：江西省赣州市石城县琴江镇东环路**********，居民身份证号/机动车驾驶证：360735**********，准驾车型：C1D，驾驶证有效期：2020年9月24日至2026年9月24日。

李*伟，粤ABU***轻型厢式货车承租及租赁方，男，33岁，汉族，住址：广东省陆丰市甲东镇可湖村委会**********，居民身份证号：441581**********。

（三）相关车辆及使用情况

粤ABB***号轻型厢式货车，车辆登记所有人：广东新景新能源汽车有限公司，保险单号：交强险PDZA2025**********，商业险ZR2022**********。该车在本次事故之前共产生7条交通违章，均已接受处理。该车核载1150kg，事发时实载3180kg。

粤ABU***号车，车辆登记所有人：广东新景新能源汽车有限公司。广东新景公司于2025年6月10日将该车租赁给佛山新旭创公司，佛山新旭创公司又将该车于2025年7月13日租赁给李*伟，李*伟再将该车于2025年7月30日租赁给陈*飞使用。陈*飞于2025年8月4日提出粤ABU***号车不能正常使用，要求置换车辆，经上述各方协商后，广东新景公司于8月5日为其置换了粤ABB***轻型厢式货车使用直至事故发生。

三、事故车辆及人员检验鉴定情况

经委托广东谨正司法鉴定所等具有资质的机构对事故车辆及人员作了检验鉴定，有关情况如下:

（一）涉事车辆技术检验情况

经广东谨正司法鉴定所对事故车辆进行技术检验，结论为:粤 ABB***号轻型厢式货车的制动系、转向系、照明信号装置、喇叭、左/右后视镜、前风窗玻璃刮水器除事故碰撞中造成的损坏或影响外，均未检见不符合相关技术要求项。该车事故发生时的车速为 38km/h～42km/h; 起火原因系车辆高压电池模组内部电芯在车辆碰撞受力时挤压、变形，导致电芯内部短路、起火。

（二）涉事司机酒精检测情况

经委托广东禅正司法鉴定所对陈*飞的血液进行鉴定，鉴定意见为: 送检的陈*飞血液中未检出乙醇成分。

（三）死亡人员死因鉴定

经委托广东谨正司法鉴定所对陈*飞尸体进行检验，检验意见为: 陈*飞全身皮肤、肌肉及部分骨骼大面积碳化，双手呈拳斗姿势，参考案情及案发视频，综合分析认为，其符合交通事故致烧死。

四、车辆行驶轨迹及现场道路情况

（一）车辆行驶轨迹情况

根据卫星定位行驶记录，粤 ABB***轻型厢式货车从广州市白云区白云物流园 3 期出发后，于 8 月 6 日凌晨 3 点至 5 点途径三水区 G321 线、G240 线、云东海大道直至事发路段。

（二）事故道路交通环境情况

事故现场位于佛山市三水区西南街道贤兴路云海加油站路段，该道路为西南街道辖区城市道路，南北走向，串联S263东滘线广海大道，S204三水大桥连接线，Y445广伏线云东海大道等线路。道路中间是三水大桥连接线塘九立交B线桥，北往南方向路面设有三条机动车道，最左侧车道为S204三水大桥入口匝道，最左侧车道与中间车道之间设有隔离墩，隔离墩前方设有一枝指路标志立柱，立柱喷涂有反光颜色区，匝道入口处划有导流交通标线，放置有反光防撞桶筒。该路段设有限速40公里标志，沥青平坦路面，事故发生时为夜间有路灯照明。道路概貌及现场相片如下图。





（三）道路日常养护情况

事故路段养管责任主体为西南街道办事处，养护实施单位是佛山市三水区西建工程建设有限公司，负责道路全周期养护作业的组织与实施。日常养护管理工作按城市道路管理标准推进，采用日常巡查与定期养护相结合模式开展养护工作,2024 年至 2025 年 6 月，西南街道辖区城市道路管养资金投入 400 万元，主要用于道路维修、养护设备购置、绿化养护、路灯维护等方面。

五、相关单位、人员及车辆的调查情况

为查明事故原因，认定事故责任，调查组对广东新景公司、佛山新旭创公司、广州浩盛公司、省省 APP 平台等单位及相关人员进行了调查，具体情况如下:

（一）事故车辆营运资质及卫星定位行驶情况

粤 ABB***轻型厢式货车为限重 4.495 吨的两轴蓝牌货运车

辆，根据《中华人民共和国道路运输条例（2023年修正）》第二十四条[1]规定，该车无需取得相应营运资质。该车自带有购买厂家安装的卫星定位行驶记录仪，在潍柴智行网站后台能监控到车辆实时定位，广东新景公司提供了该车辆2025年8月4日至事发时的卫星定位行驶记录。

（二）陈*飞从业资格及安全教育培训情况

根据《中华人民共和国道路运输条例（2023年修正）》第二十二条[2]规定，陈*飞无需取得货运从业资格。其在加入省省APP平台时参加了平台安全生产考试，省省APP平台有推送线上安全教育内容，推送内容包括疲劳驾驶和危险货物识别等。

（三）广东新景公司

广东新景公司有建立相关安全生产责任制度及明确各岗位责任人员和责任范围，该公司名下销售和出租的所属车辆均自带出厂时厂家安装的卫星定位行驶记录仪，公司名下所属货车均为总质量4500千克及以下的轻型厢式货车。根据《中华人民共和国道路运输条例（2023年修正）》第二十四条规定，广东新景公司无需取得道路经营许可证及车辆营运证，现有相关法律条款并未明确要求该公司出租货车向交通运输主管部门进行备案。根据《道路运输车辆动态监督管理办法》第三条[3]规定，广东新景公司不需要开展车辆动态管理。陈*飞并非广东新景公司员工，现有

1.《中华人民共和国道路运输条例（2022年修正）》第二十四条：使用总质量4500千克及以下普通货运车辆从事普通货运经营的，无需按照本条规定申请取得道路经营许可证及车辆营运证。

2.《中华人民共和国道路运输条例（2022年修正）》第二十二条：从事货运经营的驾驶人员，应当符合下列条件：（一）取得相应的机动车驾驶证；（二）年龄不超过六十岁；（三）经设区的人民政府交通运输主管部门对有关货运法律法规、机动车维修和货物装载保管基本知识考试合格（使用总质量4500千克及以下普通货运车辆的驾驶人员除外）。

3.《道路运输车辆动态监督管理办法》第三条：本办法所称道路运输车辆，包括用于公路营运的载客汽车、危险货物运输车辆、半挂牵引车以及重型载货汽车（总质量为12吨及以上的普通货运车辆。

法律法规未明确要求广东新景公司对驾驶人陈*飞进行日常安全培训教育。

（四）江苏运满满同城信息科技有限公司（省省APP平台）

省省APP平台提供了陈*飞加入平台以来的接单及取消订单的相应情况说明。注册用户：陈*飞，注册手机号：1580282****，注册时间：2025年7月29日23时10分，接单上传认证车辆车牌：粤ABU***，认证时间：2025年7月29日23时21分，8月5号更新车辆信息认证车辆为粤ABB***，认证时间：8月5日9时18分。陈*飞自加入平台以来，累计平台接单24单。

2025年8月5日20点26分，广州浩盛公司员工揭*新在省省APP平台发布货运订单信息，20点34分陈*飞接单后前往装货地，21点30分装货完毕。无明显证据指向省省APP平台存在强令指使司机超限超载配货情节，无明显证据指向省省APP平台违反公路路政、道路运政相关法律法规。

（五）广州浩盛公司

经现场指认及核实，粤ABB***号车辆装载的3180kg货物，货运源头为广州浩盛公司位于广州市白云区白云物流园3期内的租赁场地，广州浩盛公司为道路货运车辆超限超载配货并放行违法超限超载车辆，上述行为违反了《广东省道路运输条例》第四十九条[4]的规定。

（六）事故路段设计核查情况

事故发生路段为贤兴路其中一段，该路段在2019年至2020

4.《广东省道路运输条例》第四十九条：港口、码头、工厂、矿山、商业企业等货物装载源头应当采取技术、管理措施，及时发现并消除货物装载事故隐患，不得为道路货运车辆超限超载配货并放行违法超限超载货车，接受交通运输主管部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门、乡镇人民政府、街道办事处的监督检查。

年期间实施了三水区贤兴路A匝道建设工程，项目全长707.851米，道路等级为城市次干路，设计速度为40km/h。该工程建设单位三水区交通建设投资有限公司，勘测单位广东佛山地质工程勘察院，设计单位广州市公用事业规划设计院有限责任公司。工程于2018年7月立项，2018年12月完成初步设计批复，2019年3月施工图审查合格，2019年8月动工，2020年8月完工，2020年11月竣工验收。本次事故发生后，经设计复查，结论如下：贤兴路A匝道平面设计、纵断面设计、横断面布置、主线平面指标均满足《城市道路工程技术规范》（GB51286-2018）、《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016版）、《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）、《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》、《城市道路路线设计规范》（CJJ193-2012）等相关规范要求；贤兴路A匝道交叉入口设计符合《城市道路工程设计规范》、《城市道路交叉口设计规程》等相关规范要求；交通标志的设置、车道标线、反光防撞桶设置、诱导设施标识减速标线导流线、导向箭头和立面标记位置与尺寸原则满足《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》（GB5768.2-2009）等规范要求：匝道有设置护栏，护栏防护等级与长度满足《城市道路交通设施设计规范》（GB50688-2011）规范要求。事故现场道路设计未发现明显缺陷，有关交通信号、交通标志、交通标线设置合理完善。

六、职能部门履职调查情况

（一）涉事车辆行驶线路治超执法情况

区交通执法支队坚持路警联合路面治超制度化落实，联合路面治超专班采取“白+黑”、“5+2”等方式，在全区范围内开展路面治超专项行动，每月开展联合治超次数不少于20次。重点路段如G240线、G321线等区内重点道路加大路面治超打击力度，2025年1-8月份共出动执法人员1058人次，开展联合治超行动216次，路警联合共查处超限超载案件518宗，其中在本次事故路段（云东海大道路段及在三水区行驶途径的G321线、G240线）共出动执法人员716人次，路面巡查178次，查处超限超载案件290宗。根据交通执法工作计划，事发当日事故路段无治超工作任务，区交通执法支队在事故车辆行驶时段无执勤任务。

（二）事故路段道路隐患排查情况

事故路段按规范要求，设置了交通标志、车道标线、反光消能防撞桶设置、诱导设施标识、减速标线导流线、导向箭头、限速40公里标志等交安设施。事故路段上三水大桥匝道位置的反光防撞桶、护栏防护等级与长度满足《城市道路交通设施设计规范》规范要求。区交通运输局及西南街道均严格按照《城市道路养护技术规范》开展城市道路交通安全隐患排查工作，发现问题及时处理。至2025年8月5日，西南街道组织开展辖区城市道路养护巡查186人次,道路养护作业112次(含道路清洗清扫等);区交通运输局对西南辖区城市道路监督指导工作36人次，检查发现问题29处，已全部整改完成。本次事故发生前，事故路段路面平整、无明显病害；标志标线齐全、完好，指引清晰；道路及反光防撞桶、护栏等安全防护设施完好，正常运营。

七、事故原因及性质认定

（一）事故原因

经事故现场勘验，结合交警部门出具的《事故责任认定书》，认定本次事故原因是：陈*飞驾驶车辆行经事发路段时，未遵守《机动车驾驶人安全文明操作规范》（GA/T1773.1—2021）中 6.2 所规定的行车观察要求（驾驶人视线应投向远方，并不断扫视，了解交通状况），偏离车道导致车头前左侧碰撞指路标志立柱，同时车辆载货超过核定载质量（该车核载 1150kg，实载 3180kg，超载 176.5%），以上是导致事故发生的全部过错。

（二）事故性质

经调查认定，三水区西南街道“8·6”一般生产经营性道路交通事故是一起生产安全责任事故。

八、事故责任人、相关问题及处理建议

（一）陈*飞

陈*飞未按照操作规范做到安全驾驶，驾驶货运机动车载物超过核定载质量，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[5]、第四十八条第一款[6]和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十四条第一款[7]之规定。根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条[8]和《道路交通事

5.《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

6.《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款：机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

7.《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十四条第一款：机动车载物不得超过机动车行驶证上核定的载质量，装载长度、宽度不得超出车厢。

8.《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条：公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。

故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项[9]的规定，陈*飞承担此事故的全部责任。因其在事故中死亡，免于追究责任。

（二）广州浩盛公司

广州浩盛公司为粤ABB6355号车辆超限超载配货并放行，其违法行为发生地为广州市白云区。建议三水区交通运输局将调查情况和违法线索通报当地交通运输主管部门，按照《广东省道路运输条例》第六十六条[10]的规定对其作出行政处理。

九、事故整改及防范措施建议

三水区西南街道“8·6”一般生产经营性道路交通事故，是一宗典型机动车驾驶人未遵守操作规范造成的交通事故。为认真吸取事故教训，加强道路交通安全管理工作，防止同类事故重复发生，提出事故防范措施建议如下:

（一）继续做好道路交通安全教育宣传活动

区交通运输、公安交警等相关部门要坚持宣传为先，不断拓展宣传的广度和深度。加大对交通违法行为打击处理宣传力度。充分发挥主管部门、车辆使用单位、运输行业协会等单位的作用，充分利用互联网服务平台、手机短信平台等，广泛开展道路交通安全宣传活动，不断提高全民的交通守法意识、安全出行意识。

（二）强化监管力度、提升治超执法能力

9.《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项：公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（一）因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任。

10.《广东省道路运输条例》第六十六条：违反本条例第四十九条规定，未采取措施消除事故隐患，为道路货运车辆超限超载配货并放行违法超限超载货车的，由县级以上人民政府交通运输主管部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门按照《中华人民共和国安全生产法》的规定，责令立即消除或者限期消除事故隐患，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。对违反本条例第四十九条规定的行为，其他有关法律有处罚规定的，从其规定。

区相关职能部门和各镇（街道）做好本行政区域内货运源头单位监督工作，加强对货物运输的安全监管力度，实行责任倒查机制，督促企业落实安全运输主体责任。区交通、交警部门要通过固定检测站与流动治超相结合的方式，加强路面巡查力度，增加对各过境主要道路的检查频率，形成全天候不定时执法态势。

三水区西南街道“8·6”一般生产
经营性道路交通事故调查组