播州鸭溪“5·15”一般道路交通事故调查报告

2026年5月15日10时37分许，遵义市播州区鸭溪镇金刀村路段发生一起重型半挂牵引车碰撞中型普通客车事故，造成1人死亡2人受伤，直接经济损失约49.96万元。

事故发生后，播州区人民政府高度重视，为尽快查明事故原因，严肃责任追究，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，播州区人民政府成立了由区政府办牵头，区应急管理局、区交通运输局、市公安局交通管理支队城区四大队、区总工会参加的播州鸭溪“5·15”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请区纪委监委、区检察院派员参加，全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、座谈问询、综合分析等方式，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况；认定了事故性质和责任，并针对调查过程中发现的问题，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，以及防范和整改措施。

经调查认定，播州鸭溪“5·15”道路交通事故是一起因货车驾驶员违法超速行驶、遇湿滑路面操作不当造成的一般生产安全责任事故。

现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故相关企业概况

1.贵州玉口物流有限公司，统一社会信用代码：91520321MAAL******，注册资本：500万元，成立日期：2021年5月6日，法定代表人：夏**，住所：贵州省遵义市播州区龙坑街道保利未来城市四街区，经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）等。

公司持有中华人民共和国道路运输经营许可证:黔交运管遵义字520304******号，有效期至2029年12月10日。

2.贵州省遵义平安运输有限责任公司，统一社会信用代码：915203216839******，注册资本：200万元，成立日期：2003年8月28日，法定代表人：刘*，住所：贵州省遵义市播州区鸭溪镇，经营范围：许可项目：道路旅客运输经营；城市公共交通等。

公司持有中华人民共和国道路运输经营许可证:黔交运管许可遵义字5203******号，有效期至2029年3月12日。

（二）事故车辆概况

1.贵C01232D，车辆类型：重型半挂牵引车，车辆所有人：贵州玉口物流有限公司，检验有效期至：2026年12月31日，使用性质：货运，整备质量：12800kg，机动车参保公司：中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司，机动车交通事故强制保险凭证号：12127003903239******，机动车商业保险凭证号：

12127003903239******，保险有效期截止：2026 年 12 月 12 日。

2.贵 C9660 挂，车辆类型：重型自卸半挂车，车辆所有人：贵州玉口物流有限公司，检验有效期至：2027 年 1 月，经营范围：道路普通货物运输。

事故发生后，遵义市公安局交通管理支队城区四大队于 2026 年 5 月 18 日委托四川旭日司法鉴定中心对涉事车辆进行了司法鉴定，于 2026 年 5 月 26 日出具《司法鉴定意见书》。经四川旭日司法鉴定中心鉴定：（1）被鉴定车辆贵 C01232D 重型半挂牵引车牵引贵 C9660 挂所检验的安全技术状况符合国家标准 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定；（2）被鉴定车辆贵 C01232D 重型半挂牵引车牵引的贵 C9660 挂号重型自卸半挂车，事故发生时的行驶速度为 59km/h。

3.贵 CE0202：车辆类型：中型普通客车，车辆所有人：贵州省遵义平安运输有限责任公司，检验有效期至：2026 年 5 月 31 日，使用性质：公路客运，营运班线：南白-泮水，机动车参保公司：中国人寿财产保险股份有限公司遵义市中心支公司，机动车交通事故强制保险凭证号：66050720255203211******，机动车商业保险凭证号：6605212025520321******，保险有效期截止：2026 年 5 月 22 日。

事故发生后，遵义市公安局交通管理支队城区四大队于 2026 年 5 月 18 日委托四川旭日司法鉴定中心对涉事车辆进行了司法鉴定，于 2026 年 5 月 26 日出具《司法鉴定意见书》。经四川

旭日司法鉴定中心鉴定：（1）被鉴定车辆贵CE0202号中型普通客车所检验的安全技术状况符合国家标准GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定；（2）被鉴定车辆贵CE0202号中型普通客车，通过参照线A的行驶速度为41km/h-42km/h。

事故当日贵CE0202载客行驶轨迹：贵CE0202号中型普通客车于2026年5月15日8时5分在泮水镇客运站完成例检后，8时10分从该站出站载客驶往播州城区，未按规定进入南白客运站登记备案，直接停靠东大街路段；其后于9时48分在东大街搭载1人，10时13分在马家湾附近搭载5人（含事故死者、伤者），最终在10时37分行驶至播州区鸭溪镇金刀坑路段时，遭对向张*驾驶的贵C01232D号货车撞击。

（三）事故企业安全管理概况

1.贵州玉口物流有限公司。公司成立有安全管理机构，公司法定代表人（主要负责人）夏**，负责公司全面安全生产工作；安全管理员张*，协助主要负责人开展安全生产工作，另有车辆技术管理员和资料管理员各1名，公司名下共有普通道路货物运输车辆8台。2024年11月26日，贵州玉口物流有限公司与贵州鸿运携成科技有限公司签订了《普通货物运输车辆车载卫星定位动态监控系统项目合作协议》，由贵州鸿运携成科技有限公司负责对贵州玉口物流有限公司的车辆安装4G视频动态监控系统车载终端，由贵州玉口物流有限公司负责对视频数据进行定期备份；2026年3月6日，贵州玉口物流有限公司将公司8台车辆

与贵州鸿运携成科技有限公司续签入网证明，安装了新国标K5-P单北斗双频设备。合同约定：贵州鸿运携成科技有限公司服务器不对车载视频进行存储，由玉口物流公司自行负责视频数据存储；本次事故发生后，因GPS设备毁损，未能提取到事故车辆有关行驶视频资料。

2.贵州省遵义平安运输有限责任公司。公司成立有安全生产管理机构，公司法定代表人刘*，负责公司全面工作；安全经理杨**，协助刘*进行公司安全生产管理；公司设有安全科，负责管理公司各项安全生产工作；公司设有监控中心，有3名动态监控人员负责动态监控平台管理；公司名下共有普通客运车辆156台，营运线路38条。

（四）事故车辆驾驶员概况

1.张*，贵C01232D号车辆驾驶员，男，出生日期：1982年2月21日，汉族，户籍地址：贵州遵义市湄潭县马山镇，档案编号：520301******，初次领证日期：2004年6月24日，有效期止：长期，准驾车型：A2型，发证机关：贵州省遵义市公安局交通管理局，经检测排除酒驾、毒驾嫌疑。

经调查核实，贵C01232D号车辆驾驶人张*系首次驾驶新能源货车从事道路运输工作。2026年4月28日，该驾驶人经贵州玉口物流有限公司严格考核合格后录用，公司已完成对其岗前培训、实操考核、安全教育理论考核及安全生产责任书签订等相关工作。

另查明，涉事车辆驾驶员张顺自入职以来，长期固定驾驶事故车辆（车牌号：贵 C01232D 号）。经调阅企业动态监控平台历史数据及监控记录，在其驾驶事故车辆运行期间，动态监控系统未显示任何与该车辆相关的超速、疲劳驾驶、违规操作等异常行为的预警或提醒记录。

2.温**，贵 CE0202 号车辆驾驶员，男，出生日期：1981 年 4 月 18 日，汉族，户籍地址：贵州遵义市播州区泮水镇，档案编号：520301******，初次领证日期：2006 年 6 月 28 日，有效期止：长期，准驾车型：A2D 型，发证机关：贵州省遵义市公安局交通管理局，经检测排除酒驾、毒驾嫌疑。

（五）事故简要经过

2026年5月15日，张*持A2型机动车驾驶证驾驶贵C01232D号重型半挂牵引车牵引贵 C9660 挂号重型自卸半挂车，由鸭溪往龙坑方向行驶，10 时 37 分许，车辆行驶至 326 国道播州段 388 公里 900 米（遵义市播州区鸭溪镇金刀村路段）时，与对向行驶的由温**持 A2D 型机动车驾驶证驾驶的贵 CE0202 号中型普通客车相撞，造成两车受损，贵 CE0202 号中型普通客车驾驶员温**、贵 CE0202 号中型普通客车乘车人何**受伤，贵 CE0202 号中型普通客车乘车人石**经送医抢救无效死亡的道路交通事故。

（六）事故道路情况

事故现场位于 G326 国道播州段秀河线 388 公里 900 米（遵义市播州区鸭溪镇金刀村路段），道路属性为国道。道路呈东西

走向，东往龙坑方向，西往鸭溪方向，南、北两侧为居民住宅。双向车道，道路有中心分道线（实线），为潮湿的沥青路面，路面完好，视距 100 米。

经现场勘查，事故路段标识标线清晰完好。其中，龙坑往鸭溪方向入弯处设有“限速 50 km/h”标志，弯中设有“减速慢行”及“注意行人”警示牌；鸭溪往龙坑方向为下坡路段，并在入弯、弯中及弯尾处设置了 3 处连续的减速振荡带。

（七）事故现场勘验情况（略）

（八）交管部门责任认定情况

贵 C01232D 号车辆驾驶员张*驾驶机动车上路行驶过程中，未按操作规范安全驾驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条之规定[1]，根据遵义市公安交通管理支队城区四大队出具的《道路交通事故认定书》认定：驾驶员张*在本次道路交通事故中承担全部责任。

二、事故应急救援和善后处置评估情况

（一）事故应急救援和善后处置

事故发生后，10 时 41 分许，贵州省遵义平安运输有限责任公司动态监控人员电话向安全经理杨**报告事故情况，杨**随即向法定代表人刘*报告事故信息，随后两人一同赶赴事故现场参与事故应急处置。贵州省遵义平安运输有限责任公司按照规定向

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款　机动车驾驶员应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

行业主管部门、属地政府及交警部门报告了事故信息。10 时 50 分许，玉口物流公司安全员电话向主要负责人夏**报告事故情况，夏**随即赶赴事故现场参与事故应急处置。11 时 36 分许，夏**电话向区交通运输局报告事故信息。

120 救护车于 10 时 52 分许赶到事故现场，先后将伤者转移至播州区人民医院进行救治，13 时 30 分伤者石**经遵义市播州区人民医院救治无效后宣告死亡，目前死者遗体已火化安葬，其余伤者伤情稳定。

（二）事故应急救援处置评估情况

事故发生后，播州区应急管理局、播州区交通运输局、遵义市公安局交通管理支队城区四大队、播州区消防救援局、播州区鸭溪镇人民政府等单位部门积极响应，开展伤员救治、善后处理、舆情管控、家属安抚等工作；组织指挥有效，应急救援迅速，处置得当，善后处理平稳有序，伤者伤情稳定，死者家属情绪稳定，未造成社会负面影响。

三、事故人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故人员伤亡情况

1.石**，男，出生日期：1953 年 11 月 17 日，汉族，户籍所在地：贵州省遵义市播州区南白街道，交通方式：乘坐贵 CE0202 号中型普通客车，伤害情况：死亡。

2.温**，男，出生日期：1981 年 4 月 18 日，汉族，户籍所在地：贵州省遵义市播州区泮水镇，交通方式：驾驶贵 CE0202

号中型普通客车，伤害情况：受伤。

3.何**，男，出生日期：1972 年 2 月 22 日，汉族，户籍所在地：贵州省遵义市播州区泮水镇，交通方式：乘坐贵 CE0202 号中型普通客车，伤害情况：受伤。

（二）直接经济损失

此次事故造成 1 人死亡、2 人受伤，根据《生产安全事故直接经济损失统计要求（GB 6721-2025）》核定，事故直接经济损失约 49.96 万元。

四、有关单位部门履职情况（略）

五、事故原因及暴露出的其他问题

（一）直接原因

张*驾驶贵 C01232D 号重型货车持续超速行驶至遵义市播州区鸭溪镇金刀坑路段下坡急弯路段时，未按操作规范安全驾驶致使车辆失控驶入对向车道，撞击正常行驶的贵 CE0202 号中型普通客车，是本次事故的直接原因。

（二）直接原因分析

货车驾驶员的不安全行为。**一是**驾驶员超速行驶[2]。经鉴定，货车通过事发弯道时速度约为 59 km/h，超过该路段限速标志标明的限速值（该路段限速 50 km/h）；**二是**驾驶员操作不当。遇下坡急弯路段未降低车速安全驾驶，导致车辆失控越过中心实线

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条：机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。夜间行驶或者在容易发生危险的路段行驶，以及遇有沙尘、冰雹、雨、雪、雾、结冰等气象条件时，应当降低行驶速度。

[3]。

（三）间接原因

1.事发时，涉事路段（G326国道播州段秀河线388公里900米）因零星小雨导致路面湿滑，致使路面摩擦系数下降，影响车辆制动性能，构成诱发事故的客观不利因素。

2.驾驶员张*入职前从未驾驶过新能源货车，对新能源货车在动力输出特性、制动逻辑及车辆重心分布等方面与传统燃油货车的显著差异缺乏系统性认知。

（四）事故暴露出的其他问题

1.贵州玉口物流有限公司。**一是**技防手段运用不够充分。公司车辆虽接入第三方监控平台及全国道路货运车辆公共监管与服务平台，但平台精细化管理有欠缺，对平台推送的车辆行驶动态预警信息分析研判、闭环处置不够及时；**二是**安全教育培训贴合实际不够紧密。日常培训中防御性驾驶教学内容设置偏少，驾驶员对车辆性能、复杂路况风险辨识能力不足，突发险情预判和应急处置能力有欠缺。

2.贵州省遵义平安运输有限责任公司。**一是**源头管控力度不足，站务管理存在漏洞。对公司所属农村客运班线执行进站经营制度的监督缺位，导致车辆在一定程度上脱离了源头监管；**二是**隐患排查治理不够深入。未能及时发现并制止公司所属农村客运

[3]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

班线“站外上客、沿途揽客”[4]的行为。

3.遵义市播州区交通运输局。（略）

4.遵义市交通运输综合行政执法监察支队播州大队。（略）

六、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任人员

1.张*，贵C01232D号重型半挂牵引车驾驶员，未按操作规范安全驾驶、超速行驶（时速59 km/H），操作不当致使车辆失控驶入对向车道，导致本次事故发生，对本次事故的发生负有直接责任，建议移交公安机关依法处置。

（二）对其他问题的处理建议

1.建议责令遵义市播州区交通运输局对贵州玉口物流有限公司在本次事故中暴露出的动态监控、安全教育培训方面的问题，依法调查处理。

2.建议责令遵义市播州区交通运输局对贵州省遵义平安运输有限责任公司在本次事故中暴露出的源头管控力度不足、站务管理存在漏洞、未能及时发现并制止公司所属农村客运班线“站外上客、沿途揽客”等问题，依法调查处理。

（三）对有关部门的处理建议（略）

（四）对公职人员的处理建议（略）

---

[4]《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十七条第二款　客运班车不得在规定的配客站点外上客或者沿途揽客，无正当理由不得改变途经路线。客运班车在遵守道路交通安全、城市管理相关法规的前提下，可以在起讫地、中途停靠地所在的城市市区、县城城区沿途下客。

七、事故主要教训

（一）企业安全生产主体责任落实仍有差距

企业虽已建立安全管理制度，但在执行落地方面仍存在不足。**一是**货运企业动态监控与教育培训存在短板。贵州玉口物流有限公司对动态监控平台精细化管理有欠缺，安全教育培训贴合实际不够紧密，驾驶员对突发险情预判和应急处置能力有欠缺；**二是**客运企业源头管控与运营监管严重缺位。贵州省遵义平安运输有限责任公司对所属农村客运班线运营过程管控不严，未严格执行客运车辆进站经营规定，对农村客运班线“站外上客、沿途揽客”等违规行为失察失管，导致车辆脱离源头监管，增加了道路运输安全风险。

（二）对新能源货车特性认知不足，安全培训缺乏针对性

当前，新能源货车的快速普及凸显出行业管理部门和运输企业在思想准备与管理机制上的双重滞后。行业主管部门与运输企业在驾驶员安全培训方面仍普遍沿用传统燃油车模式，未针对新能源货车独特的动力输出（如高扭矩、单踏板模式）及制动系统差异（如电刹与气刹操控区别）开展专项分析。事故驾驶员张顺长期从事燃油车驾驶，首次驾驶新能源货车，对车辆性能掌握不足，在雨天湿滑下坡路段未能根据车辆特性提前采取防御性驾驶措施，反而超速行驶，导致遇突发情况时应急处置能力严重不足。这深刻暴露出企业日常安全教育仅停留在“走过场”，未能真正触及灵魂，导致驾驶员遵章守纪的自觉性和风险防控能力未能真

正养成。

八、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取此次事故教训，举一反三，有效防范类似事故再次发生，提出以下整改措施建议:

（一）涉事企业必须立即开展“刮骨疗毒”式整改

1.贵州玉口物流有限公司。**一是**要彻底修复动态监控系统。立即对损毁的 GPS 设备进行技术修复或更换，并建立数据备份机制，确保事故后能第一时间提取有效数据。相关管理人员要进一步熟练掌握全国道路货运车辆公共监管与服务平台的操作；**二是**进一步健全动态监控管理机制。针对本次事故暴露出的短板漏洞，完善设备维护保养台账，强化动态监测预警，做到发现问题、立即处置；**三是**落实奖惩制度。健全安全生产奖惩办法，强化制度刚性约束。

2.贵州省遵义平安运输有限责任公司。深刻汲取此次事故教训，督促驾驶员严格落实客运车辆进站经营规定。综合运用动态监控与现场稽查手段，加大对公司农村客运班线的巡查力度，对公司农村客运班线“站外上客、沿途揽客”的行为实行“零容忍”，坚决做到发现一起、停运一起、严惩一起，彻底斩断车辆脱离源头监管的风险隐患。

（二）行业监管部门要构建“监管+执法”一体化格局

一是强化部门间沟通协作。区交通运输局与市交通运输执法支队播州大队要进一步强化沟通协作，打通信息壁垒，形成监管

执法合力，不得互相推诿，人为导致道路运输安全监管执法出现盲区漏洞；**二是**开展联合攻坚。针对农村客运班线“站外上客、沿途揽客”等重点顽疾，区交通运输局要牵头组织播州执法大队、交管部门等多家部门齐抓共管，从客运企业源头入手，定期开展联合整治行动，采取定点检查与流动巡查相结合的方式，通过“重典治乱”有效遏制违法违规行为，形成高压严管态势；**三是**区交通运输局作为区人民政府的组成部门，要正确认识和推进执法改革，深刻把握交通运输综合行政执法改革的政策内涵与工作要求，切实扛起行业主管责任，全面履行道路运输安全监督管理职责，深入整治行业监管“宽、松、软”突出问题，切实履行好政府组成部门依法行政、履职尽责的法定使命。

（三）聚焦新能源车辆特性，开展“靶向式”安全培训

一是区交通运输局要结合新能源车辆特性，联合相关车企、技术专家，针对辖区内日益增多的新能源货运车辆，重点调研分析单踏板模式使用、能量回收系统对制动的影响，以及雨天湿滑路面的操控要点；**二是**区交通运输局要摸清辖区内拥有新能源车辆的企业及车辆数据，责令此类企业在近期完成一次针对新能源车辆特性的专项防御性驾驶培训。培训要结合本次事故案例，重点讲解如何利用新能源车的低重心、大扭矩优势进行平稳驾驶，以及在紧急情况下的正确制动操作，提升驾驶员对车辆性能的掌握和应急处置能力。

（四）提升道路本质安全水平

遵义公路管理南段要对G326国道鸭溪镇金刀坑路段等事故多发路段进行复盘，视情增设减速带、爆闪灯或加铺抗滑路面，改善道路通行环境，利用科技和工程手段辅助预防事故。

播州鸭溪“5·15”一般道路交通事故调查组

2026年9月7日