

G80广昆高速下行线那满镇路段 “5•13”死亡道路交通事故调查报告

2020-11-20 17:19 来源：田阳区应急局

2020年5月13日19时53分许，G80广昆高速公路下行线758km加100m处（田阳区那满镇境内），一辆车号为鲁H39G89的重型半挂牵引车碰故障停在左行车道内的一辆车号为桂LA1280大型普通客车，造成重型半挂牵引车上2人死亡，客车上3人受轻微伤的道路交通事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规的规定，区人民政府依法成区政府常务副区长郭嘉为组长，区应急局、交通运输局、市场监督管理局、司法局、那满镇人民政府以及市公安局交警支队高速公路管理二大队等G80广昆高速下行线那满镇路段“5·13”死亡道路交通事故联合调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、的现场勘察、技术鉴定、调查取证和综合分析，已经查明事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆情况

1.桂LA1280号大型普通客车，品牌型号：宇通牌ZK6127HSA9，发动机号：M61YAD00296，车架号：LZYTATF60D1071050，机动车所有驰程汽车运输有限责任公司西林汽车总站，住址：西林县八达镇迎宾路136号，车辆检验有效期至2020年07月，该车强制险投保中国人民财产保险公司，保险单号：PDZA20945260000053391,保险有效期自2019年12月29日00时起至2020年12月28日24：00时止，该车商业险投保中国人民财份有限公司，保险单号：PDAA202045260000011409，保险有效期自2020年04月06日00时起至2020年07月05日24：00时止。

2.鲁H39G89号重型半挂牵引车牵引鲁JM885挂号重型低平板半挂车；鲁H39G89号重型半挂牵引车，品牌型号：东风牌DFH4250CX2，发78788903,车架号：LGAG4DY30J8028681,机动车所有人：济宁星月运输有限公司，住址：鱼台县盛庄村北首路南，车辆检验有效期至2020年08该车强制险投保中华联合财产保险股份有限公司，保险单号：021937081200033200122 8,保险有效期自2019年8月24日15：00时起至2020年8月

00时止；鲁JM885挂号重型低平板半挂车，品牌型号:鲁英牌JGT9400TDP，车架号：LA996RDC5J2JGT560,机动车所有人：泰安市安驰汽车销司，住址：山东省泰安市开发区北集坡办事处利家庄村，车辆检验有效期至2020年9月30日。

（二）驾驶员情况

1. 桂LA1280号大型普通客车驾驶员情况

陆*强，男，壮族，47岁，身份证住址：广西百色市凌云县逻楼镇瓢村村南江屯5号，公民身份号码: 452628*******92115，持有准驾车型证，交通方式：驾驶桂LA1280号大型普通客车。

2.鲁H39G89号重型半挂牵引车牵引鲁JM885挂号重型低平板半挂车驾驶员情况

王*斌，男，汉族，49岁，身份证住址：江苏省沛县魏庙镇孙大庄83号，公民身份号码:320322********6816，持有准驾车型A2类驾驶证式：驾驶鲁H39G89号重型半挂牵引车牵引鲁JM885挂号重型低平板半挂车，王*斌在事故中当场死亡。

（三）事故单位情况

1. 广西驰程汽车运输有限责任公司西林汽车总站

广西驰程汽车运输有限责任公司西林汽车总站是桂LA1280大型普通客车的注册登记所有人。汽车总站《营业执照》统一社会信用914510302008416569，公司类型：有限责任公司，注册地：广西百色市西林县八达镇迎宾路136号，法定代表人：李*杰，成立日期：2001年06营业期限：长期，经营范围：综合货运站、客运站经营、班车客运（县内、县际、市际、省际）、包车客运（县内、县际、市际、省际）、道路普输、普通机动车驾驶员培训（二级、大型货车B2、小型汽车C1）、二类机动车维修（大中型客车维修、大型货车维修、小型车辆维修）、洗车、停润滑油、五金、日用百货零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。《道路运输经营许可证》证号：45100100000-0期：2017年12月26日至2020年07月06日，该站2017年9月通过一级安全生产标准化建设评价。

2. 西林县银海汽车修理厂

西林县银海汽车修理厂《营业执照》统一社会信用代码：92451030MA5NTPFU4J，类型：个体工商户，经营场所：广西百色市西林县八达村头，经营者：刘*成，注册日期：2011年06月10日，经营范围：二类机动车维修（大中型客车维修、大中型货车维修）。桂LA1280大型普通客车天（即5月12日）到该修理厂进行二级维护。

3. 济宁星月运输有限公司

济宁星月运输有限公司是鲁H39G89号重型半挂牵引车的注册登记所有人，工商注册号：91370827MA3CFWH19J，注册地址：鱼台县老砦北首路南，法定代表人：甑*侠，注册资金人民币50万元，营业执照经营范围：渣土及普通货物（不含危险品）运输；货物专用运输（集装箱、冷灌式）；大型货物运输（一类）（以上项目均须凭许可证核定的范围经营，有效期以许可证为准）；普通货物仓储、配载、装卸搬运服务及信息咨询车租赁；汽车、汽车配件、润滑油、日用品百货、办公用品、建材（不含危险化学品）、五金产品、矿山设备、钢材、煤炭、服装、鞋帽、箱包的用电器及配件的销售、安装、维修；货运代理服务（国家禁止和限制经营的项目不得经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营公司持有《道路运输经营许可证》，证号：鲁交运管许可宁字370827313697号，有效期至2021年04月12日，道路运输经营许可证经营范围：普通物专用运输（集装箱、冷藏保鲜、罐式），大型物件运输（一类）。

（四）事故道路勘察情况

事故现场位于G80线广昆高速公路下行线758公里+100米处，道路呈东西走向，东往南宁方向，西往百色方向，道路等级：国家级高速公路封闭式高速公路，中央分隔带将道路划分为上、下行线，按行进方向由左往右分别为左行车道、右行车道，应急车道，高速公路行车道均宽370cm道宽为360cm。高速公路左行车道、右行车道以单白虚线划分，右行车道与应急车道以单白实线划分，路面性质系干燥沥青路面。该路段小车限速每小时、大车限速100公里每小时；在事故现场后方约6公里的764公里处路边架立有“大型车靠右”交通提示标志牌。

（五）相关事故鉴定情况

1.尸体检验鉴定情况

调查组委托百色市公安局田阳分局物证鉴定室对王*斌、朱会响的死亡原因进行鉴定，鉴定意见如下：

（1）死者王*斌因交通事故造成开放性颅脑损伤合并多发创伤性失血性休克，引起呼吸、循环衰竭导致死亡。

（2）死者朱会响因交通事故造成颅脑损伤，引起呼吸、循环衰竭导致死亡。

2.人体血液乙醇含量鉴定情况

调查组委托右江司法鉴定中心对陆启强、王俊斌血液中的乙醇含量进行鉴定，鉴定意见如下：

（1）送检陆启强血液中乙醇含量为：0.0mg/100ml。

（2）送检王*斌血液中乙醇含量为：0.0mg/100ml。

3.车辆检验鉴定情况

调查组委托南宁狮山机动车检测有限公司对桂LA1280号大型普通客车进行静态安全技术检验，鉴定意见如下：

（1）该车制动系功能有效。

（2）该车转向系机械转向功能有效。

（3）该车行驶系无法判断。

（4）该车右后信号装置无法判断，其余照明信号装置完好。

调查组委托南宁狮山机动车检测有限公司对鲁H39G89号重型半挂牵引车进行静态安全技术检验，鉴定意见如下：

（1）该车制动系功能有效。

（2）该车转向系机械转向功能有效。

（3）该车行驶系功能有效。

（4）该车左前信号装置无法判断，右前照明信号装置及尾部信号装置完好。

调查组委托南宁狮山机动车检测有限公司对鲁H39G89号重型半挂牵引车牵引的鲁JM885挂号重型低平板半挂车进行静态安全技术检验，鉴下：

（1）该车转向系机械转向功能有效。

（2）该车制动系功能有效。

（3）该车行驶系功能有效。

（4）该车左前信号装置无法判断，右前照明信号装置及尾部信号装置完好。

4.车辆轮胎和车轮毂技术鉴定情况

调查组经过调查和委托广东中智痕迹司法鉴定所对桂LA1280号大型普通客车轮胎泄气失压原因进行鉴定。发生泄气的轮胎来源合法，有产品证；车轮毂鉴定意见为：桂LA1280号大型普通客车轮胎泄气失压不排除系右前轮轮毂较该车其余轮毂直径偏小导致。

5.车速检验鉴定情况

调查组委托广西正廉司法鉴定中心对鲁H39G89号重型半挂牵引车在事故发生时的行驶速度进行鉴定，鉴定意见为：鲁H39G89号重型半挂引鲁JM885挂号重型低平板半挂车在事故发生时的行驶车速约为95km/h。

6.货车驾驶员疲劳驾驶调查情况

调查组经过调查取证，并通过对两车行驶轨迹所经过沿路卡口监控和GPS动态监控显示查实，桂LA1280大型普通客车驾驶员陆*强和鲁H39型半挂牵引车驾驶员王*斌在事故发生前均没有连续驾车超过4小时，未违反《道路交通安全法实施条例》第六十二条第一款第七项“连续驾驶机动车时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟”之规定，所以两人均不存在疲劳驾驶情况。

二、事故发生经过

2020年5月13日13时整，由农向明驾驶机件不符合技术标准具有安全隐患的桂LA1280号大型普通客车，搭载6名乘客沿省道S321从西林汽车开往广州，当车辆行驶到西林县那劳镇时，右后轮主胎（内侧胎）发生漏气，驾驶员继续把车开到前方大概1公里处的雅度轮胎店换上备胎（原车后，将该右后轮主胎的轮毂放回车内继续上路。16时30分左右，车辆在田林县潞城收费站上高速并在平雄服务区揽客38人（车辆一路揽客，至此53人，核载53人），途径下塘收费站停车吃晚饭后大概18时30分左右换由驾驶员陆启强开车上高速继续行驶，来到田阳区那坡镇收费站出口，乘务叫司机开车到仁俊轮胎修理店，将放在车上的原右后轮轮毂装上新的轮胎后，装在右前轮位置，把原右前轮放到车上做备胎，更换好轮胎后大概19那坡镇出口上高速继续沿G80广昆高速公路往田东方向行驶，19时47分许，车辆靠左行车道行驶至758公里加100米处时右前轮发生漏气，司机把了左行车道内，王*彪和农*明下车到车后方，放置未达到故障车来车方向一百五十米外距离要求的三脚架安全警示标志，并在中央隔离栏里摘树枝后方来车注意避让。19时53分许，王*斌驾驶鲁H39G89号重型半挂牵引车牵引的鲁JM885挂号重型低平板半挂车从后方左行车道驶来，避让不及在左行车道内的故障大巴车的尾部右侧，造成王*斌当场死亡、朱会响受伤经抢救无效死亡，两车不同程度损坏，鲁H39G89号重型半挂牵引车所损和高速公路路产损失的死亡道路交通事故。

三、事故救援及善后处理情况

接到报警后，高速二大队迅速组织警力前往现场救援处置。随即田阳区人民医院、消防部门、应急管理局、交通运输局，田州镇政府等部门量也先后到达事故现场，迅速开展急救工作。封锁和保护事故现场，稳定车上乘客惊慌情绪并疏散到安全地带，疏导交通，开展现场勘察。现场确司机死亡1人，另一名伤势较重的伤员被救护车送往田阳区人民医院进行抢救，于当晚抢救无效死亡；大巴车上有3名乘客轻微受伤。事故发生后委、政府高度重视，百色市田阳区人民政府副区长、百色市公安局田阳分局局长玉文波，百色市公安局交警支队副支队长张锦荣等领导亲临现场指援及善后处置工作。截至14日凌晨4时许，事故现场清理完毕，前往广东方向的乘客（包括3名受轻微伤的乘客经田阳人民医院检查无碍并与西林总善处理完毕），于当晚由广西驰程汽车运输有限责任公司西林汽车总站调配车辆安全转运到达目的地，两名死者尸体运送至百色市殡仪馆停放，受移到田阳区头塘镇的田阳银峰停车场停放。事后，广西驰程汽车运输有限责任公司西林汽车总站派出工作组配合当地政府开展善后处理工作，分别*斌和朱*响家属垫付丧葬费3.7万元。至7月22日，王*斌尸体尚未火化，朱*响尸体已经在百色殡仪馆火化，目前王*斌和朱*响家属情绪稳定，相关作正在积极沟通协调当中。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

1.王*斌，男，汉族，49岁，身份证住址：江苏省沛县魏庙镇孙大庄83号，公民身份号码:320322********6816，持有准驾车型A2类驾驶证式：驾驶鲁H39G89号重型半挂牵引车牵引鲁JM885挂号重型低平板半挂车，王*斌在事故中当场死亡。

2.朱*响，男，汉族，40岁，身份证住址：江苏省沛县五段镇余庄14号，公民身份号码：3203221979061******，持有准驾车型A2类驾驶证式：乘坐鲁H39G89号重型半挂牵引车，朱*响在事故中受伤经田阳县人民医院抢救无效死亡。

3.朱*兵，男，苗族，34岁，身份证住址：广西西林县八达镇八达村渭猫屯0029号，公民身份号码：452632********0012，交通方式LA1280号大型普通客车，在事故中受轻微伤经田阳县人民医院检查无碍并与西林总站协商妥善处理后和其他乘客一起转车前往广东。

4.杨*奶，女，苗族，56岁，身份证住址：广西隆林各族自治县猪场乡猪场村麻烂社04号，公民身份号码：452631********3649，交通方桂LA1280号大型普通客车，在事故中受轻微伤经田阳县人民医院检查无碍并与西林总站协商妥善处理后和其他乘客一起转车前往广东。

5.杨*功，男，苗族，58岁，身份证住址：广西隆林各族自治县猪场乡猪场村麻烂社04号，公民身份号码：452631*******3637，交通方桂LA1280号大型普通客车，在事故中受轻微伤经田阳县人民医院检查无碍并与西林总站协商妥善处理后和其他乘客一起转车前往广东。

（二）直接经济损失

经调查，本次事故造成的直接经济损失约1500000元。

五、事故原因及性质

（一）直接原因

1.广西驰程汽车运输有限责任公司西林汽车总站桂LA1280号大型普通客车在左行车道内行驶，因车辆机件不符合技术标准导致车辆发生漏气在左行车道内，未按照规定在故障车来车方向一百五十米以外设置警告标志，导致后方来车鲁H39G89号重型半挂牵引车避让不及而发生追尾，是的主要直接原因。

2.山东省济宁星月运输有限公司鲁H39G89号重型半挂牵引车牵引的鲁JM885挂号重型低平板半挂车在左行车道内行驶，在遇到紧急突发情处置不当，未按操作规范安全驾驶而撞上桂LA1280号大型普通客车，是事故发生的次要直接原因。

（二）间接原因

1.广西驰程汽车运输有限责任公司西林汽车总站安全生产主体责任和安全管理制度落实不严不实，安全管理人员履行职责不到位，安全教育不足，企业车辆动态监控流于形式，营运管理混乱，致使事故客车违规营运，造成严重交通安全隐患。

一是广西驰程汽车运输有限责任公司西林汽车总站站长农海源，是安全生产第一责任人，落实企业安全生产主体责任不到位,对本单位的安全管理，工作失职，对驾驶员应急处置、车辆营运线路、车辆动态监控、车辆技术档案等方面监督管理不实，对安全隐患排查整治不彻底。

二是对事故客车委托管理人王华勇及驾驶员陆启强等人的安全教育培训和监督管理不力，涉事客车站外上客、沿途揽客等违规违章经营。

三是对车辆的动态监控流于形式，监控人员业务不熟悉；车站未按规定配备相关安全检验专职人员，报班检验员、进出站安全检查员同为一

四是涉事班车不按批准的客运站点停靠，不按规定线路行驶。核定途经路线为S321、G324，但在实际运行过程中到田林潞城后即上高速公在平雄服务区揽客。

2.西林县银海汽车修理厂签发虚假机动车维修竣工出厂合格证，桂LA1280涉事车辆事发前一天（即5月12日）到该厂进行二级维护，未按车护作业项目内容对该车辆进行维护。

3.济宁星月运输有限公司对驾驶员的安全教育培训力度不够，驾驶员王*斌在遇到紧急突发情况时应急处置不当，驾驶车辆紧急避让操作不规

（三）事故性质

经调查认定，G80广昆高速下行线那满镇路段“5·13”道路交通事故是一起生产经营性道路交通安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）对有关个人的责任认定及处理建议

1.王*勇，LA1280号大型普通客车委托管理人，客车运营活动的实际组织者。未严格按照法律法规和公司规章制度管理客运车辆，运营过程许可的线路、站点运行，违规改变行驶线路，且出车当日LA1280号大型普通客车机件不符合技术标准，存在安全隐患。对事故发生负有重要管理议由广西驰程汽车运输有限责任公司西林汽车总站依照内部管理规定予以处理。

2.陆*强，广西驰程汽车运输有限责任公司西林汽车总站LA1280号大型普通客车驾驶员，驾驶机件不符合技术标准具有安全隐患的机动车不道行驶且发生故障后，未按规定在故障车来车方向一百五十米外设置警告标志，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“驾机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车”和条第一款“机动车在高速公路上发生交通事故，应当依照本法第五十二条的有关规定办理；但是，警告标志应当设置在故障车来车方向一百五十米以之规定,对事故发生负有主要责任。陆*强涉嫌交通肇事罪，建议由百色市公安局交通警察支队高速公路管理二大队依法组织立案调查，追究其刑事在人民法院对其做出有罪判决后，依法吊销其机动车驾驶证。

3.王*斌，济宁星月运输有限公司鲁H39G89号重型半挂牵引车驾驶员，驾驶机动车未按规定车道行驶且未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十八条第三款“同方向有两条车道的，左侧车道的最低车速为每小时100公里……”之规定，对负次要责任，但鉴于其在本次事故当中死亡，建议不追究其责任。

4.黄*，广西驰程汽车运输有限责任公司西林汽车总站车辆进出站安全检查员，对车辆进出站的安全检查流于形式，LA1280号大型普通客车合技术标准，明显存在安全隐患也签单放行，对事故发生负有重要管理责任。建议由广西驰程汽车运输有限责任公司西林汽车总站依照内部管理规理。

5．苏*成，广西驰程汽车运输有限责任公司西林汽车总站GPS监控室负责人。履行职责不到位，未加强对GPS监控室工作人员履职情况的监放松对营运客车的监管监控，对桂LA1280号大型普通客车违规站外揽客、违规改变线路等行为没有及时发现和制止，对事故发生负有重要管理责由广西驰程汽车运输有限责任公司西林汽车总站依照内部管理规定予以处理。

6．杨*红，广西驰程汽车运输有限责任公司西林汽车总站副站长，分管单位的安全生产。对企业安全管理制度落实情况检查不严，从业人员培训力度不够，对肇事客车长期违规经营的行为未及时发现并组织处理，对车站各安全部门的人员失职及肇事客车违规等行为失察，执行规章制度事故发生负有重要领导责任。建议由广西驰程汽车运输有限责任公司西林汽车总站依照内部管理规定予以处理。

7．农*源，广西驰程汽车运输有限责任公司西林汽车总站站长。履行安全生产职责不到位，对本单位的安全生产工作督促、检查力度不够，消除营运客车违规营运存在的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条的相关规定，对事故发生负有主要领导责由百色市田阳区应急管理局依照相关法律规定予以行政处罚。

8．农*雄，西林县银海汽车修理厂技术负责人、检验员。工作不认真负责，在桂LA1280涉事车辆事发前一天（即5月12日）到该厂进行二级在维护人员二级维护未做完的情况下出具虚假维修竣工出厂合格证，致使桂LA1280车辆不符合上路要求而正常上路，导致事故发生，涉嫌违法，管理原则，建议由西林县司法机关依法追究其责任。

（二）对有关单位的责任认定及处理建议

1．广西驰程汽车运输有限责任公司西林汽车总站，安全生产主体责任和安全管理制度落实不严不实，规章制度执行不力，安全教育培训不到车辆技术档案管理和动态监控流于形式，营运管理混乱，对事故发生负有主要管理责任。建议由百色市田阳区应急管理局依据有关法律法规进行行i

2．西林县银海汽车修理厂，在桂LA1280涉事车辆事发前一天（即5月12日）到该厂进行二级维护时，未按车辆二级维护作业项目内容对该维护，而签发虚假机动车维修竣工出厂合格证，建议由西林县交通运输局依据有关法律法规进行行政处罚。

3.济宁星月运输有限公司，公司涉事车辆及驾驶员安全合法、资质有效，不存在超速超载、疲劳驾驶等违法行为，发生事故的主要原因是前方驶的LA1280号大型普通客车发生故障后放置的安全警示三角牌距离严重不足才导致后方王*斌驾驶的鲁H39G89号重型半挂牵引车避让不及所致，追究济宁星月运输有限公司的事故责任，由公司属地道路运输主管部门对其进行约谈警示并加强监管。

七、事故防范和整改措施建议

（一）进一步强化道路交通安全组织领导,落实安全监管责任。

各级党委政府、各有关部门要深刻吸取G80广昆高速下行线那满镇路段“5·13”道路交通事故的教训，认真贯彻落实习近平总书记、李克强总领导同志关于安全生产工作的一系列重要指示批示精神，牢固树立科学发展、安全发展理念。要认真贯彻落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的规定， 督促各有关部门切实履行安全生产监管责任。要认真落实

关于加强道路交通安全工作的意见》要求，强化道路交通安全工作的组织领导；要进一步强化道路交通安全工作的组织领导体系和工作机制；要进各有关部门的监管责任，加强监督检查，强化落实；要进一步深化各有关部门间的沟通、协作，形成合力，齐抓共管，共同维护道路交通安全。

（二）强化行业主管部门交通安全管理职责

一是加强交管部门源头管理和路检路查力度。积极开展隐患排查整治，对企业存在安全设施、车辆年检手续不全及安全隐患突出，不符合国术标准的，责令限期整改到位；严格驾驶人培训考试；加强动态监管，定期到企业调取车辆运行数据，严查严处车辆和驾驶人交通违法行为，借助监控系统，对违法车辆及时进行拦截检查；加强路面管控，严管严查客运车辆及旅游包车高速公路随意上下乘客、发生事故或故障后未按规定放志、高速公路不按规定车道行驶、超速、超员、疲劳驾驶等重点交通违法行为。

二是认真履行交通运输部门的行业监管职责。严格客运车辆营运资质审批，方可批准运营；严格驾驶人营运资格准入关，落实驾驶人营运资度，对不符合办理营运资格驾驶人，坚决杜绝驾驶大型车辆；强化运营线路的监督和管理，对不按规定线路行驶的驾驶人一律取消其驾驶资格，对线路正常营业的企业，一律依法撤销其营运资格证，并向社会及时公布。

三是强化对客货运企业交通安全的监管责任。加强日常督导检查，对存在严重道路交通安全和漏洞的，限期整改到位，落实其主体监管职责驶人安全教育。

（三）强化客运企业安全主体责任

一是建立企业安全管理制度。定期召开企业安全管理工作例会，明确专人负责交通安全的宣传、教育、管理等工作，推动内部安全管理工处。

二是严格驾驶人强制休息制度。发挥监控平台作用，对将要超出正常行驶时间4小时的驾驶人进行安全温馨提示；对达到4小时以上而继续驾进行强制熄火。

三是严格车辆操作规程。加强车辆安全技术状况检查，严格落实驾驶人安全告知制度，提醒驾驶人在高速公路、复杂道路路段、恶劣天气条行车注意事项，确保全程行驶阶段绝对安全。

四是督促企业加强车辆日常管理。安装GPS卫星定位，加强车辆实时监控，确保安全。

（四）全力加强辖区高速公路通行秩序管控

一是高速交警要加大对机动车高速公路大型车不按规定车道行驶、发生事故或故障后未按规定放置警告标志、违法占用应急车道、违法停车超员、疲劳驾驶等严重交通违法行为的查处力度。

二是高速执法部门要依托执法服务站、收费站、服务区，加强对公路客运车辆、旅游客运、货运车辆、危险化学品运输车的检查，及时消除安全隐患；加强对营运客车特别是跨省长途客车的登记检查。要针对旅游客运线路、易发生道路交通事故的路段以及客运车辆通行密集的路段，加控力度，及时发现并清除路面存在的各类安全隐患。

（五）大力营造宣传氛围，提升安全责任理念

一是多部门联合，定期召开交通安全宣传会议，增强运输企业和驾驶人的安全意识。

二是以运输企业站为依托，定期组织民警深入辖区客货运企业积极开展交通安全宣传教育活动，发放交通安全宣传资料，传授安全行车知识重点驾驶人的宣传教育。

三是充分利用服务区、收费站、路面天桥等宣传阵地，悬挂宣传标语、放置宣传牌和宣传板报，营造良好宣传氛围。

四是通过各类新闻媒体、微信、微博、手机短信平台等多种媒介开展交通安全宣传提示工作。

五是设立举报监督电话，鼓励乘客监督举报严重违法行为，兑现举报人的奖励，形成一个人人监督、时时监督的浓厚氛围。

（六）进一步完善道路交通应急救援预案，提升应急救援能力

各级人民政府、各有关部门要高度重视道路交通应急管理工作，及时修订、完善事故应急救援预案，强化人员培训教育和事故应急演练，提置能力。

G80广昆高速下行线那满镇路段“5·13”

道路交通事故联合调查组

2020年11月6日

网站地图　联系我们

主办：广西百色市田阳区人民政府

地址：广西百色市田阳区田州镇解放中路42号　邮编：533600

桂公网安备45102102000105号

桂ICP备17007357号　网站标识码 ：4510210001