合川古楼“3·14”一般道路交通事故调查报告

合川区政府事故调查组

2026年9月29日

目　录

一、事故基本情况 4
（一）事故车辆情况 4
（二）事故车辆驾驶人情况 4
（三）人员伤亡和直接经济损失情况 4
（四）事故相关单位情况 5
（五）事故发生经过 5
（六）检验鉴定情况 5
（七）事故现场勘验情况 6
二、事故救援及应急处置情况 6
（一）事故信息接报及响应情况 6
（二）事故现场应急处置情况 7
（三）医疗救治情况 7
（四）事故应急及评估处置 7
三、事故原因分析 7
四、调查中发现的其他问题 7
五、有关单位的安全履职情况 8
（一）古楼镇政府 8
（二）区公安局交管支队 8
（三）遂宁经济技术开发区建设与交通运输局 9
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议 9
（一）建议不予追究责任的人员 9
（二）其他处理建议 9
七、事故防范和整改措施建议 9
（一）遂宁市宏晟货物运输有限公司 10
（二）遂宁经济技术开发区建设与交通运输局 10
（三）区公安局交管支队 10
（四）古楼镇政府 11
附件：1.合川古楼“3·14”一般道路交通事故调查报告分析会签到表**错误！未定义书签。**
附件：2 合川古楼“3·14”一般道路交通事故调查报告审查意见签字表**错误！未定义书签。**

合川古楼“3·14”一般道路交通事故调查报告

2026年3月14日，胡*兵驾驶遂宁市宏晟货物运输有限公司名下的川J61155号重型半挂牵引车牵引川J8575挂号重型自卸半挂车行驶至国道212线1158km+800m路段发生一起道路交通事故，造成其当场死亡。

接区公安局交管支队移交的案件资料后，按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》等有关法律法规规定，经区政府授权，成立由区应急管理局牵头，区政府办公室、区交通运输委、区总工会、区公安局交管支队、遂宁市应急管理局经济技术开发区分局、遂宁经济技术开发区建设与交通运输局等部门派员参加的“合川古楼‘3·14’一般道路交通事故调查组”（以下简称调查组），并邀请区纪委监委、区检察院派员指导事故调查工作。调查组通过现场勘察、检验鉴定、调阅资料、人员问询、综合分析，查明了事故经过、原因、应急处置、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理意见和事故防范措施建议。

调查组认定，合川古楼“3·14”一般道路交通事故是一起因驾驶员雨天行车时未做到谨慎慢行，对车辆操作不当致车辆失控的一般生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

1. 川 J61155 号大型汽车，车辆类型：重型半挂牵引车；厂牌：东风牌/DFH4250D；车辆识别代码：LGAG4DY31M803****；发动机号为：M202***；初次登记日期：2021 年 5 月 28 日；机动车所有人：遂宁市宏晟货物运输有限公司，登记住址为：四川省遂宁经济开发区南环路 16 号 6 栋 2 层，中国平安保险有限公司四川分公司投保，交强险保单号 12637593902993093824，商业险保单号：12637593902993093815。车辆最后一次二级维护保养时间为：2025 年 4 月 11 日。

2. 川 J8575 挂号重型自卸半挂车，车辆类型：重型自卸半挂车；厂牌：事业长兴牌/CXC9400ZH；车辆识别代码为：LA99FRZ38RACX****，发动机号为：无；机动车所有人：大英成乾新型建材有限公司，登记住址为：四川省遂宁市大英县回马镇文武村 2 社，无保险。

（二）事故车辆驾驶人情况

胡*兵，男，44 岁，汉族，户籍地址：四川省大英县，事发时准驾车型：A2，有效期为长期。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

事故导致胡*兵一人死亡，无人员受伤。已核定直接经济损失 60 万元，因事故相关方对死亡赔偿金尚未达成一致，暂无法最终核定。

（四）事故相关单位情况

遂宁市宏晟货物运输有限公司，系川J61155号重型半挂牵引车车属单位。成立日期：2017年2月14日；注册地址：四川省遂宁市经济技术开发区南环路16号6栋2层；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：91510900MA62UMAN5W；法定代表人：唐*；注册资本：50万元；经营范围：道路货物运输（不含危险货物）、国际道路货物运输及一般项目：建筑工程机械与设备租赁、信息咨询服务、汽车销售等。

（五）事故发生经过

2026年3月14日下午，胡*兵驾驶川J61155号重型半挂牵引车牵引川J8575挂号重型自卸半挂车从合川区盐井街道运载石粉返回四川省大英县，沿国道212线由古楼往三庙方向行驶。15时43分许，当胡*兵驾驶车辆行驶至重庆市合川区国道212线1158km+800m路段时，对车辆操作不当，致使车辆碰撞方向右侧护栏，并翻于坎下，造成胡*兵当场死亡。

（六）检验鉴定情况

1. 死亡原因鉴定意见

经重庆合川区公安局物证鉴定所出具的合川公鉴（病理）〔2026〕29号法医学尸体检验鉴定书：胡*兵的死亡原因倾向于被外力作用胸部导致胸腔脏器损伤死亡。

2. 乙醇鉴定结果

经重庆市公安局物证鉴定中心出具的渝公鉴(乙醇)〔2026〕32042号鉴定书：胡*兵的心血中未检出乙醇。

3. 车辆技术鉴定意见

（1）经重庆市正港司法鉴定中心出具的〔2026〕痕鉴字第1011号鉴定意见书中鉴定意见为：被鉴定车辆川J61155号重型半挂牵引车的转向系、传动系、行驶系性能事发前应有效；该车制动系(第一轴左侧制动摩擦片及制动鼓内壁存在油污)不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》中相关要求。

（2）经重庆市正港司法鉴定中心出具的〔2026〕痕鉴字第1138号鉴定意见书中鉴定意见为:被鉴定车辆川J8575挂号重型自卸半挂车的转向系、传动系、行驶系性能事发前连接，该车行驶系（第二轴右侧车轮胎胎面异常磨损、暴露帘布层）不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》中相关要求。

（七）事故现场勘验情况

事故现场位于重庆市合川区国道212线困佛桥路段，双向两车道，道路全宽1200cm，有交通标志、标线（人行横道、中心黄实线），无影响视线或行驶的障碍物，道路中央无隔离设施，设有路侧金属防护栏，路面为沥青，路面状况完好，路表潮湿，白天，当时天气：雨。

二、事故救援及应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年3月14日15时44分，120指挥中心接到报警电话，

立即通知古楼社区卫生服务中心前往现场。15时49分许，区公安局指挥中心接报警称合川区国道212线困佛桥路段发生大货车侧翻事故，区公安局指挥中心立即通知古楼派出所出警。

（二）事故现场应急处置情况

2026年3月14日16时8分，古楼社区卫生服务中心、古楼派出所人员先后到达事故现场开展应急处置。古楼派出所现场初步取证后，将该事故移交区公安局交管支队处理。

（三）医疗救治情况

2026年3月14日16时8分，古楼社区卫生服务中心医护人员到达事故现场并展开施救，胡*兵经现场抢救后宣布死亡。

（四）事故应急及评估处置

事故发生后，公安、卫生等部门能够及时启动响应，迅速赶赴现场开展应急处置和组织开展救援行动，应急处置措施得当。

三、事故原因分析

经结合现场勘察、调查询问和合川区公安局交通管理支队道路交通事故认定书（第50170012026000047号）等调查材料，综合分析事故原因如下：胡*兵在雨天行车时，未提高安全驾驶意识，未做到谨慎慢行；在行车过程中，突然急打方向盘，导致车辆失控，未做到安全驾驶、文明驾驶，是造成事故的直接原因。

四、调查中发现的其他问题

遂宁市宏晟货物运输有限公司，调查组查阅该公司的日常安全管理资料，对涉事驾驶员的入职资格审核、安全教育培训、车

辆的GPS管理、隐患排查治理等方面进行调查，调查中未发现该单位与事故发生有直接因果关系的违法行为。

调查中另发现存在如下其他问题：一是涉事车辆在2026年2月4日至3月14日期间，车载GPS信号处于断联状态；二是涉事车辆在鉴定中发现多处不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的问题。

五、有关单位的安全履职情况

（一）古楼镇政府

古楼镇政府虽是事故发生地的属地政府，但其管理分工为合川区公安局交管支队大石大队负责辖区国省县道和场镇道路的道路交通安全工作，派出所负责辖区县道和农村道路交通安全工作（亡人事故除外），应急管理岗、综合行政执法大队受区交管支队委托负责辖区农村道路交通安全工作，塘沽村、山林村、骑龙村农村劝导站负责所在农村道路的安全劝导工作。古楼道安办1-4月道路交通执法查处违法行为154件，处罚0.898万元；同时组织农村交通劝导站劝导车辆85余辆，纠正违法行为4起。调查中未发现该单位存在履职不到位的问题。

（二）区公安局交管支队

涉事路段处于区公安局交管支队大石大队辖区，大石大队目前在编民警9人，辅警12人，协勤1人。负责8个镇街694.5平方公里的道路交通安全工作。事故当天该大队勤务安排分为大石省级检查站、机动组、勤务组和事故组。事故当天，大石大队

共计查处14起交通违法行为，其中货车违法9起，登记检查重点车辆50辆。事故发生后，该大队相关人员及时到达现场开展处置工作。调查中未发现该单位存在履职不到位的问题。

（三）遂宁经济技术开发区建设与交通运输局

遂宁经济技术开发区建设与交通运输局作为涉事企业属地行业主管部门，按照“双随机、一公开”监管检查制度，2025年以来，针对涉事企业累计开展执法检查12次（其中联合辖区行业主管部门、交警等多部门开展联合执法检查5次），发现各类问题22条并完成闭环。调查中未发现该单位存在履职不到位的问题。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予追究责任的人员

胡*兵，涉事车辆驾驶员，雨天行车时，未提高安全驾驶意识，做到谨慎慢行；在行车过程中，对车辆操作不当，车辆失控，未做到安全驾驶、文明驾驶。其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款规定，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）其他处理建议

调查中发现的其他问题建议交由属地交通运输主管部门依法处理。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取本次事故教训，预防和避免类似事故再次发生，

针对本次事故的特点，特提出以下防范措施及建议：

（一）遂宁市宏晟货物运输有限公司

全面落实安全生产主体责任，立即整改车辆GPS无信号超期问题，严格执行车辆定期维保、检测制度，完善维保台账，杜绝车辆“带病”上路。常态化组织驾驶人开展交通安全培训和事故警示教育，重点强化路口起步、路段观察等实操训练，纠正麻痹驾驶陋习。充分运用GPS系统强化车辆动态监管，及时纠正各类违规驾驶行为。定期开展内部安全隐患自查，复盘本次事故教训，全面堵塞管理漏洞。

（二）遂宁经济技术开发区建设与交通运输局

持续加大辖区货运企业监督检查力度，将车辆二级维护、日常维保作为检查重点，专项整治车辆维保超期问题。督促企业严格落实安全生产主体责任，对排查发现的隐患建立台账、闭环整改。常态化开展货运行业安全警示教育，组织企业及驾驶人学习典型事故案例，强化安全行车意识。紧盯企业人员管理、车辆技术状况、动态监控等关键环节，常态化督导检查，筑牢货运行业安全防线。

（三）区公安局交管支队

结合场镇路段特点，优化路口及高峰时段勤务安排，增派力量强化人行横道、交叉路口值守疏导。加大重型货车管控力度，重点查处途经集镇不减速、路口不礼让行人、疏于观察等违法行为。加强行人通行秩序管理，劝导纠正随意横穿道路等危险行为。

以本次事故为案例开展警示教育，深入村镇、沿线企业开展交通安全宣传。紧盯辖区重点路段风险，持续从严执法，严防类似事故再次发生。

（四）古楼镇政府

常态化开展辖区交通安全形势研判，层层压实村社、交通劝导站监管责任。聚焦场镇路口等人流车流密集路段，加大巡查劝导力度，及时劝阻行人随意横穿道路、车辆路口抢行等危险行为。联合交通、公安部门开展道路隐患排查，补齐安防设施短板。面向辖区群众普及路口通行安全常识，持续强化交通安全宣传引导。同时健全联勤联动机制，配合执法部门开展专项整治，全面压降场镇路段人车碰撞事故风险。