贺州富川“5•31”较大道路交通事故调查报告

25-10-10 10:00　来源：贺州市应急管理局

智能问答

2025年5月31日6时28分许，S13钟富高速富川瑶族自治县路段发生一起导致3人死亡，两车不同程度损坏的较大道路交通事故，造成

贺州市委、市人民政府迅速响应，市委市人民政府主要领导要求妥善做好善后工作，交警部门要加大公路值警力度，尤其是节假日期间车流公安局局长批示要求交警要举一反三，抓好整改，并赶赴事故现场，指导做好事故处理、现场勘查、伤员救治、隐患排查、善后处置及舆情管控主要负责人、分管负责人及市县两级政法委、公安、交通运输、应急管理等部门有关负责人立即赶赴现场开展事故处置工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，2025年6月3日，贺州市人民政府副秘书长担任组长，成员由市公安局、市交通运输局、市应急管理局、市人社局、市总工会、富川瑶族自治县人民政府等相关单位派工作。依法邀请市纪委监委机关、市人民检察院派员参加事故调查工作。

自治区安全生产委员会于2025年6月13日下发《较大生产安全事故查处挂牌督办通知书》（桂安委督〔2025〕6号），决定对该起事故进行挂

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，认真开展事故调查工作，通过现场勘察、调查取证发生的过程和原因以及存在的问题隐患，依法认定了事故性质，提出了对有关单位、相关人员的处理建议和事故防范措施。经事故调查组调查认定通事故是一起较大生产安全责任事故。

一、事故发生经过和应急处置

（一）事故发生的经过

2025年5月31日，孙某某驾驶鲁Q688QS号重型半挂牵引车牵引鲁QG50T挂号重型集装箱半挂车沿S13钟富

驶至24公里+800米路段（富川瑶族自治县境内）时，碰撞停放在应急车道的云A9P05E号小型轿车和下车后站在

网站升级中

贺州市人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

欧阳某涛，造成欧阳某明、欧阳某当场死亡，欧阳某涛经送医途中抢救无效死亡，两车不同程度损坏的道路交通事故。

（二）事故应急处置情况

1. 接处警情况。2025年5月31日6时50分许，富川瑶族自治县公安局交通管理大队事故中队接到报警后，中队长林某某立即带领值班民辅警赶场，开展现场防护处置、组织抢救伤员、现场勘查、调查取证及舆情管控等工作。

2. 现场处置和救援救治情况。医疗急救、消防人员相继于7时20分、8时5分到达现场，立即对受伤人员及被困人员进行救援救治，其中2名被急救人员确认死亡，1名伤者送富川瑶族自治县人民医院途中经抢救无效死亡，尸体送贺州市殡仪馆妥善保存。经过陆续到达现场的市、县公安交场勘查、路面清障结束，道路恢复正常通行。

3. 善后处置情况。事故发生后，富川瑶族自治县人民政府立即成立以政府主要负责人为组长的善后工作组，接待安抚死者家属，通知道路交2025年6月5日垫付了3名死者丧葬费每人49404元，协调肇事货车所属运输公司于2025年6月4日预支了3名死者部分赔偿款每人30000元。欧阳某明、某家属于6月19日在贺州市殡仪馆火化处理了尸体，各方家属情绪稳定，同时加强舆情监管，密切监测网上信息，目前未出现舆情炒作。

经富川瑶族自治县人民法院依法调解，涉事货车所属公司（临沂市鑫顺通道路运输有限公司）在中国人民财产保险股份有限公司临沂市分公死者家属达成调解协议，并于2025年7月15日，分别赔付欧阳某明的家属欧阳德文赔偿款240000元，赔付欧阳某的家属欧阳某惠赔偿款230000元，偿款230000元。

4. 事故信息报送情况。110指挥中心接到报警时间2025年5月31日6时30分，富川瑶族自治县公安局接到110指令时间为2025年5月31日6时37分

富川瑶族自治县人民政府值班室于2025年5月31日7时24分向贺州市人民政府总值班室报告该事故，距离事故发生（经调查事故发生时间为6时

综上，该起事故信息报告符合《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）关于每级上报时间不超过2小时的规定，不存在事

5. 事故应急处置评估。根据《生产安全事故应急救援评估规范》（AQ 9012—2023）评估，信息报送按时、应急响应迅速、现场处置得当、救援过程中未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，事故应急处置较好。

二、事故相关情况

（一）事故现场情况

1. 事发道路交通环境。事故地点位于S13钟富高速24公里+800米路段（贺州往湖南永州方向），道路呈南北走向，北往湖南方向（公路里程数大）。事故路段为全封闭的路段，道路中间设置有中央波纹钢防护栏及绿化隔离带，道路两侧设置有波纹钢防护栏，S13钟富高速公路东西两急车道。事发时为早上6时28分，天气为阴天，现场为沥青路面，路面完好，道路平直，视线良好，路表潮湿。事故现场为原始现场。

2. 事发道路交通标志标线。事发路段道路标线齐全完好，S13钟富高速公路贺州往湖南方向34公里+800米路段有小型客车最高限速120km/h100km/h标志牌。

3. 事发道路巡查管养情况。养护工作巡查情况：5月30日，广西交通投资集团梧州高速公路运营有限公司贺州分公司曾荣对S13钟路面滞留物、积水、散落物、油污、路障等异常情况。排障值勤巡查情况：5月30日8:30-11:52，广西交通投资集团梧州高速公路运营有限公司贺州富高速开展巡查，10:51接报钟山服务区有故障车需拖车救援，11:07分赶到，故障车自行修复驶离，未发现其他公路异常情况。

（二）涉事车辆情况

1. 鲁Q688QS号重型半挂牵引车，所有人：临沂鑫顺通道路运输有限公司，品牌型号：汕德卡牌/ZZ4256W324HF1B，车架号：LZZ7230317034607，注册登记日期：2023年9月19日，检验有效期至2025年9月30日。整备质量：8800kg，准牵引总质量：40000kg。该车投保于中国人保险单号：PDZA202437130000385691，商业保险单号：PDAA202437130000337688，商业险保额100万，保险有效期自2024年9月18日至2025年9月

2. 鲁QG50T挂号重型集装箱半挂车，所有人：临沂鑫顺通道路运输有限公司，品牌型号：华骏牌/ZCZ9345TJZM，车架号：LZ1B52GE2P0007，19日，检验有效期至2025年9月30日，总质量：34450Kg,整备质量：3650kg，核定载质量：30800kg。

3. 云A9P05E号小型轿车，所有人：欧阳某明，品牌型号：别克牌/SGM7150ATA，车架号：LSGJA52H9ES092484，[illegible]有效期至2025年12月31日。核定载客5人。该车投保于中国太平洋财产保险股份有限公司，强制保险单号：AKUM[illegible]险保额300万，驾乘人员人身意外伤害保险，保险单号：AKUMHJ130K24FN000FJS，以上保险有效期自2025年1月2

智能问答
网站升级中
贺州市人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

（三）涉事相关单位情况

1.临沂市鑫顺通道路运输有限公司（鲁Q688QS号重型牵引车、鲁QG50T挂号重型半挂车注册登记单位）

成立日期：2021年3月9日；统一社会信用代码：91371324MA3WBEAC1R,注册资本：100万元；法定代表人：李涛；经营范围:许可项目：道（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：装卸搬运，国内输货物打包服务；汽车租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。运输设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，动）；住所:山东省临沂市兰陵县开发区顺和路与抱犊固路交汇处向北288米路西；登记机关：兰陵县行政审批服务局，登记日期2024年12月24日中华人民共和国道路运输经营许可证，证号：鲁交运管许可临字371324291430号，证件有效期2025年3月17日至2029年3月16日，发证日期：202运、货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜、罐式）、大型物件运输。

该公司登记的机动车有25辆，其中重型半挂牵引车22辆，重型半挂车3辆。

2.山东中源汽车检测有限公司(涉事的鲁Q688QS号重型半挂牵引车、鲁QG50T挂号重型集装箱半挂车年检公司)

该公司成立日期：2020年5月8日，统一社会信用代码：91371311MA3T06QJ60；注册资本：500万元；类型：其他商务服务业；法定代表人：李能检验、排放尾气检测、综合性能检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。营业期限：无固定期限；地址：山东村老206国道西；登记机关：临沂市罗庄区市场监督管理局；登记日期：2020年。

该公司于2024年10月10日对鲁Q688QS号重型半挂牵引车、鲁QG50T挂号重型集装箱半挂车进行安全技术检验。

（四）涉事驾驶员情况

1.孙某某（鲁Q688QS号重型半挂牵引车牵引鲁QG50T挂号重型集装箱半挂车驾驶员），男，汉族，1976年6月5日出生，身份证号码：372926住址：山东省巨野县万丰镇北相桥行政村22号，持A2类机动车驾驶证，档案编号：372900615249，初次领证日期：2003年9月23日,有效期止：202Q688QS号重型半挂牵引车牵引鲁QG50T挂号重型集装箱半挂车。

孙某某的驾驶证考试、核发、转出及近三年的道路交通违法情况:

（1）考试情况：2003年4月16日通过科目一考试，2003年8月5日通过科目二场地驾驶技能考试，2003年9月15日通过科目三道路驾驶技能考试

（2）2003年9月23日，核发驾驶证机关：北京市车辆管理所（京A），档案编号：310018036428。2013年3月7日办理转出，核发驾驶证机关档案编号：372900615249。2015年8月4日办理转出，核发驾驶证机关：河泽市车辆管理所（鲁R），档案编号：372900615249。

（3）贺州市公安局交通管理支队2025年6月13日发函到北京市公安局交通管理局车辆管理所查询孙某某驾驶证取得的考试情况，考试视频及公安局公安交通管理局车辆管理所驾驶员管理中心复函关于孙某某驾驶信息核查情况说明:经核实孙某某2003年4月16日通过科目一考试，2003试，2003年9月15日通过科目三道路驾驶技能考试，取得机动车驾驶证。经核实，孙某某申领驾驶证符合相关法律法规要求，未发现异常情况。

（4）近三年道路交通违法情况：①2023年10月1日、12月19日，在广东韶关，因机动车在高速公路上发生故障或交通事故后，驾驶人未设置警告标志，分别被处警告，不记分；②2023年10月9日，在陕西咸阳，因驾驶机件不符合技术标准的机动车，被处罚款200元，不记分；③2024年1月27日，在甘肃武威，因连续驾驶危险物品运输车停车休息或者停车休息时间少于20分钟，被处罚款200元，记3分；⑤2024年6月30日，在安徽滁州，因驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快时速百分之十以上未达到百分之二十，被处罚款50元，记1分；⑥2024年10月18日，在甘肃酒泉，因机动车从匝道进入或驶离高速公路时不按规定记分；⑦2024年11月18日、2025年1月19日，在新疆巴州，因驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶，分别被处罚款100元，记3分；⑧2025年违反警告标志指示，被处罚款100元，不记分。

2.欧阳某明（云A9P05E号小型轿车驾驶员），男，2001年4月24日出生，身份证号码：4311252001********，户籍所在地及现住址：湖南省87号，持C1类机动车驾驶证,档案编号：431108521517，初次领证日期：2021年8月18日,有效期止：2027年8月18日，交通方式：驾驶云A9P05E号小

欧阳某明的驾驶证培训、考试、期满换证及近三年的道路交通违法情况:

（1）考试情况：2021年3月12日通过科目一考试，分数为93分；2021年7月12日通过科目二考试，分数为90分；2021年8月18日通过科目三分；2021年8月18日通过科目三安全文明常识考试，分数为94分。

（2）培训、期满换证情况：2021年8月18日，核发驾驶证机关:湖南永州市车辆管理所(湘M）。档案编号[illegible]700永长鸿驾校。

（3）近三年道路交通违法情况：未查询到有违法记录。

智能问答

网站升级中
贺州市人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

（五）其他涉事人员情况

1. 欧阳某，男，2003年7月13日出生，身份证号码：4311252003********，户籍所在地及现住址：湖南省江永县松柏瑶族乡黄甲岭村一组69-小型轿车副驾驶室，事故中当场死亡。

2. 欧阳某涛，男，2003年9月23日出生，身份证号码：4311252003********，户籍所在地及现住址：湖南省江永县松柏瑶族乡黄甲岭村一组45-小型轿车后排，送医途中抢救无效死亡。

三、现场勘查与鉴定情况

（一）道路勘察情况。事故地点位于S13钟富高速公路24公里800米处，为全封闭的双向四车道，上行线与下行线均设置有两条行车道及一条白虚线作为车道分隔线，行车道与应急车道之间划有一条白色实线作为车道边缘线，上行线与下行线之间设置有波形钢防护栏及中央绿化带隔离一条白色单实线为车道边缘线，东西两侧应急车道旁设置有波形钢防护栏。事发路段上行线及下行线的两条行车道宽度均为370cm，应急车道宽2带距离60cm，中央绿化带宽185cm。现场勘查时以东侧行车道与应急车道间的白色实线为丈量基准线，以东侧S13钟富高速公路24公里700米桩为定-

（二）肇事车辆现场勘查情况。1. 鲁Q688QS号重型半挂牵引车、鲁QG50T挂号重型集装箱半挂车：该车组车头朝北、车尾朝南，车身大部车左侧两轴轮胎越过与快车道分隔虚线，挂车后部左侧车身停在快车道，挂车尾部左右转向灯同时闪亮，牵引车左侧转向灯闪亮。车头正面右侧撞后，保险杠右侧至中部、发动机散热网格、右侧前照灯、右侧雾灯和转向灯碎裂脱落，前部防撞杆中部、右侧向后弯曲，右侧驾驶室门下部破后弯曲挤压到右前转向轮胎面。牵引车驾驶室内双闪开关开启，发现安装有4G北斗双模卫星定位汽车行驶记录仪、行车记录仪，事发前的车辆行提取。

2. 云A9P05E号小型轿车：该车头朝西北、车尾朝东南斜停止在慢车道内，行李舱舱盖、发动机舱盖向上掀开至车顶，车尾部被牵引车碰撞后嵌有牵引车前保险杠碎片，后位灯破碎，车身左侧前后车门往前挤压变形，车身右侧从前保险杠距地面高度40-50厘米、63-68厘米有两条碰刮痕，道路东侧波纹钢护栏上下凸起部分的碰刮痕迹的中心高度50厘米、70厘米相对应吻合，前后挡风玻璃、左侧前后车门玻璃碎裂，后轴左右轮走向排座位背部，电门关闭，车钥匙在行李舱位置寻获，车辆双闪开关开启，车头左右转向灯处于闪亮状态，车内未发现有车辆行车记录仪。

（三）现场路面痕迹。在现场道路发现云A9P05E号小型轿车被碰撞向前推移过程中，两条左右后轮胎与路面形成的拖痕，一条车身尾部底起点位于现场道路东侧应急车道内，左后轮拖印起点距基准线（应急车道与慢车道白色分道线，下同）75厘米，右后轮拖印起点距基准线195厘米，三条痕迹往湖南方向延伸至慢车道停止的云A9P05E号小型轿车左右后轮胎处、车身尾底部，长度分别为11789厘米、11961厘米、11855厘米一条鲁Q688QS号重型半挂牵引车碰撞云A9P05E号小型轿车后，右前转向轮被后移的车身部件阻滞转动受限与地面形成的拖痕，起点距离基准线

在现场道路东侧应急车道内有二具男性成年尸体，其中一具（欧阳某），身穿黑色T恤、黑色长裤，赤足，呈俯卧状，头部畸形、蹦裂，可挫裂创伤口、左脚小腿畸形扭曲；另一具为从鲁Q688QS号重型半挂牵引车车头与云A9P05E号小型轿车车尾之间施救脱困后确认死亡的（欧阳某双足穿绿色袜子，头面部、胸部、背部、左右手臂多处有挫裂创伤口，左脚小腿处牛仔裤破损，左小腿血肉外翻，可见小腿骨碎

（四）事故车辆行驶轨迹。1. 鲁Q688QS号重型半挂牵引车，5月30日1时22分，车辆行驶至G15沈海高速广东阳江市阳江服务区；5驶，6时55分行驶至到达茂名市天跃物流有限公司；9时26分，车辆沿环市南路、G15沈海高速往湛江方向行驶连续行驶，12时15分到达广东省湛江分，沿G15沈海高速往茂名方向行驶，18时5分到达茂名东货场。5月31日1时13分，从广东茂名东进入高速，沿G65包茂高速往贺州方向行驶，4时时15分，沿G65包茂高速往富川方向行驶，5时50分转入至S13钟富高速往湖南方向行驶，6时28分行驶至S13钟富高速东安塘东北447米处发生事故车辆速度为90km/h。

2. 云A9P05E小型轿车，5月30日23时53分，从S2900莞深高速南行；5月31日0时32分，途经G35济广高速，2时23分，途经S55二广高速（三水高速（四会方向），4时29分，经过G78汕昆高速石板尾隧道（广州往贺州方向），4时51分，经过G78汕昆高速大桂山隧道（广州往贺州方向），隧道（贺州往桂林方向），6时4分，途经S13钟富高速大岭头隧道（钟山往湖南方向），6时21分22秒，云A9P05E小型轿车发生故障后，车辆靠边急车道内，6时28分38秒发生碰撞。经事发高速公路路段监控视频证实，云A9P05E小型轿车在应急车道共停留了7分16秒，开启了危险报警闪光置。

（五）检验鉴定情况

1. 车辆技术、事故碰撞形态和车速检验鉴定

①防城港市中衡司法鉴定所《司法鉴定意见书》（防中衡司鉴[2025]痕迹鉴字第1362号鉴定）意见：云A9性受到外力作用导致轮胎爆胎）。

②防城港市中衡司法鉴定所《司法鉴定意见书》（防中衡司鉴[2025]痕迹鉴字第1363-1号鉴定）意见：1.鲁转向系统技术状况符合标准要求；制动系统技术状况不符合标准要求。2.云A9P05E号小型轿车的制动灯事发碰后

智能问答
网站升级中
贺州市人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

余灯光系统技术状况符合标准要求。

③防城港市中衡司法鉴定所《司法鉴定意见书》（防中衡司鉴[2025]痕迹鉴字第1363-2号鉴定）意见：鲁Q688QS号重型半挂牵引车牵引鲁Q
时段时刻（事发时）的车辆速度为90km/h。

④富川富阳恒达汽车修理厂（二级维修资质）对云A9P05E号小型轿车《车辆故障检查报告》：机油正常，刹车油正常，助力油正常，发动发动，发动机电脑多项故障。

2.驾驶员毒物、血液酒精含量检验鉴定

①贺州市公安局物证鉴定所《检验报告》（贺公（刑）鉴（理化）字[2025]166号鉴定）意见：从所送检材（孙某某）04-2025-166-J-1中未单乙酰吗啡、苯丙胺、替苯丙胺（MDA）、甲基苯丙胺、二亚甲基双氧安非他明（MDMA）、去甲氯胺酮、氯胺酮、苯甲酰爱康宁和可卡因。

②贺州市公安局物证鉴定所《检验报告》（贺公（刑）鉴（理化）字[2025]168号鉴定）意见：从所送检材（欧阳某明）04-2025-168-J-1中未单乙酰吗啡、苯丙胺、替苯丙胺（MDA）、甲基苯丙胺、二亚甲基双氧安非他明（MDMA）、去甲氯胺酮、氯胺酮、苯甲酰爱康宁和可卡因。

ƒ贺州市公安局物证鉴定所《检验报告》（贺公（刑）鉴（理化）字[2025]167号鉴定）意见：从所送检材（欧阳某）04-2025-167-J-1中检出吗啡、可待因、O6-单乙酰吗啡、苯丙胺、替苯丙胺（MDA）、甲基苯丙胺、二亚甲基双氧安非他明（MDMA）、去甲氯胺酮、氯胺酮、苯甲酰爱康

④贺州市公安局物证鉴定所《检验报告》（贺公（刑）鉴（理化）字[2025]165号鉴定）意见：从所送检材（欧阳某涛）04-2025-165-J-1中未单乙酰吗啡、苯丙胺、替苯丙胺（MDA）、甲基苯丙胺、二亚甲基双氧安非他明（MDMA）、去甲氯胺酮、氯胺酮、苯甲酰爱康宁和可卡因。

3.尸体检验鉴定

①广西盛邦司法鉴定中心《司法鉴定意见书》（广西盛邦司鉴中心[2025]病鉴字138号鉴定）意见：死者欧阳某明的死亡原因符合交通事故致断伤及肢体多发骨折并创伤性、失血性休克死亡。

,广西盛邦司法鉴定中心《司法鉴定意见书》（广西盛邦司鉴中心[2025]病鉴字139号鉴定）意见：死者欧阳某的死亡原因符合交通事故致颅

ƒ广西盛邦司法鉴定中心《司法鉴定意见书》（广西盛邦司鉴中心[2025]病鉴字140号鉴定）意见：死者欧阳某涛的死亡原因符合交通事故致

（六）肇事车辆载客、载物情况

1.云A9P05E号小型轿车，核定载客5人，实载3人。

2.鲁Q688QS号重型半挂牵引车牵引鲁QG50T挂号重型集装箱半挂车，鲁Q688QS号重型半挂牵引车整备质量：8800kg，准牵引总质量0kg，实载货物10670kg，实载1人。

四、道路交通事故发生的原因和事故责任认定情况

（一）道路交通事故各方违法行为分析

1.孙某某（鲁Q688QS号重型半挂牵引车牵引鲁QG50T挂号重型集装箱半挂车驾驶员）

孙某某疲劳驾驶机件不符合技术标准要求的鲁Q688QS号重型半挂牵引车牵引鲁QG50T挂号重型集装箱半挂车在高速公路上行驶时，犯困打离正常行驶的车道，驶入应急车道发生碰撞，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[1]、第二十二条第二款[2]，是造成交通事

2.欧阳某明（云A9P05E号小型轿车驾驶员）。欧阳某明驾驶的云A9P05E号小型轿车在高速路上发生故障驶入应急车道停车后，未在来车方距离，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第六十八条第一款[3]，是造成交通事故发生的次要原因。

3.欧阳某在事故中无道路交通违法过错行为。

4.欧阳某涛在事故中无道路交通违法过错行为。

（二）事故原因及责任认定

1.事故直接原因。临沂市鑫顺通道路运输有限公司员工孙某某疲劳驾驶机件不符合技术标准要求的鲁Q6 G5公路上行驶时，犯困打盹未能集中注意力，导致车辆偏离正常行驶的车道，驶入应急车道发生碰撞，其行为违 安 第二款[5]的规定，是造成交通事故发生的主要原因。临沂市鑫顺通道路运输有限公司作为涉事车辆的所有人和肇 故

智能问答
网站升级中
贺州市人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

2. 事故间接原因。欧阳某明驾驶的云A9P05E号小型轿车在高速路上发生故障驶入应急车道停车后，未在来车方向设置警告标志等措施扩大人民共和国道路交通安全法》第六十八条第一款[6]规定，是造成交通事故发生的次要原因。

3. 道路交通事故责任认定。依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条[7]、《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款安局交通管理支队高速管理一大队于2025年6月17日作出《道路交通事故认定书》（第4511221202500000021号）认定：

（1）孙某某承担事故的主要责任；

（2）欧阳某明承担事故的次要责任；

（3）当事人欧阳某、欧阳某涛不承担此事故的责任。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定：贺州富川瑶族自治县“5·31”较大道路交通事故是一起较大生产安全责任事故。

五、有关单位存在的主要问题

（一）调查有关企业发现的相关问题

1.临沂市鑫顺通道路运输有限公司

一是公司运输安排不合理。公司接到从广东茂名到湖南长沙的货运单后，安排孙某某将承运的货物在14小时内（包括休息、吃饭时间）送到1000KM，而公司只安排孙某某一个人驾驶，导致孙某某无足够时间休息而疲劳驾驶，直到发生事故。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第4部分：道路普通货物运输企业》的6.6.1.1、6.6.4.3的规定[10]。

二是安全教育培训责任落实不到位。根据孙某某询问笔录，孙某某于2023年9月受聘到公司从事道路运输工作，公司未对其进行任何岗前教运输驾驶员安全继续教育培训方面，公司2025年通过委托北京壹号令网络科技有限公司提供的线上培训平台“安驾课堂”，对公司25名运输驾驶员进底前已完成培训平台设置的教育培训学时，之后，在“5·31”较大道路交通事故发生前，公司就再无对相关运输驾驶员的教育培训记录。在对存在交教育方面，公司虽建立有《驾驶员违规处罚台账》，但企业无法提供任何对相关驾驶员进行教育培训的影像记录、培训课件等实质性佐证材料，警示教育，且从效果来看，也未能有效消除部分运输驾驶员长期存在超速和疲劳驾驶交通违法的事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》运输及站场管理规定》第二十一条[12]的规定。

三是排查治理生产安全事故隐患责任落实不到位。2025年以来，公司包括孙某某在内的部分运输驾驶员长期存在超速和疲劳驾驶行为。公司未违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[13]的规定。

四是全员安全生产责任制落实不到位。经调查，2024年、2025年两个年度公司均未按规定与员工签订安全生产责任状。违反了第二款[14]的规定。

2.山东中源汽车检测有限公司

该公司存在检测不规范的情形。2024年10月10日，鲁Q688QS号重型半挂牵引车、鲁QG50T挂号重型集装箱半挂车在山东中源汽车检测有限天通过检验，公司出具了检验合格的检测报告。

通过对上述车辆检验数据、图片、视频核查，发现鲁Q688QS号重型半挂牵引车过线检测时，存在以下问题：一是在外观检查中，没有操作《机动车安全技术检验项目和方法》（GB38900-2020）5.2检验项目应对方法（表4）外观检查的规定。二是底盘检查时未使用底盘间隙仪对车辆工作人员长时间检查同一部位（固定在一个位置，没有检查动作），存在操作不规范情形。违反了《机动车安全技术检验项目和方法》（GB38（表4）车辆底盘部件检查的规定。三是整备质量测量时，牵引车在没有与挂车完全脱落的状态下进行测量，测量结果会存在误差。四是检测站提看到灯牌显示的测量结果。

鲁QG50T挂号重型集装箱半挂车过线检测时，存在以下问题：一是在车辆外观检测视频发现工作人员在拍式班道具通过检验（使用磁吸灯，不亮），违反了《机动车安全技术检验项目和方法》GB38900-2020第6.4.3款检（固定在一个位置，没有检查动作），存在操作不规范情形。三是检测站提供的该车检测视频，都无法清楚的看

智能问答
网站升级中
贺州市人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

（二）调查发现有关单位部门存在问题

1. 山东省临沂市兰陵县交通运输局存在以下问题：该局分别于2025年2月21日和2025年4月30日对临沂鑫顺通道路运输有限公司开展安全生产发现该公司存在未执行全员签订2025年度安全生产责任书（管理人员未签订）、未制定2025年度安全生产费用提取及使用计划、未提供安全费用按照要求带队检查风险管控措施落实情况等问题；2025年4月30日检查发现该公司存在未制定安全隐患举报和奖惩制度、未按照要求开展隐患排查物资（未提供保养记录）等问题。两次检查均未发现该公司存在安全教育培训责任落实不到位、排查治理生产安全事故隐患责任落实不到位等问题

2. 广西交通投资集团梧州高速公路运营有限公司贺州分公司。一是存在安全提示不到位，作为高速公路运营管理公司，所监管的高速公路行富罗服务区没有按实际需求提供交通安全知识宣传服务。不符合《广西壮族自治区高速公路条例》第十七条第二款[16]、第十九条第一款[17]的规定全。对于高速公路巡查无法及时全面，高速公路巡察机制不合理，未与交通运输综合行政执法机构和公安机关交通管理部门建立养护信息互联互履行安全防范义务。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）司法机关已采取强制措施人员

孙某某（鲁Q688QS号重型半挂牵引车牵引鲁QG50T挂号重型集装箱半挂车驾驶员）。涉嫌交通肇事罪，2025年6月1日，富川瑶族自治县公安立案侦查并采取刑事拘留强制措施。2025年6月13日，经富川瑶族自治县人民检察院批准，富川瑶族自治县公安局对孙某某涉嫌交通肇事罪执行逮

（二）事故当事人已行政处理情况

1. 孙某某。贺州市公安局交通管理支队高速公路管理一大队对孙某某疲劳驾驶机件不符合技术标准要求的鲁Q688QS号重型半挂牵引车牵引鲁高速公路上行驶的道路交通违法行为作出行政处罚决定，处以罚款400元。

2. 欧阳某明，驾驶的云A9P05E号小型轿车在高速路上发生故障驶入应急车道停车后，未在来车方向设置警告标志等措施扩大示警距离的道某明在事故中死亡，不予行政处罚。

（三）对有关企业的处理建议

1. 临沂市鑫顺通道路运输有限公司

一是该公司所属涉事车辆（鲁Q688QS号重型半挂牵引车牵引鲁QG50T挂号重型集装箱半挂车）的制动系统技术状况不符合标准要求。二是育培训责任落实不到位。四是排查治理生产安全事故隐患责任落实不到位。五是全员安全生产责任制落实不到位。临沂市鑫顺通道路运输有限司机孙某某的聘用公司，对事故的发生负有责任。

综上，该公司对事故发生负有责任，建议由贺州市应急管理部门依法对该公司及主要负责人进行处罚。对公司存在的其他违法行为，建议由进行调查处理。

2. 山东中源汽车检测有限公司

开展机动车检测业务不规范的问题，建议由山东省临沂市市场监管、公安交警部门依法进行调查处理。

3. 广西交通投资集团梧州高速公路运营有限公司贺州分公司

安全提示不到位、管理机制不够健全等问题，由广西交通投资集团梧州高速公路运营有限公司贺州分公司根据公司制度规定进行处理。

（四）对有关单位部门的处理建议

山东省临沂市兰陵县交通运输局：调查发现的有关问题，建议由山东省临沂市人民政府责成兰陵县人民政府进行调查处理。

七、事故主要教训

（一）运输企业对车辆安全技术性能的管理水平仍需提高。本次事故的货运车辆，虽然都按要求参加了年动性能不合格的情况，在目前运输车辆每日处于长时间极限运行的环境下，运输企业的维保机制、方式方法仍有

（二）驾驶员道路交通安全意识仍然不足。本次事故中的货车驾驶员，经核对事发前车辆卫星定位系统行小时候，仅到服务区休息21分钟，精神累积疲劳状况普遍，同时未对机动车的安全技术性能进行认真检查；小轿车应放在来车方向150米外，上述问题均是驾驶员道路交通安全意识不足的体现。

（三）汽车检测有限公司需要严格按照标准进行检测。事故车辆年检时的检测人员没有按照规程进行检测过

智能问答
网站升级中
贺州市人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

（四）运输企业日常管理需要进一步规范。本次事故中货车的所属的临沂市鑫顺通道路运输有限公司，在车辆管理、培训教育、责任制落实形。

八、事故整改和防范措施

为深刻吸取贺州富川瑶族自治县“5·31”较大道路交通事故惨痛教训，举一反三，进一步强化道路交通安全管理，切实落实道路交通安全责任出以下事故预防措施建议：

（一）切实加强道路运输企业安全监管

各级交通运输、公安交警部门要全面整顿和规范道路运输企业安全生产行为，严格落实监管措施，加强路面巡查，强化路面执法，要加强对运输企业落实安全管理主体责任，充分发挥好货车动态监控系统的作用，及时提醒货车驾驶人严禁出现疲劳驾驶等交通违法、违规行为。要杜绝挂靠公司“只收费不管理”的行为要严肃依法追责。同时加强机动车检测站的监管，督促检测公司规范实施机动车安全检测行为，确保机动车合规过

（二）进一步健全“多方”联动机制

一是市公安、交通运输部门和高速公路运营方要建立全市高速公路指挥管理系统，实现视频共享、数据共享、信息共享，整合高速公路一路理水平，提高发现高速公路各类交通违法和安全隐患能力，及时消除或查处“三超一疲劳”、违停等严重违法行为。二是市公安、交通运输部门加建立交通信息共享机制，及时推送交通态势和险情，及时预警快速消除安全隐患。三是提升地方高速公路管理能力水平，调整优化警力，组建高路里程日益增长带来的高速管理压力。

（三）深化交通安全宣传警示教育

各县（区）要持续开展警示教育宣讲活动，采取传统与新媒体相结合方式，利用宣传栏、电视广播报纸、农村大喇叭、“双微一抖”等宣传。要围绕“两客一危一货一网”重点车辆驾驶人、高速公路沿线农村群众（学生）、“一老一少”，特别是寒（暑）假返校（乡）学生、节假开展常态化、“点对点”宣传提示。要创新宣传方式，在利用路网电子显示屏宣传提示的基础上，可在高速公路收费站入口、服务区（停车区）长下坡等重点部位设置喇叭语音提示，警示提示过往车辆驾驶人途经上述路段注意安全谨慎驾驶，强化重点部位管控。

重点网站
贺州市部门网站
联系我们 站点地图
主办单位：贺州市人民政府办公室 承办单位：贺州市行政审批局
桂ICP备05002231号 网站标识码：4511000008
桂公网安备45110202000050号
网站升级中
贺州市人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。