贺州钟山“2•24”较大道路交通事故调查报告

25-06-24 10:00　来源：贺州市应急管理局

2025年2月24日6时30分许，国道G323线K745+580处发生一起6人死亡、4人受伤，两车不同程度损坏的较大道路交通事故，造成直

事故发生后，自治区党委、自治区人民政府领导分别作出批示，就伤员救治、事故调查、汲取事故教训等工作提出明确要求。自治区安全生
《较大生产安全事故查处挂牌督办通知书》（桂安委督〔2025〕4号），决定对该起事故进行挂牌督办。

贺州市委、市人民政府迅速响应，市委、市人民政府主要领导要求全力以赴做好伤员治疗和事故善后处置工作，规范做好事故调查，严肃追
加强道路交通安全管理。市委主要领导及有关市领导立即赶赴事故现场，指导事故处理、现场勘查、伤员救治、隐患排查、善后处置及舆情管控
市县党委政法委、公安、交通运输、应急管理等部门有关负责人立即赶赴现场开展事故处置工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，2月24日，贺州市人民
政府副秘书长担任组长，成员由市公安局、市交通运输局、市应急管理局、市人社局、市总工会、桂东公路发展中心、市公安局交警支队、钟
成，全面组织开展事故调查工作。依法邀请市纪委监委机关、市人民检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，认真开展事故调查工作，通过现场勘察、调查取证
发生的过程和原因以及存在的问题隐患，依法认定了事故性质，提出了对有关单位、相关人员的处理建议和事故防范[illegible]建议，**经事故调查组调查认定，2•24**
道路交通事故是一起较大生产安全责任事故。

智能问答

网站升级中

贺州市人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生的经过

2025年2月24日，当事人黄某某驾驶鲁H39W07号重型半挂牵引车牵引桂JB093挂重型自卸半挂车沿国道G323线由桂林往钟山方向行驶，当E K745+580处时（钟山县燕塘镇白沙井路口），与右侧路口驶出左转往桂林方向行驶的由周某某驾驶桂C0D965号小型面包车（核载8人，实载10人）某某、姚某某、廖某某、朱某某、董某某、钟某某6人死亡，陈某某、邓某某、明某某、周某某4人受伤，两车损坏的道路交通事故。

（二）事故应急处置情况

1.接处警情况。2025年2月24日6时35分许，钟山县公安局交通警察大队接到报警后，公安中队值班民警熊某某立即带领值班人员赶赴现场，防护处置、组织抢救伤员、现场勘查、调查取证及舆情管控等工作。

2.现场处置和救援救治情况。医疗急救、消防人员相继于7时2分、7时7分到达现场，立即对现场和被困在桂C0D965号小型面包车内的人员进把现场情况向钟山县公安局交通警察大队值班领导汇报，并立即开展事故现场救援、勘查取证、交通管制等工作。钟山县公安局交通警察大队负即加派警力赶到事故现场参与现场处置工作。经急救后医生确认有6人已经死亡，对伤员陈某某、邓某某、明某某送钟山县清塘卫生院进行处置后钟山县殡仪馆妥善保存。

3.善后处置情况。2月26日，道路交通事故救助基金垫付6名死者家属丧葬费共计人民币296424元，3月6日，6名死者遗体全部火化完毕。截」助基金和人寿财产保险公司共垫付4名伤者医药费65270.13元，伤者明某某于3月7日、陈某某于3月14日、邓某某于3月25日出院，在家休养；周某入贺州市公安局望高特殊病区。

4.事故信息报送情况。钟山县人民政府值班室于2025年2月24日7时24分向贺州市人民政府总值班室报告该事故，距离事故发生（经调查事故过2小时。

钟山县公安局于2025年2月24日7时36分向市公安局交通警察支队报告该事故，距离事故发生（经调查事故发生时间为6时30分左右）不超过2

钟山县应急管理局于2025年2月24日7时30分向市应急管理局报告该事故，距离事故发生（经调查事故发生时间为6时30分左右）不超过2小时

综上，该起事故信息报告符合《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）关于每级上报时间不超过2小时的规定，不存在事

5.事故应急处置评估。根据《生产安全事故应急救援评估规范》（AQ 9012—2023）评估，信息接报按时、应急响应迅速、现场处置得当、援过程中未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，事故应急处置较好。

二、事故相关情况

（一）事故现场情况

交通环境：事故现场位于国道G323线K745+580路段（燕塘镇白沙井路口），该事故路段为“十”字交叉路口路段，往东通往钟山家方向，往北通往小良村，路面平整完好、干燥。现场路口西南侧为二层平房，房屋前空地置有遮阳棚、栽种树木。南北方向乡村道为混凝土路双向两车道，机动车非机动车混合通行。国道路段没有限速标志牌，法定最高限速为70km/h。事发时天气为阴天，凌晨夜间无路灯照明。

道路管养情况：2月23日8:01至12:01，钟山公路养护中心巡查人员陶某某，对国道G323线K727+500至K752+618进行巡查，巡查记录为路况良

2月24日7:55至12:00，钟山公路养护中心巡查人员陶某某，对国道G323线K727+500至K752+618进行巡查，巡查记录为：K745+600白沙井路撞，该路段标志标线齐全，路面状况良好，无洒落物。K752+618路面洒落碎石。

（二）涉事车辆情况

1.桂C0D965号小型面包车，所有人：周某某，住址：广西钟山县清塘镇周家015号，品牌型号：五菱牌LZW6376WF，车架号：LZWACAGA3B1177册登记日期：2011年11月2日，检验有效期至2025年11月30日，核定载人：8人。该车在华农财产保险股份有限公司投保了机动车事故责任强制保险20日，使用性质：非营运。

2.鲁H39W07号重型半挂牵引车，所有人：济宁市福乐达运输有限公司，住址：山东省济宁市嘉祥县金屯LFWSRURH3JAA00012，发动机号：3618A000684，注册登记日期：2018年2月13日，检验有效期至2025年2月28日财产保险股份有限公司投保了机动车事故责任强制保险和商业险；商业险承保险种：机动车第三者责任保险10期截止：2025年4月14日，使用性质：货运。

3.桂JB093挂重型自卸半挂车，所有人：贺州市八步区顺通盛运输服务部，住址：贺州市八步区灵峰镇LA996RZC9M1WDL141，注册登记日期：2021年9月18日，检验有效期至2025年9月30日，整备质量为7.3吨，核定载

智能问答

网站升级中
贺州市人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

（三）涉事相关单位情况

1.山东省济宁市福乐达运输有限公司（鲁H39W07号重型半挂牵引车车属单位）

成立日期：2017年11月20日；统一社会信用代码：91370829MA3EW0RA33,注册资本：500万元；法定代表人：王某某；经营范围:许可项目物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：国内货物运输代理；装卸搬运；汽车零配件零售；汽车新车二手车经纪；二手车交易市场经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。住所：山东省济宁市嘉祥县纸坊镇S24东；登记机关：嘉祥县行政审批服务局，登记日期2023年11月2日。持有嘉祥县行政审批服务局核发的中华人民共和国道路运输经营许可370829008926号，证件有效期至2026年1月24日，发证日期：2024年3月1日，经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱，冷藏保鲜，罐式）、责任公司。

该公司登记的机动车有267辆，其中149辆为重型半挂牵引车、118辆为重型半挂车。

2.贺州市八步区顺通盛运输服务部（桂JB093挂重型自卸半挂车车属单位）

成立日期：2022年11月1日；统一社会信用代码：92451102MAA7QTA06J 1-1；经营者：黄某某；经营范围:许可项目：道路货物运输（不含危目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。经营场所：贺州市八步区灵峰镇爱群村塘龙旱冲山3号；登记机关：贺州市八步区市场监督管理局，贺州市八步区交通运输局核发的中华人民共和国道路运输经营许可证，证号：桂交运管许可贺字451102701184号，证件有效期至2028年2月1日，范围：普通货运，公司类型：个体工商户。

登记在该公司名下的机动车有5辆，其中3辆为重型半挂牵引车，2辆为重型自卸半挂车。

（四）涉事驾驶员情况

1.周某某（桂C0D965号小型面包车驾驶员），男，汉族，1978年5月23日出生，户籍所在地：广西钟山县，现住址：广西钟山县4524xxxxxx3311，准驾车型：C1D，档案编号：450381122033，初次领证日期：2010年8月3日,驾驶证有效期2016年8月3日始至2026年8月3日止。面包车。现场酒精吹气结果为0mg/100ml。事故发生后未感觉身体不适，于2月25日晚因感到身体不适到钟山县人民医院检查，2月26日检查结果为日做了摘除手术。

2.黄某某（鲁H39W07号重型半挂牵引车牵引驾驶员），男，壮族，1985年11月30日出生，户籍所在地：广西金秀瑶族自治县，现住址：广西王二屯94-1号，驾驶证号：4522xxxxxx3531，准驾车型：A2D，档案编号：451323197393，初次领证日期：2010年2月22日，驾驶证有效期2016年[illegible]通方式：驾驶鲁H39W07号重型半挂牵引车牵引桂JB093挂重型自卸半挂车。现场酒精吹气结果为0mg/100ml。

（五）其他涉事人员情况

1.黄某某（鲁H39W07 号重型半挂牵引车、桂JB093挂重型自卸半挂车实际所有人），性别：男，1986年11月16日出生，公民身份号码：3501[illegible]贺州市长乐市，现住址：贺州市八步区江北中路208号。2023年4月14日与济宁市福乐达运输有限公司签订有车辆服务合同书，合同[illegible]公司缴纳管理费1200元。

2.明某某，男，壮族，1963年2月19日出生，住址：广西钟山县燕塘镇白沙井140-2号，身份证号码：452427*********X，交通方式：乘坐置。在事故中受伤，经医院初步诊断为头部裂伤，目前已治疗出院。

3.陈某某，女，壮族，1962年11月6日出生，住址：广西钟山县燕塘镇白沙井131-2号，身份证号码：452427*********5，交通方式：乘坐桂驶位置后。在事故中受伤，经医院初步诊断为肋骨骨折，目前已治疗出院。

4.邓某某，女，瑶族，1965年12月1日出生，住址：广西钟山县燕塘镇白沙井140-2号，身份证号码：452427*********8，交通方式：乘坐桂驶位置后（在陈某某旁）。在事故中受伤，经医院初步诊断为头部裂伤，目前已治疗出院。

5.董某某，女，汉族，1963年10月3日出生，住址：广西钟山县燕塘镇白沙井106号，身份证号码：452427*********4，交通方式：乘坐桂C置。在事故中经钟山县人民医院现场抢救无效死亡。

6.钟某某，女，汉族，1960年2月6日出生，住址：广西钟山县燕塘镇白沙井152号，身份证号码：452427[illegible]，交通方式：乘[illegible]C后面位置。在事故中经钟山县人民医院现场抢救无效死亡。

7.廖某某，女，汉族，1979年3月18日出生，住址：广西钟山县公安镇粘洞025号，身份证号码：452427[illegible]0D9事故中经钟山县人民医院现场抢救无效死亡。

8.姚某某，女，汉族，1966年6月27日出生，住址：广西钟山县燕塘镇白沙井034号，身份证号码：45242[illegible]EC在事故中经钟山县人民医院抢救无效死亡。

智能问答

网站升级中
贺州市人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

9.廖某某，女，汉族，1963年5月1日出生，住址：广西钟山县燕塘镇白沙井120-3号，身份证号码：452427*********9，交通方式：乘坐置。在事故中经钟山县人民医院现场抢救无效死亡。

10.朱某某，女，汉族，1962年6月28日出生，住址：广西钟山县燕塘镇白沙井048-1号，身份证号码：452427*********X，交通方式：乘坐置。在事故中经钟山县人民医院现场抢救无效死亡。

（六）路面勤务开展情况

钟山县公安局交通警察大队路面勤务开展情况如下：

1.23日00:00至02:00，国道G323线公安镇公安街路段，定点路查，公安中队熊某某、卢某某、张某，查处十五类重点违法行为，加强“三超处，加强二轮车无牌无证、不戴头盔、违规载人等，期间共查处各类交通违法行为1起；

2.23日10:00至12:00，X707线红花镇红花鼓楼路段，定点路查，公安中队周某某、梁某某、骆某某，查处十五类重点违法行为，加强“三超处，加强二轮车无牌无证、不戴头盔、违规载人等，期间共查处各类交通违法行为4起；

3.23日10:00至12:00，S201线石龙镇石龙街路段，定点路查，秩序中队张某某、陈某某、卢某某、蒙某某、董某某，查处十五类重点违法行驶等重点违法查处，加强二轮车无牌无证、不戴头盔、违规载人等；

4.23日12:30至14:30，国道G323线钟山镇丹龙路段，定点路查，城区中队张某强、董某金、苏某，查处十五类重点违法行为，加强“三超处，加强二轮车无牌无证、不戴头盔、违规载人等；

5.23日15:00至17:00，S201线回龙镇榕木寨路段，定点路查，秩序中队张某某、陈某某、卢某某、蒙某某、董某某，查处十五类重点违法行驶等重点违法查处，加强二轮车无牌无证、不戴头盔、违规载人等，期间共查处各类交通违法行为19起；

6.23日15:00至17:00，国道G323线公安镇香炉山段，定点路查，公安中队熊某某、周某某、卢某某、张某、梁某某，查处十五类重点违法行驶等重点违法查处，加强二轮车无牌无证、不戴头盔、违规载人等，期间共查处各类交通违法行为11起；

7.23日16:00至18:00，国道G538线钟山镇罗旧村路段，定点路查，城区中队张某强、董某金、苏某，查处十五类重点违法行为，加强“三超处，加强二轮车无牌无证、不戴头盔、违规载人等；

8.23日19:00至21:00 ，钟山镇十八公岭路段，定点路查，陈维文教导员带领秩序中队董某宝、卢某某、蒙某某，查处十五类重点违法行为等重点违法查处，加强二轮车无牌无证、不戴头盔、违规载人等；

9.23日19:30至21:00、22:00至23:30，国道G323线、G241线、X707线公安辖区路段，公安中队熊某某、卢某某、张某，重点道路巡逻管控（至少站岗20分钟）；

10.23日13:00至15:00、18:30至20:30，国道G323、S201、钟山大道路段，巡逻管控，综合室、车管中队蔡某薇、成某玲，重点道路巡逻管别至少站岗20分钟），期间共查处各类交通违法行为1起；

11.23日21:30至23:30，国道G323、S201、钟山大道、县城及周边路段，巡逻管控，城区中队董某金、苏某，重点道路巡逻管控（钟）；

12.23日23:30至24日1:30，S201线汕昆高速引线路段至G323线钟红路口路段，巡逻管控，秩序中队董某宝、董某某、蒙某某，重点道路巡逻路口分别至少站岗20分钟）；

13.24日9:30至11:30，钟山县钟山大道教师村路口路段，定点路查，事故中队李某生、董某、聂某铖，查处十五类重点违法行为，加强“三查处，加强二轮车无牌无证、不戴头盔、违规载人等。

2025年2月23日，钟山县公安局交通警察大队共现场查处各类交通违法行为43起，2月24日共现场查处各类交通违法行为55起。

三、道路交通事故发生的原因和事故责任认定情况

（一）道路交通事故调查和取证情况

1.道路勘察情况。现场道路东西走向为国道G323线，系双向两车道，道路中心划设有单虚线，机非混合通划南北两侧车道内路口前各划有6处黄色减速标线、设有人行横道线，道路全宽950厘米、各车道宽均为400厘米，场通往英家村，道路为乡道，为双向双车道，车道宽为345厘米，中心划设中心虚线，道路东侧设有6处黄色减速北车道，路口连接处设有减速丘。路口设有爆闪警示灯，英家村通往国道设有“T”型路口标志，小良村通往国道向路口往西约70米北侧路外为汇石石材工艺厂（安装有私人监控摄像头）；出事路口国道G323线往东60米处有天网

智能问答
网站升级中
贺州市人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

2. 肇事车辆现场勘查情况。（1）桂C0D965号小型面包车：该车车头向西，车尾向东停于事故现场路口西北侧靠近小良村路口路边，右前轮路肩处，距北侧边缘线距离15厘米；车辆主体颜色为银灰色，车辆识别代号：LZWACAGA3B1177345。该车车身左侧中后部及车顶处整体受外力作用中边条受外力挤压变形且表面附着有红色物质加层、银色漆表减层刮擦且左后车门外板见有疑似人体血迹附着，左后车门上边框至车顶均见有红辆受损状态下距地高度约25厘米-180厘米，车辆车身左侧后部饰板受外力作用向内变形，其表面见有银色漆表减层、红色物质及黑色物质加米-110厘米。上述痕迹纵向范围由左侧车身后边缘至前约0厘米-170厘米，痕迹受力方向整体由左至右。该车大灯开关位置为开、转向灯开关位置位置，车辆挡位为3档。

车内第一排和第二排座位之间有两具成年女性尸体（标记为1、2号），1号（董某某）在左侧驾驶员座位后，呈跪坐面向车身左侧，身体后间罩衣、黑色长裤，耳鼻口有血污；2号（钟某某）躺在第二排座位上，面朝上、头朝车身右侧，脚伸出破拆后的左侧中门，身穿暗红黑相间的罩面部有血污。

（2）鲁H39W07 号重型半挂牵引车、桂JB093挂重型自卸半挂车：该车组车头向东，车尾向西停于事故现场东向南侧车道距中心现场约99米侧道路边缘线分别为580厘米、600厘米。该牵引车车身颜色为红色、半挂车车身颜色为绿色，牵引车驾驶室内装有卫星定位车辆行驶信息记录仪录仪（正前方，无内存卡），半挂车货箱内装载有26捆银色锌锭。车辆车头前面板中部至左前包角距地高115厘米-160厘米处破损，其表面见有新偏左侧见有疑似人体血迹附着，部分痕迹表面呈红色漆表减层及黑色物质加层，其中左前包角左侧部位受损缺失，车辆前保险杠中部至左侧距形，其表面见有红色漆表减层、银色物质及黑色物质加层刮擦痕，前号牌基座左侧受损松脱且号牌整体变形，并见有新鲜刮擦痕迹，左前组合灯车身左侧边缘至右约0厘米-130厘米，痕迹受力方向整体由前至后。该车大灯、转向灯开关处于关的位置，驻车制动手柄处于制动位置，车辆挡位

3. 现场路面痕迹。（1）在事故现场发现甲车（桂C0D965号小型面包车）左后轮侧滑印（起点标记A点）位于现场国道南侧车道内，起点A点距长210厘米，终点距离道路北侧边缘线710厘米。

（2）在事故现场路面上发现乙车（鲁H39W07号重型半挂牵引车牵引桂JB093挂重型自卸半挂车）左前轮拖印（起点标记B点）位于现场国道南边缘线710厘米，连接A点终点，痕长150厘米，终点距离道路北侧边缘线700厘米。

（3）在事故现场路面上发现甲车（桂C0D965号小型面包车）备胎掉落公路与公路面作用的挫划印，起点标记为C点，位于道路南侧车道内，前延伸至甲车现场位置车底，痕长980厘米。

（4）在事故现场发现甲车右后轮侧滑印起点（标记为D点）位于现场国道南侧车道内，距离道路北侧边缘线660厘米，痕长110厘米，痕迹终

（5）路外路口东北角道口桩地面，有从桂C0D965号小型面包车尾门甩出的第三排座椅，4具成年女性尸体（标记为3、4、5、6号），3号尸长裤，面部有血污；4号尸体为姚某某，身穿暗红黑色相间罩衣、深蓝色长裤，双手戴棉胶手套，面部有血污；5号尸体为廖某某，身穿红蓝白某，身穿蓝色上衣，棕色长裤，面部有血污。

4. 事故车辆行驶轨迹。（1）桂C0D965号小型面包车，2025年2月23日5时47分，周某某驾驶桂C0D965号小型面包车从钟山县城出发，经过钟6时17分经过燕塘镇牛庙路口，6时31分经过英家高速聚义路口，18时29分经过英家螺山街路口（车上有乘客）。2月24日6时许沙井方向行驶，沿村道驶出清塘镇印山路口，往英家方向行驶，途经清塘街、英家大同路口，到达英家纪念亭位置接人。之后从英家纪30分许行驶至燕塘镇白沙井路口左转进入国道G323线时发生交通事故。

调取周某某136xxxx6569手机号的通话记录显示，2月23日20时有一次通话后，直至2月24日6时32分（事发后）拨打110电话，中间没有通话

（2）鲁H39W07 号重型半挂牵引车，2025年2月23日15时40分从南丹县沿西南大通道往贺州方向行驶，17时10分途经行经河池市金城江区，时6分经过来宾市金秀县，23时59分经过国道G323线820KM+850M（荔浦路段），2月24日0时1分经过荔浦县五里冶超站，2月24日0时53分途经平乐时44分后，于5时37分出发沿国道G323线往贺州方向行驶，6时30分行驶至国道G323线白沙井路段处发生事故。

调取黄某某137xxxx0355手机号的通话记录显示，2月23日20时42分35秒有一次通话后，直至2月24日6时32分4秒（事发后）拨打122电话，中

5. 检验鉴定情况。（1）车辆技术、事故碰撞形态和车速检验鉴定：

①《防城港市中衡司法鉴定所司法鉴定意见书》防中衡司鉴[2025]痕迹鉴字第314-1号鉴定意见：桂 C0D965号小型面包车的转向系统技术状状况不符合标准要求；灯光系统技术状况不符合标准要求；安全带技术状况不符合标准要求。

②《防城港市中衡司法鉴定所司法鉴定意见书》防中衡司鉴[2025]痕迹鉴字第314-2号鉴定意见：鲁H39W 统技术状况符合标准要求；制动系统技术状况不符合标准要求；灯光系统技术状况不符合标准要求；行驶系统

③《防城港市中衡司法鉴定所司法鉴定意见书》防中衡司鉴[2025]痕迹鉴字第314-3号鉴定意见：桂C0D9

智能问答

网站升级中
贺州市人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

④《防城港市中衡司法鉴定所司法鉴定意见书》防中衡司鉴[2025]痕迹鉴字第314-4号鉴定意见：鲁H39W07号重型半挂牵引车（牵引桂JB093时刻（事发时）的车辆速度为74km/h。

⑤《防城港市中衡司法鉴定所司法鉴定意见书》防中衡司鉴[2025]痕迹鉴字第314-5号鉴定意见：沿国道G323线由桂林往钟山方向行驶至事发米路段）的鲁H39W07号重型半挂牵引车（牵引桂JB093挂号重型自卸半挂车），其前部左侧与南侧路口驶出的桂C0D965号小型面包车车身左侧发生包车运动至事发路口东北角处停止、鲁H39W07号重型半挂牵引车（牵引桂JB093挂号重型自卸半挂车）向前运动至路口东侧的南半幅路面停止。

（2）驾驶员毒物、血液酒精含量检验鉴定

①《广西盛邦司法鉴定中心司法鉴定意见书》广西盛邦司鉴中心[2025]毒鉴字第216号鉴定意见：依据检验结果，送检黄某某（试管编号：J乙醇。

②《广西盛邦司法鉴定中心司法鉴定意见书》广西盛邦司鉴中心[2025]毒鉴字第217号鉴定意见：依据检验结果，送检周某某（试管编号：J乙醇。

ƒ《现场检测报告书》贺公钟检字[2025]022401-1号：经现场检测，周某某的尿液结果（吗啡、苯胺类、氯胺酮）均为阴性。

④《现场检测报告书》贺公钟检字[2025]022401-2号：经现场检测，黄某某的尿液结果（吗啡、苯胺类、氯胺酮）均为阴性。

（3）尸体检验鉴定

·①《广西盛邦司法鉴定中心司法鉴定意见书》广西盛邦司鉴中心[2025]病鉴字第50号鉴定意见：死者董某某的死亡原因符合交通事故致颅脑

②《广西盛邦司法鉴定中心司法鉴定意见书》广西盛邦司鉴中心[2025]病鉴字第51号鉴定意见：死者钟某某的死亡原因符合交通事故致颅脑

③《广西盛邦司法鉴定中心司法鉴定意见书》广西盛邦司鉴中心[2025]病鉴字第52号鉴定意见：死者廖某某的死亡原因符合交通事故致颅脑

④《广西盛邦司法鉴定中心司法鉴定意见书》广西盛邦司鉴中心[2025]病鉴字第53号鉴定意见：死者姚某某的死亡原因符合交通事故致颅脑

⑤《广西盛邦司法鉴定中心司法鉴定意见书》广西盛邦司鉴中心[2025]病鉴字第54号鉴定意见：死者廖某某的死亡原因符合交通事故致颅脑

⑥《广西盛邦司法鉴定中心司法鉴定意见书》广西盛邦司鉴中心[2025]病鉴字第55号鉴定意见：死者朱某某的死亡原因符合交通事故致颅脑



智能问答

（4）受伤人员医院检查诊断情况

①邓某某，女，60 岁，目前诊断：1.中型颅脑损伤--右顶部硬膜下出血、外伤性蛛网膜下腔出血、颜面骨多发骨折、头皮血肿；2.颈椎骨骨折；5.多发肋骨骨折；6.肺挫伤；7.腰椎间盘突出；8.全身多处软组织挫伤；9.低钾血症。

②陈某某，女，62岁，目前诊断：1.左侧多发肋骨骨折；2.两肺挫伤；3.双侧胸腔积液:积血；4.左肾上腺挫裂伤；5.脾脏挫伤；6.胸8、9棘突骨折；8.腰椎退行性改变；9.腰3椎体I度前滑脱。

③明某某，男，62岁，目前诊断：1.左侧肋骨骨折；2.双侧肺挫伤；3.头皮血肿。

④周某某，男，46岁，诊断:1.脾破裂活动性出血;2.脾脏巨大，被膜下血肿形成;3.腹腔积血;4.失血性贫血。

6.肇事车辆载客、载物情况。（1）桂C0D965号小型面包车核载8人，事发时实载10人。

（2）鲁H39W07号重型半挂牵引车与桂JB093挂重型自卸半挂车列车和货过磅总质量为50130kg，鲁H39W07 5k挂重型自卸半挂车整备质量为7300kg，核定载质量为32700kg，实载货物50130-8415-7300=34415kg。

该车事发时载物超过核定载质量的（34415-32700）÷32700×100%≈5.2%。该列车事发时载物超限情况（ 2.于进一步规范全国高速公路入口称重检测工作的通知》（交办公路明电〔2019〕117号）的有关要求，货车称（的，暂按未超限超载处理。

网站升级中
贺州市人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

（二）道路交通事故各方违法行为分析

1. **周某某（桂C0D965号小型面包车驾驶员）**

周某某驾驶车辆机件不符合技术标准要求的小型面包车上路行驶，行经无交通信号灯控制的交叉路口左转弯进入路口停在国道G323线南侧行车道车辆，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条规定、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十二条规定。

周某某驾驶第二、三排安全带拆除、第二排右侧固定座位拆除、第三排座位紧固装置拆除非法改装的小型面包车载人超过核定人数的行为，通安全法》第十六条规定和第四十九条规定，此道路交通违法行为不是导致交通事故发生的原因，但发生碰撞时，后排乘员因安全带缺失、第三位上乘员甩出车外，导致第二、三排乘员未能得到应有的安全防护，加重了事故的损害后果。

2. 黄某某（鲁H39W07号重型半挂牵引车驾驶员）。黄某某驾驶制动系统技术状况不符合标准要求、灯光系统技术状况不符合标准要求、行驶鲁H39W07号重型半挂牵引车牵引桂JB093挂号重型自卸半挂车行经有路口、注意行人标志、减速标线的无交通信号灯控制的交叉路口，发现桂C0D9采取避险措施，超速行驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第二十二条第一款、第四十八条第一款的有关规定，路交通安全法实施条例》第四十五条的规定。

3. 明某某（桂C0D965号小型面包车前排副驾乘员）没有证据证实事故中有交通违法过错行为。

4. 邓某某、陈某某、董某某、钟某某、廖某某、姚某某、廖某某、朱某某等桂C0D965号小型面包车乘员因车辆安全带缺失，不能使用安全为。

（三）事故原因及责任认定

1. 事故直接原因。周某某驾驶车辆机件不符合技术标准要求的桂C0D965号小型面包车上路行驶，行经无交通信号灯控制的交叉路口左转弯进道上，未按规定避让该车道直行的车辆，黄某某驾驶鲁H39W07号重型半挂牵引车在行经有路口、注意行人标志、减速标线的无交通信号灯控制的面包车转弯时，未及时采取避险措施，超速行驶，导致桂C0D965号小型面包车上6人死亡，4人受伤。

2. 事故间接原因。黄某某驾驶的鲁H39W07号重型半挂牵引车牵引桂JB093挂重型自卸半挂车载物超过核定载质量、机件不符合技术标准要求减速标线的无交通信号灯控制的交叉路口未减速行驶；山东省济宁市福乐达运输有限公司未严格落实从业人员安全生产培训教育制度，未对公司入安全教育培训管理工作等是事故发生的间接原因。

3. 道路交通事故责任认定。依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条、《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款局交通警察大队于2025年3月14日作出《道路交通事故认定书》（第4511221202500000021号）认定：

（1）当事人周某某承担此事故的主要责任；

（2）当事人黄某某承担此事故的次要责任；

（3）当事人明某某、邓某某、陈某某、董某某、钟某某、廖某某、姚某某、廖某某、朱某某不承担此事故的责任。

智能问答

（四）事故性质

经事故调查组调查认定：**贺州钟山“2·24”较大道路交通事故是一起较大生产安全责任事故。**

四、有关单位存在的主要问题

（一）调查有关企业发现的相关问题

1. 山东省济宁市福乐达运输有限公司

一是公司所属的车辆鲁H39W07号重型半挂牵引车牵引桂JB093挂重型自卸半挂车制动系统技术状况不符合标准要求、灯光系统技术状况不符不符合标准要求。

二是未严格落实从业人员安全生产培训教育制度，未对公司所有车辆驾驶员进行登记，纳入安全教育培训管理，该公司仅提供的[illegible]年全教育培训台账中，每季度开展了一次安全教育培训，无应参加培训人员名单，培训记录表载明应到人数98人[illegible]训2024年第四季度安全教育线上培训微信截图记录仅有14人、2025年第一季度安全教育线上培训微信截图记录仅[illegible]形育培训，每季度培训一次、次数不足、力度不够，没有过程监督及培训效果考核的问题。该公司提供的黄某某[illegible]有签名，驾驶员三级安全教育表，时间为2023年10月7日至9日，分别进行了公司级、科室级、岗位级的安全教育[illegible]的名、落款时间为2023年10月9日的驾驶员安全生产承诺书、驾驶员安全生产责任书，但黄某某在对其的调查询问[illegible]某过该公司参加三级培训。该公司未能提供事发前对驾驶员黄某某的安全教育培训台账，事发后通过微信向黄某[illegible]年华人民共和国安全生产法》第二十八条规定。

网站升级中
贺州市人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

三是未按规定配备专职监控人员。经查阅该公司专职监控人员任命通知、安全生产管理机构人员任命通知，企业未按规定配备专职监控人员记的机动车有267辆，其中149辆为重型半挂牵引车、118辆为重型半挂车。李广连同时担任专职北斗监控人员和车辆技术管理人员，无法保证监控《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十一条第一款的规定。

四是企业监控人员未能有效履行监控职责。经查阅2024年12月至2025年2月期间该公司动态监控月报、北斗监控24小时值班交接表、北斗监有效履行监控职责，2024年12月至2025年2月期间，部分运输驾驶员存在超速和疲劳驾驶问题，但公司未及时提醒纠正，也未在运输行为结束后一理，存在重大事故隐患，违反了《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十五条第一款的规定。

公司存在车辆鲁H39W07号重型半挂牵引车牵引桂JB093挂重型自卸半挂车制动系统技术状况不符合标准要求、灯光系统技术状况不符合标准标准要求、未严格落实从业人员安全生产培训教育制度、未对公司所有车辆驾驶员进行登记，纳入安全教育培训管理工作、未按规定配备专职监履行监控职责等问题，暴露出企业没有落实安全生产主体责任，疏于日常管理。

2. 桂林顺通长兴机动车检测有限公司

该公司成立日期：2019年10月25日，统一社会信用代码：91450330MA5P4U7A9E(1-1)；注册资本：100万元；类型：有限责任公司（自然人投资；经营范围:许可项目：机动车检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：商务代理代办服务。桂林市平乐县二塘镇七堆岭脚；登记机关：平乐县市场监督管理局；登记日期：2023年12月6日。

该公司存在检测不规范的情形，2024年12月19日，桂C0D965号小型面包车在桂林顺通长兴机动车检测有限公司的年度检验业务中，检验员在拍摄一张车内照片，未检查该车第二排、第三排座椅是否牢固情况和安全带是否完好情况，违反了《机动车安全检验项目和方法》（GB38900－20求。暴露出该公司管理不完善，公司检验员工作不认真，导致检测业务流于形式。

3. 湖南娄底市冷水江市顺安机动车安全性能检测有限公司

该公司成立于2016年12月5日，统一社会信用代码：91431381MA4L7YUH4N；注册资本：430万元；类型：有限责任公司（自然人投资或控股围:机动车安全性能检测；机动车排气污染检测；机动车环保检测；机动车综合性能检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经市金竹山镇正村6组；登记机关：冷水江市市场监督管理局；登记日期：2016年。

该公司存在检测不规范的情形，2024年2月26日，鲁H39W07号重型牵引车在该机动车检测站检测时车辆二轴轮胎花纹不一致，该车却通过了项目和方法》（GB38900－2020）6.4.4.1的规定。暴露出该公司管理不完善，公司检验员工作不认真，导致检测业务流于形式。

4. 湖南娄底市冷水江市冷新机动车安全性能检测有限公司

该公司成立于2009年10月19日，统一社会信用代码：914313816962024862；注册资本：600万元；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）机动车安全性能检测；机动车排气污染检测；道路运输车辆综合性能检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；；登记机关：冷水江市市场监督管理局；登记日期：2009年。

该公司存在检测不规范的情形，2024年10月9日，桂JB093挂重型半挂车在该机动车检测站检测时车辆二轴、第三轴轮胎花纹不一致，挂车无违反了《机动车安全检验项目和方法》（GB38900－2020）6.4.4.1和6.4.3.1的有关规定，暴露出该公司管理不完善，公司检验员工作不

（二）调查发现有关部门存在问题

1. 钟山县人民政府。对钟山县交通运输、公安等部门开展道路交通风险隐患排查整治、重点人员及车辆摸排管控等工作督促指导不到位。

2. 钟山县交通运输局。履行行业监管职责不到位，对道路隐患治理工作认识不足，对事发英家村路口乡道路段存在的路口让行标志缺失、道行横道标线模糊、支路不规则且路口商店建筑、树木遮挡视线的道路隐患问题日常养护、整改不到位。

3. 钟山县公路养护中心。开展道路隐患排查治理不到位，事发路口主线国道G323线道路设计技术标准中，按二级公路标准建设，设计速度采用进入钟山县后至事发路口无任何限速标志，未设置最高60公里/小时的限速标志；事发时事故现场路段标线施布情况符合相关标准；事发时事故现设置有“人行横道”指示标志，事故现场路段标志设立不符合相关标准。

4. 钟山县公安局交通警察大队。**一是**重点路段管控有盲区。2024年1月1日至2025年2月23日，钟山县辖区发生伤亡事故138起，造成33人死亡20起，造成10人死亡，分别占事故总数14.49%、30.30%。期间，钟山县公安局交通警察大队现场查处交通违法行为总量为32028起，其中国道G323仅占大队现场查处总量的13.15%。**二是**重点车辆管控存在薄弱环节。期间，辖区国道G323线发生涉小型普通客车事故[illegible]造成7人死亡[illegible]占发生涉重型货车事故4起，造成5人死亡，分别占国道G323线事故数的20%、50%。钟山大队在国道323线现场查处[illegible]起处总量的29.22%；在国道G323线现场查处重型货车各类交通违法634起，仅占大队在国道G323线现场查处总量的[illegible]还不通事故暴露出小型普通客车存在超员、车辆非法改装、乘员不系安全带，重型货车存在车辆载物超过核定载质[illegible]交国道G323线查处小型普通客车超员4起，仅占国道G323线查处总量的0.09%；现场查处小型普通客车驾乘人员不[illegible]国道查处小型普通客车非法改装违法行为131起，仅占国道G323线查处总量的3.11%；现场查处重型货车超速2起，仅[illegible]现占国道G323线查处总量的4.46%。

智能问答

网站升级中
贺州市人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

5. 钟山县燕塘镇人民政府。开展道路交通安全宣传、重点车辆排查管控、道路隐患排查治理等工作存在履行属地责任不到位问题。桂C0D96山县燕塘镇合群村人，日常务工都是坐车出行，对非法改装车辆、超员等易肇事肇祸违法认知度不高，交通安全出行风险意识不强。未严格压实素养提升的主体责任，对辖区群众交通安全宣教不到位，日常宣教流于形式，辖区务工务农等重点群体人员普遍安全意识淡薄。

6. 钟山县清塘镇人民政府。对干部教育管理、开展道路交通安全宣传和重点车辆摸排管控等工作存在履行属地责任不到位问题。桂C0D965号县清塘镇周岩村“两委”干部，作为该车车主及实际使用人，日常利用该车运载水果等农产品，车上座椅经常拆装导致不固定，且安全带缺失，安全隐患大，仍驾驶有隐患的车辆上路行驶，行经路口时未按规定让行且未采取有效的避险措施导致引发事故，体现出清塘镇人民政府安全责任力，队伍存在的问题未能及时发现。

7. 钟山县清塘镇周岩村。对干部教育管理、开展道路交通安全宣传和重点车辆摸排管控等工作存在履职不到位问题。桂C0D965号小型面包车岩村“两委”干部，作为该车车主及实际使用人，日常利用该车辆用于运载水果等农产品，车上座椅经常拆装导致不固定，且安全带缺失，明知隐患大，仍驾驶有隐患的车辆上路行驶，行经路口时未按规定让行且未采取有效的避险措施导致引发事故，体现出周岩村对村委干部管理不力。

8. 山东省济宁市嘉祥县交通运输局。存在以下问题：2024年10月20日，嘉祥县交通运输局召开嘉祥县第三季度运输企业车辆超速、疲劳驾驶辆超速和疲劳驾驶的运输企业，其中济宁市福乐达运输有限公司，第三季度报警总次数3131次，超速报警总数2962次，疲劳驾驶报警数130次，但整改工作佐证材料，整改效果不明显，超速、疲劳驾驶等问题依然高发。2024年11月29日，嘉祥县交通运输局召开高风险运输企业专题会议，对其中济宁市福乐达运输有限公司存在未处理报废车1辆，3条以上违章42辆，扣9-11分驾驶人1人等问题，该公司仅通过微信发送安全生产资料给部育培训未做到全员全覆盖，未能确保各驾驶员能够有效完成学习任务。2024年11月8日、12月18日嘉祥县交通运输局对济宁市福乐达运输有限公司月8日的检查情况为：1.安全经费提取不规范；2.北斗监控任命书不符，无交接班记录。12月18日检查情况为：资料基本完善，各项制度健全，管提取、隐患排查、人员培训等各项记录规范齐全，未发现明显问题。

（三）调查发现的其他问题。在事故调查过程中，收到反映：钟山县交通运输局于2014年9月实施乡道Y047白沙井至英家公路改建工程，路镇白沙井村，起点与国道G323线相交，终点位于清塘镇大同村，终点与Y093白沙井至黄村（原S207线）相交，项目于2016年1月25日建成通车，并存在与国道G323线相交的道口未能按照施工设计图设置分流岛等问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）司法机关已采取强制措施人员

周某某（桂C0D965号小型面包车驾驶员）。涉嫌交通肇事罪，2025年3月15日，钟山县公安局对周某某涉嫌交通肇事罪予以立案侦查，同日3月1日，经钟山县人民检察院批准，钟山县公安局对周某某执行逮捕。

（二）事故当事人已行政处理情况

1. 周某某（桂C0D965号小型面包车驾驶员）。2025年3月21日，钟山县公安局交通警察大队对周某某驾驶机件不符合技术标准、擅自改变机定让行的道路交通违法行为作出行政处罚，处以罚款700元的处罚（驾驶证记3分）。

2. 黄某某（鲁H39W07号重型半挂牵引车牵引驾驶员）。2025年3月21日，钟山县公安局交通警察大队对黄某某驾驶机件不符合技术出行政处罚，处以罚款400元的处罚（驾驶证记1分）。

（三）对有关企业的处理建议

1. 济宁市福乐达运输有限公司。公司所属的车辆鲁H39W07号重型半挂牵引车牵引桂JB093挂重型自卸半挂车制动系统技术状况不符合标准要准要求、行驶系统技术状况不符合标准要求。行经有路口、注意行人标志、减速标线的无交通信号灯控制的交叉路口，发现桂C0D965号小型面施、超速行驶。对事故发生负有责任，建议由贺州市应急管理部门依法进行处罚，对公司存在的其他违法行为，建议由山东省济宁市交通运输部门

2. 桂林顺通长兴机动车检测有限公司。开展机动车检测业务不规范的问题，建议由桂林市市场监管、公安交警部门依法进行调查处理。

3. 湖南娄底市冷水江市顺安机动车安全性能检测有限公司。开展机动车检测业务不规范的问题，建议由湖南省娄底市市场监管、公安交警部

4. 湖南娄底市冷水江市冷新机动车安全性能检测有限公司。开展机动车检测业务不规范的问题，建议由湖南省娄底市市场监管、公安交警部

（四）对有关单位部门的处理建议

1. 钟山县人民政府。对钟山县交通运输、公安等部门开展道路交通风险隐患排查整治、重点人员及车辆摸建政府作出深刻检查。

2. 钟山县交通运输局。存在对农村公路隐患排查整改不到位等问题，钟山县交通运输局党组书记曾某某负停他有关人员，建议由钟山县人民政府按权限进行调查和处理。

智能问答

网站升级中
贺州市人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

3. 钟山县公安局交通警察大队。存在重点道路交通违法行为查处匹配度不高、打击震慑力不足等问题，钟山县公安局交通警察大队教导员陈其进行停职并调离岗位；对负有责任的其他有关人员，建议由钟山县人民政府按权限进行调查和处理。

4. 钟山公路养护中心。对所管辖的国道G323线钟山县路段存在标志不完善的问题，对负有责任的有关人员，建议由桂东公路发展中心进行调

5. 钟山县燕塘镇人民政府。存在开展道路交通安全宣传、重点车辆排查管控、道路交通隐患排查治理等工作履行属地责任不到位等问题，对山县人民政府按权限进行调查和处理。

6. 钟山县清塘镇人民政府。存在对党员干部教育管理、开展道路交通安全宣传和重点车辆摸排管控等工作履行属地责任不到位等问题，对负县人民政府按权限进行调查处理。

7. 钟山县清塘镇周岩村。存在对党员干部教育管理、开展道路交通安全宣传和重点车辆摸排管控等工作履行责任不到位等问题，建议由钟山理。

8. 山东省济宁市嘉祥县交通运输局。调查发现的有关问题，建议由山东省济宁市人民政府责成嘉祥县人民政府进行调查处理。

（五）有关单位和公职人员的处理

对于事故调查过程中发现的涉及贺州市有关单位、部门存在的问题线索及相关材料，事故调查组将依法移交市纪委监委追究有关单位、人员

(六)调查发现其他问题的处理意见

对乡道Y047白沙井至英家公路改建工程项目与国道G323线相交的道口未能按照施工设计图设置分流岛等问题的线索。由于该路段不属于“2线索移交钟山县人民政府，由钟山县人民政府另行调查处理。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取国道G323线K745+580处“2·24”较大道路交通事故惨痛教训，举一反三，进一步强化道路交通安全管理，切实落实道路交通生，特提出以下事故预防措施建议:

（一）严格落实属地安全管理责任

钟山县人民政府要强化管理责任，开展全方位、全链条、多层次道路交通安全综合整治行动和集中攻坚工作，查清本地区安全管理薄弱环节乡镇（街道）、村委（社区）切实推动“两站两员”运行，加大宣传、排查、整改等工作力度。

（二）严格落实部门安全监管责任

交通运输部门要切实履行安全生产行业监管责任，要督促运输企业强化安全管理，加强从业人员特别是驾驶员的安全生产教育培训，加强里，严格落实动态监控平台值班制度，强化道路运输企业对所属车辆的实时监管，杜绝动态监控不到位的现象发生，对不具备安全运营运输企业，依法责令停业整顿。公安、交通、公路养护等部门要对事发路段隐患及时整改，要开展道路交通安全专项整治集中攻深入国道、省道和农村公路开展隐患排查治理工作。公安部门要提高重点道路交通违法行为查处匹配度，加大打击震慑力。市场监管部门要对机范实施机动车安全检测、确保机动车合规过线，发挥源头防控作用。

（三）严格落实交通运输企业安全生产主体责任

济宁市福乐达运输有限公司要强化安全生产的法制观念，吸取本次事故教训，加强公司所属车辆的监管，加强驾驶员培训教育，配备足够的态监管系统运用，对超速行驶、疲劳驾驶等违法及时提醒。交通运输企业要强化安全管理，逐车建立安全技术管理档案，对车辆的技术状况、日际运营情况有效管理。严格遵守和执行安全生产法律法规与技术标准，建立健全安全管理制度和操作规程，加强从业人员特别是驾驶员的安全控，及时发现和纠正不安全的行车现象，同时要加强聘请第三方服务的审核与管理，切实落实企业安全生产责任。

（四）进一步加强道路交通安全宣传教育

钟山县人民政府，公安、交通运输等部门要整合社会资源，调动社会力量，开展全方位交通安全宣传教育，深入机关、企业、学校开展主题全课，要重点围绕“一老一小”，加强交通安全出行教育，组织社区村委对留守儿童、孤寡老人、进城务工人员等群体开展点避险意识。要充分发挥农村交通宣传栏、微信群等阵地堡垒作用，要定期拍摄制作宣传视频，采取针对性更强上信公众号、抖音等渠道，精准宣传，提高宣传效果和违法震慑力度，提高群众自我安全防范意识。

智能问答

网站升级中
贺州市人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

重点网站

贺州市部门网站

贺州市各县

党政机关

政府网站找错

联系我们　站点地图

主办单位：贺州市人民政府办公室　承办单位：贺州市行政审批局

桂ICP备05002231号　网站标识码：4511000008

桂公网安备45110202000050号



智能问答

网站升级中

贺州市人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。