百色田东“2•18”较大道路交通事故 调查报告

2023-04-19 17:05 来源：百色市安全生产委员会办公室

2023年2月18日7时10分左右，在广西壮族自治区百色市田东县林逢镇和同村路段国道324线K1836+400处，发生一起道路交通事故造成3人死亡，直接经济损失318.196万元。

事故发生后，自治区应急厅厅长张惠强批示：请百色应急局会同相关单位做好善后处置工作和事故调查，并举一反三，加强道路运输安全防范。人民政府市长葛国科批示：全力救治伤员，做好善后。尽快查明原因，举一反三，消除隐患。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规的规定，百色市人民政府依法成立由市应急局、市交通运输局、市总工会、市人社局、市公安局交警支队、百色公路局等单位共同组成百色田东“2·18”较大道路交通事故联合调查组（以下简称事故调查组），并邀请市纪委监委派员参加事故调查工作。

事故调查组认真贯彻落实自治区、市领导的重要批示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、检测鉴定和询问等，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及相关人员的责任，针对事故暴露出的问题，总结分析并提出整改的措施建议。

事故调查组认定，百色田东“2·18”较大道路交通事故是一起个人单方全责引发的较大生产安全非责任事故。

一、基本情况

（一）事故车辆情况

1.桂AF05A1号小型轿车。品牌型号为马自达牌CA7201AT4；类型为小型轿车；车辆使用性质为非营运；核定载人数5人；发动机号LFPM4ACCXA1F02238；检验有效期至2023年4月30日；车辆所有人为韦**；车辆购买有机动车强制险，保险期间自2022年5月17日起至2023年5月16日止。该车于2021年4月20日在百色市公安局交警支队办理车辆登记手续，车号牌为浙AY770U，所有人为谢芸，地址位于杭州市祥符镇郭家犀村。2021年4月20日经过二手车交易在南宁下。所有人为韦**，地址位于广西田东县林逢镇林逢村班芳屯十三组15号。

经查，桂AF05A1号小型轿车车辆登记注册、转户过程和核发检验合格标志均符合公安部《机动车登记规定》《机动车登记工作规范》等现车辆在检验有效期内，车辆与车辆档案记录相符。

2.桂LD6335重型半挂牵引车。机动车所有人为广西百色市远拓商贸有限责任公司，登记住所位于百色市右江区前程路4号长乐星城1幢1LZ4251M7DB，车辆类型为半挂牵引车，使用性质为货运，车辆检验有效日期至2024年4月，出厂日期为2020年9月22日，初次登记日期为2021年险，保险期间自2022年4月25日9时30分起至2023年4月25日9时30分止。该车于2021年4月1日在百色市公安局交警支队办理车辆登记手续，于2021运输证号为桂交运管百字451000025820号，经营许可证号为451000016683，经营范围为普通货运。

3.桂L8815挂重型自卸半挂车。该挂车为桂LD6335重型半挂牵引车的挂车，机动车所有人为广西百色市远拓商贸有限责任公司，登记住所位星城1幢17层1703号，品牌型号为恒通梁山牌CBZ94012，车辆类型为重型自卸半挂车；使用性质为货运；车辆检验有效日期至2024年4月，核发2020年11月26日，初次登记日期为2021年4月1日。该车于2021年4月1日在百色市公安局交警支队办理车辆登记手续，于2021年4月6日办理道路运百字451000025819号，经营许可证号为451000016683，经营范围为普通货运。

经查，桂AF05A1号小型轿车从2020年1月19日至2023年1月19日，在百色市田东县有1起违反禁令标志的违法行为，已经处理。根据机动车
车的当前状态为事故未处理。桂LD6335号重型半挂牵引车从2020年01月19日至2023年01月19日，有4起交通违法行为，分别为2021年10月07在合浦
处罚200元记3分；2021年4月27日在钦州高速路上不按车道通行，被钦州交警二大队处罚100元记0分，两起违章均已处理。另外两起违法行为均为
LD6335号重型半的当前状态为事故未处理。

桂AF05A1号小型轿车、桂LD6335重型半挂牵引车、桂L8815挂重型自卸半挂车均证照齐全，车辆登记注册过程和核发检验合格标志均符合
动车登记工作规范》等现行法律法规的规定，事故发生时车辆在检验有效期内，车辆与车辆档案记录相符。桂L8815挂重型自卸半挂车及其挂车
有效期内。

（二）驾驶员情况

1.桂AF05A1号小型轿车驾驶员韦**，男，壮族，1987年1月18日出生，住址位于广西田东县林逢镇林逢村班芳屯十三组15号，持有C1类机动
年01月22日，有效期至2032年01月22日，发证机关为广西壮族自治区南宁市公安局交通警察支队；交通方式为驾驶桂AF05A1号小型轿车，在本起

经查，驾驶人韦**自2020年02月19日至2023年02月19日止，交通违法行为共2起，其中：严重违法行为0起，一般违法行为2起。

韦**在获取机动车驾驶证和审验驾驶证的过程中，符合公安部《机动车驾驶证申领和使用规定》的规定。

2.桂LD6335号重型半挂牵引车驾驶员农**，男，1980年04月18日出生，住址位于广西田东县祥周镇联福村六立屯18号，持有A2类机动车驾
月02日，有效期至2081年12月02日，发证机关为广西壮族自治区百色市公安局交通警察支队；交通方式为驾驶桂LD6335号重型半挂牵引车牵引
2005年9月16日农**申请准驾车型为“B2”，经考试合格，2005年12月02日崇左市公安局交通警察支队核发，准驾车型为“B2”的机动车驾驶证。
型为“A2”，经考试合格，2019年06月13日百色市公安局交通警察支队核发，准驾车型为“A2”的机动车驾驶证。2007年12月11日农**初次取得
从业资格类别为经营性道路货物运输驾驶员，有效期限为2019年10月18日至2025年10月17日。

经查，驾驶人农**从2020年02月19日至2023年02月19日，交通违法行为共13起，交通违法累积记9分，其中：严重违法行为0起，一般违法行

农**在获取机动车驾驶证和审验驾驶证的过程中，符合公安部《机动车驾驶证申领和使用规定》的规定。

（三）事故相关单位情况

广西百色市远拓商贸有限责任公司。该公司为桂LD6335重型半挂牵引车的注册登记所有人。公司成立于2017年4月10日，《营
91451000MA5L2UNX4Y，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所位于百色市右江区前程路4号长乐星城1幢17层1703号，法定代表
公司注册资本为3000万元。经营范围包括建筑材料、机电产品、铁合金产品、矿产品（国家限制经营的矿产品除外）、焦炭、煤炭、石墨电极、
材回收与批发服务；普通货物道路运输；普通货物装卸服务；国内货物运输代理服务。该公司持有《道路运输经营许可证》，证号为桂交运管许
至2023年12月12日。

经查，该公司证照齐全，《道路运输经营许可证》在有效期内。

二、事故发生经过

2023年02月18日07时10分左右，韦**驾驶桂AF05A1号小型轿车（搭载黄**、黄**、韦**、黄**）沿国道324线由西（百色方向）往东（南
线K1836+400（林逢镇和同村小沙屯路段）时，车辆与对向行驶由农**驾驶桂LD6335号重型半挂牵引车牵引桂L8815挂号重型自卸半挂车（核载
撞，造成韦**、黄**当场死亡，黄**、韦**受伤，两车不同程度损坏。

三、现场道路勘查情况

事故现场位于国道324线K1836+400（林逢镇和同村小沙屯路段），道路等级为国道，道路呈东西走向，东往南宁方向，西往百色方向。道路
取向进行勘查。现场路面为干燥沥青路面，无阻碍物，视线良好，事故现场道路中间由一条黄色实线把道路划分为左右两车道，左侧道路宽为366
全宽为1150cm。紧邻机动车道的是路肩，其中右侧路肩宽为162cm，左侧路肩宽为175cm。道路右侧为土坡，左侧为村庄；现场为一般右弯上坡
3%；左侧机动车道施画有三组减速带；现场勘查以中心单黄实线为基准线，以道路北侧路边K1836+400桩为基准点进行测量。现场勘查是在白天
设置有道路交通标志牌。

田东县公路管理局提供的道路数据：G324线K1836+100至K1836+700路段该路段设计公路等级为二级公路，设计时速为60km/h，路基宽度1
2.935%，圆曲线半为350m。以上指标均符合《公路工程技术标准》。该路段不属于危险路段。

四、人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

1.韦**，男，36岁，壮族，系桂AF05A1号小型轿车驾驶员，因交通事故致头部、胸部被撞击致颅脑损伤合并胸部多器官破裂死亡。

2.黄**，男，57岁，壮族，系桂AF05A1号小型轿车后排中间位置乘员，因交通事故致胸部被撞击或挤压致胸部多器官破裂死亡。

3.黄**，男，56岁，壮族，系桂AF05A1号小型轿车后排左侧位置乘员，因交通事故致头面部被撞击致颅脑损伤死亡。

4.韦**，男，40岁，壮族，系桂AF05A1号小型轿车后排右侧位置乘员，在事故中受伤。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》规定，经广西百色市远拓商贸有限责任公司和交警部门统计，事故调查组确认，此次事故共造成直接经济损失318.196万元。

五、其他情况

（一）天气情况

田东县气象局提供的天气信息：2023年02月18日7时田东县林逢镇无降雨，湿度74%，东南风2-3级。

（二）车辆行驶轨迹查询情况

1.桂LD6335号重型半挂牵引车自2023年2月17日23时00分车载GPS于广西钦州钦南区钦州港大道正西约602米发送数据，至2023年2月18日1时41分车载县；自2023年2月18日4时57分车载GPS于广西崇左扶绥县发送数据，至2023年2月18日7时10分车载GPS数据停止。

2.桂AF05A1号小型轿车的行车轨迹自广西田东县林逢镇林逢村班芳屯往林逢镇和同村小沙屯路段（事故地点），行驶距离为2.55公里，行驶时间为20驶时长约为19分钟。期间停靠家门前3分钟，停靠林逢菜市场约8分钟。

六、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年02月18日07时13分左右，田东县公安局交警大队值班民警接到田东县公安局“110”指挥中心指令称:在二级公路和同加油站路段，有一起货车车（桂AF05A1）相撞，有三人受伤，已通知120急救中心，要求交警前往处理。接报后，田东县交警大队值班民警迅速出警。在获知事故已造成2人死亡，2动《较大道路交通事故应急处置预案》，由大队教导员、副大队长立即带领事故处理民警赶赴现场调查，同时联系辖区林逢派出所核实事故情况。并将事故市公安局交警支队、田东县人民政府等部门。

田东县委、县政府接报后，主要领导高度重视，立即作出指示，要求妥善处置，全力救治，做好善后。县委常委、统战部部长，县人民政府副县长李树局长黄高云第一时间组织交警大队、应急、消防、交通、公路养护中心和林逢镇政府等相关部门赶到现场开展事故救援处置等工作。同时，田东县立即制方案，成立由县委、县政府主要领导担任组长，县委常委、副县长等县领导为副组长，相关县直单位、林逢镇政府为成员单位的“2·18”道路交通事故处置工组、伤员救治组、死者善后和家属安抚组、事故调查组、舆情引导组、后勤保障组等六个工作组，全力以赴开展伤员救治、事故调查处置以及家属

县交通局接报警后立即派出行政执法工作队员前往交通事故现场配合县公安交警、应急管理和消防等部门实施现场救援、道路交通管控及伤员家属安抚报送“2.18”交通事故信息。

公路养护中心接到信息立即启动公路突发事件应急预案，并按照预案的流程执行，组织应急队伍前往事故现场协助交警部门做好事故善后工路突发事件信息。在交警部门处理事故完毕后，立即对事故路段油渍污染路面进行清污处理，以免因路面打滑造成二次事故的发生。

市人民政府接报后，立即派出市应急局、市交通运输局、市公安局交警支队等部门领导赶赴事故现场指导事故救援和善后处置工作。

在信息报送和舆情导控方面，田东县公安局第一时间电话报市局警令指挥部及各有关领导，并迅速组织开展信息收集上报工作，结合现场报工作信息，无迟报、漏报现象。同时按照“三同步”工作要求开展舆情处置工作，加强网络舆情导控，加大负面舆情处置力度。此事故未发现造谣

（二）医疗救治及善后情况

黄**受伤后送往田东县人民医院进行抢救，2023年02月18日11时28分抢救无效死亡。广西百色市远拓商贸有限责任公司已于2月19日向每位费。3名死者遗体已分别由其家属运送回老家安葬。韦**送往由县人民医院，于当日转院往市右江民族医学院附属医院进行治疗，目前病情稳定。

七、事故原因分析

事故直接原因是桂AF05A1号小型轿车驾驶员韦**驾驶机动车违反交通信号通行，在不具备超车条件的弯坡路段连续超车驶入对向车道，且超速行驶。

（一）直接原因分析

1.事故发生时，桂AF05A1号小型轿车驾驶员韦**存在驾驶机动车在不具备超车条件的弯坡路段连续超车驶入对向车道[]、驾驶机动车超速行驶[]、

2.事故发生时，桂LD6335号重型半挂牵引车驾驶员农**存在驾驶机件不符合技术标准的机动车[]的违法行为。

3.事故发生时，桂AF05A1号小型轿车车上乘员黄**、黄**、韦**、黄**无违法行为。

《田东县公安局交警大队事故责任认定书》认定，此次事故，韦**的交通违法行为与该事故的发生存在过错和作用关系，农**交通违法行为与此事故韦**单方过错作用导致事故。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.血液酒精含量检验鉴定情况

由右江司法鉴定中心对农**、韦**血液酒精含量进行检验鉴定。送检农**血液中未检出乙醇，送检韦**血液中未检出乙醇。

2. 血液毒物含量检验鉴定情况

由金桂司法鉴定中心对农**、韦**血液毒物含量进行检验鉴定。送检农**血液中未检出毒物，送检韦**血液中未检出毒物。

3. 车辆检验鉴定情况

由广东华亿司法鉴定所对桂LD6335号重型半挂牵引车、桂L8815挂号重型自卸半挂车、桂AF05A1号小型轿车进行车辆检验鉴定。

（1）桂LD6335号重型半挂牵引车的转向系、行驶系、照明及信号装置均未检见有不符合相关规定要求的情形；制动系不符合《汽车制动系统修2017）的相关规定要求，左侧第三轴制动鼓摩擦块磨损量超过使用极限值。

（2）桂L8815挂号重型自卸半挂车的制动系、行驶系、侧面防护装置、照明及信号装置均未检见有不符合相关规定要求的情形。

（3）桂AF05A1号小型轿车的制动系、行驶系、转向系、照明及信号装置均无法检验。

4.车速鉴定情况

广东华亿司法鉴定所对桂LD6335号重型半挂牵引车、桂L8815挂号重型自卸半挂车、桂AF05A1号小型轿车进行车速检验鉴定。桂LD6335号重型半挂牵挂车的车速约为42km/h。桂AF05A1号小型轿车事发时的车速约为71km/h。桂AF05A1号小型轿车超速。

5.载货重量情况

桂LD6335号重型半挂牵引车（挂车号：桂L8815挂）载货（锰矿），经过磅，该车核载32900kg，实载32520kg。桂LD6335号重型半挂牵引车未超载。

八、对有关责任人的处理建议

（一）桂AF05A1号小型轿车驾驶员韦**

韦**驾驶机动车在不具备超车条件的弯坡路段连续超车驶过道路中间实线且超速行驶，其行为属单方过错作用导致事故，对该起事故承担全应负刑事责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不追究其刑事责任。

（二）桂LD6335号重型半挂牵引车驾驶员农**

农**驾驶机件不符合技术标准的机动车，其行为虽与此事故的发生不存在过错和作用关系，在本次事故中不承担事故责任。但其行为违反国公安局交警大队对其进行处理。

九、事故整改和防范措施

百色田东“2·18”较大道路交通事故是一起因驾驶员违规超车、超速行驶、违反交通信号通行引发的事故，暴露出在驾驶员培训以及各相关题，教训十分深刻。为防止类似事故再次发生，特提出以下防范措施建议：

（一）强化道路交通安全党委政府属地管理责任。田东县人民政府要认真贯彻落实自治区党委、自治区人民政府以及市委、市人民政府署，每季度组织召开道路交通安全专题会议研究解决道路交通安全突出问题，保障道路交通安全专项资金投入，加强道路交通安全基础建设和监监管执法必需的人员、经费和车辆等装备。督促和推动各交通监管部门认真履行监管职责，加大监管力度，严格执法，确保辖区道路交通秩序畅通

（二）加强道路交通安全监管。田东县公安交警部门要认真履行道路交通安全管理职责，加强机动车驾驶人管理工作。强化驾驶人日常教严格驾驶人考试发证、上路行驶、教育管理等工作要求，促进提高驾驶人整体安全文明驾驶素质。要加强对交通事故多发路段和时段的管控，加疲劳驾驶、违规超车、违反交通信号通行等交通违法行为的查处力度。要实行交通违法处罚前教育，对现场查处的交通违法行为，要查处一起、记录的交通违法行为，要求当事人到大中队接受处理，按规定予以记分，在处理时，对大中型客货车违法行为人还要进行不少于半小时的交通安训质量，把好驾驶人培训考试第一关，会同道路运输管理部门加强驾驶培训质量全过程监管。建立驾驶培训质量倒查制度。汇总分析驾驶人发生情况，通报道路运输管理机构进行培训质量责任倒查，对存在考试合格率排名靠后、缩短培训学时、减少培训项目、参与买卖驾驶证等情形的，暂

（三）强化道路运输安全监管。田东县交通运输主管部门要认真履行道路运输行业安全监管职责，深入道路运输企业开展督查检查，督促责任。要加强运输车辆动态监管，重型载货汽车和半挂牵引车应在出厂前安装卫星定位装置，并接入道路货运车辆公共监管与服务平台。要督任，切实加强对所属车辆和驾驶人的疲劳驾驶、超速行驶动态监管，确保车载卫星定位装置工作正常、监控有效。加强机动车安全技术检验和营检测机构的资格管理和计量认证管理，严厉打击出具虚假检验检测报告行为。加强货运车辆及驾驶人的检查力度。依托服务站、收费站，加大对车辆的检查力度，重点查看车辆载货情况，了解连续驾驶时间、卫星定位装置使用情况，消除超重、超速、性能不合格等严重交通违法行为。

（四）压实企业安全生产主体责任。道路运输企业要提高企业安全生产的主体责任意识，提高企业安全管理人员的主体责任意识和工作能（驾驶人、安全员）等主体责任意识和发现、排查安全隐患的能力，营造企业道路交通安全工作人人参与、人人有责的氛围。要建立完善内部安管理制度，规范技术标准，强化对车辆和驾驶人的安全管理。要严格落实各项安全管理制度，对道路交通安全实行内部刚性管理。依托GPS监控实进行升级，保证系统安全可靠运行，真正起到对车辆的动态监管作用。要建立内部管理制度，做好自查自纠。对违法规定的驾驶人企业内部要依隐患扼杀在萌芽状态。要实行数据共享。要将企业安装的GPS卫星定位信息接入到公共监管与服务平台，切实加强对企业所属车辆和驾驶人的动态

交通事故联合调查组

2023年4月18日

中央部门网站 省（区市）政府网站 自治区各部门网站 自治区各市网站 自治区各县（区）

主办：广西壮族自治区百色市人民政府办公室
地址：广西壮族自治区百色市右江区向阳路13号
邮编：533000 电话：0776 - 2834038（仅受理网站建设维护相关问题） 网站地图
桂公网安备45100202000143号 桂ICP备08000995号-1
网站标识码 ：4510000031