来宾兴宾“7•18”较大道路交通事故调查报告

2024-11-15 11:55 来源：来宾市应急管理局

2024年7月18日12时23分许，来宾市兴宾区城厢镇来福路都满村路段发生一起小型普通客车与重型半牵引车碰撞的较大道路交通事故，造成4人

事故发生后，自治区党委、政府和市委、市政府高度重视。自治区党委书记刘宁，自治区党委副书记、自治区主席蓝**，自治区党委常委、政廖和明先后作出批示，对事故善后、调查、处理等工作提出明确要求。副市长、市公安局局长李泽进及公安、应急管理、交通运输、消防救援等有后处置工作。

为认真贯彻落实自治区党委、政府和市委、市政府领导指示批示精神，依据有关法律法规，市人民政府成立了由市应急管理局、市公安局、市组成的来宾兴宾“7·18”较大道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），全面开展事故调查工作，并邀请市纪委监委、市检察院参与。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、询问谈话、现场勘验、视频分析、检测鉴定等，查清了况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了整改和防范措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2024年7月18日12时22分许，胡某某驾驶桂BPB488号小型普通客车（以下简称小车）搭乘罗某某、覃某锋、覃某晗沿S304线由武宣县往来宾段时，车辆失控跨越道路中心隔离花圃驶入对向车道，与对向由吴某某驾驶的桂NC1613号重型半挂牵引车牵引桂NBF28挂号重型自卸半挂车（以经现场抢救无效死亡及两车不同程度损坏的较大道路交通事故。

（二）事故现场勘查情况

事故地点位于来宾市兴宾区来福路9km+200m处，路面为水泥铺装，路面状况完好，路表潮湿，视线良好，无影响视线或行驶的障碍物。道路北两侧均为林地，由西往东为坡度2°的下坡路段。道路全宽20.86m，道路中间设置有宽0.95m、高0.2m的花圃隔离带，将道路分隔成双向四车道

南侧路面宽8.93m，车行道与花圃隔离带之间用白色单实线分隔，车行道与车行道之间用白色单虚线分隔，南侧路面由南往北第一条车行道宽3.5r
肩之间用白色单实线分隔，路肩宽2.13m，路肩外有宽1.2m、深0.6m的排水沟。现场中心往东30m北侧路面外设置有“限制速度60”交通标志牌，往
滑，过往车辆请减速慢行”交通标志牌。

事故现场遗留有多条事故车辆轮胎拖印、侧滑印，南侧路肩及由南往北第一条车行道存在一条油污，该油污自西往东延伸至小车车底处。胡某
排水沟草丛。小车右侧车身有大面积碰撞痕迹，右侧车身的B柱、C柱、D柱全部断裂并与车身分离，整个右侧车身向内凹陷变形，车顶部位掀开，
落。货车车头有大面积碰撞痕迹，中网脱落，装饰板脱落缺失。事发时，货车为空车，未运载货物。

（三）事故车辆基本情况

1．桂BPB488号小型普通客车基本情况。核载7人，实载4人，机动车登记所有人：胡某某，使用性质：非营运，车辆品牌/型号：五菱牌
LZWADAGAXE8040363，初次登记日期：2014年5月6日，检验有效期止：2025年5月31日，该车已投保机动车交通事故责任强制保险及机动车商

2．桂NC1613号重型半挂牵引车基本情况。核载2人，实载1人，机动车登记所有人：吴某某，使用性质：货运，车辆品牌/型号：乘龙牌/
LNXDBL0G7LL703167，总质量：24995KG，初次登记日期：2020年3月3日，检验有效期止：2025年3月31日，该车已投保机动车交通事故责任强

该车持有《道路运输证》，证号：交运管钦字450721212716号，业户名称：吴某某，地址：灵山县灵城街道附城社区*****号，经营许可证号：
范围：普通货运，经营状态：营运，有效期：自2023年4月11日起至2026年4月10日止，发证机关：灵山县行政审批局，下次年审日期：2025年3月

3．桂NFB28挂重型半挂自卸车基本情况。机动车登记所有人：吴某某，使用性质：货运，车辆品牌/型号：沃德利牌/WDL9044Z，车身颜色：
质量：40000KG，初次登记日期：2023年4月13日，检验有效期止：2025年4月30日。

（四）事故车辆驾驶人基本情况

1．胡某某，男，62岁，小车驾驶人，住址：柳城县沙埔镇沙埔村民委*****号，身份证及驾驶证号：450222********1314，驾驶证准驾车型：
2019年8月2日，有效期限：2019年8月2日至2025年8月2日。

2．吴某某，男，41岁，货车驾驶人，住址：灵山县灵城镇附城村委******号，身份证及驾驶证号：450721********0039，驾驶证准驾车型：A2
日，有效期限：2020年3月8日至长期。

吴某某持有《道路运输经营许可证》，证号：桂交运管许可钦字450721208272号，地址：灵山县灵城街道附城社区*****号，经营范围：普通货
证机构：灵山县行政审批局，状态：有效。

吴某某持有《道路运输从业人员从业资格证》，证号：450721********0039，从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，从业资格状态：从业
2020年7月8日，有效期至：2026年7月7日。

（五）道路基本情况

来福路为原S323线来宾至武宣二级公路改扩建，建设单位为来宾市交通运输局，设计单位为广西路佳道桥勘察设计有限公司，勘察单位为桂
工程咨询有限公司，项目于2012年9月开工建设，2015年4月全线建成通车，2014年12月至2017年7个标段陆续通过交工验收，2020年8月通过竣
处，终点位于来宾市兴宾区城厢镇福龙村附近，全长10.482km，其中，市政路段2.243km，水泥混凝土路面，双向四车道，混合车道宽21m，两侧
速度50km/h；一级公路8.239km，为四车道一级公路标准，设计行车速度为60km/h，水泥混凝土路面，路基宽度21m，路面宽度19m，汽车荷载等
负责管养。

（六）天气情况

根据来宾市气象局证明证实：2024年7月18日12时至2024年7月18日13时来宾市兴宾蒙村国家气象观测站温度为26.4°C-26.6°C，相对湿度92%
为1-2级。通过调取事故现场附近的视频监控及小车行车记录仪，证实事故发生时路面有水。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成4人死亡，具体如下：

1．胡某某，男，62岁，身份证号：450222********1314，住址：柳城县沙埔镇沙埔村民委*****号。经法医检验鉴定，胡某某系交通事故造成性失血性休克死亡。

2．罗某某，女，56岁，系胡某某妻子，身份证号：450222********1345，住址：柳城县沙埔镇沙埔村民委*****号。经法医检验鉴定，罗某某死亡。

3．覃某锋，男，13岁，系胡某某外孙子，身份证号：450802********1731，住址：贵港市港北区中山北路***号。经法医检验鉴定，覃某锋系性休克合并急性失血性休克而死亡。

4．覃某晗，女，10岁，系胡某某外孙女，身份证号：450802********1744，住址：贵港市港北区中山北路***号。经法医检验鉴定，覃某晗系创伤性休克合并急性失血性休克死亡。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约5万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）应急救援和处置情况

2024年7月18日12时23分，来宾市公安局警令指挥部接当事人吴某某报警称：在兴宾区城厢镇都满村福隆砖厂路段，其驾驶的货车与一辆小车来宾市公安局交警支队二三大队处警，同时将报警信息转120急救指挥中心、119指挥中心。12时32分，来宾市公安局交警支队二三大队到达事故现场开展人员抢救。12时50分，兴宾区河西消防救援站到达现场并立即组织开展救援。12时59分，消防救援人员相继将小车内的3名被困人员救出。生命体征。17时40分许，事故现场处置完毕，恢复交通。

（二）应急处置评估

接到事故信息报告后，来宾市委、市政府高度重视，立即启动应急响应，副市长、市公安局长李泽进及公安、应急管理、交通运输、消防救援乡镇负责同志，立即赶赴现场开展救援和应急处置工作。自治区党委、政府和市委、市政府主要、分管领导第一时间作出指示批示，要求认真做好

事发次日，自治区公安厅派出工作组到来宾指导事故现场隐患排查和事故调查工作。

事故调查组认为，事故发生后，来宾市应急响应启动及时，涉及的相关部门单位应急救援处置得当，未造成次生事故和衍生事件发生。

三、事故原因及性质

（一）事故相关检验检测和鉴定情况

1．事故车辆检验鉴定情况。

经委托贵港市华宝机动车服务有限公司司法鉴定所对小车、货车进行车辆安全技术状况检验鉴定，鉴定意见为：

小车的转向系、行驶系、雨刮器、喇叭安全技术状况（除事故受损外）符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）的相关规定，（GBT18274-2017）及《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）的相关规定。

货车转向系、雨刮器、喇叭安全技术状况符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）的相关规定，制动系安全技术状况不符合《汽车《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）的相关规定，行驶系安全技术状况不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）的相关规定

2．事故车辆车速检验鉴定情况。

经委托贵港市华宝机动车服务有限公司司法鉴定所对小车、货车事发时的行驶速度进行检验鉴定，鉴定意见为：

小车事发时（失控前）的行驶速度约为74km/h。

货车事发时（制动前）的行驶速度约为66km/h。

3．驾驶人员乙醇含量、甲基苯丙胺检验鉴定情况。

（1）酒精检测

委托柳州市明桂司法鉴定中心对胡某某、吴某某的血样进行了酒精含量检验鉴定。根据检验结果，胡某某、吴某某的血样均未检出乙醇，排除

（2）毒驾检验

经委托柳州市明桂司法鉴定中心对胡某某尿液进行了定性鉴定，未检出甲基苯丙胺、氯胺酮、哌替啶、06—单乙酰吗啡、吗啡、可待因成分，

4．事故路段检验鉴定情况。

经委托广东中智痕迹司法鉴定所对来宾市兴宾区来福路9km+200m路段路面标志标线、纵坡及摩擦系数进行鉴定，鉴定意见为：

（1）事发时事故现场路段弯道北侧有汇入路口，该弯道处未施划禁止跨越同向车行道分界线，不符合相关标准；

（2）事发时事故现场路段路口标志设立不符合相关标准；

（3）事发时事故现场路段北侧纵坡符合相关标准；

（4）事故现场路段干燥水泥路面的摩擦系数区间φ的范围值为0.593-0.703，模拟潮湿水泥路面的摩擦系数区间φ的范围值为0.455-0.469。

（二）事故直接原因

经调查认定，事故直接原因是：胡某某驾驶制动系不符合安全技术标准存在安全隐患的小车上道路行驶，在雨天行经路面湿滑容易发生危险的行驶的货车发生碰撞。

（三）调查发现的其他问题

1．吴某某对运输车辆维护不到位，安全意识不强，安全教育培训落实不到位。

2．事发路段存在弯道北侧有汇入路口处未施划禁止跨越同向车行道分界线、两处路口未设立交叉路口警告标识等问题。

（四）事故性质

事故小车为非营运车辆，且事发时不存在非法从事生产经营活动行为。同时，事故货车虽然属于《生产安全事故统计调查制度》（应急〔2023
空载状态，没有从事相应生产经营活动。综上，事故调查组认定，来宾兴宾“7·18”较大道路交通事故是一起非生产安全责任事故。

四、相关部门履职情况

（一）来宾市交通运输局

来宾市交通运输局认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，压实管理责任，严格落实安全生产“三个必
场专项整治、货车违法超限超载治理、公路路域环境综合治理等专项治理行动，切实维护交通运输行业安全生产形势稳定。同时，为提升群众的法
开展非法营运、治超宣传、“5·26”爱路日及路政宣传月等宣传活动，充分利用单位LED显示屏和单位宣传栏等载体滚动播放宣传标语，在公路沿线
群众进一步增强知法懂法、守法用法意识。2024年以来，支队共出动执法人员5246人次，出动执法车辆1397辆次，检查企业133家次，检查车辆
案件108起、非法营运案件89起，巡查国省道662次、农村公路1180次，清理非公路标志60余个、路障等设施20起，发放宣传单4500多份，悬挂宣
路段327次，清理公路标志5个、路障等设施2起，查处违法超限运输案件12起、非法改装案件7起、非法营运案件4起。

（二）来宾市公安局交通警察支队二三大队合署

今年以来，来宾市公安局交通警察支队二三大队合署在S304线（来福路）来宾东路段、蒙村路段、寺山镇高速桥底路段等地点开展重点车辆
行为2590起，其中酒醉驾35起，货车超载138起（超载100%以上11起），货车疲劳驾驶2起，超员22起，小车超速2起，机动车超检11起，准驾不
12起，驾乘人员不系安全带846起，摩托车无证驾驶51起，超检23起，不佩戴安全头盔131起，无号牌21起，准驾不符1起，非机动车未登记注册
为1060起。事故发生后，查处各类交通违法行为1216起，其中:酒驾16起，醉驾10起，无证127起，超检71起，无牌307起，超员117起，超载67起
逾期未报废10起，准驾不符9起、稽查布控4起等违法行为。电车逆行26起，电车未靠右行驶40起，改装50起，未带驾驶证26起，超高超长48起，其

经调查，未发现有关职能部门在日常执勤、监管工作中存在脱岗及不作为等行为，事故发生后，相关部门和单位迅速赶到现场进行处置，认真

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

胡某某的行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条①、第四十二条②的规定，根据《道路交通事故处理程序规定》

第六十条③的规定，公安交警部门认定胡某某承担事故主要责任，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条④的规定，涉嫌交通肇

①《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：“驾驶人驾驶机动车上道路行驶　　前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得
安全隐患的机动车。”

②《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条：“机动车上道路行驶，不得超过限　　速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应

夜间行驶或者在容易发生危险的路段行驶，以及遇有沙尘、冰雹、雨、雪、雾、结　　冰等气象条件时，应当降低行驶速度。”

③《道路交通事故处理程序规定》第六十条：“公安机关交通管理部门应当根据当事人　　的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严

（一）因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任；

（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等

（三）各方均无导致道路交通事故的过错，属于交通意外事故的，各方均无责任。

一方当事人故意造成道路交通事故的，他方无责任。”

④《中华人民共和国刑法》第一百三十三条：“违反交通运输管理法规，因而发生重　大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的
逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。”

（二）其他处理建议

1．建议来宾市交通运输局加强对来福路的管养，及时整改事发路段存在的安全隐患问题。

2．对道路运输经营业户吴某某存在的对运输车辆维护不到位、安全教育培训落实不到位等问题，建议由来宾市交通运输局移交其属地交通运输

六、事故主要教训

（一）加大超速行驶违法行为查处力度。此次事故，两位事故车辆驾驶人均存在超速行驶行为，且胡某某的超速行为导致车辆失控驶入对向车
发生，仍需加大对超速行驶违法行为的查处力度。

（二）加强道路交通安全宣传教育。此次事故，两位事故车辆驾驶人特别是胡某某本人，没有意识到超速行驶的危险性，安全驾车意识不高，
按规定系安全带，驾驶员亦未提醒督促到位，交通安全意识淡薄。因此，仍需进一步加强交通安全宣传、教育和培训，不断提升交通参与者的安全

（三）加强道路运输个体户监管。当前，货运个体户数量众多，货车所有人既是业主，又是安全员，同时又是驾驶人，往往自我安全教育培训一步加强道路运输个体户的监管，督促其落实安全主体责任。

七、事故整改和防范措施

（一）认真汲取事故教训，压实道路交通安全管理责任。市公安、交通运输部门和兴宾区人民政府要认真贯彻落实中央、自治区和市委、市人牢固树立科学发展、安全发展理念，充分认识抓好道路交通安全工作的重要性，落实“党政同责、一岗双责”要求，切实承担起“促一方发展、保一方

（二）强化安全监管措施，督促企业落实主体责任。市公安、交通运输部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管要突出对重点路段的管控和检查力度，严厉查处超速行驶、未按规定使用安全带等违法行为，加大对疲劳驾驶等行为预警查处力度。市交通运输部力度，督促道路运输企业特别是道路运输个体户加强车辆维护、安全教育培训，切实落实好安全生产主体责任。

（三）加大宣传力度，营造道路交通浓厚的严管氛围。市公安、交通运输部门和兴宾区人民政府要切实加大宣传教育力度，大力开展交通安全宣传工作，通过多种宣传载体和媒介，强化对驾驶人、学生等重点群体交通法规和交通安全常识的宣传力度，提高全社会交通参与者的安全意识。

来宾兴宾“7·18”较大道路交通事故调查组

2024年9月18日

政府网站找错 党政机关

网站地图 联系我们

主办单位：来宾市人民政府办公室　承办单位：来宾市政务服务和大数据发展局

地址：广西壮族自治区来宾市人民路1号　邮编：546100

桂公网安备 45130202000120号　桂ICP备05002094号-1　网站标识码：4513000027

中国互联网违法和不良信息举报中心 12377 www.12377.cn

来宾市互联网违法和不良信息举报平台

安全事故调查报告

来宾兴宾“7•18”较大道路交通事故调查报告

2024-11-15 11:55　来源：来宾市应急管理局　【字体：大 中 小】

2024年7月18日12时23分许，来宾市兴宾区城厢镇来福路都满村路段发生一起小型普通客车与重型半牵引车碰撞的较大道路交通事故，造成4人死亡及两车不同程度损坏。

事故发生后，自治区党委、政府和市委、市政府高度重视。自治区党委书记刘宁，自治区党委副书记、自治区主席蓝**，自治区党委常委、政法委书记苗庆旺，市委书记何**，市委副书记、市长廖和明先后作出批示，对事故善后、调查、处理等工作提出明确要求。副市长、市公安局局长李泽进及公安、应急管理、交通运输、消防救援等有关部门负责同志第一时间赶赴现场指挥事故救援和善后处置工作。

为认真贯彻落实自治区党委、政府和市委、市政府领导指示批示精神，依据有关法律法规，市人民政府成立了由市应急管理局、市公安局、市交通运输局、市总工会、兴宾区人民政府等单位人员组成的来宾兴宾“7·18”较大道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），全面开展事故调查工作，并邀请市纪委监委、市检察院参与。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、询问谈话、现场勘验、视频分析、检测鉴定等，查清了事故经过、发生原因、人员伤亡、直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了整改和防范措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2024年7月18日12时22分许，胡某某驾驶桂BPB488号小型普通客车（以下简称小车）搭乘罗某某、覃某锋、覃某晗沿S304线由武宣县往来宾市城区方向行驶至来宾市兴宾区来福路9km+200m路段时，车辆失控跨越道路中心隔离花圃驶入对向车道，与对向由吴某某驾驶的桂NC1613号重型半挂牵引车牵引桂NBF28挂号重型自卸半挂车（以下简称货车）发生碰撞，造成小车上的4名驾乘人员经现场抢救无效死亡及两车不同程度损坏的较大道路交通事故。

（二）事故现场勘查情况

事故地点位于来宾市兴宾区来福路9km+200m处，路面为水泥铺装，路面状况完好，路表潮湿，视线良好，无影响视线或行驶的障碍物。道路呈东西走向，东往武宣县方向，西往来宾市城区，南北两侧均为林地，由西往东为坡度2°的下坡路段。道路全宽20.86m，道路中间设置有宽0.95m、高0.2m的花圃隔离带，将道路分隔成双向四车道（即南侧路面和北侧路面，事故现场位于南侧路面）。南侧路面宽8.93m，车行道与花圃隔离带之间用白色单实线分隔，车行道与车行道之间用白色单虚线分隔，南侧路面由南往北第一条车行道宽3.5m、第二条车行道宽3.3m，设置有路肩，车行道与路肩之间用白色单实线分隔，路肩宽2.13m，路肩外有宽1.2m、深0.6m的排水沟。现场中心往东30m北侧路面外设置有“限制速度60”交通标志牌，往西8m-10m南侧路面外设置有“限制速度60、雨天路滑，过往车辆请减速慢行”交通标志牌。

事故现场遗留有多条事故车辆轮胎拖印、侧滑印，南侧路肩及由南往北第一条车行道存在一条油污，该油污自西往东延伸至小车车底处。胡某某、罗某某、覃某晗被困小车内，覃某锋被抛至车旁排水沟草丛。小车右侧车身有大面积碰撞痕迹，右侧车身的B柱、C柱、D柱全部断裂并与车身分离，整个右侧车身向内凹陷变形，车顶部位掀开，全车的挡风玻璃全部破裂，原附灰色油漆大面积脱落。货车车头有大面积碰撞痕迹，中网脱落，装饰板脱落缺失。事发时，货车为空车，未运载货物。

（三）事故车辆基本情况

1．桂BPB488号小型普通客车基本情况。核载7人，实载4人，机动车登记所有人：胡某某，使用性质：非营运，车辆品牌/型号：五菱牌/LZW6430JF，车身颜色：灰色，车辆识别代号：LZWADAGAXE8040363，初次登记日期：2014年5月6日，检验有效期止：2025年5月31日，该车已投保机动车交通事故责任强制保险及机动车商业保险，且在保险期内。

2．桂NC1613号重型半挂牵引车基本情况。核载2人，实载1人，机动车登记所有人：吴某某，使用性质：货运，车辆品牌/型号：乘龙牌/LZ4251M7DB，车身颜色：黄色，车辆识别代号：LNXDBL0G7LL703167，总质量：24995KG，初次登记日期：2020年3月3日，检验有效期止：2025年3月31日，该车已投保机动车交通事故责任强制保险及机动车商业保险，且在保险期内。

该车持有《道路运输证》，证号：交运管钦字450721212716号，业户名称：吴某某，地址：灵山县灵城街道附城社区*****号，经营许可证号：450721208272，车辆类型：重型半挂牵引车，经营范围：普通货运，经营状态：营运，有效期：自2023年4月11日起至2026年4月10日止，发证机关：灵山县行政审批局，下次年审日期：2025年3月31日，下次技评日期：2025年2月19日。

3．桂NFB28挂重型半挂自卸车基本情况。机动车登记所有人：吴某某，使用性质：货运，车辆品牌/型号：沃德利牌/WDL9044Z，车身颜色：红色，车辆识别代号：LA996RZC5P0WDL051，总质量：40000KG，初次登记日期：2023年4月13日，检验有效期止：2025年4月30日。

（四）事故车辆驾驶人基本情况

1．胡某某，男，62岁，小车驾驶人，住址：柳城县沙埔镇沙埔村民委*****号，身份证及驾驶证号：450222********1314，驾驶证准驾车型：C1，驾驶证状态：事发前为正常，初次领证日期：2019年8月2日，有效期限：2019年8月2日至2025年8月2日。

2．吴某某，男，41岁，货车驾驶人，住址：灵山县灵城镇附城村委******号，身份证及驾驶证号：450721********0039，驾驶证准驾车型：A2E，驾驶证状态：正常，初次领证日期：2002年3月8日，有效期限：2020年3月8日至长期。

吴某某持有《道路运输经营许可证》，证号：桂交运管许可钦字450721208272号，地址：灵山县灵城街道附城社区*****号，经营范围：普通货运，有效期：2023年4月11日至2027年4月10日，发证机构：灵山县行政审批局，状态：有效。

吴某某持有《道路运输从业人员从业资格证》，证号：450721********0039，从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，从业资格状态：从业，发证机构：钦州市道路运输管理处，发证日期：2020年7月8日，有效期至：2026年7月7日。

（五）道路基本情况

来福路为原S323线来宾至武宣二级公路改扩建，建设单位为来宾市交通运输局，设计单位为广西路佳道桥勘察设计有限公司，勘察单位为桂林矿产地质研究院工程勘察院，监理单位为广西双建工程咨询有限公司，项目于2012年9月开工建设，2015年4月全线建成通车，2014年12月至2017年7个标段陆续通过交工验收，2020年8月通过竣工验收。该路起点位于来宾市兴宾区天然桥路终点处，终点位于来宾市兴宾区城厢镇福龙村附近，全长10.482km，其中，市政路段2.243km，水泥混凝土路面，双向四车道，混合车道宽21m，两侧人行道各宽3.5m，道路等级为城市次干路I级，行车速度50km/h；一级公路8.239km，为四车道一级公路标准，设计行车速度为60km/h，水泥混凝土路面，路基宽度21m，路面宽度19m，汽车荷载等级公路-I级。目前，来福路实际由来宾市交通运输局负责管养。

（六）天气情况

根据来宾市气象局证明证实：2024年7月18日12时至2024年7月18日13时来宾市兴宾蒙村国家气象观测站温度为26.4°C-26.6°C，相对湿度92%-96%，降雨量5.2mm，主体风向为南风，风力等级为1-2级。通过调取事故现场附近的视频监控及小车行车记录仪，证实事故发生时路面有水。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成4人死亡，具体如下：

1．胡某某，男，62岁，身份证号：450222********1314，住址：柳城县沙埔镇沙埔村民委*****号。经法医检验鉴定，胡某某系交通事故造成颅脑严重损伤、胸腹脏器破损所致创伤性休克合并急性失血性休克死亡。

2．罗某某，女，56岁，系胡某某妻子，身份证号：450222********1345，住址：柳城县沙埔镇沙埔村民委*****号。经法医检验鉴定，罗某某系胸腹脏器破损所致创伤性休克、急性失血性休克而死亡。

3．覃某锋，男，13岁，系胡某某外孙子，身份证号：450802********1731，住址：贵港市港北区中山北路***号。经法医检验鉴定，覃某锋系交通事故造成颅脑严重损伤、胸腹脏器破损所致创伤性休克合并急性失血性休克而死亡。

4．覃某晗，女，10岁，系胡某某外孙女，身份证号：450802********1744，住址：贵港市港北区中山北路***号。经法医检验鉴定，覃某晗系交通事故造成颅底脊髓严重损伤、胸腹脏器破损所致创伤性休克合并急性失血性休克死亡。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约5万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）应急救援和处置情况

2024年7月18日12时23分，来宾市公安局警令指挥部接当事人吴某某报警称：在兴宾区城厢镇都满村福隆砖厂路段，其驾驶的货车与一辆小车相撞，一人昏迷。来宾市公安局警令指挥部立即指令来宾市公安局交警支队二三大队处警，同时将报警信息转120急救指挥中心、119指挥中心。12时32分，来宾市公安局交警支队二三大队到达事故现场处置。12时49分，兴宾区人民医院救护车到达现场开展人员抢救。12时50分，兴宾区河西消防救援站到达现场并立即组织开展救援。12时59分，消防救援人员相继将小车内的3名被困人员救出。经现场医护人员确认，小车上的4名驾乘人员均已无生命体征。17时40分许，事故现场处置完毕，恢复交通。

（二）应急处置评估

接到事故信息报告后，来宾市委、市政府高度重视，立即启动应急响应，副市长、市公安局长李泽进及公安、应急管理、交通运输、消防救援等有关部门负责同志，兴宾区人民政府及有关部门、乡镇负责同志，立即赶赴现场开展救援和应急处置工作。自治区党委、政府和市委、市政府主要、分管领导第一时间作出指示批示，要求认真做好事故调查、善后处置等相关工作。

事发次日，自治区公安厅派出工作组到来宾指导事故现场隐患排查和事故调查工作。

事故调查组认为，事故发生后，来宾市应急响应启动及时，涉及的相关部门单位应急救援处置得当，未造成次生事故和衍生事件发生。

三、事故原因及性质

（一）事故相关检验检测和鉴定情况

1．事故车辆检验鉴定情况。

经委托贵港市华宝机动车服务有限公司司法鉴定所对小车、货车进行车辆安全技术状况检验鉴定，鉴定意见为：

小车的转向系、行驶系、雨刮器、喇叭安全技术状况（除事故受损外）符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）的相关规定，制动系不符合《汽车制动系统修理竣工技术规范》（GBT18274-2017）及《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）的相关规定。

货车转向系、雨刮器、喇叭安全技术状况符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）的相关规定，制动系安全技术状况不符合《汽车制动系统修理竣工技术规范》（GBT18274-2017）及《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）的相关规定，行驶系安全技术状况不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）的相关规定。

2．事故车辆车速检验鉴定情况。

经委托贵港市华宝机动车服务有限公司司法鉴定所对小车、货车事发时的行驶速度进行检验鉴定，鉴定意见为：

小车事发时（失控前）的行驶速度约为74km/h。

货车事发时（制动前）的行驶速度约为66km/h。

3．驾驶人员乙醇含量、甲基苯丙胺检验鉴定情况。

（1）酒精检测

委托柳州市明桂司法鉴定中心对胡某某、吴某某的血样进行了酒精含量检验鉴定。根据检验结果，胡某某、吴某某的血样均未检出乙醇，排除酒驾、醉驾情形。

（2）毒驾检验

经委托柳州市明桂司法鉴定中心对胡某某尿液进行了定性鉴定，未检出甲基苯丙胺、氯胺酮、哌替啶、06—单乙酰吗啡、吗啡、可待因成分，排除吸毒情形。

4．事故路段检验鉴定情况。

经委托广东中智痕迹司法鉴定所对来宾市兴宾区来福路9km+200m路段路面标志标线、纵坡及摩擦系数进行鉴定，鉴定意见为：

（1）事发时事故现场路段弯道北侧有汇入路口，该弯道处未施划禁止跨越同向车行道分界线，不符合相关标准；

（2）事发时事故现场路段路口标志设立不符合相关标准；

（3）事发时事故现场路段北侧纵坡符合相关标准；

（4）事故现场路段干燥水泥路面的摩擦系数区间φ的范围值为0.593-0.703，模拟潮湿水泥路面的摩擦系数区间φ的范围值为0.455-0.469。

（二）事故直接原因

经调查认定，事故直接原因是：胡某某驾驶制动系不符合安全技术标准存在安全隐患的小车上道路行驶，在雨天行经路面湿滑容易发生危险的路段时超速行驶，导致车辆失控驶入对向车道与对向行驶的货车发生碰撞。

（三）调查发现的其他问题

1．吴某某对运输车辆维护不到位，安全意识不强，安全教育培训落实不到位。

2．事发路段存在弯道北侧有汇入路口处未施划禁止跨越同向车行道分界线、两处路口未设立交叉路口警告标识等问题。

（四）事故性质

事故小车为非营运车辆，且事发时不存在非法从事生产经营活动行为。同时，事故货车虽然属于《生产安全事故统计调查制度》（应急〔2023〕143号）明确的十二类道路运输车辆，但事发时为空载状态，没有从事相应生产经营活动。综上，事故调查组认定，来宾兴宾“7·18”较大道路交通事故是一起非生产安全责任事故。

四、相关部门履职情况

（一）来宾市交通运输局

来宾市交通运输局认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，压实管理责任，严格落实安全生产“三个必须”，积极组织开展道路运输非法营运、道路客运市场专项整治、货车违法超限超载治理、公路路域环境综合治理等专项治理行动，切实维护交通运输行业安全生产形势稳定。同时，为提升群众的法治意识，组织执法人员深入企业、村屯、车站等场所开展非法营运、治超宣传、“5·26”爱路日及路政宣传月等宣传活动，充分利用单位LED显示屏和单位宣传栏等载体滚动播放宣传标语，在公路沿线、超限检测站、运输企业等场所悬挂宣传横幅，引导群众进一步增强知法懂法、守法用法意识。2024年以来，支队共出动执法人员5246人次，出动执法车辆1397辆次，检查企业133家次，检查车辆3242辆次，查处违法超限运输案件178起、非法改装案件108起、非法营运案件89起，巡查国省道662次、农村公路1180次，清理非公路标志60余个、路障等设施20起，发放宣传单4500多份，悬挂宣传横幅50多条。其中，巡查S304（来福路）来宾东路段327次，清理公路标志5个、路障等设施2起，查处违法超限运输案件12起、非法改装案件7起、非法营运案件4起。

（二）来宾市公安局交通警察支队二三大队合署

今年以来，来宾市公安局交通警察支队二三大队合署在S304线（来福路）来宾东路段、蒙村路段、寺山镇高速桥底路段等地点开展重点车辆重点交通违法行为整治行动，分别查处各类交通违法行为2590起，其中酒醉驾35起，货车超载138起（超载100%以上11起），货车疲劳驾驶2起，超员22起，小车超速2起，机动车超检11起，准驾不符3起，驾驶报废机动车上路行驶3起，小车无证驾驶12起，驾乘人员不系安全带846起，摩托车无证驾驶51起，超检23起，不佩戴安全头盔131起，无号牌21起，准驾不符1起，非机动车未登记注册192起，逆向行驶24起，非法改装14起，其他违法行为1060起。事故发生后，查处各类交通违法行为1216起，其中:酒驾16起，醉驾10起，无证127起，超检71起，无牌307起，超员117起，超载67起，不系安全带39起，不戴头盔144起，假套牌0起、逾期未报废10起，准驾不符9起、稽查布控4起等违法行为。电车逆行26起，电车未靠右行驶40起，改装50起，未带驾驶证26起，超高超长48起，其他105起。

经调查，未发现有关职能部门在日常执勤、监管工作中存在脱岗及不作为等行为，事故发生后，相关部门和单位迅速赶到现场进行处置，认真履行了监管和事故处理的相关职责。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

胡某某的行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条①、第四十二条②的规定，根据《道路交通事故处理程序规定》

第六十条③的规定，公安交警部门认定胡某某承担事故主要责任，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条④的规定，涉嫌交通肇事罪。因其在事故中死亡，免于追究责任。

①《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：“驾驶人驾驶机动车上道路行驶　　前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符 合技术标准等具有安全隐患的机动车。”

②《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条：“机动车上道路行驶，不得超过限　　速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

夜间行驶或者在容易发生危险的路段行驶，以及遇有沙尘、冰雹、雨、雪、雾、结　　冰等气象条件时，应当降低行驶速度。”

③《道路交通事故处理程序规定》第六十条：“公安机关交通管理部门应当根据当事人　　的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。

（一）因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任；

（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任；

（三）各方均无导致道路交通事故的过错，属于交通意外事故的，各方均无责任。

一方当事人故意造成道路交通事故的，他方无责任。”

④《中华人民共和国刑法》第一百三十三条：“违反交通运输管理法规，因而发生重　大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。”

（二）其他处理建议

1．建议来宾市交通运输局加强对来福路的管养，及时整改事发路段存在的安全隐患问题。

2．对道路运输经营业户吴某某存在的对运输车辆维护不到位、安全教育培训落实不到位等问题，建议由来宾市交通运输局移交其属地交通运输部门依法进行处理。

六、事故主要教训

（一）加大超速行驶违法行为查处力度。此次事故，两位事故车辆驾驶人均存在超速行驶行为，且胡某某的超速行为导致车辆失控驶入对向车道，最终造成事故发生。因此，为避免类似事故再次发生，仍需加大对超速行驶违法行为的查处力度。

（二）加强道路交通安全宣传教育。此次事故，两位事故车辆驾驶人特别是胡某某本人，没有意识到超速行驶的危险性，安全驾车意识不高，最终酿成悲剧。在此事故中死亡的2名在校学生，未按规定系安全带，驾驶员亦未提醒督促到位，交通安全意识淡薄。因此，仍需进一步加强交通安全宣传、教育和培训，不断提升交通参与者的安全素养。

（三）加强道路运输个体户监管。当前，货运个体户数量众多，货车所有人既是业主，又是安全员，同时又是驾驶人，往往自我安全教育培训、车辆安全维护不到位，容易引发事故。因此，需进一步加强道路运输个体户的监管，督促其落实安全主体责任。

七、事故整改和防范措施

（一）认真汲取事故教训，压实道路交通安全管理责任。市公安、交通运输部门和兴宾区人民政府要认真贯彻落实中央、自治区和市委、市人民政府今年以来关于道路交通安全工作的部署要求，牢固树立科学发展、安全发展理念，充分认识抓好道路交通安全工作的重要性，落实“党政同责、一岗双责”要求，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。

（二）强化安全监管措施，督促企业落实主体责任。市公安、交通运输部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，扛牢交通安全监管责任。市公安部门要突出对重点路段的管控和检查力度，严厉查处超速行驶、未按规定使用安全带等

违法行为，加大对疲劳驾驶等行为预警查处力度。市交通运输部门要加强重点路段标志标线等方面风险隐患排查整改力度，督促道路运输企业特别是道路运输个体户加强车辆维护、安全教育培训，切实落实好安全生产主体责任。

（三）加大宣传力度，营造道路交通浓厚的严管氛围。市公安、交通运输部门和兴宾区人民政府要切实加大宣传教育力度，大力开展交通安全进单位、进社区、进农村、进学校、进家庭等“五进”宣传工作，通过多种宣传载体和媒介，强化对驾驶人、学生等重点群体交通法规和交通安全常识的宣传力度，提高全社会交通参与者的安全意识。

来宾兴宾“7·18”较大道路交通事故调查组

2024年9月18日

手机版 | 电脑版

主办：来宾市人民政府办公室

承办：来宾市政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45130202000120号

地址：广西壮族自治区来宾市人民路1号

邮编：546199

政府网站找错

党政机关