来宾象州“9•21”较大道路交通事故调查报告

2025-01-06 10:00 来源：来宾市应急管理局

2024年9月21日15时04分，G355线象州县大乐镇龙屯村路段发生一起小型面包车与重型半挂牵引车碰撞的较大道路交通事故，造成3人当场死

事故发生后，市委、市人民政府高度重视。副市长李泽进率公安、应急管理、交通运输等有关部门负责同志第一时间赶赴现场开展指导事故市应急管理局、市公安局、市交通运输局、市总工会、象州县人民政府等单位人员组成的来宾象州“9·21”较大道路交通事故调查组（以下简称事故委、市检察院参与。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、询问谈话、现场勘验、视频分析、检测鉴定等，查清情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定：来宾象州“9·21”较大道路交通事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2024年9月21日15时04分，刘**驾驶桂G85258号小型面包车（车内搭乘梁**、罗*、李**）沿G355线由象州县大乐镇往金秀县桐木镇方向行驶道，与由鲁**驾驶的豫FA3682号重型半挂牵引车（牵引豫FM382挂号重型仓栅式半挂车）发生碰撞，造成刘**、梁**、罗*当场死亡，李**受伤经较大道路交通事故。

（二）事故车辆基本情况

1．桂G85258号小型面包车基本情况。车辆类型：小型面包车，所有人：刘**，使用性质：非营运，品牌型号：五菱牌LZW6407BF，车辆8BC2810300，注册日期：2012年2月1日，核定载人数：7人，实载人数4人，检验有效期至2025年2月28日。该车投保有机动车交通事故责任强制保险

经调查，该车事发当天行驶轨迹如下：06时10分，刘**驾驶车辆在金秀县桐木镇监控球机下出现，接到梁**、罗*、李**后，前往金秀县六秀县六巷乡一家粉店用餐，12时05分离开粉店；13时36分，经过象州县中平镇监控卡口，随后到象州县中平镇农贸市场买牛肉并逛市场；15时03分G355线1673km+80m处发生事故。

2．豫FA3682重型半挂牵引车基本情况。车辆类型：重型半挂牵引车，所有人：鹤壁绿程运输有限公司（以下简称绿程运输CA4250P66K24T1A1E5，车辆识别代号：LFWSRXSJ7L1F25351，发动机号码：53316629，注册日期：2020年6月5日，核定载人数2人，实载人数1强制报废期止：2035年6月5日，检验有效期止：2025年6月30日，逾期检验强制报废期止：2028年6月30日。该车投保有交通事故责任强制保险及机

该车持有《道路运输证》（豫交运管鹤字410621040519号），业户名称：绿程运输公司，经营许可证号：410621011657，经营范围：道路普
月30日，发证机关：河南省浚县交通运输局，审验有效期至：2025年6月，技术等级评定：一级　2024年5月22日。

3．豫FM382挂重型仓栅式半挂车基本情况。车辆类型：重型仓栅式半挂车，所有人：绿程运输公司，使用性质：货运，品牌型号
LA99FRC39K2WZB517，注册日期：2020年6月5日，总质量：40000kg，整备质量：6300kg，核定载质量：33700kg，强制报废期止：2035年6月5日
废期止：2028年6月30日。

事故发生时，豫FM382挂号重型仓栅式半挂车所载货物为建筑模板，经象州县公安局交通警察大队过磅称重，该车超载2295kg，超载率为6.8

经调查，鲁**驾驶的豫FA3682号重型半挂牵引车（牵引豫FM382挂号重型仓栅式半挂车）事发当天行驶轨迹如下：2024年9月20日18时左右
上；08时10分左右在平乐县德亿木业有限责任公司**（以下简称德亿木业公司）**开始装货，11时许离开德亿木业公司前往钦州市，12时50分许在荔浦
04分行驶至G355线1673km+80m处发生事故。

（三）事故车辆驾驶人基本情况

1．刘，男，65岁，桂G85258号小型面包车驾驶人，在事故中死亡，**住址：金秀县桐木镇惠北街***号，身份证及驾驶证号：452230*****
驶证准驾车型：C1D，驾驶证有效期限：2014年12月6日至2024年12月6日，事故发生前驾驶证状态为：正常。经司法检验机构鉴定，刘**符合交通
疾病而对车辆失去控制。

2．鲁，男，44岁，豫FA3682号重型半挂牵引车（牵引豫FM382挂号重型仓栅式半挂车）驾驶人，**住址：河南省延津县丰庄镇河道村***号
初次领证日期：1999年3月30日，驾驶证准驾车型：A2，驾驶证有效期限：2021年3月30日至长期，事故发生前驾驶证状态为正常。

鲁**持有《道路运输从业人员从业资格证》，证号：410726********6617，从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，从业资格状态：
期：2020年8月04日，有效期至：2026年8月03日。

（四）事故其他当事人基本情况

1．梁，男，73岁，桂G85258号小型面包车乘客，在事故中死亡，**住址：金秀县桐木镇桐惠路***号，身份证号：452230********3579。经
伤性、失血性休克而死亡。

2．罗*，男，65岁，桂G85258号小型面包车乘客，在事故中死亡，住址：广西金秀县金秀镇秀水路**号*栋*单元***室，身份证号：452230*
故造成重型颅脑损伤而死亡。

3．李，男，74岁，桂G85258号小型面包车乘客，在事故中死亡，**住址：广西横州市石塘镇横宾路***号*栋*单元***号，身份证号：4521
通事故造成闭合性胸腹部损伤（胸骨、肋骨骨折，肠腔离断，肠系膜破裂）大出血而死亡。

（五）事故涉及单位基本情况

1．绿程运输公司，豫FA3682号重型半挂牵引车及豫FM382挂号重型仓栅式半挂车所有人，统一社会信用代码：91410621MA46Y8DQ25，注
投资或控股），成立日期：2019年6月14日，法定代表人：李刚生，营业期限：长期，住所：河南省鹤壁市浚县善堂镇东方路14号，经营范围：普
货物仓储服务（不含易燃易爆危险化学品）；货物中转、信息配载、物流服务。

该公司持有《道路运输经营许可证》（豫交运管许可鹤字410621011657号），经营范围为道路普通货物运输，证件有效期为2023年9月6日至2

2．德亿木业公司，系豫FM382挂号重型仓栅式半挂车所载建筑模板的配载企业，统一社会信用代码：91450330MA5P3Q1N0F，注册资本：
或控股），成立日期：2019年10月10日，法定代表人：吴章文，营业期限：长期，住所：桂林市平乐县张家镇湖洋村委湖洋老村，经营范围：建筑

（六）道路基本情况

事故路段为G355线二级公路，双向两车道，呈南北走向，南往象州县大乐镇方向，北往金秀县桐木镇方向，东侧为甘蔗地，西侧为桉树林地
好，无影响视线或行驶障碍物。该路段自南往北方向为弯道上坡转直线路段，事发点为直线段。事发点道路施划有黄色中心单虚线将道路划分为两
标线设置均清晰完善。道路全宽12.1m，车行道宽均为3.7m，西侧路肩宽2.4m，东侧路肩宽2.3m。事故现场中心往南600m东侧路边处设置有“慢行”
除限速50”交通标志牌。目前，该道路由广西壮族自治区象州公路养护中心管养。

（七）天气情况

根据象州大乐气象观测站观测记录及象州国家基本气象站观测记录显示，2024年09月21日15时00分至15时30分，事故发生地象州县大乐镇
1.1mm），平均相对湿度为68%，能见度为30km。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成4人死亡，直接经济损失约265.6万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）应急救援和处置情况

2024年9月21日15时20分，金秀县公安局交警大队最先接到鲁**报警，15时43分到达现场处置，随后象州县公安局交警大队罗秀中队于15时53

15时10分金秀县120急救中心接到鲁**急救电话，15时35分金秀县桐木镇人民医院救护车到达现场，医护人员查看现场伤员情况后随即电话通医院抢救，约16时第二辆救护车到达现场。

15时34分市消防救援支队指挥中心接到报警，随即调派金秀县桐木消防救援站赶赴现场开展救援，15时47分到达现场，分别于15时52分、16医护人员确认，3人均已无生命迹象。

22时11分，事故现场处置完毕，恢复交通。

（二）应急处置评估

接到事故信息报告后，市委、市政府高度重视，迅速组织市、县相关单位赶赴现场开展应急救援处置，全力做好受伤人员救治及善后工作。指导有关工作。

事故调查组认为，事故发生后，各部门高度重视，现场应急救援处置迅速得当，未造成次生事故和衍生事件发生。

三、事故相关检验鉴定情况、原因及调查发现的其他问题

（一）事故相关检验鉴定情况

1. 事故车辆检验鉴定情况

经贵港市华宝机动车服务有限公司司法鉴定所对事故车辆进行安全技术状况检验鉴定，桂G85258号小型面包车的转向系、制动系除事故（GB7258-2017）的相关规定，雨刮的安全技术状况根据现有条件无法检验；豫FA3682重型半挂牵引车的转向系、喇叭所检项目符合《机动车运FA3682号重型半挂牵引车（牵引豫FM382挂号重型仓栅式半挂车）制动系不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）、《汽车制动系统定。

2. 事故车辆车速检验鉴定情况

经贵港市华宝机动车服务有限公司司法鉴定所检验鉴定，发生事故时（碰撞前），桂G85258号小型面包车的行驶速度约为49km/h，豫FA368半挂车）的行驶速度约为41km/h，符合道路限速要求。

3. 驾驶人员乙醇含量、甲基苯丙胺检验鉴定情况

经柳州市明桂司法鉴定中心检验鉴定，刘**、鲁**两人血液中均未检出乙醇及吗啡、0^6—单乙酰吗啡、可待因、苯丙胺类兴奋剂、哌替啶和氯

（二）事故直接原因

经调查认定，事故直接原因是：刘**因疲劳驾驶，违反右侧通行原则将所驾车辆驶入对向车道，在无任何措施情况下，与对向行驶的鲁**所的车辆发生碰撞。

（三）事故间接原因

1. 鲁**所驾车辆制动系不符合安全技术标准具有安全隐患且超载，影响了制动效能，以致于遇险情时未能及时减速停车来减轻事故后果。

2. 绿程运输公司落实安全生产主体责任不到位，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，致使公司驾驶员鲁**违反法律规定驾驶机动制度不到位，未按规定对公司车辆进行维护，致使鲁**所驾车辆制动系不符合安全技术标准具有安全隐患，以致于遇险情时未能有效减速停车来减轻

3. 德亿木业公司未建立车辆装载配载安全管理制度，鲁**所驾车辆在其公司装载建筑模板时，公司未认真核对并严格按照车辆核载标准进行出场检查，导致不符合国家有关载运标准的车辆出厂上路行驶。

4. 象州县公安局交通警察大队对疲劳驾驶、超限超载等违法行为的预警查处存在盲点，未能及时发现、消除刘**疲劳驾驶、鲁**超载行驶等

5. 象州县交通运输综合行政执法大队开展治超执法存在盲点，未能及时发现、消除鲁**超载行驶违法行为。

（四）调查发现的其他问题

1. 河南省安阳市内黄县亿通机动车检测有限责任公司于2024年5月23日对豫FM382挂号重型仓栅式半挂车进行机动车安全技术检验时，不按示廓灯缺失情况下，仍给予通过检验，并出具合格检验结果。

2. 河南省安阳市公安局交通警察支队车辆管理所2024年5月23日在对检验车辆豫FM382挂号重型仓栅式半挂车审核时把关不严，在该车辆前后

3. 河南省鹤壁市公安局交通警察支队车辆管理所收存的豫FA3682重型半挂牵引车、豫FM382挂号重型仓栅式半挂车注册登记档案中，申请表

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

刘**，疲劳驾驶，违反右侧通行原则，将所驾车辆驶入对向车道，在无任何措施情况下与对向来车发生碰撞，根据《象州县公
451322120240000022），认定刘**承担本起事故的主要责任，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款、第三十五条并触
涉嫌交通肇事罪。因其在事故中死亡，建议免于行政处罚、刑事责任追究。

（二）对有关公职人员的处理建议

对在事故调查过程中发现的有关部门的2名公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交纪委监委部门进行处理。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. 鲁**，所驾车辆存在制动系不符合安全技术标准、超载等安全隐患，影响了制动效能，以致于遇险情时未能有效减速停车避让减轻事故
故认定书》（第451322120240000022），认定鲁**承担本起事故的次要责任，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第四十
罚。

2. 对绿程运输公司存在的问题，建议移交河南省鹤壁市交通运输局对其依法进行处理。

3. 对德亿木业公司存在的问题，建议移交平乐县交通运输局对其依法进行处理。

（四）对其他有关企业的处理建议

对河南省安阳市内黄县亿通机动车检测有限责任公司存在的问题，建议移交河南省安阳市市场监督管理局依法进行处理。

（五）对有关部门的处理建议

1. 建议责成象州县公安局交通警察大队向象州县公安局作出深刻书面检查。

2. 建议责成象州县交通运输综合行政执法大队向象州县人民政府作出深刻书面检查。

3. 对河南省安阳市公安局交通警察支队车辆管理所存在的问题，建议移交河南省安阳市公安局依法进行处理。

4. 对河南省鹤壁市公安局交通警察支队车辆管理所存在的问题，建议移交河南省鹤壁市公安局依法进行处理。

五、事故整改和防范措施

（一）进一步压实道路交通安全工作责任。象州县人民政府要举一反三，认真总结汲取事故教训，严格落实自治区党委、政府和市委、市政
等相关部门责任，进一步深入推进治超三年行动和道路交通安全综合整治工作，深入查找工作存在的盲区死角，并采取针对性措施加以改进，确保

（二）加大疲劳驾驶等违法行为查处力度。象州县公安部门要针对事故暴露出的问题，加大对疲劳驾驶、超限超载、未按规定使用安全带等
交通运输部门要加强货运装载源头和公路违法超限超载治理工作，加大货运车辆装载情况检测，及时消除货运车辆超载行驶违法行为。

（三）强化驾乘人员安全素养提升。象州县公安、交通运输、公路养护等部门要积极开展“一路多方”联合宣传教育，加强对车辆驾驶人进
的交通安全专项提示和“面对面”教育，切实提高驾乘人员的安全意识；加强与各级媒体的沟通联系，深入开展各类文明交通活动和典型违法、事
活动，营造浓厚交通安全社会氛围。

（四）督促运输企业落实主体责任。象州县各相关部门要进一步加强治超源头管控，督促源头企业建立健全车辆装载配载安全管理制度，严
超载车辆出场（站）。象州县交通运输部门要督促辖区运输企业加强对驾驶员的安全培训教育和交通安全意识的培养，提高安全驾驶、文明驾驶意
合国家规定的技术标准。

来宾象州“9·21”较大道路交通事故调查组

2024年12月

政府网站找错

网站地图 联系我们

主办单位：来宾市人民政府办公室　承办单位：来宾市政务服务和大数据发展局

地址：广西壮族自治区来宾市人民路1号　邮编：546100

桂公网安备 45130202000120号　桂ICP备05002094号-1　网站标识码：4513000027

中国互联网 违法和不良信息举报中心 12377

来宾市互联网 违法和不良信息举报平台

安全事故调查报告

来宾象州“9•21”较大道路交通事故调查报告

2025-01-06 10:00　来源：来宾市应急管理局　【字体：大 中 小】

2024年9月21日15时04分，G355线象州县大乐镇龙屯村路段发生一起小型面包车与重型半挂牵引车碰撞的较大道路交通事故，造成3人当场死亡、1人受伤经抢救无效死亡及两车不同程度损坏。

事故发生后，市委、市人民政府高度重视。副市长李泽进率公安、应急管理、交通运输等有关部门负责同志第一时间赶赴现场开展指导事故处置工作。依据有关法律法规，市人民政府成立了由市应急管理局、市公安局、市交通运输局、市总工会、象州县人民政府等单位人员组成的来宾象州“9·21”较大道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），全面开展事故调查工作，并邀请市纪委监委、市检察院参与。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、询问谈话、现场勘验、视频分析、检测鉴定等，查清了事故经过、发生原因、人员伤亡、直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定：来宾象州“9·21”较大道路交通事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2024年9月21日15时04分，刘**驾驶桂G85258号小型面包车（车内搭乘梁**、罗*、李**）沿G355线由象州县大乐镇往金秀县桐木镇方向行驶至1673km+80m处时，越过道路中心线驶入对向车行道，与由鲁**驾驶的豫FA3682号重型半挂牵引车（牵引豫FM382挂号重型仓栅式半挂车）发生碰撞，造成刘**、梁**、罗*当场死亡，李**受伤经抢救无效于次日03时54分死亡及两车不同程度损坏的较大道路交通事故。

（二）事故车辆基本情况

1. 桂G85258号小型面包车基本情况。车辆类型：小型面包车，所有人：刘**，使用性质：非营运，品牌型号：五菱牌LZW6407BF，车辆识别代号：LZWACAGA9CA001109，发动机号码：8BC2810300，注册日期：2012年2月1日，核定载人数：7人，实载人数4人，检验有效期至2025年2月28日。该车投保有机动车交通事故责任强制保险、机动车商业保险。

经调查，该车事发当天行驶轨迹如下：06时10分，刘**驾驶车辆在金秀县桐木镇监控球机下出现，接到梁**、罗*、李**后，前往金秀县六巷乡参加生态民俗文化旅游节活动；11时43分，在金秀县六巷乡一家粉店用餐，12时05分离开粉店；13时36分，经过象州县中平镇监控卡口，随后到象州县中平镇农贸市场买牛肉并逛市场；15时03分，经过象州县大乐镇龙屯村卡口；15时04分，行驶至G355线1673km+80m处发生事故。

2. 豫FA3682重型半挂牵引车基本情况。车辆类型：重型半挂牵引车，所有人：鹤壁绿程运输有限公司**（以下简称绿程运输公司）**，使用性质：货运，品牌型号：解放牌CA4250P66K24T1A1E5，车辆识别代号：LFWSRXSJ7L1F25351，发动机号码：53316629，注册日期：2020年6月5日，核定载人数2人，实载人数1人，整备质量：8805kg，准牵引总质量：40000kg，强制报废期止：2035年6月5日，检验有效期止：2025年6月30日，逾期检验强制报废期止：2028年6月30日。该车投保有交通事故责任强制保险及机动车综合商业保险。

该车持有《道路运输证》（豫交运管鹤字410621040519号），业户名称：绿程运输公司，经营许可证号：410621011657，经营范围：道路普通货物运输，经营状态：营运，有效期至：2027年6月30日，发证机关：河南省浚县交通运输局，审验有效期至：2025年6月，技术等级评定：一级　2024年5月22日。

3. 豫FM382挂重型仓栅式半挂车基本情况。车辆类型：重型仓栅式半挂车，所有人：绿程运输公司，使用性质：货运，品牌型号：威正百业牌/WZB9400CCYE，车辆识别代号：LA99FRC39K2WZB517，注册日期：2020年6月5日，总质量：40000kg，整备质量：6300kg，核定载质量：33700kg，强制报废期止：2035年6月5日，检验有效期止：2025年6月30日，逾期检验强制报废期止：2028年6月30日。

事故发生时，豫FM382挂号重型仓栅式半挂车所载货物为建筑模板，经象州县公安局交通警察大队过磅称重，该车超载2295kg，超载率为6.81%。

经调查，鲁**驾驶的豫FA3682号重型半挂牵引车（牵引豫FM382挂号重型仓栅式半挂车）事发当天行驶轨迹如下：2024年9月20日18时左右，到达平乐县德亿木业有限责任公司，鲁**晚上住车上；08时10分左右在平乐县德亿木业有限责任公司**（以下简称德亿木业公司）**开始装货，11时许离开德亿木业公司前往钦州市，12时50分许在荔浦市青山镇路边粉店吃午餐，13时21分离开粉店，15时04分行驶至G355线1673km+80m处发生事故。

（三）事故车辆驾驶人基本情况

1. 刘，男，65岁，桂G85258号小型面包车驾驶人，在事故中死亡，**住址：金秀县桐木镇惠北街***号，身份证及驾驶证号：452230********3519，驾驶证初次领证日期：1995年12月6日，驾驶证准驾车型：C1D，驾驶证有效期限：2014年12月6日至2024年12月6日，事故发生前驾驶证状态为：正常。经司法检验机构鉴定，刘**符合交通事故造成胸腹部受压引起窒息而死亡，并排除因身体疾病而对车辆失去控制。

2. 鲁，男，44岁，豫FA3682号重型半挂牵引车（牵引豫FM382挂号重型仓栅式半挂车）驾驶人，**住址：河南省延津县丰庄镇河道村***号，身份证及驾驶证号：410726********6617，驾驶证初次领证日期：1999年3月30日，驾驶证准驾车型：A2，驾驶证有效期限：2021年3月30日至长期，事故发生前驾驶证状态为正常。

鲁**持有《道路运输从业人员从业资格证》，证号：410726********6617，从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，从业资格状态：从业，发证机构：河南省新乡市交通运输局，发证日期：2020年8月04日，有效期至：2026年8月03日。

（四）事故其他当事人基本情况

1. 梁，男，73岁，桂G85258号小型面包车乘客，在事故中死亡，**住址：金秀县桐木镇桐惠路***号，身份证号：452230********3579。经司法检验机构鉴定，梁**符合交通事故多发伤导致创伤性、失血性休克而死亡。

2. 罗*，男，65岁，桂G85258号小型面包车乘客，在事故中死亡，住址：广西金秀县金秀镇秀水路**号*栋*单元***室，身份证号：452230********0019。经司法检验机构鉴定，罗*符合交通事故造成重型颅脑损伤而死亡。

3. 李，男，74岁，桂G85258号小型面包车乘客，在事故中死亡，**住址：广西横州市石塘镇横宾路***号*栋*单元***号，身份证号：452122********0075。经司法检验机构鉴定，李**符合交通事故造成闭合性胸腹部损伤（胸骨、肋骨骨折，肠腔离断，肠系膜破裂）大出血而死亡。

（五）事故涉及单位基本情况

1. 绿程运输公司，豫FA3682号重型半挂牵引车及豫FM382挂号重型仓栅式半挂车所有人，统一社会信用代码：91410621MA46Y8DQ25，注册资本：伍拾万圆整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2019年6月14日，法定代表人：李刚生，营业期限：长期，住所：河南省鹤壁市浚县善堂镇东方路14号，经营范围：普通货物道路运输（不含易燃易爆危险化学品）；普通货物仓储服务（不含易燃易爆危险化学品）；货物中转、信息配载、物流服务。

该公司持有《道路运输经营许可证》（豫交运管许可鹤字410621011657号），经营范围为道路普通货物运输，证件有效期为2023年9月6日至2027年9月5日，发证机关为鹤壁市浚县交通运输局。

2. 德亿木业公司，系豫FM382挂号重型仓栅式半挂车所载建筑模板的配载企业，统一社会信用代码：91450330MA5P3Q1N0F，注册资本：陆佰捌拾万圆整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2019年10月10日，法定代表人：吴章文，营业期限：长期，住所：桂林市平乐县张家镇湖洋村委湖洋老村，经营范围：建筑用木料及木材组件加工、销售、租赁。

（六）道路基本情况

事故路段为G355线二级公路，双向两车道，呈南北走向，南往象州县大乐镇方向，北往金秀县桐木镇方向，东侧为甘蔗地，西侧为桉树林地。该路段为沥青路面，平直潮湿，路面完好，视线良好，无影响视线或行驶障碍物。该路段自南往北方向为弯道上坡转直线路段，事发点为直线段。事发点道路施划有黄色中心单虚线将道路划分为两条车行道，车行道与路肩均施划有白色单实线，路面标线设置均清晰完善。道路全宽12.1m，车行道宽均为3.7m，西侧路肩宽2.4m，东侧路肩宽2.3m。事故现场中心往南600m东侧路边处设置有“慢行”“上陡坡”交通标志牌，往北2000m西侧路边设置有“解除限速50”交通标志牌。目前，该道路由广西壮族自治区象州公路养护中心管养。

（七）天气情况

根据象州大乐气象观测站观测记录及象州国家基本气象站观测记录显示，2024年09月21日15时00分至15时30分，事故发生地象州县大乐镇最高温度30.8℃、最低温度28.3℃，有雨（降雨量为1.1mm），平均相对湿度为68%，能见度为30km。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成4人死亡，直接经济损失约265.6万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）应急救援和处置情况

2024年9月21日15时20分，金秀县公安局交警大队最先接到鲁**报警，15时43分到达现场处置，随后象州县公安局交警大队罗秀中队于15时53分赶到现场。

15时10分金秀县120急救中心接到鲁**急救电话，15时35分金秀县桐木镇人民医院救护车到达现场，医护人员查看现场伤员情况后随即电话请求医院增派救护车支援，随后立即将伤者李**送往医院抢救，约16时第二辆救护车到达现场。

15时34分市消防救援支队指挥中心接到报警，随即调派金秀县桐木消防救援站赶赴现场开展救援，15时47分到达现场，分别于15时52分、16时08分、16时18分救出面包车内的3名被困人员，经医护人员确认，3人均已无生命迹象。

22时11分，事故现场处置完毕，恢复交通。

（二）应急处置评估

接到事故信息报告后，市委、市政府高度重视，迅速组织市、县相关单位赶赴现场开展应急救援处置，全力做好受伤人员救治及善后工作。自治区公安厅交警总队二级高级警长刘章元也到现场指导有关工作。

事故调查组认为，事故发生后，各部门高度重视，现场应急救援处置迅速得当，未造成次生事故和衍生事件发生。

三、事故相关检验鉴定情况、原因及调查发现的其他问题

（一）事故相关检验鉴定情况

1. 事故车辆检验鉴定情况

经贵港市华宝机动车服务有限公司司法鉴定所对事故车辆进行安全技术状况检验鉴定，桂G85258号小型面包车的转向系、制动系除事故损坏外所检项目符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）的相关规定，雨刮的安全技术状况根据现有条件无法检验；豫FA3682重型半挂牵引车的转向系、喇叭所检项目符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）的相关规定；豫FA3682号重型半挂牵引车（牵引豫FM382挂号重型仓栅式半挂车）制动系不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）、《汽车制动系统修理竣工技术规范》（GBT18274-2017）的相关规定。

2. 事故车辆车速检验鉴定情况

经贵港市华宝机动车服务有限公司司法鉴定所检验鉴定，发生事故时（碰撞前），桂G85258号小型面包车的行驶速度约为49km/h，豫FA3682号重型半挂牵引车（牵引豫FM382挂号重型仓栅式半挂车）的行驶速度约为41km/h，符合道路限速要求。

3. 驾驶人员乙醇含量、甲基苯丙胺检验鉴定情况

经柳州市明桂司法鉴定中心检验鉴定，刘**、鲁**两人血液中均未检出乙醇及吗啡、0^{6}—单乙酰吗啡、可待因、苯丙胺类兴奋剂、哌替啶和氯胺酮，排除酒驾、醉驾及吸毒情形。

（二）事故直接原因

经调查认定，事故直接原因是：刘**因疲劳驾驶，违反右侧通行原则将所驾车辆驶入对向车道，在无任何措施情况下，与对向行驶的鲁**所驾的制动系不符合安全技术标准具有安全隐患且超载的车辆发生碰撞。

（三）事故间接原因

1. 鲁**所驾车辆制动系不符合安全技术标准具有安全隐患且超载，影响了制动效能，以致于遇险情时未能及时减速停车来减轻事故后果。

2. 绿程运输公司落实安全生产主体责任不到位，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，致使公司驾驶员鲁**违反法律规定驾驶机动车超载上路行驶；落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位，未按规定对公司车辆进行维护，致使鲁**所驾车辆制动系不符合安全技术标准具有安全隐患，以致于遇险情时未能有效减速停车来减轻事故后果。

3. 德亿木业公司未建立车辆装载配载安全管理制度，鲁**所驾车辆在其公司装载建筑模板时，公司未认真核对并严格按照车辆核载标准进行配货装载，装载结束后公司亦未对车辆进行称重、出场检查，导致不符合国家有关载运标准的车辆出厂上路行驶。

4. 象州县公安局交通警察大队对疲劳驾驶、超限超载等违法行为的预警查处存在盲点，未能及时发现、消除刘**疲劳驾驶、鲁**超载行驶等违法行为。

5. 象州县交通运输综合行政执法大队开展治超执法存在盲点，未能及时发现、消除鲁**超载行驶违法行为。

（四）调查发现的其他问题

1. 河南省安阳市内黄县亿通机动车检测有限责任公司于2024年5月23日对豫FM382挂号重型仓栅式半挂车进行机动车安全技术检验时，不按照机动车国家安全技术标准进行检验，在该车辆前后示廓灯缺失情况下，仍给予通过检验，并出具合格检验结果。

2. 河南省安阳市公安局交通警察支队车辆管理所2024年5月23日在对检验车辆豫FM382挂号重型仓栅式半挂车审核时把关不严，在该车辆前后示廓灯缺失情况下，仍予以通过检验。

3. 河南省鹤壁市公安局交通警察支队车辆管理所收存的豫FA3682重型半挂牵引车、豫FM382挂号重型仓栅式半挂车注册登记档案中，申请表未有车主或代理人签名。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

刘**，疲劳驾驶，违反右侧通行原则，将所驾车辆驶入对向车道，在无任何措施情况下与对向来车发生碰撞，根据《象州县公安局交通警察大队道路交通事故认定书》（第451322120240000022），认定刘**承担本起事故的主要责任，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款、第三十五条并触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条的规定，涉嫌交通肇事罪。因其在事故中死亡，建议免于行政处罚、刑事责任追究。

（二）对有关公职人员的处理建议

对在事故调查过程中发现的有关部门的2名公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交纪委监委部门进行处理。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. 鲁**，所驾车辆存在制动系不符合安全技术标准、超载等安全隐患，影响了制动效能，以致于遇险情时未能有效减速停车避让减轻事故后果，根据《象州县公安局交通警察大队道路交通事故认定书》（第451322120240000022），认定鲁**承担本起事故的次要责任，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第四十八条第一款的规定，建议由公安交警部门依法对其处罚。

2. 对绿程运输公司存在的问题，建议移交河南省鹤壁市交通运输局对其依法进行处理。

3. 对德亿木业公司存在的问题，建议移交平乐县交通运输局对其依法进行处理。

（四）对其他有关企业的处理建议

对河南省安阳市内黄县亿通机动车检测有限责任公司存在的问题，建议移交河南省安阳市市场监督管理局依法进行处理。

（五）对有关部门的处理建议

1. 建议责成象州县公安局交通警察大队向象州县公安局作出深刻书面检查。

2. 建议责成象州县交通运输综合行政执法大队向象州县人民政府作出深刻书面检查。

3. 对河南省安阳市公安局交通警察支队车辆管理所存在的问题，建议移交河南省安阳市公安局依法进行处理。

4. 对河南省鹤壁市公安局交通警察支队车辆管理所存在的问题，建议移交河南省鹤壁市公安局依法进行处理。

五、事故整改和防范措施

（一）进一步压实道路交通安全工作责任。象州县人民政府要举一反三，认真总结汲取事故教训，严格落实自治区党委、政府和市委、市政府有关道路交通安全部署要求，压实公安、交通运输等相关部门责任，进一步深入推进治超三年行动和道路交通安全综合整治工作，深入查找工作存在的盲区死角，并采取针对性措施加以改进，确保辖区道路交通安全形势持续稳定向好。

（二）加大疲劳驾驶等违法行为查处力度。象州县公安部门要针对事故暴露出的问题，加大对疲劳驾驶、超限超载、未按规定使用安全带等违法行为预警查处力度，切实消除执法盲点。象州县交通运输部门要加强货运装载源头和公路违法超限超载治理工作，加大货运车辆装载情况检测，及时消除货运车辆超载行驶违法行为。

（三）强化驾乘人员安全素养提升。象州县公安、交通运输、公路养护等部门要积极开展“一路多方”联合宣传教育，加强对车辆驾驶人进行疲劳驾驶、超载行驶、未按规定使用安全带等方面的交通安全专项提示和“面对面”教育，切实提高驾乘人员的安全意识；加强与各级媒体的沟通联系，深入开展各类文明交通活动和典型违法、事故案例警示教育，持续深化“七进”“五大曝光”等活动，营造浓厚交通安全社会氛围。

（四）督促运输企业落实主体责任。象州县各相关部门要进一步加强治超源头管控，督促源头企业建立健全车辆装载配载安全管理制度，严格按照车辆核载标准进行配货装载，确保无违法超限超载车辆出场（站）。象州县交通运输部门要督促辖区运输企业加强对驾驶员的安全培训教育和交通安全意识的培养，提高安全驾驶、文明驾驶意识；督促企业加强对车辆的维护和检测，确保车辆符合国家规定的技术标准。

来宾象州“9·21”较大道路交通事故调查组

2024年12月

手机版 | 电脑版

主办：来宾市人民政府办公室

承办：来宾市政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45130202000120号

地址：广西壮族自治区来宾市人民路1号

邮编：546199

政府网站找错

党政机关