武宣县境内国道209线3405km+980m处“12.10”较大道路交通事故调

2019-05-03 21:17 来源：来宾市应急管理局 作者：来宾市应急管理局

武宣县境内国道209线3405km+980m处

“12.10”较大道路交通事故调查报告

2018年12月10日21时40分许，来宾市武宣县辖区国道209线3405km+980m处发生一起一辆中型自卸货车和重型仓栅式货车、小型面包车碰撞不同程度损坏。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广西壮族自治区〈实施生产安全事故50号）等有关规定，2018年12月15日，市政府成立了由市人民政府副秘书长任组长，市监察委、市公安局、市安监局、市交通运输局、市总工人员组成的武宣县境内国道209线3405km+980m处“12.10”较大道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和专家论证，查了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施。现将有关情

一、基本情况

（一）事故车辆基本情况

1.桂B22628号中型自卸货车。车辆所有人：柳州市广诚汽车运输有限责任公司，住址：广西柳州市鱼峰区九头山路17号，品LGGX1CA38CL707097，发动机号码：A11L1C00009，检验有效期止：2019年4月30日，该车在渤海财产保险股份有限公司广西柳州中支业务一过调取注册登记、转移登记档案及最近定检视频资料进行核查，能够严格执照《机动车登记工作规范》进行，车辆系数参数符合产品要求，左、右范标准要求粘贴，发生道路交通事故后，对桂B22628号中型自卸货车进行查验，桂B22628号中型自卸货车车头损坏，测量外廓尺寸长7990mm,宽

宽2300 mm，高1500 mm，轮胎规格12.00R20,货厢内部尺寸高1500 mm与登记参数不符,栏板加高了700 mm,轮胎规格与登记参数11.00R20不相符。经查询公安交通管理综合应用平台，该车有12条违法记录，其中未处理8条。

2.桂A98808号重型仓栅式货车。车辆所有人：南宁市永德汽车运输服务有限公司，住址：广西壮族自治区南宁市良庆区大沙田开发区先锋街识别代号：LGGX5CM53AL522695，发动机号码：L3AL1A01480，车辆出厂日期为2010年5月5日，初次登记日期为2010年6月1日，车辆登记检验有效期止：2019年6月30日。车辆使用性质：货运。该车在中国平安财产保险股份有限公司广西交通行业业务部投保了机动车责任强制保险和故发生时该车装载有木芯净重37.26吨，该车核定载质量为18.655吨，超载18.605吨，超载率为99.73%。发生道路交通事故后，对桂A98808号重2450mm,高3900mm,货厢内部尺寸长9580 mm，宽2300 mm，栏板高800 mm，参数符合产品公告；货厢顶部缺少篷杆，与产品公告不符。车破损，尾部没有反光标识板不符合要求；后防护装置没有固定，硬度、强度不符合要求；车辆识别代号拓印膜与原档案比对相符。经查询公安交通年来有15条（其中14条已处理，1条未处理）。

3.桂GZS835号小型面包车。车辆所有人：卓严安，广西武宣县人，品牌型号：五菱牌LZW6390AF，车辆识别代号：LZWACAGAXB417444车辆出厂日期为2011年3月24日，初次登记日期为2011年3月30日，该车于2017年9月1日从柳州市公安局交通警察支队车辆管理所转入来宾市公安年3月31日。车辆使用性质：非营运。该车在中国人民财产保险股份有限公司来宾市分公司投保了机动车责任强制保险，。通过调取注册登记、转能够严格执照《机动车登记工作规范》进行，车辆系数参数符合产品公告，定检外观检测流程及检测参数符合要求，发生道路交通事故后，对桂G印膜与原档案比对相符。经查询公安交通管理综合应用平台，该车未发现有交通违法行为。

（二）驾驶人基本情况

1.莫家德，桂B22628号中型自卸货车驾驶员，男，1986年出生，壮族，广西武宣县人，持有准驾车型“B2D”类机动车驾驶证，发证机关2009年9月2日，准驾车型：D，2011年9月6日按规定增驾要求考试合格取得B2D类机动车驾驶证，并按有关规定进行驾驶证审验。2018年5月29车加盟经营合同》，将桂B22628号中型自卸货车挂靠该公司至2017年6月2日，车辆营运权归该公司所有。经查询公安交通管理综合应用平台，事得B2D类机动车驾驶证，并按有关规定进行驾驶证审验。经调取公安交通管理综合应用平台记录显示，近三年以来驾驶人莫家德有6次违法行为，所在标准协同式道路运输业务管理系统查询证实：莫家德在广西区内没有任何办理道路运输从业资格的记录。其提供给广西衡顺物流有限公司的道

2.韦寿练，桂A98808号重型仓栅式货车驾驶员，男，1970年出生，壮族，广西贵港市覃塘区人，持有准驾车型B2D类机动车驾驶证，发证机为1999年5月14日，准驾车型：C4D，2007年8月17日按规定增驾要求考试合格取得B2D类机动车驾驶证，并按有关规定进行驾驶证审验。2015年司签订了《汽车加盟经营合同》，将桂A98808号重型仓栅式货车挂靠该公司至2017年6月2日，期满后于2017年6月2日又续签合同，有效期至202发前驾驶证状态正常，近三年以来共有10条交通违法记录，累计记分14分，均已处理完毕。事发时驾驶桂A98808号重型仓栅式货车。经查，驾驶韦寿练2019年1月25日，经武宣县道路运输管理所查询证实：贵港市道路运输管理处发放道路货物运输驾驶员，准驾车型为B2，有效期为2013年1

3.卓严安，桂GZS835号小型面包车驾驶人（事故中死亡），男，1962年出生，汉族，广西武宣县人，持有准驾车型C1E类机动车驾驶证，发日期为2009年12月3日，准驾车型：E，2016年12月30日按规定增驾要求考试合格取得C1E类机动车驾驶证，事发时驾驶桂GZS835号小型面包车状态正常，于2017年12月4日在建新路朝阳路口150米被罚款150元，已处理完毕。

（三）事故道路状况

事故现场位于国道209线3405km+980m处，现场道路呈南北走向，南往武宣县城方向，北往柳州市方向，道路东西两侧均为甘蔗地，现场道两点距离198.41米，高差0.14米，经计算坡度为0.07%；横向由西向东两点距离11.23米，高差0.79米，经计算坡度为7.03%；路面完好、潮湿，路），为双向两车道，道路中间施划有道路中心线（虚线），东西两侧机动车道宽度均为3.80米，东西两侧机动车道均设有路肩，路肩宽均为2.15道路东、西两侧水沟深度分别为0.52米、0.80米，事故发生时为夜间、雨天、无路灯照明。

根据武宣县公路管理局提供的广西壮族自治区凤凰至覃塘二级公路（柳州来宾段）工程（No.6合同段K134+600.00~K146+400.00）土建工程道白色边缘线、路面中心黄色虚线、人行横道标线、 ）符合广西壮族自治区凤凰至覃塘二级公路（柳州来宾段）工程项目设计要求，但标线已磨损未设置弯道标志。

（四）现场车辆勘查情况

事故现场有三辆事故车辆,分别为:桂A98808号重型仓栅式货车、桂B22628号中型自卸货车、桂GZS835号小型面包车。

桂A98808号重型仓栅式货车: 车头朝西南尾朝东南方向左侧翻在现场道路东侧机动车道内，车上货物木头芯散落在甲车东侧；甲车第一轴到基米;

桂B22628号中型自卸货车：车头朝南尾朝北左侧翻在现场道路东侧机动车道外，前轮到基准点的距离为20.30米，前轮、后轮到基准线的距离

桂GZS835号小型面包车：位于桂A98808号重型仓栅式货车左侧底部，被桂A98808号重型仓栅式货车散落的木头芯掩埋；左侧前轮、后轮到基

（五）现场道路勘查情况

1.碰撞痕迹

（1）**桂B22628号中型自卸货车：**

①本次道路交通事故，造成驾驶室右侧面及顶蓬、右车门严重凹陷、变形，红色漆面大面积减层、剥离；前挡风玻璃、右后视镜、右车门玻璃断、脱离，前桥移位；右前轮制动软管断；前左右减振器上部固定座断、脱落；右前轮前后挡板、空气滤清器及进气塑管、电瓶固定支架严重扭曲断；车厢右侧安全防护栏严重扭曲、变形。

②车厢右前角柱子加强板直角处，离地高度范围约120-122cm，向内弯曲，前平面减层、去角新痕，其特征为坚硬、钝器碰撞形成的形态特征

③车厢右前角的爬梯下部镀锌横杆断、脱离，离地高度范围约122-124cm，固定接口处断，断口圆心内、镀锌管及扶手，附着大量粉红色漆片

④车厢右前角柱子至右转角、爬梯杆前正面，离地高度范围约117-330cm，多处碰撞新痕迹，红色漆面表层受损、减层，附着粉红色漆片，车

（2）**桂A98808号重型仓栅式货车：**

①本次道路交通事故，造成驾驶室整体及前面板、左右车门、右前轮胎前后挡泥板严重扭曲、变形；驾驶室前固定支架断，右脚踏及固定支架工作台及仪表板破损；发动机水箱、空调冷疑器、空气滤清器破损；前挡风玻璃、左右后视镜、左右车门玻璃破碎；方向盘扭曲、变形，方向机伸联动机构及雨刮片、杆损坏、变形；前左右大灯、小灯、转向灯装置破碎、线路断。

②驾驶室正面部位及顶蓬严重凹陷、变形，离地高度范围约150-330cm从右至左90-100cm，中部一道宽约10cm碰撞凹陷印痕，红色漆面脱落

③大梁右前端头“匚”字型上部位，离地高度范围约99-109cm，向后、向右翻卷，前平面减层、去角新痕，其特征为坚硬、钝器碰撞形成的形

④左车门左侧面，离地高度范围约120-175cm，大面积磨损、减层，梳条状痕迹清晰，痕迹走向由前至后，表现较为粗糙，附着黑色沥青焦油

⑤第一车桥左轮胎钢圈紧固十根锣杆左端头磨损新痕，附着大量灰白色粉末及黑色沥青焦油。

⑥车厢左侧栏板及栏杆、安全防护栏板变形，离地高度约50-280cm，从前至后0-250cm范围，多处碰刮新痕，红色漆面减层，附着银灰色漆

⑦第一、二、三车桥左边轮胎胎冠面，局部断面减层新擦痕，其特征为制动抱死时，轮胎与路面摩擦形成的形态特征。

（3）**桂GZS835号小型面包车：**

①本次道路交通事故，造成驾驶室顶蓬凹陷、整体毁损；工作台、仪表板破裂；前后挡风玻璃、车门玻璃、车窗玻璃、左右后视镜破碎；制动(事故现场施救时已拆解)；整车座椅严重扭曲、变形；后左右轮胎钢圈断裂；前后灯具装置破碎。

②引擎盖左边，离地高度约64-68cm，从前至后34-87cm范围，有多处碰撞凹陷新痕迹，痕迹走向由前至后，银灰色漆面表层受损、减层，大

③驾驶室顶蓬左边，离地高度约97-106cm，从前至后14-140cm范围，有多处碰撞凹陷新痕迹，痕迹走向由前至后，银灰色漆面表层受损、减

④除以上检见的痕迹外，检查车体其他部位，未见有与其他车辆碰触产生的新痕迹或附着异物等任何迹象，排除与第三方车辆发生碰撞。

2.路面痕迹

事故现场有三辆事故车辆及两堆散落物（以下简称A、B）,事故车辆分别为:桂A98808号重型仓栅式货车（以下简称甲车）、桂B22628号中型车（以下简称丙车）。

（1）桂A98808号重型仓栅式货车: 甲车车头朝西南尾朝东南方向左侧翻在现场道路东侧机动车道内，车上货物木头芯散落在甲车东侧；甲车距离为6.60米，甲车在路面散落车厢运载的木头芯（以下简称D）； D位于甲车左侧。

（2）桂B22628号中型自卸货车：乙车车头朝南尾朝北左侧翻在现场道路东侧机动车道外，乙车前轮到基准点的距离为20.30米，乙车前轮、条制动印（以下简称L1、L2、L4、L5）;L1长度为7.80米，L1起点到基准线的距离分别为7.70米；L2长度为2.25米，L2起点到基准线的距离为6.90离均为7.70米， L5长度为10.90米，L5起点、终点到基准线的距离分别为：5.30米和6.90米。

（3）桂GZS835号小型面包车：丙车位于甲车左侧底部，被甲车散落的木头芯掩埋；丙车左侧前轮、后轮到基准线的距离分别为：5.30米和4.

散落物A（以下简称A），A为散落的黑色塑料块，位于现场道路西侧机动车道内，A面积大小为3.40米×3.00米，A中心点到基准线的距离为3.

散落的玻璃碎片B（以下简称B）,B位于现场道路西侧机动车车道内，面积大小为：4.80米×2.60米，B中心点到基准线的距离为3.10米；A中心点的垂直距离为1.5米；L1起点到L2起点的距离为1.70米；L2起点到乙车后轮的垂直距离为7.90米。

3.其他现场勘查情况

武宣县气象局于2018年12月14日出具证明证实：武宣县2018年12月10日的天气情况为日平均气温为6.9°C，日最高气温为8.4°C，日最低气温

（六）相关涉事单位情况

1.广西衡顺物流有限公司，公司为有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2017年4月14日，注册地址为来宾市凤临路1号裕达·中央城亲水部门为来宾市交通运输局 。公司经营范围为道路普通货物运输、集装箱货物道路运输、危险品货物运输、大型货物道路运输；汽车租赁；天然气目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年11月22日取得《道路运输经营许可证》（桂交运管许可来字451302003135号），证件有效会，委员会组长是李绩（原公司法人、股东），下设安监部，安监部部长由公司分管安全副总经理张博兼任。2018年10月26日公司法人由李绩转为张博两人均分别持有公司35%股份。2018年11月26日，公司承包了广西农垦集团黔江制糖有限公司2018/2019年榨季蔗料运输业务，并租赁128辆中型自卸货车)。

2.柳州市广诚汽车运输有限责任公司，公司为有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2000年6月12日，营业期限为2000年6月12日至20法定代表人刘础荣。公司经营范围为普通货运，货运代理，装卸搬运服务，二手机动车经纪，货物运输保险、机动车保险代理，机动车登记代理，（相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年6月6日取得《道路运输经营许可证》（桂交运管许可柳字450201100174号），证件有效期至2022产工作由法人、公司总经理刘础荣主抓。配备有1名安全员（事故后已离职，无法联系）。公司共有货车35台，均为挂靠车辆(其中包含事故车辆桂有36名。

3. 南宁市永德运输服务有限公司，公司为有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2006年9月21日，注册地址为南宁市大沙田开发区先锋货物道路运输（具体项目以审批部门批准的为准）；货运信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年许可南字450103100170）。事故发生时，以上证件均在有效期内。公司设置有安全生产领导小组，组长为法人代表、公司董事长李叠忠，安全和120台，均为挂靠车辆(其中包含事故车辆桂A98808号重型仓栅式货车)。在公司进行备案的驾驶员有120人。

4.广西农垦糖业集团黔江制糖有限公司，公司为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立于2003年3月25日，注册地址为武宣为自产自销：白砂糖、赤砂糖(在许可证有效期内开展经营活动) ;销售:五金、交电、日用杂货(除烟花爆竹)、建筑材料、钢材;种植:甘蔗;文化用纸及器、漂白蔗渣浆、漂白蔗渣浆板、漂白蔗渣湿浆、本色浆、本色浆板、淋膜原纸、无碳复写原纸、热敏原纸、双面胶板印刷纸、纸芯原纸的生产及开展经营活动)。营业期限为长期。公司设置有安全生产委员会，内设安全管理机构为环保安全部，公司负责2018年/2019榨季蔗料运输业务管理和章制度汇编和安全生产责任书中已明确），农务部部长为韦志高，公司法人代表、董事长梁胜林为农务部主管领导。2018年11月26日，公司与广西原料蔗进厂合同书》，将2018/2019年榨季原料蔗运输业务承包给广西衡顺物流有限公司。

5.**广西壮族自治区武宣公路管理局，**武宣县境内国道省道（包含事故路段）日常养护工作负责单位，性质为广西壮族自治区桂中公路局直接管理

二、事故发生经过、应急处置情况及评估

（一）事故发生经过

2018年12月10日20时19分06秒，莫家德驾驶桂B22628号中型自卸货车运输原料蔗到广西农垦集团黔江制糖有限公司地磅的重磅处称重。当日
的轻磅处称回皮后，沿国道209线由武宣县城方向往柳州市方向行驶，于当日21时40分许，行驶至3405km+980m处时，车辆失控侧滑甩尾，
A98808号重型仓栅式货车发生碰撞，碰撞后桂A98808号重型仓栅式货车向东侧翻，侧翻时车辆及所载货物（桉树木芯条）倾倒覆盖压对从武宣县
面包车（车上搭乘叶兰芳、卓俊毅），造成卓严安、叶兰芳、卓俊毅三人死亡及三车不同程度损坏的道路交通事故。

（二）事故应急处置情况及评估

1.事故救援和善后处理情况

2018年12月10日21时43分，武宣县公安局交通警察大队接到110指挥中心指令称:在武宣县二塘镇樟村路段，有一辆货车与一辆泥头车相碰，

接到指令后，武宣县交警大队值班民警黄宇立即组织警力赶到事故现场，赶往途中民警黄宇获知现场有两辆货车翻车，导致道路拥堵，立即请
牌为桂B22628号中型自卸货车（空载）与一辆号牌为桂A98808号重型仓栅式货车（装载一车木芯）均侧翻在现场道路的东侧，询问双方驾驶员发
警随即勘查现场。不久武宣县交警大队增援民警张彬云及清障公司人员相继到达现场。武宣县鹏程公司的吊车在施救的过程中，民警发现桂A9
GZS835号小型面包车，车上有人员被困，生死不明，现场民警立即向武宣县公安局110指挥中心汇报情况要求派救援人员到场施救，同时拨打12
大队大队长、教导、分管事故的副大队长立即带领增援警力赶往事故现场，经过武宣县综合应急救援大队的施救后，120急救医护人员于次日1时许
亡。确认情况后，武宣县交警大队大队长随即向武宣县委县政府、来宾市公安局交通警察支队、县公安局、县安监局等部门汇报事故情况，并立即

各级领导接到事故情况汇报后，武宣县常务副县长梁荣贵、副县长、公安局局长玉光、县安监局局长陆干省等领导陆续赶到事故现场组织事故
副局长罗志广也立即赶到武宣县指导事故处理工作；来宾市公安局交通警察支队支队长陆柳华、副支队长李强等领导也陆续赶到事故现场指导事故

对于死者丧葬事宜，经武宣县交警大队协调做相关工作，目前桂B22628号中型自卸货车驾驶员莫家德支付死者丧葬费5万元，桂A98808号重
共计10万元整。死者家属已经领取上述丧葬费并将死者运往来宾市殡仪馆存放，并已于2019年1月3日火化完毕。

由于该事故汇报及时、领导到位、指挥得当，妥善处置了这起较大交通事故，没有因事故出现影响社会稳定的不良后果。目前死者家属情绪稳

2.应急救援评估

此次事故救援，武宣县党委、县人民政府接报后迅速启动突发事件应急响应，市党委、市人民政府领导迅速率相关部门赶赴现场，统筹各方救
3405km+980m 处“12.10”较大道路交通事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，响应程序合法，未发现救援指挥、相关人员失
处置得当。

三、检验、鉴定情况

（一）驾驶人血液酒精含量检测

经柳州市明桂司法鉴定中心对提取的莫家德、韦寿练、卓严安血样分别进行检验，检测结论为：莫家德血样中的乙醇含量为未检出；韦寿练血
为未检出。

（二）驾驶人毒品检测

根据武宣县公安局禁毒大队出具的尿液检测显示，桂B22628号中型自卸货车驾驶人莫家德的尿液检测吗啡/甲基安非他明/氯胺酮呈阴性、桂A
啡/甲基安非他明/氯胺酮呈阴性。

（三）车辆安全性能鉴定

经委托福建方正司法鉴定所对桂B22628号中型自卸货、桂A98808号重型仓栅式货、桂GZS835号小型面包车分别进行车辆技术检验鉴定，检

1.桂B22628号中型自卸货车灯光性能、行车制动性能及转向性能合格。

2.桂A98808号重型仓栅式货车前部灯光系统可检验的，除事故损坏外无其它故障缺陷、原作用正常有效；第一轴左轮第二轴右轮制动器存在拖
格。

3.桂GZS835号小型面包车灯光性能、行车制动性能及转向性能合格。

（四）事故发生时车辆行驶速度的鉴定

经福建方正司法鉴定所作出的检验鉴定：桂B22628号中型自卸货车事故时的行驶速度不低于39公里每小时；根据鉴定材料等案情了解，事故现
小型面包车制动痕迹，有否采取制动及措施程度不清。另外，桂A98808号重型仓栅式货车碰撞损坏、侧滑倒地至最后停止过程情形复杂，所消耗的
鉴定所认为速度鉴定条件不具备，无明确可行依据。因此桂A98808号重型仓栅式货车、桂GZS835号小型面包车在事故发生时的行驶速度无法鉴定

（五）事故车辆超载判定

根据韦寿练与南宁市永德汽车运输服务有限公司签订的汽车加盟经营合同，运货合同车上所载物质量为18.655吨，韦寿练发生事故后武宣县公
仓栅式货车车上货车进行过磅，载物净重为37.26吨，超载18.605吨，超载率为99.73%，证明韦寿练驾驶的货车已超载。

四、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

（一）人员伤亡情况（死亡3人）

事故造成桂GZS835号小型面包车包括驾驶人卓严安在内的3人当场死亡。

卓严安，男，1962年出生，汉族，广西武宣县人，系桂GZS835号小型面包车驾驶员。

叶兰芳，女，1964年出生，汉族，广西武宣县人，系卓严安之妻子。

卓俊毅，男，2015年出生，汉族，广西武宣县人，系卓严安之外孙。

（二）事故造成直接经济损失

目前，该起事故造成直接经济损失预计约46000元。

五、事故原因和性质

（一）事故原因

1.直接原因

（1）莫家德，柳州市广诚汽车运输有限责任公司的驾驶员，广西衡顺物流有限公司承运广西农垦糖业集团黔江制糖有限公司2018/2019年榨
机动车上道路行驶，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，车辆失控侧滑甩尾后，越过道路中心线与由韦寿练驾驶的桂A98808号重型仓栅式货车
侧翻，侧翻时车辆及所载货物（桉树木芯条）倾倒覆盖压对从武宣县城往柳州方向行驶由卓严安驾驶的桂GZS835号小型面包车，此事故主要因莫
驾驶道路货运输车辆为广西农垦糖业集团黔江制糖有限公司运输原料蔗。

（2）韦寿练，南宁市永德汽车运输服务有限公司的驾驶员，安全生产意识淡薄，无视道路交通法律法规，驾驶桂A98808号重型仓栅式货车
存在技术状况缺陷，该车整体行车制动系统技术状况不合格），同时，载物超过核定载质量的机动车上道路行驶（事故发生时该车装载有木芯净
18.605吨，超载率为99.73%），对事故的发生有次要责任。

2.间接原因

（1）广西衡顺物流有限公司，安全生产主体责任不落实，未建立健全安全生产规章制度，未完善车辆、驾驶员日常安全隐患排查制度；对公
不到位，未按规定组织车主、驾驶员进行安全培训教育，对租赁的车辆在榨季前的检验过于简单、走形式，只进行车辆外观和灯光检验，未检验车

证件把关审核工作流于形式，未发现涉事驾驶员莫家德使用假的道路运输从业人员资格证参加榨季原料蔗运输，埋下事故隐患。

（2）柳州市广诚汽车运输有限责任公司，安全生产主体责任不落实，未建立健全安全生产规章制度，未完善车辆、驾驶员日常安全隐患排查
育；开展事故隐患排查治理不力，对车辆和驾驶员安全管理不到位， 对公司聘用驾驶员未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，存在使用伪造的从业
现和处理。

（3）南宁市永德运输服务有限公司，安全生产管理不到位，对挂靠的车辆和聘用的驾驶员，未按规定组织车主、驾驶员进行安全培训教育；
同虚设；开展事故隐患排查治理不力，未完善车辆、驾驶员日常安全隐患排查制度和定期组织开展安全检查，对桂A98808号重型仓栅式货车机件
驶等违法行为未能发现和处理。

（4）广西农垦糖业集团黔江制糖有限公司，未依照《中华人民共和国安全生产法》第四十六条规定，与承包单位未签订专门的安全生产管理
期对外包项目进行安全检查和未能有效监督外包单位落实企业主体责任，未按规定履行统一管理职责，存在“以包代管”现象，对外包单位安全生
未完善车辆、驾驶员日常安全隐患排查制度；对公司租赁参加榨季运输的车辆、车主和驾驶员安全管理不到位，未按规定组织车主、驾驶员进行
单、走形式，只进行车辆外观和灯光检验，未检验车辆机动性能和制动性能；对参运驾驶员的资格和有关证件把关审核工作流于形式，参运驾驶员
输等问题未能检查和及时发现，埋下事故隐患。

（二）事故性质

经调查认定，武宣县境内国道209线3405km+980m 处“12.10”较大道路交通事故是一起安全责任事故。

六、对事故责任单位及人员处理建议

（一）对有关单位的处理建议

1.广西衡顺物流有限公司，安全生产主体责任不落实，未完善安全生产责任制、车辆和驾驶员日常安全隐患排查制度，未按规定组织车主、驾
管理不到位，对公司聘用驾驶员莫家德未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶和存在使用伪造的从业资格证驾驶道路货运输车辆运输的违法行为未能
四条、第十九条、第二十五条、第三十八条、第四十五条、第四十六条规定，建议由来宾市应急管理局依法给予行政处罚。

2.柳州市广诚汽车运输有限责任公司，安全生产主体责任不落实，未完善安全生产责任制、车辆和驾驶员日常安全隐患排查制度，未按规定组
驾驶员安全管理不到位，对公司聘用驾驶员莫家德未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶和存在使用伪造的从业资格证驾驶道路货运输车辆运输的违
生产法》第四条、第十九条、第二十五条、第三十八条规定，建议由来宾市应急管理局依法给予行政处罚。

3.南宁市永德运输服务有限公司，安全生产主体责任不落实，未完善车辆、驾驶员日常安全隐患排查制度；未按规定组织车主、驾驶员进行
位，对桂A98808号重型仓栅式货车机件不符合技术标准和载物超过核定载质量上道路行驶等违法行为未能及时检查发现和处理，埋下事故隐患。
条、第二十五条、第三十八条规定，建议由来宾市应急管理局依法给予行政处罚。

4. 广西农垦糖业集团黔江制糖有限公司，将2018/2019年榨季原料蔗运输业务承包给广西衡顺物流有限公司后，未对承包单位的安全生产工
问题，并存在“以包代管”现象，对外包蔗料运输单位参运车辆驾驶员安全条件、营运资格证把关不严，监督检查不到位，安全生产责任制和安全
不足、隐患排查治理不到位等问题没有及时发现并纠正。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十六条规定，建议由来宾市应急管理局对依法给
建议由武宣县应急管理局和经贸局对其进行约见警示，责令其进一步健全完善并落实好企业内部安全生产责任制，进一步加强对外包单位的安全管
水平，坚决防止事故再次发生。

5. **广西壮族自治区武宣公路管理局，**作为武宣县境内国道省道（包含事故路段）日常养护工作负责单位，落实安全隐患排查治理工作力度不够
作，对事故的发生负有管理责任，建议由桂中公路局对武宣公路管理局分管领导和相关科室负责人员进行追责处理并将处理结果反馈来宾市应急管

（二）对有关企业及相关责任人员处理建议

1. 莫家德，驾驶桂B22628机动车上道路行驶，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，车辆失控侧滑甩尾后，越过道路中心线与相对方向行驶
道路货运输车辆运输，其违法行为涉嫌道路交通肇事罪、《中华人民共和国安全生产法》第五十四条和第五十五条、《中华人民共和国道路交通
《道路运输从业人员管理规定》第四十五条规定，是造成此事故发生的主要原因，负事故直接责任，建议由武宣县公安局依法追究交通肇事罪刑
案。

2.韦寿练，无视道路交通法律法规，驾驶桂A98808号重型仓栅式货车机件不符合技术标准且载物超过核定载质量的机动车上道路行驶，违反五条规定和《中华人民共和国道路交通安全法》第九十二条规定《道路货物运输及站场管理规定》（交通运输部令2016年第35号）第二十四、第全法》第二十一条和第四十八条第一款之规定，是造成此事故发生的次要原因，负事故间接责任，建议由市公安交警支队、市交通运输局根据有关理局备案。同时，建议南宁市永德运输服务有限公司对韦寿练给予批评教育，按照企业内部管理规定对其进行处理，处理结果抄送来宾市应急管理

3.张博，广西衡顺物流有限公司法定代表人，兼公司副总经理、安监部经理。未认真履行安全生产工作职责，未建立健全安全生产规章制度，训教育流于形式、安全隐患排查治理不到位等安全隐患失察。违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条规定，对事故的发生负有重要领导责任

4.梁洪亮，广西衡顺物流有限公司综合部经理，公司承运广西农垦糖业集团黔江制糖有限公司2018/2019年榨季甘蔗运输项目负责人，负责项力，对公司安全科未按规定组织开展安全培训教育和安全隐患排查治理等问题失察。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、四十三条规应急管理局依法给予行政处罚。

5.钟将，广西衡顺物流有限公司派驻广西农垦糖业集团黔江制糖有限公司2018/2019年榨季甘蔗运输项目安全负责人，履行安全生产管理职责力。未按规定组织车主、驾驶员进行安全培训教育；组织开展安全隐患排查治理不到位，对桂A98808号重型仓栅式货车机件不符合技术标准和载查发现和处理，对事故的发生负有重要管理责任，建议由广西衡顺物流有限公司进行内部处理，处理结果报来宾市应急管理局备案。

6.刘础荣，柳州市广诚汽车运输有限责任公司法定代表人，未认真履行安全生产工作职责，未建立健全安全生产规章制度，督促、检查公司安安全隐患排查治理不到位等安全隐患失察。对事故的发生负有重要领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条，鉴于来宾市应急管理依法给予行政处罚，故不再对其个人给予罚款。

7.李叠忠，南宁市永德运输服务有限公司法定代表人、总经理，未认真履行安全生产工作职责，未建立健全安全生产规章制度，督促、检查公式、安全隐患排查治理不到位等安全隐患失察。对事故的发生负有重要领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条，鉴于来宾市应急依法给予行政处罚，故不再对其个人给予罚款。

8.梁胜林，广西农垦糖业集团黔江制糖有限公司董事长，作为公司法人和农务部主管领导，在履行对外包2018/2019年榨季蔗料运输单位安全输安全管理、对驾驶员资质严格把关、落实员工安全教育培训方面存在漏洞，对事故发生存在直接领导责任，违反了第四十六条第二款规定，建议业集团有限责任公司对其进行内部处理，处理结果反馈来宾市应急管理局备案。

9.韦志高，广西农垦糖业集团黔江制糖有限公司农务部部长，作为公司2018/2019年榨季蔗料运输项目负责人，具体负责对该外包项目的安全榨季蔗料运输单位参运车辆驾驶员安全条件、营运资格证把关不严，监督检查不到位，对外包蔗料运输单位安全生产责任制和安全生产规章制度不治理不到位等问题没有及时发现并纠正，对事故发生负有重要管理责任，违反了第四十六条第二款规定，建议由来宾市应急管理局依法给予行政处理，处理结果反馈来宾市应急管理局备案。

（三）其他建议

1. 建议移送柳州市交通运输局对柳州市广诚汽车运输有限责任公司进行处罚和责令其进行全面整改。

2. 建议来宾市交通运输局责令广西衡顺物流有限公司进行全面整改。

七、事故防范措施及整改建议

（一）普通货物运输企业要认真吸取事故教训，举一反三，进一步落实安全生产主体责任，确保运输安全

要建立健全安全生产管理规章制度，落实安全生产岗位责任制；切实加强对挂靠车辆、车主和驾驶员的日常安全管理，严格做好车辆、驾驶员育制度；要加强对车辆安全隐患排查治理，及时发现并消除安全隐患问题。杜绝非法改装、机件不符合安全技术标准、安全设施不全的车辆上路行掌握车辆违法违规情况，对屡次违反法律法规进行道路运输的车主，要加强安全教育、管理和严肃处理。

（二）道路运输管理部门要强化对普通货物运输企业安全监管，有效预防和减少道路运输事故

各级道路运输管理部门要加强对运输企业的指导和管理，督促运输企业认真贯彻国家有关道路交通安全法律法规，建立健全安全生产责任制，促企业强化安全生产隐患排查治理，及时消除生产安全事故隐患；要对安全隐患突出、多次发生道路交通违法行为的企业，加大安全检查频次，按

严、驾驶员培训教育流于形式、安全隐患排查治理不到位等突出问题，开展专项整治；要督促道路运输企业加强对从业人员的安全生产教育和培训人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能并提升从业人员的安全操作意识和突发

（三）公安交警部门要针对事故暴露出的问题，加强路面执法管控，严厉打击道路交通违法行为

公安交警部门要加强与交通运输、城市管理等部门信息互通互报，对属于同一企业、同一车辆、同一驾驶员重复发生违法行为的，要及时将违持续深入开展货车、微型面包车交通违法行为专项整治行动，在辖区重点区域、重点路段、重点时段开展流动巡逻、机动执勤，及时查处、纠正货

（四）公路部门要加强对事故多发公路路段的安全隐患排查，切实预防和减少道路运输事故的发生

要加大对公路的养护巡查力度和安全隐患排查力度，定期针对易发事故路段的路面标线已磨损严重且模糊不清或弯道未设置标志、注意行人改，要加大对公路养护资金的投入和隐患整治力度，切实提高道路通行保障能力和及时消除公路安全隐患。

来宾市其他各有关部门和企业要吸取事故教训，举一反三，切实做好事故防范工作。要加强交通安全宣传教育工作。充分利用当地广播、电点，开展多种形式的道路交通安全宣传教育活动，提高广大驾驶员、司乘人员和广大人民群众遵纪守法和自我保护意识，切实提高道路交通驾驶员位要

加强对员工的安全教育培训和考核工作，进一步提高员工的安全知识和安全防范意识，不断提高员工安全技能；严禁资质不合格的外包单位承安全隐患排查整治工作，坚决纠正外包项目中作业人员的违法违规行为；项目发包时，发包单位、承包单位要清醒地认识到外包项目中安全管理的全管理责任，全方位提升作业现场安全管理，堵塞安全管理漏洞和盲区，切实防患于未然，将企业安全管理提升到新的水平。

武宣县境内国道209线3405km+980m 处

“12.10”较大道路交通事故调查组

2019年4月3日

政府网站找错

网站地图 联系我们

主办单位：来宾市人民政府办公室　承办单位：来宾市政务服务和大数据发展局

地址：广西壮族自治区来宾市人民路1号　邮编：546100

桂公网安备 45130202000120号　桂ICP备05002094号-1　网站标识码 ： 4513000027

中国互联网违法和不良信息举报中心 12377 www.12377.cn

来宾市互联网违法和不良信息举报平台

安全事故调查报告

武宣县境内国道209线3405km+980m处“12.10”较大道路交通事故调查报告

2019-05-03 21:17　来源：来宾市应急管理局　【字体：大 中 小】

武宣县境内国道209线3405km+980m处

“12.10”较大道路交通事故调查报告

2018年12月10日21时40分许，来宾市武宣县辖区国道209线3405km+980m处发生一起一辆中型自卸货车和重型仓栅式货车、小型面包车碰撞的较大道路交通事故，事故造成3人当场死亡及三车不同程度损坏。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493 号）和《广西壮族自治区〈实施生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》（自治区人民政府令第50 号）等有关规定，2018年12 月15 日，市政府成立了由市人民政府副秘书长任组长，市监察委、市公安局、市安监局、市交通运输局、市总工会、市人社局、武宣县人民政府和武宣县安监局相关人员组成的武宣县境内国道209线3405km+980m 处“12.10”较大道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆基本情况

1.桂B22628号中型自卸货车。车辆所有人：柳州市广诚汽车运输有限责任公司，住址：广西柳州市鱼峰区九头山路17号，品牌型号：乘龙牌LZ3120PAL，车辆识别代号：LGGX1CA38CL707097，发动机号码：A11L1C00009，检验有效期止：2019年4月30日，该车在渤海财产保险股份有限公司广西柳州中支业务一部投保了机动车责任强制保险和机动车商业保险。通过调取注册登记、转移登记档案及最近定检视频资料进行核查，能够严格执照《机动车登记工作规范》进行，车辆系数参数符合产品要求，左、右两侧及后防装置符合要求，车身反光标识能够按照规范标准要求粘贴，发生道路交通事故后，对桂B22628号中型自卸货车进行查验，桂B22628号中型自卸货车车头损坏，测量外廓尺寸长7990mm,宽2450mm,高3600mm,货厢内部尺寸长5600 mm，宽2300 mm，高1500 mm，轮胎规格12.00R20,货厢内部尺寸高1500 mm与登记参数不符,栏板加高了700 mm,轮胎规格与登记参数11.00R20不符,轮胎规格加大;车辆识别代号拓印膜与原档案比对相符。经查询公安交通管理综合应用平台，该车有12条违法记录，其中未处理8条。

2.桂A98808号重型仓栅式货车。车辆所有人：南宁市永德汽车运输服务有限公司，住址：广西壮族自治区南宁市良庆区大沙田开发区先锋街东一里6号，品牌型号：乘龙牌LZ5312CSQEL，车辆识别代号：LGGX5CM53AL522695，发动机号码：L3AL1A01480，车辆出厂日期为2010年5月5日，初次登记日期为2010年6月1日，车辆登记机关为广西壮族自治区南宁市公安局交通警察支队，检验有效期止：2019年6月30日。车辆使用性质：货运。该车在中国平安财产保险股份有限公司广西交通行业业务部投保了机动车责任强制保险和机动车商业保险，第三者责任险（保额50万）。事故发生时该车装载有木芯净重37.26吨，该车核定载质量为18.655吨，超载18.605吨，超载率为99.73%。发生道路交通事故后，对桂A98808号重型仓栅式货车进行查验，外廓尺寸长12000mm,宽2450mm,高3900mm,货厢内部尺寸长9580 mm，宽2300 mm，栏板高800 mm，参数符合产品公告；货厢顶部缺少篷杆，与产品公告不符。车头前部、车身严重损坏变形，车身反光标识不清晰、破损，尾部没有反光标识板不符合要求；后防护装置没有固定，硬度、强度不符合要求；车辆识别代号拓印膜与原档案比对相符。经查询公安交通管理综合应用平台，该车有92条违法记录，其中近三年来有15条（其中14条已处理，1条未处理）。

3.桂GZS835号小型面包车。车辆所有人：卓严安，广西武宣县人，品牌型号：五菱牌LZW6390AF，车辆识别代号：LZWACAGAXB4174442，发动机号码：8B32110143，核定载客（人）7，车辆出厂日期为2011年3月24日，初次登记日期为2011年3月30日，该车于2017年9月1日从柳州市公安局交通警察支队车辆管理所转入来宾市公安局交通警察支队车辆管理所，检验有效期止：2019年3月31日。车辆使用性质：非营运。该车在中国人民财产保险股份有限公司来宾市分公司投保了机动车责任强制保险，。通过调取注册登记、转移登记档案及最近定检视频资料进行核查，注册登记能够严格执照《机动车登记工作规范》进行，车辆系数参数符合产品公告，定检外观检测流程及检测参数符合要求，发生道路交通事故后，对桂GZS835号小型面包车损坏严重变形，车辆识别代号拓印膜与原档案比对相符。经查询公安交通管理综合应用平台，该车未发现有交通违法行为。

（二）驾驶人基本情况

1.莫家德，桂B22628号中型自卸货车驾驶员，男，1986年出生，壮族，广西武宣县人，持有准驾车型“B2D”类机动车驾驶证，发证机关：广西来宾市公安局交通警察支队，初次领证日期为2009年9月2日，准驾车型：D，2011年9月6日按规定增驾要求考试合格取得B2D类机动车驾驶证，并按有关规定进行驾驶证审验。2018年5月29日，与柳州市广诚汽车运输有限责任公司签订了《汽车加盟经营合同》，将桂B22628号中型自卸货车挂靠该公司至2017年6月2日，车辆营运权归该公司所有。经查询公安交通管理综合应用平台，事发前驾驶证状态正常。已按规定增驾要求考试合格取得B2D类机动车驾驶证，并按有关规定进行驾驶证审验。经调取公安交通管理综合应用平台记录显示，近三年以来驾驶人莫家德有6次违法行为，均已处理。2019年1月25日，经武宣县道路运输管理所在标准协同式道路运输业务管理系统查询证实：莫家德在广西区内没有任何办理道路运输从业资格的记录。其提供给广西衡顺物流有限公司的道路运输从业资格为假证。

2.韦寿练，桂A98808号重型仓栅式货车驾驶员，男，1970年出生，壮族，广西贵港市覃塘区人，持有准驾车型B2D类机动车驾驶证，发证机关：广西贵港市公安局交通警察支队，初次领证日期为1999年5月14日，准驾车型：C4D，2007年8月17日按规定增驾要求考试合格取得B2D类机动车驾驶证，并按有关规定进行驾驶证审验。2015年6月2日，韦寿练与南宁市永德汽车运输服务有限公司签订了《汽车加盟经营合同》，将桂A98808号重型仓栅式货车挂靠该公司至2017年6月2日，期满后于2017年6月2日又续签合同，有效期至2020年6月2日。经查询公安交通管理综合应用平台，事发前驾驶证状态正常，近三年以来共有10条交通违法记录，累计记分14分，均已处理完毕。事发时驾驶桂A98808号重型仓栅式货车。经查，驾驶人驾驶培训、考试符合程序，驾驶证状态显示正常。韦寿练2019年1月25日，经武宣县道路运输管理所查询证实：贵港市道路运输管理处发放道路货物运输驾驶员，准驾车型为B2，有效期为2013年11月7日至2019年11月14日。

3.卓严安，桂GZS835号小型面包车驾驶人（事故中死亡），男，1962年出生，汉族，广西武宣县人，持有准驾车型C1E类机动车驾驶证，发证机关：广西来宾市公安局交通警察支队，初次领证日期为2009年12月3日，准驾车型：E，2016年12月30日按规定增驾要求考试合格取得C1E类机动车驾驶证，事发时驾驶桂GZS835号小型面包车。经查询公安交通管理综合应用平台，事发前驾驶证状态正常，于2017年12月4日在建新路朝阳路口150米被罚款150元，已处理完毕。

（三）事故道路状况

事故现场位于国道209线3405km+980m处，现场道路呈南北走向，南往武宣县城方向，北往柳州市方向，道路东西两侧均为甘蔗地，现场道路线形一般弯，弯道半径为277.86米，纵向由南向北两点距离198.41米，高差0.14米，经计算坡度为0.07%；横向由西向东两点距离11.23米，高差0.79米，经计算坡度为7.03%；路面完好、潮湿，视线良好，路面性质为沥青铺装，属于国道（二级公路），为双向两车道，道路中间施划有道路中心线（虚线），东西两侧机动车道宽度均为3.80米，东西两侧机动车道均设有路肩，路肩宽均为2.15米，道路东、西两侧水沟宽分别为1.10米、2.80米，道路东、西两侧水沟深度分别为0.52米、0.80米，事故发生时为夜间、雨天、无路灯照明。

根据武宣县公路管理局提供的广西壮族自治区凤凰至覃塘二级公路（柳州来宾段）工程（No.6合同段K134+600.00~K146+400.00）土建工程竣工图情况，经核查，事故现场路段的标线（车行道白色边缘线、路面中心黄色虚线、人行横道标线、 ）符合广西壮族自治区凤凰至覃塘二级公路（柳州来宾段）工程项目设计要求，但标线已磨损严重且模糊不清，事故路段实为弯道、十字路口，并未设置弯道标志。

（四）现场车辆勘查情况

事故现场有三辆事故车辆,分别为:桂A98808号重型仓栅式货车、桂B22628号中型自卸货车、桂GZS835号小型面包车。

桂A98808号重型仓栅式货车: 车头朝西南尾朝东南方向左侧翻在现场道路东侧机动车道内，车上货物木头芯散落在甲车东侧；甲车第一轴到基准线的距离为3.08米，第四轴到基准线的距离为6.60米;

桂B22628号中型自卸货车：车头朝南尾朝北左侧翻在现场道路东侧机动车道外，前轮到基准点的距离为20.30米，前轮、后轮到基准线的距离均为9.90米；

桂GZS835号小型面包车：位于桂A98808号重型仓栅式货车左侧底部，被桂A98808号重型仓栅式货车散落的木头芯掩埋；左侧前轮、后轮到基准线的距离分别为：5.30米和4.97米。

（五）现场道路勘查情况

1.碰撞痕迹

（1）**桂B22628号中型自卸货车：**

①本次道路交通事故，造成驾驶室右侧面及顶蓬、右车门严重凹陷、变形，红色漆面大面积减层、剥离；前挡风玻璃、右后视镜、右车门玻璃破碎；右前轮胎右侧胎壁贯通破裂；右前钢板后吊耳断、脱离，前桥移位；右前轮制动软管断；前左右减振器上部固定座断、脱落；右前轮前后挡板、空气滤清器及进气塑管、电瓶固定支架严重扭曲、变形；电瓶破裂；车厢右前角爬梯变形、下部横杆断；车厢右侧安全防护栏严重扭曲、变形。

②车厢右前角柱子加强板直角处，离地高度范围约120-122cm，向内弯曲，前平面减层、去角新痕，其特征为坚硬、钝器碰撞形成的形态特征。

③车厢右前角的爬梯下部镀锌横杆断、脱离，离地高度范围约122-124cm，固定接口处断，断口圆心内、镀锌管及扶手，附着大量粉红色漆片。

④车厢右前角柱子至右转角、爬梯杆前正面，离地高度范围约117-330cm，多处碰撞新痕迹，红色漆面表层受损、减层，附着粉红色漆片，车厢右前角柱子前正面宽10 cm。

（2）**桂A98808号重型仓栅式货车：**

①本次道路交通事故，造成驾驶室整体及前面板、左右车门、右前轮胎前后挡泥板严重扭曲、变形；驾驶室前固定支架断，右脚踏及固定支架严重扭曲、变形；中网、前保险杠饰板断裂、脱落；工作台及仪表板破损；发动机水箱、空调冷疑器、空气滤清器破损；前挡风玻璃、左右后视镜、左右车门玻璃破碎；方向盘扭曲、变形，方向机伸缩叉十字轴承断、脱落，转向助力增压管断；雨刮器联动机构及雨刮片、杆损坏、变形；前左右大灯、小灯、转向灯装置破碎、线路断。

②驾驶室正面部位及顶蓬严重凹陷、变形，离地高度范围约150-330cm从右至左90-100cm，中部一道宽约10cm碰撞凹陷印痕，红色漆面脱落

③大梁右前端头“匚”字型上部位，离地高度范围约99-109cm，向后、向右翻卷，前平面减层、去角新痕，其特征为坚硬、钝器碰撞形成的形态特征。

④左车门左侧面，离地高度范围约120-175cm，大面积磨损、减层，梳条状痕迹清晰，痕迹走向由前至后，表现较为粗糙，附着黑色沥青焦油。

⑤第一车桥左轮胎钢圈紧固十根锣杆左端头磨损新痕，附着大量灰白色粉末及黑色沥青焦油。

⑥车厢左侧栏板及栏杆、安全防护栏板变形，离地高度约50-280cm，从前至后0-250cm范围，多处碰刮新痕，红色漆面减层，附着银灰色漆迹。

⑦第一、二、三车桥左边轮胎胎冠面，局部断面减层新擦痕，其特征为制动抱死时，轮胎与路面摩擦形成的形态特征。

（3）**桂GZS835号小型面包车：**

①本次道路交通事故，造成驾驶室顶蓬凹陷、整体毁损；工作台、仪表板破裂；前后挡风玻璃、车门玻璃、车窗玻璃、左右后视镜破碎；制动总泵储油断裂、真空泵变形；方向盘严重扭曲、变形(事故现场施救时已拆解)；整车座椅严重扭曲、变形；后左右轮胎钢圈断裂；前后灯具装置破碎。

②引擎盖左边，离地高度约64-68cm，从前至后34-87cm范围，有多处碰撞凹陷新痕迹，痕迹走向由前至后，银灰色漆面表层受损、减层，大面积附着红色油漆。

③驾驶室顶蓬左边，离地高度约97-106cm，从前至后14-140cm范围，有多处碰撞凹陷新痕迹，痕迹走向由前至后，银灰色漆面表层受损、减层，大面积附着红色油漆。

④除以上检见的痕迹外，检查车体其他部位，未见有与其他车辆碰触产生的新痕迹或附着异物等任何迹象，排除与第三方车辆发生碰撞。

2.路面痕迹

事故现场有三辆事故车辆及两堆散落物（以下简称A、B）,事故车辆分别为:桂A98808号重型仓栅式货车（以下简称甲车）、桂B22628号中型自卸货车（以下简称乙车）、桂GZS835号小型面包车（以下简称丙车）。

（1）桂A98808号重型仓栅式货车: 甲车车头朝西南尾朝东南方向左侧翻在现场道路东侧机动车道内，车上货物木头芯散落在甲车东侧；甲车第一轴到基准线的距离为3.08米，第四轴到基准线的距离为6.60米，甲车在路面散落车厢运载的木头芯（以下简称D）； D位于甲车左侧。

（2）桂B22628号中型自卸货车：乙车车头朝南尾朝北左侧翻在现场道路东侧机动车道外，乙车前轮到基准点的距离为20.30米，乙车前轮、后轮到基准线的距离均为9.90米；乙车在路面留下四条制动印（以下简称L1、L2、L4、L5）;L1长度为7.80米，L1起点到基准线的距离分别为7.70米；L2长度为2.25米，L2起点到基准线的距离为6.90米， L4长度为12.40米，L4起点、终点到基准线的距离均为7.70米， L5长度为10.90米，L5起点、终点到基准线的距离分别为：5.30米和6.90米。

（3）桂GZS835号小型面包车：丙车位于甲车左侧底部，被甲车散落的木头芯掩埋；丙车左侧前轮、后轮到基准线的距离分别为：5.30米和4.97米。

散落物A（以下简称A），A为散落的黑色塑料块，位于现场道路西侧机动车道内，A面积大小为3.40米×3.00米，A中心点到基准线的距离为3.20米；

散落的玻璃碎片B（以下简称B）,B位于现场道路西侧机动车车道内，面积大小为：4.80米×2.60米，B中心点到基准线的距离为3.10米；A中心点到B 中心点的垂直距离为5.40米；A中心点到L1起点的垂直距离为1.5米；L1起点到L2起点的距离为1.70米；L2起点到乙车后轮的垂直距离为7.90米。

3.其他现场勘查情况

武宣县气象局于2018年12月14日出具证明证实：武宣县2018年12月10日的天气情况为日平均气温为6.9°C，日最高气温为8.4°C，日最低气温为5.8°C，小雨天气，偏北风2--3级。

（六）相关涉事单位情况

1.广西衡顺物流有限公司，公司为有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2017年4月14日，注册地址为来宾市凤临路1号裕达·中央城亲水河畔1号楼303号，法定代表人张博，公司行业主管部门为来宾市交通运输局 。公司经营范围为道路普通货物运输、集装箱货物道路运输、危险品货物运输、大型货物道路运输；汽车租赁；天然气（LNG）、蔗渣、纸浆的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年11月22日取得《道路运输经营许可证》（桂交运管许可来字451302003135号），证件有效期至2022年11月22日。公司设置有安全生产委员会，委员会组长是李绩（原公司法人、股东），下设安监部，安监部部长由公司分管安全副总经理张博兼任。2018年10月26日公司法人由李绩转为张博担任，由张博全面负责公司日常管理。李绩和张博两人均分别持有公司35%股份。2018年11月26日，公司承包了广西农垦集团黔江制糖有限公司2018/2019年榨季蔗料运输业务，并租赁128辆货车参加运输蔗料(其中包含事故车辆桂B22628号中型自卸货车)。

2.柳州市广诚汽车运输有限责任公司，公司为有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2000年6月12日，营业期限为2000年6月12日至2021年12月31日，注册地址为柳州市九头山路17号，法定代表人刘础荣。公司经营范围为普通货运，货运代理，装卸搬运服务，二手机动车经纪，货物运输保险、机动车保险代理，机动车登记代理，汽车租赁，机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年6月6日取得《道路运输经营许可证》（桂交运管许可柳字450201100174号），证件有效期至2022年7月17日。公司未设置有安全科，公司日常安全生产工作由法人、公司总经理刘础荣主抓。配备有1名安全员（事故后已离职，无法联系）。公司共有货车35台，均为挂靠车辆(其中包含事故车辆桂B22628号中型自卸货车)，在公司进行备案的驾驶员有36名。

3. 南宁市永德运输服务有限公司，公司为有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2006年9月21日，注册地址为南宁市大沙田开发区先锋街东一里6号，法定代表人李叠忠。公司经营范围为货物道路运输（具体项目以审批部门批准的为准）；货运信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年11月13日取得《道路运输经营许可证》（桂交运管许可南字450103100170）。事故发生时，以上证件均在有效期内。公司设置有安全生产领导小组，组长为法人代表、公司董事长李叠忠，安全科科

长为苏俊（公司股东兼安全员）。公司共有货车120台，均为挂靠车辆(其中包含事故车辆桂A98808号重型仓栅式货车)。在公司进行备案的驾驶员有120人。

4.广西农垦糖业集团黔江制糖有限公司，公司为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立于2003年3月25日，注册地址为武宣县三里镇草鱼塘，法定代表人梁胜林。公司经营范围为自产自销：白砂糖、赤砂糖(在许可证有效期内开展经营活动) ;销售:五金、交电、日用杂货(除烟花爆竹)、建筑材料、钢材;种植:甘蔗;文化用纸及制品、特种纸、生活用纸及制品、食品用纸包装、容器、漂白蔗渣浆、漂白蔗渣浆板、漂白蔗渣湿浆、本色浆、本色浆板、淋膜原纸、无碳复写原纸、热敏原纸、双面胶板印刷纸、纸芯原纸的生产及销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。营业期限为长期。公司设置有安全生产委员会，内设安全管理机构为环保安全部，公司负责2018年/2019榨季蔗料运输业务管理和安全工作的部门为农务部（在公司安全生产管理规章制度汇编和安全生产责任书中已明确），农务部部长为韦志高，公司法人代表、董事长梁胜林为农务部主管领导。2018年11月26日，公司与广西衡顺物流有限公司签定了《承运2018/2019年榨季原料蔗进厂合同书》，将2018/2019年榨季原料蔗运输业务承包给广西衡顺物流有限公司。

5.**广西壮族自治区武宣公路管理局，**武宣县境内国道省道（包含事故路段）日常养护工作负责单位，性质为广西壮族自治区桂中公路局直接管理的公益一类正科级事业单位。

二、事故发生经过、应急处置情况及评估

（一）事故发生经过

2018年12月10日20时19分06秒，莫家德驾驶桂B22628号中型自卸货车运输原料蔗到广西农垦集团黔江制糖有限公司地磅的重磅处称重。当日21时零40秒在广西农垦集团黔江制糖有限公司地磅的轻磅处称回皮后，沿国道209线由武宣县城方向往柳州市方向行驶，于当日21时40分许，行驶至3405km+980m处时，车辆失控侧滑甩尾，越过道路中心线与相对方向行驶由韦寿练驾驶的桂A98808号重型仓栅式货车发生碰撞，碰撞后桂A98808号重型仓栅式货车向东侧翻，侧翻时车辆及所载货物（桉树木芯条）倾倒覆盖压对从武宣县城往柳州方向行驶由卓严安驾驶的桂GZS835号小型面包车（车上搭乘叶兰芳、卓俊毅），造成卓严安、叶兰芳、卓俊毅三人死亡及三车不同程度损坏的道路交通事故。

（二）事故应急处置情况及评估

1.事故救援和善后处理情况

2018年12月10日21时43分，武宣县公安局交通警察大队接到110指挥中心指令称:在武宣县二塘镇樟村路段，有一辆货车与一辆泥头车相碰，无人受伤，请交警立即出警前往现场处理。

接到指令后，武宣县交警大队值班民警黄宇立即组织警力赶到事故现场，赶往途中民警黄宇获知现场有两辆货车翻车，导致道路拥堵，立即请求增援。民警黄宇到达现场之后，发现现场有一辆号牌为桂B22628号中型自卸货车（空载）与一辆号牌为桂A98808号重型仓栅式货车（装载一车木芯）均侧翻在现场道路的东侧，询问双方驾驶员发生事故的基本情况，两名驾驶员均陈述无人受伤，民警随即勘查现场。不久武宣县交警大队增援民警张彬云及清障公司人员相继到达现场。武宣县鹏程公司的吊车在施救的过程中，民警发现桂A98808号重型仓栅式货车车身下还压着一辆车牌为桂GZS835号小型面包车，车上有人员被困，生死不明，现场民警立即向武宣县公安局110指挥中心汇报情况要求派救援人员到场施救，同时拨打120急救电话，并向领导汇报此情况。随后武宣县交警大队大队长、教导、分管事故的副大队长立即带领增援警力赶往事故现场，经过武宣县综合应急救援大队的施救后，120急救医护人员于次日1时许确认，桂GZS835号小型面包车车上三名乘员已经死亡。确认情况后，武宣县交警大队大队长随即向武宣县委县政府、来宾市公安局交通警察支队、县公安局、县安监局等部门汇报事故情况，并立即启动较大道路交通事故应急处置预案。

各级领导接到事故情况汇报后，武宣县常务副县长梁荣贵、副县长、公安局局长玉光、县安监局局长陆干省等领导陆续赶到事故现场组织事故处置工作；来宾市安监局局长杨友良、来宾市公安局副局长罗志广也立即赶到武宣县指导事故处理工作；来宾市公安局交通警察支队支队长陆柳华、副支队长李强等领导也陆续赶到事故现场指导事故现场勘查及处理工作。

对于死者丧葬事宜，经武宣县交警大队协调做相关工作，目前桂B22628号中型自卸货车驾驶员莫家德支付死者丧葬费5万元，桂A98808号重型仓栅式货车驾驶员韦寿练支付死者丧葬费5万元，共计10万元整。死者家属已经领取上述丧葬费并将死者运往来宾市殡仪馆存放，并已于2019年1月3日火化完毕。

由于该事故汇报及时、领导到位、指挥得当，妥善处置了这起较大交通事故，没有因事故出现影响社会稳定的不良后果。目前死者家属情绪稳定。

2.应急救援评估

此次事故救援，武宣县党委、县人民政府接报后迅速启动突发事件应急响应，市党委、市人民政府领导迅速率相关部门赶赴现场，统筹各方救援力量，迅速组织现场施救。武宣县境内国道209线3405km+980m 处“12.10”较大道路交通事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，响应程序合法，未发现救援指挥、相关人员失职、渎职现象。本次事故救援行动及时、组织科学、处置得当。

三、检验、鉴定情况

（一）驾驶人血液酒精含量检测

经柳州市明桂司法鉴定中心对提取的莫家德、韦寿练、卓严安血样分别进行检验，检测结论为：莫家德血样中的乙醇含量为未检出；韦寿练血样中的乙醇含量为未检出；卓严安血样中的乙醇含量为未检出。

（二）驾驶人毒品检测

根据武宣县公安局禁毒大队出具的尿液检测显示，桂B22628号中型自卸货车驾驶人莫家德的尿液检测吗啡/甲基安非他明/氯胺酮呈阴性、桂A98808号重型仓栅式货车驾驶人韦寿练的尿液检测吗啡/甲基安非他明/氯胺酮呈阴性。

（三）车辆安全性能鉴定

经委托福建方正司法鉴定所对桂B22628号中型自卸货、桂A98808号重型仓栅式货、桂GZS835号小型面包车分别进行车辆技术检验鉴定，检验鉴定结论分别为：

1.桂B22628号中型自卸货车灯光性能、行车制动性能及转向性能合格。

2.桂A98808号重型仓栅式货车前部灯光系统可检验的，除事故损坏外无其它故障缺陷、原作用正常有效；第一轴左轮第二轴右轮制动器存在技术状况缺陷，该车整体行车制动系统技术状况不合格。

3.桂GZS835号小型面包车灯光性能、行车制动性能及转向性能合格。

（四）事故发生时车辆行驶速度的鉴定

经福建方正司法鉴定所作出的检验鉴定：桂B22628号中型自卸货车事故时的行驶速度不低于39公里每小时；根据鉴定材料等案情了解，事故现场未见桂A98808号重型仓栅式货车、桂GZS835号小型面包车制动痕迹，有否采取制动及措施程度不清。另外，桂A98808号重型仓栅式货车碰撞损坏、侧滑倒地至最后停止过程情形复杂，所消耗的动能难以量化计算，鉴于以上情况，福建方正司法鉴定所认为速度鉴定条件不具备，无明确可行依据。因此桂A98808号重型仓栅式货车、桂GZS835号小型面包车在事故发生时的行驶速度无法鉴定。

（五）事故车辆超载判定

根据韦寿练与南宁市永德汽车运输服务有限公司签订的汽车加盟经营合同，运货合同车上所载物质量为18.655吨，韦寿练发生事故后武宣县公安局交通警察大队对韦寿练驾驶的桂A98808号重型仓栅式货车车上货车进行过磅，载物净重为37.26吨，超载18.605吨，超载率为99.73%，证明韦寿练驾驶的货车已超载。

四、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

（一）人员伤亡情况（死亡3人）

事故造成桂GZS835号小型面包车包括驾驶人卓严安在内的3人当场死亡。

卓严安，男，1962年出生，汉族，广西武宣县人，系桂GZS835号小型面包车驾驶员。

叶兰芳，女，1964年出生，汉族，广西武宣县人，系卓严安之妻子。

卓俊毅，男，2015年出生，汉族，广西武宣县人，系卓严安之外孙。

（二）事故造成直接经济损失

目前，该起事故造成直接经济损失预计约46000元。

五、事故原因和性质

（一）事故原因

1.直接原因

（1）莫家德，柳州市广诚汽车运输有限责任公司的驾驶员，广西衡顺物流有限公司承运广西农垦糖业集团黔江制糖有限公司2018/2019年榨季运输项目后租赁车辆的参运司机，驾驶桂B22628机动车上道路行驶，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，车辆失控侧滑甩尾后，越过道路中心线与由韦寿练驾驶的桂A98808号重型仓栅式货车发生碰撞，碰撞后桂A98808号重型仓栅式货车向东侧翻，侧翻时车辆及所载货物（桉树木芯条）倾倒覆盖压对从武宣县城往柳州方向行驶由卓严安驾驶的桂GZS835号小型面包车，此事故主要因莫家德的过错而导致。同时，其使用伪造的从业资格证驾驶道路货运输车辆为广西农垦糖业集团黔江制糖有限公司运输原料蔗。

（2）韦寿练，南宁市永德汽车运输服务有限公司的驾驶员，安全生产意识淡薄，无视道路交通法律法规，驾驶桂A98808号重型仓栅式货车机件不符合技术标准（第一轴左轮第二轴右轮制动器存在技术状况缺陷，该车整体行车制动系统技术状况不合格），同时，载物超过核定载质量的机动车上道路行驶（事故发生时该车装载有木芯净重37.26吨，该车核定载质量为18.655吨，实际超载18.605吨，超载率为99.73%），对事故的发生有次要责任。

2.间接原因

（1）广西衡顺物流有限公司，安全生产主体责任不落实，未建立健全安全生产规章制度，未完善车辆、驾驶员日常安全隐患排查制度；对公司租赁参加榨季运输的车辆、车主和驾驶员安全管理不到位，未按规定组织车主、驾驶员进行安全培训教育，对租赁的车辆在榨季前的检验过于简单、走形式，只进行车辆外观和灯光检验，未检验车辆机动性能和制动性能，对参运驾驶员的资格和有关证件把关审核工作流于形式，未发现涉事驾驶员莫家德使用假的道路运输从业人员资格证参加榨季原料蔗运输，埋下事故隐患。

（2）柳州市广诚汽车运输有限责任公司，安全生产主体责任不落实，未建立健全安全生产规章制度，未完善车辆、驾驶员日常安全隐患排查制度；未按规定组织车主、驾驶员进行安全培训教育；开展事故隐患排查治理不力，对车辆和驾驶员安全管理不到位， 对公司聘用驾驶员未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，存在使用伪造的从业资格证驾驶道路货运输车辆运输的违法行为未能发现和处理。

（3）南宁市永德运输服务有限公司，安全生产管理不到位，对挂靠的车辆和聘用的驾驶员，未按规定组织车主、驾驶员进行安全培训教育；未能按照公司制定的规章制度管理执行，规章制度形同虚设；开展事故隐患排查治理不力，未完善车辆、驾驶员日常安全隐患排查制度和定期组织开展安全检查，对桂A98808号重型仓栅式货车机件不符合技术标准和多次载物超过核定载质量上道路行驶等违法行为未能发现和处理。

（4）广西农垦糖业集团黔江制糖有限公司，未依照《中华人民共和国安全生产法》第四十六条规定，与承包单位未签订专门的安全生产管理协议或在合同中约定各自的安全生产管理职责，未定期对外包项目进行安全检查和未能有效监督外包单位落实企业主体责任，未按规定履行统一管理职责，存在“以包代管”现象，对外包单位安全生产主体责任不落实，未建立健全安全生产规章制度，未完善车辆、驾驶员日常安全隐患排查制度；对公司租赁参加榨季运输的车辆、车主和驾驶员安全管理不到位，未按规定组织车主、驾驶员进行安全培训教育，对租赁的车辆在榨季前的检验过于简单、走形式，只进行车辆外观和灯光检验，未检验车辆机动性能和制动性能；对参运驾驶员的资格和有关证件把关审核工作流于形式，参运驾驶员使用假的道路运输从业人员资格证参加榨季原料蔗运输等问题未能检查和及时发现，埋下事故隐患。

（二）事故性质

经调查认定，武宣县境内国道209线3405km+980m 处“12.10”较大道路交通事故是一起安全责任事故。

六、对事故责任单位及人员处理建议

（一）对有关单位的处理建议

1.广西衡顺物流有限公司，安全生产主体责任不落实，未完善安全生产责任制、车辆和驾驶员日常安全隐患排查制度，未按规定组织车主、驾驶员进行安全培训教育，对车辆、车主和驾驶员安全管理不到位，对公司聘用驾驶员莫家德未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶和存在使用伪造的从业资格证驾驶道路货运输车辆运输的违法行为未能发现和处理，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条、第十九条、第二十五条、第三十八条、第四十五条、第四十六条规定，建议由来宾市应急管理局依法给予行政处罚。

2.柳州市广诚汽车运输有限责任公司，安全生产主体责任不落实，未完善安全生产责任制、车辆和驾驶员日常安全隐患排查制度，未按规定组织车主、驾驶员进行安全培训教育，对车辆、车主和驾驶员安全管理不到位，对公司聘用驾驶员莫家德未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶和存在使用伪造的从业资格证驾驶道路货运输车辆运输的违法行为未能发现和处理，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条、第十九条、第二十五条、第三十八条规定，建议由来宾市应急管理局依法给予行政处罚。

3.南宁市永德运输服务有限公司，安全生产主体责任不落实，未完善车辆、驾驶员日常安全隐患排查制度；未按规定组织车主、驾驶员进行安全培训教育。对车辆、车主和驾驶员安全管理不到位，对桂A98808号重型仓栅式货车机件不符合技术标准和载物超过核定载质量上道路行驶等违法行为未能及时检查发现和处理，埋下事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第四条、第十九条、第二十五条、第三十八条规定，建议由来宾市应急管理局依法给予行政处罚。

4. 广西农垦糖业集团黔江制糖有限公司，将2018/2019年榨季原料蔗运输业务承包给广西衡顺物流有限公司后，未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查和发现安全问题，并存在“以包代管”现象，对外包蔗料运输单位参运车辆驾驶员安全条件、营运资格证把关不严，监督检查不到位，安全生产责任制和安全生产规章制度不健全、参运车辆驾驶员安全教育培训不足、隐患排查治理不到位等问题没有及时发现并纠正。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十六条规定，建议由来宾市应急管理局对依法给予广西农垦糖业集团黔江制糖有限公司行政处罚。并建议由武宣县应急管理局和经贸局对其进行约见警示，责令其进一步健全完善并落实好企业内部安全生产责任制，进一步加强对外包单位的安全管理，采取积极有效措施，提升外包业务工作安全管理水平，坚决防止事故再次发生。

5. **广西壮族自治区武宣公路管理局，**作为武宣县境内国道省道（包含事故路段）日常养护工作负责单位，落实安全隐患排查治理工作力度不够，未及时有效对事故路段开展安全隐患排查和整治工作，对事故的发生负有管理责任，建议由桂中公路局对武宣公路管理局分管领导和相关科室负责人员进行追责处理并将处理结果反馈来宾市应急管理局备案。

（二）对有关企业及相关责任人员处理建议

1. 莫家德，驾驶桂B22628机动车上道路行驶，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，车辆失控侧滑甩尾后，越过道路中心线与相对方向行驶的车辆发生碰撞，同时，使用伪造的从业资格证驾驶道路货运输车辆运输，其违法行为涉嫌道路交通肇事罪、《中华人民共和国安全生产法》第五十四条和第五十五条、《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款和第四十二条后款规定、《道路运输从业人员管理规定》第四十五条规定，是造成此事故发生的主要原因，负事故直接责任，建议由武宣县公安局依法追究交通肇事罪刑事责任，并将相关处理结果抄送来宾市应急管理局备案。

2.韦寿练，无视道路交通法律法规，驾驶桂A98808号重型仓栅式货车机件不符合技术标准且载物超过核定载质量的机动车上道路行驶，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十四条、第五十五条规定和《中华人民共和国道路交通安全法》第九十二条规定《道路货物运输及站场管理规定》（交通运输部令2016年第35号）第二十四、第六十条等有关规定以及《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条和第四十八条第一款之规定，是造成此事故发生的次要原因，负事故间接责任，建议由市公安交警支队、市交通运输局根据有关规定对韦寿练作出处罚，处理结果抄送来宾市应急管理局备案。同时，建议南宁市永德运输服务有限公司对韦寿练给予批评教育，按照企业内部管理规定对其进行处理，处理结果抄送来宾市应急管理局备案。

3.张博，广西衡顺物流有限公司法定代表人，兼公司副总经理、安监部经理。未认真履行安全生产工作职责，未建立健全安全生产规章制度，督促、检查公司安全生产工作不到位，对公司安全培训教育流于形式、安全隐患排查治理不到位等安全隐患失察。违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条规定，对事故的发生负有重要领导责任，建议由来宾市应急管理局依法给予行政处罚。

4.梁洪亮，广西衡顺物流有限公司综合部经理，公司承运广西农垦糖业集团黔江制糖有限公司2018/2019年榨季甘蔗运输项目负责人，负责项目营销、劳动管理等具体工作。开展安全管理工作不力，对公司安全科未按规定组织开展安全培训教育和安全隐患排查治理等问题失察。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、四十三条规定，对事故的发生负有重要管理责任，建议由来宾市应急管理局依法给予行政处罚。

5.钟将，广西衡顺物流有限公司派驻广西农垦糖业集团黔江制糖有限公司2018/2019年榨季甘蔗运输项目安全负责人，履行安全生产管理职责不到位，对公司挂靠车辆、车主和驾驶员安全管理不力。未按规定组织车主、驾驶员进行安全培训教育；组织开展安全隐患排查治理不到位，对桂A98808号重型仓栅式货车机件不符合技术标准和载物超过核定载质量上道路行驶等违法行为未能及时检查发现和处理，对事故的发生负有重要管理责任，建议由广西衡顺物流有限公司进行内部处理，处理结果报来宾市应急管理局备案。

6.刘础荣，柳州市广诚汽车运输有限责任公司法定代表人，未认真履行安全生产工作职责，未建立健全安全生产规章制度，督促、检查公司安全生产工作不到位，对公司安全培训教育流于形式、安全隐患排查治理不到位等安全隐患失察。对事故的发生负有重要领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条，鉴于来宾市应急管理局已对其注册的柳州市广诚汽车运输有限责任公司已依法给予行政处罚，故不再对其个人给予罚款。

7.李叠忠，南宁市永德运输服务有限公司法定代表人、总经理，未认真履行安全生产工作职责，未建立健全安全生产规章制度，督促、检查公司安全生产工作不到位，对公司安全培训教育流于形式、安全隐患排查治理不到位等安全隐患失察。对事故的发生负有重要领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条，鉴于来宾市应急管理局已对其注册的南宁市永德运输服务有限公司已依法给予行政处罚，故不再对其个人给予罚款。

8.梁胜林，广西农垦糖业集团黔江制糖有限公司董事长，作为公司法人和农务部主管领导，在履行对外包2018/2019年榨季蔗料运输单位安全生产工作统一管理职责，检查和督促外包单位落实运输安全管理、对驾驶员资质严格把关、落实员工安全教育培训方面存在漏洞，对事故发生存在直接领导责任，违反了第四十六条第二款规定，建议由来宾市应急管理局依法给予行政处罚，并由广西糖业集团有限责任公司对其进行内部处理，处理结果反馈来宾市应急管理局备案。

9.韦志高，广西农垦糖业集团黔江制糖有限公司农务部部长，作为公司2018/2019年榨季蔗料运输项目负责人，具体负责对该外包项目的安全监督管理，存在以包代管现象，对外包2018/2019年榨季蔗料运输单位参运车辆驾驶员安全条件、营运资格证把关不严，监督检查不到位，对外包蔗料运输单位安全生产责任制和安全生产规章制度不健全、参运车辆驾驶员安全教育培训不足、隐患排查治理不到位等问题没有及时发现并纠正，对事故发生负有重要管理责任，违反了第四十六条第二款规定，建议由来宾市应急管理局依法给予行政处罚，并由广西糖业集团有限责任公司对其进行内部处理，处理结果反馈来宾市应急管理局备案。

（三）其他建议

1. 建议移送柳州市交通运输局对柳州市广诚汽车运输有限责任公司进行处罚和责令其进行全面整改。

2. 建议来宾市交通运输局责令广西衡顺物流有限公司进行全面整改。

七、事故防范措施及整改建议

（一）普通货物运输企业要认真吸取事故教训，举一反三，进一步落实安全生产主体责任，确保运输安全

要建立健全安全生产管理规章制度，落实安全生产岗位责任制；切实加强对挂靠车辆、车主和驾驶员的日常安全管理，严格做好车辆、驾驶员的资质审查工作，严格落实驾驶员聘用和安全培训教育制度；要加强对车辆安全隐患排查治理，及时发现并消除安全隐患问题。杜绝非法改装、机件不符合安全技术标准、安全设施不全的车辆上路行驶等违法行为；要采取技术、管理措施，及时、全面掌握车辆违法违规情况，对屡次违反法律法规进行道路运输的车主，要加强安全教育、管理和严肃处理。

（二）道路运输管理部门要强化对普通货物运输企业安全监管，有效预防和减少道路运输事故

各级道路运输管理部门要加强对运输企业的指导和管理，督促运输企业认真贯彻国家有关道路交通安全法律法规，建立健全安全生产责任制，强化安全管理，切实落实企业安全生产主体责任，督促企业强化安全生产隐患排查治理，及时消除生产安全事故隐患；要对安全隐患突出、多次发生道路交通违法行为的企业，加大安全检查频次，按有关规定进行严厉处理；要针对企业挂靠车辆管理不严、驾驶员培训教育流于形式、安全隐患排查治理不到位等突出问题，开展专项整治；要督促道路运输企业加强对从业人员的安全生产教育和培训工作，要从严

要求、从严考核、从严管理，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能并提升从业人员的安全操作意识和突发事件应急处置能力

（三）公安交警部门要针对事故暴露出的问题，加强路面执法管控，严厉打击道路交通违法行为

公安交警部门要加强与交通运输、城市管理等部门信息互通互报，对属于同一企业、同一车辆、同一驾驶员重复发生违法行为的，要及时将违法行为信息通报交通运输、城市管理部门或企业；要持续深入开展货车、微型面包车交通违法行为专项整治行动，在辖区重点区域、重点路段、重点时段开展流动巡逻、机动执勤，及时查处、纠正货车、微型面包车各类交通违法行为。

（四）公路部门要加强对事故多发公路路段的安全隐患排查，切实预防和减少道路运输事故的发生

要加大对公路的养护巡查力度和安全隐患排查力度，定期针对易发事故路段的路面标线已磨损严重且模糊不清或弯道未设置标志、注意行人标志及减速带损坏等问题和隐患，进行及时修补和整改，要加大对公路养护资金的投入和隐患整治力度，切实提高道路通行保障能力和及时消除公路安全隐患。

来宾市其他各有关部门和企业要吸取事故教训，举一反三，切实做好事故防范工作。要加强交通安全宣传教育工作。充分利用当地广播、电视、报纸等媒体，结合不同类型道路交通参与者的特点，开展多种形式的道路交通安全宣传教育活动，提高广大驾驶员、司乘人员和广大人民群众遵纪守法和自我保护意识，切实提高道路交通驾驶员的交通安全意识，预防重特大事故的发生。各企业单位要

加强对员工的安全教育培训和考核工作，进一步提高员工的安全知识和安全防范意识，不断提高员工安全技能；严禁资质不合格的外包单位承揽公司业务；加强对外包项目的安全管理，深入开展安全隐患排查整治工作，坚决纠正外包项目中作业人员的违法违规行为；项目发包时，发包单位、承包单位要清醒地认识到外包项目中安全管理的重点、难点和盲点，加强沟通协调，认真厘清各自安全管理责任，全方位提升作业现场安全管理，堵塞安全管理漏洞和盲区，切实防患于未然，将企业安全管理提升到新的水平。

武宣县境内国道209线3405km+980m 处

“12.10”较大道路交通事故调查组

2019年4月3日

手机版 | 电脑版

主办：来宾市人民政府办公室

承办：来宾市政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45130202000120号

地址：广西壮族自治区来宾市人民路1号

邮编：546199

政府网站找错

党政机关