京台高速福州闽侯“5•31”较

日期：2025-05-06 17:52 来源：福州市应急管理局 浏览量：4576

2024年5月31日4时23分许，京台高速公路上行（A道）福州市闽侯县天龙山隧道内1870km+200m
（临时号牌）重型低平板半挂车尾部，造成3人死亡、1人受伤、两车不同程度损坏的较大道路交通事故，

事故发生后，省、市党委、政府高度重视，省、市领导先后作出批示，要求全力抢救伤者，做好
公安厅交通警察总队、福州市应急管理局、福州高速公路交警支队、福州高速管理分公司、福州高速公
作。

省政府安委会对该起事故实行挂牌督办。根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理
安厅交警总队福州高速公路支队、福州市公安局交通警察支队、福州市交通运输局、福建省福州高速公
（以下简称事故调查组），邀请市纪委监委派员参加，并邀请了事故发生单位所在地人民政府派人参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查
人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原

经调查认定，京台高速福州闽侯“5·31”较大道路交通事故是一起因货车违法超限运输、小汽车驾驶

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关人员概况

1．安徽省蒙城县鸿*汽车队。涉事车辆皖SG****号重型半挂牵引车行驶证登记所有人，注册地
限：1996年9月4日至无固定期限。企业经营范围：道路货物运输、国内货物运输代理、二手车经销、二手
围：普通货运、大型物件运输，经营期限2020年8月7日至2024年8月6日。该公司有四名管理人员：法定代
辆重型半挂牵引车和13辆后挂车，均为挂靠车辆。公司建立了安全生产责任制度以及驾驶员安全管理、车
因公司车辆、驾驶员长年在公司驻地之外，员工教育培训和安全隐患排查工作公司主要采用线上方式，对

2．江苏省双*物流有限公司，涉事后挂车悬挂苏A****超号（临时号牌）重型低平板半挂车行驶证
3月11日,营业期限：2016年3月11日至无固定期限。经营范围：普通货物、大件货物、冷藏车、集装箱道
公司负责办理临时牌照业务。最近一次办理的临时牌照有效期是2024年1月4日至2024年4月4日。

3．武**，皖SG****号重型半挂牵引车和悬挂苏A****超号（临时号牌）重型低平板半挂车实际

3412271992****8312。于2021年12月个人出资购买了皖SG****半挂牵引车、将该车挂靠在安徽省蒙城县

质为车辆办理超限运输车辆通行证等服务。由武**本人联系货源、经营运输业务，所得运输收益全部归武

限公司，由江苏省双*物流有限公司办理了苏A****超号临时号牌。武**将皖SG****号牵引车和苏A****超

（二）事故车辆及驾驶人情况

1．事故车辆情况

（1）豫V***AM号小型轿车，厂牌型号：大众汽车牌SVW71426AT，车辆识别代号：LSVCA8DM

载明的所有人为郭**，登记住所：河南省卫辉市****。初次登记日期：2022 年5月23日，检验有效期至202

故中损坏。

（2）皖SG****号重型半挂牵引车，厂牌型号：陕汽牌SX4250XC4Q2，车辆识别代号：LZGJL4Z

安徽省蒙城县鸿*汽车队，登记住所：蒙城县****，车辆实际所有人武**；初次登记日期：2021年12月3日

（3）悬挂苏A****超号（临时号牌）重型低平板半挂车，厂牌型号：荣德牌RDP9930TDP, 车辆识

明的机动车所有人：江苏省双*物流有限公司，登记住所：南京市栖霞区****，车辆实际所有人武**。临

2．事故车辆驾驶人情况。

（1）郭**，机动车驾驶证号码：4107811992****5610，准驾车型C1，初次领证和有效期始于2016

死亡。无吸毒记录，近三个月内在我省内无交通违法行为记录。

（2）张**，机动车驾驶证号码：3412271996****801X，准驾车型A2，初次领证日期：2016年3

SG****号重型半挂牵引车牵引苏A****超号重型低平板半挂车（以下称涉事货车）驾驶人，受武**雇佣。

（三）与事故发生有关联的单位概况

1．浙江省天*轴承集团有限公司，注册地址：浙江省德清县****，法定代表人：马**，成立日期：

金属材料制造、金属材料销售、通用设备制造等。

成都市天*精密机械有限公司，注册地址：成都市青白江区****。法定代表人：沈**，成立日期：

械设备及配件、轴承及轴承配件、金属材料等。

浙江省天*轴承集团有限公司是成都市天*精密机械有限公司的母公司。本起事故中涉事货车所载

生产线设在母公司浙江省天*轴承集团有限公司厂内，受母公司管理。货物在母公司厂内生产、装货上车。

2．四川省耀*物流有限公司，注册地址：成都市新都区****，法定代表人：夏**，成立日期：201

运输服务、国内货物运输代理、装卸搬运、普通货物仓储服务、信息咨询服务等。《道路运输经营许可证

市天*精密机械有限公司签订了公路运输合同，承包了成都市天*精密机械有限公司的部分运输业务（含本

武**。

3．无锡市乐*物流有限公司，注册地址：无锡市惠山区****，法定代表人：张**，成立日期：201

物件运输，集装箱运输，仓储，停车等。道路运营许可证范围：道路普通货物运输、大型物件运输。本

辆通行证》是该公司用企业资质并担当承运单位（实际未参与）办理的。

二、事故发生经过

（一）事故基本经过

2024年5月30日16时20分左右，武**驾驶涉事货车（张**同行，两人轮流驾驶），从浙江省天*轴
式为三排柱放在变桨轴承圈内、偏航齿圈单独包装，两件包裹一前一后放置在后挂车上，货物后方张贴“
米）起运、前往福建省福清市，在无护送车辆情况下于16时40分左右，行驶至浙江省湖州市钟管高速入口
进入高速公路。进高速公路行驶约十公里后曹*驾驶护送车脱离涉事货车、自行往湖州市长兴县方向行驶

5月30日9时45分左右，郭**驾驶豫V***AM号小型轿车从河南省新蔡县出发，一路沿河南省淮滨县
高速、杭长高速、上万高速、上武高速、京台高速往福州方向行驶。

5月31日3时35分，京LP****号轻型厢式货车途经京台高速公路上行（A道）天龙山隧道内（单向
助。福州高速公路交警支队和福州高速公司道路勤务中心人员到场处置。辖区交通警察在故障货车后方
锥筒设立安全防护区域，于4时19分完成，右侧车道封闭，左侧车道正常通行。

5月31日4时22分，张**驾驶涉事货车驶入京台高速公路上行（A道）天龙山隧道，发现隧道前方
全防护区域起点1870km+200m位置停车观察，4时23分43秒，被郭**驾驶的豫V***AM号小型轿车追尾碰

（二）事故现场道路及交通环境情况

京台高速公路上行（A道）天龙山隧道单向设有2条行车道，行车道宽度均为3．75米。事故发生在
干燥，隧道开启灯光照明，视线正常。隧道施划实线车行道分界线，两侧均为隧道壁。道路限速100km/h
因京LP****号轻型厢式货车在右侧行车道发生故障停车，隧道右侧车道封闭，左侧车道正常通行。辖区
筒设立安全防护区域、端头摆放LED导向牌警灯警示、勤务人员手持指挥棒指挥、隧道口右侧车道上方开

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故共造成3人死亡、1人受伤，小车和货车不同程度受损，直接经济损失约450万元。

（四）涉事货车超限运输车辆通行证办理的相关情况

1、人员情况

刘*，公民身份号码：4107271985****0610。利用自己熟悉超限运输车辆通行证线上申办程序，多
转包的大件运输业务后，委托刘旗代办超限运输车辆通行证。刘*应武**要求，用虚假货物宽度（3．75米
轴承有限公司至目的地福建省福清市的二类大件超限运输车辆通行证；在办证过程中，刘*应武**要求，
日。

曹*，公民身份号码：4130261977****5110。利用自己熟悉高速公路收费站对大件运输超限车辆进
提供大件运输超限车辆进高速入口时的“办证加护送车护送”有偿代办服务。本起事故当中，武**联系曹*
运单位、涉事货车为承运车辆的湖州市市内短途的三类大件超限运输车辆通行证，再为涉事货车代办了进
三类通行证行驶线路全程提供护送服务。武**在事故发生前也未见过该三类大件超限运输车辆通行证。

张**，公民身份号码：3412271991****8025。多次提供无锡市乐*物流有限公司的企业资质
33050124051580884****（三类大件）超限运输车辆通行证。

2、行政许可情况

（1）许可证号码：33050124051580884****（三类大件）的《超限运输车辆通行证》由湖州市交
州市德清县交通局现场核查人员确认车货总外廓尺寸、车货总质量与申请信息一致。二是认可此次大件运
的相关数据未超过数据库以往已征询过的最大通行限值，无需重复征求公安部门意见。湖州市交通运输局

（2）许可证号码：A330000202405271****（二类大件）的跨省《超限运输车辆通行证》由浙江省
建省交通运输厅政务服务中心大件运输窗口在交通运输部跨省大件运输并联许可系统后台收到起运省（浙
速协调岗与福建省公路中心协调岗。福建省高速协调岗通过系统分发至沿线福建省福州高速公路行政执法
省公路事业发展中心协调岗分发至沿线普通公路管养单位（福州市公路事业发展中心）审查。福建省交通
建省并联许可流程，该并联许可件返回起运省（浙江省）。浙江省交通运输厅作出许可决定，于2024年5

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年5月31日3时35分，京LP****号轻型厢式货车途经京台高速公路上行（A道）天龙山隧道187
报警内容为货车故障，占用右侧主车道。3时46分，福建省公安厅交警总队福州高速公路支队六大队值勤
司道路勤务中心人员到达现场，根据交通运输部《道路车辆清障救援操作规范》从1870km+200m路段开始

4时23分23秒，涉事货车在1870km+200m路段布控防护区起点位置左侧车道内停车。4时23分43 秒
勤务中心人员立即报警，福州高速公路支队六大队值班民警获悉事故发生，立即赶往天龙山隧道入口实
者并及时向上级报告。

（二）事故应急救援和善后处置情况

5时02分，闽侯县消防救援大队人员到达现场，开展应急救援。5时03分，闽侯县医疗急救中心人
行政执法员、高速养护人员、抢修人员等先后到场参与救援处置，处置工作有序开展。经消防救援及交
认其中的3名伤者已当场死亡。5时50分，殡葬车辆到场将三名死难者遗体运往福州市第八医院太平间存放

事故发生后，福州高速交警六大队成立善后处理专班，及时跟踪伤员救治情况，同时积极协调先

（三）事故应急处置评估

事故发生后，公安交警、应急管理、消防救援、医疗急救、交通执法、高速公司等部门能够第一
次生、衍生事故，应急处置科学有效。

四、事故原因及性质

（一）事故直接原因

1．豫V***AM号小型轿车驾驶员郭**过分依赖车辆自适应巡航控制系统，对路面通行情况疏于观
故发生的一个原因。

2．张**驾驶皖SG****号重型半挂牵引车牵引的悬挂伪造的苏A****超号临时号牌、车身后部反光
未经县级以上人民政府交通主管部门批准、未按照公安机关交通管理部门指定的时间、路线、速度行驶，
运行安全技术标准的重型低平板半挂车，载运宽度达6．03米不可解体物品未经县级以上人民政府交通主
障施救仅留左侧车道通行时停车观察的交通安全违法行为对事故发生起作用，是导致事故发生的又一个原

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1．5月31日事故发生后福州高速交警支队六大队对涉事货车驾驶人张**使用呼气式酒精测试仪测

2．福建行健司法鉴定所出具司法鉴定意见书《闽行健司鉴所[2024]醇鉴字第110号》和《闽行健
醇、甲基苯丙胺、氯胺酮、06单乙酰吗啡、MDMA、可卡因成分。

3．福建行健司法鉴定所出具司法鉴定意见书《闽行健司鉴所[2024]痕（安全状态）鉴字第0073号
成的痕迹特征；灯光系其余部件安全技术状况符合要求。（2）豫V***AM号小型汽车前部车身向后挤压
构件发生运动干涉，符合事故碰撞后形成的痕迹特征。转向系其余部件安全技术状况符合要求。（3）豫
板与变形的车体构件发生干涉，符合事故碰撞形成的痕迹特征。行车制动系其余部件安全技术状况符合要

4．福建行健司法鉴定所出具司法鉴定意见书《闽行健司鉴所[2024]痕（安全状态）鉴字第0072号
成碰撞损毁，符合事故碰撞形成的痕迹特征。灯光系其余部件安全技术状况符合要求。（2）皖SG****
SG****号重型半挂牵引车牵引苏A****超号重型低平板半挂车制动系安全技术状况不符合要求（因挂车
后部反光标识不符合技术要求。

5．厦门理工学院司法鉴定中心司法鉴定意见书《闽厦门理工司鉴[2024]痕鉴（速）鉴字第12号》
型轿车的自适应巡航控制系统以95Km/h的速度匀速行驶，追尾碰撞前方苏A****超号重型低平板半挂车，

（三）事故间接原因及有关责任单位存在的主要问题

1．皖SG****半挂牵引车和悬挂苏A****超号（临时号牌）重型低平板半挂车的实际车主武**

违反国家关于超限运输的管理规定，为获取经济利益最大化，在办理超限运输行政许可过程中弄
护送的情况下，先以虚假的货物尺寸申请办理了二类大件超限运输车辆通行证以节省护送费用，再以货源
他人篡改后挂车临时号牌有效期等方式逃避监管。在明知京台高速福州路段只有两车道的情况下，与张*
尤其在遇隧道突发情况而单车道通行时、严重影响高速公路隧道通行。同时做为车辆实际所有人，没有对
挂车制动系安全技术状况不符合要求，以及未按技术要求安装后挂车车身后部反光标识。

2．安徽省蒙城鸿*汽车队。未落实防止违法超限运输主体责任，未加强对公司车辆皖SG****的车
为主，而怠于管理监督职责。仅采用线上方式让车辆驾驶员自行开展安全教育培训、车辆隐患排查自查自
开展系统有效尤其是具有高危险性的大件运输的岗前培训和安全教育，未对公司车辆皖SG**的定位
到位。对公司车辆从事超限运输只提供企业资质办证，未具体进行安全管理和专项安全教育，使公司车辆

3．四川省耀*物流有限公司。未落实对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全

务转包他人。在明知大件运输费用高、安全要求也高的情况下，未审核承包人武**的皖SG****号货车是

尺寸、运输线路、护送方案等内容进行审验核对、以及定期进行安全检查。

4．浙江省天*轴承集团有限公司。未落实货运源头单位应当加强对货运车辆驾驶人的教育和管理

内管理制度，以车辆驾驶员签字确认方式进行安全告知。未对大件运输车辆驾驶员进行大件运输注意事项

护送方案等情况进行核验，未督促涉事货车合法运输。

5．浙江省湖州市钟管收费站。现场收费员对涉事货车的车货重量、《超限运输车辆通行证》和护

安交通管理部门现场勘验获取车货总宽为6．03米，而钟管收费站在入口查验时超限运输车辆通行证显示

6．浙江省德清县交通运输局。涉事货车从浙江省天*轴承集团有限公司厂区起运时车货总宽达6．

合法运输情况进行有效监督管理。

7. 福建省相关监管部门。

涉事货车于5月30日23时34分沿京台高速从闽浙省界入口进入福建省地界。本起事故发生前，途经

福州三地市的高速交警支队、高速综合执法支队在5月30日、5月31日两天根据勤务安排落实了路面查控工

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

郭**，对事故负直接责任。鉴于已在本次事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）已被司法机关采取强制措施人员

张**，男，皖SG****号重型半挂牵引车驾驶人，涉嫌交通肇事罪，已由司法机关刑事立案调查并

（三）建议移送司法机关追究刑事责任人员

武**，男，皖SG****号重型半挂牵引车和悬挂苏A****超号临时号牌重型低平板半挂车的实际车

议移交公安机关进一步调查处理。

（四）建议移送司法机关处理的人员

1．刘*，男，在为涉事货车实际车主武**有偿代办超限运输车辆通行证过程中，篡改公安机关车

2．曹*，男，利用自己有护送车辆的从业便利，为涉事货车实际车主武**代办三类大件超限运输

定，明知三类大件物品运输对全程护送的安全要求，而以提供虚假护送手段使涉事货车进入高速公路后无

（五）对事故有关责任单位的处理建议

1．安徽省蒙城县鸿*汽车队，未落实防止违法超限运输主体责任，未加强对公司车辆皖SG****

采取措施对本公司存在的超限运输安全隐患进行排查治理，对本起事故发生负有责任。建议由相关部门依

2．四川省耀*物流有限公司，未落实对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全
质；未对武**承接公司大件运输业务所办理的超限运输车辆通行证的货物尺寸、运输线路、护送方案等进

3．浙江省天*轴承集团有限公司，未落实货运源头单位应当加强对货运车辆驾驶人的教育和管理
的货物尺寸、运输线路、护送方案等情况进行核验，未督促驾驶员武**按规定落实大件运输要求，对本起

4．无锡市乐*物流有限公司。因企业内部管理不善，导致企业大件运输资质被用以办理他人的超限

5．浙江省湖州市钟管收费站。未严格落实执行《浙江省交通厅关于进一步加强大件运输管理服务
据《浙江省交通运输厅关于进一步加强大件运输管理服务工作的通知》(浙交〔2022〕57号)第十四款规定，

6．浙江省德清县交通运输局。对三类大件超限运输车辆行驶公路监督管理不够到位。建议向其主

7. 南平、宁德、福州高速公路交警支队，南平、宁德、福州高速执法支队。未能及时发现并制止隐

六、事故整改和防范措施建议

（一）加强大件运输跨省联动、全过程管理

大件运输跨省现象较为普遍，超限运输审批环节横向涉及交通运输部门和公安机关交通管理部门
批效率，建议生产相对集中区域的交通运输管理部门针对本地产品运达地与沿途公路管理部门确定车道宽
安全和秩序影响不大的时段通行，审批过程中不需要再行征求沿途相关部门意见可直接审批出证；在途运
据职责提供路面巡逻巡查服务。大件生产与大件物品需求集中区域可组织编队运输，降低运输环节的护送
标语，确保过往车辆及时发现大件超限运输车辆采取有效避让措施确保安全。

（二）切实加强道路运输企业安全监管

各级交通运输、公安交警部门要全面整顿和规范道路运输企业、以及大件货运企业安全生产行为
速公路收费站应当加强进出收费站车辆管控，对未持有合法合规证件、未采取规范护送或警示措施、未经
管部门。探索对超限运输车辆建立自动化识别、报警、跟踪查处系统，尽早尽快发现非法超限运输车辆，
任”的物流企业，“接单就不再过问安全”的源头企业的安全监管和行政处罚力度，有效打击涉及非法超限
生产法律法规的宣传教育，让安全运输的观念在货物运输的各个环节中为各从业者所深知，让广大从业人

（三）进一步落实企业安全生产主体责任

各大件物品源头生产企业要组织对承运单位资质和实际承运能力审查，避免简单签订运输合同层
实企业安全生产主体责任，加强对驾驶员和车辆的管理，全面开展风险辨识，排查和治理隐患，要健全完
处理报警信息，及时发现和提醒车辆驾驶员不安全的驾驶行为，切实提高安全管理水平。在追求企业经济
因素。通过加强安全生产管理，不仅能够有效控制潜在的风险和损失，还能提升企业的市场竞争力，实现

⊗ 关闭