灌阳洞井广西江桂高速公路一标项目“6·12”一般道路交通事故调查报告

2026年6月12日7时30分许，灌阳县洞井瑶族乡保良村米江源屯原乡村村道（广西江桂高速公路牛江河四号桥施工重载运输便道）发生一起由李＊＊驾驶鲁H1＊＊C2重型自卸货车装载一车渣土在行驶过程中翻下临崖施工便道的道路交通事故，造成驾驶员李＊＊1人死亡，直接经济损失约160万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，经灌阳县人民政府同意，成立灌阳洞井广西江桂高速公路一标项目“6·12”一般道路交通生产安全事故调查组。调查组由分管副县长任组长，县应急管理局、县公安局、县交通运输局、县总工会、县人力资源和社会保障局、县公安局交管大队、洞井瑶族乡人民政府为成员单位；邀请县纪委监委机关同步介入监督事故调查工作全过程。

事故调查组严格落实“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，下设技术组、管理组、综合组，开展现场勘验、书证物证调取、人员询问、道路技术指标核查等调查取证；查清事故发生经过、应急处置、善后情况，查明事故原因、厘清各参建单位责任边界，认定事故性质，提出责任处理建议，总结事故教训，制定防范和整改措施。

事故调查组经调查认定，灌阳洞井广西江桂高速公路一标项目“6·12”事故是一起由于驾驶员李＊＊驾驶鲁H1＊＊C2重型

自卸货车装载一车渣土行驶至灌阳县洞井瑶族乡保良村米江源屯原乡村村道(广西江桂高速公路牛江河四号桥施工重载运输便道)时未确保安全、未按操作规范安全驾驶机动车导致所驾驶的车辆发生侧翻的一般道路交通生产安全责任事故。

一、事故基本情况

事故工程为灌阳（湘桂界）至天峨（下老）公路〔江永至桂林（广西段）〕一期工程 PPP 项目，第一标段由＊＊交通建设集团有限公司负责实施。事故地点为项目借用当地原有农村村道改造形成的重载渣土运输便道，同时保留村民通行功能。

涉事单位包括：施工总承包单位为＊＊交通建设集团有限公司，设立广西江桂高速公路一标项目经理部（以下简称项目部），项目经理为项目安全生产第一责任人；设备承租方、驾驶员用人单位为＊＊鼎晟（北京）建设有限公司；车辆登记所有权单位为＊＊英盛达道路运输部（个体工商户）；建设单位为广西＊＊江桂高速公路有限公司；监理单位为山东＊＊工程监理咨询有限公司；安全监管单位为广西壮族自治区交通运输综合行政执法局第一支队；属地监管单位为灌阳县洞井瑶族乡人民政府。事故发生时，相关企业证照均在有效期内。

二、事故经过及应急处置

2026 年 6 月 12 日 7 时 30 分许，＊＊鼎晟（北京）建设有限公司驾驶员李＊＊驾驶鲁 H1＊＊C2 重型自卸货车，在米江源屯改造后的施工重载便道转运表土约 8 吨。车辆行驶至临崖陡坡急弯路段时，李＊＊未确保安全、未按操作规范安全驾驶，导致车

辆失控侧翻至路外江中。

事故发生后，现场人员苏＊＊等第一时间施救并上报项目部，唐＊＊、袁＊＊将李＊＊转移至岸边，洞井瑶族乡卫生院医护人员到场抢救，李＊＊抢救无效当场死亡。项目部向交警、监理、建设单位报告，并电话向县应急管理局报送信息，县公安局交管大队到场勘查。现场救援及时，未发生次生衍生事故。涉事单位与死者家属签订补偿协议，后事妥善处置，社会秩序平稳。

三、事故原因

直接原因：驾驶员李＊＊安全风险意识不足，在临崖陡坡急弯高风险施工便道通行，对道路风险预判不足，车辆操作处置不当，导致车辆侧翻坠江。

间接原因：＊＊鼎晟（北京）建设有限公司作为驾驶员用人单位和涉事车辆实际使用管理单位，安全生产主体责任落实严重缺位。未落实驾驶员安全教育和高危便道专项风险交底书面台账；未建立出车前车辆书面安全检查制度；对外租赁进场车辆未落实安全核验；安全员岗位履职虚化，未针对临崖高风险便道制定专项管控措施；法定代表人王＊＊未有效督促落实全员安全生产责任制，未履行主要负责人安全教育培训等法定职责。总承包、监理、建设单位存在一定管理瑕疵，但对事故发生不起决定性作用。

四、事故性质

经调查组综合认定，该事故是一起一般道路交通生产安全责任事故。

五、责任认定及处理建议

（一）李＊＊，涉事车辆驾驶员，事故直接责任者，鉴于其已在事故中死亡，免于追究责任。

（二）王＊＊，＊＊鼎晟（北京）建设有限公司法定代表人，履行主要负责人安全生产职责不到位，建议由灌阳县应急管理局依法进行处罚。

（三）石＊，＊＊鼎晟（北京）建设有限公司现场安全员，安全员岗位职责履行不到位，高危便道作业安全管控缺位，建议由灌阳县应急管理局依法处罚，企业内部同步处理。

（四）＊＊鼎晟（北京）建设有限公司，安全教育培训、车辆安全管理缺失，高危便道渣土运输管控缺位，对事故发生负直接责任，建议由灌阳县应急管理局依法进行处罚。

（五）＊＊英盛达道路运输部仅出租车辆，不派驻驾驶员，车辆合格有效，事故非车辆机械故障引发，未参与现场管理，对事故无过错，不承担本起事故生产安全责任，不予行政处罚。

（六）对其他参建单位能够按照相关规章制度履行安全生产管理责任，但也存在部分风险隐患，责成自查整改或由行业主管部门约谈警示、督促整改。经核查，未发现公职人员存在滥用职权、玩忽职守等违纪违法问题。

六、事故防范和整改措施

（一）压实企业主体责任。＊＊交通建设集团有限公司、＊＊鼎晟（北京）建设有限公司要开展全员事故警示教育，全面排查外协队伍和运输设备。严禁安全教育、班前交底、出车前安全检查仅以口头方式开展，必须建立完整书面台账。对外租赁进场

设备，商事租赁合同必须增加安全生产责任条款，落实进场设备核验。

（二）总承包单位落实对外协单位统一监管。将劳务分包、带人带机设备租赁、单纯商事车辆租赁单位全部纳入统一安全管理体系，不得将设备租赁单位简单视为普通物资供货商，关键岗位人员离职必须完整交接，杜绝岗位断档。

（三）监理单位强化源头风险管控。将借用外部村道改造为施工重载便道纳入重大风险管控，对未完成风险评估、改造和联合验收的便道，坚决禁止重载车辆通行。

（四）行业监管部门开展专项排查整治。广西壮族自治区交通运输综合行政执法局第一支队对辖区在建高速公路开展专项排查，重点检查借用农村村道作为重载施工便道、外协设备租赁模式安全管理落实情况；洞井瑶族乡人民政府强化属地巡查，建立重大在建项目周边借用村道信息互通机制。

灌阳洞井广西江桂高速公路一标项目

“6·12”一般道路交通生产安全事故调查组

2026年9月30日