# 武宣县黄茆镇“8.26”较大道路交通事故 调查报告

2021-01-19 16:00 来源：来宾市应急管理局

2020年8月26日13时5分许，在我市境内国道209线3398km+70m处(即国道武宣县黄茆镇上额村路段)发生一起小型面包车与重型平板自卸半挂
生后，市人民政府成立武宣县黄茆镇“8.26”较大道路交通事故调查组，负责开展事故调查处理工作。调查组由市人民政府分管副秘书长担任组长、
民政府、市应急管理局、市交通运输局、市总工会、市公安交警支队等单位抽调组成。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、聘请专业机构检测鉴定、询问当事人和查
人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出对事故责任单位和个人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改

一、车辆、驾驶员、道路、涉及单位基本情况

（一）车辆情况。

1.桂G181XX号小型面包车，车辆类型：小型面包车，中文品牌：长安牌，车身颜色：灰色，使用性质：非营运，核定载客7人，机动车所有人
XX号，车辆识别代号：LS4AAB2D8FA58XXXX，发动机号：F69T069XXX。

该车于2016年1月6日在广西壮族自治区来宾市公安局交通警察支队车辆管理所注册登记，注册登记车牌为桂G181XX，初次登记车主为臧海根
日在广西武宣君安机动车检测有限公司进行，检验有效期至2022年1月31日，该车在中国太平洋财产保险有限公司投保，保险有效期至2020年3月2

经查询“公安交通管理综合应用平台”，车辆状态为：事故未处理，该车于事发前有3条交通违法行为，均已处理（违法行为其中两条是机动车
60公里/小时的公路上超过规定车速50%以下的，违法地点均是在武宣县辖区）。

2.重型平板自卸半挂车，该重型平板自卸半挂车由桂R855XX号重型半挂牵引车牵引桂R26XX号重型平板自卸半挂车。

（1）桂R855XX号重型半挂牵引车，车辆类型：重型半挂牵引车，中文品牌：乘龙牌，车身颜色：红色，使用性质：货运，核定载客3人，机动
贵港市港北区震塘社区东庆小区XX号，车辆识别代号：LGGG4DX38AL526XXX，发动机号：L3CL5A00XXX。该车于2010年6月2
察支队车辆管理所注册登记，注册登记车牌为桂B268XX，初次登记车主为柳州市华厦物流有限公司，使用性质为货运。2014年4月25
司名下，车牌为桂BK89XX，使用性质为货运。2017年11月22日办理转移登记，过户到贵港市华兴快运有限公司，车牌为桂R855XX，使用性质为
机动车检测有限公司进行，检验结论为一级，报告编号：450803001202006220010，检验有效期至2020年12月31日。该车在中国人保财险广西分

经查询“公安交通管理综合应用平台”，车辆状态为：违法未处理、事故未处理，该车于事发前有27条交通违法行为，已处理25条，有2条未处理

（2）桂R26XX号重型平板自卸半挂车，车辆类型：重型平板自卸半挂车，中文品牌：骏王牌，车身颜色：黄色，使用性质：货运，机动车所
港北区震塘社区东庆小区XX号，车辆识别代号：LA9940Z33E1SJMXXX。事故发生时，该车由桂R855XX号重型半挂牵引车牵引。该车于2015年
队车辆管理所注册登记，注册登记车牌为桂R26XX，初次登记车主为贵港市华兴快运有限公司，使用性质为货运。最近一次检验于2020年3月12日
至2021年3月31日。

经查询“公安交通管理综合应用平台”，车辆状态为：为正常，该车于事发前有3条交通违法行为，均已处理完毕。

3.事故车辆鉴定情况。事故后，经广东中智痕迹司法鉴定所鉴定：桂G181XX小型普通客车事发时速度约为50km/h。桂G181XX小型普通客车
效能无法鉴定，转向信号灯无法鉴定，喇叭装置无法鉴定。桂R855XX号重型半挂牵引车牵引桂R26XX号重型平板自卸半挂车事发时速度约为62km
技术标准，转向系无法鉴定，行驶系效能不符合技术标准，喇叭装置符合技术标准。桂R26XX号重型平板自卸半挂车制动系效能符合技术标准，行

（二）驾驶人基本情况。

1.臧海根，男，1971年X月X日出生，桂G181XX号小型面包车驾驶员，在事故中死亡。家住广西武宣县金鸡乡XX村XX号，公民身份号码：45222
证号与公民身份号码相同。2004年5月17日，由武宣县公安局交通警察大队车辆管理所核发准驾车型为E的机动车驾驶证，于2011年7月18日转入来
日向来宾市公安局交通警察支队车辆管理所递交《机动车驾驶证申请表》申请增加C1准驾车型，经来宾市华通机动车驾驶员培训学校培训合格，2
科目二考试，2011年7月15日通过科目三考试，2011年8月23日领取来宾市公安局交通警察支队车辆管理所核发准驾车型为C1E的机动车驾驶证。
警察支队车辆管理所申请期满换领机动车驾驶证，身体条件证明联网核查正常，经核查档案，业务办理程序规范，不存在违规办理。

2.韦献金，男，1989年X月X日出生，桂R855XX号重型半挂牵引车牵引桂R2635号重型平板自卸半挂车驾驶员。家住广西贵港市覃塘区XX村X
“A2D”类机动车驾驶证，驾驶证号与公民身份号码相同，驾驶证初次领证日期：2010年12月9日，有效期至2026年12月9日。

经查，其于2012年2月9日向贵港市公安局交通警察支队车辆管理所递交《机动车驾驶证申请表》申请增加B2准驾车型，经贵港市恒安驾校培
4月19日参加科目二考试;2012年4月20日参加科目三考试；由贵港市公安局交通警察支队车辆管理所核发准驾车型为B2D的机动车驾驶证。于201
递交《机动车驾驶证申请表》申请增加A2准驾车型，经贵港市恒安驾校培训合格，于2019年7月11日参加科目一考试；2019年10月9日、11月11日
日补考合格；2019年10月12日参加科目三道路技能考试；2019年11月11日参加科目三安全文明驾驶常识考试；由贵港市公安局交通警察支队车辆
期至2020年11月10日，有效期至2026年12月9日，经核查档案，业务办理程序规范，不存在违规办理。

（三）乘客情况。

臧海德、甘炳防乘坐桂G181XX号小型面包车，均在本次事故中死亡。

（四）事故路段基本情况。

1.事故现场道路情况。

事发路段位于国道209线3398km+70m处，该路段为G209线苏尼特左旗至北海（K3395+700至3415+000选段）水泥路面大修工程，为2019年
审时间过长，直至于2020年1月22日工程开标，由发包人广西壮族自治区武宣公路养护中心于2020年3月6日发包，由广西智凌交通建设有限公司承
于2020年3月18日正式开工，计划于2020年12月18日完工，至今年8月底，该工程完成工程量98%，经第三方抽样检测，工程质量合格。

经现场勘查，事故现场路段为国道二级公路，呈南北走向，南往武宣县方向，北往柳州市方向，道路西侧为甘蔗地，东侧为果树地。该路段路
路中心单虚线将道路划分为两条车行道，车行道两侧为路肩，西侧车行道与路肩施划有白色分隔单实线，东侧车行道未施划有白色分隔单实线。道
430cm, 东侧路肩宽200cm，西侧路肩宽180cm。事故现场东侧距离事故现场中心点往北方向约180米处果园设有视频监控。现场道路东侧路肩有一

2.事故发生时天气情况。

武宣县气象局出具气象凭证证实：2020年8月26日天气情况：日平均气温为28.2°C，日最高气温为32.6°C，日最低气温25.3°C；小雨天气，偏

（五）事故货车所属运输企业基本情况。

贵港市华兴快运有限公司为桂R855XX号重型半挂牵引车牵引桂R26XX号重型平板自卸半挂车登记单位。该公司成立于2009年2月
91450802682140691A，营业期限2009年01月16日至2029年01月15日。公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册住所为贵港市港北[
册资本200万元。2017年04月17日，贵港市道路运输管理处向该公司核发桂交运管许可贵字450802500029号道路运输经营许可证，证件有效期至
货物专用运输（集装箱）。

（六）机动车检测机构基本情况。

贵港市瑞辉机动车检测有限公司，该公司成立于2018年2月26日，持有《营业执照》，统一社会信用代码为91450800MA5N20JB94，营业期限
有限责任公司（自然人投资或控股），注册住所为贵港市江南区同济大道以东、江二路北侧，法定代表人为罗爱玲，注册资本伍佰万元。2018年05
号为182005027008号检验检测机构资质认定证书，证书有效期至2024年05月28日。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过。

2020年8月26日，臧海根驾驶桂G181XX小型面包车（搭乘臧海德、甘炳防）沿国道209线由武宣县城方向往柳州市方向行驶，于当日13时5分
车辆的过程中，与对向由韦献金驾驶的桂R855XX重型半挂牵引车牵引桂R26XX挂重型平板自卸挂车在道路西侧路面车行道内发生碰撞，造成臧海
救无效于当日15时50分死亡及两车不同程度损坏的道路交通事故。

（二）救援及善后处理情况。

接到报警后，武宣县公安交警大队立即组织警力赶赴事故现场，到达事故现场后协同消防、急救等部门开展施救工作，并对事故现场进行勘查
宾市公安局交警支队指挥中心等部门汇报。武宣县人民政府及市级有关部门领导高度重视，市应急管理局副局长石景红、市公安局副局长姚欢、市
副县长梁荣贵、副县长、公安局局长玉光等带领相关部门人员陆续到场指挥协调事故处理及善后工作。事故现场处置工作于当天16时57分结束，
复。

（三）应急救援评估。

此次事故救援，武宣县公安交警、消防、应急等部门接报后能迅速赶到现场，开展人员伤亡情况核实、疏导交通、救治伤员、勘察现场等前期
责领导及时赶赴现场，协调、指挥事故应急处置工作。市应急管理、市公安交警、武宣县人民政府等部门人员均能按照应急处置工作要求，开展应
置得当，未出现因应急处置不到位造成事故扩大或社会负面影响的情形。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

（一）人员伤亡情况（死亡3人）。

此事故造成3人当场死亡，事故遇难者基本情况如下：

1.臧海根，男，49岁，系广西武宣县金鸡乡XX村XX号居民，公民身份号码：452225XXXXXXXXXXXXX，，持有“C1E”类机动车驾驶证，交通

2.臧海德，男，47岁，系广西武宣县金鸡乡XX村XX号，公民身份号码：452225XXXXXXXXXXXXX，，交通方式：乘坐桂G181XX号小型面包

3.甘炳防，男，57岁，系广西武宣县金鸡乡XX村XX号，公民身份号码：452225XXXXXXXXXXXXX，，交通方式：乘坐桂G181XX号小型面包

经法医检验鉴定意见，臧海根、臧海德、甘炳防因交通事故造成严重的颅脑损伤及创伤性休克而死亡。

（二）事故造成直接经济损失。

该起事故造成桂G181XX小型面包车、桂R855XX重型半挂牵引车牵引桂R26XX挂重型平板自卸挂车损坏，车辆直接经济损失约80000元。114000元，后续赔偿等待保险公司、司法机关依法依规裁定后确定。以上车辆直接经济损失、人员善后理赔等费用将全部计入事故直接经济损失，

四、事故原因和性质

（一）事故直接原因。

根据现场勘查材料、当事人陈述、证人证言、视听资料、检验鉴定意见等证据，经综合分析后,认定该事故直接原因为：

1.臧海根驾车上路行驶，行驶至事故发生路段时遇对向有来车时超车，与对向由韦献金驾驶的桂R855XX重型半挂牵引车牵引桂R26XX挂重型造成此事故的主要直接原因。

2.韦献金驾驶制动系、行驶系不符合技术标准的车辆上道路行驶，对前方道路上的车辆未认真观察，遇险情时未及时采取措施，也是造成此事故

（二）事故间接原因。

1.道路交通安全宣传工作还存在漏洞或盲区，事故中驾乘人员的道路交通安全意识薄弱。在驾驶员方面，臧海根作为持有驾驶证且有十几年驾法确保对向无来车、超车安全情况下强行超车，遇到突发情况时又缺乏有效应对能力。韦献金驾驶不符合技术标准的机动车上道路行驶，在车辆参故现场勘查发现，事发时后排乘客甘炳防未按照规定使用安全带。以上种种情形，说明事故中两车的驾驶员、乘客都存在道路交通安全意识薄弱问洞或盲区，宣传重形式轻效果的问题客观存在，安全文明驾车、乘车的理念没有深入人心。

2.事故货车所属运输企业安全管理不到位。桂R855XX号重型半挂牵引车、桂R26XX号重型平板自卸半挂车系李怀声购买，登记的车辆所有人该公司管理措施不到位，对车辆及驾驶人管理混乱、安全教育不到位，各项安全管理制度形同虚设，安全生产主体责任落实不到位，主要表现在：

1.主要负责人督促、检查安全生产工作不到位，车辆的安全检查工作不彻底，未能及时消除生产安全事故隐患，车后部的车身反光标识有脱落弱了该车的警示作用。

2.安全教育培训工作不到位，安全教育学习台帐造假。在调查组调取的该公司驾驶人安全教育学习台账中有韦献金8次签名，但调查组对韦献金培训过程相对简单，趋于形式。

3.公司车辆GPS监控存在多人查看，却没有专人负责，未能安排人员24小时在岗监控，车辆出现异常情况时未能及时提醒。车辆GPS监控系统据。经询问韦献金，其表示车辆安装的GPS对其未有过任何的提醒。

3.车辆检测机构违规开展检测工作。桂R26XX号重型平板自卸半挂车于2020年3月12日在广西贵港市瑞辉机动车检测有限公司机动车检测站进警察支队车辆管理所及贵港市瑞辉机动车检测有限公司机动车检测站视频、图像资料，发现该车右侧后部反光标识粘贴不规范，却能通过外观检查。机动车检测机构不严格执行机动车检测规范标准要求，涉嫌放任不合格车辆通过检测。

(三）事故性质。

经调查认定，武宣县黄茆镇“8.26”较大道路交通事故是一起私家车负主要责任、营运车辆负次要责任的道路交通事故。

五、相关人员、单位的责任认定及处理建议

1.臧海根，在事故中的过错较大，应承担事故主要责任，根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条：违反交通运输管理法规，因而发生重失的，处三年以下有期徒刑或者拘役之规定，涉嫌交通肇事罪，应追究其刑事责任，但其在事故中已死亡，建议不再追究其刑事责任，相关民事责

2.贵港市华兴快运有限公司，存在主要负责人和安全管理人员履职不到位；不严格执行驾驶员安全教育培训工作，存在弄虚作假等行为；未严港市安委会，由其督促相关部门依法依规处理。

3.广西贵港市瑞辉机动车检测有限公司，未严格按标准对车辆进行检验检测、未落实安全生产管理制度，其行为违反《中华人民共和国道路交法》（国家质量监督检验检疫总局第163号令）、《检验检测机构资质认定评审准则》（<国认实〔2015〕50号>附件9）等相关规定，建议由市安委会规处理。

六、事故防范措施及整改建议

（一）道路运输企业要认真吸取事故教训，举一反三，进一步落实安全生产主体责任，确保运输安全。

道路运输企业（特别是危化品运输企业）要建立健全安全生产管理规章制度，落实安全生产岗位责任制；切实加强对车辆、车主和驾驶员的[illegible]作，严格落实驾驶员聘用和安全培训教育制度；要加强对车辆安全隐患排查治理，及时发现并消除安全隐患问题。杜绝非法改装、机件不符合安全[illegible]为；要采取技术、管理措施，及时、全面掌握车辆违法违规情况，严格执行车辆GPS监控制度，对屡次违反法律法规进行道路运输的车主，要加强

（二）道路运输管理部门要强化对道路运输企业安全监管，有效预防和减少道路运输事故。

市县道路运输管理部门要加强对运输企业的指导和管理，督促运输企业认真贯彻国家有关道路交通安全法律法规，建立健全安全生产责任制，治理，及时消除生产安全事故隐患；要对安全隐患突出、多次发生道路交通违法行为的企业，加大安全检查频次，按有关规定进行严厉处理；要针式、安全隐患排查治理不到位等突出问题，开展专项整治；要督促道路运输企业加强对从业人员的安全生产教育和培训工作，要从严要求、从严考识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能并提升从业人员的安全操作意识和突发事件应急处置能力。

（三）公安交警部门要针对事故暴露出的问题，加强路面执法管控、驾乘人员安全培训教育，严厉打击道路交通违法行为。

市公安交警部门要加强与市交通运输、应急管理等部门信息互通互报，及时通报辖区内同一企业、同一车辆、同一驾驶员重复发生违法行为，车交通违法行为专项整治行动，在辖区重点区域、重点路段、重点时段开展流动巡逻、机动执勤，及时查处、纠正货车、微型面包车各类交通违法提升广大驾乘道路交通安全意识。

（四）车辆检测机构要严格执行车辆检测标准和规范。事故中反映出贵港市存在车辆检测机构执行车辆检测标准不严格、不规范，甚至涉嫌违我市市场监管局，督促我市机动车检测机构依法自律，严格开展机动车检测业务。

武宣县黄茆镇“8.26”较大道路交通事故调查组

2020年12月22日

政府网站找错 党政机关

网站地图 联系我们

主办单位：来宾市人民政府办公室　承办单位：来宾市政务服务和大数据发展局

地址：广西壮族自治区来宾市人民路1号　邮编：546100

桂公网安备 45130202000120号　桂ICP备05002094号-1　网站标识码：4513000027

中国互联网违法和不良信息举报中心 12377 www.12377.cn

来宾市互联网违法和不良信息举报平台

安全事故调查报告

# 武宣县黄茆镇“8.26”较大道路交通事故 调查报告

2021-01-19 16:00　来源：来宾市应急管理局　【字体：大 中 小】

2020年8月26日13时5分许，在我市境内国道209线3398km+70m处(即国道武宣县黄茆镇上额村路段)发生一起小型面包车与重型平板自卸半挂车碰撞事故，共造成小型面包车上3人死亡。事故发生后，市人民政府成立武宣县黄茆镇“8.26”较大道路交通事故调查组，负责开展事故调查处理工作。调查组由市人民政府分管副秘书长担任组长、市应急管理局局长担任常务副组长，成员从武宣县人民政府、市应急管理局、市交通运输局、市总工会、市公安交警支队等单位抽调组成。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、聘请专业机构检测鉴定、询问当事人和查阅相关资料等形式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出对事故责任单位和个人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议，形成如下事故调查报告：

一、车辆、驾驶员、道路、涉及单位基本情况

（一）车辆情况。

1.桂G181XX号小型面包车，车辆类型：小型面包车，中文品牌：长安牌，车身颜色：灰色，使用性质：非营运，核定载客7人，机动车所有人：臧海根，登记住所：广西武宣县金鸡乡新村村民委XX号，车辆识别代号：LS4AAB2D8FA58XXXX，发动机号：F69T069XXX。

该车于2016年1月6日在广西壮族自治区来宾市公安局交通警察支队车辆管理所注册登记，注册登记车牌为桂G181XX，初次登记车主为臧海根，使用性质为非营运。最近一次检验于2020年2月27日在广西武宣君安机动车检测有限公司进行，检验有效期至2022年1月31日，该车在中国太平洋财产保险有限公司投保，保险有效期至2020年3月22日。

经查询“公安交通管理综合应用平台”，车辆状态为：事故未处理，该车于事发前有3条交通违法行为，均已处理（违法行为其中两条是机动车违反禁止标线指示，另一条为驾驶机动车在限速低于60公里/小时的公路上超过规定车速50%以下的，违法地点均是在武宣县辖区）。

2.重型平板自卸半挂车，该重型平板自卸半挂车由桂R855XX号重型半挂牵引车牵引桂R26XX号重型平板自卸半挂车。

（1）桂R855XX号重型半挂牵引车，车辆类型：重型半挂牵引车，中文品牌：乘龙牌，车身颜色：红色，使用性质：货运，核定载客3人，机动车所有人：贵港市华兴快运有限公司，登记住所：贵港市港北区震塘社区东庆小区XX号，车辆识别代号：LGGG4DX38AL526XXX，发动机号：L3CL5A00XXX。该车于2010年6月25日在广西壮族自治区柳州市公安局交通警察支队车辆管理所注册登记，注册登记车牌为桂B268XX，初次登记车主为柳州市华厦物流有限公司，使用性质为货运。2014年4月25日办理转移登记，过户到柳江县双明汽车运输有限公司名下，车牌为桂BK89XX，使用性质为货运。2017年11月22日办理转移登记，过户到贵港市华兴快运有限公司，车牌为桂R855XX，使用性质为货运。最近一次检验于2020年6月22日在贵港市瑞辉机动车检测有限公司进行，检验结论为一级，报告编号：450803001202006220010，检验有效期至2020年12月31日。该车在中国人保财险广西分公司投保，保险有效期至2020年11月30日。

经查询“公安交通管理综合应用平台”，车辆状态为：违法未处理、事故未处理，该车于事发前有27条交通违法行为，已处理25条，有2条未处理。

（2）桂R26XX号重型平板自卸半挂车，车辆类型：重型平板自卸半挂车，中文品牌：骏王牌，车身颜色：黄色，使用性质：货运，机动车所有人：贵港市华兴快运有限公司，登记住所：贵港市港北区震塘社区东庆小区XX号，车辆识别代号：LA9940Z33E1SJMXXX。事故发生时，该车由桂R855XX号重型半挂牵引车牵引。该车于2015年3月18日在广西壮族自治区贵港市公安局交通警察支队车辆管理所注册登记，注册登记车牌为桂R26XX，初次登记车主为贵港市华兴快运有限公司，使用性质为货运。最近一次检验于2020年3月12日在贵港市瑞辉机动车检测有限公司进行，检验有效期至2021年3月31日。

经查询“公安交通管理综合应用平台”，车辆状态为：为正常，该车于事发前有3条交通违法行为，均已处理完毕。

3.事故车辆鉴定情况。事故后，经广东中智痕迹司法鉴定所鉴定：桂G181XX小型普通客车事发时速度约为50km/h。桂G181XX小型普通客车制动系效能符合技术标准，转向系无法鉴定，行驶系效能无法鉴定，转向信号灯无法鉴定，喇叭装置无法鉴定。桂R855XX号重型半挂牵引车牵引桂R26XX号重型平板自卸半挂车事发时速度约为62km/h。桂R855XX号重型半挂牵引车制动系效能不符合技术标准，转向系无法鉴定，行驶系效能不符合技术标准，喇叭装置符合技术标准。桂R26XX号重型平板自卸半挂车制动系效能符合技术标准，行驶系效能不符合技术标准。

（二）驾驶人基本情况。

1.臧海根，男，1971年X月X日出生，桂G181XX号小型面包车驾驶员，在事故中死亡。家住广西武宣县金鸡乡XX村XX号，公民身份号码：452225XXXXXXXXXXXXXX，持有“C1E”类机动车驾驶证，驾驶证号与公民身份号码相同。2004年5月17日，由武宣县公安局交通警察大队车辆管理所核发准驾车型为E的机动车驾驶证，于2011年7月18日转入来宾市公安局交通警察支队车辆管理所，2011年3月12日向来宾市公安局交通

警察支队车辆管理所递交《机动车驾驶证申请表》申请增加C1准驾车型，经来宾市华通机动车驾驶员培训学校培训合格，2011年4月27日通过科目一考试，2011年6月29日通过科目二考试，2011年7月15日通过科目三考试，2011年8月23日领取来宾市公安局交通警察支队车辆管理所核发准驾车型为C1E的机动车驾驶证。2020年5月18日原驾驶证期满，向来宾市公安局交通警察支队车辆管理所申请期满换领机动车驾驶证，身体条件证明联网核查正常，经核查档案，业务办理程序规范，不存在违规办理。

2.韦献金，男，1989年X月X日出生，桂R855XX号重型半挂牵引车牵引桂R2635号重型平板自卸半挂车驾驶员。家住广西贵港市覃塘区XX村XX号，公民身份号码：450802XXXXXXXXXXXXX，持有“A2D”类机动车驾驶证，驾驶证号与公民身份号码相同，驾驶证初次领证日期：2010年12月9日，有效期至2026年12月9日。

经查，其于2012年2月9日向贵港市公安局交通警察支队车辆管理所递交《机动车驾驶证申请表》申请增加B2准驾车型，经贵港市恒安驾校培训合格，于2012年2月22日参加科目一考试；2012年4月19日参加科目二考试;2012年4月20日参加科目三考试；由贵港市公安局交通警察支队车辆管理所核发准驾车型为B2D的机动车驾驶证。于2019年6月29日向贵港市公安局交通警察支队车辆管理所递交《机动车驾驶证申请表》申请增加A2准驾车型，经贵港市恒安驾校培训合格，于2019年7月11日参加科目一考试；2019年10月9日、11月11日参加科目二考试，其中10月9日考试不及格，11月11日补考合格；2019年10月12日参加科目三道路技能考试；2019年11月11日参加科目三安全文明驾驶常识考试；由贵港市公安局交通警察支队车辆管理所核发，准驾车型为A2D的机动车驾驶证，实习期至2020年11月10日，有效期至2026年12月9日，经核查档案，业务办理程序规范，不存在违规办理。

（三）乘客情况。

臧海德、甘炳防乘坐桂G181XX号小型面包车，均在本次事故中死亡。

（四）事故路段基本情况。

1.事故现场道路情况。

事发路段位于国道209线3398km+70m处，该路段为G209线苏尼特左旗至北海（K3395+700至3415+000选段）水泥路面大修工程，为2019年第二批广西普通国省道灾恢复重建工程计划，由于财审时间过长，直至于2020年1月22日工程开标，由发包人广西壮族自治区武宣公路养护中心于2020年3月6日发包，由广西智凌交通建设有限公司承建，合同工期9个月。由于新冠疫情的影响，该工程于2020年3月18日正式开工，计划于2020年12月18日完工，至今年8月底，该工程完成工程量98%，经第三方抽样检测，工程质量合格。

经现场勘查，事故现场路段为国道二级公路，呈南北走向，南往武宣县方向，北往柳州市方向，道路西侧为甘蔗地，东侧为果树地。该路段路面用沥青铺装，平直干燥，视线良好。道路施划有道路中心单虚线将道路划分为两条车行道，车行道两侧为路肩，西侧车行道与路肩施划有白色分隔单实线，东侧车行道未施划有白色分隔单实线。道路全宽1190cm,东侧车行道宽370cm，西侧车行道宽430cm, 东侧路肩宽200cm，西侧路肩宽180cm。事故现场东侧距离事故现场中心点往北方向约180米处果园设有视频监控。现场道路东侧路肩有一限速标志，限速70km/h。

2.事故发生时天气情况。

武宣县气象局出具气象凭证证实：2020年8月26日天气情况：日平均气温为28.2°C，日最高气温为32.6°C，日最低气温25.3°C；小雨天气，偏北风1-2级。未监测到影响行车的极端恶劣天气。

（五）事故货车所属运输企业基本情况。

贵港市华兴快运有限公司为桂R855XX号重型半挂牵引车牵引桂R26XX号重型平板自卸半挂车登记单位。该公司成立于2009年2月16日，持有《营业执照》，统一社会信用代码为914508026821406 91A，营业期限2009年01月16日至2029年01月15日。公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册住所为贵港市港北区震塘社区东庆小区99号，法定代表人为李怀声，注册资本200万元。2017年04月17日，贵港市道路运输管理处向该公司核发桂交运管许可贵字450802500029号道路运输经营许可证，证件有效期至2021年01月16日，经营范围为道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）。

（六）机动车检测机构基本情况。

贵港市瑞辉机动车检测有限公司，该公司成立于2018年2月26日，持有《营业执照》，统一社会信用代码为91450800MA5N20JB94，营业期限：2018年02月26日至2048年02月25日。公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册住所为贵港市江南区同济大道以东、江二路北侧，法定代表人为罗爱玲，注册资本伍佰万元。2018年05月25日，广西壮族自治区质量技术监督局核发证书编号为182005027008号检验检测机构资质认定证书，证书有效期至2024年05月28日。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过。

2020年8月26日，臧海根驾驶桂G181XX小型面包车（搭乘臧海德、甘炳防）沿国道209线由武宣县城方向往柳州市方向行驶，于当日13时5分许，车辆行驶至3398km+70m处时，在超越同向前方车辆的过程中，与对向由韦献金驾驶的桂R855XX重型半挂牵引车牵引桂R26XX挂重型平板自卸挂车在道路西侧路面车行道内发生碰撞，造成臧海根、臧海德当场死亡，甘炳防经送武宣县人民医院抢救无效于当日15时50分死亡及两车不同程度损坏的道路交通事故。

（二）救援及善后处理情况。

接到报警后，武宣县公安交警大队立即组织警力赶赴事故现场，到达事故现场后协同消防、急救等部门开展施救工作，并对事故现场进行勘查取证和交通疏导，同时向武宣县公安局指挥中心、来宾市公安局交警支队指挥中心等部门汇报。武宣县人民政府及市级有关部门领导高度重视，市应急管理局副局长石景红、市公安局副局长姚欢、市公安交警支队政委周浙晓及武宣县县长吴孝斌、常务副县长梁荣贵、副县长、公安局局长玉光等带领相关部门人员陆续到场指挥协调事故处理及善后工作。事故现场处置工作于当天16时57分结束，并完成现场所有障碍物及设施撤除，交通秩序全部恢复。

（三）应急救援评估。

此次事故救援，武宣县公安交警、消防、应急等部门接报后能迅速赶到现场，开展人员伤亡情况核实、疏导交通、救治伤员、勘察现场等前期工作。市县两级党委政府及相关部门、高度重视，负责领导及时赶赴现场，协调、指挥事故应急处置工作。市应急管理、市公安交警、武宣县人民政府等部门人员均能按照应急处置工作要求，开展应急处置工作。本次事故救援行动及时、组织科学、处置得当，未出现因应急处置不到位造成事故扩大或社会负面影响的情形。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

（一）人员伤亡情况（死亡3人）。

此事故造成3人当场死亡，事故遇难者基本情况如下：

1.臧海根，男，49岁，系广西武宣县金鸡乡XX村XX号居民，公民身份号码：452225XXXXXXXXXXXXXX，，持有“C1E”类机动车驾驶证，交通方式：驾驶桂G181XX号小型面包车。

2.臧海德，男，47岁，系广西武宣县金鸡乡XX村XX号，公民身份号码：452225XXXXXXXXXXXXXX，，交通方式：乘坐桂G181XX号小型面包车。

3.甘炳防，男，57岁，系广西武宣县金鸡乡XX村XX号，公民身份号码：452225XXXXXXXXXXXXXX，，交通方式：乘坐桂G181XX号小型面包车。

经法医检验鉴定意见，臧海根、臧海德、甘炳防因交通事故造成严重的颅脑损伤及创伤性休克而死亡。

（二）事故造成直接经济损失。

该起事故造成桂G181XX小型面包车、桂R855XX重型半挂牵引车牵引桂R26XX挂重型平板自卸挂车损坏，车辆直接经济损失约80000元。事故造成3人死亡，已经支出理赔费用（丧葬费）114000元，后续赔偿等待保险公司、司法机关依法依规裁定后确定。以上车辆直接经济损失、人员善后理赔等费用将全部计入事故直接经济损失，目前已认定直接经济损失194000元。

四、事故原因和性质

（一）事故直接原因。

根据现场勘查材料、当事人陈述、证人证言、视听资料、检验鉴定意见等证据，经综合分析后,认定该事故直接原因为：

1.臧海根驾车上路行驶，行驶至事故发生路段时遇对向有来车时超车，与对向由韦献金驾驶的桂R855XX重型半挂牵引车牵引桂R26XX挂重型平板自卸挂车在道路西侧路面车行道内发生碰撞，是造成此事故的主要直接原因。

2.韦献金驾驶制动系、行驶系不符合技术标准的车辆上道路行驶，对前方道路上的车辆未认真观察，遇险情时未及时采取措施，也是造成此事故的另一方面直接原因。

（二）事故间接原因。

1.道路交通安全宣传工作还存在漏洞或盲区，事故中驾乘人员的道路交通安全意识薄弱。在驾驶员方面，臧海根作为持有驾驶证且有十几年驾龄的驾驶员，在驾车时依然存在安全意识薄弱，在无法确保对向无来车、超车安全情况下强行超车，遇到突发情况时又缺乏有效应对能力。韦献金驾驶不符合技术标准的机动车上道路行驶，在车辆参加运输前未对车辆状况进行安全检查、维护。通过事故现场勘查发现，事发时后排乘客甘炳防未按照规定使用安全带。以上种种情形，说明事故中两车的驾驶员、乘客都存在道路交通安全意识薄弱问题。反映了我们道路交通安全宣传工作还存在某种漏洞或盲区，宣传重形式轻效果的问题客观存在，安全文明驾车、乘车的理念没有深入人心。

2.事故货车所属运输企业安全管理不到位。桂R855XX号重型半挂牵引车、桂R26XX号重型平板自卸半挂车系李怀声购买，登记的车辆所有人也是李怀声担任法人的其贵港市华兴快运有限公司，该公司管理措施不到位，对车辆及驾驶人管理混乱、安全教育不到位，各项安全管理制度形同虚设，安全生产主体责任落实不到位，主要表现在：

1.主要负责人督促、检查安全生产工作不到位，车辆的安全检查工作不彻底，未能及时消除生产安全事故隐患，车后部的车身反光标识有脱落现象，不能完整地体现机动车后部的高度和宽度，减弱了该车的警示作用。

2.安全教育培训工作不到位，安全教育学习台帐造假。在调查组调取的该公司驾驶人安全教育学习台账中有韦献金8次签名，但调查组对韦献金进行询问时得知其参加过公司的安全学习只有3次。培训过程相对简单，趋于形式。

3.公司车辆GPS监控存在多人查看，却没有专人负责，未能安排人员24小时在岗监控，车辆出现异常情况时未能及时提醒。车辆GPS监控系统出现故障没有及时维修，导致2020年8月14日后无数据。经询问韦献金，其表示车辆安装的GPS对其未有过任何的提醒。

3.车辆检测机构违规开展检测工作。桂R26XX号重型平板自卸半挂车于2020年3月12日在广西贵港市瑞辉机动车检测有限公司机动车检测站进行了机动车安全技术检验，经调取贵港市公安局交通警察支队车辆管理所及贵港市瑞辉机动车检测有限公司机动车检测站视频、图像资料，发现该车右侧后部反光标识粘贴不规范，却能通过外观检查。车辆后部右转灯未能正常点亮，也能通过外观检查。机动车检测机构不严格执行机动车检测规范标准要求，涉嫌放任不合格车辆通过检测。

(三）事故性质。

经调查认定，武宣县黄茆镇“8.26”较大道路交通事故是一起私家车负主要责任、营运车辆负次要责任的道路交通事故。

五、相关人员、单位的责任认定及处理建议

1.臧海根，在事故中的过错较大，应承担事故主要责任，根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条：违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役之规定，涉嫌交通肇事罪，应追究其刑事责任，但其在事故中已死亡，建议不再追究其刑事责任，相关民事责任依法依规处理。

2.贵港市华兴快运有限公司，存在主要负责人和安全管理人员履职不到位；不严格执行驾驶员安全教育培训工作，存在弄虚作假等行为；未严格落实车辆GPS监控制度等。建议由市安委会移交贵港市安委会，由其督促相关部门依法依规处理。

3.广西贵港市瑞辉机动车检测有限公司，未严格按标准对车辆进行检验检测、未落实安全生产管理制度，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《检验检测机构资质认定管理办法》（国家质量监督检验检疫总局第163号令）、《检验检测机构资质认定评审准则》（<国认实〔2015〕50号>附件9）等相关规定，建议由市安委会向贵港市相关部门通报其违法违规行为，由其依法依规处理。

六、事故防范措施及整改建议

（一）道路运输企业要认真吸取事故教训，举一反三，进一步落实安全生产主体责任，确保运输安全。

道路运输企业（特别是危化品运输企业）要建立健全安全生产管理规章制度，落实安全生产岗位责任制；切实加强对车辆、车主和驾驶员的日常安全管理，严格做好车辆、驾驶员的资质审查工作，严格落实驾驶员聘用和安全培训教育制度；要加强对车辆安全隐患排查治理，及时发现并消除安全隐患问题。杜绝非法改装、机件不符合安全技术标准、安全设施不全的车辆上路行驶等违法行为；要采取技术、管理措施，及时、全面掌握车辆违法违规情况，严格执行车辆GPS监控制度，对屡次违反法律法规进行道路运输的车主，要加强安全教育、管理和严肃处理。

（二）道路运输管理部门要强化对道路运输企业安全监管，有效预防和减少道路运输事故。

市县道路运输管理部门要加强对运输企业的指导和管理，督促运输企业认真贯彻国家有关道路交通安全法律法规，建立健全安全生产责任制，督促企业落实企业主体责任，强化安全生产隐患排查治理，及时消除生产安全事故隐患；要对安全隐患突出、多次发生道路交通违法行为的企业，加大安全检查频次，按有关规定进行严厉处理；要针对企业对所属车辆管理不严、驾驶员培训教育流于形式、安全隐患排查治理不到位等突出问题，开展专项整治；要督促道路运输企业加强对从业人员的安全生产教育和培训工作，要从严要求、从严考核、从严管理，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能并提升从业人员的安全操作意识和突发事件应急处置能力。

（三）公安交警部门要针对事故暴露出的问题，加强路面执法管控、驾乘人员安全培训教育，严厉打击道路交通违法行为。

市公安交警部门要加强与市交通运输、应急管理等部门信息互通互报，及时通报辖区内同一企业、同一车辆、同一驾驶员重复发生违法行为，推动形成监管合力；要持续深入开展货车、微型面包车交通违法行为专项整治行动，在辖区重点区域、重点路段、重点时段开展流动巡逻、机动执勤，及时查处、纠正货车、微型面包车各类交通违法行为。结合实际，推进道路交通安全宣传教育，不断提升广大驾乘道路交通安全意识。

（四）车辆检测机构要严格执行车辆检测标准和规范。事故中反映出贵港市存在车辆检测机构执行车辆检测标准不严格、不规范，甚至涉嫌违法违规从事车辆检测业务等情形，建议将该情况通报我市市场监管局，督促我市机动车检测机构依法自律，严格开展机动车检测业务。

武宣县黄茆镇“8.26”较大道路交通事故调查组

2020年12月22日

手机版 | 电脑版

主办：来宾市人民政府办公室

承办：来宾市政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45130202000120号

地址：广西壮族自治区来宾市人民路1号

邮编：546199

政府网站找错

党政机关