应急管理局：南宁动力汽车运输有限公司“3•16”道路交通事故

发布时间：2019-11-29 11:05　来源：南宁市武鸣区应急管理局　【 字体： 大 中

2019年3月16日17时05分许，南宁动力汽车运输有限公司桂AE3758号重型自卸货车于南宁市武鸣区南武城市大道往双桥镇伏林村路段发生一起道路

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《中
立了由城区政府办、应急管理局、市交警支队十五大队、交运局、人社局、总工会等部门有关人员组成的事故调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘察、查阅有关资料、调查取证和综合分析，
了对事故有关责任人员和单位的处理意见，并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2019年3月16日17时05分许。

（二）事故发生地点：南宁市武鸣区南武城市大道往双桥镇伏林村路段。

（三）事故涉及单位：南宁动力汽车运输有限公司。

（四）事故类别：车辆伤害。

（五）伤亡人数：死亡2人，受伤1人。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2019年3月16日17时05分许，刘某驾驶1LJ71号二轮电动车搭载李某馨、李某甜沿伏林村村道从城市大道往伏林村9队方向行驶，于上述时间行驶至
驾驶安全技术检验不合格的桂AE3758号重型自卸货车(空车，未装载货物)从伏林村9队方向往六琴屯方向倒车，因苏某清未察明车后情况，未确认安全
碾压刘某、李某馨、李某甜，造成刘某、李某馨当场死亡，李某甜受伤及两车不同程度损坏的道路交通事故。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场苏某清立即下车开展救援同时拨打110报警电话、120急救电话。

市交警支队十五大队值班室接到事故报案后，事故中队派员先行到达现场进行勘查，事故现场未造成交通中断和堵塞，未引发社会不稳定事件。

三、事故基本情况

（一）事故车辆情况

桂AE3758号重型自卸货车情况

桂AE3758号重型自卸货车品牌型号为乘龙牌LZ5301ZLJQEH，车辆登记所有人为南宁动力汽车运输有限公司，注册日期为2014年9月11日，车辆检验

桂AE3758号重型自卸货车交通事故强制责任险,保单号：605110403012018002l447，机动车商业保险单单号：605110403022018001367３（其中第三

（二）肇事驾驶员情况

苏某清：桂AE3758号重型自卸货车驾驶人，男，1974年8月18日生，身份证号：4501221974081****，住广西武鸣县双桥镇伏林村敢窗屯167号，驾
次领驾驶证日期是2004年5月24日，有效期至2026年5月24日，准驾车型：A2。苏某清符合驾驶重型自卸货车的条件。

（三）肇事车辆检验检测情况

南宁市公安局交通警察支队十五大队委托南宁市狮山机动车检测有限公司对桂AE3758号重型自卸货车的安全技术状况进行检验鉴定，检验检测结
置、反光标识、尾部标志板、防护装置不合格。

（四）肇事车辆是否存在超速超载或改装的情况

1.超载情况：未超载。

2.超速情况：未超速。

3.改装情况：未发现。

（五）涉事单位情况

南宁动力汽车运输有限公司，统一社会信用代码：914501000527025149，成立于2012年8月15日，类型为：有限责任公司（自然人投资或控股），

坡九队队部旁第二栋第三间铺面，经营范围：普通货运、大型物件运输（一类）、货物专用运输（罐式）（以上项目凭许可证在有效期内经营，具体项

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（六）事故现场情况

1.天气情况。南宁市武鸣区南武城市大道往双桥镇伏林村路段，2019年3月16日17时05分许为雨天。

2.道路情况。事故路段为屯道，砂石路面，无交通标线，设置有学校路口警示标志牌，事故地点为不规则的十字交叉路口，北侧路口通往伏林小学

往南武城市大道，路段视线受路边草木影响。

（七）事故人员伤亡情况

事故造成2人死亡，1人受伤，具体情况如下：

刘 某：女，1981年5月7日生，身份证号：45011119810507****，南宁1LJ71号二轮电动车驾驶人及所有人，户籍地：武鸣县双桥镇伏林村叫林屯**

李某馨：女，2010年7月11日生，身份证号：45012220100711****，南宁1LJ71号二轮电动车乘员，户籍地：武鸣县双桥镇伏林村叫林屯**号。事故

李某甜，女，2013年3月11日生，身份证号：45012220130311****，南宁1LJ71号二轮电动车乘员，户籍地：武鸣县双桥镇伏林村叫林屯**号。事故

四、事故原因和性质

（一）直接原因

苏某清驾驶桂AE3758号重型自卸货车倒车时未察明车后情况，未确认安全后倒车，致使其所驾车辆在倒车的过程中碰撞刘某所驾车辆并碾压人员是

间接原因

苏某清驾驶安全技术检验不合格的桂AE3758号重型自卸货车倒车时安全意识淡薄，对可能发生的事故没有预见并采取相应措施；南宁动力汽车运

除事故隐患。

（三）相关单位履职情况

据事故调查组调查，南宁动力汽车运输有限公司作为涉事货车的所属单位，存在以下问题：安全生产事故隐患排查不彻底，公司每月未能对每辆车

号重型自卸货车存在信号装置、反光标识、防护装置、尾部标志板不合格的安全隐患未能及时发现并消除事故隐患。

（四）事故性质

经调查组调查认定，南宁动力汽车运输有限公司“3·16”道路交通事故是一起生产经营性道路交通事故。

五、责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国道路运

“3·16”道路交通事故相关责任人员及单位作如下处理：

（一）苏某清，南宁动力汽车运输有限公司桂AE3758号重型自卸货车驾驶员，驾驶安全技术检验不合格的机动车倒车时安全意识淡薄，未察明车

交警部门依法追究其刑事责任。

（二）周某力，南宁动力汽车运输有限公司法定代表人，落实主体责任不到位，对公司车辆及驾驶员疏于管理，对事故发生负有责任，建议由事故

（三）南宁动力汽车运输有限公司，落实企业主体责任不到位，安全生产事故隐患排查不彻底，未能及时发现并消除事故隐患，鉴于其行为与本

其依法进行处理。

六、防范和整改措施

南宁市武鸣区各相关职能部门应当认真吸取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、自治区、市关于安全生产工作的一系列决策部署，

体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（一）严厉打击违法行为，严肃追究相关责任

交警和交通运输部门要举一反三吸取教训，进一步加强针对重点道路的巡逻管控，针对货车、客车、危化品车、校车等重点车辆开展道路交通及

整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。

（二）切实落实主体责任，加强安全生产管理

交通运输管理部门要进一步落实客货运输企业、站场的企业安全管理主体责任，组织人员深入辖区与企业负责人、驾驶人签订交通安全责任状、责
责任。对多次违法重点车辆及运输单位进行约谈告诫督促运输企业严格按要求完善安全管理规章制度及操作规程，强化从业人员的安全教育和培训，保
产方面的责任和义务，督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（三）加强宣传教育力度，提高安全生产意识

辖区镇政府、各相关部门要充分利用双微平台、报刊、电视、交通安全宣传刊物门户网站对不落实的运输企业予以曝光。要针对辖区交通违法、事
警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点安全警示提示，提示广大驾驶人安全文明驾驶

南宁动力汽车运输有限公司

“3·16”道路交通事故调查组

扫一扫在手机打开当前页